

# HITACHI Motor Manual

# คำนำ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของฮิตาชิเสมอมา คู่มือเล่มนี้ มีจุดประสงค์ ในการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่ผู้ปฏิบัติงาน คู่มือฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วนจาก "คู่มือ การขายฮิตาชิมอเตอร์" จนกลายเป็น "คู่มือมอเตอร์ฮิตาชิ" เล่มนี้ขึ้นมา ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาและ ข้อมูล ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกวันของทุกท่านและทางบริษัทขออภัยมา ณ.ที่นี้หากมี ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดบางส่วนในเนื้อหาเกิดขึ้น รวมถึงศัพท์ทางเทคนิคต่างๆ เนื่องจากคู่มือนี้แปลงมาจากดันฉบับ ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น

\*คู่มือฉบับนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับใช้กับมอเตอร์แรงดันต่ำ\*

บริษัท ฮิตาชิระบบอุปกรณ์อุตสาหกรรม (จำกัด) แผนกระบบขับเคลื่อน

เว็บไซต์บริษัท ฮิตาชิระบบอุปกรณ์อุตสาหกรรม (จำกัด)

http://www.hitachi.co.th/products/business/energy/electric\_motor/index.html

# สารบัญรวม

- 1 ตารางรายการประเภทการผลิตโมเดลมาตรฐาน
- 2 ส่วนสินค้า
- 3 ส่วนข้อมูล
- 4 ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ
- 5 ส่วนรายละเอียดข้อมาตรฐานข้อบังคับ
- 6 ส่วนการคำนวณข้อมูลเทคนิค
- 7 ส่วนการบริการ

# 1 คารางรายการประเภทการผลิตโมเคลมาตรฐาน

มอเคอร์มาครฐาน 3 เฟส	7
มอเคอร์ประสิท <del>ธิ</del> ภาพสูง	8
มอเคอร์ 1 เฟส	9
มอเคอร์ชนิคป้องกันการระเบิค	10
มอเคอร์พร้อมเบรก	11
มอเคอร์เกียร์	12

# ในแค่ละคารางจะมีเครื่องอยู่ โคยจะมีความหมายในค้านการผลิตคังนี้

	สินค้าผลิตในการคาดคะเน
0	สินค้าผลิตในการคาดคะเน (คาดคะเนการผลิตรุ่น 400∨ด้วย)
	สินค้าผลิตในการคาดคะเน (ใช้ร่วมกันในรุ่น 200V และ 400V)
0	JT (สินค้าจัสทามม์)
	สินค้าสั่งซื้อ
	นอกเหนือขอบเขตการผลิต
(หมายเหตุ) 1. ถ้าต้องการให้ผลิตโมเดล	
	ลิตโมเดลที่ไม่อยู่ในตารางรายการได้เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการ ให้ทำการปรึกษา เนค้าสั่งชื้อ (สินค้าร่นมาตรราน) ที่ต้องส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น

💥 4. สำหรับรุ่นที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย ให้ดูในคู่มือการขาย (Catalogue) ฉบับสีฟ้า-ขาวต่างหากเพื่อการพิจารณา

※ 3. รุ่นที่มีการผลิตตามตารางเป็นการผลิตที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

สั่งชื่อ

[ มอเคอร์บาครฐาน 3 เฟส ]

II\$EIUM				i.e.	สำหรับใช้งานทั่วไป	Ę						สำหรับใช้ก	สำหรับใช้นอกอาคาร		
านิคแบบ	ชนิดร	ชนิดหุ้มปัตมีใบพัดระบาย	อนเล	ชนิดหุ้มปิดร	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัตระบายมีหน้าแปลน	์ ไทน้าแปลน		ชนิด Drip-Proof	·	ชนิดร	ชนิดหุ้มปัตมีใบพัดระบาย	ลเการ	ชนิดหุ้นนิดร์	ชนิดหุ้มปิดมีในพัดระบายมีหน้าแปลน	มีหน้าแปลน
/.		TO-K, TFO-K, KK, FK, FKK		-	VTO-K, VTFO-K, KK, FK, FKK	9040	7,4704	EFOUP-K, KK, FK, FKK	52	(Meet)	TOA-K, TFOA-K, KK, FK, FKK	gat.	×	VTFOA-K, KK, FK, FKK	22
เร็าที่พุด(kW)	2	4	-0	2	4	9	2	4	٥	2	4	9	2	4	۰
02		0			0										8
0.4	0	0	0	0	0	0				0	0	0	*	0	0
0.75	0	0	0	0	0	0				0	0	0	*	0	0
1.5	0	0	0			0			A 28	0	0	0	*	0	0
22		0	0			0				0	0	0	*	0	0
3.7		0								0	0	0	*	0	0
5.5		0								0	0	0	*	0	0
7.5		0								0	0	0	*	0	0
'n		0								0	0	0	0	0	0
15		0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
18.5		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0
999	0	0	0	٥	0	٥	٥	0	0	0	0	0	٥	0	٥
75	٥	0	0	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	0	0	۵	٥	٥
06	٥	0	0	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	0	0	٥	٥	٥
110	٥	0	0	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	0	0	٥	٥	٥
132	٥	0	٥	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥	0	٥	٥	٥	٥
150	٥	٥	٥	(C-1)	٥	٥	0-1		43	٥	٥	۵		٥	٥
160	٥	٥	٥		٥	٥				٥	٥	٥		٥	٥
185	٥	٥	٥	- 9	٥	٥				٥	٥	٥	(/)	٥	٥
200	٥	٥	٥		٥	٥				٥	٥	٥		٥	٥
220	٥	٥	٥		٥	٥				٥	٥	٥		٥	٥
250	٥	٥	٥		٥	٥				٥	٥	٥		٥	٥
280	٥	٥			٥					٥	٥			٥	
000	*	•									•			<	

HITACHI 7 Motor Manual

[ มอเคอร์มาครฐาน 3 เฟส ]

กระเภพ	669	ดิดขวากค่องบัวลาย	สาย		1	ผิดด้านบนกล่องขัวสาย ๆนั้ง	089	พิวสา	ขัวสาย ๆนิดใช้บอกอาสาร
ขนิดแบบ	ขนิดนั	ขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย	BUTAS	ชบิดหั	ชนิดหุ้มปิดปีในพัดระบาย	BLFLS		- 2ª-	หุ้มปิดมีในพัดระบาย
		TFO-K, KK, FK, FKK			FOK, KK, FK, FKK				TFOA-K, KK, FK, FKK
จำนวนโพล (w	2	4	9	2	4	9	2	1	-4
	0		0	0	0	0	0		0
0.75	0		0	0	0	0	0	-	0
	0		0	0	0	0	0	_	0
	0		0	0	0	0	0		0
	0		0	0	0	0	0	-	0
	0		0	0	0	0	0		0
	0		0	0	0	0	0	-	0
-	0		0	0	0	0	0		0
	0		0	0	0	0	0	-	0
18.5	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	٥	0	0	0	0	0.0	0
	٥	٥	٥	٥	0	0	٥		0
	۵	٥	٥	٥	0	0	٥		٥
SHOP	۵	٥	٥	٥	0	0	٥		٥
	٥	٥	٥	٥	0	٥	٥		٥
CHICH				٥	٥	٥	٥	$\vdash$	٥
				٥	٥	٥	٥	-	٥
000				٥	٥	٥	٥	-	٥
200				٥	٥	٥	٥	-	٥
				٥	٥	٥	٥		٥
es—se				٥	٥	٥	٥		٥
280				٥	٥		٥		٥
				٥	٥		٥	1.50	۵

# [ มอเคอร์ประสิทธิภาพสูง ]

ประเภท			สำหรับใช้	สำหรับใช้นอกอาคาร		
สโดนาเร	ชนิดพุ้	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย	ยะแร	G 25.	ชนิดใช้นอกอาคาร หุ้มปิดปีใบพัดระบาย	ศาร วบาย
		TFO-K, KK, HK, HKK			TFOA-K, KK, HK, HKK	
จำนวนโพล เอ็าท์พุศเผม	2	4	9	2	4	9
1.0						
0.2						
0.4		0		٥		۵
0.75		0		٥		٥
1.5		0		٥		٥
22		0		٥		٥
3.7		0		٥		۵
5.5		0		٥		٥
7.5		0		٥		٥
		0		٥		٥
15		0	0	٥		٥
18.5		0	0	٥	٥	٥
22	0	0	0	٥	٥	٥
30	0	0	0	٥	٥	٥
37	0	0	0	٧	٥	٥
45	٥	0	٥	٥	٥	٥
55	٥	0	٥	٥	٥	٥
7.6	٥	٥	٥	٥	٥	٥
06	٥	٥	٥	٥	٥	٥
110	٥	٥	٥	٥	٥	٥
132	٥	٥	٥	٥	٥	٥
150	٥	٥	٥	٥	٥	٥
160	٥	٥	٥	٥	٥	٥
185						
200						
220						
250						
280						
300						

🕒 โรษตำเติดในการทาดคราย 🗜 🖸 เริ่นตำเติดในการทาดคราย ตาลตรบบการทาดคราย ส่ววง ห้ายรู 🚺 📵 โรษตำเติดในการตาดคราย (โรรับตำเติดในการตาดคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตำเตาดาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย (โรรับตาคราย

# (มอเคอร์ 1 เฟส)

447				มอเต	อร์ 1 เฟล	1.0	
ประเภท	ขเ	โดสปลิทเา	ฟลสตาร์ท	ชนิดคอนเด	นเชอร์สตาร์ท	14 movement (150 pt/1000)	นเซอร์สตาร์ท แซอร์รัน
รุ่น	ชนิด Dr	lp-Proof	ชนิดทุ้มปิดมี ใบพัดระบาย	ชนิด Drip- Proof	ชนิดทุ้มปิดมี ใบพัดระบาย	ชนิด Drip-Proof	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัด ระบาย
14		DU-KT DU-KT	TFO-KT	EFOU(P)-KR EFNOU-KR	TFO-KR	EFOU(P)-KQ	TFO-KQ
จำนวนโพล เอ๊าท์พุต(kw)	2P	4P	4P	ΔP	4P	4P	4P
100		*		*			
200		*		*		Δ	
250		*		*		Δ	
300				*			
400							Δ
550				10			Δ
750							
1000							

# หมายเหตุ)

- เครื่องหมาย ※ เป็นรุ่นที่มีชิดป้องกันการสั่น (EFNOU)
- 2. นอกจากรุ่นข้างต้นแล้ว ยังสามารถผลิตรุ่นคอนเดนเซอร์รันได้ ให้ทำการปรึกษาถ้าต้องการ

[ มอเคอร์ชนิคป้องกันการระเบิค ]

- 98		nus and an	The state of	PINIMIP	ามปลอดภ	เย (มาตร	รูเกาน	ขนิดป้องกันการระเบิดเพิ่มความปลอดภัย (มาตรฐาน JIS ใหน่) Exe II T3	IIT3 eG3	63	- 8				ชนิดป้องกับการระเบิดแบบทนความคัน (d2G4)	กันการร	ະເນີກແນ	บทนควา	มคัน (ป.	(P9)			
0	หุ้มปัตมใ	ขนิดพุ้มปิดมีใบพัดระบาย	าบิคหั	ชนิดหุ้มปัตมีใบพัดระบาย มีหน้าแปลน	u u	านิด พุ้นปิด	ชนิดใช้บอกอาคาร หุ้บปิดปีในพัดระบาย	200	กนิดใช้นอก ในพัดระบ <sup>า</sup>	ชนิดใช้นอกอาคาร หุ้มปิดมี ในพัดระบายติดหน้าแปลน	2000	ขนิดหุ้มปัสมในพัดระบาย	เป็นพัพระ		ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย มีหน้าแปลน	มปัตมีใบพัดระ มีพบ้าแปลน	BUTG	านิดใ ทุ้มนิดร์	ชนิดใช้นอกอาคาร หุ้มนิดมีในพัดระบาย	5-038 Has	ชนิดใช้นอกอาคาร หุ้มปิดมี ในทัดระบายติดหน้าแปลน	กอาคาร	หุ้มปิดมี านปลน
- Sec. 19	TFOX-K, KK	XX.		VIFOX-K, KK	¥	TFC	TFOXA-K, KK		VIFC	VTFOXA-K, KK	888	TFO)	TFOXX-K, KK		VIFC	VTFOXX-K, KK	3,11	TFO)	TFOXXA-K, KK	U	VTFC	VTFOXXA-K, KK	¥
ฐานายเพล เอ็าท์พุต(kW)	4	•	2	4	9	2	4	•	2	4	٥	2	4	0	2	4	۰	2	4	9	2	4	.0
0.10																							
0.2	1.00		٥	٥		۵	۵	a .	Ü.		-	5						3:					
0.4					0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.75					0	0		0	0	0	0	0		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5					0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2					0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7					0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113					0	0	0	0	0	0	0	0	75.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		٥	0	0	٥	0	0	٥	0	0	٥
18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	٥	0	٥	٥	0	٥	٥	0	٥	٥
22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	۵	٥	△
30 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
37 0	0	٥	0	0	٥	0	0	٥	0	0	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
45 \	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
55	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
75 4	٩	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
Φ 06	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
110	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	۵	٥	٥
132	4	4	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥

พระเหตุ ที่พื้นผิวขบิดถึงการจะเบิดตันคราบกลดงโดยาน 📗 🌡 สิบาตรฐาน มร โทป 6xe บร ส่วนอื่นฯ จะเป็น ๑๘๑ อย่างไรก็ตามสามารถสกบามติมปัชิได้ ถ้าต้อการให้เป็นขึ้นต่านมาตรฐาน มร โทป

[ มอเคอร์พร้อมเบรก ]

ประเภท		ติดเบรก HBA	ติดเบรก HBA/ติดเบรก HBF			ติดเบรก FA	ก FA			ติดเบรก NA	n NA	
ชนิดแบบ	ชนิดหุ้มปีด	ขนิดหุ้มปิดมีในพัดระบาย	ชนิดพุ้มปิดนี มีทน้า	ชนิดหุ้มปิดมีในพัดระบาย มีหน้าแปลน	ชนิดหุ้มปิดมีในพัดระบาย	ในพัคระบาย	ชนิดหุ้มปิดมี มีพน้า	ขนิดหุ้มปัตน์ใบพัดระบาย มีหน้าแปลน	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย	ใบพัคระบาย	ชนิดหุ้มปิดนี มีหน้า	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย มีหน้าแปลน
	E OT	TO-K TFO-K, KK	VTFO-K, KK	Ł, ĸĸ	TFO-K	X	¥	VIFO-K	TFO-K	X	VIE	VTFO-K
จำนวนใพล เอ็าท์พุต(xw)	A	9	4	٩	4	v	4	٥	4	9	4	9
1.0												
0.2	*											
0.4	0	0		0		0	٥	٥		٥	٥	٥
0.75	0			o		0	٥	٥		٥	٥	٥
1.5				o			٥			٥	٥	٥
2.2				o						٥	٥	٥
3.7			0	0							٥	
5.5			0	0								
7.5		*	0	<b>∀</b> *								
F	<b>∀</b>	<b>∀</b>	<b>∀</b> %	<b>∀</b>								
15	∀*	<b>∀</b> *	۵ **									
18.5	<b>∀</b>	<b>∀</b>										
22	∀*	<b>∀</b> *										
30	<b>∀</b>											

💥 : ติดนาก нвғ 💥 : ลิดนาก нв 🚺 ] : สินท้านลิตในการคาตครเน (ОТ : สินท้านลิตในการคาตครเน เคาตครเนการหลิตรุ่น 200 ห้าย) (ОТ : Л เสินท้าลังร์ в 1 ) : นอกเหนือาธนเขตการหลิต

[ มอเคอร์เกียร์ ]

	1/3		0			0										
		4	0	0	0	U	0	0	0					1500	245	
	1/5	4									4.	4	4	4.	4	
	01/1 (11/1)	4									4	٥.	4	4	4	4
	1/15	4									4	4	4	4	4	4
	1/20	4									٥.	4	4	4	4	4
	1/30	4									4	4	4	4	4	4
	1/40	4	0	0	0	0	0	0	0							
523	1/45	4						0	0	4	٥.	4	4	4	4	4
t Series)	1/50	A						0	0							
A, Plane	1/60	4						0	0	4	4	4	4	4		
าลาง (6,	1/75	4						0	0	4	٥.	4	4			
เดขนาดเ	1/100	4						0	٧.	٥.	4	4				
สำหรับใหลดขนาดกลาง (GA, Planet Series)	1/50	4	0	0	0	0	0	٥.	٥.	4	4					
æ'	1/200	4	0	0	0	0	0									
	1/240	4	4	4	4	٠,	4	4	٥.		0	(1)				
	1/310	4	4	4	٧.	4	4	4	4							
	1/400	4	4	4	4	4	4	4			11					
	1/550	4	4	4	4	4	4									
	0///1	4	4	4.	٥.	4										
		4	4	٥.	4	4										
	1/1400 1/1100	4	4	٥.	4											
8	51000	•ำนวนโพล xwo	0.4	0,75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	E	15	22	30	37	45	18
ประเภท	อัตราลดความเร็ว โดยประมาณ	จำนา เอ็าท์พุค(kW)						r	iener	រោគវិរា	T <sub>a</sub>				1	

[ ] : บอกเพนิชาชมเขตการนลิต โ. วิ. ลินด้านลิตในการดาดคะเน [O]. สินด้าส่วหรับมาตรฐาน 1-2w [△]. สินด้าสั่งขึ้น

เครื่องหมาย \* : Pkanet Series ในเคลที่อยู่ในช่อง ( ) คือในเผลที่ใช้กับ () ของช่องอัตราลคความเร็วใคยประมาณ

	1/3	4	0	0	0	0	0		10							
	1/5	4	0	0	0	0	0	4	4.	4	4.	4	4	4	4	
	01/1 (11/1)	4	0	0	0	0	0	4	٥.	4	4	4	4	4	4	<
	1/15	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	<
	1/20	4	0	0	0	0	0	0	0	4.	4	4	4	4	4	<
	1/30	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	1/40	4	0	0	0	0	0									
722	1/45	4	0	0	0	0	0	4	4	٩	4	4	4	4	4	4
t Series)	1/50	4									0					
A, Plane	1/60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
เลาง (6,	1/75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
ดขนาดก	1/100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
สำหรับใหลดขนาดกลาง (GA, Planet Series)	1/50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
E	1/200	4														
	1/240	4	4	4	4	4	4	4	4		Ü	() <u> </u>				
	1/310	4	4	4	4	4	4	4	4							
	1/400	4	4	4	4	4	4	4			01	i), i				
	1/550	4	4	4	4	4	4				×					
	0///1	4	4	4	4	4					0					
		4	4	4	4	4										
	1/1400 1/1100	4	4	4	4	. ==										
-	Story	จำนวนโพล kw)	0.4	0,75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	=	15	22	30	37	45	55
ประเภท	อัตราลตความเร็ว โดยประมาณ	จำน เอ็าท์พุด(kW)						r	igner	เมดนิ	J.					

[O] : สินด้าสำหรับมาตรฐาน +2w [ \( \text{\text{L}} \) : ลินด้าสั่งชื่อ [ ] : บอกเหนือขอบเขตการนลิต

เครื่องหนาย • : Picnet Series ในเลดที่อยู่ในท้อง ( ) คือไม่เลดที่ใช้กับ () ของช่องอัสราดผลวานเร็วโดยประมาณ

ประเภท	W									สาหรั	บใหลดข	สำหรับโหลตานาตกลาง (GA Series)	1 (GA S	eries)								
อัตราลดความเร็ว โดยประมาณ	วามเร็ว มาณ	1/1400	1/1400 1/1100	1/770	1/550	1/400	016/1	1/240	1/200	1/50 1/100	1/100	1/75	1/60	1/50	1/45	1/40	1/30	1/20	1/15	01/1 (11/Ω	1/5	1/3
จำนา เอ็าท์พุด(xW)	จำนวนโพล (kw)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	. <b>4</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	0.4	٥.	٥.	4	٥.	4	4	٥.	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0
	0,75	٥.	٥.	4.	٥.	4	4	4.	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	1.5	4	4	4	4	4	4	٥.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USILI	2.2		٥.	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nggm	3.7				٥.	٥.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5					4	4	4		(44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.5						4	4		( <b>∀+</b> ) ( <b>∀+</b> )	( <b>V</b> •)	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Ξ									( <b>v</b> )	(A) (A) (A)	(44)			(₹\$)		٥	٥	٥	٥	٥	
	15					). 25												×				

[ ] : สินห้าผลิตในการคาดคะเน [O] : สินห้าสำหรับมาตรฐาน 1-2W [A] : สินห้าสั่งชื่อ [ ] : นอกเหนือขอบเขตการผลิต

เครื่องหมาย • : Pignet Series

ในเดลที่อยู่ในช่อง ( ) คือในเดลที่ใช้กับ () ของช่องอัดราลดความเร็วโดยประมาณ

_	ประเภท					สำห	รับโหลดเท่ากับ	สำหรับโหลดเท่ากันตลอด (CA Sedes)	sries)				
		1/1150	016/1	1/700	1/580	1/460	1/340	1/280	1/200	1/160	1/120	1/100	1/80
	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0		
	0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
The state of the s	0.3kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
olina and and and and and and and and and a	0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ŷ	0.75kw					0	0	0	0	0	0	0	0
0 10	1.5kw								0	0	0	0	
	2.2kw											0	0
	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ชนิดแนวนอนพร้อมเบรก	0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(มีขาติดตั้ง)	0.75kw					0	0	0	0	0	0	0	
21.	1.5kw								0	0	0	0	0
	2.2kw											0	0
	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20°	0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.3kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funuana Funuana	0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(มหนาแบลน)	0.75kw					0	0	0	0	0	0	0	
	1.5kw								0	0	0	0	0
10	2.2kw											0	
	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ชนิดแนวดังพร้อมเบรก	0,4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(มีพน้าแปลน)	0.75kw					0	0	0	0	0	0	0	
20—21	1.5kw					8-0			0	0	0	0	0
	2.2kw											0	
สนิดแนวนอน	0.1kw	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
CHORMEN	0.000	C	C	C	C	С	E	С	E	С	E	(	C

	ประเภท				ลาหรบเ	สาทรบเหลดเทากนตลอด (CA Series)	CA Series)			
อัตราลดความเร็ว		1/60	1/50	1/40	1/30	1/25	1/20	1/15	01/1	1/5
	0.1kw									
	0.2kw									
1010010101010101010101010101010101010101	0,3kw									
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.4kw									
TAME TO P	0.75kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,5kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.1kw	0		0		0				0
The Control of the Co	0.2kw	0		0		0				0
ant malder	0.4kw	0		0		0				0
תווחמנא -	0.75kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(มากาคดศา)	1.5kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rwa twa	2.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สาน	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.2kw	0	0	o	0	0	0	0	0	0
A CONTRACTOR	0.3kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
annun.	ma 0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(มาลูนมากพน)	81L) 0.75kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STIGHTS OF	5. 0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon Com	0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machanita	0.75kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(משת משת)	1.5kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
นอนตนตนน์	Jan 0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.4kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NICE STATE	0.1kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.2kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 2112	(A)		•	•		-				

ไ. สินค้าผลิตในการคาดคระน [O]: สินค้าทำทำนาดรถาน 12W []: นอกเหนือขอนขดการผลิต

# 2 ส่วนสินค้า

1. มอเคอร์มาครฐาน 3 เฟส	18
2. มอเตอร์ชนิคใช้นอกอาการ	20
3. มอเคอร์ประสิทธิภาพสูง	25
4. มอเคอร์ชนิคป้องกันน้ำ	29
5. มอเคอร์ชนิคป้องกับฝุ่น	32
<ol> <li>มอเตอร์ชนิคป้องกันการกัคกร่อน</li> </ol>	33
7. มอเคอร์ชนิคเสียงรบกวนค่ำ	37
8. มอเคอร์สำหรับการใช้งานซ้ำไปมาและการใช้ทำงานเวลาสั้นๆ	41
9. มอเตอร์ทนความร้อน	44
10. มอเคอร์ชนิคป้องกันการระเบิค	46
11. มอเคอร์พร้อมเบรก	61
12. มอเคอร์แบบ Built in มอเคอร์เฮอร์เมคิก	79
13. มอเตอร์ความเร็วสูง	81
14 มอเคอร์ปั้นจั่นและอุปกรณ์ควบคุม	84
15 มอเคอร์ขับเคลื่อนค้วยอินเวอร์เตอร์	98
16. มอเคอร์เกียร์	104
17. มอเคอร์ใช้ในน้ำ	108
18 มอเตอร์สำหรับเรือ	113
19 มอเคอร์สำหรับไฟฟ้ากำลัง	116
20. มอเคอร์แยกคามการใช้งาน	117
20-1. มอเคอร์สำหรับปั้ม	117
20-2 มอเคอร์สำหรับปั้มไฮครอลิกส์	121
20-3 มอเคอร์สำหรับพัคลม โบรเวอร์	123
20-4 มอเคอร์สำหรับคอมเพรสเซอร์	128
20-5 มอเคอร์สำหรับ Machine Tools	130
21. มอเคอร์มาครฐาน 1 เฟส	134
22. มอเคอร์ PM	136

# 1. มอเตอร์มาตรฐาน 3 เฟส

#### 1-1 คำนำ

ถ้าพูดถึงมอเตอร์ จะต้องนึกถึงมอเตอร์ชนิดมาตรฐาน 3 เฟล ที่มีการนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง จนเรียกได้ว่าเป็น "มอเตอร์สำหรับใช้งานทั้วไป" โครงสร้างมอเตอร์ จะเป็นแบบกรงกระรอก นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ขนิดพิเศษเช่นมีการ พันลวดไว้ที่โรเตอร์ ซึ่งใช้เป็นมอเตอร์ปั้นจั่น โดยจะมีการใช้งานเฉพาะอย่างเท่านั้น



#### 1-2 The Motor Neo100

ในปี 1994 ได้มีการจัดจำหน่ายมอเตอร์ที่ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์เป็นตัวโครงเสื้อของมอเตอร์ชนิตใช้งานทั่วไปเป็นครั้งแรก ในประเทศซึ่งเราเรียกว่า "The Motor"

และในปี 2009 ได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้าไปในโมเดลรุ่นก่อนหน้า (The Motor) และมีการจัดจำหน่ายมอเตอร์ที่มี การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเราเรียกว่า "The Motor Neo100" เพื่อให้ได้ตาม มาตรฐานสากล สำหรับชีรี่ย์ "The Motor Neo100" ได้มีใช้มาตรฐาน IP55 กับมอเตอร์ใช้นอกอาคารเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มอุณหภูมิของมอเตอร์ ซึ่งมีระดับค่าเดียวกันกับรุ่นก่อน ได้มีการเปลี่ยนขนิดวัสดุใช้ทำ ฉนวนหุ้มเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และสามารถผลิตเกรดทนความร้อนใน Class F ออกมาได้ในที่สุดเพื่อเป็นการแยกประเภทออกจาก ซีรี่ย์ใหม่ "The Motor Neo100" จึงได้มีการเพิ่มตัว "F" เข้าไปที่หน้าหมายเลขรุ่น (ซีรี่ย์ประสิทธิภาพสูงให้เป็น "H")

ในปัจจุบัน "The Motor Neo100" คือมอเตอร์รู่นจากเบอร์เฟรม 71M (เทียบเท่ากับ 0.4 kW 4 โพล) จนถึงเบอร์เฟรม 160L (เทียบเท่ากับ 15 kW 4 โพล) ของชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย

สำหรับเบอร์เฟรม 160L ลงมา จะถือเป็น "The Motor Neo100" ที่มีการเปลี่ยนโมเดล โดยจะแยกตามเอ้าท์พูตการใช้งาน ดังแสดงในตาราง 1.1

4P 6P 2P The Motor Neo100 0.4 - 18.5kW 0.4 - 15kW 0.4 - 11kW The Motor 22 - 55kW 18.5 - 55kW 15 - 45kW

ศาราง 1.1 ขอบเขคการผลิต

พมายเหตุ 1) 0.4 - 0.75kW ของ 2, 4P และ 0.4kW ของ 6P จะเป็นโครงเหล็กกล้า

# 1-3 ข้อกวรระวังเมื่อใช้อินเวอร์เคอร์รุ่น 400V

เมื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์รุ่น 400V อาจเกิดมีแรงดันกระชากขนาดสูงจากสภาพการติดตั้งเดินสาย เป็นต้น การทนต่อแรงดันไฟกระชากของมอเตอร์นี้ จะมีแรงดันไฟฟ้าลูงสุด 1250 V (เวลาไต่ขึ้นมากกว่า 0.1s) ถ้าหากกลัวว่าค่าจะสูงมาก กว่านี้ ให้ทำการติดตั้งฟิลเตอร์หรือรีแอคเตอร์ระหว่างอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์

# 1-4 คุณสมบัติมาตรฐาน

เอ๊าท์พุต		0.1 - 300kW (91	นถึง 6P: 250kW)			
จำนวนโพล		2, 4, 6 โพล				
มาตรฐานที่ใช	Ď		4, JEC-2137-2000, JE	M 1400, 14	01 เป็นต้น (เทียบเท่ามาตรฐาน แ	EC)
อัตรา		รา (ต่อเนื่อง)				10.00
แรงดับไฟฟ้า	9	รุ่น 200V, 400V	(380V/400V/415V/50	OHz, 400V/4	40V/60Hz) สำหรับรายละเขียดใ	ห้ดูในคู่มือการขาย
		୧୧	ลาสทนต่อความร้อน		เบอร์เฟรม	
คลาสทุนต่อค	าวามร้อน		E		ตำกว่า 112M	
			В		1325 - 180M	
			F		มากกว่า 180L	
			โครงเสื้อภายนอก		รุ่น (หมายเหตุ 3)	การป้องกัน
			ขนิดหุ้มปิดมีใบพัดร	ะบาย	TFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55 (พมายเทตุ 4)
		ชนิดหุ้มปิด	ขนิดทั้มปิดมีในพัคร แนวตั้ง (หมายเหตุ		VTFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55 (หมายเหตุ 4)
โครงเสื้อภายนอก รุ่น วิธีการป้องกัน		5382F	ขนิดทุ้มปัตมีในพัคร หน้าแปลนแนวนอน	ะบาย	YTFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55 (หมายเหตุ 4)
		9000008av			ขนิดป้องกัน EFOUP-KK	IP22
		ชนิดเปิด	ชนิดแนวตั้ง (หมาย	(10g 1)	ขนิดป้องกัน VEFOUP-KK	IP22
		(หมายเหตุ 2)		870	ขนิด VEFOU-KK แบบเปิด	IP02
			หน้าแปลนแบวนอน กตรฐานชนิดแนวตั้งเร็		ชนิด YEFOU-KK แบบเปิด	IP02
	ดตั้งกล่อง	(หมายเหตุ 4) เป เบอร์เพรม 180A	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางซ้ายมอ	าм ที่ไม่คิดเ	ทั้นไป 3.7kW ลงมา และ KK(Neo100 : กั้งกล่องชั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า สด	
ทิศทางการติเ ขั้วต่อลาย วิธีต่อสวย	ดตั้งกล่อง	(หมายเหตุ 4) เ เบอร์เพรม 180 เบอร์เพรมมากก	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางซ้ายมอ ว่า 180L : ข้างบน	าM ที่ไม่ดิดเ งจากด้านโหร	3.7kw ลงมา และ kk(Neo100 : จั้งกล่องชั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า ลด	หรือ IP42
	คตั้งกล่อง	(หมายเหตุ 4) เบ เบอร์เฟรม 180N เบอร์เฟรมมากก เบอร์เฟรม 71M	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางซ้ายมอ ว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้	1M ที่ไม่คิดเ งจากด้านใหญ่ นไป จะเป็น	3.7kW ลงมา และ KK(Neo100 : ขั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า	หรือ IP42
ขั้วต่อลาย	คตั้งกล่อง	(หมายเหตุ 4) เ เบอร์เพรม 180 เบอร์เพรมมากก	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางซ้ายมอ ว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้	<ol> <li>ที่ไม่ดิดเ อจากด้านโทย นไป จะเป็น</li> <li>3 เล้น</li> </ol>	3.7kw ลงมา และ kk(Neo100 : จั้งกล่องชั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า ลด	หรือ IP42
ขั้วต่อลาย วิธีต่อสาย		(หมายเหตุ 4) ถ เบอร์เพรม 180x เบอร์เพรมมากก เบอร์เพรม 71M 3.7kW คงมา 5.5kW ขึ้นไบ ชนิดทุ้มปิด 2 4 โพล 18.5 6 โพล 15k	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางข้ายมอกว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้ โพล 22kW ขึ้นไป 5kW ขึ้นไป โพล 30kW ขึ้นไป W ขึ้นไป	าM ที่ไม่ติดเ จจากด้านโหเ นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ส	3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : ทั้งกล่องชั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า ลด แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์อีต), อื่นๆ	หรือ IP42
ขั้วค่อลาย วิธีต่อสาย		(หมายเหตุ 4) ถ เบอร์เฟรมมากก เบอร์เฟรมมากก เบอร์เฟรม 71M 3.7kW ถงมา 5.5kW ขึ้นไบ ชนิดหุ้มปิด 2 4 โพล 18.5 ชนิดหุ้มปิด 2 4 โพล 25k	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางช้ายมอก ว่า 180L : ข้างบน - 160t ของ 0.4kW ขึ้ โพล 22kW ขึ้นไป SkW ขึ้นไป พ ขึ้นไป พ ขึ้นไป พ ขึ้นไป พ ขึ้นไป พ ขึ้นไป	าM ที่ไม่ติดเ งจากด้านโหง นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ถ	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : ทั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า สต</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ฮึต), อื่นๆ</li> <li>หามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> </ol>	หรือ IP42
ขั้วต่อลาย วิธีต่อสาย จำนวนลายไท		(หมายเหตุ 4) ถ เบอร์เพรมมากก เบอร์เพรมมากก เบอร์เพรม 71M 3.7kW คงมก 5.5kW ขึ้นไบ ชนิดทุ้มปิด 2 4 โพล 18.6 6 โพล 15k ชนิดทุ้มปิด 2 4 โพล 22k 6 โพล 15k	บอร์เฟรม 63M และ 7 4 ลงมา : ทางซ้ายมอ ว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้ - โพล 22kW ขึ้นไป skw ขึ้นไป พ ขึ้นไป เพล 30kW ขึ้นไป พ ขึ้นไป	าM ที่ไม่ติดเ งจากด้านโหง นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ถ	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : ทั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า สต</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ฮึต), อื่นๆ</li> <li>หามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก
ขัวต่อลาย วิธีต่อสาย จำนวนลายไท		(หมายเหตุ 4) เก  เบอร์เพรม 180x  เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ขนิดหุ้นปิด 2  4 โพล 18.6  6 โพล 15k  ชนิดหุ้นปิด 2  4 โพล 22k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเช	บอร์เฟรม 63M และ 7 M ลงมา : ทางช้ายมอกว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้น โพล 22kW ขึ้นไป SkW ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป	าM ที่ไม่ติดเ งจากด้านโหง นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ถ	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : ทั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า สต</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ฮึต), อื่นๆ</li> <li>หามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก ม) (สามารถสตาร์ทแบบ ∀-∆ ได้)
ขั้วต่อลาย วิธีต่อสาย จำนวนลายไท วิธีเชื่อมต่อ	wł	(หมายเหตุ 4) เก  เบอร์เพ่รมมากก  เบอร์เพ่รมมากก  เบอร์เพ่รมมากก  3.7kW คงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดทุ้มปิด 2  4 โพล 18.5  ชนิดทุ้มปิด 2  4 โพล 22k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเซล  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5xW ลง	บอร์เฟรม 63M และ 7 M ลงมา : ทางข้ายมอกว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้  โพล 22kW ขึ้นไป SkW ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป W ขึ้นไป I พล 30kW ขึ้นไป W ขึ้นไป I พล 30kW ขึ้นไป	<ul> <li>1M ที่ไม่ติดเ</li> <li>งจากด้านใหร</li> <li>นไป จะเป็น</li> <li>ธ เล้น (ส</li> <li>12 เล้น (ส</li> <li>ธ เล้น (ส</li> </ul>	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : กั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 าลต</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่นๆ</li> <li>หามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>รือ 12 เล้น (6X แต่ละเฟส 2 เส้น สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวอสายพาร</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก ม) (สามารถสตาร์ทแบบ ∀-∆ ได้)
ขั้วต่อลาย วิธีต่อสาย จำนวนลายไท วิธีเชื่อมต่อ	wł	(หมายเหตุ 4) เก  เบอร์เพ่รมมากก  เบอร์เพ่รมมากก  เบอร์เพ่รมมากก  3.7kW คงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดทุ้มปิด 2  4 โพล 18.5  ชนิดทุ้มปิด 2  4 โพล 22k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเซล  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5xW ลง	บอร์เฟรม 63M และ 7 M ลงมา : ทางช้ายมอก กำ 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้ เพล 22kW ขึ้นไป skw ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป d	<ul> <li>1M ที่ไม่ติดเ</li> <li>งจากด้านใหร</li> <li>นไป จะเป็น</li> <li>ธ เล้น (ส</li> <li>12 เล้น (ส</li> <li>ธ เล้น (ส</li> </ul>	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ KK(Neo100 : กั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 าลต</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่นๆ</li> <li>หามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>รือ 12 เล้น (6X แต่ละเฟส 2 เส้น สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวอสายพาร</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก ม) (สามารถสตาร์ทแบบ ∀-∆ ได้)
ขั้วต่อลาย วิธีต่อสาย จำนวนสายไก วิธีเชื่อมต่อ ทิศทางการห:	ฟ <sub></sub>	(หมายเหตุ 4) เก  เบอร์เพรม 180x  เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ขนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 18.6  6 โพล 15k  ชนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 22k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเช	บอร์เฟรม 63M และ 7 M ลงมา : ทางช้ายมอก กำ 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้ เพล 22kW ขึ้นไป skw ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป d	าM ที่ไม่ติดเ งจากด้านโหร นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ส 12 เล้น ( 6 เล้น ห	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ kk(Neo100 : กั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า ลด</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูวัยิต), อื่นๆ</li> <li>หมารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>รือ 12 เล้น (6X แต่ละเฟส 2 เส้น สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวผลายพากนหมุน)</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก ม) (สามารถสตาร์ทแบบ ∀-∆ ได้)
ขั้วต่อลาย	ี อ์ยมบัฐ ที่ก	(หมายเหตุ 4) เป  เบอร์เพรม 180x  เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ขนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 18.6  6 โพล 15k  ชนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 22k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รัเกลเกร (มันเช	บอร์เฟรม 63M และ 7 M ลงมา : ทางข้ายมอกว่า 180L : ข้างบน - 160L ของ 0.4kW ขึ้ โพล 22kW ขึ้นไป SkW ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป w ขึ้นไป i พล 30kW ขึ้นไป i พล 8.9Y5.1/0.3) ไป iมา และ 4.6โพล	าM ที่ไม่ติดเ งจากด้านโหร นไป จะเป็น 3 เล้น 6 เล้น (ส 12 เล้น ( 6 เล้น ห	<ol> <li>3.7kw ลงมา และ kk(Neo100 : กั้งกล่องขั้วต่อสาย จะเป็น IP22 า ลด</li> <li>แบบแท่นขั้วต่อ (สกรูวัยิต), อื่นๆ</li> <li>หมารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)</li> <li>รือ 12 เล้น (6X แต่ละเฟส 2 เส้น สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวผลายพากนหมุน)</li> </ol>	หรือ IP42 จะเป็นแบบแร็ก ม) (สามารถสตาร์ทแบบ ∀-∆ ได้)

การผสมผลานระหว่างเอ๊าท์พุศ/จำนวนโพล/แรงดันไฟ ฯลฯ ตามขอบเขตมาตรฐานนั้น ให้คู่ในคารางรายการประเภทการผลิตโมเดลมาตรฐานหน้า P7
 นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถผลิตโมเดลที่ไม่อยู่ในดารางรายการได้เช่นเดียวกัน ให้ทำการปรึกษากับทางปริษัท

#### 2 มอเตอร์ชนิดใช้บอกอาคาร

#### 2.1 คำนำ

ถ้าใช้มอเตอร์รุ่นธรรมดาที่นอกอาคารนานๆ จะทำให้ความด้านทานฉนวนลดลง อันเนื่องจากลมและฝนที่ตกกระทบ และอาจมีน้ำรั่วชืมไปที่ตลับลูกปืน ส่งผลทำให้อายุ การใช้งานของมอเดอร์สั้นลง ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้มอเดอร์ชนิดใช้งานภายนอก (IP55)

อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ชนิดใช้งานภายนอก Neo100 จะใช้มาตรฐานป้องกัน IP55 เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน



สำหรับรายละเอียดเครื่องหมาย IP ให้ดูใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 3 ชนิดของมอเตอร์กับเครื่องหมายรุ่น" (หน้า 163)

# 2-2 กุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์ชนิคใช้นอกอาการ


สัดด์จาระบี

(c) แบบเปลี่ยนจาระบี (คิคคัคต์)

# (1) จุดเสริมความทนทานของมอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคาร

ขนาดทั่วไปของมอเตอร์ใช้นอกอาคารขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบายจะเท่ากับมอเตอร์ชนิดใช้งานทั่วไป แต่จะมีการเสริม ความทนทานในจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้าไปข้างใน

(1) ที่ส่วนทะลุผ่านแกนจะมีการติดตั้งฝาครอบป้องกันน้ำ ปลอกป้องกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำชืมเข้าตลับลูกปืน อย่างไรก็ตาม ส่วนตลับลูกปืนด้านโหลดของชนิดติดตั้งด้วยหน้าแปลน ที่ด้านหน้าแปลนจะเป็นมาตรฐานป้องกันน้ำ จึงไม่เป็นโครงสร้าง ป้องกันน้ำ กรณีที่ติดที่เกียร์บ็อกซ์ จำเป็นต้องใช้ซีลน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเกียร์บ็อกซ์ด้วย



รูปที่ 2.1 โครงสร้างส่วนแบริ่งของมอเตอร์ใช้นอกอาคาร

(d) Neo100(IP55)

รูรอบายน้ำ (คำแหน่งเยียงสง 45")

- (2) กล่องขั้วต่อสายจะใช้ชนิดใครงสร้างป้องกันน้ำ ปากสายขั้วต่อจะใช้ใครงสร้างที่เป็น Conduit หรือConduit Packing กับสายขั้วต่อท่อโลหะ
- (3) ส่วนวงจรไฟฟ้าจะใช้ฉนวนทุ้มป้องกันประเภท 2 ป้องกันการระเบิด เพื่อให้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ การเปลี่ยนความขึ้นสัมพัทธ์เมื่อมอเตอร์ทำงานและหยุดทำงาน
  - (4) ส่วนที่เพื่อมต่อเข้ากันจะใช้ออยชีลคอมพาวด์ที่ไม่แห้งทาครอบเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้า

# (2) วิธีการติดตั้งกับรุ่น

สำหรับทิศทางการติดตั้งมอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคารนั้นโดยมาตรฐานแล้ว การติดตั้งที่พื้นจะใช้ขาตั้งชนิดหน้าแปลนตั้ง ให้อยู่ในทิศแกนชี้ลง สำหรับวิธีการและทิศทางการติดตั้งจะมีการแยกประเภทดังในตารางที่ 2.1 ดังนั้นให้ระบุตามที่อยู่ใน 'ส่วน รายละเอียดคุณสมบัติ 3. ชนิดของมอเตอร์กับเครื่องหมายรุ่น"

นอกจากนี้ถ้าทำการติดตั้งใดยขาตั้งในทิศแกนขี้ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าไปยังส่วนแกนด้านบน และเอ็นด์แบร็กเก็ต ให้ทำการติดตั้งฝาครอบ Rain-Proof และเนื่องจากเป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษให้ระบุตามที่อยู่ใน **"ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 4. ชนิด** ของมอเตอร์กับเครื่องหมายรุ่น"

(สำหรับการใช้งานกับคูลิ่งทาวเวอร์นั้นต้องมีการออกแบบส่วนแกนด้านบนเป็นพิเศษ ดังนั้นให้ติดตั้งในทิศแกนชี้ลง)

ตาราง 2.1 ประเภทรูปแบบการติดตั้งด้วยขาติดตั้งกับหน้าแปลน ใช้และไม่ใช้ ∨ กับ Y

ประเภท	ตัวอย่างชนิด (ชนิดใช้นอกอาคาร)	อธิบาย	ภาพตัวอย่าง (ชนิดนอกอาคาร)
	VTFOA	ติดตั้งในแกนแนวตั้ง มีหน้าแปลน	→ ติดหมวกครอบ
	VTFOA มีขาติดตั้ง, ไม่มีหน้าแปลน	ติดตั้งในแถนแนวตั้ง มีขาติดตั้ง ไม่มีหน้าแปลน	<ul><li>ผู้ผลงาตั้ง</li><li>ผู้ผลงาตั้ง</li><li>ผู้ผลงาตั้ง</li><li>ผู้ผลงาตั้ง</li><li>ผู้ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><li>ผลงาตั้ง</li><l< td=""></l<></ul>
ฅิด V	VTFOA มีชาติดตั้ง, มีหน้าแปลน	ติดตั้งในแกนแนวตั้ง มีขาติดตั้ง และหน้าแปลน	
ไม่ติด Y	TFOA มีหน้าแปลน	ติดตั้งด้วยขายืดในแกนแนวนอน เครื่องจักรที่ใช้งานด้วย จะต่อเข้า แบบโอเวอร์แฮ้งค์กับมอเตอร์	เครื่องจักรอีกฝ่าย
ติด Y	YTFOA มีขาติดตั้ง, มีหน้าแปลน	ติดตั้งด้วยขายืดในแกนแนวนอน เครื่องจักรที่ใช้งานด้วย จะต่อเข้า แบบโอเวอร์แฮ้งค์กับมอเตอร์ พร้อมมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การสั่นเช่นขาตั้งเป็นต้น	เครื่องจักรอีกฝ่า

หมายเหตุ) กรณี ∨ ในทิศแกนขึ้ขึ้น จำเป็นต้องระบุ **"ทิศทางแกน**"

# 2-3 คุณสมบัติมาตรฐาน

เอ๊าท์พุต		D.1 - 300kW (จนถึง 6P; 250kW)				
จำนวนโพล		2, 4, 6 โพล				
มาตรฐานที่ใ	ř	JIS C 4210, 403	34, JEC-2137-2000, JI	EM 1400, 1	401 เป็นต้น	
อัตรา		\$1 (ต่อเนื้อง)				
แรงดันไฟฟ้า	١	√u 200V, 400V	(380V/400V/415V/5	ioHz, 400V)	/440V/60Hz) สำหรับรายละเอีย	เดให้ดูในคลาล็อก
		PIE	กลทนต่อความร้อน		เบอร์เฟรม	
คลาสทนต่อ	ดาวบรักบ	1000	F (E ไรซ์)		ต่ำกว่า 112M	
PIG IGNIAME	N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		F (B ไรซ์)		132S - 180M	
			F		มากกว่า 180L	
			โครงเสื้อภายนอก	1.00	รุ่น (หมายเหตุ 2)	การป้องกัน (หมายเทตุ 3)
			ชนิดหัมปิดมีใบพัดร	ระบาย	TFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55
โครงเลื้อภายนอก		ชนิดหุ้มปิด	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดร แนวตั้ง (หมายเหตุ		VTFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55
รุ่น วิธีการป้องกั	lu		ขนิดหุ้มปิดมีใบพัดร หน้าแปลนแนวนอน		YTFOA-K, KK, FK, FKK	IP44, IP55
ทิศทางการติ	กิดตั้งกล่อง	(หมายเหตุ 2) กรณีรุ่น K (Nec 100 Series, FK) คือ 3.7kW ลงมา และ KK(Nec 100 Series, FKK) คือ 5.5kW ขึ้นไป (หมายเหตุ 3) วิธีการป้องกัน กรณี Nec 100 Series จะเป็น IP55 และอื่นๆ จะเป็น IP44 เบอร์เฟรม 180M ลงมา : ทางช้ายมองจากด้านโหลด				
ขั้วต่อสาย		เบอร์เฟรมมากก	กว่า 180 - ข้างบบ			
	9	เบอร์เฟรมมากกว่า 180L : ข้างบน				
วิธีต่อสาย				ในไป จะเป็	นแบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่	นๆ จะเป็นแบบแร็ก
วิธีต่อสาย			- 160L ของ 0.4kW จึ	ห็นไป จะเป็ 3 เล้น	นแบบแท่นชั่วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่	นๆ จะเป็นแบบแร็ก
วิธีต่อสาย		เบอร์เฟรม 71M	- 160L ของ 0.4kW จึ	3 เส้น	นแบบแท่นชั้วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่ สามารถสดาร์ทแบบ Y-∆ ได้)	นๆ จะเป็นแบบแจ็ก
วิธีต่อสาย จำนวนสายไ	iwi	เบอร์เฟรม 71M 3.7kW ลงม 5.5kW ขึ้นไป ชนิดหุ้มปิด 2	- 160L ของ 0.4kW จื้   	3 เล้น ()	20 18 10	
	iwi	เบอร์เพรม 71M 3.7kW ลงมา 5.5kW ขึ้นไร ชนิดหุ้มปิด 2 4 โพล 18.	- 160L ของ 0.4kW จี้       โพล 22kW ขึ้นไป   5kW ขึ้นไป   W ขึ้นไป	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น	สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้)	
จำนวนสายไ	lwi	เบอร์เฟรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดหุ้มปิด 3  4 โพล 18.  6 โพล 15k	- 160L ของ 0.4kW จึ้   	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น	สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้)	
จำนวนสายไ สีทา	lwl	เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 15k  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  ชีเกลเกร (มันเช	- 160L ของ 0.4kW จี้   	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น	สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ ได้)	ลับ) (สามารถลตาร์ทแบบ Y-∆ได้)
จำนวนลายไ สีทา วิธีเชื่อมต่อ		เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไร  ชนิดหุ้มปิด 3  4 โพล 18.  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไ  รีเกลเกร (มันเช  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5kW ล	- 160L ของ 0.4kW จี้ ! ! โพล 22kW ขึ้นไป 5kW ขึ้นไป เพ ขึ้นไป ป ล 8.9Y5.1/0.3)	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น 6 เส้น ท	สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) เรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2 แ สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวยสายพ	ลับ) (สามารถลตาร์ทแบบ Y-∆ได้)
จำนวนลายไ สีทา วิธีเชื่อมต่อ		เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไร  ชนิดหุ้มปิด 3  4 โพล 18.  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไ  รีเกลเกร (มันเช  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5kW ล	- 160L ของ 0.4kW จึ้ 	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น 6 เส้น ท	สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) เรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2 แ สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวยสายพ	ลับ) (สามารถลตาร์ทแบบ Y-∆ได้)
จำนวนสายไ สีทา วิธีเชื่อมต่อ ทิศทางการห	ามุน	เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไร  ชนิดหุ้มปิด 2  4 โพล 18.  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไ  รีเกลเกร (มันเช  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5kW ล	- 160L ของ 0.4kW จึ้ 	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น 6 เส้น ท	สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) เรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2 แ สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวยสายพ	ลัน) (สามารถสตาร์ทแบบ Y- <b>∆</b> ได้)
จำนวนสายไ สีทา วิธีเชื่อมต่อ ทิศทางการห สภาวะ	<b>ามุน</b> อุณหภูมิ ความขึ้น	เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดหุ้มปิด 3  4 โพล 18.  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเช  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5kW ล ทิศทวนเข็มนาที  - 30 - 40°C	- 160L ของ 0.4kW จึ้ 	3 (สัน 6 เส้น (1 12 เส้น 6 เส้น ท	สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) เรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2 แ สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวยสายพ	ลับ) (สามารถลตาร์ทแบบ Y-∆ได้)
	ามุน อุณหภูมิ ความขึ้น สัมพัทธ์	เบอร์เพรม 71M  3.7kW ลงมา  5.5kW ขึ้นไป  ชนิดทุ้มปิด 2  4 โพล 18.  6 โพล 15k  150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเช  2โพล 11kW ขึ้น  2โพล 7.5kW ล ทิศทวนเข็มนาที  - 30 - 40°C  ต่ำถว่า 90%ผม	- 160L ของ 0.4kW จี้ ! ! โพล 22kW ขึ้นไป skw ขึ้นไป เฟ ขึ้นไป เป ล 8.9Y5.1/0.3) เปป ขบา และ 4.6โพล ใกาเมื่อมองจากด้านโท	3 เส้น ( 6 เส้น () 12 เส้น 6 เส้น 7	สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้) เรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2 แ สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อตัวยสายพ	ลัน) (สามารถสตาร์ทแบบ Y- <b>∆</b> ได้) านเข้าด้วยกัน

การผสมผลานระหว่างเอ็าท์พุด/จำนวนโพล/แรงดันไฟ ฯลฯ ตามขอบเขตมาตรฐานนั้น ให้ดูในตารางรายการประเภทการผลิตโมเดลมาตรฐานหน้า P7 นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถผลิตโมเดลที่ไม่อยู่ในตารางรายการได้เช่นเดียวกัน ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

# 2-4 กล่องขั้วค่อสายชนิคใช้นอกอาคาร

กล่องขั้วต่อสายของขนิดใช้นอกอาคารกับชนิดป้องกันน้ำจะเหมือนกัน การลากสายต่อเข้าจากภายนอกโดยมาตรฐาน แล้วจะใช้การต่อด้วยสกรูยึดท่อร้อยสาย อย่างไรก็ตามให้ทำการป้องกันไม่ให้น้ำค้าง หรือน้ำฝนไหลจากด้านในท่อร้อยสาย เข้าไปข้างในกล่องขั้วต่อสาย สำหรับโครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย ให้ดูอ้างอึงใน 'ส่วนอธิบายคุณสมบัติ 21.โครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย (3) (4) กล่องขั้วต่อสายแบบใช้งานนอกอากาค" นอกจากนี้ยังมีแบบ Conduit Packing กับแบบ Bellmounth Packing ด้วย ถ้าจำเป็นต้องใช้รูปแบบนี้ ให้ดูอ้างอิงใน "ส่วนอธิบายคุณสมบัติ 22.วิธีการต่อสายจากภายอก และขนาด มิติ KD" (หน้า 243) ประกอบ

# 3. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (Super Power Series)

#### 3-1 คำนำ

เนื่องจากมีการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นอุณหภูมิโลก ที่ร้อนขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดพลังงาน (กิน ไฟน้อย) นั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในโรงงานผลิตและสำนักงานทั่วไปจึงได้มีการทบทวน มาตรการการใช้งานมอเตอร์ที่เข้มงวดมากขึ้น และเดือนกรกฎาคม ปี 2000 ได้มีการ กำหนด JIS(JIS C 4212) สำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขึ้นมา เพื่อให้ตรงตาม มาตรฐานนี้ ทางฮิตาชิจึงได้สร้าง Series ขึ้นมาใหม่คือ Super Power Series เพื่อเป็น "มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงฮิตาชิ"



มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีวิธีการติดตั้งเหมือนกับมอเตอร์มาตรฐาน อัตราการสูญเสียตอนทำงานลดลงเหลือเป็น 20-30% ยิ่งเวลาการทำงานนานมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งประหยัดพลังงานมากเท่านั้น


นอกจากนี้ การออกแบบที่ทำให้ใบพัดระบายความร้อนเล็กลง และสนามแม่เหล็กที่ไม่เข้มมากเกินไป ทำให้เสียงรบกวนจาก ลมพัด หรือเสียงจากสนามแม่เหล็กลดลง สามารถใช้เป็นมอเตอร์เสียงรบกวนต่ำได้

\*นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพ EPAct ของอเมริกา (ข้อกำหนดการแก้ไขปัญหาพลังงานของอเมริกา) ด้วยเช่นกัน

สำหรับรายละเอียดและทิศทางการผลิตมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงล่าสุด สามารถศึกษาได้จาก "11-10 ทิศทางการเปลี่ยนแปลง ทั้งในและนอกประเทศเกี่ยวกับ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง" (หน้า 200)


## 3-2 การลดการสูญเสียและคุณลักษณะโหลด

การสูญเสียของมอเตอร์ จะแบ่งประเภทออกได้เป็น การสูญเสียที่ขดลวดทางปฐมภูมิ (Primary Copper Loss) การสูญเสีย ที่ขดลวดทางทุติยภูมิ (Secondary Copper Loss) การสูญเสียที่แกนเหล็ก (Core Loss) การสูญเสียที่เครื่องจักร (Mochine Loss) และการสูญเสียจากสเตรย์โหลด (Stray Load Loss) สัดส่วนการสูญเสียจะแปรผันไปตามขนาดของเอ็าท์พุด หรือจำนวนโพลเป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราได้มีมาตรการเกี่ยวกับการลดการสูญเสียดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถลดการสูญเสียได้ 20 - 30%



คุณลักษณะของมอเตอร์ จะเปลี่ยนไปตามขนาดของโหลด บอเตอร์มาตรฐานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ช่วงอัตราโหลด 75 - 100% ที่อัตราโหลดด่ำกว่า 50% การสูญเสียคงที่ (การสูญเสีย ที่แกนเหล็ก การสูญเสียที่เครื่องจักร) จะทำให้ประสิทธิภาพของ มอเตอร์ลดลงเป็นอย่างมาก

สำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะมีการลดส่วนการสูญเสีย คงที่ลง ทำให้การลดประสิทธิภาพการทำงานตอนใหลดต่ำน้อยลง และคุณลักษณะประสิทธิภาพจะอยู่ในแนวราบ ค่าความต่าง ประสิทธิภาพระหว่างมอเตอร์มาตรฐานตอนโหลดด้ำ จะมากกว่า ตอนโหลดเต็ม (Full Load)



# 3-3 คุณสมบัติมาตรฐาน

เอ๊าท์พุต		0.2 - 160kW					
จำนวนโพล		2, 4, 6 โพล					
มาตรฐานที่ใ	ř	JIS C 4212					
อัตรา		.81 (ต่อเนื่อง)					
แรงคับไฟฟ้า	ì	รุ่น 200V (200V/50Hz, 200V/60Hz, 2 รุ่น 400V (400V/50Hz, 400V/60Hz, 4					
		คลาสทนต่อความร้อน	เบอร์เฟรม	7			
คลาสทนต่อ	ສາດນອ້ວນ	E	ต่ำกว่า 112M	1			
MO IONGME	LI 1 IN 1 BIN	В	132S - 180M	]			
		F	มากกว่า 180L	]			
โครงเสื้อภาย	บนอก	โครงเสื้อภายนอก	รุ่น (หมายเหตุ 1)	การป้องกัน			
รุ่น		ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบา	t TFOA-K, KK, FK, FKK	IP44			
วิธีการป้องกั	ัน	1	ie, HK)  ซุ่น 5.5kW หรือสูงกว่า (Neo 10	00 Serie, HKK)			
ขั้วต่อสาย วิธีต่อสาย จำนวนสายไ	l <b>y</b> l		มองจากด้านใหลด  * ชั้นไป จะเป็นแบบแท่นขั้วต่อ (สกรูว์ยึด), อื่นๆ จะเป็นแบบแร็ก  3 เล้น  6 เล้น (สามารถสดาร์ทแบบ Y-△ ได้)  12 เล้น (สามารถสตาร์ทแบบ Y-△ ได้)				
		150kW ขึ้นไป	6 เส้น หรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2	เล้น) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ได้)			
สีทา	9.	150kW ขึ้นไป	6 เส้น หรือ 12 เส้น (6X แต่ละเฟส 2	เล้น) (สามารถสตาร์ทแบบ Y-∆ได้)			
980000		92/2019 00050000000	6 เต้น หรือ 12 เต้น (6X แต่ละเฟส 2 สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย				
980000	ามุน	150kW ขึ้นไป จีเกลเกร (มันเซล 8.9Y5.1/0.3) 2 โพล 11kW ขึ้นไป	สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย				
วิธีเชื่อมต่อ	<b>ามุน</b> อุณหภูมิ	150kW ขึ้นไป รีเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3) 2 โพล 11kW ขึ้นไป 2 โพล 7.5kW ลงมา และ 4,6โพล	สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย				
วิธีเชื่อมต่อ	1	150kW ขึ้นไป รีเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3) 2 โพล 11kW ขึ้นไป 2 โพล 7.5kW ลงมา และ 4, 6โพล ทีศทวนเข็มนาฟิกาเมื่อมองจากด้านโท	สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย				
วิธีเชื่อมต่อ ทิศทางการท ลภาวะ	อุณหภูมิ ความชิ้น	150kW ขึ้นไป  จึเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3)  2 โพล 11kW ขึ้นไป  2 โพล 7.5kW ลงมา และ 4, 6โพล ทิศทวนเร็มนาฟิกาเมื่อมองจากด้านโท  - 30 - 40°C	สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย				
	อุณหภูมิ ความชื้น ลัมพัทธ์	150kW ขึ้นไป  รีเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3)  2 โพล 11kW ขึ้นไป  2 โพล 7.5kW ลงมา และ 4, 6โพล ที่ศทวนเข็มนาฟิกาเมื่อมองจากด้านโท  - 30 - 40°C  ตั๋ากว่า 90%RH  ความสูงมาตรฐาน 1,000m ลงมา	สำหรับการต่อตรง ต่อตรง/ต่อด้วยสาย	พานเข้าด้วยกัน			

การผสมผสานระหว่างเอ้าท์พุด/จำนวนโพล/แรงดันไฟ ฯลฯ ตามขอบเขตมาตรฐานนั้น ให้ดูในตารางรายการประเภทการผลิตโมเดลมาตรฐานหน้า P7 นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถผลิตโมเดลที่ไม่อยู่ในตารางรายการได้เช่นเดียวกัน ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

#### 3-4 ผลการประหยัดพลังงาน

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณพลังงานที่ประหยัดได้จากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยใช้สูตรคำนวณค่าไฟทั้งปี เป็นดังนี้

ตามสูตรการคำนวณข้างต้น มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะเป็นสัดส่วนกับเวลาการทำงาน ดังนั้น จึงเหมาะกับการใช้งาน ที่ก็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณ

เอ๊าท์พุค/รำนวนโพล : 15kW, 4 ขั้ว

แรงคันไฟฟ้า/ความถี่ : 200V, 50Hz

ประสิทธิภาพมอเคอร์ประสิทธิภาพสูง : 90.6%

ประสิทธิภาพมอเคอร์มาครฐาน : 88.4%

เวลาทำงานทั้งปี : 4,800 ชม. (16 ชม./วัน)
คำไฟฟ้าเฉลี่ย : 3 บาท/kWh

# 3-5 ข้อควรระวังในการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงได้มีการควบคุมเพื่อให้เกิดความสูญเสียของพลังงานน้อย ดังนั้นจึงมีความเร็วมากกว่ามอเตอร์ มาตรฐาน ดังนั้น ถ้านำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงไปแทนมอเตอร์มาตรฐานในปั้มหรือพัดลม แน่นอนว่าความเร็วรอบจะเร็วขึ้น และเอ๊าท์พุตของมอเตอร์ก็จะมากขึ้นด้วย การที่เอ๊าท์พุตมากขึ้นก็จะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้แล้ว อาจมีการ ลดค่าความต้านทานลงเพื่อลดการสูญเสียที่ขดลวด (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) ซึ่งจะทำให้กระแสเริ่มหมุนสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐาน ดังนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องติดอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ เช่นเบรกเกอร์ เป็นต้น

# 4. มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำ (การป้องกันตามมาตรฐาน JIS JEC IP46)

#### 4-1 คำนำ

กรณีที่ใช้กับงานล้างผักอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ทำอาหารลด ซึ่งต้องการความ สะอาดอย่างมาก งานประเภทนี้จะมีน้ำเปียกตัวเครื่องจักรหรือมอเตอร์อยู่บ่อย ๆ รวมทั้งมีน้ำเหลือจากการล้างเปียกขุ่มที่ใชสอยู่บ่อย ๆ ถ้าใช้มอเตอร์ชนิดใช้งานทั่วไป หรือมอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคาร อาจมีโอกาสที่ทำให้น้ำเข้าที่ตลับลูกปืน ทำให้มอเตอร์ เสียหายได้ กรณีนี้ให้ใช้มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำ (IP46)



เนื่องจากไม่ใช่มอเตอร์ชนิด Waterproof ดังนั้นถ้าอยู่ในสภาวะที่น้ำขังมอเตอร์ จะทำให้เกิดการอุดตันที่รูระบายน้ำออกที่อยู่ทางด้านล่างของฝาครอบป้องกันน้ำส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงได้ ดังนั้น ให้ทำการติดดั้งใดยใช้ฐานรอง


# 4-2 คุณสมบัติของมอเตอร์ชนิคป้องกันน้ำ

# (1) จุดเสริมความทนทานของมอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำและวิธีทดสอบ

มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำจะใช้เบอร์เฟรม - ขนาดรูปร่างจะเหมือนกับมอเตอร์ชนิดใช้งานทั่วไปหรือมอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคาร (ยกเว้นเฟรมที่เทียบเท่ากับ 0.4kW, 0.75kW 4โพล) แต่จะมีการทดสอบเกี่ยวการป้องกันน้ำเข้ามาอย่างดีมากกว่ามอเตอร์ชนิดใช้ นอกอาคาร ดังนั้น ถ้าเทียบก็คือมอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคารจะทำการทดสอบไม่ให้น้ำฝนเข้า ส่วนมอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำจะถูก ทดสอบโดยการฉีดน้ำความดันสูงจากท่อ ซึ่งจะมีการเสริมความทนทานในจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


หมายเหตุ) ชนิดป้องกันน้ำคือไม่มีน้ำเข้าไปในตัวเครื่องหลังจากทำการฉีดน้ำจากท่อน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12.5mm ที่ ระยะห่าง 3 เมตรจากตัวเครื่อง ความดันน้ำส่วนหัว 8เมตร และฉีดจากทิศต่างๆ กันเป็นเวลา 10 นาที

(1) ที่ส่วนทะลุผ่านแกนจะใช้โครงสร้างป้องกันน้ำสองชั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับชนิดติดตั้งด้วยหน้าแปลน จะเป็นมาตรฐาน การป้องกันน้ำอยู่แล้วสำหรับด้านหน้าแปลน นอกจากนี้ สำหรับการติดตั้งเกียร์บ็อกซ์ ให้ดูอ้างอิงใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 19.ชีลน้ำมัน" (หน้า 226) ประกอบ



รูปที่ 4.1 ใครงสร้างส่วนแบริ่งด้านโหลดของบอเตอร์ขนิดป้องกันน้ำ (ตัวอย่าง)

- (2) เสริมใครงสร้างป้องกันน้ำที่ส่วนเขื่อมต่อกันของเฟรมตรงส่วนเขื่อมต่อของกล่องขั้วต่อสาย
- (3) กล่องขั้วต่อสายใช้โครงสร้างป้องกันน้ำ ส่วนปะเก็นเชื่อมต่อมีการปิดมิดชิดอย่างดี สำหรับขนาดและการใช้งาน ให้ดูอ้างอิงใน "ตาราง 21.8 และ 9 ตารางการใช้กล่องขั้วต่อสายชนิดภายนอกอาคาร" (หน้า 236)
- (4) ส่วนไฟฟ้ามีการเพิ่มความทนทานของฉนวนป้องกันเพื่อให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของความขึ้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศภายนอกหรือการทำงานหรือหยุดการทำงานของมอเตอร์
- (5) ที่ส่วนเฟรมกับแบริ่งและส่วนการต่อสายของกล่องขั้วต่อสายมีการทาออยล์ชีลคอมพาวด์ที่มีคุณสมบัติไม่แท้งตัว เพื่อป้องกันน้ำฝนเข้า



รูปที่ 4.2 ตัวอย่างโครงสร้างของกล่องขั้วต่อสายมอเดอร์ชนิดป้องกันน้ำ

# (2) วิธีการต่อสายของกล่องขั้วต่อสายกับสายไฟด้านนอก

สำหรับการต่อสายไฟกับภายนอก โดยมาตรฐานจะใช้ชนิดการเชื่อมต่อสกรูยึดท่อร้อยสาย แต่ก็สามารถผลิตแบบ Conduit Packing ได้เช่นเดียวกัน

ขนาดของท่อร้อยสายหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของ Pocking จะมีทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดตามการระบุ ให้ดูอ้างอิงใน \*ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 22.การต่อสายไฟกับภายนอกและขนาดมิติ KD\* (หน้า 243) ประกอบ

นอกจากนี้ กรณีชนิดการเชื่อมต่อสกรูยึดท่อร้อยสาย ต้องไม่ให้น้ำจากทางภายในท่อไปที่ภายในกล่องขั้วต่อสาย

# 4-3 การใช้งานมอเคอร์ป้องกันน้ำ

- (1) เครื่องทำความสะอาดผลไม้ ผักอัตโนมัติ เป็นต้น กรณีเครื่องจักรที่มีโครงสร้างที่มีน้ำจากการล้างผัก ผลไม้มาเปียกที่มอเตอร์ นอกจากนี้ยังใช้กรณีที่ต้องการป้องกันตลับลูกปืนจากการกระเด็นของน้ำที่นองอยู่ตามพื้น
- (2) เครื่องจักรทำงานในอุตสาหกรรมผลิตน้ำ อุดสาหกรรมอาหาร การผลิตอาหารสด เป็นต้น กรณีที่ต้องการความสะอาคด้วยการชะล้าง มีการฉีดน้ำความคันสูงเพื่อทำความสะอาคพื้นผิวมอเตอร์
- (3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายได้จากแหล่งน้ำที่มีอยู่

# 5. มอเตอร์ชนิคป้องกันฝุ่น (การป้องกันตามมาตรฐาน JIS JEC IP44 - IP55)

#### 5.1 คำนำ

อุตสาหกรรมประเภทซีเมนต์ หรืออุตสาหกรรมโลหะผสมจะมีฝุ่นละอองเยอะ โดยปกติ จะใช้มอเตอร์ชนิดหุ้มปิดมีใบพัตระบาย อย่างไรก็ตาม ถ้ามีฝุ่นละออง มากเกินไป จำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนแบริ่ง หรือส่วนกล่องขั้วต่อสายที่เป็นโครงสร้าง พิเศษ การออกแบบจะแปรเปลี่ยนไปตามความละเอียดของเม็ดฝุ่น ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น ซึ่งการจะตัดสินค่านั้นค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามค่าเป้าหมายจะเป็นดังนี้



- (1) มอเตอร์ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบายโดยปกติจะสามารถป้องกันฝุ่นได้ที่ระดับ 1,000ขึ้น/cm3
- (2) ถ้าแยกประเภทตามปริมาณฝุ่น จะแบ่งได้ตามตาราง 5.1 ดังนี้

ตาราง 5.1 ปริมาณฝุ่นและโครงสร้าง


ประเภทสภาพการใช้งาน	ปริมาณฝุ่น (g/m3)	ส่วนแบริ่ง	ส่วนขั้วต่อ	เครื่องหมาย IP
ผุ้นละอองขนาดประมาณ 100mesh สะสมสูง 1mm ในเวลา 1 ปี	ต่ำกว่า 10	มาตรฐาน	มาตรฐาน	IP44
ฝุ่นละอองขนาดประมาณ 100mesh สะสมสูง 2.5mm ในเวลาครึ่งปี	ต่ำกว่า 50	ชนิดป้องกันผุ้น (รูป 6.1)	ชนิดใช้ นอกอาคาร	IP54
มากกว่าที่กล่าวไปในข้างต้น	เกิน 50	ชนิดป้องกับฝุ่นพิเศษ (รูป 6.1)	ใครงสร้าง พีเศษ	IP55

หมายเหตุ)


- 1. ปริมาณฝนคือเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นใน 24ขั่วโมง
- 2. ฐทางออกให้ใช้ท่อแบบยืดหยุ่น ถ้ามีฝุ่นละอองที่ลักษณะเป็นตัวนำอยู่ด้วย ให้ทำการติดต่อสอบถาม

# 5-2 โครงสร้างของมอเตอร์ชนิคป้องกันฝุ่น

(1) โครงสร้างส่วนตลับลูกปืนของมอเตอร์ขนืดป้องกันฝุ่น จะเป็นดังแสดงในรูป 5.1 และรูป 5.2



ฐป 5.1 ชนิดป้องกันผู้น (ตัวอย่าง)



รูป 5.2 ชนิดป้องกันฝุ่นพิเศษ (ตัวอย่าง)

- (2) กรณี IP4 □ โครงสร้างเฟรม ขั้วต่อสายจะเหมือนกับมอเตอร์มาตรฐาน
- (3) กรณี IP5 □ โครงสร้างจะเหมือนชนิดใช้นอกอาคาร

# 6. มอเตอร์ชนิคป้องกันการกัคกร่อน (การป้องกันตามมาตรฐาน JIS JEC IP44)

#### 6.1 คำนำ

สำหรับอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ เช่นการผลิตยา จะมีสารเคมีประเภทกรด และ ด่างอยู่ด้วย ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้จะต้องมีโครงสร้าง ชนิดวัสดุ การทาสี ขึ้นส่วนไฟฟ้า ด่างๆ ที่มีการพิจารณาเป็นอย่างดี ซึ่งกรณีการใช้งานลักษณะนี้ มอเตอร์ชนิดป้องกัน การกัดกร่อนจะเหมาะสมมาก

# 6-2 มาตรฐานเทคโนโลยีของมอเตอร์ชนิคป้องกันการกัคกร่อน

มาตรฐานเทคโนโลยีของมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อน จะยึดตามเอกสาร ข้อมูลทางเทคนิคสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าญี่ปุ่น ข้อที่ 118 **"มาตรฐานการเลือกมอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำชนิดป้องกันการกัดกร่อน** (ปี 1978)" โดยจะมีการแยกประเภทมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อนเพื่อใช้ในที่ที่มีกรด หรือด่างที่มีฤทธิ์การกัดกร่อนรุนแรง

### (1) ประเภทของมอเตอร์

ประเภทของมอเตอร์ขนิดป้องกันการกัดกร่อน และรายละเอียด จะเป็นไปตามตารางที่ 6.1 ดังนี้

ตาราง 6.1 ประเภทของมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อน

ประเภท	รายละเฉียด	
ประเภท 1	ใช้กับที่ที่มีการกัดกร่อนรุนแรง	
ประเภท 2	ใช้กับที่ที่มีการกัดกร่อนปานกลาง	
ประเภท 3	ใช้กับที่ที่มีการกัดกร่อนน้อย	

นอกจากนี้ ตัวอย่างโครงสร้างเปลือกทุ้มภายนอกที่ใช้กับประเภทการกัดกร่อนเหล่านี้ และวัสดุที่ใช้ จะแสดงในตารางที่ 6.2 ดังนี้ ตาราง 6.2 วัสดุหลักของมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อน

	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3
โครงเสื้อภายนอก (1)	ขนิดทุ้มปิด (พัดลมภายนอก)	ชนิดหุ้มปิด (พัดลมภายนอก)	ชนิดหุ้มปิด (พัดลมภายนอก)
ส่วนโครงสร้าง หลัก	เคลือบป้องกันการกัดกร่อนบน เหล็กหล่อ เคลือบป้องกันการกัดกร่อนบน แผ่นเหล็กหนาสแตนเลส ยางทนต่อการกัดกร่อน	เคลือบป้องกันการกัดกร่อน บนเหล็กหล่อ ทำให้แผ่นเหล็กทนต่อ การกัดกร่อน (ชุบหรือ เคลือบป้องกันการกัดกร่อน	เคลือบป้องกันการกัด กร่อนบนชนิดชนิดหุ้มปิด (พัดลมภายนอก) สำหรับ ใช้งานทั่วไป
ส่วนเสริม (2)	ทำให้แผ่นเหล็กทนต่อการกัดกร่อน (ขุบหรือเคลือบป้องกันการกัดกร่อน เป็นต้น) หรือใช้วัสคุเหมือกับส่วน โครงสร้างหลัก	เป็นต้น) ยางทนต่อการกัดกร่อน เคลือบป้องกันการกัด กร่อนบนโลทะหล่อผสม อลูมิเนียม	
ประเภทสลักเกลียว	ลแดนเลส	ขุบป้องกันการกัดกร่อน บนบนวัสดุธรรมดา	

หมายเหตุ (1) กรณีใช้นอกอาคาร ให้ใช้ชนิดใช้นอกอาคาร อย่างไรก็ตาม กรณีของประเภท 1 โดยทั่วไปจะใช้เป็นคุณสมบัติใช้นอกอาคาร (2) ถึงจะเกิดการกัดกร่อนเป็นบางส่วน แต่ในการทำงานปกติ ส่วนดังกล่าวนั้นเกิดศวามปลอดภัย ไม่มีการเสียหายเกิดขึ้น

# (2) การเลือกใช้มอเตอร์กับประเภทวัสดุกัดกร่อนและความเข้มข้น

# (1) การแยกประเภทวัสดุกัดกร่อนและความเข้มข้น

ประเภทวัสดุกัดกร่อนและความเข้มข้นจะแสดงในตารางที่ 6.3 ความเข้มข้นจะเรียงตามประเภทกัดกร่อนรุนแรงลงไป เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3

ตาราง 6.3 การแยกประเภทวัสดุกัดกร่อนและความเข้มข้น

ประเภทวั	ความเข้มข้น	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
ก๊าซ	ก๊าซไนไตรท์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซคลอรีน (CL2) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI)	เก็บ 5ppm หมายเหตุ (2)	มากกว่า 0.3ppm น้อยกว่า 5ppm	ไม่ถึง 0.3ppm
	ไยโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)	เกิน 10ppm หมายเหตุ (2)	มากกว่า 0.6ppm น้อยกว่า 10ppm	ไม่ถึง 0.6ppm
	ก๊าชแอมโมเนีย (NHs)	54	มากกว่า 100ppm	ไม่ถึง 100ppm
หมอก	หมอกไฮโครคลอไร (HCI) หมอกกรดไนตริก (HNOs) หมอกกรดชัลเฟอร์ (HsSOs)	เกิน 10mg/cm³ หมายเหตุ (2)	มากกว่า 0.3mg/cm³ น้อยกว่า 10mg/cm³	ไม่ถึง 0.3mg/cm³
ของเหลว	กรดไฮโดรคลอริก (HCI) หมายเหตุ (1) กรดไนตริก (HNOs) หมายเหตุ (1) กรดชัลพุริก (H2SO4) หมายเหตุ (1) โชดาไฟ (NoOH) หมายเหตุ (1)	อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	อาจจะเปียกตลอดเวลา	-
	น้ำเกลือ (NoCl) น้ำแอมโมเนีย (NH4OH)	เปียกอยู่เสมอ หรือเกิดขึ้นบ่อย	อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	ยาจจะเปียกตลอดเวลา

หมายเหตุ (1) ปกติทั่วไปแล้ว จะไม่ทำการติดตั้งมอเตอร์ไว้ในที่ๆ มีกรดหรือด่างเข้มข้น หรือที่ที่เปียกชื้นตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ทำการปรึกษาสอบถาม

(2) กรณีที่เกินค่ากำหนดมาก ให้ทำการปรึกษาสอบถาม

## (2) ประเภทสภาพแวดล้อมใช้งาน

ประเภทสภาพแวคล้อมใช้งานจะแสดงในตารางที่ 6,4 จะเรียงตามการกัดกร่อนรุนแรงลงไปเป็นเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ A ระดับ B และระดับ C

ตาราง 6.4 ประเภทสภาพแวดลัดบใช้งาน

	ระดับ A	ระดับ B	ระดับ C
รายละเอียด	มีผลกระทบรุนแรงมากต่อมอเตอร์	มีผลกระทบปานกลางต่อมอเดอร์	มีผลกระทบน้อยต่อมอเตอร์
เป้าหมายการ เลือกสถานที่	<ul> <li>(1) โรงงานนอกอาคารเช่น อุตสาหกรรมเคมีชายฝั่งทะเล (ชนิดป้องกันการกัดกร่อนภายนอก อาคาร)</li> <li>(2) โรงงานภายในอาคารที่มีสาร กัดกร่อนและการจัดการการถ่ายเท อากาศไม่ดี</li> <li>(3) ตา จมูกและคอระศายเคือง ไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีเครื่อง ป้องกัน</li> <li>(4) มีการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของ อาคารและมีการทาสีช่อมแชมหลาย ครั้งต่อปื</li> </ul>	(1) โรงงานนอกอาศารเช่น อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม เหล็ก (ขนิดป้องกันการกัดกร่อน ภายนอกอาคาร) (2) โรงงานภายในอาคารที่มีสาร กัดกร่อนและมีการจัดการการ ถ่ายเทอากาศที่ดี (3) รู้สึกระคายเคืองเป็นบางครั้ง แต่สามารถทำงานได้โดยไม่มีเครื่อง ป้องกัน (4) มีการกัดกร่อนของอาคาร ไม่รุนแรง และมีการทาสีช่อมแชม ครึ่ง-1 ปีต่อครั้ง	<ul> <li>(1) เขตอุตลาหกรรมหนักนอก อาศารที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับลมฝน</li> <li>(2) โรงงานภายในอาคารที่ไม่มีสาร กัดกร่อนรุนแรงและมีการจัดการ การถ่ายเทอากาศที่ดี</li> <li>(3) มีกลิ่นของกรด หรือด่างบ้าง ตามทิศทางของสม</li> <li>(4) แทบไม่มีสนิมอยู่ในอาศาร รุนแรง และมีการทาสีช่อมแชม 1~</li> <li>2 ปีต่อครั้ง</li> </ul>

#### (3) การเลือกใช้งานมอเตอร์

การเลือกใช้งานมอเตอร์เพื่อให้ตรงตามประเภทวัสดุกัดกร่อน ความเข้มข้นและสถาพแวดล้อมใช้งานจะแสดงดังในตารางที่ 6.5 ในดารางที่ 6.5 โดยปกติทั่วไปจะใช้กับสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 40oC และความขึ้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 90% อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นก๊าซหรือหมอก ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น การกัดกร่อนก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วย ดังนั้นให้พิจารณาอย่างดีก่อนใช้งาน

นอกจากนี้ ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนยังขึ้นอยู่กับความถี่ของการบำรุงรักษาอย่างมากด้วย ดังนั้น ในการนำไป ใช้งานจริง ให้ทำการกำหนดระยะการบำรุงรักษากับผู้ใช้งานด้วย

ตาราง 6.5 การเลือกใช้งานมอเตอร์


ความเข้มข้นของวัสดุกัดกร่อน ประเภทของมอเตอร์	ระดับ 1 - ระดับ A	ระดับ 2 - ระดับ B	ระดับ 3 - ระดับ C
ประเภท 1	0		
ประเภท 2		0	
ประเภท 3			0

# 6-3 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์ชนิคป้องกันการกัดกร่อน

กรณีของการป้องกันการกัดกร่อนประเภท 1 โครงสร้างของตลับลูกปืนจะแสดงในรูปที่ 6.1 ซึ่งเหมือนกับชนิดใช้นอกอาคาร กล่องขั้วต่อสายการกัดกร่อนประเภท 1 และการกัดกร่อนประเภท 2 จะเหมือนกับชนิดใช้นอกอาคาร การกัดกร่อนประเภท 3 จะเหมือนโครงสร้างชนิดใช้งานทั่วไป

สำหรับการต่อสายไฟกับภายนอก โดยมาตรฐานจะใช้ชนิดการเชื่อมต่อสกรูยึดท่อร้อยสาย (ชนิด Conduit) แต่ก็สามารถ ผลิตแบบ Conduit Packing ได้เช่นเดียวกัน

ดาราง 6.6 จะแสดงการเปรียบเทียบวัลดุมอเตอร์ขนืดป้องกันการกัดกร่อน แต่ละประเภท



รูปที่ 6.1 โครงสร้างส่วนตลับลูกปืนด้านโหลดของมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อนประเภท 1 (ตัวอย่าง)

# ตาราง 6.6 จะแสดงการเปรียบเทียบวัสดุมอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อน แต่ละประเภท

ชื่อชิ้นส่วน เฟรมด้านนอก (เฮ้าส์ชิ่ง) เอ็นด์แบร็กเก็ต		การกัดกร่อนประเภท 1 (หมายเหตุ 2)	การกัดกร่อนประเภท 2	การกัดกร่อนประเภท 3	หมายเหตุ: ไม่ใช่ การกัดกร่อนทั่วไป
		เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็กทนา เหล็กหล่อ, แม่นเหล็กหนา	โลทะผสมอลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็กหนา เหล็กหล่อ	โลทะผสมอลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็กหนา เหล็กหล่อ	โลทะผสมอลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็กหมา เหล็กหล่อ
ส่วนแบริ่ง	(หมายเหตุ1) กรณีใช้ ซีลแบริ่ง อย่างดี	กันน้ำขนิดสแตนเลล ปลอก กันน้ำขนิดลแตนเลล ฝาครอบ	กันน้ำชนิดสแตนเลส ปลอก การจัดการการกัดกร่อนที่ฝา ครอบป้องกันน้ำชนิดแผ่น เหล็กบาง	กับน้ำชนิตสแตนเลส ปลอก ฝาครอบป้องกับน้ำขนิดแผ่น เหล็กบาง	กันน้ำขนิดสแตนเลส ปลอก ผ่าครอบป้องกันน้ำชนิดแผ่น เหล็กบาง
	กรณีใช้ แบริ่งเปิด	ลลึงเกอร์ชนิดเหล็กหล่อ	สลิงเกอร์ขนิดเหล็กหล่อ	สลิงเกอร์ขนิดเหล็กหล่อ	สลิงเกอร์ชนิดเหล็กหล่อ
ใบพัด		เหล็กหล่อ ลแตนเลส	ยางลังเคราะห์ โลทะผสมอลูมิเนียม ภารจัดการการกัดกร่อน ที่แผ่นเหล็กบาง	ยางลังเคราะห์ โลหะผสมอลูมิเนียม แผ่นเหล็กบาง	ยางลังเคราะห์ โลทะผสมอลูมิเนียม แม่นเหล็กบาง
กล่องขั้วต่อสาย		เหล็กหล่อ	ยางลังเคราะห์ โลหะผสมอลูมิเนียม การจัดการการกัดกร่อน ที่แผ่นเหล็กบาง	ยางลังเคราะห์ โลหะผสมอลูมิเนียม แผ่นเหล็กบาง	ยางสังเคราะห์ โลทะผสมอลูมิเนียม แม่นเหล็กบาง
สลักเกลียวติดเข้ากับ ภายนอก		สแตบเลส	การจัดการชุบที่เหล็กเล้น	การจัดการชุบที่เหล็กเส้น	การจัดการขุบที่เหล็กเส้น
ป้ายแสดงคุณสมบัติ		สแดนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	อลูมิเนียม สแดนเลล
การเคลือบผิวภายนอก		การใช้วัสดุทาเคลือบ ป้องกันการกัศกร่อน ทนต่อกรดหรือต่าง เคลือบล่าง 1 ครั้ง เคลือบบน 3 ครั้ง	การใช้วัสดุทาเคลือบ ป้องกันการกัตกร่อน ทนต่อกรดหรือต่าง เคลือบล่าง 1 ครั้ง เคลือบบน 3 ครั้ง	การใช้วัสดุทาเคลือบ ป้องกันการกัดกร่อน ทนต่อกรดหรือด่าง เคลือบล่าง 1 ครั้ง เคลือบบน 2 ครั้ง	การใช้วัสดุทาเคลือบ ป้องกันการกัตกร่อน ทนต่อกรดทรือด่าง เคลือบล่าง 1 ครั้ง เคลือบบน 1 ครั้ง


หมายเหตุ 1) แสดงตัวอย่างของชนิดใช้นอกอาคาร (กรณีใช้ภายในอาคารจะไม่มีการติดมาด้วย)

- 2) ขนิดการกัดกร่อนประเภท 1 โดยทั่วไปใช้เป็นคุณสมบัติมาตรฐานใช้งานทั่วไป
- 3) ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า จะมีการคูแลเกี่ยวกับฉนวนเพื่อให้ตรงประเภท1 ประเภท 2 หรือประเภท 3

## 7.มอเตอร์ชนิคเสียงรบกวนต่ำ

#### 7-1 คำนำ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นเป็นปัญหาต่อขุมชน มาตลอด โดยเฉพาะปัญหาด้านเสียงรบกวนนั้น เป็นปัญหาที่มีจำนวนมาก ที่สุดในปัญหาความเสียหายต่อชุมชนทั้งหมด ในอนาคตอาจมีการกำหนด เป็นกฎหมายหรือเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องระเบียบการเพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหาย นอกจากนี้แล้ว การที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีขนาดความจุมากขึ้น มีความเร็วหรือความถี่การติดตั้งเครื่องมากขึ้น รวมทั้งมีการติดตั้งใช้งาน เครื่องจักรภายนอกอาคารมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิด ความเสียหายด้านเสียงรบถวนมากขึ้น



แหล่งกำเนิดเสียงรบกวนของบอเตอร์จะมาจาก (1) เสียงลบพัด (2) เสียงเครื่องจักร (3) เสียงแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันใหญ่ๆ ด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความถี่ของเสียงรบกวนมีมากขึ้น นอกจากนี้ ถึงแม้จะใช้วิธีการป้องกัน เดียวกัน วิธีการระบายความร้อนเดียวกัน แต่ระดับเสียงรบกวนก็จะแตกต่างกันออกไปตามจำนวนรอบหมุนหรือเอ๊าท์พุต เพื่อแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำเป็นชีรี่ย์ระดับเสียงรบกวน 85, 80, 75, 70 และ 5dB(A) ขึ้นมา

#### 7-2 ระคับเสียงรบกวนและวิธีการวัค

เสียงรบกวนคือส่วนประกอบของเสียงดังค่อยต่างๆ ที่มีความถี่ต่างๆ กันออกไป ถ้าจะพูดถึง <ความสูง> ของเสียงเหล่านี้ โดยปกติจะแสดงเป็นค่าความถี่ เสียงที่มีความถี่สูงจะถือว่าเป็นเสียงสูง หูของคนเราจะได้ยินเสียงในช่วง 16 - 20,000Hz นอกจากนี้ <ความแรง> ของเสียงจะแสดงในหน่วย W/m2

<ความดัง> ของเสียงคือปริมาณของเสียงที่หูรู้สึกได้ โดยจะแยกเป็น <ความสูง> <ความแรง> และแสดงค่าในหน่วยเดชิเบล โดยมีมาตรฐานระดับความคันเสียง 1,000Hz อย่างไรก็ตาม การที่วัดเปรียบเทียบตัดสินเสียงทั่วไปทั้งหมดในชีวิตประจำวันกับ ระดับความดันเสียงของ 1,000Hz นั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น จึงมีการประกอบวงจรขดเขยพิเศษ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดเสียงรบกวน ในการวัด ระดับค่าที่วัดได้จะเรียกว่าระดับเสียงรบกวน และแสดงค่าในหน่วย dB เสียงรบกวนของมอเตอร์ก็จะแสดงในหน่วย dB เช่นเดียวกัน วงจรชดเชยโดยปกติทั่วไปจะใช้เส้นโค้งคุณลักษณะ A

การวัดเสียงรบกวนนั้น ตามมาตรฐาน JEC-2137-2000 แล้วต้องวัดค่าในห้องเก็บเสียง เดินเครื่องแบบไม่มีโหลดด้วยอัตรา แรงดันไฟฟ้า และอัตราความถี่ การวัดเสียงรบกวนให้วางเครื่องวัดเสียงรบกวนไว้ที่ออกไปจากส่วนปลาย 1 เมตร (เอ๊าท์พุตที่ไม่ถึง 1kW ให้วางท่าง 0.5m) วัดจากส่วนขอบในทิศทางแกนตามระนาบแนวนอนที่รวมเส้นศูนย์กลางเพลามอเตอร์ ตรงกลางกรอบสเตเตอร์ รวม 4 จุดในทีศทางตั้งฉากกับแกน แต่ไม่รวมแกน และใช้เส้นใค้งคุณลักษณะ A ในการวัดค่า จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเพื่อถือเป็นค่า ระดับเสียงรบกวนของมอเตอร์ มอเตอร์ขนิดใช้งานทั่วไปได้มีการออกแบบมาให้มีเสียงรบกวนต่ำ อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการมอเตอร์ ที่มีเสียงรบกวนต่ำกว่านี้ ให้เลือกใช้บฤเตอร์ชนิดเสียงรบกวนต่ำ

## 7-3 ประเภทมอเคอร์ชนิคเสียงรบกวนค่ำและคุณสมบัติมาตรฐาน

#### (1) ประเภท

มอเตอร์ชนิดเสียงรบกวนด่ำ จะแยกประเภทเป็นซีรี่ย์ตามระดับเสียงรบกวน 85dB, 80dB, 75dB, 70dB ให้เลือกใช้ตาม ความจำเป็นตามเงื่อนไขการใช้งาน ถ้าต้องการให้ผลิตมอเตอร์ชนิดเสียงรบกวนต่ำชนิดพิเศษที่นอกเหนือจากนี้ ให้ทำการปรึกษา กับทางบริษัท

การวัดเสียงรบกวนของมอเตอร์ ตามมาตรฐาน JEC-2137-2000 ให้วัดค่าในห้องเก็บเสียง และแสดงค่าสเกล A ซีรี่ย์ 85dB คือค่าระดับเสียงรบกวนที่วัดจากการทดสอบดังกล่าวนี้ มีค่าเป็น 85dB(A) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องวัดเสียงรบกวนและสภาพแวดล้อมการวัดค่าแล้ว จะเมื่อค่าไว้ในช่วง +3dB

## (2) คุณสมบัติมาตรฐาน

โครงเสื้อภายนอกและรุ่น	ขนิดติดตั้งด้วยขายึด/หุ้มปิดมีใบพัดระบาย TFO-K.KK TFON-K.KK แสดงการติดตั้งตัวเก็บเสียง (Sllencer)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า	ต่ำกว่า 55kW 200V 50Hz หรือ 200V 60Hz, 400V 50Hz หรือ 400V 60Hz มากกว่า 75kW 400V 50Hz หรือ 440V 60Hz หมายเหตุ> มอเตอร์ชนิคเสียงรบกวนต่ำ จะมีโครงสร้างแตกต่างกันระหว่างความถี่ 50Hz และ 60Hz ดังนั้นต้องระบุว่าเป็น 50Hz หรือ 60Hz ด้วย
อัตรา	อัตราต่อเนื่อง
คลาสทนต่อความร้อน	E, B.F
จำนวนสายไฟ	ต่ำกว่า 3.7kW 3 เส้น มากกว่า 5.5kW6 เส้น (สามารถสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าได้)
วิธีเชื่อมต่อ	2 โพล ใช้สำหรับการต่อตรง 4 โพล, 6 โพล ใช้การต่อตรง/ต่อด้วยสายพานเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับ 4 โพล เมื่อใช้ตัวเก็บเสียง (Silencer ชนิด B กับสายพาน ร่วมกันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาความแข็งแรงของแกน ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท


กรณีขนิดป้องกันการระเบิด จะมีความเกี่ยวข้องกับการทดสอบรับรอง ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

#### (3) โครงสร้าง

โครงสร้างของมอเตอร์ชนิดเสียงรบกวนต่ำ จะหมือนกับโครงสร้างมอเตอร์มาตรฐาน และยังแยกออกเป็น 2 ชนิด คือชนิด A และชนิด B นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่เป็นโครงสร้างเสียงเงียบมากด้วย


#### ชนิด A

ทำการติด Sllencer ไว้ที่ส่วนดูดอากาศ (ฝาครอบปลาย) พร้อมทั้งปรับปรุงขนาดรอบใบพัด ทำให้ได้โครงสร้างที่มีเสียง รบกวนต่ำ



หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน
1	ตัวมอเตอร์
2	ฝาครอบปลาย
3	ใบพัด
4	ตัวเก็บเลียง (Silencer)

ชนิด B ติดตั้งตัว Silencer ไว้รอบมอเตอร์ ทำให้ได้โครงสร้างที่มีเสียงรบกวนต่ำยิ่งกว่าขนิด A



หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน
1	ตัวมอเตอร์
2	ฝาครอบปลาย
3	ใบพัด
4	ตัวเก็บเสียง (Silencer)

## 7-4 ระดับเสียงรบกวนและตัวอย่างรอบตัวเรา (อ้างอิง)

ระดับเสียงรบกวนจะแสดงค่าในหน่วย dB ค่า 0dB เป็นเสียงที่เล็กที่สุดที่หูของเราได้ยิน และ 120dB คือขีดจำกัดเสียง ที่ทำให้หูเราเริ่มปวด

มาตรฐานเสียงรบกวนที่พักอาศัย ถ้าเป็นเมืองโตเกียวจะต่ำกว่า 45dB ตอนเย็นและกลางคืนจะกำหนดไว้ที่ค่าต่ำกว่า 40dB ระดับเสียงรบกวนที่ทำงานที่สูงกว่า 90dB ขณะทำงานจะสัมผัสกับรบกวนเสียง ตอนเลิกงานจะสังเกตเห็นว่ามีการสูญเสีย ความสามารถการได้ยินชั่วคราว เมื่อทำงานไปนานๆ หลายปี อาจสูญเสียความสามารถการได้ยินจากเสียงรบกวนดังกล่าว

ตัวอย่าง		dB	สภาพทั่วไป
	<b>-</b>	140	<ul> <li>เหมือนพูจะถูกตัด</li> </ul>
	<ul> <li>เครื่องบิน Jet บินขึ้น</li> </ul>	130	<ul><li>ปวดหู</li></ul>
(la _	<ul><li>ตอกทั่วหมุด</li><li>ดีกลอง</li></ul>	120	
	<ul><li>แตรรณยนต์</li></ul>	110	•เสียงตะโกน (30cm)
	<ul><li>ใต้การ์ดตอนผ่านรถไฟ</li></ul>	100	<ul> <li>เสียงดังมาก</li> </ul>
	<ul><li>อยู่ตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน</li><li>โรงงานที่มีเสียงดัง</li></ul>	90	<ul> <li>เลียงตะคอก</li> </ul>
	<ul><li>• ถนนที่มีการจราจรทนาแน่น</li><li>• ลำนักงานที่มีเสียงดัง</li></ul>	80	<ul> <li>ไม่ได้ยืนเสียงโทรศัพท์</li> </ul>
	<ul><li>โรงงานที่เงียบ</li><li>เลียง TV วิทยุ</li></ul>	70	<ul> <li>พูดคุยเสียงดัง</li> </ul>
	<ul><li>ภายในตัวรถ</li></ul>	60	• พูดคุยได้ปกติ
	<ul> <li>สำนักงานที่เงียบ •ห้องสมุด</li> </ul>	50	
	•ในตัวเมืองตอนดึก	40	<ul><li>เงียบ</li><li>รบกวนการนอนหลับ (กลางคืน)</li></ul>
• ชาญเมืองตอนก	าลางคืน	30	<ul><li>เงียบมาก</li></ul>
	•ଶମ୍ମୁମିର		
	•ใบไม้ไหวปลิว	20	<ul> <li>เลียงกระชิบ</li> </ul>

# 8. มอเตอร์สำหรับการใช้งานซ้ำกลับไปมาและการใช้ทำงานเวลาสั้นๆ

บอเตอร์สำหรับการใช้ทำงานเวลาสั้น ๆ ส่วนมากจะใช้กับวาล์วไฟฟ้า ประตูทางเข้าออก เครื่องม้วนยกขึ้น บันไดเลื่อน หรือ การส่งขึ้นงานในเครื่องจักรผลิต รวมถึงการหนีบยึด เป็นต้น

ภายในมอเตอร์สำหรับการใช้ทำงานเวลาสั้น ๆ จะเหมือนกับมอเตอร์สำหรับเปิดปิดวาล์ว แน่นอนว่าใน **"การใช้ทำงานเวลา** สั้นๆ" จะมี (S2) อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนมากจะใช้ (S3 - S8) ตามที่จะอธิบายในส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ

#### 8-2 การเลือกใช้งาน

การเลือกมอเตอร์มาใช้งานกับเครื่องจักรตามที่กล่าวไปในข้างต้น จะมีมอเตอร์สำหรับ "การใช้ทำงานเวลาสั้น ๆ" อยู่ก็จริง แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้มอเดอร์สำหรับ "การใช้งานต่อเนื่องโดยโหลดขาดเป็นระยะ ๆ" หรือ "การใช้งานซ้ำกลับไปมา" แทน ดังนั้น โดยที่จริงแล้วควรที่จะแสดงค่าอัตราเวลาการโหลด (จะกล่าวถึงในภายหลัง) ดีกว่าที่จะแสดงเป็นการใช้ทำงานเวลาสั้นๆ อย่างไร ก็ตาม ในเครื่องจักรทำงานทั่วไป การที่จะหาค่า (Duty Cycle) ที่แม่นยำในสภาพการใช้งานจริงของมอเตอร์นั้นทำได้ยาก ดังนั้น โดยทั่วไปจะใช้ผลลัพธ์และประสบการณ์ที่ผ่านมาประกอบการกำหนด แวลาทำงาน) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากทราบอัตราเวลาการใหลด ก็สามารถระบอัตราเวลาการโหลดนั้นได้

#### (1) อัตราเวลาการโหลด


อัตราเวลาการโหลดคือ เวลาการโหลด 1 ครั้งของการใช้งานซ้ำกลับไปมา หรือใช้โหลดซ้ำกลับไปมาต่อเนื่อง หารด้วย 1 คาบเวลา และแสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ตามภาพด้านล่าง ให้เวลาการโหลดเป็น o เวลาที่หยุดหรือไม่ใช่เวลาการโหลดเป็น b จะสามารถหาค่าได้ดังนี้

อัตราเวลาการโหลด = 
$$\frac{a}{a+b} \times 100[\%]$$


(สำหรับการใช้งานซ้ำกลับไปมา หรือการใช้ใหลดซ้ำกลับไปมาต่อเนื่อง อัตราเวลาการโหลดที่ใช้ได้จะเปลี่ยนไปได้ ดังนั้น จำเป็นที่จะแสดงเป็นหน้า S4 40% หลัง S6 60% และแยกแยะค่าออกมา)


โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น 15%, 25%, 40%, 60%

วิธีการแบบนี้จะใช้ได้เมื่อ 1 คาบเวลา (a+b) มีค่าน้อยกว่า 10นาที ถ้ามากกว่านี้ ให้เปลี่ยนไปใช้แบบการใช้ทำงานเวลาลั้นๆ นอกจากนี้ ตามภาพที่ 8.2 คือลักษณะการใช้โหลดขาดเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ในกรณีเช่นนี้ ให้หาอัตรา เวลาการโหลดเฉลี่ยแทน



รูปที่ 8.1 อัตราเวลาการโหลด





รูป 8.2 อัตราเวลาการโหลดเฉลี่ย

## (2) การใช้ทำงานเวลาสั้น ๆ (S2)

ในการใช้งานจริง เมื่อโหลดคงที่ หลังจากที่มอเตอร์ทำงานต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ความร้อนเกินค่า ขืดจำกัด จะต้องหยุดมอเตอร์ และรอจนกว่าจะเริ่มการทำงานครั้งต่อไป ในระหว่างนี้ ค่ำความต่างอุณหภูมิของมอเตอร์กับ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ต้องมีค่าไม่เกิน 2K มาดรฐานการใช้ทำงานเวลาลั้น ๆ จะเป็น 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที, 30 นาที และ 60 นาที

## 8-3 การใช้เบอร์เฟรมในการใช้ทำงานเวลาสั้นๆ

เบอร์เฟรมจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขการใช้งาน ให้กำหนดประเภทของโหลด, ความใหญ่, โมเมนต์ความเฉื่อย J, อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และทำการปรึกษากับทางบริษัท

## 8-4 การใช้เบอร์เฟรมกับการใช้งานซ้ำกลับไปมา

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อ 8-2, 8-3 การใช้เบอร์เฟรม จะแตกต่างกันออกไปตามเวลาการเพิ่มลดความเร็ว, ความถึ่ การทำงานและหยุดทำงาน, มี/ไม่มีเบรกด้วยเฟสตรงข้าม, โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด และอื่นๆ ให้ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ และ ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

นอกจากนี้ "S6 60%" จะนำไปใช้กับการใช้งานต่อเนื่องโดยโหลดขาดเป็นระยะ ๆ หรือการใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำ กลับไปมาเท่านั้น โดยไม่สามารถนำไปใช้ได้กับ การใช้งานแบบขาดระยะ ในการใช้งานแบบซ้ำกลับไปมา ให้ระมัดระวังด้วย เมื่อนำไปใช้งาน

## 9 มอเตอร์ทนความร้อน

#### 9-1 คำนำ

ในปัจจุบัน การพัฒนาวัสดุฉนวนไฟฟ้าทนความร้อนก้าวหน้าไปมาก โดยมีการคิดค้นพัฒนา สายไฟฟ้าทนความร้อน, วัสดุฉนวนทนความร้อน, สารเคลือบเงาทนความร้อน, จาระบีทนความร้อนที่เชื่อถือได้ออกมาเรื่อย ๆ การใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ เหล่านี้ ทำให้การออกแบบมอเตอร์ และเทคโนโลยีการผลิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีขนาดเล็กลง และน้ำหนักเบาขึ้นเป็นอย่างมาก คลาสทนต่อความร้อนของมอเตอร์มาตรฐาน จะแบ่งแยกเป็นเกรต E, B, F, H ตามโมเดลเครื่อง

## 9-2 ประเภทของมอเตอร์ทนความร้อนและคุณสมบัติมาตรฐาน

## 1) คลาสทนต่อความร้อนและค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิ

ถ้าให้ค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็น 40C มอเตอร์ชนิด Drip-Proof และชนิดหุ้มปิดหรือชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย จะมีค่า ขืดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิดังแสดงในตารางที่ 9.1

ตาราง 9.1 ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์

Unit : K

คลาสทนต่อความร้อน	อุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ฉนวนทนได้ (°C)	ระเบียบข้อบังคับ
E	75	JIS C 4210 หรือ JEC-2137-2000
В	80	JIS C 4210 หรือ JEC-2137-2000
F	105	JIS C 4210 หรือ JEC-2137-2000
н	125	JEC-2137-2000

### 9-3 การใช้งานมอเคอร์ทนความร้อน

เงื่อนไขที่จะต้องใช้มอเตอร์ทนความร้อนและตัวอย่างการนำไปใช้งาน จะแสดงในดารางต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้งาน	ตัวอย่างการนำไปใช้งาน	หมายเหตุ
<ul><li>(1) กรณีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงกว่า 40°C</li><li>หรือเมื่อมีรังสีความร้อนจากเตาเป็นต้น</li></ul>	เปิดปิดประตูของเดา	สำหรับมอเตอร์สำหรับเหล็กกล้า โดยส่วนใหญ่เงื่อนไขของทั้งสอง
(2) เมื่อมีการเริ่ม/หยุดทำงาน หรือเบรกด้วยเฟส ตรงข้ามบ่อยครั้ง	สำหรับลูกกลิ้ง สำหรับเหมืองแร่ สำหรับเครื่องจักรทำงาน	ฝ่ายจะเหมือนกัน
(3) โมเมนต์ความเฉี่ยย J ของโหลด (Flywheel Effect) มีคำมากกว่าค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ มีเวลา เริ่มทำงานยาวนาน	ลำหรับเครื่องระบบแรงเหวี่ยง สำหรับพัตลมขนาดใหญ่. ใบรเวอร์	
(4) เมื่อจำเป็นต้องลดขนาด	สำหรับอานพาหนะ เป็นต้น	
(5) เมื่อต้องการเพิ่มความเขื่อมั่น	กรณีที่ไม่สามารถให้หยุดทำงานได้ และทำงานต่อเนื่องยาวนาน	
(6) มักจะเกิดการทำงานโอเวอร์โหลด		

หมายเหตุ) สำหรับใช้กับพัดลมของเตา ให้ดูอ้างอิงใน **"ส่วนสินค้า 20-3 มอเตอร์สำหรับพัดลม/ใบรเวอร์**" (หน้า 123)

#### 9-4 วิธีการเลือกมอเตอร์ทนความร้อน

กรณีนำมอเตอร์ทนความร้อนไปใช้งานจริง การจะเลือกคลาสทนต่อความร้อนเป็นคลาส В, F หรือ H เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้น ค่อนข้างทำได้ลำบาก ดังนั้น ให้ทำการสำรวจหัวข้อดังต่อไปนี้ และทำการติดต่อกับทางบริษัท

## (1) อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูง

ในการนำไปใช้งานจริง อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาจมีบางช่วงที่อุณหภูมิสูงมากขึ้น

ในกรณีที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ หากทำการแจ้งรอบการเปลี่ยนแปลง หรือช่วงที่มีอุณหภูมิสูงให้ทราบ ก็จะสามารถเลือกใช้มอเตอร์ทนความร้อนที่เหมาะสมต่อการใช้งานให้ได้ หากต้องการทราบรายละเอียดเบอร์เฟรมของมอเตอร์ ทนความร้อน กรณีนำไปใช้ที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูง ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัทเป็นครั้ง ๆ ไป

นอกจากนี้ กรณีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงกว่า 40°C การเลือกใช้ชนิตวัสคุตลับลูกปืน และอายุการใช้งานจาระบีจะมีความ สำคัญ โดยสามารถลั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

## (2) เมื่อมีการเริ่ม/หยุดทำงาน หรือเบรกด้วยเฟสตรงข้ามบ่อยครั้ง: ให้สำรวจ 6 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

รายกา <del>ร</del>	รายละเอียด	
(1) Duty Cycle ที่ใช้	( )% หรือทอร์คโหลด ( )% {N·m(kgf·m)} เวลาการโหลด ( ) วินาที, เวลาหยุด ( ) วินาที	
(2) มีการเริ่ม/หยุดทำงานบ่อย	( ) ครั้ง/ชั่วโมง	
(3) วิธีการหยุด	หยุดตามธรรมชาติ, เบรกแยกต่างหาก, เบรกด้วยเฟสตรงข้าม, เบรกด้วย ไฟฟ้ากระแสตรง	
(4) ทอร์คใหลดระหว่างช่วงเวลาเพิ่มความเร็ว	( )% (N·m(kgf·m)) หมายเหตุ 2.	
(5) โมเมนต์ความเฉื่อย J ของใหลด (การคำนวณ เพลามอเตอร์)	[ ] kg.m²	
(6) วิธีการสตาร์ท	สตาร์ทโดยตรง, สตาร์ทโดยลดแรงดันไฟฟ้า, สตาร์ทโดย ( )	

## (3) กรณีโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด มีค่ามาก: ให้สำรวจ 3 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
<ul><li>(1) โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด (การคำนวณ เพลามอเตอร์)</li></ul>	[ ] kg.m²
(2) ทอร์คโทลดระหว่างช่วงเวลาเพิ่มความเร็ว	( )% (N·m(kgf·m)) หมายเทตุ 2.
(3) วิธีการสหาร์ท	ลตาร์ทโดยตรง, ลตาร์ทโดยลดแรงดันไฟฟ้า, สตาร์ทโดย ( )

หมายเหตุ) 1. สามารถอ้างอิงจากการใช้งานจริงได้เช่นเดียวกัน ให้ทำการติดต่อสอบถามต่างหาก

- 2. ให้ระบุเล้นใค้งความเร็วทอร์คอย่างละเอียด
- กรณีสตาร์ทโดยลดแรงดันไฟฟ้าหรือสตาร์ทการทำงานแบบพิเศษ ให้ติดต่อสอบถามพร้อมกับแรงดันไฟฟ้าปลายขั้วมอเตอร์

## 10. มอเคอร์ชนิคป้องกันการระเบิด

## 10-1 ข้อคกลงร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิค (ยึคคามมาครฐานและข้อกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น)

### (1) ข้อบังคับตามกฎหมาย

ใช้ติดตั้งใช้งานในบรรยากาศเกิดเสี่ยงต่อการระเบิด (มีละอองน้ำและอากาศของก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ) หรือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิด (ต่อไปนี้เรียกว่าสถานที่อันตราย) หรือ กับอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานบทที่ 42 และกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานบทที่ 280 คือต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าโครงสร้างป้องกันการระเบิดในที่ที่มีละอองน้ำหรือก๊าซที่ระเบิดได้ตามที่กำหนด เพื่อให้ สามารถป้องกันการระเบิดได้ นอกจากนี้แล้ว จากพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานบทที่ 44 <u>\*อุปกรณ์ เครื่องจักรไฟฟ้าโครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ไม่ผ่านการทดสอบรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระพรวงสาธารณสุขหรือจากหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือจากหน่วยงาน</u>

### (2) ประเภทของสถานที่อันตราย

ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่อาจมีอันตรายจากการระเบิด เนื่องจากมีละอองน้ำหรืออากาศของก๊าซไวไฟหรือ ของเหลวไวไฟปะปนอยู่ จำเป็นที่จะต้องแยกประเภทของสถานที่อันตราย การจำกัดความของสถานที่อันตรายจะแสดงราย ละเอียดในตารางที่ 10.1 ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกการป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิธีการก่อสร้างไฟฟ้าป้องกัน การระเบิดได้อย่างเหมาะสม "สถานที่อันตราย" คือเขตพื้นที่หรือสถานที่ว่างรูปทรงมิติ "การแยกประเภท" คือการแยกเขตพื้นที่ หรือสถานที่ดังกล่าวนั้น ตามความถี่และระยะเวลาการเสี่ยงอันตรายออกเป็นหลาย ๆ ระดับตามความอันตราย

ตาราง 10.1 ประเภทของสถานที่อันตรายและการจำกัดความ

สถานที่อันตราย	การจำกัดความ
ประเภท 0 สถานที่อันตราย	การทำงานของโรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ เป็นไปอย่างปกติ นอกจากนี้ การควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น การคึงสินค้าออก การปิดเปิดประตูเป็นไปอย่างปกติ ในระหว่างที่การทำงานของโรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมืออยู่ช่วงที่ยอมรับได้ มีลภาพอากาศอันตรายอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือคงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน
ประเภท 1 สถานที่อันตราย	การทำงานของโรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ เป็นไปอย่างปกติ นอกจากนี้ การควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น การดึงสินค้าออก การปิดเปิดประตูเป็นไปอย่างปกติ ในระหว่างที่การทำงานของโรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมืออยู่ช่วงที่ยอมรับได้ มีโอกาสที่อาจจะเกิดมีบรรยากาศที่ทำให้เกิดอันตราย
ประเภท 2 สถานที่อันตราย	เกิดมีก๊าชที่ระเบิดได้รั่วไหลจากการที่โรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือมีการทำงานผิดพลาด หรือจาการ ทำงานที่ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน มีการหยุดการทำงาน พร้อมทั้งมีการท้ามไม่ให้โรงงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ทำงานต่อ

## (3) การพิจารณาสถานที่อันตราย

การที่จะตัดสินสถานที่อันตรายเป็น สถานที่อันตรายประเภท 0 สถานที่อันตรายประเภท 1 หรือสถานที่อันตรายประเภท 2 นั้น จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นเงื่อนไขการเกิดละอองน้ำของก๊าซที่ระเบิดได้ หรือ ของเหลวไวไฟ, คุณสมบัติเชิงเคมี และคุณสมบัติเชิงฟิสิกส์ต่าง ๆ ท้ายที่สุด จะใช้สภาพอากาศอันตรายต่าง ๆ เหล่านั้นที่มีอยู่ประกอบการพิจารณา และให้ผู้ใช้งาน เป็นผู้ดัดสิน อย่างไรก็ตาม พื้นฐานโดยรวมแล้ว จะให้สำนักงานดับเพลิงหรือสำนักงานการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานเป็น ผู้ตัดสิน (ห้ามผู้จำหน่ายเป็นผู้ตัดสิน) เมื่อทำการตัดสินประเภทสถานที่อันตรายได้แล้ว ประเภทที่ใช้กับก๊าซที่ระเบิดได้และ คุณสมบัติอันตรายกับโครงสร้างป้องกันการระเบิด จะแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10.2

# ตาราง 10.2 ก๊าซที่ระเบิดได้กับคุณสมบัติอันตรายและประเภทโครงสร้างป้องกันการระเบิด (สำหรับโรงงาน)

99 W	বূলীপ	อุณหภูมิ	ประเภทใ	ครงสร้างป้องกันกา	รระเบิดของอุ	ปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่อก๊าซ	(°C)	ตอดไฟ	ประเภทตามข้อบังคับเดิม		ประเภทตา	เมข้อบังคับใหม่
		(°C)	ระดับการระเบิด	ระดับการติดไฟ	ฟ กลุ่ม ระดับอุณ <b>ห</b>	ระดับอุณหภูมิ
อะเชทิดีน		305	3	G2	IIC	72
Acetaldehyde	-39	175	) At	G4	IIA	T3
อาชิโตน	-20	465	j j	G1	IIA	71
แอมโมเนีย		651	71	G1	IIA	- 11
คาร์บอนมอนอกไซด์		609	31	G1	IIB	71
เอทานอล	13	363	î ît	G2	IIA	T2
มีเทน		472	. 9	G1	IIA	71
เอธิลเบนซึน				G2	ПА	T2
เอธิลเมธิลอีเธอร์	-37.2	190		G4	IIA	T4
เอทิลีน		450	2	G2	IIB	T2
เอทิลีนออกไซด์	<-17.8	429	2	G2	IIB	T2
ไวนิลคลอไรต์		472.2	i	G2	ПА	n
เมธิล คลอไรด์		632		G1	ЛА	11
น้ำมันเบนซิน	-43	257.2	(1	G3		
เอธิลฟอเมต	-20	455		G2	IIA	11
เมธิลฟอเมด	-19	499			ПA	11
ไซลีน — 0	32	463	9	G1	IIA	п
กรดอะซิติก	39	463	1	G1	IIA	11
Isoamyl acetate	25.0	360	(i)	G2		
เอริก acetate	-4.0	426	1	G1	пА	71
บิวทีลอะชิเตท	22	425	9	G2	IIA	T2
ไฮโดรเจนไซยาไนด์	-18	538	1	G1	IIB	11
ก๊าซน้ำ			3	G1	IIC	71
ก๊าซไฮโดรเจน		500	3	G1	IIC	11
โทลูอีน	4	480	11	GI	ПA	11
Second-class-ized carbon	<-30	90	3	G5	IIC	75
1 บิวทานอน	29	343	i	G2	IIA	12
บิวเทน	-72	365	i	G2	IIA	12
โพรเพน		432	1	G1	ПА	11
เฮกเซน	-22	223	1	G3	IIA	13
สารเบนซีน	-11	498	1	G1	IIA	11
แอนไฮไดอะชิติค	49	316	1		IIA	TI
เมทานอล	-11	385	1	G1	ПА	12
มีเทน		537	1	G1	IIA	ŤĬ
แก๊สไข่เน้า		260	fi	G3	IIA	T3

(4) การแยกประเภทเครื่องหมายของโครงสร้างป้องกันการระเบิดและระดับการติดไฟกับระดับอุณหภูมิ ตามระเบียบข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิด เครื่องหมายของโครงสร้างป้องกันการระเบิดและระดับการติดไฟกับ ระดับอุณหภูมิ จะแสดงรายละเอียดในดารางที่ 10.3

## ตาราง 10.3 การแยกประเภทเครื่องหมายของโครงสร้างป้องกันการระเบิดและระดับการติดไฟกับระดับอุณหภูมิ

### ข้อบังคับใครงสร้างเดิม

#### ประเภทใครงสร้างป้องกันการระเบิด

ประเภท	(เครื่องหมาย)
โครงสร้างป้องกันการ ระเบิดแบบทนความดัน	d
โครงสร้างป้องกันการ ระเบิดแบบเพิ่มความ ปลอดภัย	е
โครงสร้างป้องกันการ ระเบิดแบบใช้ความดัน ภายใน	f

#### ระดับการระเบิด

ระดับการระเบิด	เครื่องหมาย
ระดับการระเบิด 1	i)
ระดับการระเบิด 2	2
ระดับการระเบิด 3	3a, 3b, 3c3n

## •ประเภทระดับการติดไฟของก๊าชที่ระเบิดได้

ระดับการติดไฟ	ย่านอุณหภูมิ
G1	มากกว่า 450°C
G2	มากกว่า 300°C ต่ำกว่า 450°C
G3	มากกว่า 200°C ต่ำกว่า 300°C
G4	มากกว่า 135°C ต่ำกว่า 200°C
G5	มากกว่า 100°C ต่ำกว่า 135°C
G6	มากกว่า 85°C ต่ำกว่า 100°C

## ข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่

### •สัญลักษณ์ใครงสร้างป้องกันการระเบิด (Ex) ประเภทโครงสร้างป้องกันการระเบิด

ประเภท	(เครื่องหมาย)
โครงสร้างป้องกันการระเบิด แบบทนความดัน	ď
โครงสร้างป้องกันการระเบิด แบบเพิ่มความปลอดภัย	е
โครงสร้างป้องกันการระเบิด แบบใช้ความดันภายใน	Ρ

### •กลุ่มป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เหมืองถ่านหิน	1
ป้องกันการจะเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าลำหรับ โรงงาน/ลำนักงาน	ii

#### โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน จะแยกประเภท เครื่องมือตามประเภทของก๊าช

ใช้กับก๊าซที่ระเบิดได้ประเภท A	IIA
ใช้กับก๊าซที่ระเบิดได้ประเภท 8	IIB
ใช้กับก๊าซที่ระเบิดได้ประเภท C	lic

### ประเภทระดับอุณหภูมิของการป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ของกลุ่ม

ระดับอุณหภูมิ	อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด
TI	ต่ากว่า 450°C
T2	ต่ำกว่า 300°C
T3	ต่ากว่า 200°C
T4	ต่ำกว่า 135°C
T5	ต่ำกว่า 100°C
T6	ต่ำกว่า 85°C

#### (5) การจำกัดความและประเภทของใครงสร้างป้องกันการระเบิด

สำหรับโครงสร้างป้องกันการระเบิด จะมีโครงสร้างป้องกันการระเบิดต่างๆ หลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับแต่ละสถานที่อันตรายนั้นๆ การจำกัดความโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบ เพิ่มความปลอดภัยและโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบใช้ความดันภายในโดยทั่วไป จะแสดงในตาราง 10.4

ตาราง 10.4 การจำกัดความและประเภทของโครงสร้างป้องกันการระเบิด

ประเภทโครงสร้างป้องกันการระเบิด	การจำกัดความโครงสร้างป้องกันการระเบิด				
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน	โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน เป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ ถึงแม้จะเกิดประกายไฟฟ้าที่สามารถจุดไฟให้กับก๊าซที่ระเบิดได้ตามที่ระบุ หรือ เกิดการระเบิดจากก๊าซที่ระเบิดได้ขึ้นภายใน แต่ภาขนะดังกล่าวนั้นก็ยังสามารถ ทนแรงดันระเบิดได้ และบริเวณรอบๆ ภาชนะดังกล่าวนั้นไม่เกิดการลุกลามติดไฟ โครงสร้างของภาชนะจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนต่อการระเบิดที่ เกิดขึ้นภายในได้ โดยจะมีการกำหนดความยาวของการต่อเข้าด้วยกัน หรือความลึก ช่องว่างของล่วนทะลุผ่านแกน				
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความ ปลอดภัย	โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย เป็นโครงสร้างที่เพิ่มระดับ ความปลอดภัยในส่วนของขึ้นส่วนไฟฟ้า ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิ ส่วนการ เขื่อมต่อสาย รวมทั้งช่องว่างระหว่างฉนวนและช่องห่างตามแนวนอนระหว่างขึ้นส่วน ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟฟ้าจากต้นกำเนิดภายในภาชนะเอง หรืออุณหภูมิ พื้นผิวสูงขึ้น (พื้นผิวขดลวดลเตเตอร์ พื้นผิวโรเตอร์) เมื่อใช้งานตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุณหภูมิต้องไม่สูงขึ้นในระหว่างการทำงานต่อเนื่องด้วยกำลัง อัตรา นอกจากนี้แล้ว จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการป้องกันการระเบิดได้ เมื่อเกิดความผิดปกติ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม โครงสร้างส่วนพื้นผิว ภายนอกจะเป็นชนิดหุ้มปิดทั่วไป				
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบใช้ความดัน ภายใน	โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบใช้ความดันภายใน เป็นโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ ก๊าชที่ระเบิดได้ที่อยู่บริเวณรอบข้างไหลเข้ามาภายในภาชนะ โดยการรักษาระดับ ความดันภายในให้สูงกว่าความดันภายนอก ซึ่งทำได้โดยการใส่ส่วนที่อาจเป็น ต้นกำเนิดไฟ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารจุดไฟให้กับก๊าชที่ระเบิดได้ตามที่ระบุเมื่อ ใช้งานปกติหรือเกิดความผิดปกติในภาชนะที่ปิดอย่างดี และอัดก๊าชเฉื่อย (ก๊าช ป้องกัน) เช่นอากาศตามปกติหรือก๊าชไนโตรเจนเข้าไปด้านในภาชนะ				

หมายเหตุ) ภาชนะที่กล่าวถึงในที่นี้คือ โครงของมอเตอร์และกล่องขั้วต่อสายต่างๆ

#### (6) ตัวอย่างการเลือกโครงสร้างป้องกันการระเบิดของประเภทมอเตอร์

## ตาราง 10.5 จะแสดงตัวอย่างการเลือกโครงสร้างป้องกันการระเบิดของประเภทมอเตอร์สำหรับสถานที่อันตราย

สถานที่อันตราย	สถานที่ประเภท 1						สถานที่ประเภท 2					
โครงสร้างป้องกันการระเบิด	การทน ความดัน		เพิ่มความ ปลอดภัย		ความดัน ภายใน		การทน ความดัน		เพิ่มความ ปลอดภัย		ความตัน ภายใน	
อุปกรณ์ไฟฟ้า	เก่า	ใหม่	เก่า	ใหม่	ใหม่ เก่า	ใหม่	ເກ່າ	ใหม่	เก่า	ใหม่	เก่า	ใหม่
มอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบ โครงกระรอก 3เฟส	•	•	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
มอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบ ขวดสวดพัน 3เฟล	Δ	Δ	∆ (หมาย เหตุ 1)	(พมาย (พฤ 1)	Δ	Δ	•	•	(Natural)	(Marita (Ma) 1)	•	•
บอเตอร์กระแลเหนี้ยวนำแบบ ขวดลวดพัน 1เฟล (ไม่มีหน้าลัมผัส)	•	•	Δ	•			•	•	•	•	•	•
มอเตอร์กระแลเหนี่ยวนำแบบ ขวดลวดพัน 1เพ่ส (มีหน้าสัมผัส)	•	•	Δ	(พมาย (พมาย			•	•	(NATION (NATION )	(หมาย (หมาย	•	•
มอเตอร์กระแลเหนียวนำแบบ โครงกระรอกพร้อมมีเบรก	(หนาย เหตุ 2)	(M108 (M2) 2)	(Mune (Ma) 2)	(YUTE (M/) 2)	(Marie) (Mg 2)	(M2J7日 (M2J7日 (対例, 2)	(M1/18)	(หนาย (หนาย (หตุ 2)	© (ИШПВ (ИИ) 2)	(MITHE (MM/ 2)	(พมาย เหตุ 2)	(N9,18 (M9, 2)
แคนด์มอเตอร์	•	•	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•
มอเตอร์แบบซึ่งโครนัสสามเฟส (พร้อมมีแปรงถ่าน)	Δ	Δ	CARTURE VARIURE	(พมาย (พมาย	Δ	Δ	•	•	(หมาย (พมาย	(Agrica)	•	•
มอเตอร์แบบซึ่งใครนัสสามเฟส (ไม่มีแปรงถ่าน)	•	•	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
บอเตอร์แบบชิงใครนัสแบ่เหล็กไฟฟ้า 3 เฟล	•	•	Δ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
มอเตอร์แบบซึ่งใครนัสรีแอคชั่น 1 เฟส (ไม่มีหน้าสัมผัส)	•	•	Δ	•			•	•	•	•	•	•
มอเตอร์แบบซึ่งโครนัสรีแอคชั่น 1 เฟส (มีหน้าสัมผัส)	•	•	(अभाग्य (अभाग्य (अभाग्य	(พลาย (พลาย			•	•	(หมาย	(wans	•	•
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	Δ	Δ			Δ	Δ	•	•			•	•
Eddy Current Coupling (ไม่มีแปรงถ่าน)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	•	•	•	•	•	•
เบรกแรงเสียดทานแม่เหล็กไฟฟ้า	(Matural (Matural)	(M21) (M2)	х	х	(N2) (N2)	(MA) 3)	(N2) (N2)	সেল হত ত্যানাত্র		000000	(M3/JE)	(MA) 3)

#### รายละเอียดในตาราง

เครื่องหมาย .... ไม่มีอยู่ในโครงสร้างหรือข้อกำหนด ช่องว่าง ไม่มีการใช้งานจริงหรือไม่ใช้งานทั่วไป

หมายเหตุ) 1. ให้ส่วนเกิดประกายไฟฟ้าเป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน หรือ โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบใช้ความดันภายใน

- ให้ส่วนเบรกที่เกิดอุณหภูมิสูงเป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน หรือ โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบใช้ความดัน ภายใน
- ให้ส่วนเกิดประกายไฟที่ขาเบรกหรือลูกกลิ้งฯ อยู่ภายในภาชนะที่เป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน

### (7) ♦ จุดเด่นของข้อบังคับป้องกันการระเบิดใหม่

จุดเด่นของข้อบังคับป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่คือ ในข้อบังคับป้องกันการระเบิดเดิม (d2G4, eG3 เป็นต้น) สถานที่อันดรายประเภท 1 จะใช้ได้เฉพาะโครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดันเท่านั้น แต่ใน "ข้อบังคับใหม่ โครงสร้าง ป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย (Exell T3 เป็นต้น) จะตรงตามมาตรฐานข้อบังคับ IEC ดังนั้นจึงสามารถใช้ในสถานที่ อันตรายประเภท 1 ได้"

### (8) ♦ การทำงานโดยอื่นเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ป้องกันการระเบิด

กรณีมอเตอร์โครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิมที่ทำงานโดยอินเวอร์เตอร์ จากประกาศกระทรวงแรงงานข้อ 16 (ข้อบังคับ JIS เดิม) จะยอมรับการรับรองผ่านมาตรฐานได้เฉพาะมอเตอร์โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน \*d2G4 เป็นต้น\* เท่านั้น แต่ ในปัจจุบัน การให้ผ่านตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จากข้อบังคับ JIS ใหม่แล้ว สามารถทดสอบการผ่านมาตรฐานโดยใช้มอเตอร์โครงสร้าง <u>ป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย "Exell T3 เป็นต้น" ที่ทำงานโดยอินเวอร์เดอร์ได้</u> นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ใน สถานที่อันตรายประเภท 1 ตามที่ได้อธิบายไปในข้อ (7) ได้เช่นเดียวกัน

- (1) เงื่อนไขของโหลดคือ มีทอร์คต่ำ (เช่นพัดลม ปั้ม เป็นต้น)
- (2) หลังจากการทำงานต่อเนื่องด้วยอัตราโหลด เมื่อโอเวอร์โหลดหรือแกนถูกถูกขัดขวาง การเพิ่มอุณหภูมิของสเตเตอร์หรือ โรเตอร์ของมอเตอร์ที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน 1: 1 จะต้องรับรองได้ว่ามีค่าต่ำกว่าค่าการเพิ่มอุณหภูมิตามข้อบังคับ โครงสร้างป้องกันการระเบิด


อุปกรณ์ป้องกันในที่นี้คือ อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลดที่ติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ โดยการต่อเข้าไว้ภายในหรือภายนอก

- (3) จะต้องติดป้ายแสดงขนิดของอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลตที่ใช้ประกอบเข้ากับมอเตอร์
- (4) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลดของอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งภายนอก จะต้องติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เป็น อันตราย

#### (9) ตัวอย่างการแสดงโครงสร้างป้องกันการระเบิด

ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ของโครงสร้างป้องกันการระเบิดเก่าและของโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่ ให้ดูในตาราง 10.6

### ตาราง 10.6 ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ของโครงสร้างป้องกันการระเบิดเก่าและของโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่



## (10) ปัจจัยอื่นๆ ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิด

ปัจจัยร่วมอื่นๆ ของโครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิมและโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่ จะแสดงในตารางที่ 10.7

## ตาราง 10.7 ปัจจัยร่วมอื่นๆ ของโครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิมและโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่

#### โครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิม

#### ป้องกับรถยขีดข่วนภายนอก

ส่วนการทดสอบการตกของลูกเหล็กตามข้อบังคับ คือหน้าต่าง (แผ่น) โปร่งใส หลอดไฟ และฝาครอบป้องกับ เป็นต้น

#### ส่วนการต่อเชื่อมกับสายไฟจากภายนอก

การต่อสายระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับสายไฟจากภายนอก โดย ข้อกำหนดแล้วต้องใช้การต่อสายภายในในกล่องขั้วต่อสาย

#### การป้องกันส่วนหมุน

ใบพัดทำความเย็นมีโครงสร้างที่แข็งแรง และเป็นโครงสร้างที่ สัมผัสไม่ได้ง่ายๆ จากภายนอก

#### การทดสอบอุณหภูมิ

การทดสอบอุณหภูมิ จะจ่ายแรงตับไฟฟ้าอัตราความถื้อัตราไปที่ โหลดอัตรา

#### โครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่

## พื้นฐานการป้องกันการระเบิด

สามารถใช้โครงสร้างป้องกันการระเบิดที่มีไม่ใช่ขนาดความจุต่ำ เข้ตรา 1.2 V. C.1A) และโครงสร้างป้องกันการระเบิดของภาขนะ พลาสติกได้

#### ป้องกับรถยขีดข่วนภายนอก

ส่วนการทดสดงการกระแทกตามข้องไงตั้ง คือส่วนทั้งหมดของ อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด (ภาชนะ การ์ด ฝาครอบใบพัด เป็นต้น) (ใช้ลูกเหล็กครึ่งซีกที่หัวเหล็กผ่านการเสริมความแกร่ง ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง 25 mm น้ำหนัก 1.0 kg. จากระยะ 0.7 m ตกกระทบที่แต่ละส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดแล้ว ไม่มีความผิดปกติง

#### ส่วนการต่อเชื่อมกับสายไฟจากภายนอก

การต่อสายระหว่างอุปกรณ์ใฟฟ้ากับสายไฟจากภายนอก จะใช้ ภาชนะแยกต่างหาก (กล่องขั้วต่อสาย) หรือบล็อกของภาชนะ ตัวเครื่อง (บล็อกที่เกิดจากการย่อส่วนกล่องขั้วต่อสาย และต่อ โดยตรงเข้ากับสายเคเบิลจากตัวเครื่อง)

#### การป้องกันส่วนหมุน

สำหรับข้อบังคับใหม่ ระดับการป้องกันของส่วนใบพัดด้านนอก และการติดตั้งฝาครอบป้องกันของตกจากทางด้านบนในกรณี ของชนิดแนวดั้งต้องได้ตามค่าที่กำหนด

#### การทดสอบอุณหภูมิ

จะทำการทดสอบเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานภายใต้สภาวะปกติ โดยใช้แรงดันไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อช่วง 90-110% ของแรงดันไฟฟ้าอัตรา

#### การทดสอบระดับการป้องกัน

การทดสอบระดับการป้องกัน จะดำเนินการตาม IEC60034-1

#### (11) การตรวจสอบรับรอง

สำหรับประเทศญี่ปุ่น การใช้อุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าทุกชนิดในสถานที่ (สถานที่อันตราย) ที่มีบรรยากาศเสี่ยงต่อการ ระเบิด (ก๊าชไวไฟ หรือละอองน้ำและอากาศที่ติดไฟได้) หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย ของแรงงานข้อที่ 42 ข้อที่ 44 และกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานข้อที่ 280 จะมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ **"การผลิต" "การขาย" "การใช้งาน"** อยู่ นอกจากนี้ ถ้าโครงสร้างป้องกันการระเบิดอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าตรงตามเงื่อนไข สำคัญระดับหนึ่งแล้ว จะต้อง **\*รับการตรวจสอบรับรอง**\* จากหน่วยงานตรวจสอบรับรองที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ลงทะเบียนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบรับรองโครงสร้างป้องกันการระเบิดอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า จะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการระเบิด โดยใช้โครงสร้าง/ขนาด/ขนิดวัสดุตามค่าอัตรา (แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/ สภาวะการทำงาน/กระแสไฟฟ้า/การเพิ่มอุณหภูมิ) (ประเภทมอเตอร์ที่ทำงานโดยอื่นเวอร์เตอร์ ค่าอัตราจะเปลี่ยนอยู่ตลอด ดังนั้น จะทำการแยกการทดสอบจากแหล่งจ่ายไฟสำหรับการค้า โดยการประกอบอินเวอร์เตอร์ 1 ต่อ 1 แล้วจึงทำการตรวจสอบ รับรอง) การป้องกันการระเบิดตามข้อบังคับใหม่ สามารถที่จะประกบอินเวอร์เตอร์ และทำการทดสอบรับรองโครงสร้างป้องกัน การระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงขอบเขตการทำงานทุกช่วง จำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบยืนยันว่า การเพิ่มอุณหภูมิเมื่อประกอบเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันตอนที่มอเตอร์ถูกขัดขวางการทำงาน ไม่เกินค่าที่กำหนด นอกจากนี้แล้ว จำเป็นจะต้องมีการแสดงชนิดอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกันที่มอเตอร์ ในปัจจุบันนี้ ได้มีการร้องขอให้ทำการตรวจสอบรับรอง ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นมากขึ้น แม้จะเป็นสินค้าล่งออกนอกประเทศก็ตาม สำหรับการตรวจสอบรับรองของประเทศญี่ปุ่น จะมี ข้อกำหนด IEC60079 ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานรับรองการตรวจสอบสำหรับข้อกำหนดของต่างประเทศ ให้ทำการติดต่อปรึกษา กับทางโรงงาน

### 10-2 มอเตอร์ชนิคป้องกันการระเบิคแบบเพิ่มความปลอคภัย

## (1) เกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย

มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จะมี
โครงสร้างเหมือนกับเครื่องมือมาตรฐานทั่วไป โดยโครงสร้างป้องกัน
ตัวเครื่องเป็น IP44 และโครงสร้างป้องกันกล่องขั้วต่อสายเป็น IP55
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับใหม่ "Ex e II T3" ที่เบอร์เพ่รมต่ำกว่า 1801
ในตารางที่ 10.7 ตรงฝาครอบใบพัด จะมีการเพิ่มมาตรฐานส่วน
ฝาครอบป้องกันความเสียหายภายนอกจากการกระแทกจากภายนอก
ตามข้อบังคับของ JIS ใหม่ เนื่องจากมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด
แบบเพิ่มความปลอดภัย มีโครงสร้างที่เหมือนกับเครื่องมือมาตรฐาน
ทั่วไป ถึงแม้จะมีก๊าชรั่วไหลเข้าไปข้างใน แต่จะมีมาตรการป้องกัน
สภาพอากาศอันตราย โดยมีการควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิของสเตเตอร์
ระหว่างการทำงานให้ต่ำกว่า 10°C และการเพิ่มอุณหภูมิของสเตเตอร์
และโรเตอร์ตอนที่ทำงานติดขัด ก็มีการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์
นอกจากนี้แล้วมีการติดป้ายแสดงเวลาการติดขัดที่ยอมรับได้ไว้ที่
ตัวสินค้าด้วย ให้ทำการตั้งค่าของรีเลย์ป้องกันตอนเริ่มสตาร์ททำงาน
ให้สอดคล้องกับค่าดังกล่าวด้วย



เวลาจำกัดที่ยอมรับได้ (Ex e II T3) (วินาที)

เล็าท์พุต(kW)	2P	4P	6P
0.4	7	13	16
0.75	6	11	14
1.5	5	9	10
2.2	5	7	9
3.7	5	8	9
5.5	7	7	7
7.5	10	6	6
11	6	6	5
15	8	6	10
18.5	8	6	10
22	6	10	10
30	9	7	10
37	7.	10	11

### (2) อัตรามาตรฐานเอ็าท์พุตและอัตราการทำงาน

สำหรับอัตรามาตรฐานเอ๊าท์พุตมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยและอัตราการทำงาน จะแสดงใน ตารางที่ 10.8

## ตาราง 10.8 อัตรามาตรฐานเอ๊าท์พูตมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยและอัตราการทำงาน

เอ๊าท์พุศ(kW)	0.2, 0.4, 0.75, 1.5, 2.2, 3.7, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132
อัตรา	S1 (อัตราต่อเนื่อง)

หมายเหตุ) 1. เอ๊าท์พุต 0.4 - 37kW จะใช้ข้อบังคับประเภทของโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่ "Exe II T3" ส่วน 0.2kW และ 45 - 132kW จะใช้ตามข้อบังคับเดิม "eG3" (สำหรับ 0.2kW และ 45kW ขึ้นไปที่ต้องการ Exe II T3 ให้ปรึกษากับทางโรงงาน

2. สำหรับ Intermediate Output และการเปลี่ยนแปลงเอ็าท์พูต จะใช้การตรวจลอบรับรองอื่นแยกต่างหาก

## (3) แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานและความถึ่

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย และความถี่ จะแสดงในตาราง 10.9

## ตาราง 10.9 แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย และความถึ่

เอ๊าท์พุต(kW)	แรงดันไฟฟ้า/ความถึ่
0.2 - 55kW	200/200/220V-50/60/60Hz
75 - 132kW	400/400/440V-50/60/60Hz

หมายเหตุ) 1. เอ๊าท์พุตมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบรับรองเหมือนกัน ที่ 200, 220, 380, 400, 415, 420, 440V-50/60Hz

 ถ้าแรงดันไฟฟ้า เป็นแรงดันไฟฟ้า 2 ระดับ จะใช้การตรวจสอบรับรองอื่นแยกต่างหาก (เช่น 200/400V, 220/380V เป็นต้น)

### (4) วิธีการสตาร์ท

เวลาเริ่มทำงานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จะต้องอยู่ในช่วงเวลาจำกัดที่ยอมรับได้ ดังนั้น วิธีการสตาร์ท โดยหลักแล้วจะใช้การสตาร์ทโดยตรงเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม รุ่น 5.5kW ขึ้นไป สายขั้วต่อจะมี 6 เส้นเพื่อให้ สามารถสตาร์ทแบบ Y- △ ได้ แต่อุปกรณ์ที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด (1/4GD²) มาก เช่น พัดลม อาจทำให้เวลาเริ่ม ทำงานเกินค่าเวลาจำกัดที่ยอมรับได้ ถ้าโมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด มากกว่า 1/4 ของค่าโมเมนต์ความเฉื่อย ป ที่ยอมรับได้ ของมอเตอร์ใช้งานทั่วไป (\*ส่วนการคำนวณข้อมูลเทคนิค 2.เวลาเริ่มทำงานและโมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด\*, หน้า 269) ให้ทำการติดต่อสอบถามกับทางโรงงาน สำหรับจำนวนรอบเริ่มทำงานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จากการจำกัดความข้อ 10-1(5) และจากการป้องกันการเพิ่มอุณหภูมิ โดยพื้นฐานแล้วจะมีค่าเป็น Cold StartX 2 ครั้ง Hot StartX 1 ครั้ง กรณีที่ทำตามเงื่อนไขการสตาร์ทได้ยาก และต้องสตาร์ทกลับไปมาหลายครั้ง ให้ทำการติดต่อสอบถามกับทางโรงงาน

## (5) กล่องขั้วต่อสาย

โครงสร้างของกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จะแสดงในภาพ 21.18 และ 21.19 (หน้า 239) สำหรับขนาดและการนำไปใช้งาน จะแสดงในตาราง 21.10

วิธีการเดินสายขั้วต่อตัวเครื่องตามมาตรฐานจะเป็นแบบ Packing วิธีการต่อสายภายในกล่องขั้วต่อสายตามมาตรฐานจะเป็น แบบแร็ก (อย่างไรก็ตาม เบอร์เฟรม 90L - 112M จะเป็นแบบแผงต่อสายไฟ) กรณีของแบบสตัด จะต้องมีการตรวจสอบรับรอง ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

ตาราง 10.10 การเลือกใช้กล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ขนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย

	จำนวนโพล		จำนวนโพล	1240 S245 CF DE	ขนาดส่วนห	องขั้วต่อสาย		
เบอร์เฟรม	2 โพล	4 โพล	<b>ठ โพล</b>	รูปการใช้งาน	ชังาน วัสคุตัวเคล กับฝาครอบ	Α	В	С
	2 IWa	4 เพล	oเพล		กบผาครอบ	(mm)	(mm)	(mm)
71M	0.4	0.4	9	हु1 21.9		114	76	38
80M	0.75	0.75	0.4	"		11	11	11
90L	1.5	1.5	0.75	"		"	"	50
100L	2.2	2.2	1.5	"	Ī	11	11	"
112M	3.7	3.7	2.2	"	เบอร์เฟรม	"	"	#
1328	5.5	5.5	3.7	"	THEATMAN -	167	107	80
132M	87	5.5	3.7	"		11	"	"
160M	7.5	11	7.5	"		11	"	"
160L	11	15	11	"		"	"	11
180M	15	5	15	"		H	"	"
180M	18.8	18.5		変1 21.10		224	145	80
180L	74	14	18.5	"		"	"	"
200L	22	22	22	"		"	"	11
2258	30, 37	30, 37	30	"		11	11	11
2508	8		37	"		278	205	130
250M	45	45	45	"	เบอร์เฟรม	11	"	"
280S	55	55	55	"		11	"	11
280M	75	75	75	"		11	11	11
3155	90	90	90	"		11	"	11
315M	110	110	110	"	Ī	"	"	"
355S	132	132	132	11		11	11	"

ให้ดูรูป (5) กล่องขั้วต่อสายขนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยในหน้า 239 เพิ่มเติม


## (6) กล่องขั้วต่อสายและวิธีต่อสายไฟกับภายนอก

สำหรับกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยและการต่อสายไฟกับภายนอก ให้ดู รายละเอียดใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 21. โครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย" (หน้า 230) "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 22. วิธีต่อสายไฟกับภายนอกและขนาดมิติ KD" (หน้า 243) โครงสร้างของปากต่อสายไฟกับภายนอกจะแตกต่างออกไปตาม ขนิดสายไฟที่ต่อมาจากจากภายนอก ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ไม่ตรงกับคุณสมบัติ วิธีต่อสายไฟ กับภายนอกของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัยรุ่นมาตรฐาน จะใช้วิธีต่อสายด้วยสกรูยึดท่อร้อยสาย หุ้มฉนาน ถ้าต้องการใช้สายเคเบิล ให้ดูรายละเอียดใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 22.วิธีต่อสายไฟกับภายนอกและขนาดมิติ KD" (หน้า 243) เพื่อระบุขนาดท่อร้อยสายและขนาดมิติ KD นอกจากนี้ ขนิด Bellmouth Packing จะใช้ได้เฉพาะกับขนิดเคลื่อนที่ (Moving Type) และจะต้องทำการตรวจสอบรับรองแยกต่างหาก

#### 10-3 มอเตอร์ชนิคป้องกันการระเบิดแบบทนความคัน

### (1) เกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน

โครงสร้างของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน จะเป็นโครงสร้าง ป้องกันตัวเครื่อง IP44 โครงสร้างป้องกันกล่องขั้วต่อสายเป็น IP55 ถ้าหากเกิดมีอุบัติเหตุ ทำให้ก็าชภายในมอเตอร์เกิดการระเบิด ก็จะสามารถทนแรงดันระเบิดดังกล่าวนั้นได้ เป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องกังวลว่าประกายไฟจากภายในจะเล็ดลอดออกมาติดก๊าชที่ระเบิด ได้ที่อยู่ภายนอก การตรวจสอบรับรองโครงสร้างเหล่านี้ จะมีการทดสอบความทนทาน



ต่อการระเบิดและการทดสอบไฟลุกลามจนเกิดการระเบิด ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย ในตัวโครงสร้างเอง ได้มีการเพิ่ม ความหนาเนื้อภาชนะ (ตัวเครื่องและกล่องขั้วต่อสาย) เพิ่มความแข็งแรงส่วนช่องว่างการเชื่อมต่อและความลึกช่องว่างของส่วนทะลุ ผ่านแกน และสลักเกลียว นอกจากนี้ ได้มีการหุ้มปิดโครงสร้างอย่างดี เพื่อไม่ไห้สลักเกลียวที่อยู่ภายนอก หลุดออกไปได้ง่ายๆ

## (2) อัตรามาตรฐานเอ็าท์พูตและอัตราการทำงาน

สำหรับอัตรามาตรฐานเอ๊าท์พูตมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดันและอัตราการทำงาน จะแสดงในตารางที่ 10.11

ตาราง 10.11 อัตรามาตรฐานเอ็าท์พุตมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดันและอัตราการทำงาน

เอ๊าท์พุต(kW)	0.4, 0.75, 1.5, 2.2, 3.7, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132
อัตรา	S1 (อัตราต่อเนื่อง)

หมายเหตุ) 1. สำหรับ Intermediate Output และการเปลี่ยนแปลงเอ๊าท์พุต ต้องมีการตรวจสอบรับรองอื่นแยกต่างหาก
2. มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน จะใช้ตามข้อบังคับเดิม "d2G4" ถ้าต้องการใช้ตามข้อบังคับใหม่
"Ex d IIBT 4" ให้ปรึกษากับทางโรงงาน

## (3) แรงคันไฟฟ้ามาตรฐานและความถึ่

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน และความถี่ จะแลดงในตาราง 10.12

ตาราง 10.12 แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน และความถึ

เอ๊าท์พุต	แรงคันไฟฟ้า/ความถึ่
0.4 - 55kW	200/200/220V-50/60/60Hz
75 - 132kW	400/400/440V-50/60160Nz

ทมายเหตุ) 1. เอ๊าท์พุตมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบรับรองเหมือนกัน ที่ 200, 220, 380, 400, 415, 420, 440∨-50/60Hz 2. ถ้าแรงดันไฟฟ้า เป็นแรงดันไฟฟ้า 2 ระดับ จะใช้การตรวจสอบรับรองอื่นแยกต่างหาก (เช่น 200/400∨, 220/380∨ เป็นต้น)

#### (4) วิธีการสตาร์ท

วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความคัน โดยหลักแล้วจะใช้การสตาร์ทโดยตรงเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม รุ่น 5.5kW ขึ้นไป สายขั้วต่อจะมี 6 เส้นเพื่อให้สามารถสตาร์ทแบบ Y- △ ได้ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ (1/4GD²) ของโครงสร้างมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบทนความคัน จะเท่ากับค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ของมอเตอร์ ใช้งานทั่วไป ("ส่วนการคำนวณข้อมูลเทคนิค 2. เวลาเริ่มทำงานและโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด\* หน้า 269)

#### (5) ทำงานโดยอินเวอร์เตอร์

กรณีควบคุมการทำงานของมอเตอร์ป้องกันการระเบิดโดยอินเวอร์เตอร์ จะใช้กฎระเบียบการตรวจสอบรับรองของคุณสมบัติ แหล่งจ่ายไฟสำหรับการค้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10-1 (11) "การตรวจสอบรับรอง" ไม่ได้ (สำหรับคุณสมบัติสำหรับการค้า เมื่อ ทำงานโดยอินเวอร์เตอร์ ค่าอัตราของการป้องกันการระเบิดจะเปลี่ยนไป) กรณีควบคุมการทำงานของมอเตอร์ป้องกันการระเบิด โดยอินเวอร์เตอร์ จะต้องทำการประกอบอินเวอร์เตอร์ 1 ต่อ 1 แล้วจึงทำการตรวจสอบรับรอง

## (6) กล่องขั้วต่อสาย

โครงสร้างของกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบพนความดันมาตรฐาน จะแสดงในภาพ 21.20, 21.21 และ 21.22 (หน้า 241) สำหรับขนาดและการนำไปใช้งาน จะแสดงในตาราง 21.11 วิธีการเดินสายขั้วต่อตัวเครื่องตามมาตรฐาน จะเป็นแบบแพคกึ้งทนความดัน วิธีการต่อสายภายในกล่องขั้วต่อสายตามมาตรฐานจะเป็นแบบแร็ก กรณีของแบบสตัด จะต้อง มีการตรวจสอบรับรอง ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

ตาราง 10.13 การเลือกใช้กล่องขั้วต่อสายสำหรับมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน

				รูปการใช้งาน	วัสดุตัวเคล	ขนาดส่วนหลัก ๆ ของกล่อ		องขั้วต่อสาย		
เบอร์เฟรม		จำนวนโพล 2 โพล			กับฝาครอบ	Α		2 โพล		
		OFFICE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF		4 โพล	<b>6 โพล</b>	(mm)				
71M 0	0.4	0.4	. san	रूप 21.11		135	100	50		
80M	0.75	0.75	0.4	"		"	"	"		
90L	1.5, 2.2	1.5	0.75	"	i 1	"	"	"		
100E	141	2.2	1.5	"		"	"	"		
112M	3.7	3.7	2.2	"		"	2112	1113		
132S	5.5, 7.5	5.5	3.7	द्वार्थ 21.12	ชนิดเหล็กหล่อ	202	129	80		
132M	547	5,5	3.7	"				"	"	"
160M	11.15	11	7.5	"		"	n	"		
160L	18.5	15	11	"		"	"	11		
180L	22	18.5, 22	15	รูป 21.13	1	240	161	130		
200L	30	30	18.5, 22	"		"	"	"		
225S	37, 45	37, 45	30	"		"	"	"		
225S	55	55	37	"		"	11	11		
250S	75, 90	75, 90	45, 55	"		305	215	170		
280S	110, 132	110, 132	75, 90	"	i i	"	<b>11</b>	n		
3158			110, 132	"		"	,,	"		

ดูรูป (6) กล่องขั้วต่อสายชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน หน้า 241 ประกอบ

## (7) กล่องขั้วต่อสายและวิธีต่อสายไฟกับภายนอก

สำหรับกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ขนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดันและการต่อสายไฟกับภายนอก ให้ดูรายละเอียดใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 21. โครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย, 22. วิธีต่อสายไฟกับภายนอกและขนาดมิติ KD" โครงสร้างของปาก ต่อสายไฟกับภายนอกจะแตกต่างออกไปตามชนิดสายไฟจากภายนอก ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ ไม่ตรงกับคุณสมบัติ วิธีต่อสายไฟกับภายนอกของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดันมาตรฐาน จะใช้วิธีต่อสายด้วย สกรูอึดท่อร้อยสายหุ้มฉนวน ถ้าจะใช้สายเคเบิลกับสายไฟจากภายนอก ให้ดูรายละเอียดใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 22. วิธีต่อสายไฟกับภายนอกและขนาดมิติ KD นอกจากนี้ ชนิด Bellmouth Packing จะใช้ได้เฉพาะกับชนิดเคลื่อนที่ (Moving Type) และจะต้องทำการตรวจสอบรับรองแยกต่างหาก

## 10-4 การบำรุงรักษา/ครวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างของอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิค

### (1) การบำรุงรักษา/ตรวจสอบมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด

การบำรุงรักษา/ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด ให้ดูรายละเอียดใน "คู่มีออุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดในโรงงาน สำหรับผู้ใช้งาน" ที่ "จัดทำโดยสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน" ในคู่มือนี้ จะมีการกำหนด "เงื่อนไขสำคัญของผู้ตรวจสอบบำรุงรักษา" ดังต่อไปนี้

การบำรุงรักษา/ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างป้องกันการระเบิดแต่ละส่วน การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การแยก ประเภทกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเภทสถานที่อันตราย จะต้องดำเนินการโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาที่ผ่านการฝึก อบรม และมีประสบการณ์เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบำรุงรักษา จะต้องได้รับการฝึกอบรมในคอร์สที่เหมาะสม อยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษา/ตรวจสอบมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จำเป็นที่จะต้องทำตรวจสอบว่าอุปกรณ์ ป้องกันยังมีค่ากระแสตอนติดขัด (อัตรากระแสติดขัด) และเวลาการติดขัดตรงตามที่แสดงไว้ที่มอเตอร์อยู่ ต้องทำความสะอาดทุกพื้นผิวการเชื่อมต่อของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นผิวการ เชื่อมต่ออินโลว์ เพลาหมุนส่วนเชื่อมต่อด้วยสกรู ต้องทำการตรวจสอบอย่างดีว่าไม่มีความเสียหายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น การสึกหรอ การกัดกร่อน การเปลี่ยนรูป เป็นต้น

## (2) ปรับปรุงโครงสร้างของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด

มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดที่ส่งมอบให้กับทางลูกค้าไปแล้ว จะเป็นรุ่นที่ได้รับการตรวจสอบรับรองผ่านเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น โดยระเบียบกฎเกณฑ์แล้ว ห้ามทำการปรับปรุงโครงสร้างหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบไปแล้ว

### 10-5 เกี่ยวกับนโยบายป้องกันการระเบิดแบบใหม่

ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่า มาตรฐานที่ใช้ภายในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับโครงสร้างการ ป้องกันการระเบิต จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิด (นโยบายป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ ไฟฟ้าโรงงาน (1979)) ที่ใช้ภายในประเทศมาตั้งแต่ก่อน และระเบียบข้อบังคับสากล (ที่เกี่ยวข้องกับ EC-79)

อย่างไรก็ตาม นโยบายป้องกันการระเบิดฉบับปี 1979 ได้ผ่านการดีพิมพ์มาแล้วกว่า 31 ปี และใช้ในเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ข้อกำหนดการป้องกันการระเบิดในระเบียบข้อบังคับสากล จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้อยู่ในสภาพที่การทบทวนแก้ไขข้อมูลด้านเทคนิคตามไม่ทัน ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อ อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันและเข้ากันได้กับระเบียบข้อบังคับสากลในด้านภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการตีพิมพ์ระเบียบข้อบังคับใหม่ ออกมา 2 ข้อดังต่อไปนี้

ตาราง 10.14 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิด

ข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิม	ข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิดใหม่				
นโยบายป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน (1979)	นโยบายป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน (ป้องกันการระเบิดไอก๊าซ 2006)				
(มาตรฐานด้านเทคนิคใหม่) (แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อที่ 556 ในฉบับ Sep-6, 1996)	นโยบายป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน (ข้อแนะนำทางเทคนิคที่ลอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับสากล 2008 Ex) 💥				

※ จาก "ตามประกาศข้อที่ 88 ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยของ แรงงานและกฎหมายอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าโครงสร้างป้องกันการระเบิด" เดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 ได้มีระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับ "การป้องกันการระเบิดด้วยการอุดเรชิน" และ "โครงสร้างป้องกันการระเบิดไม่ติดไฟ" (สำหรับเฉพาะ ZONE2) หลังจากที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ก็ได้ตั้งเป้าหมายแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ IEC และ ได้ตีพิมพ์ฉบับใหม่ในปี 2008

ในปี 2006 และปี 2008 ได้มีการตีพิมพ์แนวทางใหม่ขึ้นมา และได้นำแนวทางนี้ไปเป็นกฎระเบียบ ทำให้ไม่สามารถทำการ ผลิตมอเตอร์ใหม่ ๆ ตามระเบียบข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิดเดิม อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ได้รับเอกสารรับรองจากระเบียบ ข้อบังคับเดิมแล้ว ก็ยังสามารถทำการผลิตต่อเนื่องต่อไปได้

## 11. มอเตอร์พร้อมเบรก

#### 11-1 คำนำ

## เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับมอเตอร์ จะเรียกว่ามอเตอร์พร้อมเบรก

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือประเภทที่ทำการเบรกเมื่อไม่มีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (เบรกแบบไม่ใช้ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า) และประเภทที่จะทำการเบรกเมื่อมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (แบบ Excitation Brake) ตัวแทนประเภทของเบรก จะแสดงในตาราง 11.1



ตาราง 11.1 ประสิทธิภาพมอเตอร์พร้อมเบรกของฮิตาชี/คุณลักษณะพิเศษและการใช้งาน

	โมเดล	มอเตอร์พร้อมเบรก FA	มอเตอร์พร้อมเบรก HBA	มอเตอร์พร้อมเบรก HBF	มอเตอร์พร้อมเบรก NA	
	วิธีการทำงานของเบรก	เบรกแบบไม่ใช้การ กระตุ้นด้วยไฟฟ้า	เบรกแบบไม่ใช้การ กระตุ้นด้วยไฟฟ้า	เบรกแบบไม่ใช้การ กระตุ้นด้วยไฟฟ้า	เบรกแบบไม่ใช้การ กระตุ้นด้วยไฟฟ้า	
	แม่เหล็กไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสตรง	ไฟฟ้ากระแลตรง	ไฟฟ้ากระแลตรง	ไฟฟ้ากระแสตรง	
加克	อุปกรณ์เรกติไฟเออร์	มี (เก็บอยู่ในกล่อง ขั้วต่อสายมอเตอร์)	มี (เก็บอยู่ในกล่อง ขั้วต่อลายมอเตอร์)	มี (เก็บอยู่ในกล่อง ขั้วต่อสายมอเตอร์)	มี (เก็บอยู่ในกล่อง ขั้วต่อลายมอเตอร์)	
กาษณะพิ	ทอร์คเบรกอัตรา (สัดล่วนทอร์คอัตรามอเตอร์) 50Hz	150%	150%	150%	150%	
Monia Monia	ช่วงการปรับทอร์คเบรก	ไม่ได้	ไม่ได้	80 - 150%	ไม่ได้	
ประสิทธิภาพ/คุณลักษณะพิเศษ	อายุตัวเบรก	1,000,000 ครั้ง	2,000,000 ครั้ง	2,000,000 ครั้ง	1,000,000 ครั้ง จำเป็น มี	
	การปรับเบรก	จำเป็น	จำเป็น	จำเป็น		
100	อุปกรณ์ปรับคลายด้วยมือ	มี	រីរ	มี		
	ขนาดการติดตั้ง	เหมือนกับมอเตอร์ ใช้งานทั่วไป	สำหรับใช้งานเฉพาะ	สำหรับใช้งานเฉพาะ	เหมือนกับบอเตอร์ ใช้งานทั่วไป	
	ขอบเขตการผลิต(4P) (หมายเหตุ 3)	0.4 - 1.5kW	0.4 - 7.5kW	11 - 30kW	0.4 - 3.7kW	
	หยุดทำงานน้อย	0	0	0	0	
เงาน	ป้องกันการทำงานด้วยแรงเฉื่อย โดยทั่วไป	0	0	0	0	
การใช้งาน	การคงสภาพโหลด	0	0	0	ไม่ได้	
C	การหยุดฉุกเฉิน, พยุดกะทันหัน	0	0	0	0	
	หยุดทำงานบ่อย, หยุด	0	0	0	0	
	การประยุกต์ใช้งาน	สำหรับใช้งานปกติ OFF	ประสิทธิภาพสูง OFF	ประสิทธิภาพสูง OFF	สำหรับใช้งานปกติ ON	

หมายเหตุ 1. 🔘 เทมาะลมที่สุด 🔘 เหมาะลม

<sup>2.</sup> สำหรับมอเตอร์ติดเบรก HBA หรือติดเบรก HBF ถ้าเป็นแบบแกนขึ้ขึ้นโดยใช้ขาตั้ง (TFO) จำเป็นต้องปรับปรุงบางส่วนของมอเตอร์

รายละเอียดขอบเขตการผลิต ให้ดูอ้างอิงในหน้าที่ 11 ประกอบ

### 11-2 มอเตอร์พร้อมเบรก FA (สำหรับใช้งานปกติ OFF)

มอเตอร์พร้อมเบรก FA เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด ที่มีการรวมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเบรกโดยไม่ใช้การกระตุ้นด้วย ไฟฟ้ากับมอเตอร์มาตรฐานเข้าเป็นโครงสร้างเคียวกัน

มีการติดตั้งคันโยกปลดด้วยมือสำหรับการเบรกแบบวันทัช (One Touch) โดยขนาดการติดตั้งจะเท่ากับมอเตอร์ใช้งาน ทั่วไป

มอเตอร์พร้อมเบรก FA นี้ เหมาะสำหรับการทำให้ตัวเครื่องจักรมีขนาดเล็กลงและการทำงานแบบอัตในมัติ

#### (1) การทำงานและโครงสร้างของมอเตอร์พร้อมเบรก FA

#### • การปลดเบรก

เมื่อกระแสไหลผ่านอุปกรณ์เรกติไฟเออร์ และทำการ ON แหล่งจ่ายไฟเบรก Exciting Coil ของแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกการ กระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแม่เหล็ก Moving Plote จะดันชนะแรงอัดของสปริงเบรก และดูคติดไว้ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อ Moving Plote ถูกดูดติด แรงเสียดทานระหว่างไลนึ่ง (Lining) ที่ติดอยู่กับใบพัดจะหมดไป และทำให้เบรกถูกปลด

เมื่อทำการ OFF แหล่งจ่ายไฟเบรก Moving Plate จะถูกดันด้วยสปริงเบรก และไปดันใบพัดให้หยุดหมุน


### การปรับแรงเสียคทานไลนิ่ง (Lining)

เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ไลนิ่ง (Lining) จะสึกกร่อน สโตรกระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าและ Moving Plote จะมากขึ้น ทำให้ ไม่สามารถดูดติดไว้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพการเบรกเสื่อมลง การปรับสโตรกสามารถทำได้โดยการเอาจาน (Disk) ออก และ ถอดซิมปรับช่องว่าง (ในจำนวนที่เหมาะสม)

#### การปลดด้วยมือ

สามารถทำการปลดได้โดยการดันคันโยกปลดด้วยมือไปทางด้านแกนเอ็าท์พุต และค้างเอาไว้

#### ภาพใครงสร้างมอเตอร์พร้อมเบรก FA



เครื่องหมาย	ชื่อ				
24	แบริง Color				
25	Ball Bearing (ด้าน R)				
26	Terminal Box				
27	Screw สำหรับ Cover terminal box				
28	Ball Bearing (ด้าน P)				

เครื่องหมาย	ชื่อ				
1	เพลา				
2	คีย์มูเลย์				
3	เอ็นด์แบร็กเก็ต (ด้านโหลด)				
4	สลักเกลียว (สำหรับขันยึดเอ็นด์แบร็กเก็ต)				
5	น็อต (สำหรับขับยืดเอ็นด์แบร็กเก็ต)				
6	ใบพัด (ด้านใน)				
7	ขตลวดสเตเตอร์				
8	แกนเหล็กโรเตอร์				
9	แกรแหล็กสเตเตอร์				
10	โครงเสื้อ				
11	แม่เหล็กใฟฟ้า				
12	สลักเกลียว (สำหรับขันยึดฝาครอบใยพัด)				
13	Moving Plate				
14	คันโยกปลดด้วยมือ				
15	ปลอกสปริง				
16	ฝาครอบใบพัด				
17	ไลนึ่ง (Lining)				
18	ใบพัด (ด้านนอก)				
19	สปริงเบรก				
20	แผนรองใบพัด				
21	สลักเกลียวยึดแผ่นรองใบพัด				
22	คีย์ (สำหรับเบรก)				
23	ชิมปรับสโตรก				

ตาราง 11.2 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก FA

รายการคุณสมบัติ		รายละเอียด				
แหล่งจ่ายไฟ		3 IWA 200V 50/60Hz, 220V 60Hz				
ช่วงการเปลี่ยนแป	ลงแหล่งจ่ายไฟที่ยอมรับได้	แรงดันไฟฟ้า ±10%, ความถี่ ±5% (เมื่อค่าผิดปกติในระยะเวลาสั้นๆ)				
	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEC-2137-2000				
มอเตอร์	โครงสร้างป้องกันพื้นผิว ภายนอก	ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบาย (วิธีการป้องกัน IP42)				
	v v	JEM1240 เบรกควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ				
เมริก	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEM1021 ความต้านทานฉนวนของอุปกรณ์ควบคุม การทนความดัน และอื่นๆ				
	วิธีการเบรก	เบรกแบบไม่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (เบรก OFF)				
	ประเภทฉนวน	ประเภท B				
	อุปกรณ์เรกติไฟเออร์	ติดตั้งอยู่ในกล่องขั้วต่อสายของมอทอล				
	สถานที่ติดตั้ง	ทางข้ายมองจากด้านใหลด, ด้านล่าง ตามทิศเดินลายเข้ามา				
กล่องขั้วต่อสาย	วิธีต่อลายไฟ	วิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับแผงขั้วต่อสาย, สำหรับสายเบรก ใช้วิธี ต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับสายไฟ				
	อุณหภูมิ	-20 - 40°C				
	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 95% RH				
สภาวะแวดล้อม	ความสูง	ความสูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m				
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร (ในที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำหรือการ เกิดเป็นฝ้าไอน้ำ)				
วิธีการสดาร์ท	1	สตาร์ทโดยตรง				
ทิศทางการหมุน		ทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านโหลด (หมุนกลับได้)				
ทิศทางการติดตั้ง		อิสระ (เฉพาะการติดตั้งที่ด้านล่างเพลาเท่านั้น ที่จำเป็นต้องปรับแต่งส่วนมอทอล)				
สีทา		รีเกลเกร (มันเซล8.9Y5.1/0.3)				

หมายเหตุ) ส่วนเบรกคือโครงสร้างเปิด ดังนั้น หากจะทำการติดตั้งในที่ที่น้ำและฝุ่นละอองมาก ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

ตาราง 11.3 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก FA (2)

ใครง	เสร้าง		ชนิดทุ้	มปิดมีในพัด	ระบาย		ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบายแนวตั้ง				
เอ๊าท์พุ	周 (kW)	0.4	0.75	1.5	0.4	0.75	0.4	0,75	1.5	0.4	0.75
จำนว	นโพล		4			6		4		6	
ชนิด TFO-K							VTFO-K	1			
มอเตอร์	เบอร์ เฟรม	71M	80M	90L	80M	90L	71M	80M	90L	80M	90L
ชนิด	เบรก	MS1S-FA	MS1L-FA	MS2S-FA	MSIL-FA	MS2S-FA	MS1S-FA	MS1L-FA	MS2S-FA	MS1L-FA	MS2S-FA
	าเบรก (kgf·m)	4.0 {0.4}	7.7 (0.77)	15 (1.5)	7.7 (0.77)	15 {1.5}	4.0	7.7	15 (1.5)	7.7 {0.77}	15 (1.5)
DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN	ต์ความ (kg·m²)	0.0015	0.0038	0.0068	0.0038	0.0068	0.0015	0.0038	8300.0	0.0038	0.0068
	D² ·m²}	(0.0061)	(0.0151)	(0.027)	(0.0151)	(0.027)	(0.0061)	(0.0151)	(0.027)	(0.0151)	(0.027)
แหล่ง	นไฟฟ้า จ่ายไฟ า (V)	200-220					200-220				
	นไฟฟ้า มเบรก(∨)	90-99						90-99		U.	
	สไฟฟ้า มบรก(A)	0.28- 0,31	0.33- 0.37	0.34- 0.38	0.33- 0.37	0.34- 0.38	5 PUNCTURE PROFESSION REPORTED TO THE PROFESSION OF THE PROFESSION			30000000	0.34- 0.38
ของกา: ยอม:	ารทำงาน รเบรกที่ รับได้ f·m/min)	26.2 (160)	29.4 (180)	45.8 (280)	29.4 (180)	45.8 (280)	26.2 (160)	29.4 (180)	45.8 (280)	29.4 (180)	45.8 (280)
สโตรก (mm)	Setting	0,2	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Limitation	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6
อุปกรณ์เรกติไฟ เออร์ที่ใช้		BS-01					BS-O1				

ทมายเหตุ 1. โนช่อง () คือการแสดงในหน่วยเดิม

2. อายุการทำงานของเบรกคือ 1,000,000 ครั้ง


## 11-3 มอเคอร์พร้อมเบรก HBA (ประสิทธิภาพสูง OFF)

มอเตอร์พร้อมเบรก HBA เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไว้ในตัวเครื่อง มีการรวมเบรกแม่เหล็ก ไฟฟ้าแบบไม่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยฮิตาชิเข้ากับมอเตอร์ใช้งานทั่วไปเข้าเป็นโครงสร้างเดียวกัน มีขอบเขต การใช้งานกว้างขวางตั้งแต่การใช้งานทั่วไป จนถึงแบบหยุดกะทันหัน

### (1) การทำงานและโครงสร้างของมอเตอร์พร้อมเบรก HBA


#### การปลดเบรก

เมื่อกระแสไหลผ่านอุปกรณ์เรกติไฟเออร์ และทำการ ON แหล่งจ่ายไฟเบรก Exciting Coil ของแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกการกระตุ้น ด้วยไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแม่เหล็ก Moving Plate จะดันขนะแรงอัด ของสปริงเบรก และดูดติดไว้ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อ Moving Plate ถูกดูดติด ไลนึ่ง (Lining) ที่ถูกดันโดย Fix Plate จะถูกปลด และ ทำให้เบรกถูกปลดด้วยเช่นกัน



#### • การหยุด

เมื่อทำการ OFF แหล่งจ่ายไฟเบรก Moving Plote จะถูกดัน ด้วยสปริงเบรก และไลนึ่ง (Lining) จะถูกดันด้วย Fix Plote ทำให้ หยุดหมุน



## • การปรับแรงเสียดทานไลนิ่ง (Lining)

เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ไลนิ่ง (Lining) จะลึกกร่อน สโตรก

ระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าและ Moving Plate จะมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถคูดติดเอาไว้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพการเบรกเสื่อมลง การ ปรับสโตรกสามารถทำได้โดยการขันยึดน็อตปรับสโตรก ถ้าไม่สามารถปรับสโตรกได้ แสดงว่างไลนึ่ง (Lining) หมดอายุการใช้งาน ให้ทำการเปลี่ยนอันใหม่

#### การปลดด้วยมือ


การปลดเบรกด้วยมือสามารถทำได้ตามภาพด้านขวามือ เลื่อนฐานคลายด้วยมือ และทำการหมุนคลายกสกรูด้วยมือ

#### • ทุกร์คเบรก

ทอร์คเบรกอัตราจะเป็น 150%

ถ้าต้องการค่าอื่นๆ เช่น 80% 40% เป็นต้น ก็สามารถปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าได้

## ภาพโครงสร้างมอเคอร์พร้อมเบรก HBA



เครื่องหมาย	ขื่อ	เครื่องหมาย	นื่อ		
1	เพลา	17	เพลา		
2	คีย์มู่เล่ย์	18	Fix Plate		
3	ฝาครอบใบพัด	19	น็อตปรับสโตรก		
4	สลักเกลียว (สำหรับขันยึดใบพัด)	20	สลักเกลียวปรับสโตรก		
5	ใบพัด (ด้านนอก)	21	ฝาครอบเบรก		
6	สลักเกลียว (สำหรับขันยึดฝาครอบใบพัด)	22	สปริงเบรก		
7	เอ็นด์แบร๊กเก็ต (ด้านโหลด)	23	ฝาครอบสลัก (Spline Cover)		
8	สลักเกลี่ยว (สำหรับขันยึดฝาครอบใบพัค)	24	ปลอกสปริงขนิด C		
9	ใบพัด (ด้านใน)	25	สกรูคลายด้วยมือ		
10	ขดลวดสเตเตอร์	26	ฐานคลายด้วยมือ		
11	แกนเหล็กโรเตอร์	27	คีย์ (สำหรับเบรก)		
12	แกนเหล็กสเดเตอร์	28	สลักเกลียว (สำหรับขันยืดเบรก)		
13	โครงเสื้อ	29	ลูกปืน (ด้านตรงข้ามโหลด)		
14	เอ็นด์แบร๊กเก็ต(ด้านตรงข้ามโหลด)	30	กล่องขั้วต่อสาย		
15	แม่เหล็กไฟฟ้า	31	สกรู (สำหรับขันยึดฝาครอบกล่องขั้วต่อสาย)		
16	Moving Plate	32	ลูกปืน (ด้านโหลด)		

## ตาราง 11.4 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก HBA (1)

รายการคุณสมบัติ		รายละเอียด				
แหล่งจ่ายไฟ		3 เฟล 200V50/60Hz, 220V60Hz หรือ 3 เฟล 400V50/60Hz, 440V60Hz แรงดับไฟฟ้า ±10%, ความถี่ ±5% (เมื่อค่าผิดปกติในระยะเวลาสั้นๆ)				
ช่วงการเปลี่ยนแปล	งแหล่งจ่ายไฟที่ยอมรับได้					
	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEC-2137-2000				
มอเตอ <del>ร์</del>	โครงสร้างป้องกันพื้นผิว ภายนอก	ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบาย, ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบายแนวตั้ง (วิธีการป้องกัน IP44)				
	ข้อบังคับมาตรฐาน	EM 1240 เบรกควบคุมไฟฟ้ากระแสลลับ JEM 1029 ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม JEM 1021 ตัวต้านทานฉนวนของอุปกรณ์ควบคุมและการทนความดัน และอื่นๆ				
	วิธีการเบรก	เบรกแบบไม่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (เบรก OFF)				
เบรก	ใครงสร้าง	เบรกแม่เหล็กไฟฟ้ากระแลตรงควบคุมการทำงานแบบไฟฟ้ากระแลลลับที่ให้มา พร้อมกับอุปกรณ์เรกติไฟเออร์				
	ตำแหน่งอุปกรณ์เรกติ ไฟเออร์	ติดตั้งอยู่ในกล่องขั้วต่อสายของมอทอล				
	ประเภทฉนาน	ประเภท B				
	สถานที่ติดตั้ง	ทางข้ายมองจากด้านโทลด				
	ทิศทางรูต่อสายไฟ	ด้านล่าง				
กล่องขั้วต่อลาย	วิธีต่อสายไฟ และจำนวนสาย	ต่ำกว่า 3.7kwวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับแผงขั้วต่อสาย (3 เส้น) มากกว่า 5.5kwวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับสายไฟ (6 เส้น) เบรกวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับสายไฟ (2 ล้น)				
	กุณหภูมิ	-20 - 40 °C				
	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 90%RH				
สภาวะแวดล้อม	ความสูง	ความสูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m				
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร (ในที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำหรือ การเกิดเป็นฝ้าไอน้ำ)				
วิธีการสตาร์ท		ต่ำกว่า 3.7kWสตาร์ทโดยตรง มากกว่า 5.5kWสตาร์ทโดยตรง หรือ การสตาร์ทแบบ Y-∆				
ทิศทางการหมุน		ทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านใหลด (หมุนกลับได้)				
ทิศทางการติดตั้ง		อิสระ (เฉพาะการติดตั้งที่ด้านล่างเพลาเท่านั้น ที่จำเป็นต้องปรับแต่งส่วนมอเตอร์				
ลีทา		รีเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3)				

ตาราง 11.5 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก HBA (2)

โครงสรั	าง		ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย									
เอ๊าท์พุต	4 โพล	0.4	0,75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5				
(kW)	6 โพล		0.4	0.75	1.5	2.2	<b>※</b> 3.7	5.5				
มอเคอร์	ขนิด	TFO-K	TFO-K	TFO-K	TFO-K	TFO-K	TFO-KK	TFO-KK				
	เบอร์เฟรม	71M	80M	90L	100L	112M	1328	132M				
ทอร์คเบรกอัตรา	(N·m)	4.0	7.7	15	23	38	56	80				
	{kgf·m}	0.4	0.77	1.5	2.3	3.8	5.6	8.0				
โมเมนต์ความ	4 โพล	0.00089	0.0018	0.0036	0.0060	0.0129	0,0192	0,0237				
เฉื่อยมอเตอร์ J (kg·m²)	6 โพล	8	0.0018	0.0036	0.0067	0.0137	0.0267	0.0367				
มอเตอร์ GD²	4 โพล	0.0036	0.0073	0.0144	0.0239	0.0517	0.0766	0.0946				
{kg·m²}	6 โพล		0.0073	0.0144	0.0269	0.0547	0.1066	0.1466				
ขนิดเบรก		MS1S-HBA	MS1L-HBA	MS2S-HBA	MS2L-HBA	MS4L-HBA	MS8S-HBA	MS8L-HBA				
แหล่งจำเ	ยไฟ	200V 50/60Hz, 220V 60Hz										
คลาสทนต่อค	วามร้อน	E B										
อัตรา					รา (ต่อเนื่อง)							

- หมายเหตุ 1. สำหรับทอร์คเบรกอัตราจะมีค่าเป็นลัดส่วนกับทอร์คอัตรามอเตอร์ ที่ 50Hz เป็น 150% ที่ 60Hz เป็น 180%
  - 2. คุณลักษณะของมอเตอร์จะเหมือนกับมอเตอร์ใช้งานทั่วไป
  - 3. ขนิด 3.7kW จะเป็น TFO-K(※)
  - 4. GD² (kg·m²), ทอร์คอัตรา (kgt·m) จะแสดงค่าในหน่วยเดิม
  - 5. อายุการทำงานของเบรกคือ 2,000,000 ครั้ง
  - 6. โมเมนต์ความเฉื่อยมอเตอร์ จะเป็นค่าของมอเตอร์ทั้งตัว
  - ระยะจากปลายแกนจนถึงจุดกึ่งกลางการติดตั้ง จะแตกต่างไปจากมอเตอร์ใช้งานทั่วไป ตั้งนั้นให้ระมัดระวัง ในการใช้งาน

## ตาราง 11.6 คุณสมบัติมาตรฐานของเบรก HBA

ชนิด		MS1S-HBA	MS1L-HBA	MS2S-HBA	MS2L-HBA	M\$4L-HBA	MS8S-HBA	M\$8L-HBA		
ทอร์คเบรก (N·m) {kg		4 (0.40)	7.7 {0.77}	15 {1.5}	23 (2.3)	38 56 (3.8) (5.6) 57.2 131 (350) (800)	0000000	80 (8.0)		
อัตราการทำงานข ที่ยอมรับ (W) (kgf·m	เได้	26.2 {160}	29.4 (180)	45.8 [280]	49.1 {300}			131 (800)		
(ปริมาณงานในก	อายุไลนิ่ง (Lining) ภาณงานในการเบรกรวม) (J) (kgf·m)		9.81X10 <sup>7</sup> (1.0X10 <sup>7</sup> )	11.8X10 <sup>7</sup> (1.210 <sup>7</sup> )						
สโตรก	ค่าติดตั้ง	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
แม่เหล็กไฟฟ้า (mm)	ค่าขีดจำกัด	0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1,8		
แหล่งจ่ายไร	ฟเบรก	1 Wa 200 - 220V								
กระแสไฟฟ้าเบร	ก AC	0.1 - 0.11	0.13 - 0.15	0.16 - 0.18	0.21 - 0.23	0.9	1.1	1.1		
(A)	DC	0.1 - 0.11	0.13 - 0.15	0.16 - 0.18	0.21 - 0.23	1.3	1.7	1.7		
ใมเมนต์ความเฉื่อ {kgf·m²} เบรก G		0.00006	0.00014	0.00034 {0.00135}	0,00074 (0,00294)	0.00142 (0.00568)	0.00165	0,00165		
อุปกรณ์เรกติไฟ	รุ่น 200V		BS-01L		BS-022B					
เออร์	รุ่น 400V		BS-01			BS-0	(800) 137X10 <sup>7</sup> (14X10 <sup>7</sup> ) 0.2 1.8 1.1 1.7 0.00165 (0.0066)			

ทมายเหตุ 1) กระแสไฟฟ้าเบรก จะเหมือนกับรุ่น 200V รุ่น 400V

นอกจากนี้ กระแสไฟฟ้าโดยประมาณของตอนเริ่มลตาร์ท MS4 - 8-HBA (ช่วงเวลา 0.25 วินาที) จะมีค่ามากกว่าค่า ดังกล่าวข้างตัน 5 เท่า

2) ในช่อง ∤ เ คือการแสดงในหน่วยเดิม

## 11-4 มอเคอร์พร้อมเบรก HBF (ประสิทธิภาพสูง OFF)

มอเตอร์พร้อมเบรก HBF เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไว้ในตัวเครื่อง มีการรวมเบรก แม่เหล็กไฟฟ้าแบบเบรกโดยไม่ใช้การกระต้นด้วยไฟฟ้าที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยฮิตาชิเข้ากับมอเตอร์ใช้งานทั่วไปเข้าเป็นโครงสร้าง เดียวกัน มีขอบเขตการใช้งานกว้างขวางตั้งแต่การใช้งานทั่วไป จนถึงแบบหยุดกะพันพัน

#### (1) การทำงานและโครงสร้างของมอเตอร์พร้อมเบรก HBF

#### การปลดเบรก

เมื่อกระแสไหลผ่านอุปกรณ์เรกติไฟเออร์ และทำการ ON แหล่ง จ่ายไฟเบรก Exciting Coll ของแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดแม่เหล็ก Moving Plate จะดับขนะแรงอัดของสปริงเบรก และดูดติดไว้ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อ Moving Plate ถูกดูดติด ไลนึ่ง (Lining) ที่ถูกดันใดย Fix Plate จะถูกปลด และทำให้เบรกถูกปลดด้วย เท่ากับ

#### • การหยุด

เมื่อทำการ OFF แหล่งจ่ายไฟเบรก Moving Plate จะถูกดันด้วย สปริงเบรก และไลนึ่ง (Lining) จะถูกดันด้วย Fix Plote ทำให้หยุดหมุน

### การปรับแรงเสียดทานไลนิ่ง (Lining)


เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ไลนึ่ง (Lining) จะสึกกร่อน สโตรกระหว่าง แม่เหล็กไฟฟ้าและ Moving Plote จะมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถดูตติดไว้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพการเบรกเสื่อมลง การปรับสโตรกสามารถทำได้โดย การขันยึดน๊อตปรับสโตรก ถ้าไม่สามารถปรับสโตรกได้ แสดงว่างไลนึ่ง (Lining) หมดอายุการใช้งาน ให้ทำการเปลี่ยนอันใหม่


#### การปรับทอร์ค


การปรับทอร์คเบรกสามารถทำได้อย่างง่ายๆ โดยการใช้น็อตปรับ ทอร์คปรับความยาวของ Cushion Sorina

#### การปลดด้วยมือ


การปลดเบรกด้วยมือสามารถทำได้ตามภาพด้านขวามือ เลื่อนฐาน คลายด้วยมือ และทำการหมุนคลายกสกรูด้วยมือ







## ภาพโครงการสร้างมอเตอร์พร้อมเบรก MS2L-HBF



เครื่องหมาย	ชื่อ	เครื่องหมาย	ชื่อ	
1	แม่เหล็กไฟฟ้า	14	ฮับ	
2	Moving Plate	15	ใบพัด	
3	Flx Plate	16	แกน (ด้านตรงข้ามโหลด)	
4	ไลนึ่ง (Lining)	17	สกรูคลายด้วยมือ	
5	ลปริงเบรก	18	ฐานคลายด้วยมือ	
6	Cushion Spring	19	ฝาครอบ	
7	ลตัด (Stud)	20	แหวนค้า	
8	น็อตปรับทอร์ค	21	สลักเกลียวห่วง	
9	ลตัด (Stud) เป็นลำดับขั้น	22	โครงเลื้อ	
10	น็อตปรับสโตรก	23	ฝาครอบปลาย	
11	าา แทวนลปริง		เอ็นด์แบริกเก็ต	
12	12 แหวนปรับ		ตลับลูกปืน (ด้านโทลด)	
13	เพลา			

## ตาราง 11.7 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก HBF (1)

รายการคุณสมบัติ แหล่งจ่ายไฟ ข่วงการเปลี่ยนแปลงแหล่งจ่ายไฟที่ ยอมรับได้		รายละเอียด 3 เฟล 200V 50/60Hz, 220V 60Hz หรือ 3 เฟล 400V 50/60Hz, 440V 60Hz		
				แรงดับไฟฟ้า ±10%, ความถี่ ±5% (เมื่อค่าผิดปกติในระยะเวลาสั้นๆ)
		บอเดอร์	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEC-2137-2000
โครงสร้างป้องกับพื้นผิว ภายนอก	ชนิด Drip-Proof (วิธีการป้องกัน IP22), ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย (วิธีการป้องกัน IP44)			
เบรก	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEM 1240 เบรกควบคุมไฟฟ้ากระแลสลับ JEM 1029 ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม JEM 1021 ความต้านทานฉนวนของอุปกรณ์ควบคุม การทนความดัน และอื่นๆ		
	วิธีการเบรก	เบรกแบบไม่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (เบรก OFF)		
	โครงสร้าง	เบรกแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมการทำงานแบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มา พร้อมกับอุปกรณ์เรกติไฟเออร์		
	ตำแหน่งอุปกรณ์ เรกติไฟเออร์	ติดตั้งอยู่ในกล่องขั้วต่อสายของมอทอล อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ที่เบอร์เฟรม มากกว่า 180M จะติดตั้งที่ตำแหน่งแตกต่างออกไป		
	ประเภทฉนาน	ประเภท B		
กล่องขั้วต่อสาย	สถานที่ติดตั้ง	ทางซ้ายมองจากด้านโหลด		
	ทิศทางรูต่อสายไฟ	ตัวนล่าง		
	วิธีต่อสายไฟ และจำนวนลาย	ต่ำกว่า 3.7kwวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับแผงขั้วต่อสาย (3 เล้า มากกว่า 5.5kwวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับสายไฟ (6 เส้น) เบรกวิธีต่อสายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับสายไฟ (2เส้น)		
สภาวะแวตล้อม	อุณหภูมิ	-20 - 40°C		
	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 90%RH		
	ความสูง	ความลูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m		
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร (ในที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำหรือ การเกิดเป็นฝ้าไอน้ำ)		
วิธีการสตาร์ท		ต่ำกว่า 3.7kWลตาร์ทโดยตรง มากกว่า 5.5kWสตาร์ทโดยตรง หรือ การสตาร์ทแบบ Y- △		
ทิศทางการหมุน		ทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านโหลด (หมุนกลับได้)		
ทิศทางการติดตั้ง		อิสระ (เฉพาะการติดตั้งที่ด้านล่างเพลาเท่านั้น ที่จำเป็นต้องปรับแต่งส่วน มอทอล)		
สีทา		รีเกลเกร (มันเซล 8.975.1/0.3)		

ตาราง 11.8 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก HBF(2)

โครงสร้าง			ชนิดหุ้มปิดภ์	มีใบพัดระบาย		ชนิดหุ้มปิดมีใ แนว	20	
Estima dita	4 โพล	11	15	18.5/22	30	11	15	
เอ๊าท์พุต (kW)	6 ใพล	7.5	11	15	18.5/22	7.5	11	
มอเตอร์	ชนิด	TFO-KK	TFO-KK	TFO-KK	TFO-KK	VTFO-KK	VTFO-KK	
	เบอร์เฟรม	160M	160L	180M	180L	160M	-160L	
ใมเมนต์ความเฉื่อย	4 โพล	0.0429	0.0518	0.1255	0.1508	0.0427	0.0518	
มอเตอร์ J (kg·m²)	6 โพล	0.0634	0.081	0.1919	0.2167	0.0634	0.081	
100 mg \$ 000 11 21	4 โพล	0.1716	0.2073	0.5018	0.603	0.1716	0.2073	
บอเตอร์ GD² (kg·m²)	6 โพล	0.2534	0.3239	0.7675	0.8668	0.2534	0.3239	
ชนิดเบรก		MS16S- HBF	MS16L- HBF	MS32S- HBF	MS32L- HBF	MS16S- HBF	MS16L- HBF	
ŕ	(N·m)	(58) - 110	(85) - 160	250	350	(58) - 110	(85) - 160	
ทอร์คเบรกอัตรา	[kgf·m]	(5.8) - 11	(8.5) - 16	25	35	(5.8) - 11	(8,5) - 16	
แหล่งจ่ายไฟ		3 ເາ	ฟล 200V 50/60⊦	iz, 220V 60Hz	หรือ 3 เฟล 400	0V 50/60Hz, 440V 60Hz		
คลาสทนต่อควา	มร้อน		В		F	В		
อัตรา				\$1(0	า่อเนื่อง)			

- หมายเหตุ 1. สำหรับทอร์คเบรกอัตราจะมีค่าเป็นสัดส่วนกับทอร์คอัตรามอเตอร์ ที่ 50Hz เป็น 150% ที่ 60Hz เป็น 180% นอกจากนี้ ค่าใน ( ) ค่าช่วงการปรับทอร์ค
  - 2. คุณลักษณะของมอเตอร์จะเหมือนกับมอเตอร์มาตรฐาน
  - 3. GD² [kg·m²], ทอร์คอัตรา [kgf·m] จะแสดงค่าในหน่วยเดิม
  - ระยะจากปลายแกนจนถึงจุดกึ่งกลางการติดตั้ง จะแตกต่างไปจากมอเตอร์ใช้งานทั่วไป ดังนั้นให้ระมัดระวังในการใช้งาน

ตาราง 11.9 คุณสมบัติมาตรฐานของเบรก HBF

ชนิ	ด	MS1S- HBF	MS1L- HBF	MS2S- HBF	MS2L- HBF	MS4L- HBF	MS8S- HBF	MS8L- HBF	MS16S- HBF	MS16L- HBF	MS32S- HBF	MS32L- HBF
ทอร์คเบร (N·m)lk		4.0 {0.40}	7.7 {0.77}	15 (1.5)	23 (2.3)	38 {3,8}	56 (5.6)	80 (8.0)	110 {11}	160 {16}	250 (25)	350 {35}
อัตราการทำง ที่ยอมรั (W)/kgf-r	บได้	26.2 (160)	29.4 (180)	45.8 (280)	49.1 (300)	57.2 (350)	131 (800)	196 (800)	196 (1,200)	196 (1,200)	327 (2,000)	327 (2,000)
อายุไลนิ่ง (ปริมาณงานในเ (ป)lkg:	าารเบรกรวม)	9.81x10 <sup>7</sup> {1.0x10 <sup>7</sup> }	9.81x10 <sup>7</sup> {1.0x10 <sup>7</sup> }	11.8x10 <sup>7</sup> (1.2x10 <sup>7</sup> )	14.7x10 <sup>7</sup> (1.5x10 <sup>2</sup> )	29x10 <sup>7</sup> {3.0x10 <sup>7</sup> }	137x10 <sup>7</sup> {14x10 <sup>7</sup> }	137×10 <sup>7</sup> (14×10 <sup>7</sup> )	390x10 <sup>7</sup> {40x10 <sup>7</sup> }	390x10 <sup>7</sup> (40x10 <sup>7</sup> )	694x10 <sup>7</sup> [70x10 <sup>7</sup> ]	690x10 <sup>7</sup> {70x10 <sup>7</sup> }
ลโตรก	ต่าติดตั้ง	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1,5	1.5
แม่เหล็กไฟฟ้า (mm)	ค่าขีดจำกัด	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.5	3,5
แหล่งจ่าย	ไฟเบรก			\~	20 X	200	/220V 1	เฟล	AT.	2 2		
กระแสไฟฟ้า เบรก	AC	0.4/0.44	0.39/0.43	0.59/0.66	0.69/0.76	0.8	8.0	0.8	1.1	1.1	1,8	1.8
(A)	DC	0.45/0.50	0.40/0.49	0.66/0.74	0.78/0.85	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	2.8	2.8
โมเมนต์ความเฉื่ (kg-n เบรก GD²	n²)	0.0002 (0.0008)	0.00025	0.000375	(0.004)	0.001	0.0045	0.0045	0.009	0.009	0.03	0.03
อุปกรณ์เรกติ	รุ่น 200V		BS	-01				BS-022B	tion .		BS-102B	
ไฟเออร์	รุ่น 400V		BS	-01				BS-024B			BS-	104B


หมายเหตุ 1) กระแสไฟฟ้าโดยประมาณของรุ่น 400V ของ MS1-2-HBF จะมีค่า 1/2 ของตารางข้างต้น โมเดลอื่นๆ จะเหมือนกับ รุ่น 200V รุ่น 400V

นอกจากนี้ กระแลไฟฟ้าโดยประมาณของตอนเริ่มสตาร์ท MS4-32-HBF (ช่วงเวลา 0.25 วีนาที) จะมีค่ามากกว่าค่าดังกล่าว ข้างต้น 5 เท่า

2) ในช่อง ( ) คือการแสดงในหน่วยเดิม

#### 11-5 วงจรการต่อสาย

#### (1) วงจรการต่อสายของมอเตอร์พร้อมเบรก HBA พร้อมเบรก HBF พร้อมเบรก FA



หมายเหตุ 1. ถ้าเลือกใช้การสตาร์ทด้วยอินเวอร์เตอร์หรือการลดแรงดันไฟฟ้า ให้ทำการต่อเบรกเข้ากับด้านแหล่งจ่ายไพ่ของอุปกรณ์สตาร์ทอินเวอร์เตอร์ หรือลดแรงดับ ไฟฟ้า นอกจากนี้ ให้ดูภาพอ้างอิงประกอบการใช้งานด้านล่าง (กรณีมอเตอร์กลับขั้วได้ที่ต้องการความแม่นยำในการหยุด จำเป็นต้องใช้การลับเปลี่ยนไฟฟ้า กระแสลลับ ตรงด้วยวงจรที่แยกต่างหากง

- 2. กรณีใส่คอนเดนเซอร์สำหรับปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าทั่วงจรบอเตอร์ ต้องแยกวงจรต่างหาก
- วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/ตรง จะต้องมีระยะการหน่วงเวลา ของการ ON OFF มากกว่า ขึ้นไป
- กรณีเดินสายไฟของวงจรเบรกในท่อเดินสายไฟเดียวกับสายไฟกำลัง จะต้องทำการซีลด์เสมอ
- ถ้าทำการอินจิ้งก์ (Inching) ที่มีความถี่มากกว่าค่าในคตาล็อก จะต้องระมัดระวังเรื่องความจุกำลังไพ่ของจุดเขื่อมต่อการลับเปลี่ยนให้ฟ้ากระแสสลับ/ตรง
- สำหรับวงจรต่อสายของเบรก ในแง่ประสิทธิภาพของเบรกแล้ว จะใช้การ ON/OFF ไม่ได้ที่ด้านไฟฟ้ากระแสตรง (อุปกรณ์เรกติไฟเออร์ หมายเลขชั่วต่อสาย
- P, N) จะต้องใช้วงจร พร้อมกันที่ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ (อุปกรณ์เรกตีไฟเออร์ หมายเลขขั้วต่อสาย R, S) โดยเฉพาะวงจรขับเคลื่อนอินเวอร์เตอร์ ให้ดูภาพ ด้านล่างประกอบ
- ตอนการขับเคลื่อนด้วยอินเวยร์เตอร์ ขณะที่ความถี่ต่ำ จะมีเสียงเสียดสิโลหะเกิดขึ้นที่ส่วนเบรก ให้ใช้งานโดยพยายามหลีกเลี่ยงการรีโซแนนซ์ถึงจะไม่มีผล กระทบต่อคุณลักษณะและอายุการใช้งานก็ตาม แต่อาจมีข้อบังคับเกี่ยวกับเสียงรบกวน ดังนั้นให้สรวจสอบกับทางสำนักงาน หรือโรงงาน
- 8, H11, H12 คือหมายเลขแบบของหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (electromognetic contactor) ให้ใช้ขนาดความขุของขุดเชื่อมต่อที่มากกว่า

## (2) ภาพวงจรอื่นๆ

ตัวอย่างภาพอ้างอิงวงจรขับเคลื่อนอินเวอร์เตอร์

( MS4 - 8 - HBA, MS16, 32 - HBF)

RS PN Bucheinef

สำหรับรายละเอียด ให้ดูอ้างอิงในคู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์

#### 11-6 มอเตอร์พร้อมเบรก NA สำหรับใช้งานปกติ ON)

เบรก NA เป็นเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด Excitation Brake ขนาดการติดตั้งจะเหมือนกับมอเตอร์ใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้งานมากในด้านการทำให้ตัวเครื่องจักรมีขนาดเล็กลง ทำงานแบบอัตในมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดพลังงาน


#### (1) การทำงานและใครงสร้างของมอเตอร์พร้อมเบรก NA

เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าของเบรก แม่เหล็กไฟฟ้าและ Moving Plote จะประกอบกันเป็นวงจรแม่เหล็ก เกิดมีแรงดึงดูดขึ้นระหว่างสโตรก Moving Plate จะถูกดึงดูดเข้าไปที่ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า

ในระหว่างนี้ จะมีการทำงานที่ระหว่าง Moving Plate กับแม่เหล็กไฟฟ้า (ติดตั้งไลนิ่ง (Lining)) เกิดเป็นทอร์คเบรกจาก แรงเสียดทาน

จากนั้น เมื่อทำการตัดกระแสไฟ สปริงแผ่นรูปแทวนที่อยู่ระหว่าง Armature Hub กับ Moving Plate จะดัน Moving Plate กลับคืนที่เดิม ทำให้เบรกถูกปลดออก และมอเตอร์จะหมุนได้อย่างอิสระ

#### ภาพโครงสร้างมอเตอร์พร้อมเบรก NA



เครื่องหมาย	ชื่อ
18	เพลา
2	คีย์มูเล่ย์
3	เข็นด์แบร็กเก็ด (ด้านโหลด)
4.	ลลักเกลียว (สำหรับขันยึดเอ็นด์แบร็กเก็ต)
5	ใบพัด (ด้านใน)
6	ขดลวดสเตเตอร์
7	แกนเหล็กโรเตอร์
8	แกนเหล็กลเตเตอร์
9	โครงเสื้อ
10	แม่เหล็กไฟฟ้า
11	สลักเกลียว (สำหรับขันยึดฝาครอบใบพัด)
12	Moving Plate
13	ใลนึ่ง (Lining)
14	Armature Hub
15	ใบพัดด้านนอก
16	ลลักเกลียวยึดใบพัดด้านนอก
17	ฝาครอบใบพัด
18	สกรุฮิต Armature Hub
19	แผ่นกระทบ
20	สลักเกลียวยึดแผ่นกระทบ
21	คีย์ (ลำหรับเบรก)
22	ชิมปรับสโตรก
23	Collar Bearing
24	ลูกปืน (ด้านครงข้ามโหลด)
25	กล่องขั้วต่อสาย
26	สกรู (สำหรับยึดฝาครอบกล่องขั้วต่อสาย)
27	ลูกปืน (ด้านโหลด)

# ตาราง 11.10 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก NA (1)

รา	ยการคุณสมบัติ	รายละเอียด
แหล่งจ่ายไฟ		3 Wa 200V 50/60Hz, 220V 60Hz
ช่วงการเปลี่ยนแป	ลงแหล่งจ่ายไฟที่ยอมรับได้	แรงดันไฟฟ้า ±10%, ความถี่ ±5% (เมื่อค่าผิดปกติในระยะเวลาลั้นๆ)
	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEC-2137-2000
มอเตอร์	โครงสร้างป้องกันพื้นผิว ภายนอก	ขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย (วิธีการป้องกัน IP42)
	ข้อบังคับมาตรฐาน	JEM 1029 ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม JEM 1021 ความต้านทานฉนวนของอุปกรณ์ควบคุม การทนความดัน และอื่น จ
เบรก	วิธีการเบรก	(ไฟฟ้ากระแสตรง) ชนิด Excitation Brake (เบรก ON)
	ประเภทจนวน	ประเภท B
	อุปกรณ์เรกติไฟเออร์	ติดตั้งอยู่ในกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์
- No. No.	สถานที่ติดตั้ง	ทางข้ายมองจากด้านโหลด, ด้านล่าง ตามทิศเดินสายเข้ามา
กล่องขั้วต่อสาย	วิธีต่อสายไฟ	วิธีต่อลายไฟด้วยขั้วต่อสายที่อัดติดกับแผงขั้วต่อลาย, สำหรับลายเบรก ใช้วิธี ต่อลายไฟด้วยชั้วต่อลายที่อัดติดกับสายไฟ
	อุณหภูมิ	-10 - 40°C
	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 90%RH
สภาวะแวดล้อม	ความสูง	ความลูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร (ในที่ที่ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำหรือ การเกิดเป็นฝ้าไอน้ำ)
วิธีการสตาร์ท		สตาร์ทโดยตรง
ทิศทางการหมุน		ทิศทวนเข็มนาฟิกาเมื่อมองจากด้านใหลด (หมุนกลับได้)
ทิศทางการติดตั้ง		อิสระ (เฉพาะการติดตั้งที่ด้านล่างเพลาเท่านั้น ที่จำเป็นต้องปรับแต่งส่วน มอเตอร์)


ตาราง 11.11 คุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์พร้อมเบรก NA (2)

		มอเต	อร์			Ą	ณสมบัติของเบ	รก			
ใครง สร้าง	เอ๊าท์พุต (kW)	จำนวน โพล	รุ่น	เพลา เทอร์	ชนิดเบรก	ทอร์คเบรก (N-m) (kgf-m)	แรงดับไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ (v)	กระแสไฟฟ้า เบรก DC (A)	อัตราการ ทำงานของ การเบรก ที่ยอมรับได้ (w) {kgf·m/min}	โมเมนต์ ความเฉื่อย J (kg⋅m²) GD² (kg⋅m²)	อุปกรณ์ เรกติไฟ เออร์ ที่ใช้
	0.4			71M	MN04-NA	4 (0.4)		0.07-0.08	26.2 (160)	0.0024 (0.0097)	
	0.75	1		80M	MN07-NA	7.7 (0.77)	1	0.09-0.10	32.7 (200)	0.0033 (0.0131)	1
	1.5	4		90L	MN1-NA	15 (1.5)		0,12-0,14	45.8 (280)	0.0082 (0.0326)	
ชนิด	2.2			100L	MN2-NA	23 [2.3]	200 - 220	0.16-0.18	58.9 (360)	0.0102 (0.0406)	BS-01L
หุ้มปิด มีใบพัด	3.7		TFO-K	112M	MN4-NA	38 (3.8)	(แรงดับไฟฟ้า เบรก DC	0,17-0.19	73.6 (450)	0.0178 (0.071)	(หมาย เหตุ 2)
ระบาย	0.4			80M	MN07-NA	7.7 (0.77)	180 - 198)	0.09-0.10	32.7 (200)	0.0033 (0.0131)	1.1.1.25
	0.75	,		90L	MNI-NA	15 (1.5)		0.12-0.14	45.8 (280)	0.0082 (0.0326)	
	1.5	•		100L	MN2-NA	23 (2.3)	1	0.16-0.18	58.9 (360)	0.0109 (0.0436)	
	2.2			112M	MN4-NA	38 (3.8)		0,17-0.19	73.6 (450)	0.0123 (0.049)	1
	0,4			71M	MN04-NA	4 (0.4)		0.07-0.08	26.2 (160)	0.0024 (0.0097)	
	0.75	1		80M	MN07-NA	7.7 (0.77)	1	0.09-0.10	32.7 (200)	0.0033 (0.0131)	1
ชนิด	1.5	4		90L	MN1-NA	15 (1.5)		0.12-0.14	45.8 (280)	0.0082 (0.0326)	i i
บนค หุ้มปิด	2.2			1000	MN2-NA	23 (2.3)	200 - 220	0.16-0.18	58.9 (360)	0.0102 (0.0406)	BS-01L
มีใบพัด	3.7		VTFO-K	112M	MN04-NA	38 (3.8)	(แรงดับไฟฟ้า เบรก DC	0.17-0.19	73.6 (450)	0,0178 (0.071)	(หมาย เหตุ 2)
ระบาย แนวตั้ง	0.4			80M	MN07-NA	7.7 (0.77)	180 - 198)	0.09-0.10	32.7 (200)	0.0033 (0.0131)	100, 20
uning.	0.75			90L	MN1-NA	15 [1:5]		0.12-0.14	45.8 (280)	0.0082 (0.0326)	
	1,5	0		100L	MN2-NA	23 (2.3)		0,16-0.18	58.9 (360)	0.0109 (0.0436)	
	2.2			112M	MN04-NA	38 (3.8)		0.17-0.19	73.6 (450)	0.0123 (0.049)	

หมายเหตุ) 1. ในช่อง คือการแสดงในหน่วยเดิม

2. อุปกรณ์เรกดีไฟเออร์รุ่น 400V จะเป็น BS-01

### ■ ภาพการต่อสาย



### 12. มอเตอร์แบบ Built-in/มอเตอร์เฮอร์เมติค

#### 12-1 คำนำ

#### (1) มอเตอร์แบบ Built-in

มีการประกอบส่วนอุปกรณ์ โฟฟ้าของมอเตอร์ (สเดเตอร์/โรเตอร์) เข้า เป็นส่วนหนึ่งของตัวอุปกรณ์ จึงเรียกชื่อว่ามอเตอร์แบบ Bullt-In มอเตอร์ รูปแบบนี้ ทางผู้ผลิตมอเตอร์จะเป็นจัดเตรียมส่วนที่เป็นอุปกรณ์โฟฟ้าให้เท่านั้น ด้านผู้ผลิตชุดอุปกรณ์ ต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เพลา โครงมอเตอร์ ตลับลูกปืน เป็นต้น และทำการประกอบเข้ากัน ถึงแม้ทางผู้ผลิตชุดอุปกรณ์ จะมีขั้นตอนในการประกอบมากขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากตัวเครื่องจักรและ โครงมอเตอร์เป็นอันเดียวกัน และการที่เพลาต่อเข้ากับโหลดโดยตรง ทำให้



สามารถออกแบบเครื่องจักรให้มีขนาดกะทัดรัดได้ นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากมอเตอร์และตัวเครื่องจักรแยกออกจากกันได้ ทำให้ ไม่จำเป็นต้องมีขึ้นส่วนประเภทเสริมฟังก์ขันการทำงาน เช่น ขึ้นส่วนสำหรับใช้ต่อเชื่อมเข้ากันหรือชีลเป็นต้น ทำให้สะดวกต่อการ ใช้งาน จึงนิยมใช้กันอย่างกว้างในคอมเพรสเซอร์ หรือMachine Tools เป็นต้น

#### (2) มอเตอร์เฮอร์เมติค

ลักษณะรูปร่างจะเหมือนกับมอเตอร์แบบ Bullt-in แต่จะเป็นมอเตอร์สำหรับใช้กับคอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิดสนิท ส่วนใหญ่ ใช้ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือเครื่องทำความเย็น เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่ามอเตอร์เฮอร์เมติค เพื่อทำการแยกประเภท ออกมา (UL984: Hermetic Refrigerant Motor-Compressors คอมเพรสเซอร์มอเตอร์ทำความเย็นเฮอร์เมติค) ข้อแตกต่างที่เห็น ได้ขัดระหว่างมอเตอร์เฮอร์เมติคกับมอเตอร์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปคือ มอเตอร์เฮอร์เมติคจะสัมผัสใดยตรงกับสารหล่อลื่น ของส่วนการเลื่อนไถลของเครื่องทำความเย็นและคอมเพรสเซอร์ สภาพอากาศที่ปนไปด้วยน้ำมันเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในการ ทำความเย็น สำหรับการใช้ในการประเภททำความเย็น จะต้องมีคุณสมบิตพิเศษดังต่อไปนี้

- (1) วัสดุส่วนประกอบของมอเตอร์ (โดยเฉพาะวัสดุฉนวน) จะมีความทนทานต่อสารทำความเย็น/น้ำมันเครื่องทำความเย็น นอกจากนี้แล้ว วัสดุเหล่านี้จะไม่เสื่อมสภาพจากสารทำความเย็น/น้ำมันเครื่องทำความเย็น
- (2) ต้องมีความถูกต้องของขนาดที่สูง เพราะนำไปใช้งานภายในเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่มีช่องว่างน้อย และจำเป็นที่จะต้องทำ การควบคุมดูแลอย่างดีในส่วนผลกระทบจากฝุ่นละออง/สนิมและสารทำความเย็น/ขึ้นส่วนของมอเตอร์ รวมถึงการควบคุมดูแล ละอองน้ำ
- (3) เนื่องจากต้องทำงานในคอมเพรสเซอร์ที่หุ้มปิดสนิท จึงต้องมีความเชื่อถือในการทำงานที่สูง เข้าได้กับลักษณะรูปร่างของ คอมเพรสเซอร์ และต้องมีขนาดที่มีรายละเอียดสูง (นอกจากนี้ เนื่องจากต้องเย็นตัวลงเพราะสารทำความเย็น ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้ ต้องมีขนาดเล็กกว่ามอเตอร์ใช้งานทั่วไป)
- (4) เครื่องปรับอากาศ/ตู้เย็นมีการออกวางขายจำนวนมากในตลาด ดังนั้น มอเตอร์ที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพที่สูง เครื่องปรับ อากาศในห้องที่ใช้ภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้แม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่มีการสูญเสียที่ตัวนำทุติยภูมิ และมอเตอร์ DC ไม่มีแปรงถ่าน (มอเตอร์ DC ไม่มีแปรงถ่าน จะต้องใช้เครื่องคอนโทรลเลอร์ที่เหมือนกับอินเวอร์เตอร์)

พมายเหตุ) สารทำความเย็นคือ ของเหลวที่ทำหน้าที่นำพาความร้อนออกจากสิ่งของ ตัวแทนหลักๆ ของสารทำความเย็น เช่น ฟรีออน R22

- (1) สารทำความเย็นจะใช้ชนิดที่มีความเสถียรภาพเชิงเคมี อย่างไรก็ตาม สารทำความเย็นจะมีความสามารถเป็นตัวทำละลาย ในรอบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่ประมาณ -20°C - 120°C ดังนั้นต้องใช้วัสดุฉนวนที่ให้ความเชื่อมั่นได้สูง
- (2) ถ้ามองในการป้องกันสภาวะบรรยากาศของโลกที่ร้อนขึ้นและการทำลายขั้นโอโซนแล้วหล่ะก็ ได้มีความพยายามในการใช้ สารทำความเย็นชนิดใหม่ (ฟรีออนทดแทน R407 R410 และอื่นๆ) อย่างต่อเนื่อง

### 12-2 คุณสมบัติมาตรฐาน

#### (1) มอเตอร์แบบ Built-in

มีการผลิต Bullt-in สำหรับมอเดอร์มาตรฐาน 1 เฟส และมอเตอร์มาตรฐาน 3 เฟสด้วย สำหรับคุณสมบัติพีเศษต่างๆ ให้ดูรายละเอียดในมอเตอร์มาตรฐาน 3 เฟส (หน้า 18) มอเตอร์มาตรฐาน 1 เฟส (หน้า 134)

#### (2) มอเตอร์เฮอร์เมติค

แหล่งจ่ายไฟฟ้า	3 เฟล	(มอเตอร์ DC ไม่มีแปรงถ่าน)
เอ๊าท์พุต (KW)	2.2 - 75	(0.4 - 7.5)
วิธีการสตาร์ท	สดาร์ทโดยตรง การสตาร์ทแบบ Y-△	คอนโทรลเลอร์ (ใช้กับอีนเวอร์เตอร์เท่านั้น)
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน ความถี่ (V.Hz)	200V 50/60Hz 400V 50/60Hz	100V 50/60Hz 200V 50/60Hz
เล้นผ่าศูนย์กลางแกนใดยประมาณ (mm)	φ160 - φ330	φ112 - <b>φ</b> 150
คลาสทนต่อความร้อน		E
สภาพบรรยากาศ	Chlorofluorocarbon alternative (R40	7, R410 อื่นๆ) ในน้ำมันเครื่องทำศวาม

หมายเหตุ 1) จำนวนโพลมาตรฐาน จะมี 2 โพล

- มอเตอร์แบบ Built-in และมอเตอร์เฮอร์เมติคจะถูกจำกัดขนาดด้วยเครื่องจักรที่นำไปใช้งานด้วย ดังนั้น ให้ทำการ ปรึกษาก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- 3) เอ้าท์พุตของมอเตอร์ DC ไม่มีแปรงถ่านจะเปลี่ยนไปตามจำนวนรอบหมุนและทอร์ค นอกจากนี้ คอนโทรลเลอร์ จะถูกจัดเดรียมไว้โดยผู้ผลิตชุดอุปกรณ์ และมีการออกแบบเฉพาะตามแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์

## 12-3 หัวข้อการร้องขอให้ครวจอบเมื่อจะทำประมาณการ

มอเตอร์แบบ Bult-iกและมอเตอร์เฮอร์เมติคจะมีประสิทธิภาพการทำความเย็นแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขการติดตั้ง เครื่องจักร และโครงสร้าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรึกษาและกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติกับทางผู้ผลิตขุดอุปกรณ์ โดย ให้เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) เอ้าท์พุต จำนวนโพล แรงคันไฟฟ้า ความถี่ วิธีการสตาร์ท
- (2) การนำไปใช้งาน ประเภทของสภาพบรรยากาศ วิธีการระบายความร้อน
- (3) วิธีการติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรที่ทำงานด้วย (วิธีการประกอบติดตั้งสเตเตอร์ โรเตอร์เข้ากับเครื่องจักรที่ทำงานด้วย
- (4) ค่าจำกัดของขนาด (ขนาดที่ต้องการ)
- (5) ทอร์คที่จำเป็นต้องใช้ คุณลักษณะ (กระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า สลิป (Siip))
- (6) จำนวนเครื่องที่ใช้

# 13. มอเฅอร์ความเร็วสูง

#### 13-1 คำนำ

ในโลกของอุดสาหกรรมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนตามแทบไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ OA, FA และไบใอ เป็นต้น ซึ่งงาน เหล่านี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีขนาดเล็ก มีความแม่นยำสูง และน้ำหนัก เบา การผลิตขึ้นส่วนที่จะนำมาใช้กับเพลาหมุนต่างๆ ของเครื่องมือเหล่านี้ จะไป ในแนวทางที่จะต้องหมุนด้วยความเร็วสูงขึ้น และแยกส่วนการขับเคลื่อนออก ต่างหากได้ ดังนั้น ความจำเป็นในการใช้งานมอเตอร์ความเร็วสูงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ



ใดยทั่วไป มอเตอร์ความเร็วสูงคือมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วรอบมากกว่า 7,200 min-1 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์ ความถี่สูง ชนิดของมอเตอร์จะมีมอเตอร์แบบ Built-in ที่มีสเตเตอร์และโรเตอร์เท่านั้น และมอเตอร์แบบติดเฟรม

ใดยหลักแล้ว มอเตอร์ความเร็วสูงจะเป็นมอเตอร์ขนิดเหนี่ยวนำ(จำนวนโพล: 2 โพล) หลักการทำงานและคุณลักษณะจะเหมือน กับบอเตอร์ทั่วไป แต่เนื่องจากมีความเร็วที่สูง ดังนั้นจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไป

- (1) โครงสร้างโรเตอร์ที่มีความทนทานต่อแรงเหวี่ยง
- (2) วัสดุแกนเหล็กที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้มีการสูญเสียน้อยที่ความถี่ลูง
- (3) บางล่วนของมอเตอร์พร้อมเฟรม มีการใช้สารหล่อลื่นประเภท Oil Mist และ Oil Air เพื่อให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น
  - (4) ใช้สารเคลือบเงาเรซินพิเศษที่มีความทนต่อน้ำมัน ทนต่อการขัดสี

13-2 โครงสร้างโมเคลของมอเตอร์ความเร็วสูงฮิตาชิ

ໃນເທດ				Built-in		การตี	iดเฟรม
ศวามเร็วรอบ (mir (หมายเหตุ)	n <sup>-1</sup> )	(ทมายเหตุ)	3,000-18,000	1,800-14,400	3,000-20,000	720-7,200	1,200-12,000
***	0.1						0
]	0.125						
	0.15		i i				10
	0.2			-			
j	0.3		į j				
Ī	0.4	-		-			
	0.5	-					Ľ.
	0.55				j.		- 63
เอ๊าท์พุต (kW)	0.75		<b>∮</b> ■H				
(กรณี Built-in	0.9			,			8
จะเป็นเอ๊าท์พุดไฟฟ้า)	1.2	•					
M 192	1.3		l i				
	1,5						
	1,9	-					
Ţ	2.2						
	2.8	•					
Ĭ	2.7						
ĵ	5.5	•					
j	6.5						
	7.5						

(หมายเหตุ) ย่านความเร็วรอบของ Bullt-In เพื่อการศึกษาวิจัย จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละใมเดล

(ความเร็วรอบสูงสุด 0.1 kW : 300,000 (min<sup>-1</sup>), 7.5 kW : 30,000 (min<sup>-1</sup>))

สำหรับรายละเอียดของคุณลักษณะ ให้ทำการติดต่อสอบถาม

#### 13-3 รายละเอียดของมอเตอร์แบบ Built-in

การผลิตโครงสร้างเฉพาะส่วนของสเตเตอร์และโรเตอร์ เฟรม เพลาหมุน จะต้องให้ทางลูกค้าระบุมาให้

#### (1) การระบายความร้อน

มอเตอร์แบบ Bullt-In โดยปกติทั่วไปจะใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำ (สำหรับปริมาณน้ำ ให้ทำการปรึกษาสอบถาม)

### (2) การหล่อลื่นของตลับลูกปืน

วิธีการการหล่อลื่นในการหมุนด้วยความเร็วสูง ประกอบด้วยการหล่อลื่นด้วย OII Mist และการหล่อลื่นด้วย OII Air การหล่อลื่นด้วย OII Mist คือวิธีการหล่อลื่นที่ทำโดยการสร้างหมอก (Mist) ของอนุภาคน้ำมันที่มีความละเอียดสูง โดย ใช้อุปกรณ์หล่อลื่นเฉพาะทางและอากาศที่ถูกอัดด้วยความดัน แล้วส่งผ่านท่ออากาศไปเคลือบเป็นคราบน้ำมันที่พื้นผิวของ ตลับลูกปืน

การหล่อลื่นด้วย Oll Air จะเหมาะกับงานหมุนด้วยความเร็วสูง ๆ มากกว่าการหล่อลื่นด้วย Oll Mist มีข้อดีตรงที่ปริมาณ น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้จะน้อย สามารถทำการหล่อลื่นที่แน่นอนและน่าเชื่อถือได้มากกว่า

อุปกรณ์หล่อลื่น อากาศอัดความดันและท่อส่งต่างๆ จำเป็นจะต้องให้ทางฝั่งลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม

อุปกรณ์ OII Mist ตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ของบริษัท TACO เป็นต้น

อุปกรณ์ Oll Air ตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนิปปอนเซโค (NSK) จำกัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจอยเทค (จำกัด) ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทนิปปอนเอสเคเอฟ เป็นต้น

### (3) เกี่ยวกับการแสดงเอ๊าท์พุต

เอ๊าท์พุตของมอเตอร์ทั่วไป จะแสดงค่าเอ๊าท์พุตแกน แต่กรณีของมอเตอร์แบบ Bullt-In ค่าการสูญเสียที่เครื่องจักร (ค่าการสูญเสียที่ตลับลูกปืนที่เตรียมโดยทางลูกค้า) จะไม่มีความชัดเจน จึงต้องแสดงค่า เอ๊าท์พุตไฟฟ้าแทน

เอ๊าท์พุตแกน (เอ๊าท์พุตที่ใช้งานได้จริง) = เอ๊าท์พุตไฟฟ้า-การสูญเสียที่เครื่องจักร

(หมายเหตุ) เอ๊าท์พูตไฟฟ้า 100% ไม่สามารถที่จะดึงเอ๊าท์พูตแกนทั้งหมดออกมาใช้ได้ จำเป็นต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งาน

## 13-4 เกี่ยวกับมอเคอร์พร้อมเฟรม

วิธีเชื่อมต่อโหลด จะทำการต่อเข้าโดยตรง สำหรับวิธีอื่นๆ เช่นวิธีต่อโดยสายพาน ให้ทำการปรึกษาเป็นกรณีไป มอเตอร์ที่หล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี จะมีอายุการทำงานของจาระบีที่สั้นกว่ากรณีใช้กับมอเตอร์ทั่วไป ให้ทำการปรึกษา กับทางบริษัทแยกต่างหาก

#### 13-5 การป้องกันมอเตอร์

### การป้องกันโอเวอร์โหลด

ถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ความเร็วรอบต่ำกว่า 10,000 min<sup>-1</sup> (โดยทั่วไปคือเทียบกับค่าหมื่นกว่าๆ จึงถึงแสนกว่าๆ min<sup>-1</sup>) สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น เทอร์มอลรีเลย์ เป็นต้น ในการป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่มอเตอร์คุณลักษณะประเภท A จะมีขนาดตัวเครื่องที่เล็ก ปริมาณความร้อนก็น้อย โดยทั่วไปแล้วจะไม่สามารถป้องกันได้โดยการใช้เทอร์มอลรีเลย์ จำเป็นที่จะต้อง ใช้วิธีการป้องกันโดยการตัดกระแสไฟเกินด้วยเซนเซอร์กระแสไฟ

มอเตอร์คุณลักษณะประเภท A ที่มีขนาดตัวเครื่องที่เล็ก สามารถใช้เธอร์มิสเตอร์ PTC ที่มีค่าเวลาคงที่สั้นกว่าเทอร์มอลรีเลย์ เป็นส่วนประกอบภายในได้ การติดตั้งอุณหภูมิของเธอร์มิสเตอร์ PTC จะใช้คุณลักษณะที่มีค่าความต้านทานเป็นสิบเท่า แล้ว ทำการตัดแหล่งจ่ายไฟโดยใช้รีเลย์ภายนอก

(2) การหล่อลื่นด้วย Oll Mist และ Oll Air หรือวิธีการระบายความร้อน จำเป็นจะต้องตรวจสอบการลดต่ำลงของแรงดัน อากาศอัดความดัน หรือปริมาณน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย

13-6 ฅารางสอบถาม
เมื่อจะทำการประกอบอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำการตรวจสบคุณสมบัติตามตารางสอบถามดังต่อไปนี้

Built-in	ติดเฟรม	หัวข้อ	หมายเหตุ (หัวข้อที่มีเครื่องหมาย 💥 คือค่าที่เหมาะสม มี 🔾 ล้อมรอบ)
0	0	การใช้งาน	
0	0	เอ็าท์พุต (kW)	กรณี Bullt-in จะเป็นเอ๊าท์พุศไฟฟ้า
0	0	แรงดันไฟฟ้า (V)	
0	0	ความถี่ (Hz)	
0	0	ความเร็วรอบ (min-1)	
0	0	※ คุณลักษณะทอร์ค	(1) ทอร์คคงที่ (2) เอ๊าท์พุตคงที่ (3) พิเศษ
0	0	ย่านการเปลี่ยนความเร็ว	1004 (100ges)
0	0	เวลาสตาร์ท	
0	0	ใมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด (kg·m )	
0	0	💥 วีธีการติดตั้ง	(1) ติดตั้งด้วยขายืด (2) ติดแนวนอนด้วยหน้าแปลน (3) ติดแนวตั้งด้วยหน้าแปลน (4) แกนขี้ชื้น/ขี้ลง
-	0	ระดับการลั่น	กรณีแบบ Bullt-in จะไม่อยู่ในขอบเขตการผลิต
0	0	※ วิธีระบายความร้อน	<ul><li>(1) ระบายในตัว (2) ใบพัดระบายในตัว (3) ใบพัดระบายความร้อนอื่น ๆ</li><li>(4) ระบายความร้อนด้วยน้ำ (5) ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน</li></ul>
0	=	💥 ประเภทของตลับลูกปืน	(1) ลูกปืน (Ball Bearing) (2) สลิปแบริ่ง (Slip Bearing) (3) แอร์แบริ่ง (Air Bearing) (4) ตลับลูกปืนแม่เหล็ก (Magnetic Bearing) (5) อื่นๆ ( )
0	0	💥 วิธีหล่อลื่น	(1) จาระบี้ (2) Oil Mist (3) Oil Air (4) อื่นๆ ( )
-	0	💥 ระบุปลายแกนหมุน	(1) ติดสกรู (ขนาด) (2) แกนแทปเปอร์ (ขนาด ชนิดแทปเปอร์)
=	0	ความแม่นยำแกน	แกนลั่นไม่เกิน ( )
=	0	ความแม่นยำการติดตั้ง	(1) Flange In-low Deflection (2) Plane Deflection
0	0	ความถี่การลตาร์ท	COLD ครั้ง HOT ครั้ง DUTY
0	0	ทิศทางการหมุน	กรณีของชนิด Bullt-In ตามมาตรฐานต้องอยู่ทิศทางตามเข็มนาฬิกา มองจากด้านสายขั้วต่อ
T I	0	วิธีการต่อเข้ากับโหลด	(1) ต่อตรงด้วยคับปลิ้ง (2) ต่อด้วยสายพาน (3) โอเวอร์แฮงค์ กรณีต่อด้วยสายพาน น้ำหนักตึงตามแนวนอนของแกน ( ) N จำเป็นต้องทราบน้ำหนักและขนาดมู่เล่ย์ กรณีโอเวอร์แฮงค์ จำเป็นต้องทราบน้ำหนักโหลดและขนาดปลายแกนหมุน  น้ำหนัก kg จะทำการคำนวณหาความเร็วอันตรายต่อการโก่งของเพลามอเตอร์ตามขนาดรูปร่างข้างต้น
0	0	สภาพแวดล้อม	
	0	อุณหภูมิแวดล้อม	

# 14 มอเตอร์ปั้นจั่นและอุปกรณ์ควบคุม

#### 14-1 คำนำ

อุปกรณ์เครื่องจักรขนของขึ้นลงที่ใช้ในงานขนถ่ายสินค้าขึ้นลงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทนั้น มีหลากหลาย ประเภทและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถทำงานแบบอัตในมัติได้ ความสำคัญในการ ควบคุมแบบเปลี่ยนความเร็วได้ จึงเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น สำหรับฮิตาชิเอง แต่เดิมก็ได้ให้ความสำคัญกับมอเตอร์ปั้นจั่น แบบพันขดลวด (มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ 3 เฟสความดันต่ำชนิดทุ้มปิดพันขดลวดมีใบพัดระบาย สำหรับใช้กับปั้นจัน JEM1202) และการควบคุมแบบเปลี่ยนความเร็วได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุม

ในปัจจุบัน ได้มีการใช้มอเตอร์ชนิดกรงกระรอกแทนมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวดมากขึ้น รวมทั้งงานขนถ่ายสินค้าขึ้นลง ก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การสูญเสียกำลังไฟฟ้าลดลง และการบำรุงรักษาและตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น

แผงป้องกันร่วม (HD-AC) สวิทช์ปุ่มกค (SB-2S) หน้าสัมผิดแม่เหล็กไฟฟ้ ลิมิตสวิทช์สำหรับม้วนยกขึ้น (ZWJ-SD«) อุปกรณ์ควบคุมค่อตรงชนิดแลม (VC-BRH) ถิมิคจำกัดการขึ้นลง (SLJ-LRa) nith CF (LS-HY<sub>4</sub>) เบรกแม่เหล็กใฟฟ้ากระแสสล้บ (LS-DR) หมือแปลง CF ด้วด้านทานทุดิยภูมิ (CA-KH) มอเตอร์ปั้นชั่น (TFO-DR)

รูป 14. 1 ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับม้วนยกขึ้นโดยใช้การควบคุม CF

## 14-2 การเลือกวิธีควบคุมและเครื่องมือ

## (1) การเลือกวิธีควบคุมจากเอ๊าท์พุตมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวด

การควบคุมมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวด จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน สำหรับการเลือกประเภทให้กับเอ๊าท์พุต ของมอเตอร์ ให้ดูรายละเอียดในตาราง 14.1 สำหรับปั้นจั่นที่หยุดบ่อย ปั้นจั่นที่ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดเหนือพื้นและควบคุม การทำงานด้วยรีโมทไร้สาย จะไม่มีความสัมพันธ์กับเอ๊าท์พุต ดังนั้นจะใช้การควบคุมแบบหน้าสัมผัส

การควบคุมโดยตรง : วิธีควบคุมการปิดเปิดโดยตรงด้วยอุปกรณ์ควบคุมทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของมอเตอร์

การควบคุมแบบผสม : วิธีควบคุมโดยการปิดเปิดด้านปฐมภูมิของมเตอร์จากหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า และปิดเปิดโดยตรง ด้วยอุปกรณ์ควบคุมที่ด้านทุติยภูมิของมอเตอร์ (เรียกว่าการควบคุมแบบกึ่งหน้าสัมผัส)

การควบคุมแบบหน้าสัมผัส : วิธีควบคุมโดยการปิดเปิดด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของมอเตอร์จากหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (ปิดเปิดหน้าสัมผัสด้วยอุปกรณ์ควบคุมหลักหรือ Pendant Switch และทำการควบคุมโดยตรง)

ตาราง 14.1 การเลือกวิธีควบคุมจากเอ๊าท์พุตมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวด (กรณีเอ๊าท์พุตมอเตอร์ 40 ED)

เอ๊าท์พุตมอเตอร์ (kW) วิธีควบคุม	2.2 - 45	55	75 - 132	หมายเหตุ
โดยตรง	0	Х	X	ปิดเปิดด้วยอุปกรณ์ควบคุมทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ผลม	0	0	×	ปิดเปิดด้านปฐมภูมิด้วยหน้าลัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า ปิดเปิดด้านทุติยภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุม
หน้าสัมผัส	0	0	0	ปิดเปิดด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยหน้าส้มผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเหตุ) 1 เครื่องหมาย ⊚ คือที่แนะนำ เครื่องหมาย ○ คือสามารถผลิตได้ เครื่องหมาย X คือผลิตไม่ได้

## (2) การเลือกวิธีควบคุมความเร็วการม้วนยกขึ้น

การควบคุมตัวด้านทานทุติยภูมิเพื่อใช้มอเดอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวดในการม้วนยกของลงนั้น เนื่องจากทิศทางการหมุน ของโหลดน้ำหนักและมอเตอร์เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ได้ ในการ แก้ไขปัญหานี้ ให้ดูในตารางที่ 14.2 ซึ่งจะแสดงวิธีควบคุมแบบง่าย ๆ สำหรับการทำงานความเร็วต่ำ

การควบคุม CF: เป็นตัวย่อของ Change Frequency Control

ใช้เมื่อต้องการทำงานด้วยความเร็วที่มีความเสถียรภาพ

การควบคุม IB: การควบคุมเบรกกระแสไฟฟ้าไหลวน

ใช้เมื่อต้องการให้มีอัตราการเปลี่ยนความเร็วน้อยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงขอโหลดก็ตาม

การควบคุม DY: การควบคุมเบรกโดนามิกส์ การควบคุมการเกิดไฟฟ้า

จะใช้กับปั้นจั่นในโรงเหล็ก เช่น Ladle Crane เป็นต้น

การควบคุม VC : ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิของไชริสเตอร์

ใช้เมื่อต้องการใช้ความเร็วทั้งการม้วนยกขึ้นหรือยกลงที่ต่ำมากๆ

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการปรับปรุงให้มีการระหยัดพลังงาน และดูแลรักษาได้ง่าย ดังนั้นการควบคุมแบบอินเวอร์เตอร์โดย ใช้มอเตอร์แบบกรงกระรอก จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

### การควบคุม INV : การควบคุมอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีเชนเชอร์) เวคเตอร์

ใช้เมื่อต้องการใช้ความเร็วทั้งการม้วนยกขึ้นหรือยกลงที่ต่ำมากๆ และต้องการควบคุมที่ต้องใช้พลังงานต่ำ ไม่ยุ่งยาก และความแม่นยำสูงในการควบคุมความเร็ว

ตาราง 14.2 การเลือกใช้วิธีการควบคุมจากเอ๊าท์พูตมเตอร์

เอ็าท์พุตมอเตอร์ (kw) วิธีควบคุมความเร็ว	2.2 - 15	22 - 55	75 - 90	110 - 132	ม้วนยกลง ความเร็ว 1 น็อตช์
การควบคุม CF	0	0	0	Х	about 33%
การควบคุม IB	0	0	0	0	about 20%
การควบคุม DY	Х	0	0	0	about 15%
การควบคุม VC	0	0	0	0	about 10%
การควบคุม INV	0	0	0	0	about 5%

หมายเหตุ 1. กรณีของเอ๊าท์พุตมเตอร์ 40% ED

- ครื่องหมาย ๑ คือที่แนะนำ เครื่องหมาย ๐ คือสามารถผลิตได้ เครื่องหมาย x คือผลิตให้ไม่ได้
- 3. การควบคุม IB จะเป็นการควบคุมอัตโนมัติ
- 4. ไม่มีการผลิตสำหรับการควบคุม DV และการควบคุม DC 15%ED, 25%ED

### 14-3 ปั้นจั่นไฟฟ้าแบบพันขคลวด

#### (1) ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวด

มอเตอร์ที่นำไปใช้ในปั้นจันจริง จะใช้ อัตราการซ้ำกลับไปมา ดังนั้น จะแสดงค่าอัตราด้วยอัตราเวลาโหลด (Load Time Rate)(%ED) ค่ามาตรฐานจะเป็น S3-40% ED อย่างไรก็ตาม สามารถที่จะเปลี่ยนเอ็าท์พูดได้ตามที่แสดงในตารางที่ 14.2 นอก จากนี้ การทำงานที่ต้องสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ จำเป็นที่จะต้องเลือกเอ๊าท์พูตโดยพิจารณาจากปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น โดย จะเปลี่ยนไปตามค่าความถี่การสตาร์ทและใมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด


ตาราง 14.3 ตารางการประยุกต์ใช้เบอร์เฟรม(ความสัมพันธ์เอ็าท์พุตกับ %ED)

อัตราเวลาการโหลด	15% ED	25% ED	40% ED	60% ED	ต่อเนื่อง		การติดตั้ง
เอ็าท์พุต เบอร์เฟรม	kW	kW	kW	kW	kW	จำนวนโพล	แผ่นแยกส่วน
132M	3	2.5	2.2	1.8	1.5	6	☆
TOZIVI	5	4	3.7	3	2.8	6	M
160M	7.5	6.3	5.5	4.5	4	6	☆
TOOM	10	8,5	7.5	6.3	5.5	6	l w
160L	15	13	11	9	7.5	6	☆
180L	20	17	15	13	11	6	0
200L	30	25	22	18.5	15	6	0
225M	40	33	30	25	22	6	0
00514	50	40	37	30	25	6	_
225M	63	50	45	37	33	6	0
280M	75	63	55	45	37	8	0
03534	100	80	75	63	50	8	_
315M	125	100	90	75	63	8	0
OEC.	150	125	110	90	75	10	_
355L	185	150	132	110	90	10	0
1001	220	185	160	132	110	10	0
400L	280	220	200	160	132	10	1

หมายเหตุ: เอ๊าท์พุตตามตารางข้างต้น จะใช้เอ๊าท์พุต 40%ED เป็นเอ๊าท์พุตมาตรฐาน และแสดงค่าเอ๊าท์พุตที่ได้จากแต่ละ %ED โมเดลของเฟรมจะเป็นสินค้าผลิตในการคาดคะเน


การติดตั้งแผ่นแยกส่วน : 🔾 : การติดตั้งมาตรฐาน 🏚 : การติดตั้งเสริม

# รูป 14.2 ความสัมพันธ์ความถี่การสตาร์ทและเอ๊าท์พุต (กรณี 40%ED)



- 1. **C = <sup>JM+JL</sup>** ในที่นี้ JM : โมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์
  - J.: โมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด (คำนวณเทียบค่าแกนมอเตอร์)
- 2. Z = จำนวนการสตาร์ทต่อครั้ง (อินจิ้งก์ 4 ครั้งให้เท่ากับการสตาร์ท 1 ครั้ง)
- เอ๊าท์พุดใน ( ) ในรูปคือเอ๊าท์พุดมอเตอร์ตอน 40%ED

รูป 14.3 อัตราเวลาโทลต (กรณี S3-40%ED)



N : คาบเวลาทำงานด้วยโหลดคงที่

อัตราเวลาโหลด =  $\frac{N}{N+R} \times 100$  (%)

R : คาบเวลาที่หยุด ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า

🛮 нах : อุณหภูมิสูงสุดระหว่างการทำงาน

ดารางที่ 14 ตารางคุณสมบัติเครนมอเตอร์ชนิตขตลวด (กรณี S3-40%ED)

					ความเร็ ตาน	ความเรวการหมุ่น มาตรฐาน		กระแสโทเ	กระแสโหลดทั้งหมด		แรงดับไท	แรงดันไฟทุติยภูมิ	กระแสไฟทุติยภูมิ	ใทุศิยภูมิ				,. ,
เด็าท์พุค		แบบชนิด แรงดันไฟ	ความถื	จำนวน โพล	50Hz	ZH09	200V 50Hz	200V 60Hz	400V 50Hz	440V 60Hz	200V 50Hz 400V 50Hz	220V 60Hz 440V 60Hz	200V 50Hz 400V 50Hz	220V 60Hz 440V 60Hz	TUT TO	แกนรับ	เมเมนต ความเฉือย บอเตอร์	นาพนก โดยรวม มอเดอร์
kW		>	Hz		Ē	min.			< <		>	1 1207		. 4	ด้านใหลด	ด้านตรง ข้ามใหลด	kg.m²	Ď
2.2	TFO-DR	200/220	20/09	9	890	011/1	12.5	10.5	6.2	5.2	37	41	44	36	<b>*</b> 49309	<b>*</b> 6308	0.005	88
3.7	TFO-DR	200/220	20/40	.∞	925	1,130	19.5	17	9.6	8.5	19	79	42	37	<b>*</b> 6309	<b>*</b> ¢308	0.073	8
5.5	TFO-DR	200/220	20/09	9	940	1,145	59	24	14.5	12	83	501	40	38	<b>*</b> 6312	<b>*</b> 6089	0.128	135
7.5	TFO-DR	200/220	20/40	۰	945	1,150	36	8	18	15	Ш	122	43	88	<b>*</b> 6312	<b>*</b> 6089	0,145	145
F*	TFO-DR	200/220	20/90	0	950	1,155	25	45	26	22	176	193	40	%	<b>*</b> 6312	<b>*</b> 6089	0.18	170
15	TFO-DR	200/220	20/40	9	096	1,160	%	8	32	28	200	220	47	42	<b>*</b> 6313	<b>*</b> 6310	0.345	240
8	TFO-DR	200/220	99/09	9	996	1,165	8	78	45	66	194	213	69	62	<b>*</b> 6313	<b>*</b> 6312	0.535	310
8	TFO-DR	200/220	09/09	9	996	1,165	115	001	88	88	232	255	79	17	<b>*</b> 6315	<b>*</b> 6312	0.813	400
37	TFO-DR	200/220	20/90	9	996	1,165	135	120	88	8	262	288	88	11	<b>*</b> 6316	<b>*</b> 6314	1.375	999
45	TFO-DR	200/220	20/09	9	396	1,165	365	145	82	72	300	330	8	82	<b>%</b> 6316	<b>*</b> 6314	5.1	585
55	TFO-DR	400/440	20/90	9	725	875	220	195	110	86	374	412	88	8	8189	<b>*</b> 6315	3.75	845
75	TFO-DR	400/440	9/09	8	730	875	¥	ï	145	130	300	330	150	135	6320	8318	0.9	1,025
8	TFO-DR	400/440	20/90	8	725	870	100	- 22	175	155	350	380	154	140	6320	8318	6.88	1,115
110	TFO-DR	400/440	09/09	10	585	705	150	4	220	195	317	347	208	188	6324	6322	14.5	1,650
132	TFO-DR	400/440	99/09	10	585	705	100	100	250	230	350	385	222	202	6324	6322	16.25	1,725
160	TFO-DR	400/440	20/90	10	575	069	35	54	290	260	396	436	242	220	6326	6324	24.0	2,100
200	TFO-DR	400/440	50//40	ç	580	200			Cho	000	100	UUU	200	210	7067	.000	000	0000

ทมายเหตุ) เครื่องหมาย 🛪 ของแกนรับจะแสดงชื่อคั้นบริ่ง ส่วนอื่นๆ จะเป็นโอเพนบริ่ง โครงสร้างเปลี่ยนจาระบั

## (2) ลักษณะเฉพาะของปั้นจั่นแบบพันขคลวค

ความเร็ว

ลักษณะเฉพาะ

มอเตอร์ที่ใช้

(40%ED)

ตาราง 14.4 จะแสดงคุณลักษณะของความเร็ว/ทอร์คของวิธีควบคุมความเร็วที่ใช้กับมอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขคลวด และ คุณลักษณะเฉพาะ

การควบคุมเบรกเครื่องยกด้วยไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า การควบคุมเบรกระแสไฟฟ้าไหลวน วิธีควบคุมความเร็ว การควบคุม CF การควบคุม IB แหล่งจ่ายให้ฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า пыльтый แผนภาพการต่อ ΙĦ สายเดี่ยวใดยสังเขป (MB 18Xn 18X1 คุณลักษณะ ความเร็ว/ทอร์ค ermร้ายน omda(sa ม้วนยกขึ้น (ดึง) ขึ้นลง เป็นด้น การใช้งาน ม้วนยกขึ้น (ดึง) ไปมาด้านข้าง วิ่ง เป็นต้น 20% - 60% (ม้วนยกขึ้น 20%) การควบคุมความเร็ว ประมาณ 30% - 50% ของความเร็วอัตรา อัตราการเปลี่ยน 5% - 15% (ปรับค่าได้) ประมาณ 20%

รูป 14.4 วิธีควบคุมความเร็วแต่ละประเภทและคุณลักษณะเฉพาะ

(1) เป็นการควบคุมอัตโนมัติ (ควบคุมเฟสด้วยไชริสเตอร์)

(2) เป็นการควบคุมเบรกด้วยกระแสไฟฟ้าไหลวน ทำให้

ทำให้มีความเร็วคงที่ไม่ว่าจะเป็นโหลดหนักหรือเบา

ไม่มีส่วนการสึกกร่อน ดูแลบำรุงรักษาได้ง่าย

2.2 - 132kW

(1) โครงสร้างควบคุมแบบง่ายๆ ติดตั้งใช้งานไม่ยุ่งยาก

(2) ทยุดการทำงานด้วยเบรกเชิงกล ให้ความเชื่อมั่น

ในความปลดภัย

2.2 - 90kW

(3) มีคุณลักษณะการอินจิ้งก์ที่ดี

วิธีควบคุมความเร็ว	การควบคุมเบรกแบบ ไดนามิกส์	การควบคุมแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิด้วยไซริสเตอร์
ายนากนักนา เทณา	การควบคุม DY	การควบคุม VC
แผนภาพการต่อ สายเดี่ยวโดยสังเขป	(เผงกาวบดุบ แหล่งจ่ายให้ฟ้า  75	
คุณลักษณะ ความเร็ว/ทอร์ค	200 tinu 5 tinu 6  100 tinu 3  100 tinu 3  100 tinu 3  100 tinu 1  100 tinu 1  200 40 60 80 100 120  100 tinu 1  1	300 200 100 300 100 300 100 100 120 -200
การใช้งาน	ม้วนยกขึ้น (คึง) ขึ้นลง เป็นต้น	ม้วนยกขึ้น (ตึง) ไปมาด้านข้าง วิ่ง เป็นต้น
การควบคุมความเร็ว	15% - 65%	10% - 100% (ม้วนยกขึ้น 20%)
อัตราการเปลี่ยน ความเร็ว	มีค่ามากในด้านความเร็วสูง	ต่ำกว่า 5%
ลักษณะเฉพาะ	<ul> <li>(1) การใช้เพื่อ "ม้วนยกขึ้น" ต้องเป็นโหลดไมนัส</li> <li>(2) การควบคุมความเร็วต่ำในการม้วนยกลงขณะ มีโหลดทำได้ยาก (ไม่มีทอร์คมัวนยกลง)</li> <li>(3) พื้นที่ติดตั้งใช้งานบนกราฟมีน้อย</li> <li>(4) จำเป็นต้องใช้สาย Trolley (หรือสายเคเบิล)</li> <li>เพื่อใช้ในการควบคุม</li> </ul>	<ul> <li>(1) ความคุมความเร็วที่ต่ำได้อย่างคงที่ไม่ว่าจะเป็น ใหลดพลัสหรือไมนัสก็ตาม</li> <li>(2) ต้านปฐมภูมิหมุนกลับ และควบคุมด้วยไชริสเตอะได้ หน้าลัมผัสด้านทุติยภูมิสามารถลับเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า 0 ได้ ทำให้ไม่มีส่วนการสึกกร่อน ดูแสบ่ารุงรักษาได้ง่าย</li> <li>(3) ถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ถูก ก็สามารถควบคุมแบบหลายขั้นได้</li> </ul>
มอเตอร์ที่ใช้ (40%ED)	22 ~ 132kW	2.2 ~ 132kW

# 14-4 อุปกรณ์ไฟฟ้าปั้นรั่นอินเวอร์เฅอร์

- (1) คุณลักษณะเฉพาะของปั้นจั่นแบบอินเวอร์เตอร์
  - (1) การสูญเสียกำลังไฟฟ้าลดลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น ใช้กระแสไฟเริ่มทำงานน้อยลง ทำให้การสูญเสียกำลังไฟฟ้าลดลง ไม่เกิดการสูญเสียที่ตัวต้านทานทุติยภูมิ ทำให้ประหยัด พลังงานมากขึ้น
  - (2) ช่วงการควบคุมความเร็วกว้างขวาง ประสิทธิภาพการควบคุมมากขึ้น ช่วงการควบคุมความเร็วด้วยการควบคุมเวคเตอร์ สามารถควบคุมความเร็วได้ในย่านที่กว้างขวาง ตั้งแต่ความเร็วต่ำ 1:20 (การควบคุมเวคเตอร์แบบไมมีเซนเซอร์ จะได้ 1:10) จนถึงความเร็วสูง 2 เท่า ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
  - (3) ปรับให้เป็นการทำงานแบบอัตในมัติได้มากขึ้น ประหยัดแรงในการทำงานมากขึ้น การควบคุมความเร็วสามารถทำได้ง่าย ใช้ชีเคว้นเซอร์ (Sequencer) และไมโครคอมพิวเตอร์ได้ สามารถปรับให้เป็นการ ทำงานแบบอัดในมัติได้มากขึ้น ประหยัดแรงในการทำงาน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
  - (4) ควบคุมการเพิ่มลดความเร็วได้ดีขึ้น การบังคับทำงานทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการควบคุมการเพิ่มลดความเร็ว ทำให้การกระแทกตอนที่ทำการเริ่มหรือหยุดทำงานลดลง ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การไม่มีความเสถียรภาพจากการสั่นสะเทือนของโหลด นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการทำงานที่ความเร็วต่ำได้ จึง ไม่จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งการอินจิ้งก์ (Inchina)
  - (5) มอเตอร์แบบกรงกระรอกมีโครงสร้างที่เรียบง่าย จึงตรวจสอบดูแลรักษาได้ง่าย ไม่เหมือนกับมอเตอร์แบบพันขดลวดที่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน (Carbon Brush) จึงไม่มีล่วนการสึกหรอ และไม่ต้อง ทำความสะอาด นอกจากนี้ เบรกลำหรับใช้หยุดการทำงาน จะทำงานตอนที่มีการควบคุมเพื่อลดความเร็ว (ในเชิงไฟฟ้า) ทำให้การเสียดสีของ ไลนิ่ง (Lining) น้อยลง มีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น
  - (6) การเริ่มและหยุดทำงานเป็นไปอย่างราบเรียบ มีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถเริ่มและหยุดทำงานเป็นไปอย่างราบเรียบ ไม่กระตุก ทำให้การกระแทกกับตัวเครื่องจักรน้อยลง มีความปลอดภัย มากขึ้น
- (2) ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไฟฟ้าปั้นจั่นอินเวอร์เตอร์ คุณลักษณะความเร็ว-ทอร์คของวิธีควบคุมความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ และลักษณะเฉพาะจะแสดงในตารางที่ 14.5

รูปที่ 14.5 คุณลักษณะความเร็ว-ทอร์คของวิธีควบคุมความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ และลักษณะเฉพาะ

วิธีควบคุมความเร็ว	การควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์เวคเตอร์
งบทางบทุณกาง เลงงง	การควบคุม INV
แผนภาพการต่อ สายเดี่ยวโดยสังเขป	แผงควบคุม       แหล่งจ่ายไฟฟ้า         75       52         ACL       อินแวอร์เตอร์         Ортюм       49-1         49-2       R         PLG       R
คุณลักษณะ ความเร็ว/ทอร์ค	
การใช้งาน	ม้วนยกขึ้น (ดึง) ไปมาด้านข้าง วิ่ง เป็นต้น
การควบคุมความเร็ว	1 : 10 ~ 1 ; 100 (ควบคุมด้วยเวคเตอร์ติดเชนเชอร์)
อัตราการเปลี่ยน ความเร็ว	อนาล็อกควบคุม Pr ต่ำกว่า ± 0.2%, อนาล็อก ต่ำกว่า ± 0.2% (เทียบกับจำนวนรอบหมุนอัตรา) กรณีการควบคุม P : ปรับค่าได้ตั้งแต่ 5 ~ 20% (เทียบกับจำนวนรอบหมุนอัตรา)
ลักษณะเฉพาะ	<ul> <li>(1) ความเร็วคงที่ไม่ว่าจะเป็นโหลดพลัส (+) หรือไมนัส (-)</li> <li>(2) มอเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก ไม่มีส่วนการเสียดสี</li> <li>(3) เริ่มและหยุดการทำงานแบบนุ่มนวลได้</li> <li>(4) ควบดุมการทำงานให้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวของตอนไม่มีโหลดได้</li> </ul>

ดาราง 14-5 การประกอบมาตรฐานขึ้นส่วนไฟฟ้า

วัฐการควบคุม		การควบคุม FC		การความคุม เช	การควบคุม DY	การควบคุม VC	VNI บคู่บรคราก
ข้อขึ้นส่วน	ต่อตรง	ผลมราบ	สัมนัด	สัมผัด	สัมผัด	ส้มผัส	สัมผัส
บอเตอร์		IFO-DR		TFO-DR	TFO-DR (40%ED बैंपไป)	TFO-DR (40%ED Åulu)	IFO-KK
ตัวต้านทานทุติยภูมิ		CA-KH		CA-KE	CA-KD	CA-KP	w
ตัวควบคุมการหมุนกลับ	VC-BRH	VC-BRH2	DVC31-BRH	DVC52-BRE	DVC52-BRD	DVC31-8RP	DVC31-BRV MŠB DPU32-BRV
ขนิดรับป์		เร-DR หรือ เร-DRF		เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย
บาคอบเ		*		FS-TYF2	เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านร้าย	เหมือนด้านช้าย
unm CF		LS-HY4		WE.	98	3	336
nžeujas CF	×	(สำหรับ LS-HY4)		*	348	4	:000
อินคัคขึ้นเบรก (18)	88 8	- Mil		EFOUP-EB	03	0	æ
แผงควบคุมหรือแผงจำยไฟ		£		HD-SE	s-Os	SD-AM	SD-AM
สวิทช์แรงเหวี่ยงป้องกันความเร็วเกิน		8		FBJ-AR2	เหมือนด้านข้าย	เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย
ลิมิตสวิทช์ควบคุมทำงาน	2	ZW-SD5 uat SLJ-LR4 vrg WLJ-LR3	884	เหมือนด้านช้าย	เหนือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย	เหมือนด้านช้าย
แผงควบคุมแบ่เหล็กใฟฟ้า	E.	HD-AR	SD-ARS	SD-ARS	SD-ARS	SD-ARS	ee: Use
	า. ทั้งหมด 7 น็อคชั	1000	<ol> <li>ทั้งหนด 3 น้อดข์</li> </ol>	1. ทั้งหมด 5 น็อดช์	1. ทั้งหมด 5 น็อดชั	1. ทั้งหมด 3 น็อคช์	า. ทัจหมด 3 น็อคขั
	2. การม้วนยก	<ol> <li>การน้านยกขึ้นจะไม่ควบคุมด้วย CF</li> </ol>	E CF	2. การม้านยกขึ้นจะไม่ควบคุมด้วย 18	<ol> <li>ม้วนลง 1-4 น็อคร์.</li> <li>น็อคร์ประมาณ 15%</li> </ol>	2. ม้านลง 1-2 น็อคร์, 1 น็อคร์ประมาณ 10%	<ol> <li>ในการใช้ตรวงจับความ เร็วให้ใช้ PLG</li> </ol>
ตุพายานพ	3. ม้านคง 1 น็อดซ์ CF จนถึง 2 น็อดทั	<ol> <li>ม้วนลง 1 น็อคซ์ประมาณ 33% ใช้การควบคุม CF จนถึง 2 น็อคซ์</li> </ol>	. ใช้การควบคุม	<ol> <li>ม้วนลง 1 น็อคท์ประมาณ 20%</li> <li>น้อคท์ประมาณ 35%</li> <li>น้อคท์ประมาณ 60%</li> </ol>		3. ในการใช้ตรวงจับความ เร็วให้ใช้ PG-E	3. จำเป็นต้องใช้ Regenerative braking unit, Electric discharge
				<ol> <li>ให้การควบคุมอัตในมัดิเป็น นาตรฐาน</li> </ol>			resistor

ตาราง 14.6 เครื่องมือที่ใช้จากวิธีการควบคุมมาตรฐาน (สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ต้านข้างและการวิ่ง)

วิธีการควบคุม		ควบคุมมอเตอร์แมกเนโตร	เนโตร	ควบคุมมอย	ควบคุมบอเตอร์แบบพันขคลวด (ทั่วไป)	ลวด (ทั่วไป)	ควบคุมมอย	ควบคุมบอเตอร์แบบพันขดลวด (คอสซิ่ง)	ลวด (คอสซิ่ง)	ควบคุณขอเตอร์แบบกรจกระรอก INV
ที่อชิ้นส่วน	ต่อตรง	นสมราม	สัมผัส	ต่อตรง	นสมราม	สัมผัล	ค่อตรง	นสมราม	สัมผัส	สัมผัด
นอเตอร์		TFO-KK			TFO-DR	ö		TFO-DR	ē	IFO-KK
ตัวด้านทานทุติยภูมิ		ā			CA-X			CA-K		
ตัวควบคุมการหมุนกลับ	VC22-BR	VC22-BR2	DVC21-8R	VC-BR	VC-BR2	DVC31-BR	VC-8RT	VC-BRT2	DVC51-BRT	DVC31-BRV MFB DPU3ZBRV
ตัวต้านทานปรุบภูมิหรือคุชชั้นสเคเดอร์		CAEM Wife HQ	a		,					10
(เชอร์โวริบุราตาเบรกหรือ เบราแม่เหล็กให้ฟ้าแบบจาน)	S1	LS-TYS2 Win FS-TDR4	DR4	্ব	LS-TYS2 Win FS-IDR4	DR4	न्य	LS-TYS2 Wî FS-TDR4	DRA	LS-TYS2 หรือ FS-TDR4
ณบรกแม่เหล็กไฟฟ้า		LS-DR			LS-DR			No-SI		LS-DR
(ลิมิตลวิทช์สำหรับป้องกับไม่ให้เกินค่า)	7.7.2	ZVJ-SD2 WFB ZRJ-SD2	-\$D2	CVZ	ZVJ-SD2 WFB ZRJ-SD2	-SD2	ZV.	ZVJ-SD2 MRB ZRJ-SD2	-\$D2	ZVJ-SDZ MPB ZRJ-SDZ
กล่องควบคุ้ม	94	HD-SR	HD-SR	23	HD-SR	SD-ARS	201	HD-AR	SD-ARS	SD-AM
ติทาณาเห	<ol> <li>เมื่อให้ตัวยั</li> <li>ถ้าใช้คุนที่</li> </ol>	<ol> <li>เมื่อใช้ตัวตัวนทานปรุบภูมิให้เป็น 2 น็อทช์</li> <li>ถ้าใช้คุชชั่นผดเดอริให้เป็น 1 น็อทช์</li> </ol>	เมือทช์ เมือทช์	ถึง 125kW 5 น็อตซ์ ถึง 55kW 5 น็อตซ์	น็อตซ์ อตซ์	1. ทั้งหมด 3 นื้อตซ์	กิง 1,25kW 6 น็อตร์ ถึง 55kW 8 น็อตร์	น็อตร์ เอตร์	1. ทั้งหมด 5 น็อตท์	า. ทั่งหมด 3 น็อดช์
			90				2.1 Notch Co	2.1 Notch Coasting Notch	£	2. คัญเพิจารณาใช้ Regenerative braking unit

ดาราง 14.7 ตารางการเลือกใช้เบรกสำหรับมอเตอร์บั้นจั่นชนิดขดลาด (กรณีของ S3-40%ED)

		ใช้งานทั่วไป			-	ใช้ในการควบคุม	<b>.</b>			ใช้ในการวิ่งด้านข้าง	งด้านข้าง	
มอเตอร์ KW	w.	ชนิดเบรก	ชนิดดรับ ประยุกต์	การคว	การควบคุม CF	การค	การควบคุม 18	การควบคุม DY การควบคุม VC	เชอร์โวรินุ	เซอร์ใวรับุราตาเบรก	เบรกแม่เหล็ก	เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบจาน
(S3 40% ED)	เบรกแม่เหล็ก ไฟฟ้ากะ	เบรกนม่เหล็กให้ฟ้ามาตรฐาน ให้ฟ้ากระแสสลับ	(ใช้ร่วมกับใน แต่ละเบรก)	usn CF	เบรกแม่เหล็ก ไฟฟ้า	ขายิด เล	เบรกแม่เหล็ก โฟฟ้า	เบรกแม่เหล็ก ไฟฟ้า	ชนิดเบรก	ขนิดครับ ประยุกต์	ชนิดเบรก	ชนิดดรับ ประยุกต์
2.2	S <sub>5</sub> -DR	8	LS <sub>7</sub> -037HTJ	LS <sub>7</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วใน	BC-J132	เหมือนกนิคใช้ทั่วไป	เหมือนชนิดใน้ทั่วใน	(LS <sub>E</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>7</sub> -37HTJ	FS <sub>2</sub> -TDR4	FS <sub>2</sub> -037TJ
3.7	LS <sub>7</sub> -DR	30	LS <sub>7</sub> -037HTJ	LS <sub>IO</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ถ้าไป	BC-0132	เหมืองสนาติเลี้ทั่วไป	เหมือนขนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>6</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>7-37</sub> HTJ	FS <sub>2</sub> -TDR4	FS <sub>2</sub> -037TJ
5.5	HS <sub>10</sub> -DR	LS <sub>10</sub> -DRF	LS <sub>21</sub> -110HTJ	LS <sub>14</sub> +HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	BC√1160	เหมือนกนิคใช้ทั่วไม	เหมือนหนิดใช้ทั่วใน เหมือนชนิดใช้ทั่วใน	(LSy-TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>7</sub> -055HTJ	FS <sub>5</sub> -TDR4	FS <sub>S</sub> -110TJ
7.5	LS <sub>14</sub> -DR	LS <sub>14</sub> -DRF	LTH0HTJ	LS <sub>21</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วใป	BC-J160	เหมือนกนิดให้ทั่วไป	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>10</sub> -TVS <sub>2</sub> )	LS <sub>21</sub> -110HTJ	FS <sub>5</sub> -TDR4	FS <sub>5</sub> -110TJ
1	LS <sub>21</sub> -DR	LS <sub>21</sub> -DRF	LTH0HTJ	LS <sub>30</sub> -HY <sub>4</sub>	เหนือนชนิดใช้ทั่วไป	IBC-J160	เหนือนท์นิคใช้ทั่วไป	เหมือนทนิดใช้ทั่วไป เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>14</sub> -TYS <sub>2</sub> )	US <sub>21</sub> -110HTJ	FS <sub>6</sub> -TDR4	FS <sub>6</sub> T10TJ
91	LS <sub>30</sub> -DR	LS <sub>30</sub> -DRF	LS <sub>30</sub> -150HTJ	LS <sub>40</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	BC-J180	เหมือนขนิดใช้ทั่วไป	เหมือนชนิดใช้ทั่วใป	(LS <sub>21</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>21</sub> -150HTJ	FS <sub>10</sub> -TDR4	FS <sub>10</sub> -150TJ
22	LS <sub>40</sub> -DR	LSacDRF	LS <sub>40</sub> -220HTJ	LS <sub>63</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	BC-J200	เหมือนทูนิตใช้ทั่วไป	เหมือนหนิดใช้ทั่วไป เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>207</sub> TVS <sub>2</sub> )	LS <sub>40</sub> -300HTJ	FS <sub>10</sub> -TDR4	FS <sub>10</sub> -2201J
30	LS <sub>53</sub> -DR	LS <sub>53</sub> -DRF	LS <sub>ES</sub> -300HTJ	LS <sub>80</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชโดใช้ทั่วไป	BC-J255	เหมือนขนิดใช้ทั่วใน	เหมือนหนิดใช้ทั่วไป เหมือนขนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>40</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>40</sub> -300HTJ	FS <sub>20</sub> -TDR4	FS <sub>20</sub> -300TJ
37	LS <sub>63</sub> -DR	LS <sub>63</sub> -DRF	LS <sub>80</sub> -450HTJ	LS <sub>100</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชมิดใช้ทั่วไป	BC-1250	เหมือนกับคโซ้ทั่วไป	บรักรับราธิสาร์ที่ทั่วไป	(LS <sub>65</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>50</sub> -370HTJ	FS <sub>20</sub> -TDR4	FS <sub>20</sub> -450TJ
45	LS <sub>80</sub> -DR	LS <sub>ag</sub> -DRF	LS <sub>80</sub> -450HTJ	LS <sub>132</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	BC-J250	เหมือนกปัตใช้ทั่วไป	บรักษ์ให้เก็บราย	(LS <sub>63</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>80</sub> -450HTJ	FS <sub>20</sub> -TDR4	FS <sub>20</sub> -450TJ
55	LS <sub>132</sub> -DR	LS <sub>132</sub> -DRF	LS <sub>132</sub> -550HTJ	LS <sub>180</sub> -HY <sub>d</sub>	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	IBC-J280	เหมือนกนิดใช้ทั่วไป	เหมือนาบโดใช้ทั่วไป เหมือนาบัลใช้ทั่วไป	(LS <sub>100</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>132</sub> -550HTJ	К.	80
75	LS <sub>180</sub> -DR	LS <sub>180</sub> -DRF	LS <sub>180</sub> -900HTJ	LS <sub>265</sub> HY <sub>4</sub>	เหนือนชนิดใช้หัวไป	BC-J315	เหมือนทนิคใช้ทั่วไป	เหมือนชนิดใช้ทั่วใป	(LS <sub>(S2</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>132</sub> -750HTJ	*	,
06	ÐΚ	LS <sub>212</sub> -DRF	LS <sub>180</sub> -900HTJ	LS <sub>265</sub> -HY <sub>4</sub>	เหมือนชโดใช้ทั่วไป	BC-J315	เหมือนขนิดใช้ทั่วใน	เหมือเหเนิดใช้ทั่วไป เหมือนขนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>180</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>180</sub> -900HTJ	28	ЭК
110	10	LS <sub>SSS</sub> -DRF	LS <sub>400</sub> -1320HTJ	89	15	BC-1355	เหมือนกูนิตใช้ทั่วใน	เหมือนชนิคใช้ทั่วไป	(LS <sub>265</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>200</sub> -1320HTJ	139	00
132	0	LS <sub>200</sub> -DRF	LS <sub>200</sub> -1320HTJ	180	- 20	IBC-J355	เหมือนทนิดใช้ทั่วใน	เหมือนชนิดใช้ทั่วไป	(LS <sub>335</sub> -TYS <sub>2</sub> )	LS <sub>400</sub> -1320HTJ	8	60
160	00	LS <sub>476</sub> -DRF	LS <sub>600</sub> -2000HTJ	//5		BC-J400	เหนือนกนิดใช้ทั่วไป	เหมือนขนิดใช้ทั่วไป เหนือนขนิดใช้ทั่วไป		j)	Æ.	**
200	£	LS <sub>560</sub> -DRF	LS <sub>600</sub> -2000HTJ	7.0	ď.	BC-3400	เหมือนสนิดใช้ทั่วใน	เหมือนหนิดใช้ทั่วไป เหมือนหนิดใช้หัวใบ	¥.	90	ж	·

หมายเหตุ) 1. บลกสำหรับใช้ในการวิจันใหางด้านข้างสำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดความแรงน้อยกว่า 22kW ให้ใช้เมราแม่เหล็กให้ฟ้าเป็นมาตรฐาน

กรณีที่นำไปให้กับ 53 25% ED จะเหมือนกับที่แสดงไว้ในตารางด้านบน (อย่างไรก็ตาม การควบคุม DY จะไปสามารถใช้ได้กับ 53 25% ED)<sub>2</sub>

เพื่อทำให้การบรกขณะเคลื่อนที่ต้านข้างหรือวิ่งมีการชื่อกลดลง ให้ปรับทอร์ดเบรกเป็น 40-60%
 การใช้เบรกแม่เหลีกให่ฝ่าของการควบคุม OY ต้องใช้กับ 22kw ขึ้นไม่

ตาราง 14.8 ตารางการเลือกใช้เมรกสำหรับมอเตอร์บั้นจั่นอินเวอร์เตอร์ม้วนยกขึ้น (กรณีของ 51)

		จำนวนโพล	#	แก	แกนโทลด	เกานครง	แกนตรงข้ามใหลด		งาน		ชนิดเบรก		ากับ	ชนิดจาน
Frame No	4	۰ د	80 G	Mn.unu (mm)	ความยาว แกน(mm)	Mn.unu (mm)	ความยาว แกน(mm)	เส้น ศก. (mm)	Cumurce (mm)	4 G	٥.	ω.	CP ใช้ร่วมกัน	ด้านตรงข้ามโทลด
1091	320 320	100	103	4 24	110	ео •	0	2 8 0	7	FS40S-TYF2	0908	30)	D125-1	N 150-1
180M	1 5	E	20	4 8	110	40	110	3 1 5	-	FS40STYF2	80	,	D 140-1	N 180-1
MOST	18.5	1	17	4 00	110	40	110	3 1 5	- 2	F S 4 O S-1 Y F 2	FS40S-TYF2	9	0140-1	N 180-1
180L	36	1 5	Œ	5	1110	(C)	110	3 1 5	2	4.	FS40STYF2	٠	D163-1	N212-1
180L	a	18.5	37	n n	110	iO.	110	3 1 5	7		FS40M-TYF2	ä	D163-1	N212-1
200L	3	2 2	1723	9	140	so so	110	3 5 5	2 0		F S 100M-T Y F 2	(*)	D163-2	N212-2
200L	3 7	3 0	70	9	140	ro ro	110	3 5 5	2 0	0	F S 100L-T Y F 2	15	D163-2	N212-2
2555	4 5	3 7	¥	40	140	9	140	4 0 0	2	F \$ 100M-T Y F 2	F S 100L-T Y F 2	•	0210-2	N220-2
2508	5	4 05	3 0	7 5	140	9	140	4 5 0	3 0	F S 200M-T Y F 2	F S 2005-T Y F 2	F S 200 S-T Y F 2	D216-3	N220-3
250M	7 5	5 2	3 7	7 5	140	9	140	4 5 0	8	F S 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	F\$200\$TYF2	0216-3	N 220-3
2805	0	7 5	4 5	80	170	2 0	140	5 0 0	0	F S 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	FS 200 M-T Y F 2	D225.3	N232-3
280M	110	0 6	ω ω	40 60	170	7 0	140	5 0 0	3 0	F \$ 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	FS 200 M-TYF2	D225-3	N232-3
3155	V	110	7 5	6	170	ъ ю	170	5 6 0	0	¥	F S 640 S-T Y F 2	F S 640 S-T Y F 2	D 240-3	N250-3
315M	87	132	0 6	6	170	60	170	5 6 0	0 8	3	FS640S-TYF2	FS640STYF2	0240-3	N250-3
3555	334	160	110	110	210	100	210	6 3 0	3	14	F S 640 S-T Y F 2	F\$640STYF2	D263-3	N 280-3
355M	80	25	132	110	210	100	210	6 3 0	9	N.	10	F S 640 S-T Y F 2	D263-3	N 280-3
				35	80		10	2	100	Y/A	33			i i

หมายเหตุว 1. ในการประยุกติใช้ตารางนี้ ให้เล็กที่พุดาองเพรมมายเตอร์เป็นเพรมมายเตอร์สาทรับใช้งานทั่วไป และอัตราการใช้มอเตอร์เป็น (51......ต่อเนื่อง)

<sup>2.</sup> สำหรับเส้นผ่าสุนย์กลางและความยาวของต้านตรงจ้ามโหลด จะมีขนาดพิเศษสำหรับใช้กับบันจับ ดังนั้นให้ทำการตรวจสอบก่อนนำไปใช้เสมอ

<sup>3.</sup> ให้กลร์คเบรก มีค่า 200% ของทอร์คมาตรฐานมอเดอร์ขึ้นไป

ดาราง 14.8 ตารางการเลือกใช้เบรกสำหรับมอเตอร์บันจั่นอินเวอร์เตอร์ม้วนยกขึ้น (กรณีของ 53-40%-60ED)

- 3	123	จำนวนโพล	20	แกา	แกนโหลด	แกนตรง	แกนตรงร้ามโหลด	6	พาน		ชนิดเบรก		ĮŽĮ.	ขนิดจาน
Frame No	4 T	9	æ	Mn.linti (mm)	ความยาว แกน(mm)	FIN.UNU (mm)	ความยาว แกน(mm)	tắt. Mn. (mm)	CUMULCON)	Ф.	φ.	89 G	CP ใช้ร่ามกัน	ด้านตรงข้ามใหลด
109L	5	1361	1743	42	011	38	80	280	2	FS40STYF2	0908		D125-1	1-051N
180M	18.5	72	70	48	011	48	110	315	12	FS40STYF2	03	15	D140-1	N180-1
Nost	22	15		48	011	48	011	315	12	FS40STYF2	FS40STYF2		D140-1	N180-1
180L	×	18.5	Œ	99	110	8	110	315	112	*	FS40M-TYF2		D163-1	N212-1
180L	30	22	37	88	110	8	011	315	12	F S 4 0 SM-1 Y F 2	FS40M-1YF2	*	D163-1	N212-1
200L	37	30	(E)	09	140	83	110	355	20	F S 100M-T Y F 2	F S 100L-T Y F 2	(*)	D163-2	N212-2
200L	45	37	70	8	140	8	ott	355	20	F S 100L-T V F 2	FS 100H-T Y F 2	15	D163-2	N212-2
2555	999	45	¥	99	140	99	140	400	20	F S 100L-T V F 2	FS 100H-T Y F 2		D210-2	N220-2
2505	375	88	37	75	140	28	140	450	30	F S 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	F S 200 S-T Y F 2	D216-3	N220-3
250M	06	7.5	45	7.6	140	99	140	450	30	F \$ 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	F S 200 M-T Y F 2	D216-3	N220-3
2805	110	06	22	88	170	70	140	200	30	F S 200M-T Y F 2	F S 200M-T Y F 2	F S 200 M-1 Y F 2	D226-3	N232-3
280M	132	110	75	98	170	70	140	200	30	F S 200M-T Y F 2	F S 200L-T Y F 2	F \$ 200 L-T Y F 2	D225-3	N232-3
3155	×	132	06	96	170	88	170	260	30		FS 640 S-T Y F 2	FS 640 S-T Y F 2	D240-3	N250-3
315M	80	160	110	96	170	88	170	560	30	*	F S 640 S-T Y F 2	FS640STYF2	D240-3	N230-3
3555	28	200	132	110	210	100	210	630	30		FS 640 S-T Y F 2	FS 640 S-T Y F 2	D263-3	N280-3
355M	88	86	160	110	210	011	210	030	30	10	10	F S 640 M-T Y F 2	D263-3	N280-3

<sup>3.</sup> ให้ทอร์คเบรก มีค่า 200% ของทอร์คนาตรฐานมอเตอร์ขึ้นไป

## 15 บอเตอร์ขับเคลื่อบด้วยถิ่นเวอร์เตอร์

#### 15-1 คำนำ

ในปัจจุบัน ความต้องการ **\*ประหยัดพลังงาน**" หรือ **\*เครื่องจักรที่เป็นมิตรกับคน**" มีมากขึ้น ดังนั้นการใช้วิธีขับเคลื่อนด้วย อินเวอร์เตอร์กับมอเดอร์ (มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก) จึงเป็นคำตอบของผู้คนมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับการควบคุม ความเร็วของใบพัด หรือปั้มแบบเดิม ในแง่ของการประหยัดพลังงาน จนถึงการใช้งานในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้กับลิฟต์ ให้ความรู้สึกเป็นมิตรในการทำงาน มีการนำมาประยุกต์ใช้งานในลักษณะแตกต่างกันอย่างแพร่หลาย

วิธีการการควบคุมความเร็วนั้น จะมีการควบคุมแบบ V/f ซึ่งเป็นการควบคุมอัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับความถี่ การ ควบคุมแบบเวคเตอร์ไม่มีเซนเซอร์ (stv) ที่ทำให้สามารถควบคุมทำงานที่มีการตอบสนองที่สูงได้ การควบคุมแบบเวคเตอร์ติด เซนเซอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางจากการนำไปใช้งานกับมอเตอร์เฉพาะทาง

## 15-2 การทำงานของอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมมอเตอร์

้ถึงจะพูดว่าขับเคลื่อนด้วยอื่นเวอร์เตอร์ก็ตาม แต่การเลือกใช้มอเตอร์หรืออื่นเวอร์เตอร์จะแตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะ โหลดหรือย่านการเปลี่ยนความเร็วและอัตรา รวมทั้งรูปแบบการทำงาน ในการเลือกใช้งานมีข้อที่ต้องระมัดระวังดังต่อไปนี้

#### (1) คุณลักษณะโหลด

ตาราง 15.1 จะแสดงประเภทของโหลดเครื่องจักรที่ใช้กับมอเตอร์แยกตามคุณสมบัติตามหลักกลศาสตร์ ตาราง 15.2 จะ แสดงประเภทแยกตามคุณลักษณะทอร์คโหลดของโหลดเครื่องจักร

มอเตอร์มาตรฐานจะใช้การระบายความร้อนด้วยพัดลมที่เกิดจากการหมุนในมอเตอร์เอง ดังนั้น ในช่วงที่ความเร็วรอบต่ำ จะทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดี กรณีของโหลดทอร์คคงที่หรือโหลดเอ๊าท์พุตคงที่ ถ้าตัวมอเตอร์มีขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้อง หามาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน

#### (2) ย่านการเปลี่ยนความเร็วและอัตรา


รูป 15.1 จะแสดงคุณลักษณะทอร์ค เมื่อประกอบมอเตอร์ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบายมาตรฐาน และเข้ากับอินเวอร์เตอร์มาตรฐาน ชีรี่ย์ SJ700 การควบคุมเวคเตอร์แบบไม่มีเซนเซอร์ จะสามารถใช้งานต่อเนื่องที่ทอร์คคงที่ 1: 3 ที่มีความถี่ฐาน 60Hz ได้

ฐป 15.2 (หน้า 101) จะแสดงคุณลักษณะทอร์คของซีรี่ย์ทอร์คคงที่ 1: 10

การทำงานต่อเนื่องที่ทอร์คอัตรา 6 - 60Hz สามารถทำงานได้เต็มกำลังที่ย่านความเร็วต่ำได้ ที่ 60 - 120Hz สามารถทำงาน ที่ระดับเอ๊าท์พูตอัตราได้ คุณลักษณะจะแตกต่างออกไปตามแต่ละโมเดล ให้ระมัดระวังในการนำไปใช้งาน นอกจากนี้ ทอร์คย่าน ความถี่ต่ำของใบพัด โบรเวอร์ และโหลดแรงสูบน้ำจะมีค่าน้อยมาก ในกรณีเช่นนี้สามารถใช้คุณสมบัติทอร์คคงที่ 1:2 หรือ 1:3

## (3) ข้อควรระวังเมื่อใช้อินเวอร์เตอร์กับรุ่น 400V

เมื่อใช้อินเวอร์เตอร์รุ่น 400V ขับเคลื่อนมอเตอร์ อาจเกิดมี ปัญหาจากแรงดันไฟฟ้า Surge ที่มีค่าลูงได้จากสภาพสายไฟหรือ สภาพการติดตั้งที่ใช้ ค่าการทนแรงคันไฟฟ้า Surge ของมอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยอื่นเวอร์เตอร์ฮิตาขี จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าลูงสุด 1250V ที่เวลาไต่ขึ้นมากกว่า 0.1s ถ้าคาดว่าจะมีค่าสูงมากกว่านี้ ให้ทำ การติดตั้งเอ็าท์พูตฟิลเตอร์หรือเอ็าท์พูตรีแอคเตอร์ที่ระหว่างมอเตอร์ นอกจากนี้ ให้ใช้บอเตอร์ที่มีการเพิ่มความต้านทานของขดลวด มอเตอร์ ถ้าจำเป็น



รูป 15.1 คุณลักษณะทอร์คเมื่อประกอบมอเตอร์มาตรฐานเข้ากับ อินเวอร์เตอร์ (ความถี่ฐาน 60Hz)

ตาราง 15.1 ประเภทใหลดเครื่องจักรแยกตามคุณสมบัติตามหลักกลศาสตร์

ประเภท	ตัวอย่างโหลดเครื่องจักร	ลักษณะเฉพาะ
โหลดเสียดทาน	โหลดที่เกิดจากแรงเสียดทานเป็นหลัก  สายพาน  ปั้นจั่นและฮ็อยส์ขนย้ายแนวนอน เครื่อง แล่น  Machine Tools เครื่องพิมพ์ เครื่องส่ง ท่อนไม้	<ul> <li>ตอนที่เครื่องจักรเริ่มทำงาน แรงเสียด ทานลถิตที่มีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจล จะทำงาน ดังนั้น ต้องใช้มอเตอร์ ที่มี ทอร์คเริ่มต้นทำงานสูง</li> </ul>
ใหลดถ่วงน้ำหนัก	อุปกรณ์ม้วนยกของขึ้นที่สวนทางกับ ทิศทางการถ่วงน้ำหนัก •ลิฟต์ บันไดเลื่อน •ปั้นจั่นและรอกยกของขึ้น •ขัดเตอร์	<ul> <li>จำเป็นต้องใช้แรงที่เปรียบเทียบความเร็ว การม้วนยกขึ้นกับนำหนักของวัสดุ ตอนที่ยกของลงจำเป็นต้องใช้แรงเบรก</li> </ul>
โหลดเฉียย	โหลดที่มีใบเมนต์ความเฉื่อยสูง  • เครื่องระบบแรงเหวี่ยง เครื่องดูดน้ำ ระบบแรงเหวี่ยง  • ใบพัดขนาดใหญ่  • Crank Press  • เครื่องขึ้นรูปขึ้นงานท่อ Concrete  Hume ไพล์และโพล	<ul> <li>การจะเพิ่มความเร็วรอบจนได้ตามค่า ที่ต้องการ จะต้องใช้ทอร์คที่มีค่าเท่ากับ ผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อยป (kg·m²) กับความเร่งเชิงมุม β(rod/s²) ซึ่งเป็น ทอร์คเพิ่มความเร็วที่มีค่าลูงมาก (เวลา ทำงานปกติ จะมีน้ำหนักใหลดเบา)</li> <li>ถ้าต้องการหยุดใหลดในระยะเวลาสั้นๆ จำเป็นต้องใช้แรงเบรกเชิงไฟฟ้า</li> </ul>
โหลดแรงสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำ  ■ ปั้ม  ■ ใบพัด  ■ โบรเวอร์	<ul> <li>ทอร์คที่ต้องใช้ โดยทั่วไปจะเท่ากับ ลัดส่วนของความเร็วรอบยกกำลังสอง แรงขับเคลื่อนที่ต้องใช้ค่าเท่ากับสัดส่วน ของความเร็วรอบยกกำลังสาม</li> <li>ตอนสตาร์ทใช้ค่าทอร์คต่ำได้ แต่ถ้า เป็นใบพัดหรือใบรเวอร์ขนาดใหญ่ โมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่ามาก ให้พิจารณาใช้เหมือนกับกรณีโหลด เฉื่อย</li> </ul>

เครื่องจักรโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วตามมอเตอร์ จำเป็นต้องใช้ค่าทอร์คเฉพาะของเครื่องจักรโหลด เพื่อให้ได้ตามความเร็วรอบ คุณลักษณะทอร์คโหลดจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดังแสดงในตาราง 15.2

ตาราง 15.2 ประเภทคุณลักษณะทอร์คของเครื่องจักรโหลด


ประเภท	ตัวอย่างเครื่องจักรโหลด	ลักษณะเฉพาะ	ตัวอย่างคุณลักษณะทอร์ค
คุณลักษณะทอร์ค ลด	ใหลดแรงสูบน้ำ  ■ปั้มแรงเหวี่ยง  ■ใบพัด  •ใบรเวอร์	<ul> <li>ทอร์คเป็นสัดส่วนกับ         ความเร็วรอบยกกำลัง 2     </li> <li>เอ๊าท์พุตเป็นสัดส่วนกับ         ความเร็วรอบยกกำลัง 3     </li> </ul>	οδη η η η η η η η η η η η η η η η η η η
คุณลักษณะทอร์ค อัตรา	โหลดเสียดทาน โหลดถ่วง น้ำหนักเป็นต้น  สายพาน พีดเดอร์  • ปั้นจั่นและฮ๊อยส์ขนย้าย แนวนอน เครื่องแล่น  • เครื่องส่งขึ้นงานให้กับ  Mochine Tools  • เกียร์ปั้ม  • ปั้มลูกสูบ  • คอมเพรลเชอร์	<ul> <li>ทอร์คคงที่ ไม่ได้รับผล กระทบจากความเร็วรอบ</li> <li>เอ๊าท์พุตเป็นลัดส่วนกับ ความเร็วรอบ</li> </ul>	De N (T) (Σ) (N) (N)
คุณลักษณะเอ๊าท์พุต อัตรา	ใช้แรงขับเคลื่อนในการม้วนเก็บ หรือตัด  •เครื่องม้วนเก็บลายไฟ/เชือก/ ฟิล์ม เป็นต้น  •เพลาของ Machine Tools  •เครื่องเชาะ	<ul> <li>ทอร์คคงที่ ไม่ได้รับผล กระทบจากความเร็วรอบ</li> <li>ทอร์คเป็นสัตส่วนกลับกับ ความเร็วรอบ</li> </ul>	อากัทลุล (๑) กวามเร็วรอบ(N)

# (1) มอเคอร์ IX

ชีรี่ย์ของมอเตอร์ที่สามารถทำงานที่ทอร์คคงที่ 1: 10 ได้ พางบริษัทได้จัดเตรียมไว้แล้ว โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า **"ซีรี่ย์มอเตอร์ IX"** ชีรี่ย์นี้ จะใช้เบอร์เฟรมเหมือนกับของมอเตอร์มาตรฐาน

ตาราง 15.3 ตารางคุณสมบัติมาตรฐานของมอเตอร์ IX

į	ชนิด		Ţ	FO (A) -	K						TFO (/	A) - KK				
เอ๊าท์	โพุศ (kW)	0.4	0.75	1.5	2,2	3.7	5.5	7.5	1.1	15	18.5	22	30	37	45	55
in:	อร์เฟรม	71M	80M	90L	100L	1.12M	1328	132M	160M	160L	1.80M	180L	200L	200L	2258	2258
ทอร์ อัตร	○ ECN±mo I.	2.26	4,22	8.34	12.3	20.4	30.1	41.0	59.9	82.4	101	120	164	202	246	300
ล่าเ	นวนโพล		20.	2	0	10	100		4				2 0	S	3 3	3
โครงเรี	สื้อภายนอก							ชนิดหุ้ม	ปัตมิในพั	ตระบาย						
คุณลัก	ษณะทอร์ค					6-	60Hz 198	นลักษณะ	ทอร์คอัต	77 (ความ	เกี่ฐาน 60	Hz)				
V 9 (3.3.5)	าสทนต่อ เามร้อน			Е					0.0		3022	F				
	อัตรา							S	า(ต่อเนื่อ	1)						
	อุณหภูมิ							- 9	30 - 40%	0						
สภาวะแวคล้อม	ความขึ้น สัมพัทธ์	)						ต่ำ	กว้า 95%	RH						
mac.	ความสูง						.eg	ามสูงมาต	ารฐานต่ำ	กว่า 1,00	0m					
AN	ลถานที่ ติดตั้ง							ในอาค	าร (นอก	อาศาร)						
บรร	รยากาศ		หลีก	เลี้ยงสถา	นที่มีก๊าซา	ที่มีฤทธิ์กัน	กกร่อนแล	าะที่ระเบิด	ได้ ไม่มีเ	ละอองน้ำ	และไม่มีเ	การเกิดฝั	าไอน่า มี	ฝุ่นละออ	ฑ้อย	
วินเวอ	เช์เตอช์ที่ใช้	004 LF	QO7 LF	015 LF	022 LF	037 LF	055 LFF2	075 LFF2	110 LFF2	150 LFF2	220 LFF2	300 LFF2	370 LFF2	450 LFF2	550 LFF2	550 LFP2
			ŝ	เรีย์ WJ20	10		1				ชีรีย์ :	SJ700		-0.811		
แหล่ง	กำเนิดไฟ					WA 2001	/ 50/60H	iz 220V	60Hz (III)	เล่งจ่ายใน	ฟอินพุตถึง	นเวอร์เคร	าข้า			



รูป 15.2 คุณลักษณะทอร์คของชีรีย์ทอร์คคงที่ 1:10 มอเตอร์ IX

# (2) มอเตอร์เฉพาะสำหรับอินเวอร์เตอร์เวคเตอร์

#### (1) คำนำ


สำหรับการควบคุมแบบเวคเตอร์นั้น สามารถทำเป็นมอเตอร์ขึ้นมาได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์ 8J700 + แผงบอร์ดฟิดแบ็ค (Option) ซึ่งจะมีสัญญาณตอบกลับ ช่วยให้มีความเร็วในการทำงาน และความแม่นยำมากขึ้นเมื่อใช้งานที่ความเร็วค่ำประมาณ 1/3 ถ้าต้องการใช้งานชนิดหุ้มปิดระบายในตัวอย่างต่อเนื่อง ที่มีย่านการทำงานกว้างตั้งแต่ความเร็วต่ำ จนถึงความเร็วสูง จำเป็น ที่จะต้องเลือกใช้ชนิดการระบายความร้อนอื่น

### (2) คารางคุณสมบัติ

	ประเภท	ชนิดระบายในตัว	ชนิดระบายความร้อนแบบอื่น
	โครงสร้าง	เอ็บต์โค็ดเตอร์ หุ้มระบายในตัว	เล็บดีได้ดเดอร์ หุ้มระบายแบบอื่น
	ήu	TFO-K(KK)	TFFO-K(KK)
	เอ๊าท์พุต	1.5 - 45kW	1.5 - 160kW
	จำนวนโพล	4P	4P
	อัตรา	S1 (ต่อเนื่อง)	รา (ต่อเนื้อง)
	แรงดันไฟฟ้ารับเข้าของอินเวอร์เตอร์	200V/400V	200V/400V (55kW ขึ้นไปมีเฉพาะ 400V)
คุณสมบัติ มีเตอร์	อัตรา/ความเร็วรอบสูงสุด	1800/3600 min <sup>-1</sup> (22kW สงมา) 1800/3600 min <sup>-1</sup> (30kW ขึ้นไป)	1500/3000 min <sup>-1</sup> (22kW ลงมา) 1500/2000 min <sup>-1</sup> (30kW ขึ้นไป)
	ย่านการควบคุมความเร็ว	3 - 3600 min <sup>-1</sup> 1: 1200 (22kW คงมา) 3 - 3000 min <sup>-1</sup> 1: 1000 (30kW ขึ้นไป)	1.5 - 3000 min <sup>-1</sup> 1: 1000 (22kW ลงมา) 1.5 - 2000 min <sup>-1</sup> 1: 667 (30kW ขึ้นไป)
	ย่านทอร์คคงที่	600 - 1800 min <sup>-1</sup>	150 - 1500 min <sup>-1</sup> (หมายเหตุ 1)
	เพรา	เฟรมอลูมิเนียม	เฟรมอลูมิเบียม (เฟรม 55kW 225S คงมา) เฟรมแม่นทองแดง (เฟรม 75kW 250M ขึ้นไป)
5	แหล่งจ่ายไฟของใบพัดระบายความร้อน อื่นๆ	€	1 เฟส 200V (15kW ลงมา) 3 เฟส 200V, 400V (22kW ขึ้นไป)
	การป้องกันความร้อน	มาตรฐานติดเธอร์มิสเตอร์ (ต่อจากกล่ย	องขั้วต่อลายไฟกำลังไปยังอินเวอร์เตอร์)
	รูกล่องขั้วต่อสาย	สำหรับลายไฟกำลัง + สำห	รับเธอร์มิสเตอร์ (รูขนาด 22)
	รูปแบบสัญญาณเอ้าท์พุต	Line Driver	Wa A, B, Z
	แหล่งจ่ายไฟ	5V	DC
	จำนวนพัลส์	1024	4 P/R
คุณสมบัติ เอ็นค์โค๊ค เดอร์	การต่อสายเคเบิล	ปลั๊กแคนนอน (55kW ลงบา)	แผงต่อสายไฟ (75kW ขึ้นไป)


(หมายเหตุ 1) สามารถปรับคุณลักษณะทอร์คคงที่ 3 - 1500 min 1 ได้ หากเพิ่มขนาดความจุอินเวอร์เตอร์

# (3) ภาพโครงสร้าง



รูป 1. โครงสร้างของชนิดระบายในตัว (ตัวอย่าง)

หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน
1	แกนเอ๊าท์พุต
2	ฝาครอบปลาย
3	ใบพัดระบายความร้อน
4	ลูกปืน (ด้านโหลด)
5	เอ็นด์แบร๊กเก็ต (ด้านโหลด)
6	โครงเสื้อ
7	สเตเตอร์
8	ໂາເທຍຈ໌
9	ฝาครอบ
10	เอ็นด์แบร็กเก็ต (ด้านตรงข้ามโหลด)
11	ลูกปืน (ด้านโหลด)
12	ปลั๊กแคนนอน/คอนเนคเตอร์
13	เอ็นด์โค๊ดเดอร์
14	กล่องขั้วต่อสาย (สายไฟกำลัง, เธอร์มิลเตอร์)



รูป 2. โครงสร้างของชนิดระบายความร้อนแบบอื่น (ตัวอย่าง)

หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน				
N.	แกนเอ็าท์พุต				
2	ลูกปืน (ด้านโหลด)				
3	เอ็นด์แบร็กเก็ด (ด้านโหลด)				
4	โครงเสื้อ				
5	สเตเตอร์				
6	โรเตอร์				
7	เอ็นต์แบริกเก็ต (ด้านตรงข้ามโหลด)				
8	ฝาครอบ				
9	เคเบิล (สายสัญญาณเอ็นด์โค็คเคอร์) (สินค้า Option)				
10	เอ็นค์โค๊ดเดอร์				
11	ใบพัดระบายความร้อนอื่นๆ สายไฟกำลัง				
12	ใบพัดระบายความร้อนอื่นๆ				
13	ฝาครอบปลาย 1				
14 ฝาครอบปลาย 2					
15	ลูกปืน (ด้านตรงข้ามโหลด)				
16 กล่องขั้วต่อสาย (สายไฟกำลัง, เรอร์มิสะ					

รูป 15.3 โครงสร้างมอเตอร์เฉพาะสำหรับอื่นเวอร์เตอร์เวคเตอร์

# 16. มอเตอร์เกีย<del>ร์</del>

#### 16-1 คำนำ

มอเตอร์เกียร์คือมอเตอร์ที่รวมกับเครื่องลดความเร็วไว้ในตัวเดียวกัน สำหรับมอเตอร์เกียร์ของฮิตาชิ จะใช้มอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน ใช้การต่อเข้ากันด้านนอก เป็นหลัก ประกอบไปด้วย 3 ชีรี่ย์ตามชนิดการใช้งาน



ชื่อชีรี่ย์	ซีที่ย์ CA	ซีรี่ย์ GA	ซีรี่ย์ HA	
เงื่อนไขโหลด	ลำหรับสม่ำเสมอ มีน้ำหนักกระแทกน้อย เหมาะอย่างยิ่งกับการทำงานที่คงที่	สำหรับใหลดขนาดกลาง (สำหรับ ใช้งานทั่วไป) สำหรับไหลดที่มีการกระแทกปานกลาง	สำหรับโหลดน้ำหนักมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโหลดที่มี การกระแทกมาก	
ย่านเอ้าท์พุต	0.1 - 2.2kW	0.4 - 11kW	0.4 - 7.5kW	

นอกจากนี้ รุ่นความจุปานกลาง (11 - 55kW) จะใช้ Planet Series (ใช้เครื่องลดความเร็วชนิด Planet) เป็นมาตรฐาน

# 16-2 คุณสมบัติมาตรฐาน

## (1) ซีรี่ย์ CA

รายการ	รายละเอียด						
	เอ๊าท์พุต	0.1 - 0.2kW	0.3 ~ 2.2kW	0.1 ~ .4kW			
	จำนวนเฟล	3 LWA		1 twla			
	แรงดันไฟฟ้า	200/200/220V		100/100/110V			
	ความถึ	50/60	0/60/60Hz				
	จำนวนโพล		4 โพล	50			
	ความเร็วรอบ						
คุณลักษณะ	อัตราลดความเร็ว โดยประมาณ	1,3/1.6 - 300/360min <sup>-1</sup> 1/1150 - 1/5					
	คลาสทนต่อความร้อน		В				
	ยัดรา		SI (ต่อเนื่อง)				
	วิธีการสตาร์ท	โดยตรง		0.1 - 0.2kW: สดาร์ท แบบผสม, 0.4kW: คอนเตนเชอร์ สตาร์ท, คอนเตนเชอร์รัน			
	โครงเสื้อภายนอก	ชนิดทุ้มปิดระบายในตัว	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย	ชนิด Drip-Proof แบบเป็			
โครงสร้าง	วิธีติดตั้ง	แนวนอน	หน้าแปลน)				
	กล่องขั้วต่อสาย	มี (ด้านช้ายมองจากแกนเอ๊าท์พุศ)		ไม่มี			
	อุณหภูมิ	−20 - 40°C		W: 0.5			
สภาวะแวดล้อม	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 95%RH (พร้อมเ	ต่ำกว่า 90%RH				
สมาวรแวดลอม	ความสูง	P	00m				
	สถานที่ศึกตั้ง						
บรรยากาศ		หลีกเลี่ยงสถานที่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกรอนและที่ระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำ และไม่มีการเกิดฝ่าไอน้ำ มีฝุ่นละอองน้อย					
สีทา		รีเกลเกร (มันเซล 8.9Y5.1/0.3)					


# (2) ชีรี่ย์ GA

	รายการ	รายละเฉียด		
	เอ๊าท์พุด	0.4 - 11kW		
	จำนวนเฟล	3 twa		
	แรงดับไฟฟ้า	200/200/220V		
	ความถึ	50/60/60Hz		
คุณลักษณะ	จำนวนโพล	4 โพล		
	จำนวนโพล	7.5/9 - 500/600min <sup>-1</sup>		
	อัตราลคความเร็วโดยประมาณ	1/200 - 1/3		
	คลาสทนต่อความร้อน	ต่ำกว่า 3.7kW E (มีเบรกคือ B)	5,5 - 11kW B	
	อัตรา	S1 (ต่อเนื่อง)		
	วิธีการสตาร์ท	ต่ำกว่า 3.7kW: สตาร์ทโดยตรง, 5.5kW ขึ้นไป: การสตาร์ทแ		
	โครงเลื่อภายนอก	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย		
ใครงสร้าง	วิธีติดตั้ง	แนวนอน (ด้วยขาตั้ง) แนวตั้ง (ด้วยหน้าแปลน)		
	กล่องขั้วต่อสาย	มี (ด้านซ้ายมองจากแกนเอ๊าท์พุด)		
	อ์เรหบ็ฏ	-20 - 40°C		
	ความชื้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 95%RH (พร้อมเบรกต้องต่ำกว่า 90%RH)		
สภาวะแวดล้อม	ความสูง	ความสูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m		
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร		
יי	รรยากาศ	หลีกเลี่ยงสถานที่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเ และไม่มีการเกิดผ้าไฮน้ำ มีฝุ่น		
	สีทา	รีเกลเกร (มันเซล 8.9Y 5.1/0.3)		

# (3) ซีรี่ย์ HA

	รายการ	รายละเอียด 0.4 - 11kW 3 เฟล			
	เอ็าท์พุต				
	จำนวนเฟล				
	แรงดับไฟฟ้า	200/200/220V			
	ความถึ	50/60/60Hz 4 โพล			
คุณลักษณะ	จ้านวนโพล				
M.	จำนวนโพล	7:5/9 - 500/600min <sup>*1</sup>			
	อัตราลดความเร็วโดยประมาณ	1/200 - 1/3			
	คลาสทนต่อความร้อน	ต่ำกว่า 3.7 kW: E, 5.5 - 7.5kW: B			
	ฉัดรา	S1 (ต่อเนื่อง)			
	วิธีการลดาร์ท	ด้ำกว่า 3.7kW: สตาร์ทโดยตรง, 5.5-7.5kW ขึ้นไป: การสตาร์ทแบบ Y-,			
	โครงเลื้อภายนอก	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย			
ใครงสร้าง	วิถีติดตั้ง	แนวบอน (ด้วยขาตั้ง)			
	กล่องขั้วต่อสาย	มี (ด้านช้ายมองจากแกนเอ็าท์พุศ)			
	อุณหภูมิ	−20 - 40°C			
สภาวะแวดล้อม	ความขึ้นลัมพัทธ์	ต่ำกว่า <b>95%</b> RH			
สมาวรแวทสอม	ความสูง	ความสูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m			
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร			
บรรยากาศ		หลีกเลี่ยงสถานที่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัศกร่อนและที่ระเบิดได้ ไม่มีละอองเ และไม่มีการเกิดฝ้าไอน้ำ มีฝุ่นละอองบ้อย			
	สีทา	รีเกลเกร (มันเซล 8.9Y 5.1/0.3)			

### 16-3 วิธีการดูสัญลักษณ์ใมเดล



#### โมเดลที่ใช้

โมเคลเป้าหมาย				ชนิดนอก	ชนิดกันระเบิด	ชนิดนอก	ประเภท 3	ชนิดป้องกัน	00001-5400100
ซีรีย์	ย่าน เอ๊าท์พุต	เบรถ	รุ่น 400V	อาคาร (รวมรุ่น 400V)	เพิ่มความ ปลอดภัย (รวมรุ่น 400V)	อาคารกัน ระเบิดเพิ่ม ความปลอดภัย	ชนิดป้องกับ การกัดกร่อน (รวมรุ่น 400V)	ความขึ้น (ต่ำกว่า 95%RH)	ระบุสีทา (รวมรุ่น 400V)
ซีรี่ย์ CA (สำหรับใหลดทั่วไป)	0.1kW - 2, 2kW	ไม่มี	0	0			0	0	0
		ũ	0						0
ชีรี่ย์ GA (สำหรับใหลดปานกลาง)	0.4kW - 11kW	ងៅរី	0	0	0	0	0	0	0
		มี	0	0			0		0
ซีรีย์ P8	11kW - 55kW	Tild	0	0	0		0		0
(สำหรับโทลดทั่วไป)		มี		0	0		0		0
ชีรีย์ HA (สำหรับโทลดหนัก)	0.4kW - 3.7kW	tilif	0	0			0	0	0
		มี	0	0			0		0

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถผลิตรุ่นตามความต้องการได้ ให้ทำการติดต่อกับบริษัท

### 16-4 ข้อควรระวังในการทำงานโดยอินเวอร์เตอร์

ความ	มถี่ที่ใช้ได้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง	0.1 - 7.5kW (หล่อลื่นด้วยจาระบี) : 6 - 70Hz	11kW (หล่อลื่นด้วยน้ำมัน) ; 33 - 70Hz			
ให้ระมัดระวังในการเลือกใช้งาน	การเลือกอัตราลดความเร็ว	ถึงแม้ที่ความถี่มากกว่า 70Hz จะสามารถใช้ทำงานต่อเนื่องได้ แต่เสียงรบกวน แล การลั่นสะเทือนจะมีมาก และอาจส่งผลทำให้อายุการใช้งานของ OH Sheet ลั้น ดังนั้นควรเลือกใช้งานที่ต่ำกว่า 60Hz ซึ่งจะมีอัตราลดความเร็วที่ทำให้เกิดความเร็วรถ สูงสุดได้				
	เลียงรบกวน (เสียงรีโซแนนซ์)	เมื่อเพียบกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับการค้า จะสูงกว่าประมาณ 5dB(A) (ที่ 60Hz) ข้อควรระวัง>> 1. มอเตอร์เกียร์จะมี Back Lash อยู่ ดังนั้นอาจเกิดรีใชแนนซ์ได้ถ้าย่านการเปลี่ยน ความเร็วรอบกว้าง อันเนื่องจากผลกระทบของโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด (GD2) และทอร์คโหลด เป็นต้น ในการใช้งานต่อเนื่อง ให้พยายามหลีกลี่ยงจุดรีโชแนนซ์ 2. เมื่อมีเบรก อาจเกิดมีเสียงจากส่วนของเบรกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนสตาร์ท มอเตอร์หรือที่ย่านความถี่ต่ำ อย่างไรก็ตามเสียงจากล่วน Spline Broke จะไม่ส่งผล กระทบกับคุณลักษณะหรืออายุการใช้งาน เสียงรบกวนตามที่กล่าวไปข้างต้นเกิดจากเชิงโดรงสร้าง การแก้ไขค่อนข้างยุ่งยาก แต่หากมีบางจุดที่เสียงผิดปกติมากๆ ให้ลองใช้รีแอคเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อปรับปรุง การทำงานของฟังก์ชัน Frequency Jump และรูปคลื่นเอ๊าท์พุดของอินเวอร์เตอร์				
	โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ (GD <sup>2</sup> )	ถ้าความจุของอินเวอร์เตอร์เท่ากับความจุของมอเตอร์ ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่เกี่ย ข้องกับขนาดความใหญ่ของโมเมนต์ความเฉื่อย J ของใหลด (GD²) ซึ่งในจุดนี้จะ แตกต่างออกไปจากการทำงานโดยตรง เมื่อใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ ทอร์คเริ่มต้า ทำงานของมอเตอร์จะต่ำ จึงควรหลีกเลี่ยงทอร์คกระแทกตอนเริ่มทำงานได้ อย่างไ ก็ตาม โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด (GD²) และเวลาการลดความเร็วอาจทำให ความจุของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์เปลี่ยนไปได้ นอกจากนี้ ถ้าต้องการเพิ่มความจุอินเวอร์เตอร์หรือต่อเข้ากับอุปกรณ์เบรกภายนอ ให้ทำการสอบถามข้อมูลก่อน				
	มีเบรก	แหล่งจ่ายไฟลำหรับเบรก ต้องทำการจ่ายไฟฟ้าเข้าที่ด้านปฐมภูมิของอินเวอร์เตอร์ เท่านั้น กรณีของวงจรลับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ/ตรง ต้องต่อให้เป็นวงจรที่สามารถ ON-OFF ด้านไฟฟ้ากระแสสลับและด้านใฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกัน ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์				

## 17. มอเตอร์ใช้ในน้ำ

#### 17-1 คำนำ

บั้มมอเตอร์ใช้ในน้ำจะนิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ตามแหล่งน้ำประปา การระบายน้ำเสีย งานอุตสาหกรรม และที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็คือมอเตอร์ใช้ในน้ำสำหรับขับเคลื่อนปั้ม สำหรับฮิตาชิแล้ว ได้เริ่มจากมอเตอร์ใช้สำหรับ บ่อน้ำลึกที่ให้ความเชื่อถือและมีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับทั่วโลก และใช้เทคโนโลยีจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการคิดค้น พัฒนาและผลิตมอเตอร์ใช้ในน้ำประเภทต่างๆ มอเตอร์ใช้ในน้ำสำหรับส่งไฟอเมริกา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานขึ้นส่วนอุปกรณ์ สำหรับเครื่องดื่ม สมาคมสาธารณะสุขอเมริกา คือ ANSI/NSF61

เราได้ทุ่มเทเพื่อสร้างสังคมที่ดี และเต็มเปี่ยมได้ด้วยความสุข

มอเตอร์ใช้ในน้ำจะมีทั้งหมด 3 ประเภทคือสำหรับใช้ในบ่อน้ำลึก สำหรับใช้งานทั่วไป และสำหรับน้ำโลโครก/สิ่งโสโครก ให้เลือกใช้ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

### 17-2 ประเภทมอเคอร์ใช้ในน้ำ



## 17-3 ลักษณะเฉพาะของมอเคอร์ใช้ในน้ำ

ชนิด	ลักษณะเฉพาะ			
ชนิดแคนด์	<ol> <li>ทุ้มปิดสเตเตอร์ด้วยแผ่นสเตนเลสที่บางอย่างดี ส่วนขดลวดจะไม่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ</li> <li>มีการใส่สารกันกลายเป็นน้ำแข็งในมอเตอร์ ตลับลูกปืนจะใช้ตลับลูกปึ้นหล่อลื่นน้ำ</li> <li>ปรับความดันน้ำภายนอกและภายในด้วยอุปกรณ์ปรับความดัน (เบโรส)</li> </ol>			
ชนิดเส้นทนน้ำ	<ol> <li>ใช้สายไพ่ฉนวนหุ้มกันน้ำที่ขดลวด ขดลวดจะไม่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ</li> <li>มีการใส่สารกันกลายเป็นน้ำแข็งในมอเตอร์ ตลับลูกปืนจะใช้ตลับลูกปึ้นหล่อลื่นน้ำ</li> <li>ปรับความดันน้ำภายนอกและภายในด้วยอุปกรณ์ปรับความดัน (เบโรส)</li> </ol>			
ชนิดแห้ง (Dry Type)	<ol> <li>กายในมอเตอร์เป็นอากาศ วัสดุฉนวน ตลับลูกปืนและส่วนอื่นๆ จะเหมือนกับมอเตอร์ใช้งานทั่วไป</li> <li>ใส่ O-Ring ที่ส่วนประสายต่อของเฟรม เป็นโครงสร้างกันน้ำ</li> <li>ที่ส่วนทะลุผ่านแกน จะมีการติดแมคานิคอสซิสไว้ที่ด้านนั้น เป็นโครงสร้างกันน้ำ</li> </ol>			

# 17-4 กุณสมบัติมาครฐานของมอเตอร์ใช้ในน้ำ

การใช้งาน	ลำหรับเ	ป่อน้ำลึก	ก็ก สำหรับใช้งานทั่วไป				
ชนิด	ขนิดแคนด์พุ้มปัด ขนิดกรงกระรอก ใส่น้ำสะอาด	ชนิดเล้นทนน้ำ หุ้มปิด ชนิดกรงกระรอก ใส่น้ำสะอาด	ขนิดแคนด์หุ้มปิด ขนิดเล้นทนน้ำหุ้มปิด ขนิดกรงกระรอก ขนิดกรงกระรอกใส่น้ำสะอาด ใส่น้ำสะอาด		The second secon	ขนิดหุ้มปิด ชนิดกรงกระรอก แพ้ง	
เครื่องหมายรุ่น	VСП-КК	VTI-KK	VCTII-K VCTII-KK	VTII-KK		VTOQ-KK	
เอ๊าท์พุต	ชนิด M6 2.2 - 22kW	ชนิด M9 30 - 90kW ชนิด M10 110 - 185kW	บนิด 14 1.5 - 3.7kW ชนิด 18 5.5 - 18.5kW	ชนิด 3 22 - 30kW ชนิด 28 37 - 55kW	บนิต 28 7.5 - 11kW ชนิด 32 15 - 55kW	11 - 132kW	
จำนวนโพล	2 lwa	2 โพล	2 โพล	2 โพล	4 lwa	มากกว่า 4 โพล	
แรงตับไฟฟ้า	200V	200V 400V (55kW รู้กูไป)	200V	200V 400V (55kW จึนไป)	200V 400V (55kW ขึ้นไป)	200V 400V (55kW ขึ้นไป)	
ความถึ่	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
คลาสทนต่อความร้อน	E	Y	Е, В	Υ	Y	B. F	
วิธีการสศาร์ท	ต่ำกว่า 7.5kW ลดาร์ทโดยตรง มาถกว่า 11kW การสดาร์ทแบบ Y- <b>△</b>	ภารสตาร์ทแบบ Y- <b>△</b>	ต่ำกว่า 7.5kW ลตาร์ทโดยตรง มากกว่า 11kW การสตาร์ทแบบ Y-△	การสดาร์ทแบบ ∀- <b>∆</b>	ต่ำกว่า 7.5kW สตาร์ทโดยตรง มากกว่า 11kW การสตาร์ทแบบ Y-△	การสดาร์ทแบบ Y- <b>△</b>	
อุณหภูมิน้ำที่ใช้	ต่ำกว่า 35°C	ต่ำกว่า 25°C	ต่ำกว่า 40°C	ต่ำกว่า 40°C	ตั๋ากว่า 40°C	ต่ำกว่า 40°C	

<sup>💥</sup> มอเตอร์ใช้ในน้ำสำหรับน้ำใสโครก/สิ่งใสโครก (ชนิดแห้ง (Dry Type)) จะเป็นสินค้าสั่งทำทั้งหมด

## 17-5 คุณสมบัติ/โครงสร้างของมอเตอร์ใช้ในน้ำ

(1) ชนิดแคนด์มอเตอร์ใช้ในน้ำลำหรับ บ่อน้ำลึก เอ๊าท์พุดที่ใช้: 2.2-22kW จำนวนโพล: 2 โพล คุณสมบัติร่วม จะเป็นไปตามคุณสมบัติ มาตรฐาน ดังนี้


• แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : 200V 50/60Hz

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ : ต่ำกว่า 35°C

คลาสทนต่อความร้อน : E

มาตรฐานที่ใช้ : JIS B 8324


ความยาวลายขั้วต่อ : 2.5m



หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน			
1	remi			
2	สติงเกอร์			
3	ลลิงเกอร์ใกด์			
4	ลายขั้วต่อ			
- 5	เอ็บค์แบริกเกิด (บน)			
6	ชื่อกเกิดกับน้ำ			
7	ซิลแกน			
8	Irrigation exhaust plug			
9	แม่นดิตตั้งเอ็นด์แบร็กเก็ต			
10	Radial bearing			
- 11	บาลิกเสริงก์			
12	ใครงเลื้อ			
13	แกนเหล็กลเตเตอร์			
14	Canned			
15	โซเตอร์			
16	ชดลวดตเดเตอร์			
17	เอ็บศ์แบริกเก็ต (ล่าง)			
18	dheอธนนโลกย			
19	เพราะหลับถูกปึ้นกินพรุน (Thrust Becrings)			
20	เพราะสับลูกปืนกับพรุน (Thrust Bearings)			
21	Pad Metal			
22	เทรมหลับลูกนึน			
23	Thrust Plate			
24	อุปกรณ์ปรับความดับ (เบโรส)			
25	บลักระบายน้ำ			

(2) มอเตอร์ใช้ในน้ำชนิดเส้นทนน้ำ ลำหรับบ่อน้ำลึก เอ๊าท์พุดที่ใช้ : 30-185kW จำนวนโพล : 2 โพล คุณสมบัติร่วม จะเป็นไปตามคุณสมบัติ มาตรฐาน ดังนี้

- แรงดับไฟฟ้า/ความถี่ :
   ถึง 45kW 200V 50/60Hz
   : 55kW ขึ้นไป 400V 50/60Hz
- อุณหภูมิน้ำที่ใช้ : ต่ำกว่า 25°
- คลาลทนต่อความร้อน : Y
- มาตรฐานที่ใช้ : JIS B 8324
- ความยาวสายขั้วต่อ : 2.5m



หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน				
1	เพลา				
2	สลิงเกอร์				
3	ลายชั่วต่อ				
4	เอ็นค์แบริกเก็ต (บน)				
5	ลลิงเกอร์ไกด์				
6	สิยแนา				
7	Radial bearing				
-8	trigation exhaust plug				
9	ชดจวกสเทเทอร์				
10	ใจเทอร์				
11	แกนเหล็กสเศเตอร์				
12	ใครงเลือ				
13	นาล้านที่จึงก์				
14	แม่นติดตั้งเย็นด์แบร็กเก็ต				
15	เอ็นค์แบร็กเก็ต (ล่าง)				
16	Up Thrust Bearings				
17	Side Plate				
18	เพราะคลับลูกปืนกันพรุน (Thrust Bearings)				
19	Pad Metal				
20	Thrust Plate				
21	สาคลอบปลาย เกาะสอบปลาย				
22	อูปกรณ์ปรับความคับ (เบโรล)				
23	ปลักธรบายนำ				

(3) มอเตอร์ใช้ในน้ำชนิดแคนด์สำหรับ ใช้งานทั่วไป เอ๊าท์พุดที่ใช้ : 1.5-18.5kW จำนวนโพล : 2 โพล คุณสมบัติร่วม จะเป็นไปตามคุณสมบัติ มาตรฐาน ดังนี้


• แรงตันไฟฟ้า/ความถี่ : 200V 50/60Hz

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ : ต่ำกว่า 40°C

คลาสทนต่อความร้อน : E
 : B (15, 18.5kW)

มาตรฐานที่ใช้ : JIS B 8325

ความยาวสายขั้วต่อ : 10m



หมายเลข	ชื่อขึ้นส่วน
1	iwan .
2	หลิงเกยร์
3	ลลึงเกอร์ไทด์
4	ชื่อกเก็ตกันน้ำ
5	เอ็นต์แบร็กเก็ต (บน)
6	ลูงแนา
7	ปล้ำระบายน้ำอลก
8	แม่นคิดดั้งเอ็นด์แบริกเก็ต (บน)
9	Radial bearing (LIU)
10	บาล้านซึ่งกั
11	ใครงเสือ
12	แกนเหล็กลเตเตอร์
13	Canned
14	โรเทอร์
15	ขคลวดลเดเตยร์
16	แผ่นดีคตั้งเอินต์แบร็กเก็ต (ล่าง)
17	เอ็นค์แบริกเก็ต (ต่าง)
18	ฝาครอบปลาย
19	อุปกรณ์ปรับความคับ (เบโรส)
20	น่าครอบ
21	Side Plate
22	เท่รมหลับลูกปืน
23	Thrust Plate
24	ปล้ำระบายน้ำ
25	ศลับลูกปืนกับพรุน (Thrust Bearings)
26	เพราะตับลูกปืนกันพรุน (Thrust Bearings)
27	Radial bearing (874)


(4) มอเตอร์ใช้ในน้ำขนิดเล้นทนน้ำ สำหรับใช้งานทั่วไป เอ๊าท์พุตที่ใช้ :

2 โพล 22-55kW

4 โพล 7.5-55kW

คุณสมบัติร่วม จะเป็นไปตามคุณสมบัติ มาตรฐาน ดังนี้

- แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ :
   จนถึง 45kW 200V 50/60Hz
   55kW ขึ้นไป 400V 50/60Hz
- อุณหภูมิน้ำที่ใช้ : ต่ำกว่า 40°C
- คลาสทนต่อความร้อน : Y
- มาตรฐานที่ใช้ : JIS B 8325
- ความยาวลายขั้วต่อ : 10m



หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน
1	(1987)
2	As
3	ลลิงเกอร์
4	ลลิงเกอร์งักต์
5	ปลักระบายน้ำออก
6	เอ็นต์แบร็กเก็ต (บน)
7	ผูลแกน
8	อูปกรณ์ปรับความตัน (เมโรส)
9	มาคราบ
10	Radial bearing (LHJ)
11	บาลักมซ์จิงก์
12	โดยงเลี้ย
13	นกณหลึกลเคเดอร์
14	โรเทยร์
15	ขตลวดลเตเตอร์
16	เข็นต์แบร็กเก็ด (ล่าง)
17	ฝาคระเบลาย
18	ปล้ำระบายน้ำ
19	Pad Metal
20	เพรมตลับลูกนึบ
21	Thrust Plate
22	ศลับลูกนึนกับพรุน
23	เพราะตลับลูกปืนกับพรุน (Thrust Beckings)
24	Radial bearing (\$14)
25	ลายชั่วต่อ

(5) มอเตอร์ใช้ในน้ำชนิดแห้ง (Dry Type)

ลำหรับระบายน้ำใสใครก/สิ่งโสโครก

เอ๊าท์พุตที่ใช้ : 11-132kW

จำนวนโพล : 4 โพลขึ้นไป คุณสมบัติร่วม จะเป็นไปตามคุณสมบัติ

มาตรฐาน ดังนี้


 แรงคันไฟฟ้า/ความถี่ : ถึง 45kW 200V 50/60Hz : 55kW ขึ้นไป 400V 50/60Hz

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ : ต่ำกว่า 40°C

คลาสพนต่อความร้อน : B, F

มาตรฐานที่ใช้ : JIS B 8325

ความยาวสายขั้วต่อ : 10m



หมายเลข	ขื่อขึ้นล่วน				
1	สายเคเบิลกันน้ำ	ลกันน้ำ			
2	เอ็นด์แบริกเก็ส (บน)				
3	สลักเกลียวห่วง				
4	ลูกปืนชนิดปิดเน็กอย่างดี	- 5			
5	Collar Bearing				
6	แผ่นป้องกับลายเคเบื่อ				
7	<b>ં</b> કાર્ત				
8	Rubber Bush	Τ			
9	สายขั้วต่อ				
30	รีเลย์ป้องกันใยเวอร์โหลด	- 1			
11	ของวดลเดเลอร์				
12	แกนเหล็กสเทเทอร์				
13	โครงเลือ				
14	โรเตอร์				
15	shครอบคลับลูกปืน				
16	O-34ế	-			
37	เอ็นด์แบร์กเกิด (ล่าง)				
18	เอ็นด์แบร็กเก็ต (ล่าง)				
19	น็อดขันยึดตลับลูกปืน				
20	ซือแกน				
21	wan				
22	ÃÚ				
23	สวิทซ์ลูกลยย				

## 7-6 รายการที่ต้องตรวจสอบเพื่อการประเมินราคา มอเตอร์ใช้ในน้ำ)

มอเตอร์ใช้ในน้ำมีการผลิตสำหรับปั้มในน้ำแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและคุณสมบัติของมอเตอร์ใช้ในน้ำอาจ เปลี่ยนไปได้ เนื่องจากชนิดของปั้มในน้ำหรือสภาพแวดล้อมที่ติดดั้งใช้งาน

ขั้นแรก ให้ทำการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

- (1) ขนิดของปั้มในน้ำ
- สำหรับบ่อน้ำลึก สำหรับใช้งานทั่วไป (บ่อน้ำดื้น) ชนิดแห้ง(Dry Type)(สำหรับน้ำโสโครก)
- (2) สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งใช้งาน
- การนำไปใช้งาน สถานที่ติดตั้ง ของเหลวที่ใช้ด้วย อุณหภูมิน้ำรอบข้าง ความลึกของน้ำที่นำไปใช้ด้วย
- (3) คุณสมบัติของปั้ม
- คุณลักษณะทอร์คของปั้ม น้ำหนักของปั้ม/ใบพัด วิธีเชื่อมต่อ(ต่อตรง/คับปลิ้ง/เครื่องลดความเร็ว)
- (4) คุณสมบัติมีเตอร์
- เอ๊าท์พุต จำนวนโพล แรงคันไฟฟ้า ความถี่ วิธีการสตาร์ท คลาสทนต่อความร้อน
- วัสดุเฟรม/แถน ทิศทางการหมุน ความยาวสายเคเบิล ความถี่การสตาร์ท มี/ไม่มีการควบคุมความเร็ว
- (กรณีมอเตอร์ใช้ในน้ำชนิดแห้ง (Dry Type)) มี/ไม่มีเครื่องตรวจจับน้ำไหล มี/ไม่มีการป้องกันโอเวอร์โหลด

### 18 มอเตอร์สำหรับเรือ

#### 18-1 คำนำ

ขึ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในเรือจะมีเงื่อนการใช้งานที่แตกต่างออกไปจากตอนใช้บนพื้นดิน ดังนั้นโครงสร้างบางส่วนจะ แตกต่างออกไปจากมอเตอร์ทั่วไป

## 18-2 คุณสมบัติมาตรฐาน

ส่วนแตกต่างจากมอเตอร์ทั่วไป นอกจากในด้านมาตรฐานข้อบังคับและค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิแล้ว ยังมีในเรื่องของการ ป้องกันความขึ้น กรรมวิธีเพื่อให้ทนเกลือ การสั่นของเรือ Rolling Pitching ฯลฯ และโครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย นอกจากรายการ ด้านล่างที่จะกล่าวต่อไปนี้แล้ว จะเหมือนกับมอเตอร์แบบกรงกระรอกทั่วไป

### (1) รุ่น

มาตรฐานจะเป็นขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย

### (2) แรงดันไฟฟ้า, ความถึ่


มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเป็น 220V หรือ 440V ความถี่เป็น 60Hz ขนาดแรงดันไฟฟ้าอื่น และสำหรับความถี่ 50Hz ให้ทำการ ปรึกษากับทางบริษัท เบอร์เฟรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

## (3) กล่องขั้วต่อสาย

กล่องขั้วต่อสายสำหรับมอเตอร์ใช้ในเรือ จะเป็นโครงสร้างป้องกันน้ำ ที่รูต่อสายไฟกับภายนอก มีการติดกล่องต่อสายป้องกันน้ำ มธ F 8001 ภายในกล่องขั้วต่อสายมีการปรับปรุงโครงสร้างไม่ให้เกิดการหลวมจากการสั่นของเรือ และการติดตั้งแผงต่อสายไฟหรือ ขาตั้งที่สามารถต่อสายได้ง่าย รูต่อสายไฟกับภายนอกจะมีการใช้กล่องต่อสายป้องกันน้ำในการยืดสายเคเบิลรอบเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก

สำหรับมาตรฐานกล่องต่อสายป้องกันน้ำและขนาดมิติ KD ให้ดูรายละเอียดในตาราง 18.1 เมื่อทำการสั่งชื้อ ให้ทำการระบุขนาดมิติของกล่องต่อสาย (ขนาดมิติ KD)
กรณีการสตาร์ทแบบ Y-∆ จะเป็นกล่องต่อสายป้องกันน้ำ 2 ทาง ให้ทำการแจ้งวิธีการสตาร์ทให้ทราบด้วย

ตาราง 18.1 โครงสร้างกล่องขั้วต่อสายสำหรับใช้ในเรือและขนาดมิติ



## (4) มาตรฐานข้อบังคับและการรับรอง

การผลิตมอเตอร์สำหรับเรือ ต้องผลิตให้ตรงตามมาตรฐานข้อบังคับ ดังนั้นต้องแจ้งมาตรฐานข้อบังคับที่ต้องการให้ทราบด้วย นอกจากนี้ ยังมีระดับการรับรองด้วย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 18.2

ตาราง 18.2 มาตรฐานข้อบังคับและการรับรองของมอเตอร์ลำหรับเรือ

มาตรฐานข้อบังคับ	การรับรอง	ย่านการรับรอง
ABS (American Bureau of Shipping) อเมริกา	*	
BV (Bureau Veritas) ฝรั่งเศล	*	
LR (Lloyd's Register of Shipping) อังกฤษ	*	
NV (Det Norske Veritas) นอร์เวย์	*	
NK (สมาคมทางพะเลญี่ปุ่น ข้อบังคับเรือเหล็ก) ญี่ปุ่น	О	ทุกในเดล หมายเหตุ3
JG (พระราชบัญญัติความปลอดภัยบนเรือ มาตรฐานข้อบังคับอุปกรณ์เรือ) ญี่ปุ่น	O	1kW ขึ้นไป หมายเหตุ4
CR (China Corporation Register of Shipping) จีน	*	
KR (Korean Register of Shipping) เภาหลี	О	
CCS (China Classification Society standards)	*	

หมายเหตุ) 1. เครื่องหมาย คือ ที่ผ่านการรับรองยืนยันจากการทดสอบของบริษัท

- 2. เครื่องหมาย คือส่วนที่อยากได้การรับรองหลังจากประกอบเข้าจากทางเจ้าของเอง
- 3. ซีรี่ย์เดอะมอทอล (เบอร์เฟรม 71 225) เป็นชนิดที่ผ่านการรับรองแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบยืนยัน
- 4. ถ้าไม่เกิน 20kW ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบยืนยัน

นอกจากนี้ อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมาตรฐานของแต่ละมาตรฐานข้อบังคับ จะแสดงในตาราง 18.3

ตาราง 18.3 อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมาตรฐานของมอเตอร์สำหรับเรือ

มาตรฐานข้อบังคับ	อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมาตรฐาน		
ABS	50		
BV	45		
LR	45		
NV	45		
NK	45		
JG	40		
CR	45		
KR	45		
ccs	45		

#### 18-3 การใช้งาน

## (1) มอเตอร์สำหรับปั้ม

บั้มที่ใช้งานอยู่นั้นมีหลายหลายชนิด เช่น ปั้มหล่อลื่นน้ำมัน ปั้ม Main Condensate ปั้มหมุนวนน้ำ (Circulating Water Pump) ปั้มน้ำหล่อเย็น ปั้มดับเพลิง ปั้มน้ำใต้ท้องเรือ (Bilge Pump) ปั้มบัลลาสต์ (Ballast Pump) ปั้มไฮดรอลิกส์ เป็นต้น

## (2) มอเตอร์สำหรับพัดลมดูดลมเข้า

สำหรับการถ่ายเทอากาศในห้องที่มีเครื่องจักรทำงานหรือห้องหม้อต้มน้ำและหม้อต้มน้ำจะใช้มอเตอร์เป่าลม (Blower Motor) เป็นหลัก ในการปรับปริมาณของลมจะมีการใช้แดมเปอร์บ้าง แต่การปรับที่ความเร็วรอบของมอเตอร์จะช่วยประหยัดกว่า ดังนั้น ส่วนมากจึงใช้มอเตอร์ที่ปรับความเร็วได้เป็นหลัก นอกจากนี้ ในเรือจะมีการใช้พัดลมคูดลมเข้าสำหรับการถ่ายเทอากาศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ชนิดประกอบภายในใช้ใบพัด Propeller จะนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก

## (3) อื่นๆ

นอกจากที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นแล้ว ยังมีมอเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องชนิดพิเศษต่างๆ เช่น พูริไฟเยอร์ คอมเพรสเซอร์ เกียร์พวงมาลัย เทอร์นนึ่งเกียร์ เป็นต้น นอกจากนี้ มอเตอร์สำหรับใช้กับเครื่องจักรที่อยู่บนดาดฟ้าเรือ บางครั้ง ก็จำเป็นที่ต้องใช้โครงสร้างพิเศษ ในกรณีนี้ ให้ทำการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

## 18-4 การทคสอบมาตรฐานรับรองใช้กับเรือ

มอเตอร์สำหรับเรือที่อยู่นอกเหนือย่านการรับรองตามที่ระบุไว้ในตาราง 18.2 ถ้าจำเป็นต้องส่งเรื่องขอทำการทดสอบรับรองโดย ทางบริษัท จะต้องส่งใบคำร้องขอทำการทดสอบไปยังสมาคม ในกรณีนี้ให้ระบุ "ชื่อ**ของเรือ" "วัตถุประสงค์การใช้งาน"** และ "หมายเลขเรือ"

### 19 มอเตอร์สำหรับไฟฟ้ากำลัง

#### 19-1 คำนำ

- (1) มอเตอร์สำหรับไฟฟ้ากำลังจะใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสำรองจ่ายไฟในสถานีจ่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ ของมอเตอร์ที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปตามขนาดพลังงานของสถานีจ่ายไฟฟ้าว่าเป็นพลังงานน้ำ พลังงานไฟ หรือพลังงานปรมณู นอกจากนี้ยังแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานสถานีจ่ายไฟฟ้าว่าเป็นสำหรับธุรกิจการค้า หรือสำหรับใช้ในบ้าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ก็ต้องการความเชื่อมั่นในการทำงานที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน ปรมณู ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฮิตาชิได้ควบคุมคุณภาพการผลิตมอเตอร์สำหรับใช้กับงานในโรงงานปรมณูที่สามารถให้ความเชื่อมั่น ได้สูง นอกจากนี้แล้ว ยังได้คิดค้นและจัดทำระบบมาตรการสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบในเขตพื้นที่ป้องกันและควบคุม การฉายรังสื
- (2) โดยทั่วไปแล้ว ด้วยเครื่องมือมาตรฐานหรืออุปกรณ์ปรับโครงสร้างของฮิตาชิ จะไม่มีปัญหากรณีที่เป็นมอเตอร์สำหรับ พลังงานน้ำ แต่กรณีของมอเตอร์สำหรับพลังงานไฟหรือพลังงานปรมณู จะถือเป็นสินค้าสั่งผลิตจะดำเนินการประมาณราคาจาก ทางโรงงาน
- (3) ในแง่ของมาตรฐานข้อบังคับของการใช้งานแล้ว ถึงแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันก็ตาม แต่สถานีจ่ายไฟฟ้าแตกต่างกัน อาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ ดังนั้น ในใบขอประมาณราคา นอกจาก "ชื่อบริษัทจ่ายไฟฟ้า" แล้ว จะต้องมี "ชื่อสถานีจ่าย ไฟฟ้า" และ "หมายเลขเครื่องอะไร" ด้วย สำหรับสินค้าส่งออก ถึงแม้จะใช้มาตรฐานข้อบังคับของประเทศนั้นเป็นหลัก แต่ใน ปัจจุบัน สำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นหลายอย่างที่อนุโลมให้ใช้มาตรฐานข้อบังคับของญี่ปุ่นก็ได้ ให้ทำการปรึกษากับ บริษัทที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศนั้น ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นข้อกำหนดต่างประเทศ ก็ขอให้ระบุสั่งโดยใช้มาตรฐานข้อบังคับของ ญี่ปุ่น
- (4) ใบขอประมาณราคามอเตอร์สำหรับพลังงานปรมญู จะต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติที่จำเป็นจากเอกสารรายการมอเตอร์ ที่แนบให้ไปด้วย ขอให้สอบถามดูประมาณทั้งหมด ถึงจะเป็นสินค้าตัวเดียว ก็ขอให้สอบถามประมาณราคา

## 20 มอเคอร์แยกตามการใช้งาน 20-1 มอเคอร์สำหรับปั้ม

#### 20-1-1 คำนำ

ปั้มจะแยกออกเป็น 2 ประเภทตามวิธีการส่งถ่ายพลังงานไปที่ของเหลวภายในดัวภาขนะคือ ชนิดเทอร์โบและชนิดปริมาตร ความจุ ตามที่แสดงในตาราง 20.1

• ปั้มเทอร์โบ:

เป็นปั้มชนิดที่ไปหมุนล้อใบพัดในภาชนะ (ใครงเสื้อ) ที่มีท่อดูดเข้าและพ่นออก และส่งถ่ายพลังงานไปที่ตัวของเหลว

• ปั้มปริมาตรความจุ (Volume Pump):

เป็นปั้มชนิดที่ดูดของเหลวเข้าและพ่นออกโดยการเปลี่ยนปริมาตรเป็นรอบ ๆ ไป

ตาราง 20.1 ประเภทของปั้ม

ช	นิด	î e	การใช้งาน	
<b>บ</b> ั้มเทอร์โบ	บั้มหอยโข่ง	<ul> <li>ที่ด้านนอกของล้อใบพัตจะมีโครงเกลียว เพื่อพักน้ำแล้วฟนออก</li> </ul>		<ul> <li>สำหรับงานเกษตรกรรม</li> <li>สำหรับสูบน้ำขึ้นลง</li> <li>สำหรับปรับอากาศ</li> </ul>
		ป็นคิดตัวเสลร์ ในพัฒนา 🍑 ลัดในพัพ	<ul> <li>ที่รอบล้อใบพัดจะมีใบพัดนำยึดติดอยู่ โดย จะมีการอดความเร็วการไหลและเพิ่มแรงตัน</li> </ul>	•ใช้ตั้งแต่กับน้ำในงานฤตสาหกรรม จนถึงน้ำยาและสารทำละลาย
	Diagonal- Flow Pump	-6)-	<ul> <li>การไหลของล้อใบพัดจะเอียงทำมุมกับแกน</li> <li>เหมาะสมหรับการปั้มระดับความสูงประมาณ หลักเมตร-30 เมตร และปั้มปริมาณที่ละมาก ๆ</li> </ul>	<ul> <li>สำหรับระบายน้ำในแม่น้ำ</li> <li>สำหรับปั้นหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น</li> <li>ในสถานีจ่ายไฟฟ้าพลังไฟ</li> </ul>
	Axial-Flow Pump	-60-	<ul> <li>เพิ่มพลังงานให้กับของเหลวโดยแรงจากการทำงาน ของปีกของล้อไบพัด โดยให้ไหลไปในทิศทางแกน</li> <li>สำหรับความสูงไม่มาก</li> </ul>	<ul> <li>สำหรับระบายน้ำในแม่น้ำ</li> <li>เครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับการ</li> <li>ระบายน้ำเสีย</li> </ul>
ปั้มปริมาตร ความจุ (Volume Pump):	ปั้มลูกสูบ		<ul> <li>เคลื่อนลูกสูบหรือ Plunger ไปกลับเพื่อสูต ของเหลวเข้ามาและพ่นออกไป</li> </ul>	• สำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
	บั้มโรตารี่		<ul> <li>ใช้วิธีการหมุนฟันเฟืองหรือโรเตอร์แบบพิเศษ ที่อยู่ในเคล ตัวอย่างปั้ม เช่น ปั้มฟันเฟือง ปั้มสกรู ปั้มใบพัด เป็นต้น</li> </ul>	<ul> <li>ปั้มดับเพลิง</li> <li>ปั้มไฮดรอลิกส์</li> </ul>

ปั้มหยยโข่ง จะแบ่งเป็นประเภทล้อใบพัดชนิดหนึ่งชั้น 1 อัน ชนิดหลายขั้น 2 อันขึ้นไปในแกนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีประเภทท่อดูดเข้า ชนิดดูดเข้าข้างเดียว 1 อัน และชนิดดูดเข้าจากทั้งสองทาง ชนิดแกนแนวดั้ง ชนิดแกนแนวนอน ฯลฯ

## 20-1-2 จุคในการเลือกมอเตอร์

(1) การคำนวณเอ๊าท์พุตที่ต้องใช้ (kW)

เอ็าท์พุตมอเตอร์ที่จำเป็นสำหรับใช้กับปั้มจะคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

$$P_m = \frac{P(1+\alpha)}{\eta_t}$$

Pm : เอ๊าท์พุดที่ต้องใช้ของมอเดอร์ (kW)

α : การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า/ความถึ่ อัตราการเมื่อค่าในการออกแบบ/ผลิต

(0.1 - 0.2)

ηt: ประสิทธิภาพของการส่งถ่ายพลังงาน

(0.90 - 0.98)

P : แรงขับเคลื่อนแกนปั้ม (kW)

แรงขับเคลื่อนแกนปั้ม (P) สามารถคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

P : แรงขับเคลื่อนแกนปั้ม (kW)

 $P = \frac{0.1635 \text{rQH}}{n}$ 

Q : ปริมาณการสูบออกของปั้ม (m3/min)


r : ความถ่วงจำเพาะของของเหลว

H : ความสูงการสูบขึ้นทั้งหมดของปั้ม (m)

ηp: ประสิทธิภาพปั้ม (%100)

## (2) คุณลักษณะทอร์ค

เป็นธรรมดาที่ทอร์คเริ่มต้นทำงานที่จำเป็นต้องใช้ของปั้มนั้นมีค่าต่ำ เนื่องจากเป็นเพียงแค่ทอร์คเสียดทาน (การสตาร์ทแบบเปิดวาล์วสูบออก กับการสตาร์ทแบบปิดวาล์วสูบจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย) ดังนั้น ในการเลือกใช้มอเดอร์ จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับทอร์คเริ่มต้น ทำงาน และทอร์คสูงสุด (ยกเว้นปั้มลูกสูบและปั้มสุญญากาศ)



รูป 20.1 ความเร็วปั้ม-เส้นใค้งคุณลักษณะทอร์ค

ตาราง 20.2 ตัวอย่างทอร์คของปั้ม

ประเภทของโท	<b>ଏ</b> ଗଣ	ทอร์คเริ่มต้นทำงาน (%)	ทอร์คสูงสุด (%)	คุณลักษณะทอร์ค (คูรูป 20.1)
ปั้มหอยโข่งแกนแนวนอน	ปิดวาล์วสูบ	40	150	(B)
บมหลองสงแบนแนวหลา	เปิดวาล์วสูบ	40	150	(A)
บั้มหอยใช่งแกนแนวตั้ง	ปีควาล์วสูบ	50	150	(B)
กานผลเลงแบนแนนงพง	เปิดวาล์วสูบ	50	150	(A)
ນີ້ມຄູກສູນ	ชนิดบายพาส	40	150	(B)
กหนีแน็ก	สดาร์ทโหลด	150	150	(D)
ปั้นสุญญากาศ		60	150	(C)

### (3) โหลดแรงฉุด (Thrust Load)

ปั้มชนิดแกนแนวดั้ง ไม่เพียงแค่ตลับลูกปืนด้านมอเดอร์จะรับน้ำหนักเพียงแค่น้ำหนักของโรเตอร์เท่านั้น ยังมี แรงฉุดปั้ม น้ำหนักของล้อใบพัดด้วย ถ้าค่าเกินค่าย่านที่ยอมรับได้ตามที่ระบุใน "ส่วนข้อมูล 5.โหลดแรงฉุด" จำเป็นที่จะต้องพิจารณาใช้โครงสร้าง ตลับลูกปืนพิเศษ นอกจากนี้แล้ว ปั้มชนิดแกนแนวนอนที่รับแรงฉุดปั้มก็ต้องได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน ให้ทำการตรวจสอบ ค่าด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

## <วิธีเลือกมอเตอร์สำหรับปั้ม และโหลดแรงฉุด>

ถ้าเกินค่าโหลดแรงฉุดที่ยอมรับได้ ให้ระบุค่าดังต่อไปนี้

- 2. ค่าสูงสุด N
- ทิศทางของโหลด
- (1) กรณีแกนแนวตั้ง
  - (1) ทิศชี้ขึ้น (2) ทิศชี้ลง
- (2) กรณีแกนแนวนอน
- (1) ทีศทางด้านโหลด (2) ทิศทางด้านตรงข้ามโหลด


หมายเหตุ) ถ้าทีศทางของใหลดมีทั้ง 2ทิศทาง ให้ระบุค่าขณะทำงานปกติกับค่าสูงสุดของทั้งสองทิศทางมาให้ด้วย



กรณีของปั้มที่จะต้องทำการสตาร์ทและหยุดทำงานอยู่บ่อยๆ ขณะที่เริ่มปรับปริมาณน้ำอัตโนมัติ จะเกิดความร้อนที่เป็นสัดส่วน กับโมเมนต์ความเฉื่อย J ภายในมอเตอร์ขณะเริ่มทำงาน และจะเกิดความสูญเสียพลังงานขึ้นจากความร้อนนี้ ดังนั้น ปั้มที่มีความถึ การสตาร์ทบ่อย จำเป็นต้องเลือกมอเตอร์ที่จำกัดค่ารอบการหมุน หรือขนาดความจุความร้อน

### (5) เสียงรบกวน

มอเตอร์ที่ใช้กับปั้มโดยส่วนมากจะใช้ขนิด 2 โพล หรือ 4 โพล อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่อื่นก็มีบ้างที่ใช้มอเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันเสียงรบกวน เช่น ตัวเก็บเสียง (Silencer) เป็นต้น สำหรับรายละเอียด ให้ดูใน "ส่วนสินค้า 7.มอเตอร์ขนิดเสียงรบกวนต่ำ"




## (6) ข้อควรระวังเมื่อต่อตรงกับคับปลิ้ง

สินค้าที่เป็นเบอร์เฟรม 250 (เทียบเท่า 75kW 4P) ขึ้นไป จะใช้โรลเลอร์แบริ่งที่ด้านโหลด ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ต่อตรง เข้ากับคับปลิ้ง

## 20-1-3 ตัวอย่างโครงสร้างมอเตอร์

สามารถที่จะผลิตมอเตอร์เฉพาะงานรวมเป็นตัวเดียวกันกับตัวปั้มได้ ให้ดูตัวอย่างในรูป 20.2 ประกอบ




รูป 20.2 ตัวอย่างมอเตอร์เฉพาะสำหรับปั้ม

## 20-2 มอเตอร์สำหรับปั้นไฮครอลิกส์

#### 20-2-1 คำนำ

ปั้มไฮดรอลิกส์ที่ให้ความคันสูง ด้วยวัสดุตัวนำที่เป็นน้ำมัน จะแยกประเภทตามโครงสร้างได้ดังนี้



## 20-2-2 จุคการเลือกมอเคอร์

## (1) คุณลักษณะทอร์คและความถี่การสตาร์ท


โดยทั่วไป ทอร์คจำเป็นสำหรับเริ่มต้นทำงานของปั้มชนิดลูกสูบจะมีค่า 80 - 100 ปั้มชนิดหมุนมีค่า 60 - 90 ดังนั้น ในการ เลือกมอเตอร์ ถ้าความถี่การสตาร์ทสูง จำเป็นต้องตรวจสอบค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J และความถี่

## (2) วิธีเชื่อมต่อ

ในปัจจุบัน การใช้งานมอเตอร์รวมไว้ในเครื่องปั้มไว้ในตัว เช่นมอเตอร์ชนิดหน้าแปลนพร้อมขาตั้งนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น ขนาดมิติของหน้าแปลน โดยส่วนใหญ่จะกำหนดโดยการระบุขนาดมิติของปั้มที่ใช้งานด้วย นอกจากนี้ การเชื่อมด่อแกน จำเป็น ต้องใช้ชนิดเพลากลวง (Hollow Short) รวมทั้งต้องกำหนดขนาดมิติและความแม่นยำด้วย

## (3) ตัวอย่างใครงสร้างมอเตอร์

สามารถผลิตมอเตอร์เฉพาะทางที่รวมปั้มไว้ในตัวเคียวกัน ตัวอย่างให้ดูในรูป 20.3 ประกอบ



รูป 20.3 ตัวอย่างมอเตอร์เฉพาะทางปั้มไฮดรอลิกส์

#### 20-3 มอเตอร์สำหรับพัคลม/โบรเวอร์

#### 20-3-1 คำนำ

อุปกรณ์นำพาความร้อนของเครื่องมือปรับอากาศคือทั้งพัดลมและโบรเวอร์ต่างก็เป็นเครื่องเป่าลมกันทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม โดย ทั่วไปแล้ว ถ้าแรงดันอากาศไม่เกิน 9.8kPa จะเรียกว่าพัดลม ไม่เกิน 98kPa เรียกว่าโบรเวอร์ ส่วน 0.01MPa ขึ้นไป เรียกว่า คอมเพรสเซอร์ นอกจากนี้แล้ว ถ้าแยกตามทฤษฎีการทำงาน ก็จะแบ่งเป็นขนิดเทอร์โบ และชนิดปริมาตรความจุ ขนิดเทอร์โบ จะหมุนล้อปีกใบพัดด้วยความเร็วสูง ปีกใบพัดจะนำพาอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณและนำพา เป็นชนิดที่เพิ่มทั้งความดันและความเร็ว ประกอบไปด้วยชนิด Axial-Flow และชนิดหอยโข่ง

ตาราง 20.1 ประเภทของใบพัด/โบรเวอร์

	เครื่องเป้าลม					
แรงดัน			ใบพัด 9.8kPa	โบรเวอร์ 9.8kPa ขึ้นไป ไม่เกิน 98kPa	ชื่อ	การใช้งาน
ชนิดเทอร์โบ	ชนิด Axial-Flow	Axial-Flow	₩ <b>®</b>		ใบพัด Propeller	สำหรับถ่ายเทอากาศ สำหรับระบาย อากาศในท่อขนาดเล็ก ใบพัดของดิสก์
	ชนิดหอยใช่ง	พลายปึกใบพัด	100		ใบพัดหลายปีก (ใบพัด Sirocco)	สำหรับถ่ายเทอากาศทั่วไป สำหรับ เครื่องปรับอากาศ สำหรับระบาย อากาศให้มอเตอร์
		เรคิธยล (Radial)	- <del>-</del> 19	<b>₽</b>	ใบพัดเรดิออล (ใบพัดแผ่นจาน)	สำหรับระบายอากาศบอยเลอร์ สำหรับโรเตอรี่คิลน์ก๊าซเช่นซีเม็นต์/ อลูมินา เป็นต้น
	5	เทอร์ใบ	1111	<del> </del>	ใบพัดเทอร์ใบ โบรเวอร์เทอร์ใบ	สำหรับพัดลมดูดลมเข้าในบอยเลอร์ สำหรับในโรงงานแต่ละประเภท สำหรับงานหล่อเหล็ก สำหรับดูดลม เข้าเสาหลอม สำหรับเครื่องทำความ เย็น สำหรับอัตส่งก๊าซใช้ในตัวเมือง

## 20-3-2 จุดในการเลือกมอเตอร์

## (1) การคำนวณเอ๊าท์พูตที่ต้องใช้ (kW)

เอ็าท์พุดมอเตอร์ที่จำเป็นสำหรับใช้กับใบพัดจะคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

$$P_m = \frac{P(1+\alpha)}{\eta_t}$$

Pm : เอ๊าท์พุดที่ต้องใช้ของมอเตอร์ (kW)

α : สัมประสิทธิ์การเมื่อค่า

ที่t : ประสิทธิภาพของการส่งถ่ายพลังงาน (0.90 - 0.98)

P : แรงขับเคลื่อนแกนใบพัด (kW)

แรงขับเคลื่อนแกนใบพัด (P) สามารถคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

$$P = \frac{9.8HQ}{60\eta_f}$$

ฉ : ปริมาณลม (m³/min) H : แรงดันลม (Po)  $\eta_{\mathsf{f}}$  : ประสิทธิภาพใบพัด (%100)

## ตาราง 20.2 ประสิทธิภาพใบพัดและสัมประสิทธิ์การเผื่อค่า

ประเภทของใบพัด	η <sub>t</sub> (%)	α
ใบพัด Propeller	50 - 75	1.3
ใบพัดระบายอากาศ	30 - 50	1.5
ใบพัด Sirocco	45 - 55	1.2 - 1.3
ใบพัดเทอร์โบ	60 - 70	1.2 - 1.3

## (2) คุณลักษณะทอร์ค


### ตาราง 20.3 ตัวอย่างทอร์คใบพัด/โบรเวอร์

ประเภทของใบพัด		ทอร์คเริ่มต้นทำงาน (%)	ทอร์คสูงสุด (%)	คุณลักษณะทอร์คตอนสตาร์ท (คูรูป 20.4)	
ใบรเวอร์เทอร์ใบ	ปิดวาล์วสูบ	40	150	(A)	
เกรเวอรเพอรเก	เปิดวาล์วสูบ	40	150	(B)	
ใบพัดเทอร์ใบ	ปิดวาล์วสูบ	40	150	(A)	
ใบพัด Propeller	เปิดวาล์วสูบ	40	150	(B)	

สำหรับใบพัด/โบรเวอร์ โดยปกติทั่วไปจะปิดแดมป์เปอร์ขณะสตาร์ทการทำงาน ซึ่งใกล้กับสภาวะไม่มีใหลด ดังนั้น ทอร์คตอน สตาร์ทจะมีค่าไม่มาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีประเภทสตาร์ทการทำงานโดยเปิดแดมป์เปอร์และมีโหลดค้างอยู่ ในกรณีนี้ ทอร์คเริ่มต้น ทำงานจะมีค่ามากกว่าขึ้นเป็นลัดส่วนยกกำลังสองของความเร็ว ให้ทำการตรวจสอบวิธีการสตาร์ท และต้องตรวจสอบคุณลักษณะทอร์ค-ความเร็ว

### (3) โมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด และความถี่การสตาร์ท

มอเตอร์สำหรับใช้กับใบพัดและโบรเวอร์จะมีปัญหาเกี่ยวกับโมเมนต์
ความเฉื่อยของโหลด J ถ้าโมเมนต์ความเฉื่อย J มีค่ามากขึ้น ความร้อน
ของโรเตอร์ขณะเร่งความเร็วตอนสตาร์ท แรงเค้นจากความร้อนจะไปดัน
บาร์ของโรเตอร์ให้เปลี่ยนรูป และอาจทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าโมเมนต์
ความเฉื่อย J ของโหลด และความถี่การสตาร์ทมีค่ามากกว่าค่าจากส่วน
การคำนวณข้อมูลเทคนิค 2. เวลาเริ่มทำงาน จะต้องทำการออกแบบ
มอเตอร์แบบกรงกระรอกเพื่อแก้ไขปัญหาโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด
เป็นพีเศษ หรืออาจเลือกใช้ชนิดอินเวอร์เตอร์



รูป 20.4 เล้นใค้งคุณลักษณะทอร์คความเร็วของใบพัด/โบรเวอร์

### (4) โหลด Unbalance ที่ยอมรับได้ของใบพัด


ในกรณีที่ต่อตรง ถ้าโหลดใบพัด Unbalance จะทำให้ตลับลูกปืนของมอเตอร์เสียหาย ค่าที่เหมาะสมของอุปกรณ์หมุนจะต้อง ได้ค่าตามมาตรฐาน JIS B 0905 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องได้ตามมาตรฐานนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานตอนมีโหลด ต้อง ระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่เป็นผงฝุ่นที่มีความขึ้นไปติดกับส่วนของรันเนอร์ของใบพัด โหลด Unbalance จะมีค่าเป็นสัดส่วนยกกำลังสอง ของความเร็วรอบ และต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากกรณีของ 2 โพล นอกจากนี้ การสั่นสะเทือนของส่วนมอเตอร์จะมีมาก ทำให้ ตลับลูกปืนลึกกร่อนเร็วขึ้น ในระหว่างการทำงาน อาจมีเหตุที่ทำให้ความไม่บาลานช์ของโหลดมีค่ามากขึ้น ถ้าคาดว่าจะมีค่าการ เกินกว่าที่กำหนดในมาตรฐาน JIS B 0905 ก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนตลับลูกปืนตามปริมาณน้ำหนักที่ไม่บาลานช์นั้น ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท สำหรับกรณีที่อาจทำให้ปริมาณการเสียสมคุลเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ทำงานอยู่ ให้ทำการกำหนดระยะ เวลาการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของการสั่นสะเทือน สูตรคำนวณตาม JIS B 0905 และโหลดไม่บาลานซ์ที่ยอมรับได้ ให้ดูใน "ส่วน รายละเอียดคุณสมบัติ 12. ระดับการสั่น" เพิ่มเดิม

## (5) เงื่อนไขการติดตั้งและอุณหภูมิสภาพแวดล้อม

สำหรับการสั่นสะเทือนของส่วนติดตั้งมอเตอร์เข้ากับใบพัด หรือเงื่อนไขสภาพแวดล้อม จะแตกต่างกันออกไปอย่างมาก ตามขนิดใบพัดที่ใช้ และลักษณะการติดตั้งของตัวใบพัดเอง ถ้าส่วนของมอเตอร์มีการสั่นสะเทือนมาก จะทำให้เป็นต้นเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่มีใบพัดมาก หรือทำการติดตั้งมอเตอร์เข้ากับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เดียวกัน มีหลายกรณีที่เกิดการ สั่นสะเทือนร่วมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และส่งผลเสียต่อมอเตอร์ ดังนั้นต้องทำการตรวจสอบเสมอ นอกจากนี้ ใบพัดใน เตาตามที่แสดงในรูป 20.5 ในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งานสุดท้าย ของมอเตอร์


#### (A) ต่อด้วยสายพาน

ถ้าพิจารณาเฉพาะอุณหภูมิสภาพแวคล้อมแล้ว จะไม่มีปัญหาอะไร สำหรับมอเตอร์ใช้งานทั่วไป




#### (B) ต่อตรง


นอกจากจะต้องพิจารณาบรรยากาศรอบข้างแล้ว จำเป็น ที่จะต้องพิจารณาเกี้ยวกับขนิดตลับลูกปืนและโครงสร้าง ตลับลูกปืนพิเศษตามค่าคุณหภูมิภายในเตา



#### (C) ต่อตรง

จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่มีโครงสร้างพิเศษตาม อุณหภูมิภายในเตา






(กรณีเพลายาว)

รูป 20.5 ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับใบพัดในเตา (เงื่อนไขสภาพแวดล้อม)

## 20-3-3 คัวอย่างรูปร่างของแถนมอเคอร์

ตัวอย่างตัวแทนมอเตอร์เฉพาะทางที่รวมใบพัดที่ใช้งานด้วยและโบรเวอร์เป็นโครงสร้างเดียวกัน




รูป 20.6 ตัวอย่างของมอเตอร์เฉพาะทางสำหรับใบพัด/ใบรเวอร์

## 20-4 มอเตอร์สำหรับคอมเพรสเซอร์ 20-4-1 คำนำ

คอมเพรลเชอร์จะแบ่งออกเป็นประเภทเป็นชนิดเทอร์โบ ชนิดดันเข้าออก ชนิดหมุน

## ตาราง 20.4 ประเภทของคอมเพรสเซอร์

ประเภท	คุณลักษณะเฉพาะ	ภาพลักษณะ		
ชนิดเทอร์ใบ	เครื่องเป่าลมชนิดเทอร์โบที่มีแรงดันที่ค่อนข้างสูง (0.29MPc) ขึ้นไป) จะเรียก ว่าคอมเพรลเซอร์ สามารถนำส่งก๊าซในปริมาณที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการแรงดันต่ำ ใช้ปริมาณสมมาก ใช้วิธีเข้ากับมอเตอร์โดยตรงหรือ	ซนิต Axiai- Flow		
	ใช้วิธีการเพิ่มความเร็วโดยใช้พันเพื่องเพิ่มความเร็วเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ สามารถหมุนด้วยความเร็วลูง	ชนิดแรง เหวี่ยง		
ชนิดดัน เข้าออก	เป็นชนิดที่ใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม ใช้วิธีการอัดความดันให้ลูกสูนที่อยู่ ในกระบอกสูบให้เข้าออก เหมาะสำหรับกับงานที่ต้องการแรงดับสูง (0.49MPa ขึ้นไป) คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่จะมีความเร็วในการทำงานต่ำ และ นอกจากนี้ แรงขับเคลื่อนยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้ง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ ทอร์คจะส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ดังนั้น จะต้องหามาตรการควบคุม ป้องกัน นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถแบ่งชนิดตามตำแหน่งการติดตั้งของ กระบอกสูบได้ คือออกเป็นขนิดวางเรียงกับทางด้านหนึ่งของมอเตอร์ และชนิด ที่วางทิศตรงข้ามกับด้านทั้งลองข้างโดยให้มอเตอร์เป็นแกนกลาง	ขนิดตัน เข้าออก		
ชนิดหมุน	เป็นชนิดอัดความดันโดยการหมุน Eccentric Rotor ที่อยู่ในกระบอกสูบชนิด ทรงกระบอก ใช้วิธีต่อเข้ากับมอเตอร์โดยตรง หรือใช้วิธีการเพิ่มความเร็วโดย	ชนิดปีก หมุนได้	<b>-</b>	
	ใช้มู่เล่ย์หรือพันเพื่องเพิ่มความเร็วเพื่อให้คอมเพรสเชอร์สามารถหมุนด้วย ความเร็วสูง	ชนิดสกรู		




- (A) คอมเพรสเซอร์เทอร์โบ, เปิดวาล์วสูบ
- (B) คอมเพรสเซอร์เทอร์โบ, ปัดวาล์วสูบ
- (C) คอมเพรสเซอร์ชนิดดันเข้าออก คอมเพรสเซอร์ชนิดหมุน

รูป 20.7 เส้นโค้งคุณลักษณะทอร์คความเร็วของคอมเพรสเซอร์

#### (1) กระแสไฟกระพริบและทอร์คกระพริบ

สำหรับชนิดดันเข้าออกคอมเพรสเซอร์ ในระหว่างที่เพลาข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์ หมุน 1 รอบ ทอร์คที่จำเป็นต้องใช้ จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงค่าทอร์คนี้ จะทำให้กระแสไฟอินพุดเกิดการกระพริบ และส่งผลเสียต่อด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้า การจะทำให้กระแสไฟกระพริบมีค่าน้อย ต้องทำให้โมเมนต์ความเฉื่อย J มีค่ามากขึ้น และบางครั้งต้องใช้วิธีเอาชนะแรงเฉื่อย (Flywheel Effect) ค่าการเปลี่ยนแปลงทอร์คดังกล่าวนี้ เราจะเรียกว่า "Crank Effort Diagram" นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบ จากเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน ในการหาค่าความแข็งแรงการขันยึดแกน จำเป็นที่จะต้องหาค่าคงที่การสั่นของแกน ของคอมเพรสเซอร์ เมื่อต้องการร้องขอประมาณราคา ให้แนบส่ง "Crank Effort Diagram" มาให้ด้วย



รูป 20.8 ตัวอย่าง Crank Effort Diagram

#### 20-5 มอเตอร์สำหรับ Machine Tools

#### 20-5-1 คำนำ

มอเตอร์สำหรับ Machine Tools ต้องมีคุณลักษณะมากมายหลายอย่าง แต่ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ใช้ทั่วไปแล้ว จะมีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้

- (1) ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- (2) ความแม่นยำในการทำงานสูง
- (3) การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ
- (4) ดูแลบำรุงรักษาง่าย
- (5) ให้ความเชื่อมั่นได้สูง
- (6) ในบางครั้งอาจต้องใช้แบบอินเวอร์เตอร์เพื่อการเปลี่ยนระดับความเร็วหรือเป็นแบบหลายระดับความเร็ว คุณลักษณะพิเศษ เช่น อัตราเวลาลั้น อัตราสองขั้น เป็นต้น
- (7) ต้องมีการเพิ่มอุณหภูมิที่ต่ำ
- (8) รองรับการสตาร์ท-หยุด หมุนไป-หมุนกลับที่บ่อย
- (9) ต้องมีการหยุดกะทันทัน ดังนั้นต้องติดตั้งเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ อาจมีชนิดเบรกด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
- (10) เนื่องจากต้องมีความเร็วและความแม่นยำในการทำงานที่สูง จึงจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเพลาที่หมุนด้วยความเร็วสูง

## 20-5-2 จุคในการเลือกมอเคอร์

#### (1) ค่าอัตรา

\$1 (ต่อเนื่อง), \$2 60 นาที, \$2 30 นาที, \$2 15 นาที, \$2 10 นาที, \$2 5 นาที, \$6 60%, \$6 40%, \$6 25%, \$6 15% และ ค่าอื่นๆ สำหรับการเลือกใช้งานโดยทั่วไปจะแสดงดังในตาราง 20.5

#### ตาราง 20.5 ตัวอย่างการใช้งานตามค่าอัตรา

โมเดล การใช้งาน	สำหรับเพลา	สำหรับส่งต่อ	สำหรับแกนหืนบด	สำหรับแคล้มป์	สำหรับไฮดรอลิกส์	สำหรับคูลแลนต์
เครื่องกลึง	SI S2 60 นาที S6 60%	\$2 60 นาที - \$2 15 นาที \$6 60% - \$6 25%			ST	S1
เครื่องกลึง	. SI S2 60 นาที S6 60%	\$2.60 นาที - \$2.15 นาที \$6.60% - \$6.25%			81	\$1
เครื่องกลึง	SI S2 60 นาที S6 60%	52 60 นาที - 52 15 นาที 56 60% - 56 25%		52 15 นาที-s2 5 นาที	\$1	51
เครื่องกลึง	51 \$2 60 นาที \$6 60%	52 60 นาที - 52 15 นาที 56 60% - 56 25%			SI	53
เครื่องกลึง	รเ ร2 60 นาที ร6 60%	ร2 60 นาที - 52 15 นาที 56 60% - 56 25%		ระ เธ นาที-ระ ธ นาที	SI	Sa
เครื่องกลึง		ย 52 60 นาที \$6 60%			SI	\$1
เครื่องกลิ้ง		รเรร 60 นาที \$6 60%		ระ เธ นาที-ระ ธ นาที	ST	\$1
เครื่องกลึง	52 60 นาที-52 30 นาที 56 60% - 56 40%	ร2 60 นาที - 52 15 นาที 86 60% - 86 25%	Si S2 60 นาที S6 60%		SI	S)
เครื่องกลึง	5i 52 60 นาที 56 60%	52 60 นาที - 52 15 นาที 56 60% - 56 25%			\$1	\$1

หมายเหตุ) 1. สำหรับโหลดซ้ำกลับไปบานั้น การทำงานต่อเนื่องด้วยโหลดซ้ำกลับไปบา จะมีแบบที่ด้องทำงานและหยุดทำงานสลับกันไป และแบบมีโหลดกับไม่มีโหลดสลับกันไป ให้ดูใน **"ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ**" 4 คุณสมบัติและอัตรา ประกอบ

 มอเตอร์สำหรับส่งของ โดยส่วนมากจะสำถว่า 3.7kW ถึงจะคูตามช่วงเวลาสั้นหรืออัตราการช้ำกลับไปมา เบอร์เฟรมก็จะไม่ แตกต่างกัน ดังนั้น โดยมาตรฐานแล้ว จะมีการแลดงอัตราต่อเนื่องที่ป้ายแสดง



#### (2) การสั่นสะเทือนและความแม่นยำในการทำงาน

ในกรณีที่ต้องติดมอเตอร์เข้าใกล้กับ Mochine Tools ที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง หรือใกล้กับขึ้นงาน ถ้าต้องการให้ Mochine Tools มีอายุการใช้งานและความแม่นยำในการทำงานที่ยาวนาน จะต้องให้เกิดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์น้อยที่สุด ดังนั้น จึงต้อง ใช้ขนาดมิติที่ช่วยให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน ความแม่นยำในการทำงานจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับ A. B. C. ดังนั้น ขอให้เลือกระดับที่เหมาะสมกับประเภทของเครื่องจักร และระดับความแม่นยำที่ต้องการ ตัวอย่างการเลือกใช้ระดับการสั่นสะเทือน จะแสดงในตาราง 20.6 และตัวอย่างการเลือกใช้ระดับความแม่นยำในการทำงาน จะแสดงในตาราง 20.7 นอกจากนี้ ให้ดูราย ละเอียดเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนและความแม่นยำในการทำงานใน "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 12 ระดับการสั่น" (หน้า 207) "ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 13.ความถูกต้องของขนาด" (หน้า 215) เพิ่มเติม

#### ตาราง 20.6 ตัวอย่างการเลือกใช้ระดับการสั้นสะเทือน

การสั่นสะเทือน	ตัวอย่างการเลือกใช้งาน				
V30	<ul> <li>สำหรับเพลาวางของบนขั้น สำหรับไฮดรอลิกส์ที่วางแยกกับตัวเครื่อง สำหรับปั้มคูลแลนต์</li> <li>สำหรับใบพัดใช้พัดผุ้นละออง สำหรับการส่งขึ้นงานที่ไม่ทำงานในระหว่างการตัด</li> </ul>				
V20	<ul> <li>สำหรับเพลาทั่วไป สำหรับการส่งขึ้นงานที่ทำงานในระหว่างการตัด</li> </ul>				
V15	• ไฮดรอลีกส์ที่ติดเข้ากับตัวเครื่อง สำหรับคูลแลนต์				
V10	<ul> <li>สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำสูง</li> <li>สำหรับการส่งขึ้นงานที่ทำงานในระหว่างการตัด</li> </ul>				
V5	<ul> <li>สำหรับเครื่องคว้านรูจิ๊ก สำหรับเพลาของเครื่องขัด สำหรับแกนหินบด</li> <li>สำหรับเครื่องกลึงที่ต้องการความแม่นยำสูงมากเป็นพิเศษ สำหรับเพลาของเครื่องเขาะหรือสำหรับการส่งขึ้นงาน ที่ทำงานในระหว่างการตัด</li> </ul>				
V3	<ul> <li>สำหรับเพลาของเครื่องคว้านรูจิ๊ก</li> <li>สำหรับเพลาของเครื่องขัดความละเอียดลูง และแกนหินบด</li> </ul>				

#### ตาราง 20.7 ตัวอย่างการเลือกใช้ระดับความแม่นยำในการทำงาน

ความแม่นยำในการทำงาน	ตัวอย่างการเลือกใช้งาน		
ระดับ A	สำหรับเครื่องขัดความละเอียดสูง หรือเครื่องเจะรูจิ๊กที่ต่อเข้าโดยตรงหรือใช้หน้าแปลนติดตั้ง		
ระดับ B	สำหรับเพลาของเครื่องกลึง/เครื่องเชาะเป็นต้น สำหรับการส่งชิ้นงานที่ต่อเข้าโตยตรงหรือใช้หน้าแปลนติดตั้ง		
ระดับ C	ที่นอกเหนือไปจากข้างต้น (อูปกรณ์ที่ต่อโดยใช้สายพาน ส่วนใหญ่ระดับ C ก็เพียงพอแล้ว)		

#### (3) การป้องกันการกัดกร่อนในการขัด

ขณะใช้งานเครื่องขัด จะมีการใช้น้ำยาขัด ซึ่งอาจมีการกระเด็นเข้าไปข้างในตัวมอเตอร์ได้ น้ำยาขัดนั้นมีหลากหลายประเภท แต่ในแง่ของการใช้งานในระยะเวลาสั้น ๆ และป้องกันการเกิดสนิมแล้ว ในปัจจุบัน ส่วนมากก็จะใช้ใชเดียมไนโตรท์ โชเดียมไดโครเมต อะไมน์ที่เป็นสารอินทรีย์และน้ำยาขัดสะลายน้ำได้ที่มีสารลดแรงตึงผิวผสมอยู่ อย่างไรก็ตาม สารเหล่านี้ก็มีฤทธิ์กัดกร่อนฉนวนหุ้ม ของมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์ที่จะนำไปใช้งานกับน้ำยาขัดที่เป็นสารเคมี จะมีโอกาสสูญเสียประสิทธิภาพการเป็นฉนวนหรือเกิด ความเสียหายมากกว่ามอเตอร์ที่นำไปใช้กับงานอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าเป็นการใช้งานในลักษณะเช่นนี้ ต้องใช้มอเตอร์ชนิดป้องกันการ กัดกร่อนจากน้ำยาขัด ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ระดับความรุนแรงของความเสียหายจากน้ำยาขัด จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเครื่องจักรและสถานที่ติดตั้งใข้งาน โดยทั่วไปจะแสดงในตาราง 20.8

### ตาราง 20.8 ตัวอย่างการใช้งานเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำยาขัด

ประเภทเครื่องจักร	แกนหืนบด	เพลา	ล้อปรับ	ล่ง	ปั้มไฮดรอลิกส์	ปั้มหล่อลื่น	ปั้ນคูแลนต์
เครื่องขัดทรงกระบอก	XX	ХХ		Δ	Δ	Δ	х
เครื่องขัดแบบ Centerless	xx	***	XX	Δ	Δ	Δ	х
เครื่องขัดฝัวระนาบ	х	(#±)		Δ	Δ	Δ	х
เครื่องขัดจิ๊ก	х	200		Δ	Δ	Δ	х
เครื่องขัดสกรู/ฟันเฟือง	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	х

xx : ความเสียหายมากเป็นพิเศษ

x : ความเสียหายมาก

∆ : ความเสียทายน้อย

การป้องกันการกัดกร่อนของน้ำยาขัดประเภท 1 คือช่องที่มีเครื่องหมาย XX หรือ X ในตาราง 20.8 ซึ่งจะสร้างความเสียหาย ได้มาก

การป้องกันการกัดกร่อนของน้ำยาขัดประเภท 2 คือช่องที่มีเครื่องหมาย △ ในตาราง 20.8 ซึ่งจะสร้างความเสียหายน้อย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นเครื่องขัดชนิดเดียวกัน แต่ประเภทน้ำยาขัดที่ใช้อาจแตกต่างกันออกไปได้ตามโครงสร้างและ สถานที่ติดตั้ง ดังนั้นต้องแยกแยะตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ที่เครื่องขัดยังมีผงโลหะหรือผงหินรวมอยู่ด้วย ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย

## (4) ชีลน้ำมัน

กรณีใช้มอเตอร์ชนิดติดตั้งด้วยหน้าแปลน เพื่อใช้เป็น Machine Tools และทำงานโดยการต่อตรง อาจมีความเป็นไปได้ ที่น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยจะเข้าไปในส่วนของตลับลูกปืนของมอเตอร์ และส่งผลให้อายุการทำงานของตลับ ลูกปืนและจาระบีของตลับลูกปืนลั้นลง

ในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้มอเตอร์ที่มีการติดซีลน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำมันหล่อลื่นกระเด็นเข้าไปข้างใน ซีลน้ำมันจะมีเงื่อนไขการใช้งานที่จำกัด และจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โดยดูส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย สำหรับรายละเอียด ให้ดูใน **"ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 19. ซีลน้ำมัน"** (หน้า 226) ประกอบ

## (5) โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด และความถี่การสตาร์ทกับการหมุนไปกลับ

มอเตอร์ที่ใช้สำหรับ Machine Tools โดยส่วนมากจะมีความถี่ในการสตาร์ทและหยุด หรือหมุนไปและหมุนกลับที่สูง ค่าที่ใช้ประกอบการตัดสินว่าใช้ได้หรือไม่นั้น นอกจากคุณลักษณะของมอเตอร์เองแล้ว โมเมนต์ความเฉื่อย J ทอร์คโหลด และ ขนาดความใหญ่ของโหลดของทางด้านเครื่องจักรก็ส่งผลกระทบอย่างมากด้วยเข่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดโดยดูจากมอเตอร์ เพียงอย่างเดียวนั้นทำได้ยาก จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

สำหรับรายละเอียดวิธีการ ให้ดูใน "ส่วนการคำนวณข้อมูลเทคนิค 2. เวลาเริ่มทำงานและโมเมนด์ความเฉื่อย J ของโหลด" (หน้า 269) ประกอบ

ตัวอย่างประเภทการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับความถี่การสตาร์และการหมุนไปกลับ ให้ดูในตาราง 20.9

## ตาราง 20.9 ตัวอย่างความถี่การสตาร์ท

ความถึ่	ตัวอย่างการใช้งาน					
สูงมาก	ลำหรับเพลาของแทปปั้งแมคชีน สำหรับเพลาของเครื่องกลึง Turret สำหรับเพลาของเครื่องกลึง Screw-Off สำหรับ เครื่องจักรเฉพาะทางทำงานอัตโนมัติ					
สูง	ลำหรับการล่งขึ้นงานโด๊ะเครื่องตัดแนวนอน ลำหรับเพลาของเครื่องกลึงทั่วไป สำหรับเพลาของเครื่องขัด สำหรับ การล่งขึ้นงานของเครื่องจักรทุกขนิด					
ปกติ	สำหรับเพลาของเครื่องเจาะ สำหรับเพลาของเครื่องคว้านรู สำหรับเพลาเครื่องเซาะ สำหรับเพลาของเครื่องตัด					
ต่ำ	เครื่องขัดสำหรับแถนหินบด สำหรับไฮดรอลิกส์ สำหรับปั้มคูแลนต์					

สำหรับอันที่มีความถี่สูงมาก จะต้องพิจารณาถึงการเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ จะต้องทำการติดต่อ กับทางผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

## (6) การเพิ่มอุณหภูมิและคลาสทนต่อความร้อน

ใน Machine Tools ด้วยกันเอง ชนิดที่ต้องการความแม่นย่าสูง เช่นเครื่องคว้านรูจิ๊ก เครื่องขัดจิ๊ก เครื่องเชาะจิ๊ก เครื่องกลึงจิ๊ก เครื่องขัดละเอียด เป็นต้น มอเตอร์ที่นำไปใช้กับ Machine Tools ที่นำไปใช้ในห้องที่มีความขึ้น ต้องเลือกชนิดที่มีการสูญเสียน้อย และมีการเพิ่มอุณหภูมีด่ำ โดยทั่วไป มอเตอร์ประเภทนี้จะมีขนาดมิติที่ใหญ่กว่าชนิดทั่วไปเล็กน้อย หรือในทางกลับกัน Machine Tools ใช้งานทั่วไป หรือ Machine Tools สำหรับการผลิตปริมาณมาก จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสัมผัสกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ มอเตอร์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มอุณหภูมิของมอเตอร์จากการสตารทและหยุดบ่อยๆ หรือการหมุนไปกลับ จะต้องแก้ไขที่ต้นบัญหา คือตัวมอเตอร์เอง สำหรับวิธีที่เป็นรูปธรรม ก็เช่น การใช้โรเตอร์ความต้านทานสูง ใช้คลาสทนต่อความร้อน F ใบพัดระบายความร้อน ที่มีความแรงเพื่อให้ได้ลมที่แรง ในกรณีนี้ อาจต้องใช้การปรับให้โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ด้านเครื่องจักรมีค่าน้อย สำหรับคลาสทนต่อความร้อน ให้ดูรายละเอียดใน "ส่วนสินค้า 9. มอเตอร์ทนความร้อน" (หน้า 44) ประกอบ


## 21. มอเคอร์มาครฐาน 1 เฟส

#### 21-1 คำนำ

เป็นมอเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟล (100V หรือ 200V) ตัวอย่างโครงสร้าง จะแสดงในรูปด้านขวา

#### 21-2 วิธีการสตาร์ท

มอเตอร์ 3 เฟลนั้น ถึงแม้จะมี 1 สายขาดไปในระหว่างการทำงานและกลาย เป็น 1 เฟส ถ้าโหลดไม่หนักมากนัก ก็สามารถทำงานต่อได้โดยการเพิ่มกระแสไฟ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่หยุดทำงาน ถึงจะจ่ายกระแสไฟ 1 เฟส ให้กับมอเตอร์ 3 เฟส ก็ไม่สามารถทำให้มอเตอร์นั้นทำงานได้ จะต้องบังคับหมุนโดยใช้เครื่องมือ จากภายนอก มอเตอร์จึงจะหมุนได้ สำหรับมอเตอร์ 1 เฟสก็เช่นกัน จะต้องมีการ ติดดั้งอุปกรณ์สำหรับสร้างแรงขับเคลื่อนเริ่มทำงาน รูป 21.1 จะเป็นตัวอย่างของ วิธีการสตาร์ทแบบผสม จะมีการเตรียมขดลวดเลริม 5 ติดตั้งไว้เป็นเฟส 90 กับ



รูป 21.1 ภาพตัวอย่างการต่อสายมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำโดย

ขดลวดหลัก M เฉพาะตอนเริ่มต้นทำงานเท่านั้นที่จะใช้ขดลวดเสริม S เพื่อให้กลายเป็นมอเตอร์ 2 เฟส ในการสร้างเฟสที่ 2 นี้ จะมีวิธีการต่างๆ เช่นการใช้คอนเดนเซอร์ เป็นต้น โดยจะแสดงรายละเอียดไว้ในตาราง 1.1 ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมจะต้อง ดูคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้ด้วยประกอบ

ตาราง 21.1 วิธีการสตาร์ทแบบต่างๆ

รายการ	ชนิคสตาร์ทแบบผลม	ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ท	ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ท คอนเดนเซอร์รัน	ชนิดคอนเดนเซอร์รัน
เครื่องหมายรุ่น	KT	KP	KQ	KP
เอ๊าท์พุต (W)	35 - 250	100 - 400	400 - 1,000	10 - 200
ภาพวงจร (หมายเหตุ 1)	₩ G S	SW CRI	M S S C C C C C C C C C C C C C C C C C	M man (nuc) man s
คุณลักษณะการ เพิ่มความเร็ว	ความเร็วรอบ	ความเร็วรอบ	ความเร็วขอบ	ความเร็วขอบ
ทอร์คเริ่มต้นทำงาน	คำ	ปาน	กลาง	ต่ำมาก
กระแลไฟเริ่มทำงาน	( <b>มาก</b> (	ปาน	N804	น้อย
คุณลักษณะ เฉพาะ	<ul> <li>•โครงศร้างแบบง่ายๆ บำรุงดูแลรักษาง่าย</li> <li>•เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ใน</li> <li>โรงงาน สำนักงาน หรือในบ้าน</li> </ul>	<ul> <li>ทอร์คเริ่มต้นทำงานสูง แต่กระแสไฟเริ่มทำงานต่ำ</li> <li>เหมาะสำหรับเครื่องจักร</li> <li>ที่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนการ</li> <li>ทำงาบสูง</li> </ul>	<ul> <li>ทอร์คเริ่มต้นทำงานสูง แต่กระแสไฟเริ่มทำงานต่ำ</li> <li>เหมาะสำหรับเครื่องจักร ที่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนการ ทำงานสูง</li> <li>เทียบกับ หริ ตัวประกอบ กำลังไฟฟ้ามีค่าสูง</li> </ul>	จากการใช้คอนเดนเชอร์ด้วย ทำให้ขอร์ด ท่อหมัดว่า หลุกมีค่าลูง (200% ขึ้นไป)     กันกระแสไฟน์ออมาก     มีขนาดเล็กและน้ำหนักเยาที่สุดใน มอเดอร์ 1 เพ่ล     เพอร์ดเริ่มต้นทำรานต่ำ เทนาะกัน เครื่องจัดร์ใช้ในบ้านมาก     ไม่มีสร้างขึ้นระเหรือง โดรจดร้างแบบร่ายร
Machine Tools (Bench Dilling Machine) เหรื่องทำแห้ง (Dryer) เครื่องตัดน้ำแข็ง สิเละ Cake Device ผู้เย็นไฟฟ้า เครื่อง นำไปใช้งาน กำจัดความขึ้นไฟฟ้า เครื่องบดเนื้อ เครื่อง บดกาแฟ เครื่องผสม เครื่องถายกาพ เครื่อง หยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร อื่น ๆ		ปั้น คอมเพรสเซอร์ เครื่องทำอาหาร (เครื่องทำซอส) เครื่องบด เครื่องเจาะ เครื่องขจัดน้ำ เครื่องทำแท้ง (Dryer) Rice Cake Device สำหรับงานเกษตรอื่นๆ		ใบพัต ใบรเวอร์ เครื่องกวน เครื่องอัดเทป เครื่องชักม้า ปั้ม ขนาดเล็ก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือใช้ในงานวิทยาศาสตร์ ต่างๆ เครื่องใช้ในสำนักงาน ทั่วไป

(หมายเหตุ 1) M: ขดลวดหลัก S : ขดลวดเลริม (ขดลวดสตาร์ท) SW : สวิทช์แรงเหวี่ยง Cst : คอนเดนเซอร์อิเล็กโทรไลต์สำหรับสตาร์ท Cr : คอนเดนเซอร์เฟสน้ำสำหรับทำงาน

#### 💥 การสตาร์ทแบบ Rebounding (-KS)

การสตาร์ทแบบ Rebounding ที่มีโรเตอร์ชนิดพันขาดลวดกับคอมมิวเตเตอร์ และแปรงถ่าน จะมีทอร์คเริ่มต้นทำงานที่สูงมาก และมีกระแสไฟ เริ่มทำงานที่น้อยมาก แต่เนื่องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและราคาแพง บัจจุบันจึงใช้วิธีสตาร์ท คอนเดนเซอร์แทน

## 21-3 โครงเสื้อภายนอก

ชนิดประเภทจะแสดงในตาราง 21.2 ให้เลือกชนิดที่ตรงกับความต้องการใช้งาน

## ตาราง 21.2 โครงเสื้อภายนอก

ชนิด Drip-Proof/ ชนิด Drip-Proof แบบเปิด	ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบาย	ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน	
<ul> <li>■ คุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>จะมีรูลมเปิดอยู่ที่ผิวภายนอกเพื่อระบาย</li> <li>ความร้อนภายในมอเตอร์ เป็นชนิดที่นิยม</li> <li>ใช้กันอย่างกว้างขวาง</li> </ul>	<ul> <li>■ คุณลักษณะเฉพาะ มีโครงสร้างปิดสนิท ใช้งานในสภาพ แวดล้อมที่มีน้ำหรือละอองผุ้นได้</li> </ul>	<ul> <li>■ คุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>โครงสร้างดูดกลืนแรงลั่นสะเทือนด้วย</li> <li>"แอปชอร์ปเวอร์" เหมาะสำหรับเครื่องจักร</li> <li>ที่ไม่ต้องการการสั่นสะเทือน</li> </ul>	
■ การประยุกด์ใช้งาน ปั้ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องทำแห้ง (Dryer) เครื่องเจาะ ครื่องสีข้าว Rice Coke Device	■ การประยุกด์ใช้งาน เครื่องจักรสำหรับการเกษตร เครื่องมือ ช่างไม้ Mochine Tools เครื่องทำอาหาร เครื่องบรรจุ	■ การประยุกต์ใช้งาน Mochine Tools ความแม่นย่าสูง เครื่องมือ วัต เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ลำนักงาน เครื่องปรับลม	

## 21-4 คุณสมบัติมาครฐานของมอเคอร์ 1 เฟส

	รายการ	รายละเอียด						
ามา	เตรฐานที่ใช้	JIS C 4203,JEC-2137-2000						
	อัตรา	ST (ต่อเนื่อง)						
คลาสา	านต่อความร้อน	E						
		T.	<del>าร</del> งเลื้อภายนอก	โครงเสื้อภายนอก	วิธีการป้องกัน			
โคร	โครงเสื้อภายนอก รุ่น วิธีการป้องกัน		ชนิดป้องกัน Drip-Proof	EFOUP-KR, KQ	IP22			
วิธี		ชนิดเปิด	ชนิด Drip-Proof แบบเปิด	efoup-kt, kr, kg efnou-kt, kr	IP2			
		ชนิดทุ้มปิด	ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย	TFO-KT, KR, KQ	IP42			
		35 - 300W 100V	50/60Hz, 110V 60Hz					
u	องดับไฟฟ้า	400 - 750W 100V 50/60Hz, 110/220V60Hz 200V50/60Hz						
		1,000W 100V50/60Hz, 200V50/60Hz						
9	วิธีต่อสาย	วิธีต่อตรงใช้สายไฟหุ้มพลาสติกทนความร้อน (มีขั้วต่ออัดปลาย) หมายเหตุ (1)						
130		35 - 300W , 4 เล้น						
ขา	นวนสายไฟ	400 - 1,000W : 6 เล้น						
	สีทา	รีเกลเกร (มันเชล 8.975.1/0.3)						
วิธี	ต่อไปใช้งาน	ต่อตรง/ใช้สายพานต่อร่วม						
ทิศ	ทางการหมุน	ที่ศทางทวนเข็มนาฟิกามองจากด้านโหลด (ปลายแกนหมุน)						
	อุณทภูมิ	-20 - 40°C						
สภาวะ	ความขึ้นสัมพัทธ์	ต่ำกว่า 90% RH						
แวดล้อม	ความสูง	ต่ำกว่า 1,000m						
	สถานที่ติดตั้ง	ในอาคาร	A1 20 E4	955	5000			
สภาพบร	รยากาศกัดกร่อน	หลีกเลี่ยงสถานที่	มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและที่ระเป	ได้ได้ ไม่มีละอองน้ำและไม่มีก	ารเกิดฝ้าใชน้ำ มีฝ่นละอองน้อย			

หมายเหตุ (1) มอเดอร์ FT จะเป็นชนิดแผงต่อสายไฟ (ยึดด้วยสกรู)

жมอเตอร์ FT

สายไฟต่อของมอเตอร์มาตรฐาน 1 เพ่ส จะใช้วิธีการต่อสายโดยตรง ถึงจะไม่มีกล่องขั้วต่อสาย แต่ชนิดสตาร์ทแบบผสม (-KT) และชนิดคอนเดน เซอร์สตาร์ท (-KR) รุ่น 200W ที่มีกล่องขั้วต่อสายทำจากเรซิน จะเรียกว่า มอเตอร์ FT


## 22. มอเคอร์ PM

#### 22-1 AC เชอร์โว

#### (1) มอเตอร์เซอร์โวคืออะไร

คำว่า "เชอร์โว" (SERVO) มาจากคำว่า SERVICE (บริการ, การอุทิศตน) แล้วก็คำว่า SERVANT (คนใช้ผู้ชาย) ฯลฯ ซึ่ง มีที่มาที่เดียวกัน มีความหมายในเชิงว่าต้องทำตามคำสั่งของเจ้านาย ดังนั้น มอเตอร์เชอร์โว หมายถึงมอเตอร์ที่ทำงานโดย อัตโนมัติตามคำสั่งที่ได้รับอย่างรวดเร็ว


นิยมใช้เป็นแหล่งขับเคลื่อนสำหรับงานแมคาโทรนิกส์ เช่นอุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ หรือเครื่องจักรในกระบวนการ เป็น มอเตอร์ที่เหมาะกับงานที่ต้องทำตามคำสั่งที่ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งและความเร็วเชิงกลอยู่บ่อยๆ ด้วยความรวดเร็ว



#### (2) กลไกของเซอร์โวคือ

ประเภทของการควบคุมอัตโนมัตินั้นมีอยู่มากมาย ในจำนวนนี้ การควบคุมอัตโนมัติที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งสิ่งของ เราจะเรียกว่า กลไกของเซอร์โว ที่ส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการย้ายตำแหน่ง เราจะใช้มอเตอร์เซอร์โว ด้วอย่างโครงสร้างจะแสดงในรูปต่อไปนี้

โครงสร้างเซอร์โวคือ (คำจำกัดความของ JIS ) ให้ "ตำแหน่ง ทิศทาง ลักษณะ หรืออื่นๆ ของสิ่งของเป็นปริมาณการควบคุม และควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด"



- (1) APR: Automatic Position Regulator อุปกรณ์ปรับคำแหน่งอัตโนมัติ
- (2) ASR: Automatic Speed Regulator กูปกรณ์ปรับความเร็วอัตโนมัติ
- (3) ACR: Automatic Current Regulator อุปกรณ์ปรับกระแสไฟอัตโนมัติ

### (3) จุดประสงค์มอเตอร์เซอร์ใว


- มอเตอร์เซอร์โว (AC เซอร์โว)......สำหรับควบคุมตำแหน่ง
- มอเตอร์ใช้งานทั่วไป (มอเตอร์ใช้งานทั่วไป).....สำหับขับแรงขับเคลื่อน
- มอเตอร์เปลี่ยนความเร็วได้ (มอเตอร์ควบคุมเวคเตอร์)......สำหรับควบคุมความเร็ว

## (4) สมรรถภาพที่จำเป็นของมอเตอร์เซอร์โว

- (1) ทำงานด้วยความรวดเร็วเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน......เวลาได่ขึ้น/เวลาปรับสั้น
- (2) ขนาดกะทัดรัด เอ๊าท์พุดสูง.....ทนโอเวอร์โหลดได้มาก/อัดรากำลังสูง
- (3) ย่านความเร็วกว้าง การทำงานมีเสถียรภาพ......ย่านการเปลี่ยนความเร็วกว้าง
- (4) มีแรง Holding Power สูงเมื่อหยุด.....พังก์ชันเซอร์โวล็อค (อธิบาย) เวลาได่ขึ้นสั้น เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนความเร็วที่มีค่ามาก

### (5) ภาพโครงสร้างของมอเตอร์เซอร์โว

แม่เหล็กถาวรที่มีสมรรถภาพสูง เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กคงที่ที่โรเตอร์ ที่ด้านสเตเตอร์จะมีขดลวดอาร์เมเจอร์ จึงไม่จำเป็น ที่ทำการควบคุมกระแสไฟฟ้าฟลั๊กซ์ ทำการหมุนโดยการสับเปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้าด้านสเตเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ โรเตอร์



ลำดับ	ชื่อขึ้นล่วน	ลำดับ	ชื่อขึ้นส่วน	ลำดับ	ชื่อขึ้นส่วน
1	แกนเข้าท์พุต	4	แกนเหล็กสเตเตอร์	7	เอ็นด์แบร็กเก็ด (ด้านตรงข้ามโหลด)
2	ลูกปืน (ด้านโหลด)	.5	แม่เหล็กถาวร	8	เอ็นต์โค๊ดเดอร์
3	เอ็นด์แบร็กเก็ต (ด้านโหลด)	6	ชดลวดสเตเตอร์	9	ลูกปืน (ด้านตรงข้ามโหลด)

## (1) ตารางคุณสมบัติ

		ชื่อสินค้า	AC เซอร์โว (ซีรี่ย์ AD)								
200		รูปร่างภายนอก รายการ									
เอ๊าท์	AS	ina 100V	0.05 - 0.4kW								
	คล	na 200V	0.05 - 5kW								
ηя	ମନ	na 400V	0.5 - 7kW								
	อัตรา/ความเร็	วรอบสูงสุด	3000/4500 (min-1), 3000/5000 (min-1), 1500/2000 (min-1), 2000/3000 (min-1)								
11.		วิธี	มอเตอร์แบบซิงโครนัส								
เอเตอร์	โครงล	ร้างสเตเตอร์	พันรอบแกนสเตเตอร์แยกเป็นส่วนๆ								
7.01 N. 61.2		ชนิด	ความเฉื่อยด้ำ แบน ความเฉื่อยปานกลาง								
	Йí	เตรวจจับ	เอ็นด์โค็ดเดอร์ (ซีเรียล: 17bit/rev อินคลิเม้นทอล 4096, 8192ppv)								
	ใหม	เดควบคุม	ตำแหน่ง ความเร็ว ทอร์ค								
	ย่านการเ	ปลี่ยนความเร็ว	1: 5000								
	ความถี่ดอ	บสนองความเร็ว	~ 500Hz								
เซอร์โว		ตำแหน่ง	สัญญาณ Pulse Train								
แอมป์	คุณสมบัติ — อีนพุต	ความเร็ว	0~±10V								
MOSITI	ลกนั้ง	ทอร์ค	0~±10V								
	7097 Rege	nerative Braking	ติดตั้งในตัว (ติดตั้งในตัว Discharge Resistance) (มี Option ความจุนัขยยยู่)								
	วงจรเเ	เรกไดนามีกล์	ii								
	การใช้	ังาน	อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ เครื่องจักรในกระบวนการ ตวบคุมการทำหนดตำแหน่ง เช่น เครื่องจักรส่งขึ้นงาน เป็นต้น								


### 22-2 มอเตอร์ชนิคแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง (ECOHEART)

#### (1) คำนำ

การประกอบมอเตอร์ 3 เฟส กับอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันเพื่อควบคุมความเร็วจะทำให้เกิดการ "ประหยัดพลังงาน" และ "เพิ่มคุณภาพ" นอกจากนี้แล้ว มอเตอร์ที่สามารถทำให้เกิดการ "ประหยัดพลังงาน" "ใช้พื้นที่น้อย" "เสียงรบกวนด่ำ" "สมรรถภาพสูง" คือมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง เรียกว่า ECOHEART โดยมีชีรี่ย์ต่างๆ ตั้งแต่ชีรี่ย์มาตรฐานสำหรับคุณสมบัติ/ขนาด มิติมาตรฐาน จนถึงชี่รี่ย์เฉพาะทางตามความต้องการของแต่ละลูกค้า

## (2) ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (เทียบกับมอเตอร์ชนิคเหนี่ยวนำ)

- (1) การสูญเสียงของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ลดลงมากกว่า 50% ขึ้นไป ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
   (※) นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตมอเตอร์เดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าประสิทธิภาพพรีเมี่ยม (EC60034-30 E3) ได้ (รูป 22.2.1)
- (2) ประหยัดพลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าช CO₂ ลดลง : เปลี่ยนการขับเคลื่อนอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ 3 เฟส เป็น ECOHEART (มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร + คอนโทรลเลอร์) ทำให้กินไฟน้อยลง จำนวนก๊าซ CO₂ และค่าใช้จ่ายไฟลดลง (รูป 22.2.2)
  - (3) ขนาดกะทัตรัด อัตราบริมาตรลดลง 50% อัตราน้ำหนักลดลง 40% (※) ลดเบอร์เฟรมลงได้ 1-2 เบอร์
- (4) เสียงรบกวนต่ำ ลดค่าเสียงรบกวนตลอดอายุการทำงานลงได้ 10dB อายุการทำงานจาระบีตลับลูกปืนยาวนานขึ้น 2
   เท่า (ค่าการออกแบบ) 
   ※มอเตอร์มาตรฐาน 3 เฟส 3.7kW 2 โพล กับ ECOHEART 3.7kW 3600mm¹



รูป 22.2.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

รูป 22.2.2 เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO<sub>2</sub>/ประหยัดพลังงาน

## (3) ประเภทซีรี่ย์มาครฐาน

ความเร็ว รอบ	โครงสร้าง	ใครงสร้าง แรงดับไฟฟ้า	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90		
	ขาติดตั้ง	200V	-	2	34	184		23	<b>\$</b>	0	0	0	*	*	*	*	*	×	=			
3600	TI INDING	400V	-81	98	<b>"</b> =		(*)	*	×	0	0	0	×	*	*	×	*	×	* *	*		
min <sup>-1</sup>	ชนิดหน้า	200V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	×		5		
	แปลน	400V	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ขาติคตั้ง	200V		*		;; <del>+</del>	•	0	0	0	0	0	×	*	*	*	*	×	100	a		
1800		D.IMMING	T INDINIA	J. INIMINIA	400V	-54	82	æ	19	383	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	<u>,</u> 38
min <sup>-1</sup>	ชนิดหน้า	200V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	, 36	æ		
	แปลน	400V	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	*	*	*	*	*	* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2		

\*คอนโทรลเลอร์: 15kW ขึ้นไปจะเป็นอินเวอร์เตอร์ทั่วไปของฮิตาชิ WJ200, 18.5 - 90kW จะเป็นคอนโทรลเลอร์เฉพาะงาน SE700

## (4) คุณสมบัติมอเตอร์ (ซีรี่ย์มาตรฐาน)

ความ	เร็วรอบอัตรา	3600 หรือ 1800min <sup>-1</sup>									
โครงส	ร้างป้องกัน	ขบิดหุ้มบิดมีใบพัตระบาย (IP44 ชนิดในอาคาร)									
อัตราเ	วลา	\$1 (ลัตราต่อเนื่อง)									
สีทา		รีเกลเกร (มันเซล 8.9Y5.1/0.3)									
	อุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์	0°C - 40°C / 20% - 90%RH									
สภาวะ	ความสูง	ทวามสูงมาตรฐานต่ำกว่า 1,000m									
แวดล้อม	ลถาเที่ติดตั้ง	ในอาคาร์									
	สภาพบรรยากาศ	หลีกเลี่ยงสถานที่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและที่ระเบิดได้ ไม่มีละอองน้ำและไม่มีการเกิดฝ้าไอน้ำ มีฝุ่นละอองน้อเ									
	การสั่นสะเทือน	ต่ำกว่า 4.9m/s 2(0.5G)									
คุณลัก	าษณะทอร์ค	120									

## (5) คุณสมบัติกอนโทรลเลอร์ (ซีรี่ย์มาตรฐาน)

## รุ่น 3 เฟส 200∨

รุ่น WJ200-0	002L	004L	007L	015L	022L	D37L	055L	075L	110L	150L
ความจุมอเตอร์ที่ใช้งาน (kW)	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
แหล่งจ่ายไฟอินพุท	3 เฟล	200V-1	5% ~ 220	V+10%, 5	0/60 Hz ±	5Hz				,

รุ่น SE700-1	185L	220L	300L	370L	450L	550L
ความจุมอเตอร์ที่ใช้งาน (kW)	18.5	22	30	37	45	55
แหล่งจ่ายไฟอินพุท	3 เฟส	200V-1	5% 220°	V+10%, 5	0/60 Hz±	5Hz

### รุ่น 3 เฟส 400V

รุ่น WJ200-0	004H	007H	015H	022H	040H	055H	075H	110H	150H
ความจุมอเตอร์ที่ใช้งาน (kW)	0.4	0,75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
แหล่งจ่ายไฟอินพุท	3 દખીસ	400V-1	5% ~ 440	V+10%, 50	0/60 Hz ±	5Hz			No.

รุ่น SE700-1	185H	220H	300H	370H	450H	550H	750H	900H			
ความจุมอเตอร์ที่ใช้งาน (kW)	18.5	22	30	37	45	55	75	90			
แหล่งจ่ายไฟอินพุท	3 LWR 400V-15% - 440V+10%, 50/60 Hz±5Hz										

## วิธีควบคุม

วิธีควบคุม	วีซี PWM คลื่นไซน์กระแลไฟฟ้า 180 องศา
ดรวจจับตำแหน่งขั้วแม่เหล็ก	โอเปอเรเตอร์มาตรฐาน
อัตรากระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลด	120% เป็นเวลา 1 นาที
พึงก์ขัน I/O	โอเปอเรเตอร์มาตรฐาน คำสั่งแรงต้นไฟฟ้าอนาล็อก การสื่อสาร RS485 (Modbus-RTU)
Option	ฟิลเตอร์เสียงรบกวน รีแอคเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รีแอคเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงลลับ
ฟังก์ขันการป้องกัน	กระแสไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าเกิน เทอร์มอลอิเล็กทรอนิกส์ อุณหภูมิผิดปกติ Ground Over Current ตอนเปิดแหล่งจ่ายใฟ จำกัดค่าโอเวอร์โหลด ฯลฯ

\* สามารถออกแบบ/ผลิตเป็นเฉพาะกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของทางลูกค้าได้ สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ดูอ้างอิงในเอกสารแนบ (6) \*ดารางสอบถามคุณสมบัติ\* และติดต่อกับทางฝ่ายอุรการ

## (6) คารางสอบถามคุณสมบัติ

No.	รายการ	คุณสมบัติที่จำเป็น	คุณสมบัติเสนอแนะ
1	แรงดับไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ		
2	เย็าท์พุตธัตรา		
3	ความเร็วรถบอัตรา		
4	กระแสไฟอัตรา		
5	อินพุตจัตรา		
6	ประสิทธิภาพ		
7	ลัตรา		10
8	คลาสทนต่อความร้อน (ระดับฉนาน)		
9	ทอร์คเริ่มต้นทำงาน		
10	วิธีอินพุตคำลัง: ความถึ	*	0
11	ทำงาน/หยุด		
12	เวลาได้ขึ้น/ได่ลง		
13	มี/ไม่มีการหมุนไปกลับ (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา)		
14	ย่านการเปลี่ยนความเร็ว		
15	การเปลี่ยนความเร็วรอบ		
16	การสันสะเทียน		10
17	เสียงรบกวน		
18	ลักษณะพื้นผิวภายนอก		
19	การเพิ่มอุณหภูมิพื้นผิวภายนอก	*	10
20	การแผ่เสียงรบกวน		
21	EMC		
22	ย่านอุณหภูมิที่ใช้		
23	ความยาวลายไฟระหว่างมอเตอร์กับคอนโทรลเลอร์		
24	ประเภทและการต่อโหลด		
25	คุณลักษณะโหลด		
26	ทยร์ศสูงสุด		Pr.
27	โมเมนต์ความเฉื่อย		
28	เงื่อนไขการทำงาน : แรงดันไฟฟ้า		0
29	ระยะทำงการลดาร์ท		
30	สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิสภาพแวดล้อม		Th.
31	ความขึ้นลัมพัทธ์รอบบริเวณ		
32	การป้องกันน้ำ ฯลฯ		
33	สถานที่ติดตั้ง		
34	พื้นที่ผิดตั้ง		
35	ทิศทางการติดตั้ง		1
36	การสันสะเทือน		0
37	การข้อคไฟฟ้าจากภายนอก	1	0
38	ระดับเสียงรบกวนจากภายนอก		1/
39	ระดับฝุ่นละออง		
40	ก๊าซกัดกร่อน		
41	อายุการติดตั้งอุปกรณ์	1	
42	อายูเวลาการทำงานของอุปกรณ์		V.
43	กฎหมาย/มาตรฐานข้อบังคับ และลื่นๆ	1	
44	มี/ไม่มีการส่งออก		·
45	ขนาดบิดีบอทอล	1	
46	อื่นๆ (ความต้องการอื่นๆ)		1.

# **MEMO**

# 3 ส่วนข้อมูล

1 กุณลักษณะของมอเคอร์มาคร <del>ฐ</del> าน	144
2 คัวประกอบกำลังไฟฟ้าคอนเริ่มทำงาน	153
3 โมเมนต์ความเฉื่อย ของมอเตอร์มาตรฐาน	154
4 โมเมนค์ความเฉื่อย ที่ยอมรับได้	155
5 โหลคแรงฉุด	157

## 1. คุณลักษณะของมอเคอร์มาตรฐาน

ตาราง 1.1 ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย (อัตรา S1(ต่อเนื่อง))

						-22		200V 50Hz				,		
แรงดัน	ความถี่ รายการ หน่วย	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	แสไฟ	1	ระสิทธิภา	w	ตัวปร:	ะกอบกำลั	ังไฟฟ้า
ไฟฟ้า		รายการ	รอบ โหลต เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง	กระแส ไฟอัตรา	กระแสไฟ สตาร์ท	โหลด 50%	ใหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%
อาท์พุด(kW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	A	%	%	%	%	%	%
0.1	4	1430	0.668	335	395	325	0.730	3.00	57.0	65.0	69.0	38.5	48.5	57.5
COMPANY OF	2	2780	0.687	455	455	365	0.930	5,50	67.0	71.0	74.0	64.5	76.0	83.5
0.2	4	1420	1.35	290	285	255	1.05	4.50	67.0	70.5	71.0	54.0	67.5	77.0
0.3	4	1410	2.03	280	305	260	1.60	8.00	72.0	76.5	78.0	50.0	63.0	72.0
	2	2870	1.3	246	288	210	2.0	11.3	68.3	73.0	74.0	58.6	72.2	81.4
0.4	4	1410	2.7	321	325	290	2.3	11.3	66.4	71.4	72.7	47.1	60.1	70.2
54562E0 E	6	940	4.1	253	286	240	2.4	10.5	66.0	71.0	71.9	44.5	57.2	67.1
	2	2850	2.5	268	307	230	3.4	20.7	74.7	77.9	77.9	62.1	74.9	82.5
0.75	4	1410	5.1	238	286	235	3.5	19.1	78.3	79.9	78.7	59.0	72.1	79.7
700000000000000000000000000000000000000	6	950	7.5	263	285	245	4.0	20.9	67.2	72.4	73.9	51.4	64.2	73.4
	2	2880	5.0	224	306	210	6.2	47.3	79.4	81.7	81.5	69.5	81.0	86.9
1.5	4	1430	10.1	243	326	255	7.2	43.5	78.5	80.8	80.3	54.1	67.5	75.9
30000	6	950	15.1	241	315	250	7.2	43.6	79.1	81.2	80.5	55.3	68.2	75.7
	2	2890	7.3	329	349	270	8.6	76.8	81.8	84.0	83.9	71.4	82.3	87.8
22	4	1420	14.8	282	320	270	9.0	66.8	84.8	85.6	84.5	68.1	79.2	84.4
0000000	6	950	22.1	287	342	280	10.5	72.9	79.7	82.2	82.2	51.9	65.2	73.7
	2	2880	12.3	363	396	300	14	137	84.9	86.6	86.5	76.8	85.4	89.3
3.7	4	1430	24.7	256	320	255	15.6	104	84.7	85.6	84.7	62.3	74.9	81.6
300000	6	940	37.6	293	332	280	16.8	118	82.6	84.1	83.4	55.5	68.7	76.4
	2	2960	17.7	296	342	255	20.2	185	85.7	88.0	88.6	79.5	48.5 76.0 67.5 63.0 72.2 60.1 57.2 74.9 72.1 64.2 81.0 67.5 68.2 82.3 79.2 65.2 85.4	89.5
5.5	4	1470	35.7	271	307	260	22.6	150	86.2	87.7	87.4	61.9	74.2	80.6
7000000	6	970	54.1	293	344	285	24	156	86.9	88.0	87.5	57.5	69.5	75.8
- 5	2	2940	24.3	302	319	245	27	225	88.5	89.9	89.8	79.8	86.9	89.6
7.5	4	1470	48.7	310	338	290	29.8	206	87.7	88.9	88.6	64.8	76.5	82.4
	6	980	73.0	237	353	265	32	218	85.8	87.5	87.3	59.7	72.5	79.5
	2	2960	35.5	344	361	280	40	356	86.4	88.7	89.3	79.3	86.5	89.4
11	4	1470	71.4	283	313	265	43	301	89.0	90.2	90.0	66.7	77.7	82.9
1	6	980	107	262	410	300	45	332	87.8	89.0	88.7	61.9	74.3	80.9
	2	2960	48.4	328	356	270	55	520	89.0	90.8	91.1	75.4	84.1	87.9
15	4	1470	97.4	303	322	280	58	419	89.8	90.8	90.5	67.5	78.2	83.1
	6	965	148	265	295	250	61.0	390	88.0	89.5	89.5	63.0	74.5	80.0
	2	2960	59.6	349	363	280	65	600	91.5	92.6	92.6	80.9	87.5	90.0
18.5	4	1455	121	270	295	240	73.0	505	87.5	89.0	89.5	66.5	77.5	82.5
	6	965	183	275	300	250	74.0	470	88.5	89.5	89.5	64.5	76.0	81.5

						2	00V 50Hz	(75kW 🕯	นไป 400	V)				
แรงตัน	ความถึ่	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	แลไฟ	1	ระสิทธิภา	W	ตัวประ	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%
อีวท์พุศ(kW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%	%
	2	2920	72.0	315	370	310	81.0	675	88.0	90.0	90.5	73.0	82.5	87.0
22	4	1455	144	310	340	260	85.0	645	89,0	90.5	90.5	68.0	78.5	83.0
	6	965	218	300	335	270	88.0	590	89.0	90:0	90.0	64.0	75.5	81.0
	2	2930	97.8	270	310	250	108	810	88.0	89.5	89.5	78.5	86.0	89.0
30	4	1460	196	315	350	260	113	890	89.5	90.5	90.5	69.5	0.08	85.0
	6	970	295	255	315	240	120	805	89.5	91.0	90.5	62.5	74.5	80.5
	2	2930	121	255	260	205	134	940	88.5	90.0	90.5	79.0	85.5	88.0
37	4	1460	242	275	305	220	140	990	90.0	91.5	91.0	70.0	80.0	84.0
	6	970	364	260	310	240	146	965	91.0	91.5	91.5	64.5	76.0	81.0
	2	2930	147	280	275	260	163	1220	88.0	90.0	90.5	78.0	85.0	88.0
45	4	1460	294	265	300	220	169	1210	91.0	91.5	91.5	71.0	80.5	84.5
	6	970	443	275	305	250	175	1140	91.0	91.5	91.0	66.0	77.0	82.5
	2	2930	179	315	310	290	196	1540	90.0	91.5	91.5	78.5	85.5	88.0
55	4	1460	360	315	310	250	209	1560	91.5	92.5	92.5	67.0	77.5	82.5
	6	970	541	300	305	270	210	1480	93.0	93.5	93.0	72.0	81.0	85.0
	2	2940	244	290	350	280	130	1180	91.5	92.5	93.0	82.0	88.5	91.0
75	4	1460	491	310	325	285	130	1150	92.0	93.0	93.0	81.0	87.5	89.5
	6	975	735	320	320	285	140	1220	93.0	94.0	93.5	70.5	80.5	84.5
	2	2940	292	270	325	260	155	1410	92.0	93.0	93.5	85.0	90.5	92.0
90	4	1465	587	350	350	315	160	1610	93.5	94.5	94.0	80.5	87.5	90.5
	6	975	882	250	290	245	160	1320	94.0	94.0	93.5	75.0	83.0	86.5
	2	2940	357	220	290	225	185	1650	91.5	93.0	93.5	86.5	91.0	92.0
110	4	1470	715	290	240	240	190	1700	93.0	93.5	93.5	83.0	89.0	91.0
	6	975	1080	275	320	270	195	1900	94.5	94.5	94.5	74.5	83.0	87.0
	2	2930	430	220	275	220	220	1980	91.5	93.0	93.5	88.5	92.0	93.0
132	- 4	1470	858	350	280	285	225	2140	94.0	95.0	95.0	81.5	87.5	89.0
	6	975	1290	250	315	255	230	2120	93.0	94.5	94.5	80.0	86.0	88.0

หมายเหตุ า. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการลอบถามกับทางบริษัท

- 2. ทอร์ค (โหลดเต็ม, สตาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่นๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท
- นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังสามารถผลิตโมเดลดังต่อไปนี้ ได้เช่นเดียวกัน

150kW 2P, 4P, 6P, 160kW 2P, 4P, 6P, 185kW 2P, 4P, 6P

200kW 2P, 4P, 6P, 220kW 2P, 4P, 6P, 250kW 2P, 4P, 6P

280kW 4P, 6P, 300kW 2P, 4P

ตาราง 1.2 ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย (อัตรา S1 (ต่อเนื่อง))

								200V 60Hz	¥.			,		
แรงดัน	ความถึ	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	แลไฟ	1	ระสิทธิภา	w	ตัวประ	ะกอบกำลั	ังไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง	กระแส ไฟอัตรา	กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โทลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%
อีกท์พูด(xW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%
0.1	4	1720	0.555	295	360	290	0.640	3.00	62.5	69.5	73.5	42.0	52.5	62.5
COMPANY OF	2	3330	0.574	430	430	340	0.870	5.00	72.0	75.0	75.5	71.5	82.5	88.5
0.2	4	1700	1.12	305	260	250	0.980	4.00	70.5	73.0	72.0	60.0	72.5	81.5
0.3	4	1700	1.69	230	270	225	1.50	7.50	76.0	79.5	80.0	57.5	70.0	78.0
	2	3440	1.1	233	269	200	1.8	10.9	74.0	77.0	76.9	66.6	79.5	86.9
0.4	4	1690	2.3	287	306	265	2.0	10.6	74.1	77.1	76.8	54.3	68.0	77.2
2426340	6	1120	3,4	213	255	210	2.2	9.5	71.6	75.0	74.8	49.1	62.5	71.9
	2	3420	2.1	201	234	170	3.2	19.5	79.7	81.2	80.3	73.5	83.7	88.6
0.75	4	1690	4.2	189	239	190	3.3	17.3	81.2	81.8	79.8	66.8	78.1	83.5
200000000000000000000000000000000000000	6	1130	6.3	224	262	215	3.6	18.9	72.9	76.6	77.1	58.9	71.7	79.6
	2	3450	4.1	215	282	195	5.8	44.8	81.2	82.9	82.2	83.7	90.2	92.9
1.5	4	1710	8.4	201	279	215	6.6	39	82.7	83.6	82.2	63.9	75.9	82.1
353000	6	1130	12.7	188	270	205	6.6	38.7	82.8	83.7	82.2	64.4	75.5	80.8
	2	3460	6.1	267	282	215	8.2	73.4	83.7	85.3	84.8	84.9	91.0	93.4
22	4	1700	12.3	239	298	240	8.6	58.7	85.8	86.1	84.6	76.7	84.8	87.9
0000000	6	1140	18.4	229	293	230	9,4	64.1	83.7	84.9	84.0	62.6	74.7	80.9
	2	3450	10.2	282	305	230	13.4	121	84.6	86.3	86.0	88.2	92.3	93.6
3.7	4	1710	20.6	215	282	220	14.4	90.7	87.4	87.4	85.8	73.2	82.9	87.0
5889900	6	1130	31.2	226	271	220	15	102	85.8	86.3	85.0	68.7	79.2	84.0
	2	3550	14.8	250	288	215	19.8	157	84.1	86.9	87.7	87.2	90.9	92.0
5.5	4	1760	29.8	248	279	235	20.6	131	.88.1	89.0	88.4	75.8	84.0	87.2
3	6	1160	45.2	225	277	225	23	132	89.2	89.6	88.5	68.5	77.9	81.5
-	2	3520	20.3	242	255	195	26.4	191	87,1	88.8	88.9	88.1	91.5	92.3
7.5	4	1760	40.7	278	297	255	27.4	180	90.1	90.6	89.8	77.7	85.5	88.5
1200000	6	1180	60.7	206	324	235	28	189	89.6	90.0	89.2	73.9	83.1	86.9
	2	3560	29.5	294	281	230	39	312	85.9	88.4	89.1	90.5	93.0	93.5
11	4	1770	59.3	256	286	240	39	262	91,1	91.7	91.2	81.4	87.4	89.4
1	6	1180	89.0	214	355	255	41	286	90.7	91.0	90.3	75.9	84.4	87.8
	2	3550	40.3	306	314	245	52	438	88.6	90.5	91.0	88.7	92.2	93.1
15	4	1760	81.3	263	278	240	53	366	91.5	92.0	91.5	81.7	87.6	89.4
1	6	1160	123	235	265	220	55.0	340	90.5	91.0	90.5	75.5	83.5	86.0
	2	3550	49.7	275	276	220	63	501	90,1	91.6	91.8	90.9	93.2	93.5
18.5	- 4	1750	101	245	265	200	66.0	460	89.0	90.0	90.0	81.0	87.0	89.0
	6	1160	152	230	250	200	68.0	405	90.5	91.5	90.5	77.0	84.5	87.0

	ความถึ					2	00V 60Hz	(75kW 🕯	นไป 400	V)		9		
แรงดับ	ความถึ่	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	แลไฟ	1	ระสิทธิภา	W	ตัวปร	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โทลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	ใหลด 75%	โหลด 100%
อีวท์พุค(kW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	A	%	%	%	%	%	%
	2	3510	59.9	265	315	250	76.0	605	86,5	89.0	89.5	87.5	91.5	93.0
22	4	1750	120	270	300	220	78.0	580	89,5	91.0	91.0	82.0	88.0	90.0
	6	1160	181	265	305	230	81.0	510	91.0	91.5	91.0	77.0	84.5	87.0
	2	3510	81.6	255	285	220	104	730	87.0	89.0	89.0	89.5	92.5	93.5
30	4	1750	164	265	300	210	105	770	90.5	91.5	91.0	83.0	88.5	90.5
	6	1165	246	225	285	210	110	715	90.5	91.5	91.0	75.5	83.5	86.5
	2	3510	101	210	225	220	128	840	86.5	88.5	89.0	90.5	92.5	92.5
37	4	1750	202	225	255	180	131	890	90.0	91.0	91.0	83.5	88.5	90.0
- 02	6	1165	303	220	275	210	135	835	91.5	92.0	91.5	76.0	84.0	86.5
	2	3510	122	240	255	230	155	1090	86,0	88.5	89.0	91.5	93.5	93.5
45	4	1750	246	220	260	180	158	1060	91.0	91.5	91.0	84.0	89.0	90.0
110296	6	1165	369	245	265	220	162	1010	92.0	92,0	91.5	79.0	86.0	88.0
	2	3510	150	270	270	250	184	1410	91.5	92.5	92.0	91.0	93.0	93.5
55	4	1750	300	265	275	230	191	1380	92.0	92.5	92.5	83.0	88.5	90.0
ALEXAND I	6	1165	451	240	260	225	200	1280	92.5	93.0	92.5	80.0	86.0	88.0
	2	3520	203	210	260	210	130	1010	89.5	91.5	92.0	89.0	92.5	93.5
75	4	1750	409	235	265	225	130	975	91.5	92.5	92.5	88.0	91.5	92.5
3,113,00	6	1170	612	255	265	235	135	1050	93.0	93.5	93.5	79.0	86.0	88.0
	2	3530	243	215	280	220	150	1240	90.5	92.0	92.5	90.5	93.0	94.0
90	4	1755	490	275	295	255	155	1370	93.0	94.0	93.5	86.5	91.0	92.0
	6	1170	735	205	255	210	155	1130	93.5	93.5	93.0	82.0	87.5	89.0
	2	3530	298	170	245	185	185	1380	90.0	92.0	92.5	91.0	93.0	93.5
110	4	1760	597	245	305	245	185	1390	92.0	93.D	92.5	88.5	92.0	93.0
	6	1170	898	245	215	205	190	1540	94.0	94.5	94.0	81.0	87.0	89.0
	2	3510	359	165	205	160	220	1620	89.0	91.5	92.0	92.0	94.0	94.0
132	4	1760	716	290	240	240	220	1850	93.0	94.5	94.5	87.0	90.0	90.5
	6	1170	1080	210	290	225	230	1820	92.5	93.5	94.0	85.5	89.5	90.5

หมายเหตุ า. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการลอบถามกับทางบริษัท

- 2. ทอร์ค (โหลดเต็ม, สตาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่น ๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท
- นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังสามารถผลิตโมเดลดังต่อไปนี้ ได้เช่นเดียวกัน

150kW 2P, 4P, 6P, 160kW 2P, 4P, 6P, 185kW 2P, 4P, 6P

200kW 2P, 4P, 6P, 220kW 2P, 4P, 6P, 250kW 2P, 4P, 6P

280kW 4P, 6P, 300kW 2P, 4P

ตาราง 1.3 ชนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบาย (อัตรา S1(ต่อเนื่อง))

			220V 60H									,		
แรงดัน	ความถึ	ความเร็ว		ทอ	ร์ค	<i>a</i> 12	กระเ	เลไฟ	ı	ระสิทธิภา	w	ตัวประ	ะกอบกำลั	ังไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โทลต เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สดาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง	กระแส ไฟอัตรา	กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	ใหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%	โทลด 100%
อีวท์พูด(xW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	А	%	%	%	%	%	%
0.1	4	1730	0.552	365	450	350	0.690	3.00	58.5	67.0	71.0	37.5	47.0	55.5
COMPANY OF	2	3380	0.565	475	475	410	0.840	5,50	68.0	72.0	75.5	64.5	76.0	83.5
0.2	4	1720	1.11	305	310	305	0.95	4.50	68.5	72.0	73.0	53.0	65.5	75.5
0.3	4	1710	1.68	280	325	270	1,40	8.50	73.0	78.0	79.5	50.5	63.0	72.0
	2	3470	1.1	282	325	240	1.8	12.0	71.3	75.8	77.0	58.8	72.2	81.1
0.4	4	1710	2.2	347	370	320	2.0	11.7	70.2	75.0	76.3	46.7	59.8	69.7
1000000 D	6	1140	3,3	265	317	260	2.2	10.6	69.1	74.0	75.3	42.9	55.5	65.3
	2	3450	2.1	243	283	210	3.0	21,5	76.5	79.8	80.2	64.8	76.8	83.7
0.75	4	1710	4.2	228	288	230	3.1	19.1	80.0	81.9	81.3	59.4	72.1	79.5
25,002	6	1150	6.2	271	317	260	3.6	20.8	69.6	74.8	76.6	51.7	64.4	73.4
	2	3480	4.1	260	341	240	5.4	49.3	78.6	81.7	82.2	75.7	85.0	89.6
1.5	4	1720	8.3	243	338	260	6.2	42.9	80.7	83.0	82.8	55.7	68.9	76.9
100,000	6	1150	12.4	227	327	245	6.2	42.6	81.1	83.3	83.1	56.7	69.2	76.4
	2	3490	6.0	323	341	265	7.6	80.7	82,0	84.6	85.0	77.3	86.2	90.4
2.2	4	1720	12.2	289	361	290	8.0	64.6	85.1	86.4	85.8	69.8	80.3	85.2
SSERVE 1	6	1150	18,3	277	354	280	9.2	70.5	81.7	84.1	84,3	54.3	67.4	75.4
	2	3470	10.2	341	369	280	12.4	133	83.3	85.8	86.3	81.8	88.6	91.4
3.7	4	1730	20.4	260	329	265	13.6	99.8	86.4	87.4	86.7	65.2	77.1	83.2
0.00001 1	6	1140	31.0	273	327	270	14.4	112	84.6	86.1	85.7	59.7	72.2	79.2
	2	3560	14.7	302	349	260	18.2	173	83.7	86.9	88.1	82.6	88.4	90.7
5.5	4	1770	29.7	300	338	285	19.6	144	87.0	88.7	88.7	67.1	78.1	83.4
900000000	6	1170	44.9	272	335	270	21	146	88.3	89.5	89.1	60.7	72.2	78.0
	2	3540	20.2	292	308	240	24.2	210	86.8	89.0	89.5	83.8	89.3	91.3
7.5	4	1770	40.4	336	359	310	25.8	198	89.0	90.3	90.1	69.5	80.1	85.1
A SOLENIA	6	1180	60.7	249	392	285	27	208	88.2	89.5	89.4	64.6	76.5	82.5
	2	3560	29.5	355	340	275	36	343	84.8	87.9	89.1	85.4	90.2	92.0
11	4	1770	59.3	309	346	290	37	289	90.2	91.4	91.4	72.5	81.9	86.0
	6	1180	89.0	259	374	280	39	315	89.6	90.7	90.6	66.9	78.2	83.8
	2	3560	40.2	370	380	300	48	482	87.6	90.1	90.9	82.0	88.3	90.8
15	4	1770	80.9	318	336	290	50	403	90.2	91.5	91.5	73.1	82.3	86.2
20000	6	1170	122	300	330	265	52.0	380	89.5	90.5	91.0	67.5	78.0	83.0
	2	3560	49.6	332	334	265	58	551	89.7	91.6	92.1	85.7	90.4	92.0
18.5	- 4	1760	100	305	330	240	63.D	510	87.5	89.5	90.0	72.0	81.5	85.5
	6	1165	152	290	310	240	64.0	450	89.5	91.0	91.0	69.0	79.0	84.0

						2	20V 60Hz	(75kW 🕯	นไป 440	V)				
แรงตัน	ความถึ่	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	แลไฟ	1	ระสิทธิภา	w	ตัวปร	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โทลต เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โทลด 50%	โหลด 75%	โทลด 100%
อีวท์พุด(xW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%	%
	2	3530	59.5	325	390	305	71.0	675	86,0	89.0	90.0	80.0	87.5	90.5
22	4	1760	119	335	375	265	73.0	650	88,5	90.5	91.0	74.0	83.0	87.0
	6	1165	180	335	385	280	76.0	575	89.5	91.0	91.0	68.5	79.0	83.5
	2	3530	81.2	320	355	265	96.0	810	86.0	88.5	89.5	84.5	90.0	92.0
30	4	1760	163	335	380	255	99.0	865	89.5	91.0	91.5	75.0	84.0	87.5
	6	1170	245	280	355	255	104	800	90,0	91.5	91.5	67.0	78.0	83.5
	2	3530	100	265	285	265	118	935	86,0	89.0	89.5	85.5	90.0	91.5
37	4	1760	201	280	320	220	122	1000	89.5	91.0	91.5	75.5	84.0	87.5
	6	1170	302	275	345	255	127	935	91.0	92.0	92.0	68.5	79.0	83.5
	2	3530	122	305	325	280	143	1210	85.5	88.5	89.0	86.5	90.5	92.0
45	4	1760	244	280	270	220	147	1190	90.0	91.5	91.5	77.0	84.5	87.5
	6	1170	367	305	335	265	151	1130	91.5	92.5	92.0	72.0	81.5	85.5
	2	3530	149	345	345	305	171	1570	88.0	90.5	91.0	86.5	91.0	92.0
55	4	1760	298	335	345	280	180	1540	91,0	92.5	92.5	74.5	83.0	86.5
	6	1170	449	300	325	285	184	1440	92.5	93.5	93.0	74.5	83.0	86.5
	2	3540	202	265	325	260	120	1125	89.5	91.5	92.0	85.0	90.5	92.5
75	4	1760	407	300	345	290	115	1090	91.0	92.5	93.0	84.0	89.5	91.5
	6	1175	610	325	340	300	125	1180	93.0	93.5	94.0	73.0	82.0	86.0
	2	3540	243	270	355	275	140	1390	90.5	92.5	93.0	87.0	91.5	93.0
90	4	1765	487	350	380	330	140	1530	93.0	94.0	94.0	82.5	89.0	91.0
	6	1175	731	270	330	270	145	1270	93.0	94.0	94.0	76.5	84.5	87.5
	2	3540	297	210	310	230	170	1540	89.5	92.0	92.5	88.0	92.0	93.0
110	4	1770	594	310	270	260	170	1560	92.0	93.0	93.0	85.0	90.0	92.0
PRINTES.	- 6	1175	894	315	390	320	175	1740	93.5	94.5	94.5	76.0	84.5	87.5
	2	3520	358	205	260	205	200	1820	89.0	91.5	92.5	90.0	93.0	93.5
132	4	1770	712	370	310	310	200	2090	92.5	94.0	95.0	84.0	88.5	90.0
	6	1175	1070	270	370	290	210	2050	92.5	93.5	94.0	82.0	87.5	89.5

หมายเหตุ 1. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการลอบถามกับทางบริษัท

- 2. ทอร์ค (โหลดเต็ม, สดาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่นๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท
- 4 นอกจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังสามารถผลิตโมเดลดังต่อไปนี้ ได้เช่นเดียวกัน

150kW 2P, 4P, 6P, 160kW 2P, 4P, 6P, 185kW 2P, 4P, 6P

200kW 2P, 4P, 6P, 220kW 2P, 4P, 6P, 250kW 2P, 4P, 6P

280kW 4P, 6P, 300kW 2P, 4P

ตาราง 1.4 ชนิดป้องกัน Drip-Proof (อัตรา S1(ต่อเนื่อง))

						2	00V 50Hz	(75kW 🕯	นไป 400	V)		,		
แรงดับ	ความถึ่	ความเร็ว		ทอ	ร์ค		กระเ	เลไฟ	1	ระสิทธิภา	ıw	ตัวประ	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็ม	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%
อีวท์พูด(xW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%	%
15	6	965	148	195	230	190	60.5	320	90,5	91.0	90.5	69.5	79.0	83.0
DEADER 1	4	1440	123	230	260	215	68.0	380	91,0	91.5	90.5	76.0	83.0	85.0
18.5	6	965	183	230	285	235	75.0	435	90.5	91.5	91.0	66.0	77.0	81.5
	2	2910	72.2	250	305	220	80.0	585	89.0	90.5	90.5	78.5	86.0	88.5
22	4	1450	145	250	255	225	85.0	515	90.0	91.0	91.0	69.0	78.5	83.0
	6	960	219	225	270	225	85.0	465	89,5	90:0	89.0	69.5	79.5	83.5
	2	2910	98.5	255	265	205	110	710	90,0	90.5	90.0	81.0	87.0	89.0
30	4	1450	198	245	250	220	110	705	93.0	93.0	92.0	75.0	83.5	86.5
	6	960	298	255	305	250	115	695	89.5	90.0	89.5	67.0	77.5	82.5
	2	2910	121	280	250	210	135	910	88.0	89.5	89.5	80.0	86.5	88.5
37	4	1450	244	275	275	245	135	890	91.0	91.5	91.0	76.0	84.0	87.0
	6	960	368	225	265	220	140	720	92.0	92.0	91.0	74.0	81.5	84.5
	2	2920	147	365	310	270	160	1230	89,0	90.5	91.0	81.0	87.5	89.5
45	4	1450	296	310	345	295	165	1150	91,0	92.0	91.5	74.0	83.0	86.5
	6	960	448	220	240	210	165	905	92.5	92,5	91.0	74.5	82.5	85.0
	2	2920	180	290	295	235	190	1470	90.0	91.0	91.0	90.0	93.0	94.0
55	4	1450	362	280	320	270	200	1330	92.0	93.0	93.0	79.0	85.5	87.5
	6	970	541	270	265	240	210	1260	91.0	92.0	91.5	73.0	81.5	85.0
	2	2900	247	200	220	185	130	760	92.5	93.0	93.0	89.5	91.5	91.5
75	4	1450	494	240	240	215	135	860	91.5	92.0	91.0	80.5	86.5	88.5
	6	970	738	260	260	235	140	860	93,0	93.0	92.0	71.0	80.5	84.0
	.2	2910	295	240	280	230	155	1020	93.0	93.0	92.0	91,0	92.0	91.5
90	4	1450	593	215	215	195	160	985	92.5	93.0	92.5	81.0	86.5	87.5
	6	970	886	250	250	225	170	1070	93.5	94.0	93.0	74.0	82.5	85.5
	2	2920	360	230	285	225	190	1230	93.0	94.0	93.5	87.5	91.0	91.0
110	4	1460	720	295	300	270	195	1360	93.5	94.0	93.5	85.5	90.0	91.0
	6	970	1080	285	220	225	200	1390	94.0	94.0	93.5	74.0	82.5	86.0
	2	2910	433	230	245	210	220	1460	94.0	94.5	94.0	89.0	91.5	91.5
132	4	1460	863	285	270	250	230	1520	94.5	95.0	94.5	85.5	89.0	89.5
	6	970	1300	275	315	265	240	1670	92.0	91.5	89.5	80.0	86.5	88.5

หมายเหตุ 1. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

- 2. ทยร์ค (โหลดเต็ม, สตาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่นๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

ดาราง 1.5 ชนิดป้องกัน Drip-Proof (อัตรา S1(ต่อเนื่อง))

			0			2	00V 60Hz	(75kW 🕯	นไป 400	V)		,		
แรงดับ	ความถึ	ความเร็ว		ทอ	ร์ค	en -	กระเ	เลไฟ	1	ระสิทธิภา	ıw	ตัวประ	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็บ	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%
อีวท์พุศ(kW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%	%
15	6	1160	123	175	205	170	58.0	275	91.5	91.5	90.5	77.5	84.0	86.0
(saw)	4	1730	102	185	180	160	65.0	325	90,0	90.5	90.0	85.5	88.5	88.0
18.5	6	1160	152	205	235	195	70.0	375	91.5	92.0	91.5	75.5	83.0	86.0
	2	3500	60.0	220	260	190	75.0	490	90.0	91.0	90.5	89.0	91.5	92.0
22	4	1740	121	205	215	190	80.0	455	91.0	92.0	91.5	81.0	86.5	88.0
1.00	6	1155	182	195	235	195	82.0	410	91,0	91.0	90,0	77.5	84.0	85.5
	2	3500	81,9	220	215	175	105	610	90,0	91.0	90.5	89.5	91.5	91.5
30	4	1740	165	195	195	175	105	610	93.0	93.5	92.5	84.0	88.5	89.0
282000	6	1155	248	205	245	205	110	590	90.5	90.5	90.0	77.5	84.5	87.0
	2	3490	101	240	210	180	130	835	87.0	88.5	88.5	90.0	92.5	92.5
37	4	1740	203	235	235	210	130	775	91.0	91.0	90.5	84.5	89.5	90.5
	6	1155	306	180	215	180	135	630	92.0	92.0	90.5	82.0	86.5	87.0
	2	3500	123	280	240	205	155	1100	88.5	90.0	90.5	90.0	92.5	93.0
45	4	1740	247	260	300	250	160	1000	91,0	92.0	91.5	83.5	88.5	90.0
acreeme (	6	1155	372	180	195	170	160	780	92.5	92,5	91.0	83.0	87.0	87.5
	2	3500	150	230	235	185	190	1350	88.5	90.0	90.0	93.5	95.0	95.0
55	4	1740	302	220	255	215	195	1150	91.5	92,5	92.0	86.5	90.0	90.0
51500	6	1165	451	210	210	190	200	1110	92.0	92.5	92.0	81.5	86.5	87.0
	2	3470	206	170	185	155	130	675	91.0	92.0	91.5	92.5	93.0	92.0
75	4	1740	412	190	200	175	130	735	91.5	92.0	91.5	87.0	89.5	89.0
100000	6	1165	615	230	230	205	135	760	94.0	93.5	92.5	81.5	86.5	87.5
	.2	3480	247	210	245	200	155	890	91.5	91.5	90.0	94.0	94.0	93.0
90	4	1740	494	170	170	155	160	825	92.5	93.0	92.5	88.5	90.5	89.5
	6	1165	738	230	235	210	160	930	93.0	93.5	92.5	82.5	87.5	88.5
	2	3500	300	180	230	180	190	1070	92.5	93.5	93.0	92.0	93.0	92.0
110	4	1750	600	230	250	215	190	1180	92.5	93.0	92.5	90.5	92.5	92.5
3	6	1165	902	235	250	220	195	1210	94.5	94.5	94.0	81.5	86.5	87.5
	2	3490	361	195	215	180	220	1240	93.0	93.5	93.5	92.0	93.0	92.0
132	4	1750	720	235	235	210	225	1340	93.5	94.0	93.5	90.0	91.5	91.0
	6	1165	1080	215	260	215	230	1450	92.0	91.0	89.0	85.5	89.5	90.0

หมายเหตุ 1. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

- 2. ทยร์ค (โหลดเต็ม, สตาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่น ๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

ตาราง 1.6 ชนิดป้องกัน Drip-Proof (อัตรา S1(ต่อเนื่อง))

			0			2	20V 60Hz	(75kW 🕯	นไป 440	V)		,		
แรงดับ	ความถึ	ความเร็ว		ทอ	ร์ค	en -	กระเ	เลโฟ	1	ระสิทธิภา	ıw	ตัวประ	ะกอบกำลั	งไฟฟ้า
ไฟฟ้า	รายการ หน่วย	รอบ โหลด เต็บ	ทอร์ค โหลด เด็ม	ทอร์ค สตาร์ท น้อยสุด	ทอร์ค สูงสุด	ทอร์ค ความเร่ง		กระแสไฟ สดาร์ท	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%	โหลด 50%	โหลด 75%	โหลด 100%
อีวท์พุศ(kW)	จำนวนโพล	min-1	N·m	%	%	%	Α	Α	%	%	%	%	%	%
15	6	1170	122	215	250	210	52.0	310	91.0	91.5	91.5	71.5	80.5	84.5
(saw)	4	1740	102	225	220	190	60.0	360	89,5	90.5	90.5	80.0	86.0	87.5
18.5	6	1170	151	265	300	240	65.0	415	91.0	92.0	92.0	69.0	79.0	83.5
	2	3520	59.7	285	335	230	70.0	555	89.0	90.5	91.0	84.0	89.0	91.0
22	4	1750	120	270	280	230	75.0	515	90.5	91.5	91.5	73.5	82.0	85.5
1.00	6	1160	181	250	300	240	75.0	460	90,0	91.0	90.5	71.0	80.0	83.5
	2	3520	81.4	280	270	210	95.0	680	89,5	91.0	91.0	85.0	89.5	91.0
30	4	1750	164	245	245	210	95.0	680	92.5	93.5	93.0	78.0	85.0	87.5
262500 - 0	6	1160	247	255	310	250	100	660	90.0	90.5	90.5	71.0	80.5	85.0
	2	3510	101	300	265	220	120	920	86.0	88.5	89.0	85.0	90.0	91.5
37	4	1750	202	290	295	250	120	860	90.5	91.5	91.0	79.5	86.5	89.5
	6	1160	305	225	270	220	125	705	91.5	92.0	91.5	77.0	84.0	86.0
	2	3520	122	350	300	250	140	1220	87.5	90.0	90.5	85.5	90.0	92.0
45	4	1750	246	330	375	300	145	1120	90.5	92.0	92.0	78.0	85.5	88.5
acreeme (	6	1160	370	225	250	210	150	870	92.5	92,5	92.0	77.5	84.5	86.5
	2	3520	149	290	295	220	170	1500	88.5	90.0	90.5	91.0	94.0	94.5
55	4	1750	300	285	325	260	180	1300	91.0	92.5	92.5	82.5	88.0	89.5
7.5850G	6	1170	449	260	260	230	180	1240	91.0	92.5	92.5	76.0	83.5	86.0
	2	3500	205	210	230	195	120	750	91.0	92.0	92.5	91.0	93.0	92.5
75	4	1750	409	245	255	225	120	830	91.0	92.0	92.0	83.5	0.88	89.0
1000000	6	1170	612	290	290	260	125	850	93.5	93.5	93.0	75.0	83.0	86.0
	2	3500	246	260	310	250	140	995	92.0	92.0	91.5	93.0	94.0	93.5
90	4	1750	491	210	215	190	145	925	92.5	93.0	93.0	85.0	89.0	89.5
200000	6	1170	735	285	295	260	150	1040	93.0	93.5	93.0	77.0	84.5	87.0
	-2	3520	298	220	285	225	170	1190	92.5	93.5	93.5	90.0	92.5	92.5
110	4	1760	597	295	325	280	170	1330	92.5	93.D	93.0	87.5	91.0	92.0
nama sta	6	1170	898	300	320	280	180	1360	94.5	94.5	94.5	76.5	84.0	86.5
	2	3510	359	235	260	220	200	1370	93.0	94.0	94.0	90.5	92.5	92.5
132	4	1760	716	300	295	265	205	1500	93.5	94.0	94.0	87.5	91.0	91.0
	6	1170	1080	275	335	275	210	1630	92.0	92.0	90.5	81.5	87.5	89.5

หมายเหตุ 1. ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

- 2 ทอร์ค (โหลดเด็ม, สตาร์ท, สูงสุด, ความเร่ง) และกระแสไฟเริ่มทำงาน เป็นค่าการวัดที่แท้จริง โดยใช้วงจรเทียบเท่าอื่น
- ถ้าคุณสมบัติแรงคันไฟฟ้าต่างออกไป ไม่เพียงเฉพาะกระแสไฟฟ้าเท่านั้น และคุณลักษณะอื่น ๆ ก็จะแตกต่างออกไป ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

# 2. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตอนเริ่มทำงาน

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตอนเริ่มทำงานจะคำนวณโดยใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าตกจากการสตาร์ท เมื่อพิจารณาหาความจุแหล่งจ่าย ไฟฟ้า

ตาราง 2.1 จะแสดงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตอนเริ่มทำงานของมอเตอร์ 3 เฟสมาตรฐาน

ตาราง 2.1 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตอนเริ่มทำงาน (%)

ต่ำกว่า 55kW : 200VHz/200V60Hz มากกว่า 75kW : 400V 50Hz/440V 60Hz

	ชนิ	ดหุ้มปิดมี	ใบพัดระเ	ภาย				ชา	นิดป้องกับ	Drip-Pro	of	
จำนวนโพล	2 1	wa	41	โพล	61	พล	2 1	wa	41	พล	61	Ìwa
ความถี่ เอ๊าท์พุด (kW)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60H
0.4	92	89	81	77	68	62	8	2	95	2	125	22
0.75	73	68	62	56	71	65	, e	*	200	85		- 25
1.5	74	69	60	55	52	47	9	¥	340	22	100	52
2.2	71	66	53	49	54	49	65			150	155	8
3,7	50	45	52	49	51	46	32	53	125	2	N.E.	22
5.5	46	43	57	54	45	42	55	3	323	150	651	32
7.5	49	46	56	53	51	47	29	*	546	- 12	(E)	174
11	48	45	50	47	48	44		- 53	950		07/	ं
15	46	44	49	47	49	45	69	8	842	18	46	43
18.5	44	41	49	46	46	44	. o	8	50	47	47	45
22	53	50	49	46	45	43	49	47	47	45	47	44
30	48	47	47	45	44	41	50	48	47	44	44	40
37	44	40	43	40	43	40	52	50	47	44	43	42
45	45	42	42	39	47	44	51	.50	44	42	44	42
55	45	42	43	40	40	38	47	45	39	37	45	42
75	35	32	38	35	42	39	44	43	43	42	47	44
90	35	32	39	36	39	35	43	41	42	40	40	37
110	31	25	37	36	35	33	37	34	38	34	40	37
132	32	30	33	31	30	26	40	37	37	33	38	32

หมายเหตุ) ค่าในดารางนี้ เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่ารับประกัน ให้ทำการสอบถามกับทางบริษัท

# 3. โมเมนค์ความเฉื่อย J ของมอเตอร์มาตรฐาน

โมเมนต์ความเฉื่อย J คือความเฉื่อยของมอเตอร์และตัวหมุน (การเอาขนะแรงเฉื่อย (Flywheel Effect)) โดยจะแสดงระดับ ค่าว่าจะได่ถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วแค่ไหนหลังจากการสตาร์ท หรือจะไม่สามารถได่ถึงความเร็วสูงสุด ด้วยแรงคงที่นั้น

ตาราง 3.1 โมเมนด์ความเฉื่อย J ของมอเตอร์มาตรฐาน

200000	oof	ดป้องกัน Drip-Pro	ชนิ	บาย	หุ้มปิดมีใบพัดระเ	ชนิด	เอ๊าท์พุต
หน่วย	<b>ठ โพล</b>	4 โพล	2 โพล	6 โพล	4 โพล	2 โพล	(kW)
	. 51		57X	it i	6.00		0.1
	- 69	(56)	es:	88	7.50	7.50	0.2
	¥i		940	8	13.3		0.3
x 10 <sup>-4</sup>	<u> </u>	re-	220	21.8	10,1	6.55	0.4
kg•m²			848	54.2	22.1	9.70	0.75
	- 68	-	88	90.5	39.2	23.9	1.5
	27	15	7	188	82.3	30.5	2.2
	100	150	28	222	123.4	78.1	3.7
	#/:		300	3.11	1.56	0.96	5.5
	25	· ·	558	4.66	2.01	1.03	7.5
	70 70	eres	20	6.16	3,21	2.00	11
	19.5	1085	3	14.0	4.20	2.38	15
	24.0	9.75		16.4	8.76	2.69	18.5
	27.5	14.8	6,00	19.0	10,1	5.37	22
x 10 <sup>-2</sup> kg•m <sup>2</sup>	35.0	19.3	10.3	33.3	12.7	6,13	30
Kg-11	45.0	23.3	12.0	38.2	20.8	11.1	37
	55.0	27.5	14.8	43.0	23.0	12.0	45
	85.0	33.8	22.0	88,0	28.0	14.0	55
	108	60.0	32.5	185	100	60.0	75
	163	65,0	39,0	240	125	68.8	90
	203	125	60,0	300	198	92.5	110
	300	145	68.8	513	230	113	132

### 3. โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้

โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ของมอเตอร์มาตรฐานใช้งานทั่วไป จะคำนวนกลับเป็นแกนมอเตอร์ โดยมีค่าดังแสดงใน ตาราง 4.1

ตาราง 4.1 โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ของมอเตอร์มาตรฐาน

(kg·m<sup>2</sup>)

	เอ็าท์พูต	2	โพล	4	โพล	6	โพล
	(kW)	สตาร์ทโดยตรง	สตาร์ทสตาร์เดลต้า	สตาร์ทโดยตรง	สตาร์ทสตาร์เคลด้า	สตาร์ทโดยตรง	สตาร์ทสตาร์เดลตัว
	0.4	0.3	F-	1.5	Э Э	4.5	× ×
	0.75	0.3	E-	2.3	9	6.3	*
	1.5	0.6	[ = ]	3.8	9	9.5	
	2.2	0.9	8	5	20	11.3	1 1
	3.7	1.3	1 2	6.3		22	
	5.5	2.7	1.3	9.7	5.0	23.8	12.5
178	7.5	2.9	1.2	12.3	6.8	30	16.3
123	11	2.8	1.3	16.2	7.9	53	28.0
IN	15	3.5	1,8	21.6	12.2	65	37.5
E	18.5	4.5	2.3	25	15	87.5	51.3
ชนิดหุ้มปัดมีใบพัดระบาย	22	5.5	2.8	32.5	18.8	95	51.3
*E-	30	6.3	3.1	37.5	21.3	130	60
dia.	37	7.5	3.4	45	23.8	130	61.3
00703	45	8.3	3.6	47.5	25	135	62.5
	55	9.3	3.9	55	28.8	150	65
	75	10.8	4.1	67.5	30	188	80
	90	12	4,4	75	31.3	225	96.3
	110	14.5	4.8	92.5	38.8	250	97.5
	132	16.3	5.3	113	47.5	300	100
	0.75	¥i		8	*	*	
	1.5	. 4		52		÷	
	2.2			Ş		ş	9
	3.7			-	2		
	5.5					17.	
	7.5	- 1	1 5	8	5		
7	11	- 5	-	97	1 10		
ทโดป้องกันละออง	15	+1	E - 1	8	8	50	26.3
เนล	18.5	-88	E-	21.3	11.3	60	32.5
93.	22	4.3	1.8	25	13.5	62.5	32.5
is.	30	5	2.1	35	18.8	75	.35
'≨	37	6.3	2.4	40	18.8	82.5	38.8
	45	7.5	2.5	42.5	19.8	100	38.8
	55	8.8	2.6	50	20,5	113	38.8
	75	10	2.6	57.5	21.5	125	42.5
	90	11	3	67.5	23	138	47.5
	110	13.3	3.5	75	25	163	50
	132	15	4	87.5	30	188	53.8

หมายเหตุง 1. กรณีวิธีการสตาร์ทลตาร์เคลต้า หรือสตาร์ทโดยลดแรงตันไฟฟ้า (เช่น รีแอคเตอร์สตาร์ท เป็นต้น) การทำให้ทอร์คของมอเตอร์มีค่า ใกล้เคียงกับทอร์คโหลดตอนเริ่มต้นการทำงานจะมีความยุ่งยาก ตังนั้น จำเป็นต้องฟิจารณาเปรียบเทียบเป็นอย่างดี ในการนำไปใช้งาน 2. ตาราง 4.1 เป็นค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ ที่การเพิ่มอุณหภูมิตอนเริ่มทำงานไม่ส่งผลทำให้วัสดุฉนวน หรือส่วนอื่น ๆ เกิดความเสียหาย กรณีที่การสตาร์ทและหยุดการทำงานบ่อยครั้งใน 1 วัน ถึงแม้การเพิ่มอุณหภูมิของการทำงาน 1 ครั้ง จะไม่ทำความเสียหายต่อวัสดุ ฉนวนก็ตาม แต่ถ้าปิดเปิดบ่อยๆ ครั้งจะทำให้อายุการทำงานของมอเตอร์สั้นลง ดังนั้น เมื่อเลือกมอเตอร์ ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท 3. สภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการเร่งความเร็วของทอร์คโหลด จะแตกต่างกันออกไปตามเครื่องจักรที่ใช้ด้วย ในที่นี้ ทอร์ค โหลดจะเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของความเร็วรอบ ให้ค่าความเร็วรอบอัตราที่ทำให้เท่ากับทอร์คอัตราเป็นมาตรฐาน และใช้กำหนดค่า ความจุ

# เมื่อจะใช้ตาราง 4.1 ต้องระมัดระวังจุดดังต่อไปนี้

- (1) ถ้าความถี่การสตาร์ท 1 วันมากกว่า 2 ครั้ง ให้ทำการติดต่อสอบถามกับทางบริษัท
- (2) โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ จะไม่รวม โมเมนต์ความเฉื่อย J ของมอเตอร์
- (3) เป็นของ 50Hz ถ้าเป็น 60Hz จะมีค่าเป็น 70% ของตาราง
- (4) ระหว่างการเร่งความเร็ว พอร์คโหลดมีค่ายกกำลัง 2 ของความเร็ว นอกจากนี้ ที่ค่าความเร็วอัตราที่เปลี่ยนแปลง ตามด้านล่าง จะให้มีค่าเป็น 100%
- (5) ให้สามารถ Cold Start 2 ครั้ง Hot Start 1 ครั้ง ได้
- (6) มอเตอร์ป้องกันการระเบิด จะมีการจำกัดอุณหภูมิพื้นผิวตามระดับป้องกันการระเบิด โดยไม่สามารถใช้ตารางนี้ได้ ให้ทำการติดต่อปรึกษากับทางบริษัท

กรณีเงื่อนไขการสตาร์ทที่ทำให้เกินค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้ของตาราง 4.1 ให้ทำการตรวจสอบตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด คำนวณแกนมอเตอร์	kg-m²
ความถี่การสตาร์ท	ครั้ง/วัน
ทอร์คโหลตเฉลี่ยดอนเริ่มทำงาน	%
Hot Start หรือ Cold Start (*)	Start
วิชีการสตาร์ท (สตาร์ทโดยตรงหรือสตาร์ทสตาร์เดลต้า)	สตาร์ท
ขอให้แนบเส้นโค้งคุณลักษณะความเร็ว-ทอร์คของโหลด	

(\*) Hot: สภาพที่หยุดตามธรรมชาติหลังจากทำงานตามค่ำอัตรา

Cold: ที่สภาวะอุณหภูมิของแต่ละส่วนของมอเตอร์ มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม (ไม่เกิน 40°C)


โมเมนต์ความเฉื่อย (J) กับภาวะเอาชนะแรงเฉื่อย (Flywheel Effect) (GD<sup>2</sup>)

$$J = \frac{1}{4} \cdot GD^2$$

# 5. โหลคแรงฉุค (Thrust Load)

# 5-1 โหลดแรงฉุดที่ยอมรับได้ของมอเตอร์ใช้งานทั่วไป

โหลดแรงฉุดที่ยอมรับได้จะแดกต่างกันออกไปตามทิศทางการติดตั้งของแกนมอเตอร์ และมาตรฐานอายุการใช้งานของตลับ ลูกปืน ตาราง 5.1 จะแสดงโหลดแรงฉุดที่ยอมรับได้ของมอเตอร์ติดตั้งด้วยขาตั้ง และมอเตอร์ติดตั้งด้วยหน้าแปลน (ทิศแกนขี้ลง)



ตาราง 5.1 โหลดแรงฉุดที่ยอมรับได้

(หน่วย N)

	ติดตั้งด้วยชาตั้ง (ตั้งบนพื้น)					ติดตั้งด้วยหน้าแปลน (ทิศแกนขี้ลง)						
ป <del>ร</del> ะเภท		เปิดมีใบพั ชนิดทุ้มมิด		ชนิดป้	องกัน Drip	-Proof		เปิดมีใบพัง ชนิดหุ้มปิด		ขนิดป้	องกัน Dric	-Proof
จำนวนโพล เอ๊าท์พุต (kW)	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6
0.4	343	490	784	8	8	98	294	441	735	918 (10)	- 3	Ě
0.75	441	588	833	18	*	*	392	588	784			- 10
1.5	490	637	1078	134	- 34	- 34	441	588	980		-	
2.2	490	882	1470	§2	82	88	441	833	1372	- 6	- 8	3
3,7	882	1372	2254	22	2.	2	784	1274	1960	- 15		*
5.5	1225	1960	2254	32	18	38	980	1666	1960	94	×	12
7,5	1225	1960	2940	12	(4)		980	1666	2450	22	- 12	
11	1568	2254	2940	85	120	12	1225	1960	2450	泰		
15	1568	2254	3479	- 24		3479	1225	1960	3087	*	-	3087
18.5	1960	2744	3920	82	2744	3479	1568	2450	3430	20	2450	3479
22	1960	3087	3920	1960	3087	3920	1568	2744	3479	1568	2744	3479
30	1960	3479	3920	1960	3479	3920	1960	2744	3479	1960	2744	3479
37	1960	3479	3920	1960	3479	4410	1960	2744	3479	1960	2744	3479
45	1960	3479	4410	1960	3479	4410	1960	2744	3479	1960	2744	3479
55	1960	3479	4410	1960	3479	4410	1960	2744	3479	1960	2411	3479
75	1960	3479	4410	1960	3479	4410	1568	2744	3479	1568	2744	3479
90	1960	3479	4900	1960	3479	4900	1568	2744	3479	1568	2744	3479
110	1960	3920	4900	1960	3920	4900	1372	3087	3479	1372	3087	3479
132	1960	3920	5488	1960	3920	5488	1372	3087	3479	1372	3087	3479

หมายเหตุ) ค่าตามข้างต้น ให้ลับปลิทธิ์อายุการทำงานของตลับลูกปืน m=3.4 โหลดเรดิออลปลายแกนหมุน = 0 และความถี่เป็น 50Hz ถ้าเป็น 60Hz จะมีค่าเป็น 80% ของตารางข้างต้น

สำหรับการใช้งานกับเครื่องมือประเภทปั้ม ถ้าโหลดแรงจุดมีค่าเกิดค่าที่แลดงในตาราง 5.1 ให้ดูละเอียดเพิ่มเติบโบ **"ส่วนสินค้า 20-1.มอเตอร์** สำหรับปั้ม" ( หน้า 117)

# **MEMO**

1 เอ๊าท์พุตอัตรา	160
2 จำนวนโพลและความเร็วรอบ	161
3 ประเภทของมอเตอร์กับหมายเลขรุ่น	163
4 ส่วนรายละเอียคคุณสมบัติ	
4 การใช้งานกับอัตรา	178
5 จำนวนสายไฟของมอเคอร์และการค่อสาย	184
6 กลาสทนต่อความร้อน, อุณหภูมิสภาพแวคล้อม	187
7 วิธีการสคาร์ท	189
8 กรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์	191
9 ทิศทางการหมุน	194
10 สำหรับการส่งออก	195
11 มาครฐานข้อบังกับ	196
12 ระคับการสั่น	207
13 ความถูกค้องของขนาคมิคิ	215
14 แกนสองข้าง	217
15 รูปร่างปลายแกน	220
16 วัสคุแกน	223
17 รูปร่างคีย์	224
้ 18 โครงสร้างป้องกันน้ำ	225
19 ซีลน้ำมัน	226
20 วิธีทำขั้วค่อสายโคยไม่มีกล่องขั้วต่อสาย	229
21 โครงสร้างกล่องขั้วค่อสาย	230
22 วิธีค่อสายไฟกับภายนอกและขนาคมิติ KD	243
23 คัวอักษร วัสคุป้ายชื่อ	248
24 ฐานติคตั้งมอเตอร์	249
25 สีทา	251
26	252

# 1. เอ๊าท์พุตอัตรา

เอ๊าท์พุตจะแลงค่าในหน่วย "kw" สำหรับค่ามาตรฐานจะแสดงในตาราง 1.1 ในบางครั้ง สินค้าส่งออกจำเป็นต้องแสดงในหน่วย "HP" อย่างไรก็ตาม ให้พยายามแสดงในหน่วย "kw"

ตาราง 1.1 เอ้าท์พุตมาตรฐาน

หน่วย kW	หน่วย HP	หน่วย kW	หน่วย HP	หน่วย kW	หน่วย HP
0.2kW	1/4HP	18.5kW	25HP	150kW	200HP
0.4kW	1/2HP	22kW	30HP	160kW	215HP
0.75kW	1HP	30kW	40HP	185kW	250HP
1.5kW	2HP	37kW	50HP	200kW	270HP
2.2kW	3НР	45kW	60HP	220kW	295HP
3.7kW	5HP	55kW	75HP	250kW	335HP
5.5kW	7.5HP	75kW	100HP	280kW	375HP
7.5kW	10HP	90kW	125HP	300kW	400HP
11kW	15HP	110kW	150HP		
15kW	20HP	132kW	175HP	ř	

#### 2. จำนวนโพลและความเร็วรอบ

#### 2-1 ความสัมพันธ์ของจำนวนโพลและความเร็วรอบ

จำนวนโพลของมอเตอร์ จะประกอบเป็นชุดของ N กับ S (2 โพล) และจะเพิ่มเป็นที่ละ 2 เท่า
ความเร็วรอบของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนโพลดังกล่าวนี้ และความถี่ ความเร็วที่หมุนในสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เรียกว่า
ความเร็วซึงโครนัส โดยจะแสดงความเร็วรอบ (min-1) ที่หมุนได้ต่อ 1 นาที ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคาบ (min-1) กับจำนวน
โพลและความถี่ (Hz) จะเป็นดังนี้

ตาราง 2.1 ความสัมพับธ์ระหว่างจำนวนโพลและความเร็วรถบ

จำนวนโพล <u> </u>	ความเร็วซิงโครนัส (min <sup>-1</sup> )					
<b>ชานวนเพล</b>	50Hz	60Hz				
2	3000	3600				
4	1500	1800				
6	1000	1200				
8	750	900				
10	600	720				
12	500	600				
14	429	514				
16	375	450				

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมอเตอร์ไปใช้งานจริง ค่าความเร็วรอบจะที่ได้จะน้อยกว่าความเร็วซึงโครนัส เนื่องจากค่าการสลิป (Slip) ตัวอย่างเช่น ความเร็วซึงโครนัสของมอเตอร์ 4 โพล (50Hz) ตามตาราง 2.1 มีค่าเป็น 1500 min<sup>-1</sup> ความเร็วรอบเต็มพิกัดที่ระบุไว้ในป้ายแสดง จะเป็น 1400 - 1470 min<sup>-1</sup> ค่าความต่างของทั้งสองค่าหารด้วยความเร็วซึงโครนัส เรียกว่าสลิป (Slip)

# 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับเอ๊าท์พุต

เอ๊าท์พุตของมอเตอร์จะเป็นสัดส่วนกับ (แรงหมุนxความเร็วรอบ) นอกจากนี้ แรงหมุน (ทอร์ค) จะเป็นสัดส่วนกลับ (เอ๊าท์พุตความเร็วรอบ) จำนวนโพลและความเร็วรอบของมอเตอร์จะเป็นสัดส่วนกลับต่อกัน ถ้าเป็นมอเดอร์ที่มีเอ๊าท์พุตเท่ากัน อันไหนที่จำนวนโพลน้อยกว่า ก็จะหมุนด้วยความเร็วมากกว่า และในทางกลับกัน ค่าทอร์คก็จะน้อยกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ค เอ๊าท์พุต และความเร็วรอบ จะเป็นดังนี้

### 3. ประเภทของมอเตอร์กับหมายเลขรุ่น

ตาม JEC-2137-2000 จะมีรูปแบบการแยกประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำเป็น 2 รูปแบบ คือแยกประเภทตามวิธีการป้องกัน และ แยกประเภทตามวิธีการระบายความร้อน พร้อมทั้งบังคับให้ระบุลงในป้ายแสดง มอเตอร์แต่ละตัวต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้

#### 3-1 ประเภทตามวิธีการป้องกับของมอเตอร์

วิธีการป้องกันของมอเตอร์แบ่งแยกออกได้ 2 ประเภท คือ

- (1) ชนิดป้องกันการสัมผัสหรือโกลัคน และกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเข้าไปข้างใน
- (2) ชนิดป้องกันน้ำเข้า

# (1) ชนิดป้องกันการสัมผัสหรือใกล้คน และกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเข้าไปข้างใน

มีการป้องกันไม่ให้ร่างกายของคนเข้าไปสัมผัสกับส่วนการหมุนหรือส่วนการเหนี่ยวนำภายในมอเดอร์ นอกจากนี้ มอเดอร์ขนิด ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเข้าไปข้างในจะสามารถแยกออกได้เป็น 5 ประเภท ตามข้อบังคับที่แสดงไว้ในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 ชนิดป้องกับการสับผัสหรือใกล้คน และกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งเข้าไปข้างใน

ชนิดแบบ	สัญลักษณ์ตัวเลขแรก	อธิบาย
แบบไม่มีการป้องกัน	0	โครงสร้างที่ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษจากการสัมผัสของร่างกายคนหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็น ของแข็งเข้าไปข้างในแบบกึ่งป้องกัน
แบบกึ่งป้องกัน	ī	โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ส่วนของร่างกายคน เช่นมือ ไปสัมผัสกับส่วนการหมุนหรือส่วนการเหนี่ยวนำ ของมอเตอร์ โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 50 mm เข้าไปข้างใน
แบบมีการป้องกัน	2	โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สิ่งที่มีความยาวไม่เกิน 80 mm เช่น นิ้วมือ ไปสัมผัสกับส่วนการหมุนหรือ ส่วนการเหนียวนำของมอเตอร์ โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 12 mm เข้าไปข้างใน
ชนิด Enclose 3		โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือหรือสายไฟที่มีขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลางเกิน 2.5 mm ไปสัมผัสหรือ เข้าไกล้กับส่วนพื้นผิวภายในโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเล้นผ่าศูนย์กลาง เกิน 2.5 mm เข้าไปข้างใน
แบบหุ้มปิด	4	ใครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สายไฟหรือของเล็กๆ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 mm ไปสัมผัสหรือ เข้าใกล้กับส่วนพื้นผิวภายใน ใครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 mm เข้าไปข้างใน อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีรูระบายน้ำหรือมีใบพัดระบายภายนอก จะต้องได้ตามมาตรฐานการป้องกัน ของเครื่องหมายระดับ 2
แบบป้องกัน ฝุ่นละออง	5	โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้วัตถุใด ๆ ไปสัมผัสกับส่วนการหมุนหรือส่วนการเหนี่ยวนำของมอเตอร์ เป็น โครงสร้างที่ป้องกันฝุ่นละองเข้าเป็นอย่างดี เช่น ถึงแม๊จะเข้าไปได้ แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

# (2) ชนิดป้องกันน้ำเข้า

มอเตอร์ชนิดป้องกันไม่ให้น้ำเข้า จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท ตามข้อบังคับที่แสดงไว้ในตาราง 3.2 มีการป้องกัน น้ำฝน หิมะเข้าไปข้างใน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระดับการป้องกันของโครงสร้างสำหรับการใช้นอกอาคารเป็นชนิดใช้นอกอาคาร แบบเปิด โดยหน้ารุ่นจะมีเครื่องหมาย W นำหน้า นอกจากนี้ โครงสร้างที่มีการปรับปรุงแบบง่าย ๆ โดยใช้ชนิดหุ้มปิด เพื่อให้สามารถ ใช้นอกอาคารได้ จะไม่มีเครื่องหมาย

# ตาราง 3.2 ชนิดป้องกับน้ำเข้า

ชนิดแบบ	สัญลักษณ์ตัวเลขที่ 2	อริบาย				
แบบไม่มีการป้องกัน 0		โครงสร้างที่ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษเพื่อกันน้ำเข้า				
แบบ Drip-Proof 1	ī	โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากหยดน้ำที่ตกลงมาในทิศตั้งฉาก				
แบบ Drip-Proof 2 2		โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากหยดน้ำที่ตกลงมาเป็นมุมไม่เกิน 15 องศากับทิศตั้งฉาก				
แบบ Rain-Proof 3		เครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากน้ำที่กระจัดกระจายที่ตกลงมาเป็นมุมไม่เกิน 60 องศา กับทิศตั้งฉาก				
иии Splash-Proof	4	โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากน้ำที่กระเด็นมาจากทุกทิศทาง				
แบบ Jet-Proof 5		โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากน้ำที่ฉีดพ่นมาจากทุกทีศทาง				
ענוגו Wave-Proof	6	โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหาย จากน้ำที่ฉีดพ่นอย่างแรงมาจากทุกทิศทาง				
แบบ Water-Proof 7		โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้น้ำที่สามารถส่งผลกระทบความเสียหายเข้าไปภายในตัวเครื่อง เมื่อแช่ลงไป ในน้ำที่ระบุกำหนดการจุ่มลงในน้ำและเวลาการจุ่ม				
แบบใช้ในน้ำ	8	โครงสร้างที่สามารถทำงานในน้ำได้อย่างต่อเนื่อง				

### (3) ชื่อและสัญลักษณ์ของวิธีการป้องกัน

ชื่อและสัญลักษณ์ของวิธีการป้องกันของมอเตอร์ จะเรียงตามชื่อแบบ (1) และ (2) หรือเรียงตามลัญลักษณ์ โดยจะมีการใส่ ตัวเลข 2 ตัวติดกันหลังเครื่องหมายอักษร IP ส่วนข้างหน้าเรียกว่าสัญลักษณ์ตัวเลขที่ 1 (ชื่อรุ่นตัวที่ 1) และส่วนข้างหลังเรียกว่า สัญลักษณ์ตัวเลขที่ 2 (ชื่อรุ่นตัวที่ 2) สำหรับการป้องกันการจุ่มแช่ในน้ำ จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการทำงานหรือการหยุด ทำงานของมอเตอร์ ดังนั้นจะมีสัญลักษณ์ (แบ่งเป็น S หรือ M) ระบุว่าผ่านการทดสอบขณะมอเตอร์ทำงานหรือมอเตอร์หยุดหมุน ด่อท้าย

สำหรับชนิดป้องกันการระเบิด ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันอากาศเขตร้อนที่เป็นชนิดป้องกันสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี มาตรฐานกำหนดแยกต่างหาก ให้ยึดมาตรฐานข้อบังคับนั้นๆ

ขนิดการป้องกันที่นิยมใช้จะแสดงดังในตางที่ 3.3

ตาราง 3.3 ชนิดการป้องกันที่นิยมใช้

สัญลั	สัญดักษณ์ตัวเลขที่ 2 กษณ์ตัวเลขที่ 1	0 แบบไม่มี การป้องกัน	า แบบ Drip- Proof 1	2 WIJI Drip- Proof 2	3 WWW Rain- Proof	4 แบบ Splash- Proof	5 แบบ Jet- Proof	6 แบบ Wave- Proof	7 แบบ Water- Proof	8 แบบใช้ ในน้ำ
0	แบบไม่มี การป้องกัน									
1	แบบกึ่งป้องกัน			IP12						
2	แบบมีการ ป้องกัน	IP20	IP21	IP22	IP23					
3	ชนิด Enciose	S								
4	แบบหุ้มปิด					IP44				
5	แบบป้องกัน ฝุ่นละออง					IP54	IP55			

#### 3-2 ประเภทตามวิธีการระบายความร้อนของมอเตอร์

วิธีการระบายความร้อนของมอเตอร์ จะแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (1) ชนิดตามประเภทของทางเดินสารทำความเย็นและการแผ่ความร้อน
- (2) ชนิดตามประเภทของสารทำความเย็น
- (3) ชนิดวิธีส่งถ่ายสารทำความเย็น

นอกจากนี้ สารทำความเย็นที่สัมผัสกับส่วนแผ่ความร้อนของมอเตอร์และที่นำพาความร้อนออกไป จะเรียกว่าสารทำความเย็น ปฐมภูมิ สารทำความเย็นที่ทำหน้าที่นำพาความร้อนจากจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นปฐมภูมิ จะเรียกว่า สารทำความเย็นทุติยภูมิ

#### (1) ชนิดตามประเภทของทางเดินสารทำความเย็นและการแผ่ความร้อน

วิธีทางเดินสารทำความเย็นเพื่อใช้หมุนเวียนสารทำความเย็นและนำพาความร้อนจากมอเตอร์ จะมีมาตรฐานข้อบังคับดังแสดง ในตาราง 3.4 ดังนี้

ตาราง 3.4 วิธีทางเดินสารทำความเย็น

สัญลักษณ์ ตัวเลข	ชื่อ	คำจำกัดความ
0(1)	ไหลเวียนอย่างอีสระ	สารทำความเย็นจะสัมผัสโดยตรงกับสื่อนำรอบบริเวณ และไหลผ่านอย่างอิสระ เข้าไปที่ตรงส่วนรูเปิดที่อยู่ตรงพื้นผิว เมื่อระบายความร้อนจากมอเตอร์เสร็จแล้ว ก็จะไหลกลับมาที่สื่อนำรอบบริเวณที่สัมผัสตรงนั้น (ทางเดินแบบเปิด)
1(0)	ไหลเวียนผ่าน Pipe Inlet หรือ Duct Inlet	ลารทำความเย็นจะถูกดูตมาจากสื่อนำ (Medio) ที่อยู่ห่างออกไปจากมอเตอร์ ไหลผ่าน Pipe Inlet หรือ Duct Inlet ไปยังมอเตอร์ เมื่อไหลผ่านมอเตอร์ ก็จะ ไหลกลับมาที่สื่อนำรอบบริเวณที่สัมผัสตรง (ทางเดินแบบเปิด)
2(1)	ไหลเวียนผ่าน Pipe Outlet หรือ Duct Outlet	สารทำความเย็นจะถูกดูดมาจากสื่อนำรอบบริเวณที่ลับผัสตรง ไหลผ่านมอเตอร์ แล้วไหลผ่าน Pipe Outlet หรือDuct Outlet จากนั้นจะถูกปล่อยออกไปที่สื่อนำ (Media) ที่อยู่ห่างออกไปจากมอเตอร์ (ทางเดินแบบเปิด)
3(1)	ไหลเวียนผ่าน ไป๊ป์สองข้าง หรือ ดัคต์สองข้าง	ลารทำความเย็นจะถูกดูดมาจากสื่อนำ (Media) ที่อยู่ห่างออกไปจากมอเตอร์ ไหลผ่าน Pipe inlet หรือ Duct inlet ไปยังมอเตอร์ เมื่อไหลผ่านมอเตอร์แล้ว จะไหลออกผ่าน Pipe Outlet หรือ Duct Outlet จากนั้นจะถูกปล่อยออกไปที่สื่อนำ (Media) ที่อยู่ห่างออกไปจากมอเตอร์ (ทางเดินแบบเปิด)
4	ชนิดระบายความร้อนที่พื้นผิวภายนอก	สารทำความเย็นปฐมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปิดที่อยู่ภายในมอเตอร์ (นำพาความร้อนจากส่วนต่าง ๆ เช่น แกนเหล็กสเตเตอร์ หรือล่วนแผ่ความร้อนอื่นๆ) และไหลผ่านพื้นผิวภายนอก แล้วล่งถ่ายความร้อนให้กับสารทำความเย็นสุดท้าย คือสื่อนำรอบบริเวณ
5 <sup>(2)</sup>	ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ทำขึ้น (ใช้สื่อนำรอบบริเวณ)	สารทำความเย็นปรุมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปิด และไหลผ่านไปยัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่จัดทำขึ้นในมอเตอร์ แล้วส่งถ่ายความร้อนให้กับสาร ทำความเย็นสุดท้ายคือสื่อนำรอบบริเวณ

สัญลักษณ์ ตัวเลข	นื่อ	คำจำกัดความ
6 <sup>(2)</sup>	ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนดิดตั้ง (ใช้สื่อน้ำรอบบริเวณ)	สารทำความเย็นปฐมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปัด และไหลผ่านไปยัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ติดตั้งโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ แล้วส่งถ่ายความร้อน ให้กับสารทำความเย็นสุดท้ายคือสื่อนำรอบบริเวณ
7 <sup>(2)</sup>	ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ทำขึ้น (ใช้สื่อนำที่อยู่ห่างออกไป)	สารทำความเย็นปฐมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปัด และไหลผ่านไปยัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่จัดทำขึ้นในมอเตอร์ แล้วส่งถ่ายความร้อนให้กับ ลารทำความเย็นทุติยภูมิที่เป็นสื่อนำที่อยู่ห่างออกไป
8 <sup>(2)</sup>	ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนติดตั้ง (ใช้สื่อนำที่อยู่ห่างออกไป)	ลารทำความเย็นปฐมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปิด และไหลผ่านไปยัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ติดตั้งโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ แล้วส่งถ่ายความร้อน ให้กับสารทำความเย็นทุติยภูมิที่เป็นสื่อนำที่อยู่ห่างออกไป
g(2x3)	ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ตั้งแยก ต่างหาก	สารทำความเย็นปฐมภูมิ จะไหลหมุนเวียนผ่านทางเดินปิด และไหลผ่านไปยัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ตั้งแยกต่างหากกับมอเตอร์ แล้วส่งถ่ายความร้อนให้ กับสารทำความเย็นทุติยภูมิที่เป็นสื่อนำรอบบริเวณ หรือสื่อนำที่อยู่ห่างออกไป

ทมายเหตุ (1) อาจมีการจัดเตรียมพื้นผิวรอบนอกทรือหลังคาครอบ เพื่อป้องกันหรือกำจัดเสียงจากฟัสเตอร์หรือ Lobyrinth สัญลักษณ์ตัวเลข

0 ถึง 3 จะมีการงานใช้กับเครื่องหมุน (Rotation Machine) ที่ทำหน้าที่ถ่ายเทสารทำความเย็นจากสื่อนำรอบบริเวณ หลังจากไหล
ผ่านอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเพื่อดูดเอาสื่อนำอุณหภูมิที่มีค่าต่ำกว่าสื่อนำรอบบริเวณ หรือเครื่องหมุน (Rotation Machine) ที่ทำ

ทน้าที่ถ่ายเทสารทำความเย็น หลังจากไหลผ่านอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเพื่อรักษาให้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมด้วย

(2) ประเภทของเครื่องถ่ายเทความร้อน ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานข้อบังคับเอาไว้ (แบบ Smooth หรือท่อพร้อมคานซี่ (Rib) เป็นต้น)

(3) อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ตั้งแยกต่างหาก จะมีทั้งแบบตั้งใกล้เครื่องหมุน (Rotation Machine) และตั้งไว้โกลจากเครื่องหมุน (Rotation Machine)

ลารทำความเย็นทุติยภูมิของอากาศ จะมีแบบเป็นสื่อนำรอบบริเวณ และแบบเป็นสื่อนำที่อยู่ห่างออกไป (ดูตาราง 3.9 ประกอบ) หมายเหตุ ถ้าลารทำความเย็นเป็นอากาศ สิ่งไหลผ่านให้เป็นลมก็ได้

#### (2) ชนิดตามประเภทของสารทำความเย็น

เครื่องหมุน(Rotation Machine) จะแบ่งออกเป็น 9 ประเภทตามชนิดของสารทำความเย็น โดยมีมาตรฐานข้อบังคับ ตามที่แสดงในดาราง 3.5

ตาราง 3.5 ประเภทสารทำความเย็น

สารทำความเย็น
อากาศ
ฟรื่ออน
ก๊าซไฮโดรเจน
ก๊าชไนโตรเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
น้ำ
น้ำมัน
สารทำความเย็นอื่น ๆ
สารทำความเย็นที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้

#### (3) ชนิดตามวิธีการส่งถ่ายสารทำความเย็น

เครื่องหมุน (Rotation Machine) จะมีสัญลักษณ์ตัวเลขที่แสดงวิธีการส่งถ่ายสารทำความเย็น โดยมีมาตรฐานข้อบังคับตาม ที่แสดงในตาราง 3.6

ตาราง 3.6 วิธีการส่งถ่ายสารทำความเย็น

สัญลักษณ์ตัวเลข	ชื่อ	คำจำกัดความ			
0	ไหลเวียนอย่างอิสระ	มีการไหลเวียนของสารทำความเย็นจากความต่างของอุณหภูมิ ไม่ใช้ใบพัดของโรเตอร์ก็ได้			
a	ไหลเวียนด้วยแรงตัวเอง	สารทำความเย็นเกิดจากการใช้ใบพัดที่ติดอยู่กับตัวโรเตอร์เอง หรือส่วนที่ตรงเข้ากับ แกนเพื่อนำไปใช้งานเฉพาะทาง หรือใบพัดหรือปั้มที่มีการขับเคลื่อนเชิงกลจากโรเตอร์ ของตัวเครื่องหลัก ซึ่งเกิดการไหลเวียนโดยใช้ความเร็วรอบของตัวเครื่องหลัก			
2		2000			
3		หมายเลขเผื่อไว้			
4					
5	ไหลเวียนด้วยแรงจากที่อื่น (ไหลเวียนจากอุปกรณ์ที่ทำขึ้น)	สารทำความเย็นจะไหลเวียนโดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นซึ่งถูกขับเคลื่อนแยกเป็นอิสระ กับตัวเครื่องหลัก แรงขับเคลื่อนดังกล่าวนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบ ของตัวเครื่องหลัก ตัวอย่างเช่น การไหลเวียนจากโบพัดหรือปั้มภายในที่ขับเคลื่อน การทำงานโดยมอเตอร์ที่แยกต่างหากจากตัวเครื่องหลัก			
6	ไหลเวียนด้วยแรงจากที่อื่น (ไหลเวียนจากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง)	สารทำความเย็นจะไหลเวียนโดยใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหลัก แรงขับเคลื่อน ดังกล่าวนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบของตัวเครื่องหลัก ตัวอย่างเช่น การ ไหลเวียนจากใบพัดหรือปั้มภายในที่ขับเคลื่อนการทำงานโดยมอเตอร์ที่แยกต่างหาก จากตัวเครื่องหลัก			
7	ไหลเวียนด้วยแรงจากที่อื่น (ไหลเวียนจากอุปกรณ์ที่ตั้งแยก ต่างหาก)	การไหลเวียนของสารทำความเย็นจะเกิดจากอุปกณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เชิงกลที่ติดตั้ง แยกต่างหาก จากแรงดับของระบบไหลเวียนสารทำความเย็น ตัวอย่างเช่น การไหล เวียนโดยใช้ระบบการจ่ายน้ำ หรือแรงดันก๊าช			
8	การไทลเวียนสัมพันธ์	การไหลเวียนของสารทำความเย็นจะเกิดจากการทำงานร่วมกันของสารทำความเย็น กับเครื่องหมุน (Rotation Machine) โดยสารทำความเย็นเกิดการไหลเวียนจากเครื่อง หมุน (Rotation Machine) หรือสารทำความเย็นรอบบริเวณ (อากาศหรือขงเหลว) ไหลเวียนก็ได้			
9	ชนิดอื่นๆ	วิธีการล่งถ่ายสารทำความเย็นที่นอกเหนือจากข้างตัน ให้อธิบายรายละเอียดวิธีการล่งถ่ายสารทำความเย็นนั้น			

### (4) ชื่อและสัญลักษณ์ของวิธีการระบายความร้อน

ชื่อหรือสัญลักษณ์ของวิธีการระบายความร้อนของเครื่องหมุน (Rotation Machine) จะมีมาตรฐานข้อบังคับตามที่อธิบายไป ในข้อที่ (1) (2) และ (3) คือประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายตัวอักษร หลังจากนั้นจะมีการใส่ IC ไว้ที่เครื่อง หมายนั้นด้วย

การแสดงสัญลักษณ์จะมีแบบแสดงสัญลักษณ์เต็มรูปแบบ และแสดงเครื่องแบบง่าย โดยหลักแล้วจะใช้การแสดงสัญลักษณ์ เต็มรูปแบบ เพราะในบางครั้งการแสดงสัญลักษณ์ เต็มรูปแบบ เพราะในบางครั้งการแสดงสัญลักษณ์ เต็มรูปแบบและการแสดงเครื่องแบบง่าย จะมีภาพตัวอย่างในตาราง 3.7 - ตาราง 3.9 ในกรณีที่ใช้วิธีการระบายความร้อนที่ต่าง ออกไปในแต่ละส่วนของเครื่องหมุน (Rotation Machine) ให้อธิบายวิธีการระบายความร้อน ของแต่ละส่วนนั้นๆ ให้ชัดเจน

# ตาราง 3.7 ตัวอย่างทางเดินสารทำความเย็นแบบเปิดที่ใช้สารทำความเย็นที่อยู่รอบบริเวณ หรือสารทำความเย็นที่ยู่ท่างออกไป

	สัญลักษณ์ตัวเลขของทาง	แดินของสารทำความเย็น		
0 ไหลเวียนอย่างอิสระ (ใช้สารทำความเย็นที่อยู่ รอบบริเวณ)	1 ไหลเวียนผ่าน Pipe inlet หรือ Duct inlet (ใช้สาร ทำความเย็นที่อยู่ห่างออกไป)	2 ไหลเวียนผ่าน Pipe Outlet หรือ Duct Outlet (ใช้สาร ทำความเย็นที่อยู่รอบบริเวณ)	3 โหลเวียนผ่านไปปีสองข้าง หรือ ดัดต์สองข้าง (ใช้สารทำ ความเย็นที่อยู่ทำงออกไป)	สัญลักษณ์ตัวเลข ของวิธีส่งถ่ายสาร ทำความเย็น
IC00 IC0A0				ไหลเวียนอย่าง อิสระ 0
IC01 1C0A1	IC11 IC1A1	IC21 IC2A1	IC31 IC3A1	ไหลเวียนด้วยแรง ตัวเอง 1
IC05 1C0A5	IC15 IC1A5	IC25 IC2A5	IC35 IC3A5	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 5 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ทำขึ้น)
IC06 1C0A6	IC16 IC1A6	IC26 IC2A6	IC36 IC3A6	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 6 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง)
	IC17 IC1A7	IC27 IC2A7	IC37 IC3A7	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 7 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ตั้งแยก ต่างหาก)
IC08 1C0A8			IC38 IC3A8	การไหลเวียนสัมพันธ์ 8

# (อธิบายเครื่องหมายในภาพ)





= Duct หรือ Pipe ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมุน (Rotation Machine)

# ตาราง 3.8 ตัวอย่างชนิดเปิดที่ใช้ทางเดินสารทำความเย็นปฐมภูมิเป็นชนิด Enclose และทางเดินสารทำความเย็นทุติยภูมิ เป็นสารทำความเย็นที่อยู่รอบบริเวณ

สัญลัก	ษณ์ตัวเลขของทางเดินสารทำคา	วามเย็น	สัญลักษณ์ตัวเลขของว	วัชีส่งถ่ายสารทำความเย็น
4 ชนิดระบายความร้อนที่พื้นผิว ภายนอก (ใช้สารทำความเย็น ที่อยู่รอบบริเวณ)	5 ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ที่ทำขึ้น (ใช้สารทำความเย็น ที่อยู่รอบบริเวณ)	6 ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ติดตั้ง (ใช้สารทำความเย็น ที่อยู่รอบบริเวณ)	สารทำความเย็น ปฐมภูมิ	สารทำความเย็น ทุติยภูมิ
IC410 IC4A1A0	IC510 IC5A1A0	ICG10 ICGA1A0		ไหลเวียนอย่างอิสระ 0
IC411 IC4A1A1	IC511 IC5A1A1	IC611 IC6A1A1		ไหลเวียนด้วยแรง ตัวเอง 1
				ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 5 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ทำขึ้น)
IC416 IC4A1A6	IC516 IC5A1A6	IC616 IC6A1A6		ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 6 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ติดตั้ง)
				ไหลเวียนด้วยแรงจาก ที่อื่น 7 (ไหลเวียน จากอุปกรณ์ที่ตั้งแยก ต่างหาก)
IC418 IC4A1A8	IC518 IC5A1A8	ICG18 ICGA1A8		การไหลเวียนสัมพันธ์ 8

# ตาราง 3.9 ตัวอย่างชนิดเปิดที่ใช้ทางเดินสารทำความเย็นปฐมภูมิเป็นชนิด Enclose และทางเดินสารทำความเย็นทุติยภูมิ เป็นสารทำความเย็นที่ห่างออกไป

	สัญลักษณ์ตัวเลขของทางเ	ดินสารทำความเย็น		สัญลักษณ์ตัวเลขา ทำควา	
7 ชนิดอุปกรณ์ถ่ายูเท	8 ชนิดอุปกรณ์ถ่ายูเท	9 ชนิดอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ตั้งแยกด่างหาก			
ความร้อนที่ทำขึ้น (ใช้สื่อนำที่อยู่ห่าง ออกไป)	ความร้อนติดตั้ง (ใช้สื่อนำที่อยู่ท่าง ออกไป)	สารทำความเย็น ทุติยภูมิ (ของเหลว, สารทำความเย็น ที่อยู่ห่างออกไป)	สารทำความเย็น ทุติยภูมิ (อากาศ, สารทำความเย็น ที่อยู่ห่างออกไปหรือ ที่อยู่รอบบริเวณ)	สารทำความเย็น ปฐมภูมิ	สารทำความเย็น พุติยภูมิ
IC70W IC7A0W7				ไหลเวียนอย่างอิสระ 0	
IC71W IC7A1W7	IC81W IC8A1W7	IC91W IC9A1W7	IC917 IC9A1A7	ไหลเวียนด้วยแรง ตัวเอง 1	
IC75W IC7A5W7	IC85W IC8A5W7	IC95W IC9A5W7	IC957W IC9A5A7	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 5 (ไหลเวียนจาก อุปกรณ์ที่ทำขึ้น)	
IC76W IC7A6W7	IC86W IC8A6W7	IC96W IC9A6W7	IC967W IC9A6A7	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 6 (ไหลเวียนจาก อุปกรณ์ที่คิดตั้ง)	
		IC97W IC9A7W7	IC977W IC9A7A7	ไหลเวียนด้วยแรง จากที่อื่น 7 (ไหล เวียนจากอุปกรณ์ ที่ดั้งแยกต่างหาก)	
				การไหลเวียนสัมพันธ์ 8	

#### 3-3 ชนิคมอเตอร์ฮิตาชิกับวิธีการป้องกันและวิธีการระบายความร้อน

สำหรับการแสดงแบบชนิดตัวอย่างรุ่นมอเตอร์ความดันต่ำ และและการประยุกต์ใช้วิธีการป้องกันและวิธีการระบายความร้อน ของมอเตอร์เทียบกับแบบชนิดดังกล่าว จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (1) ตัวอย่างการแสคงหมายเลขรุ่น

หมายเลขรุ่น จะประกอบไปด้วย สัญลักษณ์แบบ-สัญลักษณ์ขนิด สัญลักษณ์แบบจะเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) วิธีการติดตั้งมอเตอร์ (2) ลักษณะพื้นผิวภายนอก (3) วิธีถ่ายเทอากาศ (4) ชนิดตลับลูกปืน (5) วิธีการป้องกัน
- (6) วิธีการระบายความร้อน (7) แบบพิเศษ

ตัวอย่าง เช่น

#### VTFO-KK

มอเตอร์ชนิดกรงกระรอกพิเศษแบบหุ้มปิดมีใบพัดระบายติดตั้งแนวตั้ง

#### <สัญลักษณ์แบบ>

V : แสดงวิธีการติดตั้งมอเตอร์ เป็นแบบติดตั้งแนวตั้ง

T: แสดงโครงเสื้อภายนอกเป็นแบบขนิดหุ้มปิด

F : แสดงวิธีการถ่ายเทอากาศ เป็นแบบถ่ายเทอากาศในตัวเอง

แสดงชนิดตลับลูกปืน เป็นชนิดตลับลูกปืนกลิ้ง

#### <สัญลักษณ์ชนิด>

KK : แสดงว่าเป็นชนิดกรงกระรอกพิเศษ

#### EFOUP-K

มอเตอร์แบบป้องกันละอองขนิดกรงกระรอกธรรมดา

#### <สัญลักษณ์แบบ>

E : แสดงโครงเสื้อภายนอก เป็นแบบชนิดเปิด

F : แสดงวิธีการถ่ายเทอากาศ เป็นแบบถ่ายเทอากาศในตัวเอง

แสดงชนิดตลับลูกปืน เป็นชนิดตลับลูกปืนกลิ้ง

U : แสดงวิธีการป้องกัน เป็นแบบชนิดป้องกันละออง

P : แสดงวิธีการป้องกันเป็นแบบ Drip-Proof

### <สัญลักษณ์ขนิด>

K : แสดงว่าเป็นชนิดกรงกระรอกธรรมดา

# (2) ประเภทของแบบและเครื่องหมาย

# (1) สัญลักษณ์แสดงวิธีติดตั้งมอเตอร์

٧	แบบแกนแนวตั้ง	
Υ	แบบแกนแนวนอนมีหน้าแปลน	

หมายเหตุ) ถ้าไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นแบบแกนแนวนอนธรรมดา

# (2) สัญลักษณ์แสดงลักษณะพื้นผิวภายนอก

E	ชนิดเปิด (ยกเว้นชนิดที่มีรูถ่ายเทอากาศอยู่รอบบริเวณพื้นผิวภายนอกทั้งหมดของมอเตอร์) และอากาศภายนอก รอบบริเวณสามารถไหลผ่านเข้าไปในมอเตอร์ได้
Ť	ขนิดพุ้มปัด มีการพุ้มปิดพื้นผิวภายบอกไม่ให้อากาศภายบอกรอบบริเวณสามารถไหลผ่านเข้าไปในมอเดอร์ได้
СТ	ชนิด Canned มีการรวมส่วนไฟฟ้าอยู่ภายในโครงสร้างปิดสนิท

#### (3) สัญลักษณ์แสดงวิธีถ่ายเทอากาศ

สัญลักษณ์ แบบ	รายถะเอียด	มาตรฐานข้อบังคับ JEC-2137-2000 เครื่องหมายวิธีส่งถ่ายสารทำความเย็น	
F	สามารถถ่ายเทอากาศในตัวเองได้ เช่นใช้ใบพัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นใบพัด ขนาดเล็กเพื่อเอาไว้ลำรองช่วยเหลือ อาจไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ก็ได้	11	
FF	ถ่ายเทอากาศโดยใช้แรงจากที่อื่น เช่นใบพัดที่ใช้แรงหมูนที่ไม่ใช่จากแกนหมุนของมอเตอร์	5, 6	
Z	ขนิดถ่ายเทอากาศด้วยท่อ กรณีแบบช้องกันการระเบิดแรงดันภายใน ไม่ต้องแสดงลัญลักษณ์ก็ได้	7	

หมายเหตุ) ถ้าไม่การระบุเครื่องหมาย คือเป็นแบบไม่มีใบพัด

### (4) สัญลักษณ์แสดงชนิดตลับลูกปืน

0	ใช้หลับลูกปืนกลิ้ง ถ้าเป็นคลับลูกปืนชนิดอื่นๆ ห้ามทำการย่อชื่อ
В	ใช้ในมอเตอร์ชนิดแถนแนวนอน จะไข้ Pedestol ต้นหนุนตลับลูกปืน โดยจะมีการแสดงจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ต่อท้าย ยกเว้น 82 ซึ่งไม่ต้องแสดงส่วนตัวเลขก็ได้ สำหรับ 80 คือใช้การตลับลูกปืนของแถนเครื่องจักรตัวอื่นช่วย
N	วิธีหนุนของตลับลูกปืน เป็นขนิดป้องกันการสั่นสะเทือน

### (5) สัญลักษณ์แสดงวิธีการป้องกัน

สัญลักษณ์ แบบ	มาตรฐานข้อบังคับ JEC-2137-2000 แบบชนิดป้องกันที่เกี่ยวข้องกับร่างกายคนและ สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง	มาตรฐานข้อบังคับ JEC-2137-2000 แบบชนิดป้องกันน้ำเข้า
E	แบบไม่มีการป้องกัน. แบบกึ่งป้องกัน	แบบไม่มีการป้องกัน
Р	แบบป้องกัน	แบบไม่มีการป้องกัน
U	แบบไม่มีการป้องกัน, แบบกึ่งป้องกัน	ชนิดป้องกันละออง, แบบ Roin-Proof
T	ชนิดทุ้มมิด, แบบป้องกันฝุ่นละออง	ชนิดป้องกันละออง, แบบ Rain-Proof, แบบ Splash-Proof
Α	แบบใช้นอกอาคาร (ไม่มีข้อกำหนด JEC)	แบบใช้นอกอาคาร (ไม่มีข้อกำหนด JEC)
AJ	ชนิดทุ้มมิด, แบบป้องกันฝุ่นละออง	แบบ Jet-Proof
J	ชนิดทุ้มมิด, แบบป้องกันฝุ่นละออง	шии Wave-Proof
a	ชนิดหุ้มมิด, แบบป้องกันฝุ่นละออง	แบบ Splash-Proof,แบบ Jet-Proof, แบบ Wave-Proof, แบบ Water-Proof, แบบใช้ในน้ำ
i	แบบป้องกันฝุ่นละออง	แบบใช้ในน้ำ
II	แบบป้องกันฝุ่นละของ	แบบใช้ในน้ำ
×	ชนิดป้องกันการระเปิดแบบเพิ่มความปลอดกัย (ไม่มีข้อกำหนด JEC)	ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย (ไม่มีข้อกำหนด JEC).
XX	ชนิดบ้องกับการระเบิดแบบทนความดับ (ไม่มีข้อถ้าหนด JEC)	ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน (ไม่มีข้อกำหนด JEC)
XXX	ขนิดป้องกันการระเบิดแรงดันภายใน (ไม่มีข้อกำหนด JEC)	ชนิดป้องกันการระเบิดแรงดันภายใน (ไม่มีข้อกำหนด JEC)
XD	แบบป้องกันการระเบิดกันผงผุ้น	แบบป้องกันการระเบิดกันผงฝุ่น (ไม่มีข้อกำหนด JEC)

หมายเหตุ) 1. ในการแสดงสัญลักษณ์แบบ จะแสดงแบบชนิดการป้องกันระดับต่ำและแบบชนิดการป้องกันระดับสูง ถ้ามีการใช้สัญลักษณ์แบบผสมกัน จะถือแบบชนิดการป้องกันระดับสูงเป็นหลัก

2. สัญลักษณ์แบบที่เป็น A, X, XX, XXX จะเป็นเครื่องหมายสำหรับใช้แลดงความหมายเท่านั้นเอง จะไม่มีมาตรฐานข้อบังคับของการ

ดังนั้น ระดับของการป้องกันจะตัดสินตามสัญลักษณ์แบบอื่นๆ ที่นำมาผสมเข้าด้วยกัน

# (6) สัญลักษณ์แสดงวิธีการระบายความร้อน

🔾 ระบายความร้อนสเตเตอร์ทรือโรเตอร์โดยตรงด้วยของเหลว อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นชนิตการป้องกัน I, II สามารถสะเว้น 🔾 ได้

### (7) สัญลักษณ์แสดงพึงก์ชันพิเศษ

N	มือุปกรณ์ตัดเสียงติดตั้งอยู่ด้วย	

# (3) ประเภทของชนิคและเครื่องหมาย

	к	โรเตอร์เป็นหนิดกรงกระรอกอรรมดา
	KK	โรเตอร์เป็นชนิศกรงกระรอกพิเศษ
มอเตอร์ชนิด	FK	สัญลักษณ์ชนิดของชีรี่ย์เดอะมอทอล Neo100 โรเตอร์เป็นชนิดกรงกระรอกธรรมดา
กรงกระรอก	FKK	สัญลักษณ์ชนิดของชีรีย์เดอะมอทอล Neo100 โรเตอร์เป็นชนิดกรงกระรอกพิเศษ
	HK	สัญลักษณ์ชนิดของซีรี่ย์เดอะมอทอล Neo100 ประสิทธิภาพสูง โรเตอร์เป็นชนิดกรงกระรอกธรรมดา
	HKK	สัญลักษณ์ชนิดของชีรี่ย์เดอะมอทอล Neo100 ประสิทธิภาพสูง โรเตอร์เป็นขนิดกรงกระรอกพิเศษ
	м	ต่อลัดวงจรแทวนรวมกระแสไฟและยกแปรงขึ้นด้วยมอเตอร์ควบคุมการทำงาน (ไม่แสดงในกรณีของแบบ Monuol)
	С	โรเตอร์เป็นแบบพันขดลวด มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อลัดวงจรแหวนรวมกระแลไฟและอุปกรณ์ยกแปรงขึ้น
	E	โรเตอร์เป็นแบบพันขดลวด มีอุปกรณ์ต่อลัดวงจรแหวนรวมกระแสไฟ แต่ไม่มีอุปกรณ์ยกแปรงขึ้น
	D	โรเตอร์เป็นแบบพันขดลวด ไม่มีทั้งอุปกรณ์ต่อลัดวงจรแหวนรวมกระแสไฟและอุปกรณ์ยกแปรงขึ้น
มอเตอร์ชนิด	R	แหวนรวมกระแสไฟจะติดอยู่ที่ด้านในของคลับลูกปืน
พันขดลวด	Υ	มีฝาครอบป้องกันชนิดทุ้มปิดที่แหวนรวมกระแสไฟ
	Q	เปลี่ยนบางส่วนของฝาครอบชนิด Y เป็นตาข่ายโลหะป้องกัน
	XX	ให้แหวนรวมกระแลไฟเป็นแบบป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน
	XXX	ให้แทวนรวมกระแสไฟเป็นแบบป้องกันการระเบิดแรงดันภายใน
	1	เป็นชนิด C, F โดยมีหน้าส้มผัสอินเดอร์ล็อด เพื่อไม่ให้สามารถจ่ายกระแลไฟแก่วงจรสวิทย์หลัก ถ้าไม่ใช่ตำแหน่งสตาร์ท
	KS	ชนิด Repulsion-Start 1 เฟส
	кт	ชนิดลดาร์ทแบบผสม 1 เฟล
มอเตอร์	KR	ชนิดคอนเดนเซอร์ลดาร์ท 1 เพล
า เฟล	KQ	ชนิดคอนเสนเซอร์สตาร์ท 1 เฟส ทำงานด้วยคอนเดนเซอร์
	KP	1 เฟล ทำงานด้วยคอนเดนเซอร์
	KN	ชนิดสดาร์ทแบบผสม ทำงานด้วยคอนเดนเชอร์

หมายเหตุง 1. หลังสัญลักษณ์ชนิด ถ้ามีตัวเลข เช่น 120. 60 ที่มีขนาดเล็กแสดงอยู่ ค่าดังกล่าวนั้นคือค่าอัตราเวลา (หน่ายนาที) 2. ถ้าเป็นอัตราต่อเนื่อง จะไม่มีการแสดงค่า

# (4) สัญลักษณ์แบบมอเคอร์ และเครื่องหมาย IP กับ IC

ลัญลักษณ์แบบทั่วไปของมอเตอร์ และเครื่องหมาย IP กับเครื่องหมาย IC จะมีความลัมพันธ์ดังต่อไปนี้

# (1) สัญลักษณ์แบบและเครื่องหมาย IP

สัญลักษณ์แบบ	เครื่องหมาย IP	
EFO	IP00, IP10	
EFOP	IP20	
EFOÙ	IP02, IP03, IP12, IP13	
EFOUP	IP22, IP23	
TO, TFO	IP42, IP43, IP44, IP52, IP53, IP54	
TOA, TFOA	IP44, IP54, IP55	
TOAJ, TFOAJ	IP45, IP55	
TOJ, TPOJ	IP46, IP56	

หมายเหตุ) 1. เครื่องหมาย IP ของมอเตอร์มาตรฐาน จะเป็นดังนี้ กรณีขนิดป้องกันละอองแบบเปิด EFOUP จะเป็น IP22 กรณีขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย TFO จะเป็น IP44 กรณีขนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบายแบบใช้นอกอาคาร TFOA จะเป็น IP44 (Neo100: IP55)

- 2. ถึงจะเป็นวิธีการป้องกันมาตรฐานตามข้างต้น ต้องระมัดระวังไม่ให้ขนิดการป้องกันต่ำลงกว่าตามวิธีการ ติดตั้งมอเดอร์
- กรณีใช้วิธีการป้องกันที่ระดับสูงกว่าวิธีการป้องกันมาตรฐานตามหมายเหตุ 1 จะเป็นสินค้าสั่งซื้อ ดังนั้น ต้องระมัดระวังด้วย

# (2) สัญลักษณ์แบบกับเครื่องหมาย IC

สัญลักษณ์แบบ	เครื่องหมาย IC	
EFO, EFOP, EFOU, EFOUP	IC0A1 (IC01)	
EFFO, EFFOP, EFFOUP	IC0A6 (IC06)	
EFZO, EFZOP, EFZOU, EFZOUP	IC3A1 (IC31)	
EFFZO, EFFZOP, EFFZOU, EFFZOUP	IC3A6 (IC36), IC3A7 (IC37)	
TO, TOA, TOAJ, TOJ	(C4A1A0 ((C410)	
TFO, TFOA, TFOAJ, TFOJ	(C4A1A1 (IC411)	
TEFO, TEFOA, TEFOAJ, TEFOJ	IC4A1A6 (IC416)	
TFFZO, TFFZOA, TFFZOAJ, TFFZOJ	IC3A6 (IC36), IC3A7 (IC37)	

ทมายเหตุ) ( ) ในเครื่องหมาย IC คือเครื่องหมายอย่างง่ายตามมาตรฐานข้อบังคับ

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายชนิดแบบกับวิธีการติดตั้งและวิธีการป้องกัน (เครื่องหมาย IP) <ส่วนที่ 1>

	Te			ติดดังบนเพดาน	TFO	
** <u>F</u>	าดนานนาน	TFO	www.		100 L	CIRR
เครื่องหมายชนิดแบบที่ใช้กับวิธีการติดตั้ง (ทิศทางขั้วต่อลายไฟกับภายนอกของกล่องขั้วต่อลาย สามารถเปลี่ยนได้ 4 ทิศทาง ให้ทำการเปลี่ยนทิศตามลักษณะการติดตั้ง)	คิดตั้งกับผนัง/แกนแนวนอน					
เครื่องหมายชนิคแบบที่ใช้กับวิธีการติดตั้ง ขัวต่อลาย สามารถเปลี่ยนได้ 4 ทิศทาง ใ	นเดินบา	VTFO				
เครื่องหมายชนิ ขาของกล่องขั้วต่อสาย สาม	แกนชัดง	VTFO				
างบัวผ่อลายไฟกับภายนอก	ลิตคั้งที่พัน	TFO		ติดตั้งที่พับ	TFO	
(Alimin)	วิธีการติดตั้ง	เครื่องหนายแบบชนิด (ตัวอย่างชนิดหุ้มปิด มีใบพัศระบาย)	ตัวฉย่างภาพ	วิธีการติดตั้ง	เครื่องหมายแบบชนิด (ตัวอย่างชนิดหุ้มปิด มีในพัคระบาย)	ตัวอย่างภาพ
เพราะทำรั		M 081 Lt7W1			เฟรม 180 L ชั้นโป	
วิธีการติดตั้ง	คิดตั้งคัวยาายึด					

<ส่วนที่ 2>

เครื่องหมายานิคมายานิคมายานิคมายานิคมายที่ใช้กับวิธีการติดตั้ง (ทิศทางขั้วต่อสายให้กับภายนอกของกล่องขั้วต่อสาย สามารถเปลี่ยนได้ 4 ทิศทาง ให้ทำการเปลี่ยนทิศตามลักษณะการติดตั้ง										
เครื่องหมายชนิดแบบที่ใช้กับวิธีการติดตั้ง ทั้วต่อสาย สามารถเปลี่ยนได้ 4 ทิศทาง ให้ท	แกนชัชน	VTFO			VTFO			31		
เครื่องหมายชนิด ของกล่องขั้วต่อสาย สามา	แกนรีลง	VTFO			VTFO					
างชั้วต่อสายให้กับภายนอก	กลนะหากบา	VTFO		กอนเกลแน	VTFO	เครื่อง V จึกมั่ง	กอกเกลกบล	TFO	เครื่อง v อีกนั่ง	
าที่กา	วิธีการติดตั้ง	เครื่องหมายแบบชนิด (ตัวอย่างชนิดหุ้มปิด มีใบพัดระบาย)	พักธยานภาพ พ	วิธีการติดตั้ง	เครื่องหมายแบบชนิด (ตัวอย่างชนิดหุ้มปิด มีใบพัดระบาย)	พักธย่างภาพ	วิธีการติดตั้ง	เครื่องหมายแบบขนิด (ตัวอย่างชนิดทุ้มปิด มีใบทัดระบาย)	์ ด้วอย่างภาพ	
เพรมที่ใช้	กรุงกากทุ			rzynuù						
วัฐการติดตั้ง	ติดตั้งด้าย ทน้ำแปลน			หรือบชายิด						

<ส่วนที่ 3> ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์แบบกับวิธีการป้องกัน (เครื่องหมาย IP) ในแต่ละวิธีติดตั้ง

11 1	วิธีติดตั้ง	ชนิด	หุ้มปิดมีใบพัดระ	บาย	ชนิดป้องกันละออง			
รูปร่างเฟรม	260000	สัญลักษณ์แบบ	เบอร์เฟรม	เครื่องหมาย IP	สัญลักษณ์แบบ	เบอร์เฟรม	เครื่องหมาย IP	
	ติดตั้งที่พื้น	TFO	ทุกเฟรม	IP44	EFOUP	ทุกเฟรม	P22	
	ติดตั้งกับผนัง แกนชี้ลง	VTFO	180 ขึ้นไป	IP44	EFOP	ทุกเฟรม	P20	
ดิดตั้งด้วยขายืด	ติดตั้งกับผนัง แกนชี้ขึ้น	VTFO	180 ขึ้นไป	IP44	EFOP	ทุกเฟรม	IP20	
	ติดตั้งกับผนัง	TFO	180 ขึ้นไป	IP44	EFOP	ทุกเฟรม	IP20	
	แกนแนวนอน	TFO	180 ขึ้นไป	IP44	EFOP	ทุกเฟรม	IP20	
	ติดตั้งบนเพดาน	TFO	160L สงมา	IP44	EFOP	112M ถงมา	IP20	
					EFOUP	160L ลงมา	IP22	
	แกนแนวนอน	YTFO	ม์บเพลา	IP44	YEFOUP	ทุกเพรม	IP22	
ติดตั้งด้วย	แกนซื้อง	1744	ผู้บเฟรม	IP44	VEFOP	112M ลงมา	IP20	
หน้าแปลน		VTFO			VEFOUP	1328 ลงมา	IP22	
	แกนชี้ขึ้น	VTFO	ม์บาพุธภ	IP44	VEFOP	ทุกเฟรม	IP20	
หน้าแปลน	แกนแนวนอน	YTFO		IP44	YEFOP	ทุกเฟรม	IP22	
		TFO	ผับเพรา		EFOUP	ทุกเฟรม	P22	
พร้อมขายึด	แกนชี้ลง	VTFO	ม์บเฟลท	IP44	VEFOP	ทุกเฟรม	IP20	
	แกนชี้ขึ้น	VTFO	ทุกเฟรม	IP40	VEFOP	ทุกเฟรม	IP20	

หมายเหตุง 1. วิธีติดตั้งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ถ้าใช้มอเตอร์มาตรฐาน อาจเป็นไปได้ที่ระดับการป้องกันจะต่ำกว่าระดับการป้องกันเดิม ถ้าต้องการ วิธีการป้องกันที่เหมือนกัน จะกลายเป็นสินค้าสั่งทำพิเศษ

ขนิดติดตั้งหน้าแปลนแกนขี้ขึ้น แกนเอ็าท์พุตของส่วนโครงสร้างหน้าแปลนได้ทำขึ้นมาเพื่อต่อเข้ากับเครื่องจักรภายนอก ดังนั้นจึง ไม่มีการป้องกันน้ำเข้าที่ส่วนที่แกนเอ็าท์พุตผ่าน ดังนั้นให้ระบัดระวังในการใช้งาน

#### 4. การใช้งานกับอัตรา

ในมาตรฐานข้อบังคับ JEC-2137 (เครื่องเหนี่ยวนำ) การใช้งานมอเตอร์และอัตรา จะมีมาตรฐานข้อบังคับดังต่อไปนี้

#### 4-1 การใช้งาน

ประเภทของรูปแบบการใช้งาน จะเป็นดังนี้ โดยแสดงด้วยเครื่องหมาย S1 - S9

#### (1) ใช้งานต่อเนื่อง (S1)

ที่โหลดคงที่จริง มอเตอร์จะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าเกินพอที่จะไต่ถึงสมดุลของความร้อน (รูป 4.1)

# (2) การใช้ทำงานเวลาสั้น ๆ (S2)

ที่ใหลดคงที่จริง มอเตอร์จะหยุดทำงานหลังจากทำงานอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ในช่วงที่มอเตอร์ยัง ไต่ไม่ถึงค่าความสมดุลของความร้อน และก่อนจะเริ่มสตาร์ททำงานใหม่ ค่าความต่างของอุณหภูมิของมอเตอร์กับอุณหภูมิสาร ทำความเย็นจะต้องต่ำกว่า 2K (รูป 4.2)

### (3) การใช้งานช้ำกลับไปมา (S3)

ให้ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่จริงและช่วงเวลาหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้า เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ซ้ำไปมา (รูป 4.3) ในกรณีนี้ ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาหยุด จะมีค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาไต่ถึงสมดุลของความร้อน นอกจากนี้ สามารถ ละผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิจากเงื่อนไขการสตาร์ทและหยุดเบรกได้

### (4) การใช้งานซ้ำกลับไปมาโดยมีผลกระทบจากการสตาร์ท (S4)

ให้ช่วงเวลาการสตาร์ทที่ไม่สามารถละได้เนื่องจากมีผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิ ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่จริง และช่วงเวลาหยุดจ่ายแรงคันไฟฟ้า เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ซ้ำไปมา (รูป 4.4) ในกรณีนี้ ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาหยุด จะมีค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาได่ถึงสมดุลของความร้อน นอกจากนี้ สามารถละผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิจากเงื่อนไขการ หยุดเบรกได้

# (5) การใช้งานช้ำกลับไปมาที่รวมการเบรกไฟฟ้า (85)

ให้ช่วงเวลาการสตาร์ทที่ไม่สามารถละได้เนื่องจากมีผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิ ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่จริง ช่วงเวลาการเบรกไฟฟ้าที่ไม่สามารถละได้เนื่องจากมีผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิ และช่วงเวลาหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้า เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ช้ำไปมา (รูป 4.5) ในกรณีนี้ ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาหยุด จะมีค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาได้ถึง สมดูลของความร้อน

# (6) การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมา (S6)

ให้ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่จริงและช่วงเวลาทำงานที่ไม่มีโหลด เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ซ้ำไปมา (รูป 4.6) ในกรณีนี้ ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาหยุด จะมีค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาไต่ถึงสมดุลของความร้อน

# (7) การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมาที่รวมการเบรกไฟฟ้า (\$7)


ให้ช่วงเวลาการสตาร์ทที่ไม่สามารถละได้เนื่องจากมีผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิ ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่จริง และช่วงเวลาการเบรกไฟฟ้าที่ไม่สามารถละได้เนื่องจากมีผลกระทบของการเพิ่มอุณหภูมิ เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ช้ำ ไปมา (รูป 4.7) ในกรณีนี้ ช่วงเวลาทำงาน และช่วงเวลาหยุด จะมีค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาไต่ถึงสมคุลของความร้อน

### (8) การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมาและมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (88)

ใช้ความเร็วรอบที่แตกต่างกันออกไปมากกว่า 2 รูปแบบร่วมกัน โดยในแต่ละรูปแบบ จะให้ช่วงเวลาทำงานของโหลดคงที่ (เช่น กรณีของมอเตอร์ขนิดเหนียวนำ เกิดจากการสับเปลี่ยนจำนวนโพล) เป็น 1 คาบ มีการใช้งานแบบนี้ซ้ำไปมา (รูป 4.8) ใน กรณีนี้ จะไม่มีช่วงเวลาหยุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าและช่วงเวลาหยุดทำงาน และช่วงเวลาทำงานที่ความเร็วรอบของแต่ละรูปแบบ จะมี ค่าช่วงเวลาน้อยกว่าเวลาไต่ถึงสมดุลของความร้อน


### (9) ใช้กับการเปลี่ยนแปลงโหลดและความเร็วที่ไม่มีมาตรฐานข้อบังคับ (89)


โดยปกติทั่วไป ใช้กับการเปลี่ยนแปลงโหลดและความเร็ว ที่ไม่มีมาตรฐานข้อบังคับที่อยู่ในขอบเขตค่าที่ยอมรับได้ (รูป 4.9) ในกรณีนี้ อาจมีบ้างที่เกิดโอเวอร์โหลดที่มีค่าสูงกกว่าโหลดเต็มพิกัดมาก การกำหนดโหลดเต็มพิกัด (Full Load) ที่เหมาะสม จะมี การพิจารณาค่าโอเวอร์โหลดนี้ด้วย



รูป 4.4 การใช้งานซ้ำกลับไปมาโดยมีผลกระทบจาก การสตาร์ท (84) รูป 4.5 การใช้งานข้ำกลับไปมาที่รวมการ เบรกไฟฟ้า (85)

รูป 4.6 การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลด กลับไปมา (86)





D : เวลาสหาร์ท

N : เวลาทำงานที่โหลดเต็มที่ F : เวลาเบรกไฟฟ้า

θ max : อุณหภูมิสูงสุดจะหว่างทำงาน

อัทราเวลาโหลก = 100 (%)


) : เวลาสหาร์ท

N1, N2, N3 : เวลาทำงานที่ใหลดเด็มที่

F1, F2 : เวลาเบรกไฟฟ้า

θ max : อุณหภูมิสูงสุดระหว่างทำงาน

รูป 4.7 การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดกลับไปมา ที่รวมการเบรกไฟฟ้า (S7) รูป 4.8 การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดกลับไปมา และมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (58)



D : เวลาสการ์ท
L (เวลาทำงานช่วงใหลดเปลี่ยนแปลง

C TOO IN 14 184 PERSONNELLE

F : เวลาเบรกไฟฟ้า

R : เวลาหยุคทำงานไม่มีการร้ายแรงคันไฟฟ้า

S : เวลาทำงานโอเวอร์โหลด

Cp : โหลดเด็มพิกัด

θ max : อุณหภูมิสูงสุดระหว่างทำงาน

รูป 4.9 ใช้กับการเปลี่ยนแปลงโหลดและความเร็วที่ไม่มีมาตรฐานข้อบังคับ (89)

#### (10) อัตราเวลาโหลด

สำหรับการใช้งานซ้ำกลับไปมา (S3) หรือการใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมา (S6) จะเป็นอัตราส่วนของเวลาโหลด ในหนึ่งรอบ สำหรับการใช้งานซ้ำกลับไปมาโดยมีผลกระทบจากการสตาร์ท (S4) จะเป็นอัตราส่วนของผลรวมของเวลาสตาร์ทกับ เวลาโหลดในหนึ่งรอบ สำหรับการใช้งานซ้ำกลับไปมาที่รวมการเบรกไฟฟ้า (S5) การใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมาที่รวม การเบรกไฟฟ้า (S7) และการใช้งานต่อเนื่องโดยเป็นโหลดซ้ำกลับไปมาและมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (S8) จะเป็นอัตราส่วนของ ผลรวมของเวลาสตาร์ท (หรือเวลาเร่งความเร็ว) กับเวลาโหลดกับเวลาเบรกไฟฟ้า โดยปกติ จะแสดงอัตราเวลาโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์

### (11) วิธีการแสดงการใช้งาน

ประเภทของการใช้งาน สามารถแสดงใดยใช้เครื่องหมายได้

52 จะมีการแสดงเวลาการทำงานต่อเนื่องของโหลด นอกจากนี้ 53 และ 56 จะแสดงอัตราเวลาโหลดต่อด้านท้าย

ตัวอย่าง : S2 60 นาที

\$3 25%

S6 40%

54 และ 55 จะแสดงอัตราเวลาโหลด และโมเมนต์ความเฉื่อย (J<sub>M</sub>) ของมอเตอร์เทียบกับแกนขับเคลื่อน และโมเมนต์ความเฉื่อย ของโหลด (J<sub>ux</sub>)

S7 จะแสดงโมเมนต์ความเฉื่อย (JM) ของมอเตอร์เทียบกับแกนขับเคลื่อน และโมเมนต์ความเฉื่อยของโหลด (J<sub>ox</sub>)

S8 จะแสดงโมเมนต์ความเฉื่อย (J<sub>M</sub>) ของมอเตอร์เทียบกับแกนขับเคลื่อน แยกตามแต่ความเร็วรอบ และโมเมนต์ความเฉื่อย ของโหลด (J<sub>ext</sub>) โหลด ความเร็วรอบ และอัตราเวลาโหลด

16kW 740min<sup>-1</sup> 30%

40kW 1460min<sup>-1</sup> 30%

25kW 980min<sup>-1</sup> 40%

## (12) สัมปสิทธิ์ความเฉื่อย (FI)

แสดงเป็นสัดส่วนของโมเมนต์ความเฉื่อยทั้งหมด (ที่ใช้คำนวณแกนมอเตอร์) รวมของมอเตอร์และโหลด กับโมเมนต์ความเฉื่อย ของมอเตอร์ (สามารถใช้สัดส่วน Flywheel Effect ได้) สามารถหาค่าได้ดังนี้

$$FI = \frac{J_M + J_{ext}}{J_M} = \frac{GD^2_M + GD^2_{ext}}{GD^2_M}$$

### (13) ค่าคงที่ความเร่ง (Tj)

สำหรับความเร็วรอบอัตราแล้ว เป็นเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็วของโรเตอร์ จากสถานะหยุดจนถึงความเร็วรอบอัตรา ด้วยทอร์คเร่งความเร็วที่คงที่เทียบกับเอ๊าท์พูดอัตรา สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$T_j = \frac{J_M \times \omega^2}{P_R} \times 10^{-3}$$
 (S)

ในที่นี้

JM : โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์ (kg·m²) =  $\frac{\mathsf{GD}^2}{4}$ 

 $\omega$  : ความเร็วเขีงมุมอัตรา (rad/s) =  $\frac{2\pi}{60}$  x  $N_R$ 

NR : ความเร็วรอบอัตรา (min-1)

PR : เอ็าท์พุตอัตรา (kW)

#### 4-2 อัตรา

#### (I) อัตรา

ค่าขีดจำกัดรับรองของมอเตอร์ นอกจากจะใช้กำหนค่าขีดจำกัดกับเอ็าท์พุตแล้ว ยังใช้กับการกำหนดระบุแรงดันไฟฟ้า ความเร็วรอบ ความถี่ ฯลฯ อีกด้วย โดยจะมีชื่อเรียกเป็นเอ็าท์พุตอัตรา แรงดันไฟฟ้าอัตรา ความเร็วรอบอัตรา ความถี่อัตรา เป็นต้น โดยจะต้องมีการระบุค่าดังกล่าวนี้ในป้ายแสดงด้วย

#### (2) ประเภทของอัตรา

อัตราจะสามารถแยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้

- (1) อัตราต่อเนื่อง
- (2) อัตราเวลาสั้นๆ (Short-time rating)
- (3) อัตราต่อเนื่องเทียบเท่า
- (4) อัตราการซ้ำกลับไปมา
- (5) อัตราการไม่กลับไปมา

### (3) อัตราต่อเนื่อง

เมื่อใช้งานต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยที่ค่ามาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด เช่น ค่า ขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไม่สูงเกิน รวมถึงไม่เกินค่าขีดจำกัดอื่นๆ

## (4) อัตราเวลาสั้นๆ (Short-time rating)

เมื่อใช้งานจากสภาวะที่เย็นตัว จนถึงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นระชะเวลาสั้นๆ โดยที่ค่ามาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ ต่างๆ ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด เช่น ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไม่สูงเกิน รวมถึงไม่เกินค่าขีดจำกัดอื่นๆ

## (5) อัตราต่อเนื่องเทียบเท่า

เมื่อใช้มอเตอร์ด้วย S3, S4, S5, S6, S7, S8 หรือ S9 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทางผู้ซื้อและผู้ผลิตได้ทำการประชุมปรึกษา และตกลงกันที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติด้านความร้อน โดยสามารถใช้แทนการใช้งานต่อเนื่องได้ เมื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ ใช้แทน ค่ามาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ต่างๆ ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด เช่น ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไม่สูงเกิน รวมถึงไม่เกิน ค่าขีดจำกัดอื่นๆ ในที่นี้เราจะเรียกว่าอัตราต่อเนื่องเทียบเท่า

### (6) อัตราการซ้ำกลับไปมา

เมื่อใช้มอเตอร์ด้วย S3, S4, S5, S6, S7, S8 หรือ S9 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ค่ามาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ต่างๆ ต้องอยู่ ในเกณฑ์กำหนด เช่น ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไม่สูงเกิน รวมถึงไม่เกินค่าขีดจำกัดอื่นๆ กรณีที่ไม่มีการกำหนดระบุ ค่า มาตรฐานของ 1 คาบ ให้เป็น 10 นาที อัตราเวลาโหลด โดยหลักจะให้มีค่าเป็น 15, 25, 40 หรือ 60%

#### (7) อัตราการไม่กลับไปมา

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เมื่อใช้มอเตอร์ด้วย 59 ค่ามาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ต่างๆ ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด เช่น ค่าขีด จำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไม่สูงเกิน รวมถึงไม่เกินค่าขีดจำกัดอื่นๆ

#### (8) ความสัมพันธ์ของการใช้งานกับอัตรา

ในการใช้งานมอเตอร์แบบต่อเนื่อง (SI) จะใช้อัตราด่อเนื่อง และการใช้งานมอเตอร์ทำงานเป็นเวลาสั้น ๆ (S2) จะใช้อัตรา เวลาสั้น ๆ (Short-time rating)

สำหรับการใช้งานมอเตอร์ในอื่นๆ (S3 - S8) จะใช้อัตราการซ้ำกลับไปมา หรืออัตราต่อเนื่องเทียบเท่า มอเตอร์ที่ใช้งาน (S9) จะใช้อัตราการซ้ากลับไปมา หรืออัตราต่อเนื่องเทียบเท่า ในกรณีนี้ มอเตอร์ที่ใช้ จะต้องสามารถพนต่อโหลดสูงสุดระหว่างกระบวน การใช้งาน หรือทนต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดกะทันหัน

### (9) เอ๊าท์พุตอัตรา

(1) เอ๊าท์พุตอัตราของมอเตอร์ เอ๊าท์พุตเชิงกลที่ให้กับแกน จะแสดงในหน่วยวัตต์ (W) หรือกิโลวัตต์ (kW)

#### (10) อัตราของมอเตอร์เปลี่ยนความเร็วได้

- (1) มอเตอร์ความเร็วหลายระดับ จะต้องทำการกำหนดอัตราให้กับแต่ละความเร็วรอบอัตรา
- (2) มอเตอร์ความเร็วเพิ่มลด จะต้องทำการกำหนดอัตราให้กับความเร็วรอบอัตราสูงสุด และความเร็วรอบอัตราต่ำสุด ในบางครั้งต้องกำหนดอัตราให้กับความเร็วรอบอัตราปานกลางด้วย ในบางกรณีที่จำเป็น

#### 4-3 การแสคงป้ายของค่าอัตรา

กรณีของอัตราต่อเนื่อง ให้แสดง ST และถ้าเป็นระยะเวลาสั้นๆ (Short-time roting) ให้แสดงเวลา กรณีอัตราต่อเนื่องเทียบเท่า ให้แสดงค่าดังกล่าวนั้น และถ้าเป็นอัตราการซ้ำกลับไปมา ให้แสดงประเภทของการใช้งาน S3 - S8 นอกจากนี้ ถ้าคาบเวลาการกลับไปมาน้อยกว่า 10 นาที จะต้องแสดงค่าความถี่นั้นด้วย ตัวอย่างการแสดงป้าย เป็นดังนี้

กรณีอัตราต่อเนื่อง	S1
เวลาสั้นๆ (Short-time rating)	s2 60 นาที
กรณี 83	S3 25%
กรณี S4 และ S5	S4 25%, JM = $0.15$ kg·m², Jext = $0.7$ kg·m²
กรณี 56	S6 60%
กรณี 87	S7, JM = $0.4kg \cdot m^2$ , Jext = $7.5kg \cdot m^2$
กรณี 58	S8, JM = $0.5$ kg·m <sup>2</sup> , Jext = $6$ kg·m <sup>2</sup>
	2000 715 1 3

16kW 740min-1 30% 40kW 1460min-1 30% 25kW 980min-1 40%

จากตัวอย่างดังกล่าว นอกเหนือจาก S1 และ S2 ถ้าไม่มีการกำหนดระบุสภาพของโหลดอย่างละเอียด จะไม่สามารถแสดง ที่ป่ายแสดงได้ ดังนั้นต้องมีความจำเป็นในการกำหนดรายละเอียดของโหลด

# 5. จำนวนสายไฟของมอเคอร์และการค่อสาย

## 5-1 มอเตอร์ 3 เฟล


แรงดับไฟฟ้า	จำนวน สายไฟ	วิธี สตาร์ท	วิธีต่อสาย
	3	โดยตรง	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
แรงดับไฟฟ้า เดียว	6	โดยตรง Y-🛆	V1 W2           บา
แรงดันไฟฟ้า สองชั้น (220/380V เป็นตัน)	6	โดยตรง	แรงดันไฟฟ้าสูง (Y) แรงดันไฟฟ้าต่ำ (△)  V1 W2  แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ  R S T R S T  I I I I  U1 V1 W1  U2  V2-W2-U2  V2-W2-U2


แรงดันไฟฟ้า	จำนวน สายไฟ	วิธี สดา <del>ร์</del> ท	วิ	ลีต่อสาย -
แรงดันไฟฟ้า 2 ทาง (200/400V	0	โดยดรง	V1 V2 V5 V5 U2 W2 W1	แรงดันไฟสูง (Y) แรงดันไฟสูง (2Y)  แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ  RST RST I I I U1 V1 W1 U1 V1 W1 I I I U5 V5 W5 U5 V5 W5 I I I U2 V2 W2 U2-V2-W2
(200/400V 9 โดยด 220/440V เป็นต้น)	INDIVIA	V1 U2 V2 V5 V5 W5 W2	แรงดันไฟสูง (△) แรงดันไฟสูง (2△)  แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ  R S T R S T I I I I U1 V1 W1 U1 V1 W1 I I I U5 V5 W5 I I I U2 V2 W2 U2 V2 W2	
แรงดันไฟฟ้า 2 ทาง (200/400V 220/440V เป็นตัน)	12	โดยตรง Y-∆	CONNECT   CONN	INNER CONNECTIONS   INNE

#### 5-2 มอเตอร์ 1 เฟล

การต่อสายของสายขั้วต่อกับภายนอกของมอเตอร์จะมีระบุในป้ายชื่อ อย่างไรก็ตามสามารถดูรายละเอียดการต่อสาย ดังรูปต่อไปนี้


(1) สตาร์ทแบบผสม (-KT), คอนเดนเซอร์สตาร์ท (-KR, KQ)






ทมายเหตุ) ที่จุดร่วม ให้ต่อทั้ง 3 ลายเข้าด้วยกันให้แน่นแล้วปิดหุ้มด้วยฉนวน

# (2 ) บอเตอร์ชนิด Repulsion - start (-KS) (ในปัจจุบันนี้ ไม่มีการผลิตแล้ว)





หมายเหตุ) ที่จุดร่วม ให้ต่อทั้ง 3 สายเข้าด้วยกันให้แน่นแล้วปิดหุ้มด้วยฉนวน

### 6. คลาสทนต่อความร้อน/อุณหภูมิสภาพแวคล้อม

คลาสทนต่อความร้อนของมอเตอร์จะแตกต่างออกไปตามชนิดวัสดุฉนวน และค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิก็จะแตกต่างออกไป ด้วยเช่นกัน ถ้าให้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็น 40°C ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ จะเหมือนกับ ที่แสดงในตาราง 6.1 ถ้าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม มีค่ามากกว่า 40°C จะทำให้มีค่าลดลงตามลัดล่วนค่าที่สูงขึ้นตามที่แสดงในตาราง 6.1 (ตัวอย่าง เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็น 50°C ค่าที่ได้คือค่าตามตาราง 6.1 ลบด้วยค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็น 50°C ค่าที่ได้คือค่าตามตาราง 6.1 ลบด้วยค่าอุณหภูมิ 10°C)

ตาราง 6.1 ค่าขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของมอเตอร์ หน่วย:K

คลาสทนต่อความร้อน	มาตรฐานข้อบังคับ	อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (ที่ผิวฉนวน)
E	JIS C4210 หรือ JEC-2137-2000	75
В	JIS C4210 พริช JEC-2137-2000	80
F	JIS C4210 หรือ JEC-2137-2000	105
н	JEC-2137-2000	125

หมายเลขมาตรฐานข้อบังคับ JIS ที่กล่าวข้างต้น โดยระเบียบข้อบังคับแล้ว จะต้องทำการตอกป้ายแสดงสำหรับแต่ละคลาส ทนต่อความร้อนของมอเตอร์

มอเตอร์มาตรฐานใช้งานทั่วไป ที่ใช้งานที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่ำกว่า 40°C โดยมาตรฐานจะเป็นคลาสทนต่อความร้อน E (เบอร์เฟรม 112M ลงมา) B (เบอร์เฟรม 132S - 180M) F (เบอร์เฟรม 180L ขึ้นไป)

บอเตอร์มาตรฐานใช้งานทั่วไป สามารถใช้งานได้กับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ต่ำจนถึง -30°C

ล้าด่ำกว่า -30°C จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไข เนื่องจากอุณหภูมิที่ด่ำจะส่งผลต่อความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กที่มีคาร์บอนต่ำจะทำให้ค่าการทนต่อการกระแทกต่ำลง จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความเปราะบาง ในการใช้งานด้วย ดังนั้น

- (1) เป็นไปได้ที่มอเตอร์จะสัมผัสกับอากาศเย็น -30°C ถึง -60°C แต่อุณหภูมินี้คือเป็นตอนที่ไม่สตาร์ทมอเตอร์ให้ทำงาน (เช่น ระหว่างการขนส่ง หรือเก็บรักษา) ในกรณีของอุณหภูมิต่ำ -30°C ถึง -60°C สามารถหามาตรการเฉพาะการแก้ไขเกี่ยวกับ วัสดุที่ไม่สามารถใช้งานในที่เย็นได้ก็พอ เช่น วัสดุฉนวน วัสดุเคลือบ สายขัวต่อ หรือวัสดุยาง เป็นต้น
  - (2) มีการสตาร์ทมอเตอร์ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ -30°C ถึง -60°C

ในการใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำ นอกเหนือจากชนิดวัสดุที่กล่าวไปในข้อ (1) ก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องหามาตรการแก้ไขเกี่ยวกับ การกระแทกจากเครื่องจักรด้วย

ตัวอย่างเช่น วัสคุเฟรมที่เป็นเหล็กหล่อจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นชนิดแผ่นเหล็ก จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการเชื่อม หรือชนิด วัสดุพิเศษ

นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับขนิดวัสดุเพลา วัสดุใบพัดนอกตัวเครื่องด้วย

เมื่อต้องการสั่งมอเตอร์สำหรับใช้งานอุณหภูมิต่ำ จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่ามีการสตาร์ทมอเตอร์ที่อุณหภูมินั้นหรือไม่

สำหรับมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด เงื่อนไขการใช้งานมาตรฐานจะเป็น -10~40°C และก็ขึ้นอยู่กับนโยบายป้องกันการ ระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานด้วย

## 1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงคลาสทนต่อความร้อนได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- (1) กรณีที่มีการสลับกันไปมาระหว่างการสตาร์ท และหยุดการทำงาน
- (2) เมื่อโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด (Flywheel Effect) มีค่ามาก และเวลาสตาร์ทนาน (ดูส่วนข้อมูล 3. โมเมนต์ ความเฉื่อย J ประกอบ
- (3) เมื่อต้องการขนาดกะทัดรัด
- (4) เรื่องเวลาการทำงานต่อเนื่องยาวนาน และต้องการความเชื่อมั่นที่สูง รายละเอียดดังกล่าวนี้ จำเป็นที่จะต้องเลือก ให้ตามโมเคลและเงื่อนไขการใช้งาน ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัทเป็นกรณีไป

#### 7. วิธีการสคาร์ท

### 7-1 สตาร์ทโดยตรง 3 ขั้วต่อสาย

สตาร์ทโดยตรง คือวิธีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าอัตราเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ด้วยสวิทช์มือ หรือสวิทช์แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ตอนเริ่มสตาร์ท จะมีกระแสไฟเริ่มทำงานมากกว่ากระแสไฟอัตรา 6-10 เท่าไหลเวียน ถ้าความจุแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่ามากพอ ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการสตาร์ทโดยตรง แต่ถ้าความจุแหล่งจ่ายไฟมีค่าน้อย จะทำให้แรงดันไฟตกสูง และส่งผลกระทบความ เสียหายต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ ดังนั้นต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วย

หมายเหตุ) โดยปกติทั่วไป มอเตอร์ 5.5kW ขึ้นไป จะมีขั้วต่อสายเตรียมไว้ 6 เส้นเพื่อให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์แบบ Y-△ ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถต่อเข้ากับ △ เพื่อปรับใช้การสตาร์ทโดยตรงก็ได้ ดังนั้น ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องให้เป็นขั้วต่อสาย 3 เส้น ให้ทำการกำหนดระบขั้วต่อสายเป็นแบบสตาร์ทโดยตรง 3 เส้น

#### 7-2 การสตาร์ทแบบ Y-△


การต่อสายของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบกรงกระรอกเป็นแบบ Y ตอนเริ่มสตาร์ท และเปลี่ยนเป็น △ เมื่อเริ่มทำงาน วิธีนี้จะเป็นการจำกัดกระแสไฟเริ่มทำงาน ในการใช้งานจะมีอุปกรณ์สตาร์ทชนิดสตาร์เดลตัว สำหรับวิธีนี้ ทั้งกระแสไฟเริ่มทำงาน และทอร์คเริ่มต้นทำงานจะมีค่าประมาณ 1/3 ของการสตาร์ทโดยตรง ดังนั้นในบางครั้งอาจใช้สตาร์ททำงานไม่ได้สำหรับการสตาร์ท โหลดที่ต้องใช้ทอร์คลูง ๆ นอกจากนี้แล้ว ถ้ากรณีโมเมนต์ความเฉื่อย ป มีค่ามาก (ดูรายละเอียด 3. โมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด ของส่วนข้อมูล) หรือมีความถี่การสตาร์ททำงานมากกว่า 2 ครั้งใน 1 วัน อาจทำให้เกิดปัญหาจากโมเมนต์ความเฉื่อย ป ได้ ให้ทำ การสอบถามเพิ่มเดิม ถ้าต้องการรายละเอียด

### (ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์สตาร์ทชนิดสตาร์เดลต้า)

อุปกรณ์สตาร์ทโดยลดแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟส ที่ใช้งานกันโดยทั่วไปคืออุปกรณ์สตาร์ทชนิดสตาร์เดลต้า อุปกรณ์ สตาร์ทชนิดนี้จะมี 2 แบบ คือ "แบบ 2 คอนแทคเตอร์ (แบบ 2 คอน)" กับ "แบบ 3 คอนแทคเตอร์ (แบบ 3 คอน)" อย่างไรก็ตาม ก็มีความจำเป็นที่ต้องเลือกใช้วิธีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้เทอร์มอลรีเลย์ มอเตอร์เบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับมอเตอร์ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ทำการติดตั้งเทอร์มอลรีเลย์ให้สามารถทำงานได้ทั้งตอนเริ่มสตาร์ท และตอนที่มอเตอร์ทำงานอยู่ เมื่อ เทียบแบบ 2 คอนกับแบบ 3คอนแล้ว จะประหยัดกว่าก็ตาม แต่ขณะที่ไม่ใช้งานมอเตอร์ หรือในระหว่างการทำงาน เทอร์มอลรีเลย์ เกิดการทริป ถ้าไม่ทำการตัดแหล่งจ่ายไฟหลักออก จะทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ขดลวดของมอเตอร์ และอาจก่อความเสียหาย ในบางสภาวะแวดล้อมการใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้แบบ 3คอน

# (อุปกรณ์ประเภทดับเพลิง ให้ใช้แบบ 3 คอนแทคเตอร์ และใช้อุปกรณ์สตาร์ทชนิดสตาร์เดลต้า)

- แบบ 3 คอน จะเหมาะสมกว่าสำหรับอุปกรณ์ทำ ความเย็น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร หรือมอเตอร์ที่ หยุดทำงานเป็นเวลานานๆ
- ถ้าใช้แบบ 2 คอน จะต้องทำการปิดสวิทช์แหล่ง จ่ายไฟเสมอ



## 7-3 อื่นๆ

มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท รีแอคเตอร์สตาร์ท หรือสตาร์ทความต้นทาน ฯลฯ ให้เลือกใช้งาน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้เป็นแบบต่อเข้ากับภายนอกของมอเตอร์ และเป็นแบบจำกัดกระแสไฟเริ่มทำงาน เนื่องจากไม่ใช้อุปกรณ์มาตรฐาน ของมอเตอร์ จึงไม่ต้องกำหนดระบุ

นอกจากนี้ วิธีแบบนี้จะทำให้ทอร์คเริ่มต้นทำงานลดลง ต้องพิจารณาถึงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

# 7-4 แบบป้องกันการระเบิดเพิ่มความปลอดภัยและแบบป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน มาตรฐานวิธีการสตาร์ทจะเป็นแบบ "โดยตรง" จำนวนขั้วต่อสายจะเป็นดังนี้

	เอ๊าท์พุต	จำนวนขั้วต่อสาย
แบบป้องกันการระเบิดเพิ่มความปลอดภัย	ต่ำกว่า 3.7kW	3 เล้น
แบบป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน	5.5kW ขึ้นไป	6 เล้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับแบบ 6เล้น ถ้าตรงตามเงื่อนไขข้อ (1) (2) (3) ตารางด้านล่างนี้ ก็สามารถใช้การสตาร์ท Y- △ ได้ เช่นเดียวกัน

		แบบป้องกันการระเบิดเพิ่มความปลอดภัย	แบบป้องกันการระเบิดแบบทน ความคัน
<ul><li>(1) โมเมนต์ความเฉื่อย J ของใหลด</li><li>(2) ความถี่การสตาร์ท</li></ul>		โมเมนต์ความเฉี่อย J ของโหลด มีค่าต่ำกว่า ¼ ของข้อ "วิธีการสตาร์ทชนิดสตาร์เดลด้า" ของ "ตาราง 3.1 โมเมนต์ความเฉื่อย J ที่ยอมรับได้" ของ "ส่วนข้อมูลโมเมนต์ความเฉื่อย J ของ โหลด"	<b>3</b>
		ไม่เกิน ≀ วัน ≀ ครั้ง	
	กรณีแบบการเชื่อมต่อ สกรูยึดท่อร้อยสาย	การต่อสายโดยท่อร้อยสาย จะเป็นรวบสายไฟที่เหมาะสมกับโมเดลและขนาดแรงเ ไฟฟ้า 6 เล้น ลงในท่อร้อยสาย 1 ท่อ	
(3) วิธีต่อสายไฟกับภายนอก	กรณีแบบ Conduit Packing	<ul> <li>(1) กรณีสายเคเบิล 3 แกน         จำเป็นต้อใช้แบบ Conduit Packing 2 รู</li> <li>(2) กรณีสายเคเบิล 6 แกน         สายเคเบิล 6 แกนจะเป็นสินค้าสั่งทำพิเศษของผู้ผลิตสายไฟ ดังนั้นให้         ตรวจสอบกำหนดวันส่งมอบ และปริมาณที่สั่งขั้นต่ำด้วย นอกจากนี้         จะรวบสายเคเบิล 6 แกนที่เหมาะสมต่อโมเดลแรงดันไฟฟ้านั้น ๆ ไว้ใน         สายไฟเส้นเดียวกัน</li> </ul>	

### 8. กรรมวิธีป้องกันความชื้นสัมพัทธ์

บอเตอร์มาตรจานใช้งานทั่วไป จะสามารถใช้งานได้ที่ความขึ้นต่ำกว่า 90% RH สำหรับชนิดเปิด (ความขึ้นสัมพัทธ์) และ ต่ำกว่า 95% RH สำหรับชนิดหุ้มปิด ถ้าเกินค่าดังกล่าวนี้ และต้องการเพิ่มความทนทานต่อความขึ้น ก็จำเป็นต้องหากรรมวิธีป้องกัน ความขึ้น

## 8-1 มาตรฐานการเลือกใช้กรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์

สภาพบรรยากาศที่มีความขึ้นสัมพัทธ์สูงเป็นพิเศษ ไม่ว่ามอเตอร์อยู่ในสภาวะ "ทำงาน" หรือ "หยุด" ถึงจะเป็นชนิดทุ้มปิด มีใบพัดระบาย แต่ก็สามารถดูดซับและทำให้ภายในมอเตอร์อยู่ในสภาวะความขึ้นสัมพัทธ์สูง วัสดุฉนวนไฟฟ้าจะดูดซึมความขึ้น และเกิดความเสื่อมขึ้น และอาจกลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดอูบัติเหตุไฟไทม้ได้ ถึงแม้ปัจจุบันความก้าวหน้าของวัสดุฉนวนและสาร เคลือบ (Wonish) สามารถช่วยทำให้วัสดุหุ้มฉนวนของมอเตอร์มาดรฐานใช้งานทั่วไปทนต่อความขึ้นได้มากขึ้นก็ตาม แต่ในบาง สถานพื้นที่ใช้งาน ต้องเพิ่มความสามารถในการป้องกันขึ้นอีก

#### ประเภทการใช้งาน

**"ป้องกันความขึ้นประเภท 1"** : ความขึ้นสัมพัทธ์บริเวณมอเตอร์ มีค่าใกล้เคียง 100% ในยามปกติ มีความเป็นไปได้ที่มีหยุดน้ำมา สัมผัสกับปลายขดลวด

### ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

- (1) เมื่อทำการติดตั้งในสถานที่มีละอองน้ำอยู่เป็นเวลานาน
  - O ท้องรักษาความร้อนในโรงกลั่นเบียร์หรือโรงงานแปรรูปอาหาร O ท้องอบแท้งวัลดูไม้
- (2) เมื่อทำการติดตั้งในสถานที่ที่มีทยดน้ำตกลงมาจากข้างบนเป็นครั้งคราว
  - O ลำหรับหมุนใบพัดของคูลลิ่งทาวเวอร์
  - O สำหรับการทำเหมืองแร่ (สำหรับขับเคลื่อนเครื่องตัดถ่านทิน สายพาน ปั้มกำจัดน้ำเสีย)
- (3) เมื่อทำการติดตั้งในสถานที่ที่มีน้ำขัง (ห้องใต้ดิน) และมีความจำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยเป็นพิเศษ
  - ในบ่อสถานีจ่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำ

"ป้องกันความขึ้นประเภท 2" : ความขึ้นสัมพัทธ์บริเวณมอเตอร์ มีค่าประมาณ 90 - 95% เป็นครั้งคราว

## ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

- (1) มอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคาร มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำ
- (2) ในกรณีที่ต้องทำการละลายน้ำแข็งบ่อยๆ เช่นในห้องแช่เย็น เป็นต้น
- (3) สินค้าส่งออกไปยังพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความขึ้นสูง เช่น พื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

### 8-2 ข้อควรระวังในการใช้งานกรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์

(1) การผสมผสานเข้ากับโครงสร้างป้องกัน เช่นแบบใช้นอกอาคาร

ไม่เพียงแต่ต้องหากรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์ตามรูปแบบของสถานที่ติดตั้งใช้งานเท่านั้น แต่จำเป็นต้องใช้ผสมผสาน เข้ากับโครงสร้างป้องกันเฉพาะทาง เช่นแบบใช้นอกอาคาร แบบป้องกันน้ำ แบบป้องกันผุ้นละออง เป็นต้น ถึงแม้จะไม่มีการ ระบุเป็นแบบใช้นอกอาคาร แบบป้องกันน้ำ โดยเฉาะการป้องกันความขึ้น ก็จะกำหนดเป็นการป้องกันความขึ้นประเภท 2 ไว้ เป็นมาตรฐาน

(2) ยิ่งวางไว้ในที่ที่มีความขึ้นนาน โดยอยู่ในสภาพหยุดทำงานจะทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น

ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน จะเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดฝ้าไอน้ำได้ยาก ถ้านำมอเตอร์ไปวางไว้ในพื้นที่ที่ มีความขึ้นสูงโดยไม่ทำงานเป็นระยะเวลายาวนาน จะทำให้ความเป็นฉนวนป้องกันลดลง ยิ่งถ้าจ่ายกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟ เมื่ออยู่ในสาวะนี้ จะทำให้ฉนวนหุ้มเสียหายได้ง่าย ถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้ จำเป็นจะต้องหากรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์กับ มอเตอร์เป็นพิเศษ

### (3) ประสิทธิภาพฐระบาย

กรณีการป้องกันความขึ้นประเภท 1 จะมีรูระบายที่ส่วนด้านล่างของมอเตอร์ โดยปกติจะใช้มือถอดปลั๊กออกเพื่อระบายน้ำ ที่ตกค้างอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการไม่สะดวก ให้ทำการเปิดรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5mm และทำให้มีความชื้น สัมพัทธ์ภายนอกที่อยู่ในตัวมอเตอร์ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำหลงเหลืออยู่ ดังนั้น ให้ทำการระบุวิธีการติดตั้ง กรณีเป็นแบบพิเศษนี้

(4) ความขึ้นสัมพัทธ์ระหว่างการขนย้ายจะไม่ค่อยเป็นปัญหา

เมื่อวางมอเตอร์ไว้ในสาวะที่มีความขึ้นสูงในระหว่างการขนย้าย เมื่อนำมอเตอร์มาวางไว้ในที่ที่มีความขึ้นสัมพัทธ์ต่ำ ความ เป็นฉนวนก็จะกลับคืนมาเป็นดังเดิมได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ

ตัวอย่างเช่น ระหว่างการขนส่งทางทะเล เมื่อเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตร ความขึ้นสัมพัทธ์ในคลังสินค้าจะมีค่าค่อนข้างสูง แต่ เมื่อนำไปใช้งานในสภาพปกติที่ไม่มีความขึ้นสูง จะทำให้ความเป็นฉนวนกลับมาเป็นเหมือนเดิม ดังนั้น ถ้าความขึ้นสัมพัทธ์ ในระหว่างการขนส่งสูงกว่าพื้นที่การติดตั้งใช้งานจริง ก็ไม่จำเป็นต้องหากรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์

(5) ถ้าวิธีการสตาร์ทเป็นการสตาร์ทแบบ Y-△ ให้ดูรายละเอียดใน "4. ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 7. วิธีการสตาร์ท" (หน้า 189) เพิ่มเติม

#### 8-3 สเปซฮีตเตอร์

มอเตอร์ที่ติดตั้งใช้นอกอาคารหรือห้องใต้ดินที่มีความขึ้นสัมพัทธ์สูง หรือสถานที่อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่าง กันสูง เมื่อวางไว้ในสภาพหยุดทำงาน อาจทำให้เกิดฝ้าไอน้ำภายในมอเตอร์อันเนื่องจากมีการดูดความขึ้นเข้ามา และเมื่อขดลวด หรือวัสดุฉนวนเกิดมีความขึ้น จะทำให้ความสามารถการเป็นฉนวนลดต่ำลง

ในกรณีเช่นนี้ หากทำการติดตั้งสเปซฮีตเตอร์ไว้ส่วนภายในมอเตอร์ จะทำให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในมอเตอร์ให้ สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกได้ ช่วยป้องกันความขึ้นและป้องกันไม่ให้ความสามารถของการเป็นฉนวนลดลงเช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์ที่ติดตั้งใช้นอกอาคารหรือท้องใต้ดินที่มีความขึ้นสัมพัทธ์สูง จะแนะนำให้ใช้กับชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย ถึงแม้จะติดตั้งสเปซฮีตเตอร์กับชนิดเปิด ก็จะไม่ได้ผลอะไร เพราะมอเตอร์ชนิดเปิดจะมีอากาศจากภายนอกไหลผ่านเข้าไปข้างใน มอเตอร์อยู่เสมอ

ด้วยปัญหาด้านโครงสร้างของตัวสเปชฮีตเตอร์เอง และส่วนพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งใช้งาน ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตั้ง สเปชฮีตเตอร์กับเบอร์เฟรมที่มีขนาดดำกว่า 132 S (ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้การป้องกันความชื้นประเภท 1 แทน)

การประยุกด์ใช้งานสเปชฮีตเตอร์กับมอเตอร์ จะเป็นไปตามตาราง 8.1 ดังนี้

ตาราง 8.1 ความจุของสเปซฮีตเตอร์

เบอร์เฟรม	ความจุมอเตอร์ขนิดหุ้มปิด	ความจุฮีตเตอร์แบบเปิด
160	100W	-
180		150W
200		200W
225		
250		
280	150W	
315		
355		
400		

หมายเหตุ 1) การเพิ่มอุณหภูมิของขดลวดจากสเปซฮีตเตอร์ มีค่าประมาณ 5 - 10K

หมายเหตุ 2) แหล่งจ่ายไฟแก่ลเปซฮีตเตอร์ จะใช้ 1เฟล 200V เป็นมาตรฐาน ถ้าต้องการเป็นขนาดอื่น ให้กำหนดระบุ

หมายเหตุ 3) กล่องขั้วต่อสาย จะใช้ร่วมกับกล่องขั้วต่อสายของแหล่งจ่ายไฟหลัก

หมายเหตุ 4) กรณีชนิดป้องกันการระเบิด ให้ปรึกษาแยกต่างหาก


#### ทิศทางการหมุน

มอเตอร์มาตรฐานใช้งานทั่วไป เมื่อต่อแปล่งจ่ายไฟ R.S.T เข้ากับปลายสายขั้วต่อ U.V.W จะทำให้ทิศทางการหมุนของ มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) เมื่อมองจากด้านโหลด


ถ้าต้องการให้หมุนตามเข็มนาฬิกา (CCW) ให้สลับสาย 2 ลาย (เช่น ต่อ U.V.W เข้ากับ U.V.W เป็นต้น) มอเตอร์ก็จะ หมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา นอกจากนี้ถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเมื่อทำการต่อ R.S.T เข้ากับ U.V.W. ให้กำหนดระบมาด้วย

หมายเหตุ) ตาม JIS C4034, JEC-2137-2000 แล้ว

มาตรฐานทิศทางการหมุนของมอเตอร์เมื่อมองจากด้านตรงข้ามโหลดต้องเป็นทิศตามเข็มนาฟิกา ให้ระมัดระวังด้วย เมื่อต้องการกำหนดระบุการหมุน



กรณีของมอเตอร์ 1 เฟล ก็ทำคล้ายเช่นกันกับมอเตอร์ 3 เฟล เพียงเปลี่ยนการต่อสายเคเบิลก็สามารถเปลี่ยนทีศทางการหมุนได้



#### 10. สำหรับการส่งออก

สำหรับการล่งออก (รวมทั้งการล่งออกทางอ้อม) ให้ระบุเป็น (สำหรับส่งออก)

ในการส่งออก ไม่เพียงต้องเปลี่ยนรูปแบบของป้ายแสดงเท่านั้น แต่ต้องควบคุมการส่งออกด้วย

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2002 เป็นต้นมา ได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ส่งออกต้องได้รับการยืนยันรับรองเกี่ยวกับลูกค้า/การใช้งาน

### (1) ระบุชื่อประเทศที่ทำการส่งออกไป และวัตถุประสงค์การใช้งาน

การควบคุมการส่งออกคือ การตรวจสอบว่าปลายทางที่ส่งออกเป็นเขตพื้นที่ควบคุมห้ามการส่งออกหรือไม่ และตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกฎหมาย Cotch-All หรือไม่

ทุกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะต้องตรวจสอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งซื้อ ผู้นำเข้า ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลิตหรือเก็บรักษาอาวุธทำลายล้างกำลังสูงหรือไม่ (การควบคุมการส่งออกชนิดห้ามค้าขายอาวุธ) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองให้ส่งออกได้จากกระทรวงเศรษฐกิจ และต้องทำการตรวจสอบรายการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ในการขนส่ง

นอกจากนี้แล้ว เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับการตรวจจากทางราชการของกระทรวงเศรษฐกิจ จำเป็นต้องทำการจัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบ (Evidence) เอาไว้

ถ้าเป็น (สำหรับการส่งออก) จะต้องทำการระบุชื่อประเทศที่ส่งออกไป ผู้บริโภคและวัตถุประสงค์ไว้ในเอกสารประมาณราคา หรือใบส่งซื้อ

### (2) เกี่ยวกับป้ายแสดง (Nameplate)

สำหรับป่ายแสดง (Nameplate) ที่ติดไว้กับสินค้า ถ้าเป็นสินค้าใช้ในประเทศ จะใช้ภาษาอังกฤษที่ป่ายแสดงคุณสมบัติและ ป้ายแสดงวิธีเชื่อมต่อ ป้ายสำรองให้เป็นภาษาญี่ปุ่น ถ้าเป็น (สำหรับส่งออก) ป้ายสำรองต้องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน

สำหรับการส่งออก ถ้าต้องการภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หรือต้องการ 2 ภาษา (เช่นภาษาอังกฤษกับ รัสเซีย เป็นต้น) ให้ทำการกำหนดระบุเป็นพิเศษ

### (3) คำสั่ง EC กับเครื่องหมาย CE

คำสั่ง EC คือคำสั่งจากคณะกรรมการ EC (ประชาคมยุโรป) เป็นคำสั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับสินค้าที่จะส่งออกไป ยังยุโรป คำสั่งแยกย่อยที่เกี่ยวกับมอเตอร์จะแสดงไว้ในตาราง 10.1 สำหรับสินค้าที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามระเบียบข้อ บังคับของคำสั่ง EC จะได้รับการประทับตราเครื่อง CE สินค้าที่มีเครื่องหมาย CE สามารถที่จะส่งออกไปยัง EU (สหภาพยุโรป) ได้อย่างอิสระ

#### ตาราง 10.1 คำสั่ง FC ที่เกี่ยวข้องกับบอเตอร์

คำสั่งและวันเริ่มบังคับใช้	หัวข้อความต้องการ	บาตรการของบอเตอร์	
คำสั่งเครื่องจักร (Machinery Directive) 1 มกราคม 1995	ความปลอดภัยของ อุปกรณ์เครื่องจักร	บอเตอร์ไม่ใช่สินค้าที่ต้องมีเครื่องหมาย CE แต่เครื่องจักรที่มีการประกอบ บอเตอร์เข้าไปด้วย ต้องได้รับเครื่องหมาย CE ให้ยึดเกณฑ์ EN60204-1 (ความปลอดภัยของเครื่องจักร - อุปกรณ์ไฟฟ้าของ เครื่องจักร ส่วนที่ 1 : หัวข้อความต้องการทั่วไป) ในการรับใบลั่งชื่อและผลิต สินค้าตามระเบียบข้อบังคับ IEC	
คำสั่ง EMC (Electro-Magnetic Compatibility Dire C tive) 1 มกราคม 1996	ความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า	บอเตอร์เป็นลินค้านอกเหนือคำลั่ง EMC สินค้าขั้นสุดท้ายที่มีการประกอบ บอเตอร์เข้าด้วย จะเป็นสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมาย CE	
คำสั่งแรงตันไฟฟ้าต่ำ (Low Voltage Directive) 1 มกราคม 1997	ความปลอดภัยของ อุปกรณ์ไฟฟ้า	มอเตอร์ ก็เป็นสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมาย CE ให้อีดเกณฑ์ 60034-1 (เครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้า-ส่วนที่ 1 : ค่าอัตราและ สมรรถภาพ) ในการรับใบสั่งชื่อและผลิตสินค้าตามระเบียบข้อบังคับ IEC ติด เครื่องหมาย CE ได้เมื่อผ่านการรับรองด้วยตัวเอง	

### 11. มาตรฐานข้อบังคับ

มาตรฐานข้อบังคับหลัก ๆ ของมอเตอร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 11-1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)

JIS C4003 : 1998 การประเมินคลาสทนต่อความร้อนของฉนวนหุ้มไฟฟ้าและการทนความร้อน

JIS C4034-1 : 1999 เครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้า-ส่วนที่ 1 อัตราและคุณลักษณะ

JIS C4034-5 : 1999 เครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้า-ส่วนที่ 5 ประเภทวิธีการป้องกันแยกตามโครงเลื้อภายนอก

JIS C4034-6 : 1999 เครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้า-ส่วนที่ 6 ประเภทแยกตามวิธีการระบายความร้อน

มS C4203 : 2010 💥 มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ 1เฟส ใช้งานทั่วไป

JIS C4210 : 2010 💥 มอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบโครงกระรอก 3เฟสความดันต่ำ ใช้งานทั่วไป

💥 ปี 2010 ฉบับเสริม รายละเอียดเนื้อหาหลักๆ ที่เสริมเพิ่มเข้ามาใน JIS และ JEC

มาตรฐานข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากล และได้จัดทำเป็น มาตรฐานข้อบังคับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2009 ได้มีการออกฉบับเพิ่มเติมของ JISC-2137-2000 (เครื่องเหนี่ยวนำ) นอกจากนี้ เดือนมีนาคม 2010 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมของ JIS กลายเป็น JIS C 4203 : 2010 (มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ 1 เฟส ใช้งานทั่วไป) JIS C 4210 : 2010 (มอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบโครงกระรอก 3 เฟสความดันดำ ใช้งานทั่วไป) และ JIS C 4212 : 2010 (มอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบโครงกระรอก 3 เฟสความดันดำ ประสิทธิภาพสูง)

เนื้อหาหลัก ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานข้อบังคับในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

#### การแสดงคลาสทนต่อความร้อน

ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
Α	105 (A)
В	120 (E)
F	130 (B)
В	155 (F)

หลังปรับปรุงได้มีการแสดงค่าอุณหภูมิทนความร้อนที่ยอมรับได้

## 2. การแสดงขั้วต่อกราวด์

	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
เครื่องหมาย	<u>‡</u>	<b>4</b>
อักษร	E	PE

## การแสดงหมายเลขมาตรฐานที่ใช้

ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
JEC-2137-2000	JEC-2137-2000 เคริม 1 : 2009-06 JEC-2137-2000-เคริม 1 JEC-2137-2000-Amd. 1 JEC-2137-2000 <sup>1</sup> )
JIS C 4203 : 2001 <sup>2</sup> )	JIS C 4203, 2001 <sup>2</sup> )
JIS C 4210 : 2001 <sup>2</sup> )	JIS C 4210: 2001 <sup>2</sup> )
JIS C 4212 : 2000 <sup>2</sup> )	JIS C 4212: 2010 <sup>2</sup> )

หมายเหตุ 1) : ตาม JEC ในการแสดงหมายเลขมาตรฐานข้อบังคับ จำเป็นด้องแสดงปีที่ออก แต่ในการปรับปรุงคราวนี้ จากการ แสดงคลาสทนต่อความร้อนที่เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้สามารถแยกแยะได้ จึงสามารถละการแสดงเลขที่ฉบับเสริมได้ 2) : ตาม JIS สามารถละการแสดงปีที่ออกมาตรฐานข้อบังคับได้

### 11-2 มาตรฐานการสำรวจระเบียบข้อบังคับไฟฟ้า สถาบันวิศวกรไฟฟ้า (JEC)

JEC-2137-2000 💥 เครื่องเหนี่ยวนำ (เดิม JEC 37-1979)

JEC-2100-2008 เครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป (เทียบเท่า JIS C 4004) (เดิม JEC 146)

JEC-6147-1992 การประเมินคลาสทนต่อความร้อนของฉนวนหุ้มไฟฟ้าและการทนต่อความร้อน

💥 ฉบับเพิ่มเติม ปี 2009

## 11-3 มาตรฐานข้อบังคับ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าญี่ปุ่น (JEM)

JEM 1409(1984)	เครื่องหมายขนาดมิติของเครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป
JEM 1408(1984)	แบบโครงสร้างเครื่องจักรมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปและเครื่องหมายวิธีติดตั้ง
JEM 1188(1969)	มาตรฐานเอ๊าท์พุตอัตรามอเตอร์
JEM 1385(1980)	วิธีการคาดคะเนการเพิ่มอุณหภูมิของมอเตอร์ขนิดเหนี่ยวนำ 3 เฟลแบบทำงานกลับไปมา
JEM 1400(1991)	ขนาดมิติของมอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบโครงกระรอก 3เฟสความดันต่ำ ใช้งานทั่วไป
JEM 1401(1991)	ขนาดมิติของมอเตอร์กระแสเหนี่ยวนำแบบโครงกระรอก 3เฟสความดันต่ำแบบแปรงถ่าน

ใช้งานทั่วไป

## 11-4 กฎความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับกฎข้อบังคับของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ระดับการรับรองตามข้อบังคับเดิม (เครื่องหมาย ♥) ได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า (เมษายน 2001) (และเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ੴ) ในกฎข้อบังคับนี้ ได้มีการเพิ่มข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการผลิต และการซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟดูดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพ และป้องกันผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทอเพอรู่ 1 เฟฟ		มอเตอร์ชนิดเหนี่ยว	น่าแบบกรงกระรอก 3 เฟส
ชื่อทางการ	ขอบเขต	ชื่อกฎกระทรวง	ชื่อทางการ
บอเตอร์ชนิดเหนียวนำ  Republion-Stort     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำลดาร์ท  แบบผลม     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำคอนเดน  เซอร์สดาร์ท     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำคอนเดน  เซอร์     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำคอนเดน  เซอร์     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำคอนเดน  เซอร์     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำคอนเดน  เซอร์     บอเตอร์ชนิดเหนียวนำ Shoding  Coil     บอเตอร์   เฟล ชนิดอื่นๆ	ใช้กับแรงตันไฟฟ้าอัตราจาก 100V ถึง 300V, อัตราความถี่ 50Hz หรือ 60Hz เท่านั้น ไม่รวมโครงสร้างแบบ พิเศษ เช่น ชนิดเปลี่ยนจำนวนโพล ได้ แบบป้องกันการระเบิด สำหรับ เศรื่องจักรสิ่งทอ สำหรับเครื่องจิด โลหะหรือสำหรับเครื่องจักรและ อุปกรณ์การแพทย์ และโครงสร้าง แบบพิเศษที่รวมอยู่ในอุปกรณ์เครื่อง จักร ยกเว้นจักรเย็บผ้าไฟฟ้า		ใช้กับแรงตันไฟฟ้าอัตราชาก 150V ถึง 300V เอ็าท์พุดอัตราต่ำกว่า 3kW อัตราความถี่ 50Hz หรือ 60Hz เท่านั้น ไม่รวมโครงสร้างแบบพิเศษ เช่น ชนิดเวลาสั้นๆ (Short-time roting) ชนิตเปลี่ยนจำนวนโพสได้ แบบป้องกับการระเบิด สำหรับ เครื่องจักรสิ่งทอ สำหรับเครื่องจัด โลหะหรือสำหรับเครื่องจักรและ อุปกรณ์การแพทย์ และโครงสร้าง แบบพิเศษที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ เครื่องจักร ยกเว้นจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

#### 11-5 ข้อบังคับโครงสร้างป้องกันการระเบิด

ดูรายละเอียดใน "ส่วนสินค้า 10. มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด แบบทนความดัน"

11-6 มาตรฐานข้อบังคับสำหรับใช้กับเรือ ดูรายละเอียดใน "ส่วนสินค้า 18. มอเตอร์สำหรับเรือ"

### 11-7 มาตรฐานข้อบังคับต่างประเทศ

นอกจากมาตรฐานข้อบังคับภายในประเทศแล้ว ก็ยังมีมาตรฐานข้อบังคับต่างประเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการส่งออก ต้องได้ตามมาตรฐานข้อบังคับของประเทศปลายทางนั้นๆ หรืออาจกำหนดระบุด้วยมาตรฐานข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล มอเตอร์สำหรับการส่งออก โดยทั่วไปแล้วจะผลิตตามมาตรฐานข้อบังคับภายในประเทศทั้งหมด หรือเฉพาะ คุณลักษณะอย่างเดียวตามมาตรฐานข้อบังคับต่างประเทศ

1) IEC(International Electrotechnical Commission).......คณะกรรมาธิการไฟฟ้าระหว่างประเทศ
IEC 60034-1 มาตรฐานข้อบังคับของอัตราและคุณลักษณะ เทียบเท่า JIS C4034-1 ของประเทศญี่ปุ่น
IEC 60072-1 มีการกำหนดขนาดการติดตั้ง ขนาดแกน เอ็าท์พุตมาตรฐาน ด้วยมาตรฐานข้อบังคับของขนาดมิติ
IEC 60072-2 และเอ็าท์พุตมาตรฐาน

ขนาดมิติจะใช้ทั้งหน่วยมิลลิเมตร และนิ้ว เอ๊าท์พุตมาตรฐานใช้ได้ทั้ง kW และ HP ในปัจจุบัน แต่ละประเทศจะยึดตาม มาตรฐานนี้ในการผลิตมอเตอร์

- (2) ANSI(American National Standards Institute).....อเมริกา ข้อบังคับมาตรฐานของอเมริกา แต่ลำหรับมอเตอร์ จะนิยมใช้มาตรฐานข้อบังคับ NEMA กันเป็นส่วนใหญ่
- (3) NEMA (National Electrical Manufacturers Association)...อเมริกา มาตรฐานข้อบังคับสมาคมสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ เทียบเท่าได้กับมาตรฐานข้อบังคับ JEM ของญี่ปุ่น MG-1 Motors and Generators

โดยทั่วไป ฉนวนประเภท B คุณลักษณะจะแบ่งเป็น DESIGN A. B. C. D และอื่นๆ ส่วนทอร์คเริ่มต้นทำงาน จะมีการ กำหนดค่าทอร์คต่ำสุด ทอร์คสูงสุด กระแสไฟเริ่มทำงาน สำหรับ DESIGN A เกือบจะเท่ากับมอเตอร์มาตรฐานใช้ในประเทศ นอกจากนี้ หน่วยของขนาดมิติจะเป็นนิ้ว ซึ่งจะต่างกับภายในประเทศ (เอ๊าท์พุตจะแสดงในหน่วย HP)

#### (4) UL (Underwriters' Laboratories)....อเมริกา

มาตรฐานข้อบังคับที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก สำหรับมอเตอร์แบบกรงกระรอก 3 เฟส มอเตอร์ป้องกันการ ระเบิดจะใช้กับมอเตอร์ทั้งตัว แต่มอเตอร์ใช้งานทั่วไป จะใช้กับแต่ละส่วนไป เช่น ส่วนประกอบจนวนหุ้ม โครงเสื้อ คุณลักษณะ เป็นต้น หรือสามารถใช้กับทั้งตัวมอเตอร์ได้

- (5) BS (British Standards Institution)...อังกฤษ มาตรฐานข้อบังคับประเทศอังกฤษ เนื่องจากอยู่ในเขต EC จะอ้างอิงมาตรฐานข้อบังคับ IEC แทน
- (6) CSA (Canadian Standards Association)......แคนาดา
  - (1) CSA 22. 2 No. 100-95 (R2000) Motor and Generators
- (2) ใน CSA จะมีระบบการตรวจสอบรับรองเพื่อประกันความปลอดภัย เมื่อต้องการส่งออกไปยังประเทศแคนาดา ต้องเป็นมอเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบตาม CSA22.2 หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้ว (มอเตอร์ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน CSA)

- (7) CEMA (Canadian Electrical Manufacturers Association)......แคนาดา มาตรฐานข้อบังคับสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศแคนาดา เทียบเท่าได้กับมาตรฐานข้อบังคับ JEM ของญี่ปุ่น
- (8) VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)......เยอรมัน มาตรฐานข้อบังคับสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมัน เทียบเท่าได้กับมาตรฐานข้อบังคับ JEM ของญี่ปุ่น
- (10) GOST (State Committee of Russian Federation for Standardization and Metrology)

มาตรฐานข้อบังคับคณะกรรมการรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับมาตรฐานและมาตรวิทยา เพื่อเป็นการแยกออกจาก GOST ของโชเวียตเดิม จึงใช้เป็น GOST-R จากการแยกตัวออกจากสหภาพโชเวียต ส่วนหลัก ๆ รัสเซียได้นำมาใช้ต่อกำลังรวมให้ เข้ากับ IEC ถ้าไม่มีการกำหนดเป็นพิเศษ จะแก้ไขโดยใช้ IEC แทน

## 11-8 การแสดงป้ายชื่อมาตรฐานข้อบังคับ

ถ้าไม่มีการกำหนดเป็นพิเศษ ในป้ายขี่อจะมีการแสดงเป็นดังนี้ มอเตอร์ทั่วไป JIS C4210 หรือ JIS C4034, JEC-2137-2000 มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด JEC-2137-2000

## 11-9 มาตรฐานข้อบังคับมอเตอร์ทั่วโลก

ตั้งแต่กลุ่มประเทศยุโรป ได้ปฏิวัติเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากปี 1880 และมีการเจริญรุ่งเรื่องอย่างรวดเร็ว และใน เวลาเดียวกันก็ได้ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาหลักในด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และความสอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษปี 1901 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 5 สมาคม คือโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า การต่อเรือ และเหล็กกล้า เพื่อทำการวิจัยและจัดทำมาตรฐานข้อบังคับ ในอเมริกาก็เช่นเดียวกัน ในปี 1981 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานเทคโนโลยีอเมริกา และต่อมาได้กลายเป็น ANSI ในปัจจุบัน

ระหว่างที่มีการดำเนินการเช่นนี้ ก็ได้มีการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติขึ้นในปี 1904 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำที่เรียก ใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า คำจำกัดคาม และค่าอัตราด่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มในการจัดทำมาตรฐานนานาชาติขึ้นมา และนี่ก็เป็นที่มาของ IEC (International Electrotechnical Commission) ในปัจจุบัน

สำหรับ IEC เอง ในแต่ละประเทศได้มีความพยายามนำมาประยุกต์ใช้งาน สำหรับฮิตาชิเอง ก็ได้เอามาตรฐานข้อบังคับ ขนาดของ IEC มาใช้กับมอเตอร์มาตรฐาน 3 เฟส กลุ่มประเทศ EC และญี่ปุ่นได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานข้อบังคับภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับ IEC ดังนั้น ถ้าไม่มีการกำหนดเป็นพิเศษ จะยึดตามมาตรฐานข้อบังคับ IEC

## 11-10 แนวโน้มภายใน/นอกประเทศเกี่ยวกับมอเตอร์ประสิทธิภาพลูง

#### (1) แนวใน้มของ IEC(คณะกรรมาธิการไฟฟ้าระหว่างประเทศ)

สำหรับมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับวิธีการคำนวณประสิทธิภาพ IEC60034-2-1 ในปี 2007 และในเดือนตุลาคมปี 2008 ก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานคลาสประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการคำนวณดังกล่าว นอก จากนี้ คลาสประสิทธิภาพคือ การแบ่งแยกค่ามาตรฐานประสิทธิภาพออกเป็นคลาสต่างๆ โดยเรียงจากประสิทธิภาพสูงออกได้ เป็น IE4 (ประสิทธิภาพสูเปอร์พรีเมี่ยม) IE3 (ประสิทธิภาพพรีเมี่ยม) IE2 (ประสิทธิภาพสูง) และ IE1 (ประสิทธิภาพมาตรฐาน) ตัวอย่าง เช่น ถ้าที่ป้ายชื่อมี IE2 ติดอยู่ ก็จะสามารถเข้าใจได้เลยว่าเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

#### (2) แนวใน้มประเทศอเมริกา

ในปี 1992 อเมริกาได้มีออกกฎหมายนโยบายด้านพลังงาน (EPAct: Energy Policy Act of 1992) เพื่อจัดทำ "มาตรฐาน ข้อบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพมอเตอร์ขนิดเหนี่ยวนำ" และให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1997 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2002 ได้มีการกำหนดให้มีการแสดงค่าประสิทธิภาพโหลดเต็มพิกัด (Full Load) ของมอเตอร์ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (หมายเลข CC: Compliance Certification number) จากกระทรวงพลังงานอเมริกา ที่ป้ายแสดงค่าอัตราที่ติดอยู่กับมอเตอร์ มอเตอร์ที่เข้าเกณฑ์จะถูกแบ่งประเภทตามย่านการใช้งาน (คาเตเกอรี่) มอเตอร์โดดๆ ที่ขายอยู่ในอเมริกาและมอเตอร์ที่ประกอบ เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ตามค่ามาตรฐานประสิทธิภาพโหลดเต็มพิกัด (Full Load) ที่มีการกำหนดเอาไว้ในกฎหมายฉบับ เดียวกันจะถูกดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2010 เป็นดันมา ได้มีการดำเนินการแก้ไขรายการดังต่อไปนี้

\*ประสิทธิภาพของสินค้าที่ได้ตามเกณฑ์ EPAct ในปัจจุบัน (IE2 : เทียบเท่า JIS C 4212) ได้มีการผลักดันจนเป็นประสิทธิภาพ พรีเมี่ยม (IE3)

\*มอเตอร์ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ EPAct ในปัจจุบัน จะกำหนดให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับ EPAct (IE2)

## (3) แนวโน้มในยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีข้อตกลงยอมรับการใช้งาน "ระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) No640/2009" ตามมาตรการ คำสั่ง EuP (กรอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงอนุรักษ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Energy Using Products: EuP)) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 และมีการตีพิมพ์ลงในวารสารกลุ่มประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม พร้อมทั้ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมเป็นต้นไป

<มอเตอร์ที่เข้าเกณฑ์> มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ 3 เฟส 0.75 - 375kW, 2 - 6 โพล, 1000V ลงมา, 50Hz หรือ 50/60Hz <วันเริ่มบังคับใช้มาตรการ>

ขั้นที่ 1 : ดั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2011 เป็นต้นไป ต้องได้ตามระดับ E2

ขั้นที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 เป็นต้นไป : รุ่น 7.5–375kW ต้องได้ตามระดับ E3 หรือระดับ E2 + ติดตั้ง อินเวอร์เตอร์

ขั้นที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป : รุ่น 0.75–375kW ต้องได้ตามระดับ IE3 หรือระดับ IE2 + ติดตั้ง อินเวอร์เตอร์

นอกจากนี้แล้ว ประเทศอื่นๆ ก็ได้ผลักดันการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเช่นกัน

#### (4) แนวใน้มในประเทศ

ตั้งแต่ปี 2009 อุปกรณ์พัดลมสำหรับอากาศ และปั่มที่ติดตั้ง "**มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง"** (JIS C 4212) ได้มีการกำหนดให้ใช้ กฎหมายจำกัดชื้อสีเขียว (Green Purchosing) ในการจัดจ้างงานก่อสร้างสาธารณะ

(อูปกรณ์เป่าลมสำหรับเครื่องปรับอากาศ)

- O ให้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  - หมายเหตุ 1. ให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงคือมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟสความดันต่ำประสิทธิภาพสูง JIS C 4212
    - 2. ย่านการใช้งานคือใช้กับเครื่องเป่าลมระบบแรงเหวี่ยงที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศหรือถ่ายเทอากาศที่ใช้มอเตอร์ ชนิดเหนี่ยวนำ 3 เฟล แรงดันไฟฟ้าอัตรา 200V อย่างไรก็ตามไม่รวมแบบสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง และเครื่อง ระบายควัน

(ปั้มสำหรับเครื่องปรับอากาศ)

- O ให้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  - หมายเหตุ 1. ให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงคือมอเตอร์ขนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟสความดันต่ำประสิทธิภาพปานกลาง JIS C 4212
    - 2. ย่านการใช้งานคือใช้กับปั้มสำหรับปรับอากาศที่ใช้มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ 3 เฟสแรงดันไฟฟ้าอัตรา 200V โดยใช้เฉพาะกับปั้มหอยใช่งที่มีการต่อมอเตอร์กับปั้มเข้ากันโดยตรงด้วยคับปลิ้งเพลา

รายา	าาร			ญี่ปุ่น			
ti	ครื่องหมายขั้วต่อ		นขั้วต่อ ∨ w		ธเล้นขึ้ บา∨าพาบ		
ราเ	ยการบนป้ายแสดง	ชื่อ     จำบวนเพิ่ส     แบบชนิด     เบบชนิด     คระบบชนิด     คระบบรนิดแบบแล้งรักจำกัดการลับถูบส     ประเภทอัดรา     ชื่อผู้ผลิต	<ul> <li>แรงคับไทฟ้าทุติ</li> <li>กระแสไฟอัตรา</li> <li>กระแสไฟทุติยภู</li> </ul>		(1988) (878)	<ul> <li>เครื่องหมายวิธีการป้องกัน</li> <li>เครื่องหมายวิธีการจะบายคารบร้อน (กรณีแลคง .EC.2137-2000)</li> <li>หมายเลขและปีที่ออกมาครฐานข้อบัง (กรณีของ .AS สามารถละปีที่ออกได้)</li> <li>หมายเลขแล้ด</li> </ul>	
		99		E	В	F	Н
4	ผลิต (ละเว้นได้)	ต่ำกว่า 600W		75	85	110	130
	(Hatalan)	มากกว่า 600W ไม่เกิน	200kW	75	80	105	125
			อุณหภูมิสภา	พแวดล้อมมา	เตรฐาน 40°C		
		ประเภท			แรงดับไฟ	ฟ้าทดสอบ (V)	
n	วามทนของฉนวน	ขดลวดปฐมภูมิ (1) ไม่เกิน 1kW (2) ไม่เกิน 10,000kW			(ดำสุด 1,000) 30 (ตำสุด 1,50		
		ขดลวดทุติยภูมิ (1) อันที่เบรกด้วยการหมุนกลับ (2) เหมือนกับข้างต้น	บ/เฟลตรงข้าม	(1) 2E <sub>2</sub> +1, (2) 4E <sub>2</sub> +1,			
_	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพข้อกำหนด ประสิทธิภาพการวัด		)- <b>ຖ</b> ) % (ເອົານ	า์พุศต่ำกว่า 50 ก์พุศมากกว่า 5		
กความคลาดเคลื่อนไฟฟ้า	ตัวประกอบกำลัง	- 1/6 (100-pf)%	ต่ำสุด 2% สูงสุด 7%				
MIGI	เครื่องหมายขั้วต่อ	± 0.3 X (ค่ารับป	ระกัน) : ไม่เกิน	1kW, ±0.2>	( (ค่ารับประกับ	i) : 1kW ขึ้นไป	
MAR	สลิป		+0.1	2 X (ค่ารับปร:	ะกัน)		
L W	ทอร์คสตาร์ท		+0.25,	0.15X (ค่ารับ	เประกัน)		
-¢	ทอร์คสูงสุด	- 0.1 >	( (ค่ารับประกัน)	อย่างไรก็ต	าม มากกว่า 1.	6 X T <sub>N</sub>	
	กระแสตอนไม่มีโหลด			949			
	โมเมนต์ความเฉื่อย J		± 0.1	x (ค่ารับประ	กัน)		
	ทอร์คสตาร์ท		คูอ้า	งอิงใน JIS C	4210		
	ทอร์คสูงสุด		'r	เหมือนข้างดับ	1		
	ทอร์คต่ำสุด		i i	เหมือนข้างต้น	ļ		
กา	ารทนต่อโหลดเกิน	1	แลงพบพร	อร์คเกิน 1.6ไพ	15 วินาที		
1137	ทนความเร็วสูงเกิน		1209	% เป็นเวลา 2	นาที		
	การสั่นสะเทือน			漂			
	เลียงรบกวน		ดูอ้างอิงใ	u JIS C 4210.	JEM1313		

หมายเหตุ) T<sub>N</sub> ทอร์คอัตรา

# (ส่วนที่ 2)

รายเ	าาร		กลุ่มประเทศ EC (ระเบียบข้อบังคับ IEC)				
ti	ครื่องหมายขั้วต่อ		นขั้วต่อ ∨w	U	6 เล้นขั้วเ 1 V1 W1 U2		
ราเ	ยการบนป้ายแสดง	สิ่งที่ควรเพิ่มในมาตรฐานข้อ ทิศทางการหมุน ตัวประกอบกำลัง					
	าสทนต่อความร้อน				В	F	Н
	เลทนดยความรอน และค่าขีดจำกัด	ต่ำกว่า 600W			85	110	130
	เมอุณหภูมิ (วิธีฉนวน)	มากกว่า 600W "	PRESENT AND CONTROL OF	- Comm	80	105	125
			อุณหภูมิสภา	พแวดล้อมมาต			
		ประเภท			แรงดันไฟฟ้	าทคสอบ (V)	
ค	วามทนของฉนวน	ขดลวดปฐมภูมิ (1) ไม่เกิบ 1kW (2) มากกว่า 1kW ไม่เกิบ 10,	oogk <b>w</b>	(1) 2E+500 (2) 2E+1,000	) 00 (ต่ำสูต 1,500)		
		ขคลวดทุติยภูมิ (1) อันทีเบรกด้วยการหมุนกลัว (2) เหมือนกับข้างต้น	บ/เฟสตรงข้าม	(1) 2E <sub>2</sub> +1,00 (2) 4E <sub>2</sub> +1,00			
228	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพข้อกำหนด -0.15 X (100- <b>ก</b> ) % (เอ็าท์พุตต่ำกว่า 50kW) -0.10 X (100- <b>ก</b> ) % (เอ็าท์พุตมากกว่า 50kW) ประสิทธิภาพการวัด -0.15 X (100- <b>ก</b> ) %					
ค่าความคลาดเคลื่อนไฟฟ้า	ตัวประกอบกำลัง	$-\left(\frac{1-\cos\phi}{6}\right)$	ต่ำสุด 0.02 สูงสุด 0.07				
186	สลิป	±0.3 X (ค่ารับป	ระกัน) : ไม่เกิน	1kW, ±0.2 X	ค่ารับประกัน)	: 1kW ขึ้นไป	
มดเล	กระแสไฟสตาร์ท		+0.	2 X (ค่ารับประกั	iu)		
LCM1	ทอร์คสตาร์ท		+0.25,	- 0.15X (ค่ารับป	ระกัน)		
-¢	ทอร์คลูงสุด	- 0.1 X	( (ค่ารับประกัน)	) อย่างไรก็ตาม	มากกว่า 1. 6	X T <sub>N</sub>	
	กระแสตอนไม่มีโหลด			, <del>-</del> -			
	โมเมนต์ความเฉื่อย J		± 0.1	x (ค่ารับประกั	4)		
	ทอร์คสตาร์ท		ดูอ้างอิงใ	น IEC 60034-	12-2000		
	ทอร์คลูงสุด			เหมือนข้างต้น			00
	127 mile	ต่ำกว่า 100kW 0.5 X T <sub>N</sub> ขึ้	นไป, มากกว่า	0.5 X (ทอร์คสด	าร์ท), มากกว่า	100kW 0.3 X T	<sub>พ</sub> ขึ้นไป,
	ทอร์คต่ำสุด		มากกว่า	า 0.5 X (ทอร์คล	ดาร์ท)		
กา	ารทนต่อโหลดเกิน	แรงทนทอร์คเกิน 1.67 การ วินาที					
แรง	ทนความเร็วสูงเกิน		1.2 เท่า ทำ	างานโดยไม่มีโห	ลด 2 นาที		
-	การสั่นสะเทือน		ดูอ้างอิง	ใน IEC 60034-1	4-2000		
	เสียงรบกวน		ดข้างถึง	ป็น IEC 60034-	7-2000		

# (ส่วนที่ 3)

ราย	การ			อเมริกา				
ı	ครื่องหมายขั้วต่อ		3 เล้นขั้วต่อ T1 T2 T3		6 เล้นขั้วต่ Ti Ta Ta T4 T			
สิ่งที่ควรเพิ่มในมาตรฐานข้อบังคับญี่ปุ่น เครื่องหมายเพ่รม NEMA nominal efficienty รายการบนป้ายแสดง แสดงเมื่อมี Thermal Protection Service Factor Code letter Design letter								
				Α	В	F	Н	
คล	าสทนต่อความร้อน		หุ้มปิด	65	85	110	130	
	และค่าขีดจำกัด	หุ้มปัง	คมีใบพัดระบาย	65	85	110	125	
าารเท็	พิ่มอุณหภูมิ (วิธีฉนวน)		อื่นๆ	60	80	105	125	
			อุณหภูมิสภา	พแวดล้อมมา	ตรฐาน 40°C			
			ประเภท แรงคันไฟฟ้าทดสอบ (V)					
V.E		ขดลวดปฐมภูมิ	<b>ขดลวดปฐมภูมิ</b> (1) ไม่เกิน 1/2HP (1) 2E+1,000 (2) 1/2HP ขึ้นไป (2) 2E+1,000					
r	วามทนของฉนวน	<b>ขดลวดทุดิยภูมี</b> (1) 1/2HP ขึ้นไป (1) 2E <sub>2</sub> +1,000 (2) 1/2HP ขึ้นไป (2) 4E <sub>2</sub> +1.000 อันที่หมูนไปกลับ						
	ประสิทธิภาพ			อิงใน MG1 Pa	art 12			
紫	ตัวประกอบกำลัง		*					
เลาตเคลื่อนไฟฟ้า	สลิป		ดูอ้าง	อิงใน MG1 Pa	ort 12			
1986	กระแสไฟสตาร์ท			7 <u>11</u> \				
เลาด	ทอร์คสตาร์ท			2				
JULL	ทอร์คสูงสุด			-				
ค่าความคะ	กระแสตอนไม่มีโหลด			-				
	โมเมนต์ความเฉื่อย J			=				
	ทอร์คสตาร์ท		มีข้อกำหนดสำ	27 (1)				
	ทอร์คสูงสุด			เหมือนข้างด้น				
	ทอร์คต่ำสุด			เหมือนข้างต้น				
n	ารทนต่อโหลดเกิน	มีม	าตรฐานข้อบังคับ Service Fa	ctor ที่ต่ำกว่า	200HP จะมี Ge	neral Purpose	8	
แร	เทนความเร็วสูงเกิน		1,801r/min ขึ้นไป 1,201 ~ 1800 1,200 ลงมา		มมอเตอร์ปั้นจั่น			
	การสั่นสะเทือน	ดูข้างชิงใน NEMA MG 1-PART7						
	เสียงรบกวน		1000000000	11 NEMA MG	11110000000			

# 11-12 แรงดันไฟฟ้าต่างประเทศและความถี่ (ส่วนที่ 1)

ชื่อประเทศ	ความถี่ (Hz)	แรงดันไฟฟ้า (V)		
ประเทศแอลจีเรีย	50	220/380		
อาร์เจนดีนา	50	220/380		
ลหรัฐอาหรับเอมีเรตส์	50.	220/380		
• ประเทศสทรัฐอเมริกา	60	230/460		
สหราชอาณาจักร	50	240/415		
• อินเดีย	50	230/400		
ประเทศอินโดนีเซีย	50	220/380		
ประเทศอีหร่าน	50	220/380		
ประเทศอิรัก	50	220/380		
อิตาลี	50	220/380		
ออสเตรเลีย	50	240/415		
ประเทศออสเตรีย	50	220/380		
ประเทศเนเธอร์แลนด์	50	220/380		
• ประเทศแคนาดา	60	230/460		
ประเทศกัมพูชา	50	220/380		
เกาหลีใต้	60	220/380		
คูเวต	50	240/415		
ประเทศเคนย่า	50	240/415		
อารเบีย Saginaw *	50/60	220/380		
สิงคโปร์	50.	230/400		
ประเทศซีเรีย	50	220/380		
ลวีเดน	50	220/380		
ประเทศลวิลเซอร์แลนด์	50	220/380		
ประเทศรัลเชีย	50	220/380		
ประเทศไทย	50	220/380		
ประเทศจีน	50	220/380		
ได้ทวัน	60	220/380		

หมายเหตุ) เครื่องหมาย \* คือประเทศที่มีแรงดันไฟฟ้าหลายขนาด ในที่นี้จะแสดงแค่ตัวแทนเท่านั้น

# (ส่วนที่ 2)

ชื่อประเทศ/ชื่อพื้นที่	ความถี่ (Hz)	แรงดันไฟฟ้า (V)
ประเทศขีลี	50	220/380
Czechoslovakia	50	220/380
ดูนีเชีย	50	220/380
ประเทศเยอรมัน	50	220/380
ตุรกี	50	220/380
ไนจีเรีย	50	230/400
นิวซีแลนด์	50	220/400
ฮังการี	50	220/380
ประเทศปากีสถาน	50	230/400
• บราชิล	60	220/380
บัลแกเรีย	50	220/380
ประเทศฝรั่งเศล	50	220/380
ฟิลิปปินส์	60	220-380
ประเทศเวียดนาม	50	110/220
• เวเนซูเอลา	60	208/240
เบลเยี่ยม	50	220/380
ฮ่องกง	50	200, 220/346, 380
ประเทศโปแลนด์	50	220/380
โปรดุเกล	50	220/380
ประเทศมาเลเซีย	50	415
• แอฟริกาใต้	50	220/380
• เม็กซิโก	60	220/480
ยูโกสลาเวีย	50	220/380
ประเทศจอร์แดน	50	220/380
ประเทศลิบยา	50	220/400
ประเทศขีลี	50	220/380

หมายเหตุ) เครื่องหมาย \* คือประเทศที่มีแรงดันไฟฟ้าหลายขนาด ในที่นี้จะแสดงแค่ตัวแทนเท่านั้น

## 12. ระคับการสั่น

### 12-1 ระคับการสั่นของมอเตอร์

ระดับการสั่นจะกำหนดใน JEC-2137-2000 และมีการแบ่งประเภทตามที่แสดงในตาราง 12.1 ระดับการสั่นจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ให้เลือกระดับให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย และระดับของความแม่นยำ ตัวอย่างการใช้ระดับการสั่น ให้ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้

#### ตาราง 12.1 ประเภทของระดับการสั่น

ระดับการสั่น	V30	V20	V15	V10	V5	V3
แอมปลิจูดรวมของการลั่นสะเทือน ( $\mu$ m)	ต่ำกาว่า 30	ต่ำกว่า 20	ทั่งกว่า 15	ต่ำกร่า 10	ที่กรว่า 5	ต่ำหน่า 3

(อ้างอิง) ระดับการสั่นและวิธการวัด จะกำหนดไว้ใน JEC-2137-2000 (เครื่องเหนี่ยวนำ) วิธีการวัดมีรายลละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ให้มอเตอร์ทำงานแบบไม่มีโหลดที่แรงดันไฟฟ้าอัตราและความถี่อัตรา ใช้เครื่องวัดการสั่นสะเทือนวัดในทิศขึ้นลงทิศทาง ด้านข้างรวมถึงด้านแกนของส่วนอยู่ใกล้กันกับตลับลูกปืน
  - (2) ในการวัดการสั่นสะเทือนมอเตอร์ที่เบอร์เฟรมต่ำกว่า 250 S โดยหลักการแล้วจะให้มีการค้ำด้วยวัสดุยืดหยุ่นตัวได้
- (3) สำหรับวิธีการค้ำด้วยวัสดุยืดหยุ่นได้ จะประกอบด้วยการค้ำด้วยสปริงหรือค้ำด้วยยาง กรณีวิธีการค้ำด้วยสปริง จะแบ่ง เป็นแบบวางบนสปริง และแขวนด้วยสปริง

กรณีวางบนสปริง จะมีวิธีการวางมอเตอร์โดยตรงกับสปริง และวิธีวางบนสปริงโดยใช้แท่นวางที่เหมาะสม ในกรณีที่ใช้แท่นวาง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15% ของน้ำหนักของมอเตอร์

กรณีแขวนด้วยสปริง จะทำการติดสปริงเข้ากับส่วนกลางบนของมอเตอร์

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนก็ตาม จะต้องทำการเลือกวัสดุยึดหยุ่นที่ทำให้ความถี่เฉพาะของกันสั่นสะเทือนบนล่าง ของวัสดุยึดหยุ่นมีค่าต่ำกว่า 1/4 ของความหนักของมอเดอร์

- (4) มีร่องคีย์ปลายแกน โดยข้อบังคับแล้ว ต้องติดดั้งโดยใช้อันที่มีความหนาครึ่งหนึ่งของคีย์ที่ใช้
- (5) แหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องใกล้เคียงกับคลื่นไชน์ และถ้าเป็นไปได้ต้องมีความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า หรือการเปลี่ยนแปลง แรงดันอย่างรวดเร็วที่มีค่าต่ำ
- (6) การวัดแรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์แบบติดหน้าแปลนและแบบแนวดั้ง ก็ใช้วิธีเดียวกันกับมาตรฐานการวัดการสั่นสะเทือน ให้ดูในดาราง 12.2

กรณีที่ไม่มีการรับประกันหรือต้องการข้อมูลทดสอบ ให้ทำการกำหนดระบุระดับการสั่นสะเทือน และถ้าต้องการอันที่มีระดับ การสั่นสะเทือนที่มีค่าต่ำกว่านี้ให้กำหนดค่าเป็นเป้าหมายของค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องกับดาราง 12.3 พร้อมกับให้ทำการกำหนด ระบุมา

ตาราง 12. 2 ค่าการสั่นมาตรฐานและค่าขีดจำกัดที่กำหนดระบุได้

	แบบปิดลนิทมีในพัด									
	(8)	เอ๊าท์พุต (kW)	)	ค่าการ	เส้นมาตรฐาน	(μm)	ค่าขีดจำ	กัดที่กำหนดร	ະນຸ (μ៣)	
จำนวนใพล เบอร์เฟรม	2	4	6	2	4	6	2	4	6	
71M	0.4	0.4		10	10	. 6	3	3	*	
80M	0.75	0.75	0.4	10	10	-10	3	3	3	
90L	1.5 2.2	1.5	0.75	10	10	10	3	3	3	
100L	(B)	2.2	1.5		S10	10	(4)	3.	3	
112M	3.7	3.7	2.2	10	10	10	3	3	3	
1328	5.5 7.5	5.5	3.7	10 10	10	10	5 5	3	3	
132M	848	7.5	5.5	<u> </u>	10	10	1848	3	3	
160M	11 15	11	7.5	15 15	15	15	.5 .5	3	3	
160L	18.5	15	11:	15.	ា5	15	5	3	3	
180M	22	18.5 22	15	20	30 30	30	10	5 5	5	
180L	30	30	18.5 22	20	30	30 30	10	5	5 5	
200M		-	8		8			3	3	
2001	37	37	30	20	30	30	10	5	5	
200L	45	45	37	20	30	30	10	5	5	
2258	55	55	45	20	30	30	10	5	5	
225M	1859	(*)	10	15.	(B)	571	3,577	15	- 85	
250\$	75	75	55	30	30	30	15	<b>★</b> 10	★10	
250M	90	90	55	30	30	30	15	<b>★</b> 10	<b>★</b> 10	
2806	110	110	90	30	30	30	15	<b>★</b> 10	<b>★</b> 10	
280M	132	132	110	30	30	30	15	<b>★</b> 10	<b>★</b> 10	
315S	5 <del>4</del> .5	540	132	8	8	30	17 <del>8</del> 3	- 15	* 10	

หมายเหตุ 1) เครื่องหมาย ★ เป็นค่าสำหรับการต่อตรงเท่านั้น จากเงื่อนไขดังกล่าว ก็เป็นไปใต้ที่จะมีค่าต่ำกว่า ∨10 ให้ทำการปรึกษา กับทางบริษัท

2) ค่าในตารางนี้ เป็นค่าอ้างอิงไม้ไข่ค่ารับประกัน ถ้าต้องการค่าการรับประกันให้ติดต่อสอบถาม

## 12-2 การสั่นสะเทือนขณะมอเคอร์ทำงาน

สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ขณะทำงานก็คือ การสั่นสะเทือนจากความไม่สมดุลที่มีอยู่ในส่วนการ หมุนมอเตอร์ และการสั่นสะเทือนที่เกิดจากบริเวณรอบข้าง สาเหตุและข้อระมัดระวังหลักๆ และแสดงในตาราง 12. 3

ตาราง 12, 3 สาเหตุของการสั่นสะเทือน

ตับเหตุ	สาเหตุการลั่นสะเทือน	ข้อระมัดระวัง
	(a) ความไม่สมดุลที่มีอยู่ในส่วนการหมุน	มีขีดจำกัดจากเอ็าท์พุต จำนวนโพลแต่มีค่าได้ตั้งแต่ V3 - V30
	(b) การสั่นของแรงเอ็าท์พุต	อาจเกิดการเปลี่ยนรูปจากตอนขนย้าย ตอกคีย์ติดคับปลั้ง ฯลฯ ให้ทางโรงงานหรือจุดบริการเป็นผู้แก้ไข
	(c) แรงดับไฟฟ้าไม่สมตุลจากทอร์ดกระพริบ	ปรับอัตราความไม่เลถียรแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง (ควรให้ต่ำกว่า 1%)
(1) มอเตอร์	(d) รีโซแนนซ์ของมอเตอร์กับเครื่องจักร	อาจมีกรณีที่เมื่อเปลี่ยนโครงสร้างมอเตอร์ น้ำหนัก ฯลฯ แล้วก่อ ให้เกิดการรีโซแนนซ์ที่ย่านความเร็วหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มีการสั่น สะเทือนมากขึ้น ให้แก้ไขปัญหาที่ด้านมอเตอร์ วิธีการติดตั้งและที่ เครื่องจักรเป็นกรณีไป
	(e) ความเสียหายของถูกปืน	เปลี่ยนตลับลูกปืน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ให้หาสาเหต ของความเสียหาย
	(a) การต่อตรงของคับปลิ้งไม่ดี	การต่อที่ถูกต้องให้ดูที่รูป 2. 3 (ส่วนบริการ 2.วิธีเชื่อมต่อ)
(2) ส่วนการ เชื่อมต่อ	(b) จากโหลดที่ไม่สมศุลของรันเนอร์ที่ติดตั้ง กับแกน	ให้ระบัดระวังความไปสมดุลที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่าง การใช้งาน เช่นปั้ม โบรเวอร์ เป็นต้น (ดูส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ 12-3 ฤดูการ)
	(c) ความไม่สมดุลในมู่เล่ย์	นอกจากเครื่องจักรผลิตทำงานทุกด้านให้ใช้โดนามิกส์บาลานซ์
نو اس	<ul><li>(a) จากเครื่องจักรที่สั่นละเทือนเช่น เพรล, เครื่องมือ, ยานพาหนะเป็นต้น</li></ul>	เพิ่มความแข็งแรงส่วนตลับลูกปืน ฉนวนสเตเตอร์จากความเร่ง (G) ของการสั้น
(3) เครื่องจักร	(b) การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเนื่องจาก แท่นติดตั้งไม่เข็งแรง	ทำแท่นติดตั้งให้แข็งแรง

#### (ข้อควรระวัง)

ข้อควรระมัดระวังที่ต้องดูเป็นพิเศษคือ ข้อ (2) และ (3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระเทือนต่อแท่นดิดตั้งมอเตอร์ ถึงแม้จะ ไม่มีการสั่นของมอเตอร์ให้เห็น แต่อาจก่อความเสียหายต่อส่วนตลับลูกปืนได้ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความสมดุล เอาไว้ นอกจากนี้ กรณีข้อ (3) ความเร่งการสั่นที่เพิ่มให้แก่มอเตอร์จากอุปกรภายนอก ถ้าเป็นมอเตอร์โครงสร้างมาตรฐาน โดย ปกติที่ค่าต่ำกว่าความถี่การหมุนมอเตอร์จะมีค่าประมาณ 0.5G แต่ถ้าค่าความเร่งการสั่นที่เพิ่มให้กับมอเตอร์มีค่ามากกว่านี้ ให้ทำการปรึกษา นอกจากนี้ ถ้ามีการสั่นสะเทือนในระหว่างที่มอเตอร์หยุดทำงาน จะเกิด Fretting Corrosion ที่ตลับลูกปืน ดังนั้นให้หลีกเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการติดตั้งเครื่องคู่ขนานกัน และระมัดระวังการส่งถ่ายความถี่จากเครื่องจักรอื่นด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วการสั่น (V) กับระยะเลื่อน (ความกว้างรีโซแนนซ์)

97n 
$$V = \frac{a \cdot \omega}{2 \times 10^3} = \frac{a}{2 \times 10^3} \times \frac{2 \pi n}{60} = \frac{a \cdot \pi \cdot n}{6 \times 10^4}$$
  
 $a = 6 \times 10^4 \frac{V}{\pi \cdot n}$ 


ตัวอย่าง 
$$V = 2.8$$
  $\Longrightarrow$   $a = \frac{2.8 \times 6 \times 10^4}{\pi \times 1760} = 30.4 (\mu m)$   $n = 1760$ 

v : ความเร็วการสั่น (mm/s)

a : ระยะเลื่อน (ความกว้างรีโซแนนซ์) (  $\mu$ m)

**n** : ความเร็วรอบมอเตอร์ (min<sup>-1</sup>)

**ω** : ความเร็วเข็งมุม (rod/s)



การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ขณะทำงานต้องต่ำกว่าค่าตัวเลขในรูป 12.1

การสั่นสะเทือนของมอเตอร์จะแตกต่างออกไปตามโครงสร้างที่ติดเข้ากับมอเตอร์ การประยุกต์ใช้งานต้องคิดการสั่นสะเทือน ของแต่ละเฟรมมอเตอร์นอกเหนือจากของแท่นติดตั้งด้วย ถ้าผลการวิเคราะห์ความถี่การสั่นของแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกที่เพิ่ม ให้กับมอเตอร์ มีค่าเกินค่าที่ยอมรับได้ตามรูป 12.1 จำเป็นต้องมีมาตรการลดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์

ย่านการสั้นของโครงสร้างมาตรฐาน โด๊ยทั่วไปจะมีค่าความเร่งการสั้นประมาณ 0.5G ที่ย่านความถี่ค่ำกว่าความเร็วรอบมอเตอร์ ถ้าเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องเพลสซึ่งมีความถี่ และค่าความเร่งการสั้นสะเทือนมากกว่าดังกล่าวเข้ากับมอเตอร์ ให้ทำ การติดต่อสำนักงานหรือจุดบริการที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับคำปรึกษา

ถ้าขับเคลื่อนการทำงานด้วยอินเวอร์เดอร์ เมื่อเทียบกับการทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟเพื่อการค้าแล้ว อาจมีระดับการสั่นเพิ่ม ขึ้นมา 10 μm ให้ทำการวิเคราะห์ความถี่ เพื่อให้ไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ตามรูปที่ 12.1 โดยอาจแก้ไขโดยการลดอัตราส่วน ∨/f ใส่รีแอคเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้าระหว่างอินเวอร์เตอร์กับมอทอล หรืออาจใช้การลดการสั่นสะเทือนเชิงกล

นอกจากนี้ ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการสั่นสะเทือนจากภายนอกมามีผลกระทบต่อมอเตอร์ขณะหยุดทำงาน เพราะอาจทำให้ ตลับลูกปืนเสียหายได้ ให้ทำการติดตั้งโดยต้องไม่ให้มอเตอร์ขณะหยุดทำงานได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอื่นๆ ถ้ามอเตอร์ได้รับการสั่นสะเทือนขณะหยุดทำงานตลับปืนของมอเตอร์จะเกิดการ Fretting และเสียหายได้ในที่สุด ให้พิจารณาหา มาตรการ ตั้งแต่เริ่มทำการติดตั้งจนถึงการเริ่มใช้งานจริง รวมถึงอาจใช้การขันยึดแกนของเครื่องสำรอง นอกจากนี้ให้ทำการรันที่ ระดับ 1 ประมาณเดือนละครั้ง หรือใช้มือหมุนแกน 10 ครั้งขึ้นไป

# 12-3 น้ำหนักไม่สมคุลของโหลคกับโครงสร้างคลับลูกปืนและการบำรุงรักษา


กรณีที่ทำการต่อรันเนอร์เข้ากับแกนของมอเตอร์ เช่นใบพัดหรือปั้ม ถ้าปริมาณไม่สมดุลของรันเนอร์มีมากเกินไป จะทำให้ ส่วนของตลับลูกปืนเกิดความเสียหายขึ้นได้

ให้ทำการกำหนดระดับความสมดุลของตัวหมุนไว้ให้ดี ทั้งนี้จะมีมาตรฐาน JIS B 0905 อยู่ให้ทำการปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโหลดกำลังทำงาน ผงฝุ่นที่มีความขึ้นจะไปเกาะติดกับส่วนของรันเนอร์ ทำให้เกิดน้ำหนักที่ ไม่สมดุลเกิดขึ้นดังนั้นจะต้องระมัดระวังด้วย

น้ำหนักที่ไม่สมคุลนี้จะเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของความเร็วรอบ ดังนั้น กรณีที่เป็น 2 โพลต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้ว ถ้าการสั่นสะเทือนของระบบมอเตอร์ มีค่ามากขึ้นจะทำให้เกิดการเสียหายที่เร็วขึ้นด้วย

ถ้าคาดว่าน้ำหนักที่ไม่สมดุลระหว่างการทำงานจะมีค่าเพิ่มขึ้นมาก และถ้าค่าดังกล่าวนั้นมีค่ามากกว่าค่าที่คาดไว้ของ JIS B 0905 (รูป 12.2 ) ก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนตลับลูกปืนตามปริมาณความไม่สมดุลให้ทำการปรึกษากับ ทางบริษัท

นอกจากนี้แล้วปริมาณความไม่สมดุลระหว่างการทำงาที่อาจเพิ่มขึ้นได้ให้ทำการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นอยู่เป็น ประจำ



รูปที่ 12.2 ระดับของความสมคุลที่ดีกับค่าความคลาดเคลื่อนด้านที่แก้ไข

# 12-4 ตัวอย่างวิธีคำนวณน้ำหนักไม่สมคุลที่ยอมรับได้

- (1) เงื่อนไข โหลดเป็นโบรเวอร์ น้ำหนัก 20kg ความเร็วรอบ 3, 600 min ี เครื่องเป้าลมทั่วไป
- (2) จากเงื่อนไขข้อ (1) และจากตาราง 12.4 จะเป็น G6.3 (จากรูป 12.2 ค่าความเคลื่อนด้านที่แก้ไขที่ยอมรับได้ 17  $\mu$ m น้ำหนักไม่สมดุลที่ยอมรับได้ = น้ำหนักตัวหมุน (kg)X ปริมาณความคลายเคลื่อนด้านที่แก้ไข (  $\mu$ m) X  $10^{-1}$ 
  - = 20 X 17 X 10<sup>-1</sup> 34(g·cm)
  - ∴ น้ำหนักไม่สมดุลที่ยอมรับได้ในที่นี้มีค่าเป็น 34 g.m
    หมายเหตุ) สมดุลสถิติกับสมดุลกล (ไดนามิกส์บาล้านซ์) จะมีพิศทางการแก้ไขไม่เหมือนกันตามที่กล่าวไป
    ข้างตัน ให้ทำการแก้ไขที่สมดุลกล

ตาราง 12. 4 ประเภทของเครื่องหมุนและระดับความพอดีของสมดุล

ประเภทของเครื่องหมุน	ย่านความเร็วร <sub>้</sub> อบ min- <sup>1</sup>	ระดับความพอดีของ สมดุล
แกนเครื่องขัดความแม่นยำสูงมาก	3,000 - 100,000	G0. 4
แกนเครื่องขัด	1,500 - 60,000	GI
เพลาของ Machine Toois เครื่องจักรแรงลม/น้ำที่แบบพิเศษ	600 - 30,000	G2. 5
เครื่องจักรแรงลมทั่วไป อุปกรณ์ที่ต้องมีล่วนการหมุนแบบพิเศษ	30,000	G6.3
อุปกรณ์ส่วนหมุนของเครื่องจักรทั่วใป	15,000	G16
เครื่องจักรเกษตรกรรม และอุปกรณ์ส่วนการหมุนของเครื่องจักรก่อสร้าง	6,000	G40

13. ความถูกค้องของขนาคมิติ

เมื่อทำการต่อมอเตอร์เข้ากับเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย ในบางครั้งจำเป็นต้องมีขนาดพื้นผิวการต่อเชื่อมกับแกนที่มีความถูกต้องสูง รวมถึงการเคลื่อนที่ที่แม่นยำด้วย

ไม่เพียงแค่ต้องการทำให้ระดับการสั่นละเทือนของมอเตอร์ที่เกิดจาก Machine Tools หรือเครื่องลดความเร็วมีค่าน้อยที่สุด เท่านั้น แต่ต้องมีความถูกต้องของขนาดมิติที่สูงด้วย (ความถูกต้องของงาน Machining งานประกอบ)

ความแม่นยำในการทำงานจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ A, B และ C มอเตอร์มาตรฐานจะใช้ระดับ C ในการผลิตรอย่างไร ก็ตาม ไม่สามารถใช้ระดับ A ระดับ B กับเฟรมแผ่นเหล็กได้

## 13-1 ความถูกค้องของขนาคมิคิแยกตามระคับ

ตาราง 13. 1 ความถูกต้องของขนาดมิติ

	หัวข้อตร	าวจวัด	วิธีวัด	ระดับ A	ระดับ B	ระดับ C
	ความคลาดเคลื่อน	ขนาดเล้นผ่าศูนย์กลาง	ไม่เกีย <b>φ</b> ตั้งแต่ <b>φ</b> มากกว่า	38 - ไม่เกิน <b>¢</b> 48	3	j6 k6 m6
ผิดตั้งด้วยขา	ความรุ	รูงช่วงกลาง		0		
	ขนาดแกน (ความยาวปลาย แถนหมุน) Q	ไม่เกิน 100 มากกว่า 100 * 160 * 160 * 250 * 250 * 400	ទូป 13.1	ไม่เกิน 0.04 * 0.05 * 0.06 * 0.08	ไม่เกิน 0.06 * 0.07 * 0.09 * 0.12	ไม่เกิน 0.10 * 0.12 * 0.15 * 0.20
	ความสิ้นปลายแกน หมุน (ความยาว ปลายแกนหมุน) Q	ไม่เกิน 100 มากกว่า 100 * 160 * 160 * 250 * 250 * 400	รูป 13.1	ไม่เกิน 0.02 * 0.025 * 0.03 * 0.04	ไม่เกิน 0.02 * 0.025 * 0.03 * 0.04	ไม่เกิน 0.03 * 0.04 * 0.05 * 0.06
	ความคลาดเคลื่อ	ความคลาดเคลื่อนขนาดปลายแกนหมุน		ไม่เกิน <b>φ</b> 28 ตั้งแต่ <b>φ</b> 38 - ` มากกว่า <b>φ</b> 55		jć kć
	ความคลาดเคลื่อ	ความคลาดเคลื่อนส่วน Flange in low		เบอร์เฟรมไม	เกิน 250M J6/28	om ขึ้นไป js6
ห่อหัวยหน้าแปลน	มุมแนวตั้งแกน (เส้นผ่าศก. Flange In Iow)	ไม่เก็น 315 มากกว่า 315 - 500 - 500 - 800 - 800 - 1250 - 1250 - 2000	रुपे 13.2	ไม่เกีย 0.04 ^ 0.05 ^ 0.06 ^ 0.08 ^ 0.10	ไม่เกิน 0.08 * 0.07 * 0.09 * 0.12 * 0.15	້າມ່າກິນ 0.08 * 0.10 * 0.12 * 0.15 * 0.20
ต่อตัวยหใ	การพักเหศูนย์ ของแถน และ In low (เส้นผ่าศก. Flange In low)	ไม่เกิน 315 มากกว่า 315 * 500 * 500 * 800 * 800 * 1250 * 1250 * 2000	รูป 13.3	ไม่เกิน 0.04 * 0.05 * 0.06 * 0.08 * 0.10	ไม่เกิน 0.06 * 0.07 * 0.09 * 0.12 * 0.15	" 0.10 " 0.12 " 0.15 " 0.20
	การสั่นปลาย ແกนหมุน Q	ไม่เกิน 100 มากกว่า 100 * 160 * 160 * 250 * 250 * 400	រូป 13.4	ไม่เก็บ 0.02 * 0.025 * 0.03 * 0.04	ไม่เกิน 0.02 * 0.025 * 0.03 * 0.04	ไม่เกิน 0.03 * 0.04 * 0.05 * 0.06

### 13-2 วิธีการวัคค่าความถูกค้องของขนาด

ต่อไปนี้คือวิธีการวัดความถู<sup>๊</sup>กต้องของขนาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## (1) ค่าความขนานของแกน (รูป 13.1)

- (1) ที่ขอบปลายแกน a ให้หาค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ใน 1 รอบ
- (2) ย้ายเกจวัด ให้หาค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ใน 1 รอบ ที่ตำแหน่ง ь
- (3) ให้ถือค่าความต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสอง เป็นค่าการวัด

## (2) การสั่นปลายแกนหมุน (รูป 13.1)

ยึด Dial Gauge ที่กับพื้น ทำการแตะสัมผัสตัววัดกับปลายแกน a รอบนอก ให้ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุด ที่อ่านได้ของการหมุน 1 รอบ เป็นค่าการวัด

#### (3) ความขนานของขายึดติดตั้ง

ทำการวางมอเตอร์ไว้ที่พื้นผิวแท่นวาง และทำการยึด Dial Gauge เข้ากับพื้นผิวแท่นวาง ทำการแตะลัมผัสดัววัดเข้ากับ ขาของตัวเครื่องส่วนที่สั่นมากที่สุด ทำการเดินเครื่องมอเตอร์ ให้ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดและด่ำสุดที่อ่านได้ของการหมุน 1 รอบ เป็นค่าการวัด

### (4) ระดับมุมฉากของแกนมอเตอร์แบบหน้าแปลน (รูป 13. 2)

ทำการยึดติด Dial Gauge เข้ากับแกนที่สัมผัสกับผิวหน้าแปลน ทำการแตะสัมผัสตัววัดเข้ากับส่วนรอบนอกของพื้นผิว หน้าแปลน ให้ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดที่อ่านได้ของการหมุน 1 รอบ เป็นค่าการวัด

## (5) การสั่นของแกนและอินโลว์ของมอเตอร์แบบหน้าแปลน (รูป 13. 3)

ทำการยึดติด Diol Gouge เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลน ทำการแตะสัมผัสตัววัดเข้ากับส่วนรอบนอกของพื้น Flonge In-low ให้ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดที่อ่านได้ของการหมุน 1 รอบ เป็นค่าการวัด

## (6) การสั่นของปลายแกนหมุน (รูป 13.4)

ทำการยึดติด Dial Gauge เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลน ทำการแตะสัมผัสตัววัดของ Dial Gauge เข้ากับส่วนรอบนอกที่ติด กับปลายแกนหมุน ให้ค่าความต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดที่อ่านได้ของการหมุน 1 รอบ เป็นค่าการวัด


### <หมายเหตุ>

 ผู้ผลิตเครื่องจักรบางราย จะยึดค่า "การสั่น" ตามมาตรฐานข้อบังคับของ JIS โดยมีค่าเป็น 1/2 ของค่าดังกล่าวข้างต้น หากได้รับการกำหนดระบุมา ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบคูวิธีวัดมอเตอร์ด้วย

### 14. แกนสองข้าง

มอเตอร์แกนสองข้างคือมอเตอร์ที่มีทั้งแกนหลัก (ด้านโหลดทำงานปกติ) กับแกนรอง (ด้านตรงข้ามโหลดทำงานปกติ) ขนาด มิติที่มีการใช้งานเมื่อกำหนดระบุเป็นแบบแกนคู่ จะแสดงดังในดาราง 14.1~2 แกนรองจะสามารถใช้ได้เมื่อต่อตรงกันกับโหลดอัตรา (โหลด 100%)


ถ้าจะหยุดแกนรองด้วยเบรกชนิด Post (ชนิด LS) จำเป็นที่จะต้องเลือกชนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแกนตามทอร์คเบรก ถ้าต้องการขนาดมิติพิเศษ ให้กำหนดระบุมาให้




ตาราง 14.1 2 โพล ขนาดปลายแกนมาตรฐานแกนสองข้างของชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย

เบอร์เฟรม	เอ๊าท์พูต		ด้านใ	หลด	ด้านตรงข้	ามโหลด
เทองเพงท	(kW)	หมายเลขในรูป	S	Q	SA	QA
TFO-71M	0.4	1	14j6	30	14j6	30
TFO-80M	0.75	1	19j6	40	19j6	40
TFO-90L	1.5, 2.2	1	24j6	50	24j6	50
TFO-112M	3.7	1	28j6	60	28j6	60
TFO-132S	5.5, 7.5	1	38k6	80	38k6	60
TFO-160M	11, 15	1	42k6	110	38k6	80
TFO-160L	18.5	1	42k6	110	42k6	80
TFO-180M	22	1	48k6	110	42k6	110
TFO-180L	30	1	55m6	110	48k6	110
TFO-200L	37, 45	2	55m6	110	48k6	110
TFO-225S	55	2	55m6	110	48k6	110
TFO-250S	75	2	55m6	110	48k6	110
TFO-250M	90	2	55m6	110	48k6	110
TFO-280S	110	2	55m6	110	48k6	110
TFO-280M	132	2	55m6	110	48k6	110

หมายเหตุ) กรณีของแกนด้านตรงข้ามโหลด ใช้สำหรับโหลดต่อตรงต่ำกว่า 100%





ตาราง 14.2 4~6 โพล ขนาดปลายแกนมาตรฐานแกนสองข้างของขนิดทุ้มปิดมีใบพัดระบาย

เบอร์เฟรม	เอ๊าท์พุ	เอ๊าท์พุด (kW)		ด้านใ	หลด	ด้านตรงรั	ทามใหลด
гпязгмап	4 โพล	∂ โพล	<ul> <li>หมายเลขในรูป -</li> </ul>	s	Q	SA	QA
TFO-71M	0.4	9.723	3	14j6	30	14j6	30
TFO-80M	0.75	0.4	3	19j6	40	19j6	40
TFO-90L	1.5	0.75	3	24j6	50	24j6	50
TFO-100L	2.2	1.5	3	28j6	60	28j6	60
TFO-112M	3.7	2.2	3	28j6	60	28j6	60
TFO-132S	5.5	3.7	3	38k6	80	28j6	60
TFO-132M	7.5	5.5	3	38k6	80	28j6	60
TFO-160M	111	7.5	3	42k6	110	38k6	80
TFO-160L	15	11	3	42k6	110	38k6	80
TFO-180M	18.5, 22	15	3	48k6	110	42k6	110
TFO-180L	30	18.5, 22	3	55m6	110	42k6	110
TFO-200L	37, 45	30, 37	3	60m6	140	48k6	110
TFO-225S	55	45	3	65m6	140	55m6	110
TFO-250S	75	55	4	75m6	140	60m6	140
TFO-250M	90	75	4	75m6	140	60m6	140
TFO-280S	110	90	4	85m6	170	65m6	140
TFO-280M	132	110	4	85m6	170	65m6	140
TFO-315S		132	4	95m6	170	75m6	140
TFO-315M	*	(*)	4	95m6	170	75m6	140

หมายเหตุ) 1. กรณีของแกนด้านตรงข้ามโหลด ใช้ลำหรับโหลดต่อตรงต่ำกว่า 100%

2. ใช้ไม่ได้กับกรณีที่ติดเบรกชนิด LS ที่ด้านตรงข้ามโหลด


### 15. รูปร่างปลายแกน

### 15-1 การทำรูสกรู และใส่แผ่นเชื่อมต่อปลายแกน

ลักษณะรูปร่างปลายแกน โดยมาตรฐานจะมีแค่รูตรงกลาง ถ้าต้องการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น รันเนอร์ จำเป็นที่จะต้องใช้ รูสกรูหรือรูสกรูกับแผ่นเชื่อมต่อ หรือสกรูตัด ขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่ส่วนต่างๆ ของปลายแกนของมอเตอร์ ให้กำหนด ระบุมา


ขนาดมิติตามคุณสมบัติมาตรฐานจะแสดงในตาราง 15.1 – 3 ถ้าต้องการขนาดมิติพิเศษ นอกจากนี้ ให้กำหนดระบุมา ถ้าใช้รูสกรู 1 อัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งจากการสตาร์ทและหยุด จำเป็นต้องให้ทิศทางสกรูเป็นทิศทางตรงข้ามกับ ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ สำหรับทิศทางสกรูมาตรฐานนั้น จะให้ทิศทางการหมุนของมอเตอร์เป็นทิศบวก (หมุนทวนเข็ม นาฬิกา) และให้สกรูอยู่ด้านขวา

ถ้าเป็นสกรูด้านซ้ายให้กำหนดระบุด้วย นอกจากนี้แล้ว ต้องบอกผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบทีศทางหมุนของมอเตอร์และ ทิศทางของสกรู



ตาราง 15.1 ขนาดมิติรูสกรู 1 อัน เมื่อมีขนาดเกินเส้นผ่าศูนย์กลางแกน 22

หมายเลขในรูป	s	D	L	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d₃	
1	10 <s 18<="" td="" ≤=""><td>M5</td><td>12</td><td>5.3</td><td>7</td><td><u>=</u>0</td><td>6</td></s>	M5	12	5.3	7	<u>=</u> 0	6
*	18 <s 22<="" td="" ≤=""><td>M6</td><td>12</td><td>6.5</td><td>10</td><td>0 <u>S</u></td><td>7</td></s>	M6	12	6.5	10	0 <u>S</u>	7
1	22 <s 25<="" td="" ≤=""><td>M6</td><td>12</td><td>6.5</td><td>10</td><td></td><td>7</td></s>	M6	12	6.5	10		7
1	25 <s 30<="" td="" ≤=""><td>M8</td><td>15</td><td>8.5</td><td>12</td><td>58</td><td>9</td></s>	M8	15	8.5	12	58	9
1	30 <s 40<="" td="" ≤=""><td>M10</td><td>20</td><td>10.5</td><td>15</td><td>#:</td><td>9</td></s>	M10	20	10.5	15	#:	9
2	40 <s 50<="" td="" ≤=""><td>M12</td><td>25</td><td>12.5</td><td>17</td><td>20</td><td>9</td></s>	M12	25	12.5	17	20	9
2	50 <s 60<="" td="" ≤=""><td>M16</td><td>35</td><td>17</td><td>21</td><td>24</td><td>10</td></s>	M16	35	17	21	24	10
2	60 <s 75<="" td="" ≤=""><td>M20</td><td>40</td><td>21</td><td>25</td><td>28</td><td>10</td></s>	M20	40	21	25	28	10
2	75 <s 95<="" td="" ≤=""><td>M24</td><td>50</td><td>25</td><td>32</td><td>36</td><td>10</td></s>	M24	50	25	32	36	10



ตาราง 15. 2 ขนาดมิติรูสกรูว์และแนต่อเชื่อมปลายแกน


เอ๊าท์พุต			ำ   กลางแกน   " "		รูสกรู	แผ่นต่อเชื่อมและแป็นเกลียว				
2 โพล	4 โพล	o โพล	หมายเลข ในรูป	S	a (เส้นศก. สกรู×ความ ลึก	b	C (ฐานโลหะ สปริง)	d	е	f
0.4	0.4	1550	3	10 < S ≤ 18	M5 x 12	12	5	M5	5	30
0.75	0.75	0.4	3	18 < S ≤ 22	M6 x 12	15	6	M6	6	37
1.5, 2.2	1.5	0.75	4	22 < S ≤ 25	M5 x 12	15	5	M5	6	37
3	2.2	1.5	4	25 < S ≤ 30	M6 x 12	15	6	M6	6	37
3.7	3.7	2.2	4	25 < S ≤ 30	M6 x 12	15	6	M6	6	37
5.5, 7.5	5.5	3.7	4	30 < S ≤ 40	M6 x 12	20	6	M6	6	50
追	7.5	5.5	4	30 < S ≤ 40	M6 x 12	20	6	M6	6	50
11, 15	11	7.5	4	40 < S ≤ 50	M6 x 12	20	6	M6	6	60
18.5	15	11	4	40 < S ≤ 50	M6 x 12	20	6	M6	6	60
22	18.5	1 25	4	40 < S ≤ 50	M6 x 12	20	6	M6	6	60
*	22	15	4	40 < S ≤ 50	M6 x 12	20	6	M6	6	60
				(50 < S ≤ 60)	(M8 x 15)	(30)	(8)	(M8)	(6)	(72)
30	30	18.5, 22	4	50 < S ≤ 60	M8 x 15	30	8	M8	6	72
37, 45 55	37	30 (22)	4	50 < S ≤ 60	M8 x 12	30	8	M8	6	72
75, 90 110, 132	45	37 (30)	4	50 < S ≤ 60	M8 x 15	30	8	M8	6	72
*	55	45, (37) (45)	4	60 < S ≤ 70	M8 x 15	40	8	M8	6	82
2	75	55	4	70 < S ≤ 80	M10 x 20	45	10	M10	8	92
*	90	75	4	70 < S ≤ 80	M10 x 20	45	10	M10	8	92
45	110	90	4	80 < S ≤ 90	M10 x 20	50	10	M10	8	105
-	132	110	4	80 < S ≤ 90	M10 x 20	50	10	M10	8	105
9	. 83	132	4	90 < S ≤ 100	M12 x 25	50	12	M12	12	125
15		272	4	90 < S ≤ 100	M12 x 25	50	12	M12	12	125

หมายเหตุ) 1. ใน 0 เป็นค่ากรณีของชนิด Drip-Proof

- 2. ถ้าต้องการรูสกรูแบบ 1 อัน ที่มีเส้นฝ่าศูนย์กลาง 🍎 22 ให้ยึดขนาดมิติตามดาราง 15. 1 ให้ระบุกำหนดค่าด้วย
- เมื่อติดแผ่นต่อเชื่อมที่ปลายทั้งสองข้าง จะใช้ค่าตามตารางข้างต้นกับขนาดเล้นผ่าาศูนย์กลางของขนิดตามในดาราง 14.1-ในตาราง 14.1-ตาราง 14.4

### 15-2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสกรู

เมื่อจะตัดทำสกรูที่เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของปลายแกน หรือตัดสกรูเพื่อติดน็อต ขนาดมิติของสกรูปลายแกน เทียบ กับความหนา ของเพลา จะแสดงในดาราง 15.3 สกรูจะเป็นสกรูตีเกลียวขวา ถ้าต้องการสกรูซ้ายให้กำหนดระบุ



ตาราง 15.3 ขนาดมิติของเล้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสกรู

เส้นผ่าสูนย์กลางแกน ( <b>¢</b> s)	19	24	28	38	42
ความยาวแกน (Q)	40	50	60	80	110
สกรูปลายแกน (N)	M15	M20	M25	M30	M40
ความยาว ( ( ( )	15	17	20	22	25

หมายเหตุ) 1. สกรุจะเป็นสกรูดีเกรียวขวา

เล้นผ่าศูนย์กลางแกน (φ S) ไม่ถึง 19 จะไม่มีการนำไปใช้งาน

# 16. วัสคุแกน

วัสคุแกนมอเตอร์ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัสดุ	มาตรฐานข้อบังคับ JIS	การใช้งาน
วัสดุเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับ โครงสร้างเครื่องจักร	JIS G 4051	มาดรฐาน
เหล็กเส้นสเตนเลสรบร420J2 (เดิม sบร53B)	JIS G 4303	เมื่อต้องการให้ทนต่อการกัดกรน ทนต่อความร้อน
วัสดุเหล็กกล้าโครเมียมโบลิปดีนัม	JIS G 4105	เมื่อต้องการเพิ่มความแข็งแรงของแกน

รูปร่างคีย์
 ลักษณะรูปร่างคีย์ของด้านโหลดมอเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	รูปร่าง	การใช้งาน
เหลี่ยมสองด้าน	ความยาว ความสูง	มาตรฐาน
กลมด้านเดี๋ยว	<u>กร้าง</u> 2  (  กร้าง   กร้าง	
กลมสองด้าน	<u>nživ</u> 2 <u>nživ</u> <u>nživ</u> 2	ผลิตตามความต้องการ

ทมายเหตุ) 1. ลักษณะรูปร่างคีย์ของแกนแบบสองด้าน จะมีรูปร่างของด้านทั้งสองเหมือนกัน

2. เมื่อรูปร่างคีย์เป็นแบบกลมด้านเดียวหรือกลมสองค้าน ช่องคีย์ก็จะเป็นแบบกลมด้านเดียวหรือกลมสองด้านเหมือนกัน

### 18. โครงสร้างป้องกันน้ำ

กรณีที่มีการเปียกน้ำมาก เช่นอุปกรณ์ใช้งานภายนอกหรือโรงงานทำอาหาร จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างแบบพิเศษในส่วน ต่างๆ เช่น ส่วนตลับลูกปืน ส่วนกล่องขั้วต่อสาย ฯลฯ

โดยทั่วไปแล้ว ระดับการป้องกัน Drip-Proof ก็สามารถใช้เป็นระดับป้องกันมาตรฐานได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการระดับการ ป้องกันที่สูงมากกว่านี้ ให้ดูในตารางด้านล่าง

ประเภทสภาพการใช้งาน	ส่วนตลับลูกปืน		กล่องขั้วต่อสาย	ลัญลักษณ์ชนิด มอเตอร์	ชนิดป้องกัน สำหรับน้ำ	
กรณีที่พยดน้ำตกลงมามากพอสมควร หรือ กรณีสภาพบรรยากาศเป็นฝ้า ละออง และมาเกาะติดที่พื้นผิวของ มอเตอร์	โครงสร้าง วิธีซีลด์ ฟริงเกอร์ ป้องกันน้ำ		มาตรฐาน หรือ ใช้ทั้งมาตรฐาน กับแพ็คกิ้ง	TFO หรือ TO	นบบ Splash-Proof (IP 🔲 4)	
สภาวะที่โดนราคน้ำด้วยปากจอร์ ปริมาณน้ำ ธ. อั7 <b>0</b> /min, แรงดันน้ำ เท่ากับแรงดันน้ำตกลูง 6.5m <sub>o</sub>	วิธีเปลี่ยนจาระบี	มาตรฐาน	แบบใช้นอกอาคาร (ชนิดใลหะหล่อ หรือชนิดแผ่นเหล็ก)	TFOA WTE TOA	แบบ Splash-Proof	
สภาวะที่โดนราดน้ำด้วยลายยาง (Hose) ปริมาณน้ำ 12.5 <b>Q</b> /min, แรงดับน้ำ เท่ากับแรงดันน้ำตกลูง 2.5mo	โครงสร้างใช้บอกอาคาร โครงสร้างป้องกันน้ำ		แบบใช้บอก	TFOAJ หรือ TOAJ	แบบ Jet-Proof (IP ☐ 5)	
สภาระที่โดนราดน้ำด้วยลายยาง (Hose) ปริมาณน้ำประมาณ 100 <b>Q</b> /min, แรงดับน้ำเท่ากับแรงดับน้ำตกลูง ประมาณ 8m			ชาคาร (ชนิด     โลหะหล่อ หรือ     ชนิดแผ่นเหล็ก)	TFOJ หรือ TOJ	แบบ Wove-Prod (P 🔲 6)	

หมายเหตุว 1. ไม่ว่าจะเป็นแบบไทน จะเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างตามที่สทางการติดตั้งของมอเตอร์ ถ้าจำเป็น ให้ทำการระบุกำหนดวิธีติดตั้ง

สำหรับโครงสร้างป้องกันน้ำ (ส่วนตลับลูกปืน กล่องขั้วต่อสาย ฯลฯ) ให้ดูอ้างอิงใน **"ส่วนสินค้า 4. มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำ**" ประกอบ

กรณีแบบใช้บอกอาคารเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน ด้านโหลดจะมีการป้องกันน้ำด้วยพื้นผิวหน้าแปลน ส่วนด้านโหลดตลับลูกปืน จะเป็น แบบมาตรฐานเติม

ในช่อง ( ) ของชนิดป้องกันสำหรับน้ำ จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์การป้องกันตามมาตรข้อกำหนด JEC-2137-2000


#### 19. ซีลน้ำมัน

กรณีทำการต่อมอเตอร์ประเภทต่อเชื่อมด้วยหน้าแปลน โดยการโอเวอร์แฮงค์เข้ากับเคสซึ่งหรือเกียร์บ็อกซ์ วิธีการปิดกั้น ส่วนทะลูผ่านจะใช้ซีลน้ำมัน

ในการเลือกโครงสร้างมอเตอร์หรือซีลน้ำมัน จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของซีลน้ำมันเป็นอย่างดี และจำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานของเครื่องด้านตรงข้ามเป็นอย่างดี

## 19-1 อายุการใช้งานของซีลน้ำมัน

กรณีใช้งานชื่อน้ำมัน ให้คาดเตาอายุการใช้งาน ของชื่อน้ำมัน การทำการประเมินว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ได้หรือไม่นั้นสามารถทำได้ แต่การคาดเตาอายุการใช้งาน ของชื่อน้ำมันนั้นทำได้ยาก โดยทางผู้ผลิตชื่อน้ำมันเอง ก็คาดเคาได้ยากเช่นกัน เนื่องจากเงื่อนไขและลักษณะ การใช้งานที่มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย นอกจากนี้ มาตรฐานข้อบังคับของแต่ละประเทศ และ มาตรฐานข้อบังคับของแต่ละประเทศ และ มาตรฐานข้อบังคับของแต่ละประเทศ และ มาตรฐานข้อบังคับ มีการกำหนดปริมาณการั่วไหลที่ยอมรับได้กรณีเป็นแบบ รั่วไหลได้ (มาตรฐานข้อบังคับ MIL ของมาตรฐานข้อบังคับ ทางทหารอเมริกา กำหนดปริมาณการรั่วไหลยอมรับได้ไว้ที่ 0.5cc/24hr) ดังนั้น การคาดเตาอายการใช้งานจึงเป็น




รูป 19.1 ปัจจัยคุณลักษณะทิศทางข้อมูล

หน้าที่โดยตรงของผู้ใช้งาน ในรูป 19. 1 จะแสดงภาพปัจจัยคุณลักษณะของสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อซีลน้ำมัน อายุการใช้งาน ของซีลน้ำมันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน อุณหภูมิแกน การซีลน้ำมัน ฯลฯ ปัจจัยแต่ละอันจะประกอบเข้าด้วยกันเป็นสาเหตุ ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน ในการคาดเดาอายุการใช้งานจะต้องทำการทดสอบปัจจัยเป็นอันๆ ไป และทำการวิเคราะห์ช้ำไปมา หลายครั้ง และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย

### 19-2 โครงสร้างหุ้มปิคของชีลน้ำมัน

โครงสร้างหุ้มปิดของของซีลน้ำมันโดยทั่วไป จะแสดงดัง ในรูป 19. 2 พื้นผิวสัมผัสระหว่างส่วนริป (ยาง) กับแกน จะมี การทำเป็นฟิล์มน้ำมันจากของไหลที่หุ้มปิดสนิท ฟิล์มน้ำมัน ดังกล่าวจะคงสภาพความเป็นซีลเอาไว้ ดังนั้น ในแง่การยึด อายุการใช้งานของซีลน้ำมัน สิ่งสำคัญก็คือการให้การหล่อลื่น ในระดับที่เหมาะสมแก่ซีลริป และระหว่างพื้นผิวสัมผัส ต้อง มีฟิล์มน้ำมันที่สะอาดเป็นส่วนประกอบ





รูป 19. 2 ใครงสร้างหุ้มปิดของชีลน้ำมัน


## 19-3 ประเภทของซีลน้ำมันที่ใช้อยู่

ในการใช้งานจำเป็นต้อง จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทการใช้งานตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง


ประเภท	สภาพด้านอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย	ข้อควรระวังในการเลือกใช้
I	<ul> <li>ปิดกั้นจากหยดน้ำ หยดน้ำมัน จาระบี หรือฝุ่นที่เป็นละออง (รูป 19.3)</li> <li>ไม่ใช้แรงดันที่ส่วนชืด การเพิ่มอุณหภูมิประมาณ 60K</li> <li>สมรรถภาพการหุ้มปิด มีผลกระทบเกิดขึ้นเฉพาะกับส่วน ภายในมอเตอร์เท่านั้น</li> </ul>	<ul> <li>เป็นโครงสร้างแบบง่ายๆ V-ซีล ซีลฝุ่นละออง ซีลจาระบี         (รูป 19.4) ตามปริมาณละอองของส่วนซีล</li> <li>ซีลแบบทั่วไป กรณีเป็นน้ำมัน หรือน้ำ ฯลฯ ที่ไม่มีผุ้นละออง         (รูป 19.5)</li> <li>ยางที่ใช้ในซีลริปเป็นแบบ Nitrile system (NBR)</li> </ul>
п	<ul> <li>น้ำมันหรือจาระบีซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องชีล อยู่ในโครงสร้างที่ สามารถสัมผัสกับส่วนการชีลได้ในยามปกติ</li> <li>มีการเพิ่มแรงตันเข้าไป (แต่ต้องไม่เกินระดับ 0.03MPo (0.3kgt/cm2)) และมีการเปลี่ยนแบ่ลง</li> <li>สมรรถภาพการหุ้มปิด เป็นปัญหาต่อเครื่องจักรที่ใช้งาน ด้วยทั้งหมด</li> </ul>	<ul> <li>ชีลแบบทั่วไป กรณีเป็นน้ำมัน หรือน้ำ ฯลฯ และมีฝุ่นละออง (รูป 19.6) พร้อมทั้งมีดับเบิ้ลริป</li> <li>มีการเดิมจาระบีเข้าไประหว่างริป 2 อัน</li> <li>กรณีอุณหภูมิส่วนซีลลูง ให้ใช้ยางอะศริลิศ (ACM) หรือชิลิกอน ฟลูออลีน</li> </ul>








รูป 19. 5 ชีลน้ำมันแบบทั่วไป



รูป 19. 4 วิธีโดยใช้ V-ซีล ซีลฝุ่นละออง ซีลจาระบี




รูป 19. 6 ปิดกั้นโดยใช้ดับเบิ้ลริป

#### 19-4 โครางสร้างของมอเตอร์ที่มีซีลน้ำมัน


กรณีเลือกเป็นวิธี (1) จากประเภทที่ให้เลือกข้างต้น โดยทั่วไปแล้ว จะใส่ชีลน้ำมันเข้าไป โดยทำการเพิ่มโครงสร้างติดเข้ากับ แบบหน้าแปลนมาตรฐาน ตามที่แสดงในรูป 19.7

อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของการซีล และทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เป็นโครงสร้างที่ให้ความ เชื่อถือได้ ซึ่งก็คือกลุ่มการเลือกประเภท (II) จะต้องใช้หน้าแปลนแบบพิเศษโดยมีโครงสร้างเหมือนกับรูป 19.8 และต้องใช้แกน ที่มีความถูกต้องแม่นยำในการทำงานสูง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ก็จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานสมรรถภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย ดังนั้น จะเป็นการดีมากถ้าทำการกำหนดระบุรายละเอียดของด้านเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย



รูป 19.7 โครงสร้างที่มีการเพิ่มชืลน้ำมันเข้าไปที่หน้าแปลนมาตรฐาน




รูป 19.8 ใครงสร้างแบบหน้าแปลนพีเศษ

# 20. วิธีทำขั้วต่อสายโดยไม่มีกล่องขั้วต่อสาย

# 20-1 วิธีการค่อสายกรณีไม่มีกล่องขั้วค่อ

วิธีต่อสาย	แบบแร็ก (แบบใช้ในอาคาร)	Cabtyre Cable (แบบใช้ในอาคาร)	วิธี Cabtyre Cable ป้องกันน้ำ (แบบใช้นอกอาคาร)
ตัวอย่างรูป			

### 20-2 มาตรฐานเมื่อไม่มีกล่องขั้วต่อ



เบอร์เฟรม	ความยาวสายขั้วต่อ
132 ลงมา	80
160 - 250	130
280 - 355	180

## 21. โครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย

## 21-1 การใช้โครงสร้างกล่องขั้วค่อสาย

กล่องขั้วต่อสายของมอเดอร์จะมีโครงสร้างและวัสดุที่แตกต่างออกไปตามโมเดล ตาราง 21.1 จะแสดงการใช้กล่องขั้ว ต่อสายกับแต่ละโมเดล

ถ้าต้องการใช้ที่นอกเหนือไปจากตาราง 21:1 ให้ทำการกำหนดระบุ

ตาราง 21.1 ตารางการใช้กล่องขั้วต่อสาย


โครงสร้างกล่องขั้วต่อสาย โมเดลที่ใช้	แบบ มาตรฐาน	แบบใช้ นอกอาคาร	แบบเพิ่ม ความ ปลอดภัย	แบบทน ระเบิด	แบบใช้ กับเรือ	หมายเหตุ
แบบมาตรฐาน แบบใช้นอกอาคาร แบบเพิ่มความปลอดภัย แบบเพิ่มความปลอดภัยใช้นอกอาคาร	0	0	0 0			
แบบเพมความบลอดภยเขนอกอาคาร มีเบรก แบบป้องกันน้ำ	0	0	O			
แบบป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (3) แบบป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (2)	0	0				
แบบใช้นอกอาคารป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (3) แบบใช้นอกอาคารป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (2)		00	10.			
แบบเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (3) แบบเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการกัดกร่อน ประเภท (2)			0			-:
แบบเพิ่มความปลอดภัยใช้นอกอาคารป้องกับการกัดกร่อน ประเภท(3) แบบเพิ่มความปลอดภัยใช้นอกอาคารป้องกับการกัดกร่อน ประเภท(2)			0			
แบบป้องกันการระเบิดทนความคัน แบบใช้นอกอาคารป้องกันการระเบิดทนความตัน แบบใช้กับเรือ				0	0	
วัสดุกล่องขั้วต่อสาย	แผ่นเหล็ก	แผ่นเหล็ก     หรือโดหะ     หล่อ	ผม่นเหล็ก     หรือโลทะ     หล่อ     หล่อ     ผม่อ     หล่อ     ผม่อ     ผมผม     ผม     ผม	ใดหะหล่อ	แม่นเหล็ก     หรือโลหะ     หล่อ     หล่อ     หล่อ     หล่อ     หล่อ     หล่อ     หล่อ     พล่อ     พล่	


หมายเหตุ) เครื่องหมาย 💥 จะแตกต่างออกไปตาม เบอร์เฟรมหรือเอ๊าท์พุต


### 21-2 โครงสร้างกล่องขั้วต่อสายและขนาคมิติ

### 1) กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานใช้ในอาคาร (The Motor Neo100)

กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานใช้ในอาคารจะเป็นชนิดแผ่นเหล็กสำหรับโครงจะแสดงในรูป 21.1~21.5 ขนาดกับการใช้งาน จะแสดงในตาราง 21.2~21.4







※ 5.5 ~ 7.5kW เฟรม 132S, 132M และเฟรม 160M, 160L
จะมีแผ่นลัดวงจรติดอยู่ที่แผงต่อสายไฟ เมื่อต้องการสตาร์ท
Y-△ ทำให้การถอดสายแผ่นวงจรออก แล้วจึงทำการเชื่อมต่อ

## ตาราง 21.2 ตารางแสดงการประยุกดีใช้กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานภายในอาคาร

เบอร์เฟรมที่ใช้			ขนาดมิติกล่องขั้วต่อสาย	r.	
ชนิดหุ้มปิด	เลขที่รูป	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
71, 80	रूप 21.1	78	45	38	
90L, 100L, 112M	<b>१</b> ४ 21.2	88	53	50	
132S, 132M	रूपी 21.3 (3.7 kW) रूपी 21.4 (3.7 kW, 7.5 kW)	127	70	80	
160M, 160L	şıl 21.5	164	105	80	

## ตาราง 21.3 ขนาดมิติรูน็อต (KD) ของกล่องขั้วต่อสาย (มอทอล 3 เฟส)

192010		ขนาดมิติ KD (mm)	
เอ๊าท์พุต (kW)		ชนิด	ru»
(KW)	2 โพล	4 โพล	ó โพล
0.4	22	22	22
0.75	22	22	28
1.5	28	28	28
2.2	28	28	28
3.7	28	28	36
5.5	36	36	36
7.5	36	36	52
11	52	52	52
15	52	52	25
18.5	65	858	


#### ตาราง 21.4 ขนาดมิติ (KD) และขนาดเรียกท่อร้อยสายขน

หน่วย : mm

ขนาดมิติ KD	22	28	36	45	52	65
ขนาดเรียกท่อร้อยสายกรณีต่อสายด้วยท่อร้อยสาย ขนาดมีติ	16	22	28	36	42	54

### (2) กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานใช้ในอาคาร (เดอะมอทอล Neo100)

กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานใช้ในอาคารจะเป็นชนิดแผ่นเหล็กสำหรับโครงจะแสดงในรูป 21.6~21.10 และขนาดมิกับการ ใช้งานจะแสดงในตาราง 21.5~21.7



## ตาราง 21.5 ตารางแสดงประยุกต์ใช้กล่องขั้วต่อสายชนิดมาตรฐานภายในอาคาร

เบอร์เฟร	มที่ใช้			ขนาดมิติกล่องขั้วต่อสาเ	1
ชนิดหุ้มปิด	ชนิดเปิด	เลขที่รูป	A (mm)	B (mm)	C (mm)
71, 80	-	रूप 21.6	78	45	38
90L, 100L, 112M	=	21 21.7	88	53	50
132S, 132M	=	됩니 21.8	127	70	80
160M, 160L, 180M	160Lz, 180M	१ूर्य २१ १	164	105	80
180L	*		195	140	80
200L, 225S	180L, 200M	71 21.10	195	140	130
2508 ขึ้นไป	225S ขึ้นไป		296	229	130

# ตาราง 21.6 ขนาดมิติรูน็อต (KD) ของกล่องขั้วต่อสาย (3 เฟส)

			KD (	(mm)			
เอ๊าท์พุต		ชนิดทุ้มปิด		ชนิดทุ้มเปิด			
(kW)	2 โพล	4 โพล	6 โพล	2 โพล	4 โพล	6 โพร	
0.4	22	22	22		2.61	- 1	
0.75	22	22	28	*	098	38	
1.5	28	28	28	*	55	8	
2.2	28	28	28	8	177	97	
3.7	28	28	36	25	528	12	
5.5	36	36	36	2	1849	2	
7.5	36	36	52	8		12	
11	52	52	52	. 8	(2)	35	
15	52	52	52	18	1578	52	
18.5	65	65	65	:B	65	65	
22	65	65	65	65	65	65	
30	78	78	78	65	65	65	
37	78	78	78	78	78	78	
45	78	78	78	78	78	78	
55	92	92	92	92	92	92	
75	78	78	78	78	78	78	
90	78	78	78	78	78	78	
110	92	92	92	92	92	92	
132	92	92	92	92	92	92	

## ตาราง 21.7 ขนาดมิติรูน็อต (KD) ของกล่องขั้วต่อสาย (มอเตอร์ 3 เฟส)


หน่วย : mm


ขนาดมิติ KD	22	28	36	45	52	65	78	92
ขนาดเรียกท่อร้อยสายกรณีต่อสายด้านท่อร้อยสาย	16	22	28	36	42	54	80	82

### (3) แบบใช้นอกอาคารกล่องขั้วต่อสาย (เดอะมอทอล Neo100)

ទូป 21.13

กล่องขั้วต่อชนิดนอกอาคารจะเป็นชนิดแผ่นเหล็กหรือ Aluminum Diecast สำหรับโครงสร้างจะแสดงในรูป 21.11-รูป 21.14 และขนาดมิติกับการใช้งานจะแสดงในตาราง 21.8





ទូป 21.14


## ตาราง 21.8 ตารางแสดงการประยุกต์ใช้กล่องขั้วต่อสายชนิดใช้นอกอาคาร


		3 3 5	ขา	นาดมิติกล่องขั้วต่อส	าย
เบอร์เฟรมที่ใช้	เลขที่รูป	วัสดุของตัวกล่อง และฝาครอบ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
71, 80	ZI 21.11	แผ่นเหล็ก	96	56	38
90L, 100L, 112M	हुर्ग 21.12	Aluminium Diecast	95	63	68
132S, 132M	ខ្ទប់ 21.13 (3.7kW) ខ្ទប់ 21.14 (5.5kW, 7.5kW)	Aluminium Diecast	168	106	80
160M, 160L	रूपे 21.14	Aluminium Diecast	168	106	80

หมายเหตุ) ขนาดมิติ KD จะแสดงในตาราง 21.2 ของหน้า 244

#### (4) กล่องสายต่อชนิดใช้นอกอาคาร (นอกอาคารเดอะมอทอล Neo100)

กล่องขั้วต่อสายชนิดใช้นอกอาคารจะเป็นชนิดแผ่นเหล็ก (อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเฟรม 180 ขึ้นไปแบบแนวตั้ง อาจใช้ชนิด เหล็กหล่อได้ในบางครั้ง) สำหรับโครงสร้างจะแสดงในรูป 21.15 - รูป 21.17 และขนาดมิติกัการใช้งานจะแสดงในตาราง 21.9





รูป 21.17


ตาราง 21.9 ตารางแสดงการประยุกต์ใช้กล่องขั้วต่อสายชนิดใช้นอกอาคาร

		3 3 3	ขา	เาดมิติกล่องขั้วต่อส	าย
เบอร์เฟรมที่ใช้	71, 80 _, 100L, 112M   132S, 132M   160M, 160L รูป 21.16	วัสดุของตัวกล่อง และฝาครอบ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
71, 80	all saids		114	76	38
90L, 100L, 112M	ទូប 21.15		114	76	50
132S, 132M		1 1	167	107	80
160M, 160L	रूपे 21.16	1	167	107	80
180M		แผ่นเหล็ก	167	107	80
180L		1 1	195	140	80
200L	ទូป 21.17		195	140	130
2258			195	140	130
250S ขึ้นไป		]	296	229	130


หมายเหตุ) ขนาดมิติ KD จะแสดงในตาราง 22.2 ของหน้า 244

#### (5) กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย

โครงสร้างของกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ทนระเบิดแบบเพิ่มความปลอดภัย จะเป็นดั่งในรูป 21.18 และรูป 21.19 ขนาดมิติ และ การใช้งานจะแสดงในตาราง 21.10 มาตรฐานวิธีการเดินสายต่อเข้าตัวเครื่องจะเป็นแบบ Bushing การต่อสายภายในกล่อง ขั้วต่อสายจะเป็นแบบแร็ก (อย่างไรก็ตาม เบอร์เฟรม 71M -122M จะเป็นแบบแผงต่อสายไฟ) ถ้าเป็นแบบสดัด ต้องมีการตรวจสอบ รับรองเพิ่มเติมให้กำหนดระบุมาให้ด้วย



รูป 21.18 กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย



รูป 21.19 กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย


ตาราง 21.10 กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย

		จำนวนโพล		10 Shift (1997)	วัสดุของ	ขนาดมิติ	iหลักของกล่อง <sup>เ</sup>	ขั้วต่อสาย	
เบอร์เฟรม	2 โพล	4 โพล	<b>6 โพล</b>	รูปแสดง การใช้งาน	ตัวกล่อง และฝาครอบ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
71M	0.4	0.4	90			114	76	38	
80M	0.75	0.75	0.4			114	76	38	
90L	1.5	1.5	0.75	1		114	76	50	
100L	2.2	2.2	1.5			114	76	50	
112M	3.7	3.7	2.2	1 .	ชนิด	114	76	50	
132S	5.5	5.5	3.7	รูป 21.18	แผ่นเหล็ก	167	107	80	
132M	6	7.5	5.5				167	107	80
160M	7.5	11	7.5			167	107	80	
160L	11	15	11			167	107	80	
180M 1	15	72	15			167	107	80	
180M	18.5	18.5				224	145	80	
180L			18.5	1		224	145	80	
200L	22	22	22	1		224	145	80	
225S	30, 37	30, 37	30	1		224	145	80	
250S	85	85	37	1		278	205	130	
250M	45	45	45	ទូ៧ 21.19	ชนิด เหล็กหล่อ	278	205	130	
280S	55	55	55			278	205	130	
280M	75	75	75			278	205	130	
315S	90	90	90			278	205	130	
315M	110	110	110			278	205	130	
355S	132	132	132			278	205	130	


หมายเหตุ) ขนาดมิติ KD จะแลดงในตาราง 22.2 ของหน้า 244

### (6) กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดทนความดัน


โครงสร้างของกล่องขั้วต่อสายของมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิดแบบทนความดัน จะเป็นดังในรูป 21.20 - 21.25 ขนาดมิติ และการใช้งานจะแสดงในดาราง 21.11 มาตรฐานวิธีการเดินสายต่อเข้าตัวเครื่องจะเป็นแบบแพ็คกิ้งทนความดัน การต่อสายภาย ในกล่องขั้วต่อสายจะเป็นแบบแร็ก ถ้าเป็นแบบสตัดต้องมีการตรวจสอบรับรองเพิ่มเดิม



รูป 21.20 เบอร์เฟรม 112M ลงมา



รูป 21.21 เบอร์เฟรม 1328 - 160L



รูป 21.22 เบอร์เฟรม 180M ขึ้นไป

ตาราง 21.11 กล่องขั้วต่อสายแบบป้องกันระเบิดทนความดัน

		จำนวนโพล			วัสดุของ	ขนาด	มิติของกล่องขั้ว	ต่อสาย
เบอร์เฟรม	2 โพล	4 โพล	<b>୪ โพ</b> ล	รูปแสดง การใช้งาน	ตัวกล่อง และฝาครอบ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
71M	0.4	0.4	540	ទូป 21.20		137	100	50
80M	0.75	0.75	0.4	រូป 21.20		137	100	50
90L	1.5, 2.2	1.5	0.75	รูป 21.20	Ι Γ	137	100	50
100L	SF.	2.2	1.5	รูป 21.20		137	100	50
112M	3.7	3.7	2.2	ទូป 21.20	1 [	137	100	50
132S	5.5, 7.5	5.5	3.7	ទូป 21.21	1 [	202	129	80
132M	@	7.5	5.5	शुप्ती 21.21		202	129	80
160M	11, 15	11	7.5	ड्रुप 21.21	ชนิด เหล็กหล่อ	202	129	80
160L	18.5	15	11	ទូป 21.21	I summan	202	129	80
180L	22	18.5, 22	15	ទូป 21.22	1 [	240	161	130
200L	30	30	18.5, 22	हुपे 21.22	1 [	240	161	130
225S	37, 45	37, 45	30	ទូป 21.22	1 [	240	161	130
225S	55	55	37	ទួป 21.22	1 [	240	161	130
250S	75, 90	75, 90	45, 55	ទូป 21.22		305	215	170
280S	110, 132	110, 132	75, 90	ទូป 21.22		305	215	170
315S	112	92	110, 132	รูป 21.22	1 [	305	215	170

หมายเหตุ) ขนาดมิติ KD จะแสดงในตาราง 22.2 ของหน้า 244

#### 22. วิธีการต่อสายไฟกับภายนอกและขนาคมิติ KD

#### 22-1 วิธีการค่อสายไฟกับภายนอก

กล่องขั้วต่อสายจะใช้เพื่อทำการต่อสายกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก โดยจะมีโครงสร้างรูปแบบต่างๆ เช่น รูน็อต หรือ Conduit (วิธีต่อยึดสกรูท่อร้อยสาย) Conduit Packing, Bellmouth Packing, แกลนด์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ประเภทสายไฟจากภายนอก จะสามารถแยกแยะออกได้ดังแสดงในตาราง 22.1

ตาราง 22.1 ประเภทสายไฟจากภายนอกและวิธีต่อสาย

วิธีต่อ	สาย	การใช้งาน	ประเภทสายไฟจากภายนอก (ใช้งานทั่วไป)	ตัวอย่างวิธีต่อสายของสายไฟจากภายนอก
	Rubber Bush	ทั่วไป	600V สายไฟหุ้มฉนวนพีวิชี 600V สายไฟหุ้มฉนวนยาง	บุช ท่อโลพะ
(รูน็อต)	ងែរីរី Rubber Bush	ทั่วไป	600V สายไฟหุ้มฉนวนพีวีซี 600V สายไฟหุ้มฉนวนยาง	Straight Box Connector ท่อยืดหยุ่นได้ ท้อยืดหยุ่นได้ ข้อสหะ ห่วนกล่อง ข้อสิลหะ ห่วนกล่อง ข้อติลทย
(วิธีต่อสาย ท่อร้อย (Cond	สาย)	แบบใช้นอกอาศาร	600V สายไฟหุ้มฉนวนพีวีซี 600V สายไฟหุ้มฉนวนยาง	ท่อยืดหยุ่นได้สำหรับสาย กล่องขั้วต่อสาย เคเบิล ท่อโลหะ
		แบบป้องกันระเบิด	ลายไฟหุ้มฉนวน	
วิธี Conduit	Dacking	แบบใช้นอกอาคาร	สายเคเบิลคาใบรต์	10071011 00 1000 00 0000
an Coridui	rucking	แบบป้องกันระเบิด	สายเคเบิดทุ้มยาง หรือพลาสติก	ถ้าเป็นแบบป้องกันระเบิด จะใช้ Flexible Fitting
วิธี Bellmout	h Daakins	แบบใช้นอกอาคาร	สายเคเบิลคาไบรต์	แบบป้องกันระเบิดทนความดัน และแบบป้องกัน ระเบิดเพิ่มความปลอดภัย
		<b>ж</b> แบบป้องกันระเบิด	สายเคเบิลคาไบรด์แบบเคลื่อนที่ได้	AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
วิธีแกลนด์สำห	รับใช้กับเรือ	ใช้กับเรือ	สายเคเบิลหุ้มด้วยท่อเหล็ก	

หมายเหตุ) 1. มาตรฐานของแบบใช้งานทั่วไป แบบใช้นอกอาคาร และแบบป้องกันระเบิด จะอยู่ในเครื่องหมาย (

2 เครื่องหมาย 🗴 จะใช้ในกรณีที่สายเคเบิลที่ต่อเข้ามามอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น สำหรับใช้กับการเจาะเหมืองถ่านหิน เป็นต้น

 กรณีใช้วิธีต่อสายด้วยสกรูว์ท่อร้อยสายกับแบบใช้นอกอาคาร ต้องระบัตระวังอย่างให้น้ำเข้าส่วนการเชื่อมต่อจากส่วนภายในท่อโลหะ กับด้านในของกล่องขั้วต่อสาย

4. สำหรับแบบป้องกันระเบิด ถ้าต้องการใช้วิธีการต่อสายกับภายนอกที่ไม่อยู่ในตาราง 22.1 จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างตรงข่องต่อ ของกล่องขั้วต่อสาย ให้ทำการปรึกษาสอบถาม

### 22-2 ขนาคมิติ KD ของกล่องขั้วต่อสายแบบใช้นอกอาคาร แบบป้องกันระเบิคเพิ่มความปลอคภัย แบบป้องกัน ระเบิคทนความคัน

(1) การเรียกท่อร้อยสายของวิธีเชื่อมต่อตัวสกรูยึดท่อร้อยสาย

ตาราง 22.2 การเรียกท่อร้อยสายของวิธีเชื่อมต่อด้วยสกรูยึดท่อร้อยสาย


	ขนาดมิติ หเ	<ul><li>(การเรียกสกรูแนวขนาดสำหรับท่อ)</li></ul>
	มาตรฐาน	W0
เบอร์เฟรมหรือเอ๊าท์พุต	การเรียกสกรู แนวนอนสำหรับท่อ	การเรียกสกรูที่สามารถระบุกำหนดได้
71M, 80M, 90L	PF3/4	FF1/2, PF1
100L, 112M	PF1	PF3/4
132S, 132M	PF1 1/4	PF3/4, PF1
160M, 160L	PF1 1/2	PF1-1/4, PF2
เมื่อใส่ขนาดต่ำกว่า 15kW กับเฟรม 180M ขึ้นไป	PF1 1/2	PF1-1/4
18.5kW, 22kW, 30kW	PF2	PF2-1/2
37kW, 45kW	PF2 1/2	PF3
55kW	PF3	PF2, PF2-1/2
75kW, 90kW	PF2 1/2	PF3, PF3-1/2
110kW, 132kW	PF3	PF4

หมายเหตุ) 1. ถ้าเป็นรุ่นมาครฐานขนาดด่ำกว่า 55kW ทั้งรุ่น 200V และรุ่น 400V จะมีขนาดมิติ KD เหมือนกันขนนาด 55kW ขึ้นไป จะแสดงของรุ่น 400V

3. การเรียกท่อร้อยสายใลหะอย่างหนาที่ต่อเข้าได้ จะแสดงในตาราง 22.3

### 22.3 ท่อร้อยสายอย่างหนาที่ต่อเข้าได้

การเรียกสกรูแนวชนาน สำหรับท่อ	การเรียกท่อร้อยสายโลพะ อย่างหนาที่ต่อเข้าได้
PF1/2	16
PF3/4	22
PF1	28
PF1 1/4	36
PF1 1/2	42
PF2	54
PF2 1/2	70
PF3	82
PF3 1/2	92
PF4	104



เบอร์เฟรมตำกว่า 160L จะเป็นมาตรฐานเบอร์เฟรม 180 M ขึ้นไปจะเป็นมาตรฐานเอ๊าท์พุต อย่างไรก็ตาม 18.5 kW-2P จะใช้ PF2 เป็นมาตรฐาน

(2) ขนาดมิติ ของชนิด Condult Packing ของแบบป้องกันระเบิด เพิ่มความปลอดภัยตามข้อบังคับใหม่/แบบใช้นอกอาคาร เบอร์เฟรม หรือเอ๊าท์พูต


ตาราง 22.4 ขนาดมิติ KD ชนิด Conduit Packing มาตรฐาน

	ชนาดมิติ KD		
เบอร์เฟรมหรือเอ๊าท์พุต	มาตรฐาน	การเรียกสกรที่สามารถระบุกำหนดได้	
	ขนาดมิติ KD	การเรยกลกรูทลามารถระบุภาพนดเด	
71M	10PF3/4	10PF1/2, 10PF1, 12PF3/4, 12PF1, 14PF1, 16PF1	
80M, 90L	10PF3/4	10PF1/2, 10PF1, 12PF3/4, 12PF1, 14PF1, 16PF1	
100L, 112M	10PF1	10PF1/2, 10PF3/4, 12PF3/4, 12PF1, 14PF1, 16PF1	
132S, 132M	14PF1-1/4	10PF1/2, 10PF3/4, 12PF3/4	
160M, 160L, 180M ขึ้นไป	20PF1-1/4		
เมื่อใส่ขนาดต่ำกว่า15kW ที่เพ่รม		10PF1, 12PF1, 14PF1, 16PF1, 18PF1-1/4	

หมายเหตุง เล้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อบ้องกัน ให้เลือกที่มีขนาดมากกว่าเล้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสายเคเนิลที่ต่อเสร็จแล้ว 1.5 เท่า

ตาราง 22.5 เล้นผ่าศูนย์กลางภาย นอกสายเคเบิลที่ต่อเสร็จเรียบร้อยกับขนาดมิติ KD

ขนาดมิติ KD	ย่านเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิลที่ต่ เสร็จแล้ว (mm)		
10	าอ ขึ้นไป	12.5 ลงมา	
12	12.6 ขึ้นไป	16 ลงมา	
	14 ขึ้นไป	16.5 ลงมา	
14	<b>ж</b> 14 ขึ้นไป	20.5 ลงมา	
16	าธธ ขึ้นไป	20 ลงมา	
20	<b>※</b> 20 ขึ้นไป	24.5 ลงมา	
ZU	* 20.6 ขึ้นไป	26 ลงมา	
22	* 24.6 Vull	30 คงมา	



- เครื่องหมาย \* ใช้แสดงเบอร์เฟรม1328 ขึ้นไป
- 2. เมื่อจะสั่งซื้อต้องตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลกับขนาด Conduit ให้ถูกต้อง

(3) ขนาดมิติของ Conduit Packing ของแบบป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัยตามมาตรฐานข้อบังคับเดิม (eG3) แบบ ป้องกันระเบิดพนความดัน (d2G4)

ตาราง 22.6 ขนาดมิติ KD Conduit Packing มาตรฐาน

		ขนาดมิติ KD		
เบอร์เฟรมหรือเอ๊าท์พุต	มาตรฐาน	การเรียกสกรูที่สามารถระบุกำหนดได้		
	ขนาดมิตี KD			
71M	10PF3/4	10PF1/2, 10PF3/4, 10PF1, 12PF3/412PF1/2,		
80M, 90L	10PF3/4	12PF1, 14PF3/4, 14PF1, 16PF3/4, 16PF		
100L, 112M	10PF1			
132S, 132M	14PF1-1/4	12PF1, 14PF1, 16PF1, 16PF1-1/4, 18PF1,		
160M, 160L,		18PF1-1/4, 18PF1-1/2, 20PF1, 20PF1-1/4,		
180Mขึ้นไปเมื่อโส่ขนาดต่ำกว่า15kW ที่เฟรม	20PF1-1/4	20PF1-1/2, 24PF1-1/4, 24PF1-1/2		
18.5kW, 22kW	24PF1-1/2	16PF1, 18PF1, 18PF1-1/4, 20PF1-1/2, 24PF		
30kW	32PF2	18PF1-1/4, 20PF1-1/4, 24PF2, 28PF2		
37kW, 45kW	32PF2-1/2			
55kW	44PF3	36PF2-1/2, 40PF2-1/2		
75kW, 90kW	32PF2-1/2	32PF2, 44PF3		
110kW, 132kW	48PF3			


หมายเหตุ) 1. ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานขนาดต่ำกว่า 55kW ทั้งรุ่น 200V และรุ่น 400V จะมีขนาดมิติ KD เหมือนกัน แต่ขนาด 75 kW ขึ้นไป จะแสดงของรุ่น 400V

เบอร์เฟรมต่ำกว่า 160 L จะเป็นมาตรฐานเบอร์เฟรม 180M ขึ้นไปจะเป็นมาตรฐานเอ๊าท์พุต

3. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อป้องกันให้เลือกที่มีขนาดมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิลที่ต่อเลร็จเรียนร้อยแล้ว 1.5 เท่า

ตาราง 22. 7 เล้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิลขนาดมิติ KD


ขนาดมิติ KD		ย์กลางภายนอกสายเคเบิลที่ต่อ เสร็จแล้ว (mm)		
10	าอ ขึ้นไป	ไม่เกิน 12		
12	า2 ขึ้นไป	ไม่เกิน 14		
14	า4 ขึ้นไป	ไม่เกิน าช		
16	า6 ขึ้นไป	ไม่เกิน 18		
18	าล ขึ้นไป	ไม่เกิน 20		
20	20 ขึ้นไป	ไม่เกิน 24		
24	24 ขึ้นไป	ไม่เกิน 28		
28	28 ขึ้นไป	ไม่เกิน 32		
32	32 ขึ้นไป	ไม่เกิน 36		
36	36 ขึ้นไป	ไม่เกิน 40		
40	40 ขึ้นไป	ไม่เกิน 44		
44	44 ขึ้นไป	ไม่เกิน 48		
48	48 ขึ้นไป	ไม่เกิน 52		



#### 22-3 ขนาดมิติชนิด d ของ Bellmouth Packing

ตาราง 22.8

เบอร์เฟรมหรือเอ๊าท์พุต	ขนาดมิติ KD
เกลวเพวทนมอเล เหน้าเ	(mm)
71M, 80M	า6 ขึ้นไป ไม่เกิน 18
90L, 100L	า8 ขึ้นไป ใม่เกิน 20
112M, 132S	20 ขึ้นไป ไม่เกิน 24
132M, 160M	24 ขึ้นไป ไม่เกิน 28
160L	32 ขึ้นไป ไม่เกิน 36
18M ขึ้นไป เมื่อใส่ขนาดต่ำกว่า 15kW ที่เฟรม	32 ขึ้นไป ไม่เกิน 36
18.5kW	32 ขึ้นไป ไม่เกิน 36
22kW	36 ขึ้นไป ไม่เกิน 40
30kW	44 ขึ้นไป ไม่เกิน 48
37kW, 75kW	48 ขึ้นไป ไม่เกิน 52
45kW, 90kW	52 ขึ้นไป ไม่เกิน 58
55kW, 110kW	58 ขึ้นไป ไม่เกิน 64
132kW	44 ขึ้นไป ไม่เกิน 48X2



หมายเหตุง 1. ถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานขนาดต่ำกว่า 55 kW ทั้งรุ่น 200V และรุ่น 400V จะมีขนาดมิติเหมือนกันแต่ขนาด 75 kW ขึ้นไป จะแสดงของรุ่น 400V

2. เบอร์เฟรมต่ำกว่า 160L จะเป็นมาตรฐานเบอร์เฟรม 180 M ขึ้นไปจะเป็นมาตรฐานเอ๊าท์พุต

## 23. ตัวอักษร/วัสคุป้ายแสคง

## (1) ถึงจะไม่มีการระบุกำหนด ก็จะมีการติดป้ายแสดงคังค่อไปนี้เป็นมาตรฐาน

ตาราง 23.1

	ประเภท		มาตรฐาน		อริบาย	วัสดุคุณสมบัติ	
	DASOM	อักษร	วัล	ą	881.0	เปลี่ยนรูป	
			หุ้มปิด 55kW ลงมา	Polyolefin พีเศษ	แสดงคุณสมบัติต่างๆ ที่มี		
ป้ายแ	เสดงคุณสมบัติ	อังกฤษ	หุ้มปิด 75kWขึ้นไป	อลูมิเนียม สเตนเลส	เช่น แบบชนิด เอาท์พุต จำนวน โพลอัตรา แรงตันไฟฟ้า กระแลไฟ เป็นต้น	อลูมิเนียม สเตนเลล	
ป้ายแ	สดงวิธีเชื่อมต่อ	อังกฤษ	อลูมิเนียมหรือ	กระดาษอาร์ต	เมื่อมีการแสดงวิธีต่อสาย ของขัวต่อสาย หรือมีการ ลตาร์ทแบบ Y-∆แบบแรงดัน ไฟฟ้า 2 แหล่งเป็นต้น		
	ตัวอักษร	åл	โพลีเอสเธอร์ อลูมิเนียม ลเคนเลส		เมื่อมีการแสดงทิศทางการหมุน มีการกำหนดทิศทางของใบพัด ด้านนอก	สเศนเลล	
ป้าย สำรอง	ป้ายแสดงการ รับรอง	ญี่ปุ่น	สเพากเซล		ใช้แลดงมาตรฐานข้อบังคับ เช่น มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด โดยแสดงตามที่กฎหมายกำหนด	สเตนเลส	
	ป่ายแสดง ข้อควรระวัง	ญี่ปุ่น	กระดาษอาร์ต อลูมิเนียม สเตนเลส		ป้ายแสดงการอัดจาระบี หรือมีอุปกรณ์ประเภท หยุดเพลา เป็นต้น	æ	

### ถ้าต้องการคุณสมบัติเปลี่ยนรูป ให้ระบุจากตาราง 23.2

ตาราง 23. 2 คุณสมบัติตัวอักษร


	ไม่ระบุ	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	รัสเชีย
ป้ายแสดงคุณสมบัติ	อังกฤษ	ญี่ปุ่น	ขังกฤษ	รัสเชีย
ป้ายแสดงวิธี เชื่อมต่อ	ขังกฤษ	ญี่ปุ่น	ชังกฤษ	รัสเชีย
ป้ายสำรอง	ญี่ปุ่น	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	รัสเชีย

### (2) สามารถกำหนดระบุป้ายแสดงดังต่อไปนี้ได้

	ประเภท	วัสดุ	อธิบาย
สำรอง	ป้ายลักษร	อลูมิเนียมหรือกระดาษ อาร์ด	เมื่อมีการแสดงทิศทางการหมุนทิศทางใบพัด ด้านนอก ถึงไม่มีการระบุก็จะติดมาให้ด้วย
	ป้ายแสดงน้ำหนัก	อลูมิเนียมหรือกระดาษ อาร์ต	แสดงน้ำหนัก

# 24. ฐานฅิคตั้งมอเตอร์

สามารถระบุสั่งฐาน และสลักเกลียวยึดฐานเพิ่มเติมได้



หมายเหตุ) นอกเหนือจากฐานและสลักเกลียวยึดฐานแล้ว จะเป็นรูปอ้างอิง ลักษณะรูปร่างของมอเตอร์จะแตกต่างกันออกไปตามชนิด เอ็าท์พุต ซึ่งอาจไม่เหมือนในรูปได้

### ตาราง 24.1 การใช้ฐานของมอเตอร์มาตรฐาน

หมายเลขรูปภาพ	ขื่อฐานที่ใช้	W)	ขนิดป้องกันละออง (kW)			ชนิดหุ้มปิดมีดใบพัดระบาย (kW)		
		6 โพล	4 โพล	2 โพล	6 โพล	4 โพล	2 โพล	
	B-200HK		*	70		0.2	0.2	
1	B-71	æ		:80	-	0.4	0.4	
	B-80	ii <del>le</del> i	·	<b>≥</b> 5	0.4	0.75	0.75	
NO WITH THE REAL PROPERTY.	B-90L	( S <del>E</del> 8	1 <del>0</del>	***	0.75	1.5	1.5, 2.2	
รูป 24.1	B-100L	188	2=3	90	1.5	2.2	100	
1	B-112M	1881	+	**	2.2	3.7	3.7	
	B-132S	) ( <del>18</del> 1	**	**	3.7	5.5	5.5, 7.5	
	8-132M	-	(#)	¥0	5.5	7.5	1 =	
	B-160M	142	120		7.5	11	58 °	
	B-160L	122	1 <u>2</u> 2	24	11	15	re -	
1	B-180M	15, 18.5	22, 30		15	18.5, 22	(S)	
รูป 24.2	B-180L	22, 30	37, 45		18.5, 22	30		
1	B-200M	37, 45	55	23	2 1	2	he '	
1	B-200L		129	-	30, 37	37, 45	72	
รูป 24.3	BR-225	55, 75	75, 90	27	45	55	V.D	
	BR-2528	90, 110	110, 132	<b>2</b> 8	55, 75	75, 90	7.5	
		132	(2)	28	90, 110	110, 132	725	
		· ·	-	-	132	=	HE .	
	BR-3135	150	177	=20	-	8	N. 77.	

#### 25. สีทา


- สีมาตรฐานของมอเตอร์ฮิตาชิจะเป็นรีเกลเกร (มันเชล 8.5Y5.1/0.3 (ค่าอ้างอิง) นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดระบุสีทา ชนิดพิเศษได้
- 2. ในการระบุสีทา จะสะดวกมากถ้าใช้หมายเลขสีของเอกสารตัวอย่างสีมาตรฐาน ของสมาคมอุตสาหกรรมวัสดุทาสีญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการปรับสีทาอาจไม่ตรงสี ในปัจจุปันได้ ถ้าต้องการให้มีสีเดียวกันกับเครื่องจักร ขอแนะนำให้ทำการต่อ มอเตอร์เข้ากับเครื่องจักรให้เสร็จก่อนจากนั้นจึงทำการทาสีไปพร้อมกัน
- 3. เมื่อจะระบุสีทา ถ้าใช้แผ่นสีตัวอย่าง จะทำให้การปรับสีทำได้อย่างถูกต้อง
- นอกจากสีมาตรฐานแล้ว ยังสมารถทาสีร่วมกับสารประเภทกรดพาทลิก ฟินอล อะคริลิกเรชินได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ ทำการตรวจสอบส่วนหน้า และให้กำหนดระบุด้วย

#### 26. รูระบาย

#### ทำไมรูระบายถึงจำเป็น


ที่การป้องกันความขึ้นประเภท 1 ความขึ้นสัมพันธ์รอบบริเวณมอเตอร์ตามปกติจะมีค่าใกล้เคียง 100% ซึ่งอาจทำให้ เกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำที่ปลายขดลวดได้ มอเตอร์สำหรับกระบวนที่ใช้น้ำยาขัดประเภท 1, ประเภท 2 ในระหว่าง ที่ใช้น้ำน้ำยาขัด อาจมีน้ำยาขัดบางส่วนกระเด็นเข้าไปภายในมอเตอร์ ดังนั้นจึงมีการเตรียมรูระบายตรงส่วนด้านล่าง ของมอเตอร์ และนานๆ ครั้งจะทำการถอดปลั๊กออก เพื่อเป็นการระบายน้ำเพื่อไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็ง อย่างไรก็ตาม ก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้น ดังนั้นจะมีการเปิดรูระบายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5mm ซึ่งจะเป็นการทำให้ความื้นสัมพัทธ์ ภายในภายนอกมอเตอร์เท่ากัน ส่งผลให้ไม่เกิดน้ำแข็งรวมทั้งสามารถระบายน้ำออกจากส่วนภายในของมอเตอร์ได้

#### แบบแนวนอน



2 จุดที่ส่วนด้านล่างโครงเลื้อ ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางรูระบาย  $\phi$ 5

#### แบบแนวตั้ง



### ใมเดลที่มีการทำรูระบายไว้เป็นมาตรมีดังนี้

(ถึงไม่ระบุก็จะทำเอาไว้)

- (1) แบบหุ้มปิดมีใบพัดระบาย กรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์ประเภท 1
- (2) แบบหุ้มปิดมีใบพัดระบาย กรรมวิธีทนต่อน้ำยาขัดประเภท 1 และประเภท 2 ถ้าต้องการรูระบายสำหรับโมเดลอื่นๆ ให้ทำการกำหนดระบุ

# 5 ส่วนรายละเอียคข้อมาครฐานข้อบังคับ

1. ค่าประสิทธิภาพ	254
2. คุณลักษณะทอร์ค	257
3. ระคับเสียงรบกวน	258
<ol> <li>เอ๊าท์พุคและการเลือกใช้เบอร์เฟรม</li> </ol>	259
5. วิ <mark>ธ</mark> ีติคตั้งมอเตอร์	260
5. การเปลี่ยนเป็นระบบหน่วยสากล	262

# 1 ค่าประสิทธิภาพ (JIS C 4210, JIS C 4212, IEC 60034-20)

#### 1-1 มอเคอร์มาครฐาน (JIS C 4210-2001)

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน จะกำหนดโดย JIS C 4210-2001 (มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟส ความดันต่ำใช้งานทั่วไป) ที่เอ๊าท์พุตอัตรา จะมีค่าตัวเลขมากกว่าที่แสดงในตาราง 1.1

ตาราง 1.1 ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน

(หน่วย : %)

(วิธีโหลดจริง : %)

เอ็าท์พุตอัตรา	ž.	บอเตอร์แบบหุ้มปิด		มย	แตอร์แบบมีการป้อง	กัน	
AND STATE OF THE S	จำนวนโพล			จำนวนโพล			
kW	2	4	6	2	4	6	
0.2	54.5	56.0	300	*	040	36	
0.4	62.0	63.5	62.0	120	V23	35	
0.75	68.0	69.5	68.0	68.0	69.5	68.0	
1.5	74.5	75.5	74.5	74.5	75.5	74.5	
2.2	77.0	78.5	77.0	77.0	78.5	77.0	
3.7	80.0	81.0	80.0	80.0	81.0	80.0	
5.5	82.0	82.5	82.0	82.0	82.5	82.0	
7.5	83.0	83.5	83.0	83.0	83.5	83.0	
11	84.0	84.5	84.0	84.0	84.5	84.0	
15	85.0	85.5	84.5	85.0	85.5	84.5	
18.5	85,5	86.0	85.0	85.5	85.5	85.0	
22	86.0	86.5	85.5	86.0	86.0	85.5	
30	86.5	87.0	86.0	86.5	86.5	86.0	
37	87.0	87.5	86.5	87.0	87.0	86.5	

# 1-2 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (JIS C 4212-2000)

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะกำหนดโดย (มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกความดันต่ำ 3 เฟส ความดันต่ำใช้งานทั่วไป) เอ็าท์พูตอัตรา จะมีค่าตัวเลขมากกว่าที่แสดงในราราง 1.2

ตาราง 1.2 ค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (มอเตอร์แบบทุ้มปิด)

เอ๊าท์พต	จำนวบโพล	2	2		4	. 8	6
อัตรา	ความถึ	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
kW	แรงดับไฟฟ้า	200V หรือ 400V	220V หรือ 400V	200V หรือ 400V	220V หรือ 400V	200V หรือ 400V	220V หรือ 400V
0	2	70.0	71.0	72.0	74.0		
0	4	76.0	77.0	76.0	78.0	73.0	76.0
0.	75	77.5	78.5	80.5	82.5	78.5	80.0
1	.5	83.0	84.0	82.5	84.0	83.0	84.5
2	2	84.5	85.5	85.5	87.0	84.5	86.0
3	.7	87.0	87.5	86.0	87.5	86.0	87.0
5	5	88.0	88.5	88.5	89.5	88.0	89.0
7.	.5	88.5	89.0	88.5	89.5	88.5	89.5
1	1	90.0	90.2	90.2	91.0	89.5	90.2
- 1	5	90.0	90.2	90.6	91.0	89.5	90.2
18	3.5	90.6	91.0	91.7	92.4	91.0	91.7
2	2	91.0	91.0	91.7	92.4	91.0	91.7
3	0	91.4	91.7	92.4	93.0	91.7	92.4
3	7	92.1	92.4	92.4	93.0	91.7	92.4
4	5	92.4	92.7	92.7	93.0	92.4	93.0
5	5	92.7	93.0	93.3	93.6	93.3	93.6
7	5	93.6	93.6	94.1	94.5	93.6	94.1
9	0	94.3	94.5	94.1	94.5	93.9	94.1
11	10	94.3	94.5	94.1	94.5	94.5	95.0
13	32	94.8	95.0	94.5	95.0	94.5	95.0
16	30	94.8	95.0	94.8	95.0	94.5	95.0

หมายเหตุ 1) ค่าประสิทธิภาพของ 200V 60Hz ไม่มีการกำหนดเอาไว้แต่โดยทั่วไปจะต่ำลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบ 220V 60Hz หมายเหตุ 2) วิธีคำนวณคุณลักษณะของประสิทธิภาพ จะใช้วิธีโหลดจริง (Real Load Method)



## 1-3 คลาสประสิทธิภาพของมาครฐานข้อบังคับ (IEC 60034-30 : 2008)

เพื่อการปรับมาตรฐานข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคลาสประสิทธิภาพของแต่ละประเทศทั่วโลกให้เป็นไปในแนวทิศทางเกี่ยวกัน จึงได้มีการจัดทำ IEC6003434-30 : 2008 (คลาสประสิทธิภาพของมอเดอร์ขนิดเหนี่ยวนำแบบกรงกระจอก 3 เฟสความเร็วเดียว (รหัส IE) ขึ้นมาในปี 2008 คลาสจะแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้ โดยมีมาตรฐานข้อบังคับค่าประสิทธิภาพแต่ละวัน)

# มาตรฐานข้อบังคับนี้มีแผนที่จะทำเป็นมาตรฐานข้อบังคับ JIS

รหัส IE	ประเภท
IE 1	ประสิทธิภาพมาตรฐาน
E 2	ประสิทธิภาพสูง
IE 3	ประสิทธิภาพพรีเมี่ยม

#### (1) ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพมาตรฐาน (IE1)

ตาราง 1.3 ประสิทธิภาพเป็นทางการของ ประสิทธิภาพมาตรฐาน (IE1) 50Hz

หน่วย : %

ตาราง 1.4 ประสิทธิภาพเป็นทางการขอ	14
ประสิทธิภาพมาตรฐาน (IE1) 60Hz	V

หน่วย : %

เอ๊าท์พูดอัตรา		จำนวนโพล	
PN (kW)	2	4	6
0.75	72.1	72.1	70.0
1.1	75.0	75.0	72.9
1.5	77.2	77.2	75.2
2.2	79.7	79.7	77.7
3	81.5	81.5	79.7
4	83.1	83.1	81.4
5.5	84.7	84,7	83.1
7.5	86.0	86.0	84.7
11	87.6	87.6	86.4
15	88.7	88.7	87.7
18.5	89.3	89.3	88.6
22	89.9	89.9	89.2
30	90.7	90.7	90.2
37	91.2	91.2	90.8
45	91.7	91.7	91.4
55	92.1	92.1	91.9
75	75 92.7 92.7	92.7	92.6
90	93.0	93.0	92.9
110	93.3	93.3	93.3
132	93.5	93.5	93.5
160	93.8	93.8	93.8
200~375	94.0	94.0	94.0

เอ๊าท์พุตอัตรา		จำนวนโพล	
PN (kW)	2	4	6
0.75	77.0	78.0	73.0
1.1	78.5	79.0	75.0
1.5	81.0	81.5	77.0
2.2	81.5	83.0	78.5
3.7	84.5	85.0	83.5
5.5	86.0	87.0	85.0
7.5	87.5	87.5	86.0
11	87.5	88.5	89.0
15	88.5 89.5	89.5	89.5
18.5	89.5	90.5	90.2
22	89.5	91.0	91.0
30	90.2	91.7	91.7
37	91.5	92.4	91.7
45	91.7	93.0	91.7
55	92.4	93.0	92.1
75	93.0	93.2	93.0
90	93.0 93.2		93.0
110	93.0	93.5	94.1
150	94.1	94.5	94.1
185~375	94.1	94.5	94.1

(2) ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพสูง (IE2) ดาราง 1.5 ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพลูง (IE2) 50Hz

ดาราง 1.6 ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพสูง (IE2) 60Hz หน่วย : %

เอ๊าท์พุตอัตรา		<b>จำนวนโพล</b>	7
PN (kW)	2	4	6
0.75	77.4	79.6	75.9
1,1	79.6	81.4	78.1
1.5	81.3	82.8	79.8
2.2	83.2	84.3	81.8
3	84.6	85.5	83.3
4	85.8	86.6	84.6
5.5	87.0	87.7	86.0
7.5	88.1	88.7	87.2
11	89.4	89.8	88.7
15	90.3	90.6	89.7
18.5	90.9	91.2	90.4
22	91.3	91.6	90.9
30	92.0	92.3	91.7
37	92.5	92.7	92.2
45	92.9	93.1	92.7
55	93.2	93.5	93.1
75	93.8	94.0	93.7
90	94.1	94.2	94.0
110	94.3	94.5	94.3
132	94.6	94.7	94.6
160	94.8	94.9	94.8
200~375	95.0	95.1	95.0

เอ๊าท์พุตอัตรา		จำนวนโพล		
PN (kW)	2	4	6	
0.75	75.5 a)*	82.5	80.0	
1.1	82.5	84.0	85.5	
1.5	84.0	84.0	86.5	
2,2	85.5	87.5	87.5	
3.7	87.5	87.5	87.5	
5.5	88.5	89.5	89.5	
7.5	89.5	89.5	89.5	
11	90.2	91.0	90.2	
15	15 90.2 91.0	91.0	90.2	
18.5	91.0	92.4	91.7	
22	91.0	92.4	91.7	
30	91.7	93.0	93.0	
37	92.4	93.0	93.0	
45	93.0	93.6	93.6	
55	93.0	94.1	93.6	
75	93.6	94.5	94.1	
90	94.5	94.5	94.1	
110	94.5	95.0	95.0	
150	95.0	95.0	95.0	
185~375	95.4	95.4 b)	95.0	

(3) ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพพรีเมี่ยม (IE3) ดาราง 1.7 ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพพรีเมี่ยม (IE3) 50Hz หน่วย : %

ตาราง 1.8 ประสิทธิภาพเป็นทางการของประสิทธิภาพพรีเมี่ยม (IE3) 60Hz หน่วย : %

เอ๊าท์พุดอัตรา		ข่านวนโพล	
PN (kW)	2	4	6
0.75	80.7	82.5	78.9
1,1	82.7	84.1	81.0
1.5	84.2	85.3	82.5
2.2	85.9	86.7	84.3
3	87.1	87.7	85.6
4	88.1	88.6	86.8
5.5	89.2	89.6	88.0
7.5	90.1	90.4	89.1
11	91.2	91.4	90.3
15	91.9	92.1	92.1
18.5	92.4	92.6	91.7
22	92.7	93.0	92.2
30	93.3	93.6	92.9
37	93.7	93.9	93.3
45	94.0	94.2	93.7
55	94.3	94.6	94.1
75	94.7	95.0	94.6
90	95.5	95.2	94.9
110	95.2	95.4	95.1
132	95.4	95.6	95.4
160	95.6	95.8	95.6
200~375	95.8	96.0	95.8

เอ๊าท์พตอัตรา		จำนวนโพล	v.	
PN (kW)	2	4	6	
0.75	77.0 a)	85.5	82.5	
1.1	84.0	86.5	87.5	
1.5	85.5	86.5	88.5	
2,2	86.5	89.5	89.5	
3.7	88.5	89.5	89.5	
5.5	89.5	91.7	91.0	
7.5		91.7	91.0	
11		92.4	91.7	
15	91.0	93.0	91.7	
18.5	8.5 91.7 93.6	93 6	93.0	
22	91.7	93.6	93.0	
30	92.4	94.1	94.1	
37	93.0	94.5	94.1	
45	93.6	95.0	94.5	
55	93.6	95.4	94.5	
75	94.1	95.4	95.0	
90	95.0	95.4	95.0	
110	95.0	95.8	95.8	
150	95.4	96.2	95.8	
185~375	95.8	96.2	95.8	


# 2. คุณลักษณะทอร์ค (JIS C 4210-2001)

คุณลักษณะทอร์คของคุณสมบัติมาตรฐานจะกำหนดใน โดยมีค่าตามแสดงในตาราง 2.1 (ทอร์คเริ่มต้นทำงานต่ำสุด ทอร์ค Pull-up และทอร์คสูงสุดจะมีการกำหนดไว้ในที่นี้)

ตาราง 2. 1 คุณลักษณะทอร์คของมอเตอร์

//Samessames	เทียบกับทอร์คอัตรา									
เอ๊าท์พุต		2 โพล			4 โพล			<b>୪ โพล</b>		
อัตรา kW	ทอร์คเริ่มต้น ทำงานต่ำสุด	ทอร์ค Pull-up	ทอร์คเริ่ม สูงสุด	ทอร์คเริ่มต้น ทำงานต่ำสุด	ทอร์ค Pull-up	ทอร์คเริ่ม สูงสุด	ทอร์คเริ่มต้น ทำงานต่ำสุด	ทอร์ค Pull-up	ทอร์คเริ่ม สูงสุด	
0.2	1.9	1.3	2.0	2.0	1,4	2.0		-	8.55	
0.25	1.9	1.3	2.0	2.0	1.4	2.0	80	=	122	
0.37	1.9	1.3	2.0	2.0	1.4	2.0	<u>=</u> 9	\$ <u>143</u> \$	192	
0.4	1.9	1.3	2.0	2.0	1.4	2.0	1.7	1.2	1.7	
0.55	1.9	1.3	2.0	2.0	1.4	2.0	1.7	1.2	1.7	
0.75	1.8	1.2	2.0	1.9	1.3	2.0	1.7	1.2	1.8	
1.1	1.8	1.2	2.0	1.9	1.3	2.0	1.6	1.1	1.9	
1.5	1.8	1.2	2.0	1.9	1.3	2.0	1.6	1.1	1.9	
2.2	1.7	1.1	2.0	1.8	1.2	2.0	1.6	1.1	1.9	
3.7	1.6	1.1	2.0	1.7	1.2	2.0	1.5	1.1	1.9	
5.5	1.5	1.0	2.0	1.6	1,1	2.0	1.5	1.1	1.9	
7.5	1.5	1.0	2.0	1.6	1.1	2.0	1.5	1.1	1.8	
11	1.4	1.0	2.0	1.5	1.1	2.0	1.4	1.0	1.8	
15	1.4	1.0	2.0	1.5	1,1	2.0	1.4	1.0	1.8	
18.5	1.3	0.9	1.9	1.4	1.0	1.9	1.4	1.0	1.8	
22	1.3	0.9	1.9	1.4	1.0	1.9	1.4	1.0	1.8	
30	1.2	0.9	1.9	1.3	1.0	1.9	1.3	1.0	1.8	
37	1.2	0.9	1.9	1.3	1.0	1.9	1.3	1.0	1.8	

หมายเหตุ) เอ๊าท์พูดอัตรา 0.2kW, 0.25kW, 0.37kW, 0.4kW และ 0.55kW จะมีเฉพาะมอเตอร์ IP4X เท่านั้น (ชนิดหุ้มปิด)



รูป 2.1 อธิบายคำศัพท์คุณลักษณะทอร์ค

# 3. ระคับเสียงรบกวน (JEM1313)

JEM1313 (ระดับเสียงรบกวนของมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำแบบนำแบบกรงกระรอก 3 เฟสความดันต่ำใช้งานทั่วไป) มาตรฐาน ข้อบังคับระดับเสียงรบกวน จะแสดงค่าในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 ระดับเสียงรบกวน

หน้วย d B (คุณลักษณะ A)

อ๊าท์พุตอัตรา		ชนิดา	ทุ้มปิด		ชนิดป้องกัน				
kW	2 โพล	4 โพล	<b>6 โพล</b>	8 โพล	2 โพล	4 โพล	6 โพล	8 โพล	
0.2	66	59	-	100	100	2 <del>-</del> 8	: <del>-</del> :	9 <del>4</del> 8	
0.4	69	61	60	323	323	9 <u>=</u> 8	9 <b>2</b> 8	221	
0.75	73	63	61		63	58	58	ā	
1.5	75	67	61	(#E	67	58	58	13-11	
2.2	77	68	63	323	68	62	60	141	
3.7	80	72	65		71	65	62	2	
5.5	83	74	68	(E)	75	67	64	875	
7.5	84	77	70	: <del>=</del> :	76	69	67	: <del>=</del> :	
11	87	78	72	(2)	78	72	69	824	
15	87	82	74	(50)	80	74	72	150	
18.5	90	82	77	1993	82	76	74	100	
22	90	82	79	3940	86	76	74	(4)	
30	91	84	81	77	88	79	77	75	
37	91	85	81	77	88	79	77	75	
45	93	86	83	79	90	82	80	76	
55	93	86	83	79	90	82	80	76	
75	94	89	86	82	92	85	82	79	
90	94	89	86	82	92	85	82	79	
110	94	89	86	82	92	85	82	79	
132	95	92	87	150	93	87	84	121	
160	95	92	87		93	87	84	13-91	
200	95	92	(4)	323	94	88	( <del>4</del> )	(4)	

# 4. เอ๊าท์พุคและการเลือกใช้เบอร์เฟรม (JEM1400)

ใน JEM1400 (ขนาดมิติของมอเตอร์เหนียวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟสความดันต่ำใช้งานทั่วไป) จะมีการกำหนดมาตรฐาน การประยุกต์ใช้เอ๊าท์พุตของมอเตอร์มาตรฐานกับขนาดมิติและเบอร์เฟรมอยู่ การเลือกใช้เบอร์เฟรมของแต่ละเอ๊าท์พุตจะแสดง ในตาราง 4.1 และ 4.2

นอกจากนี้แล้ว ใน JIS C 4210 (มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟสคำดันต่ำใช้งานทั่วไป ) 37kW มอเตอร์มาตรฐาน ขนาดต่ำกว่า 37kW การประยุกต์ใช้เอ๊าท์พูตกับเครื่องหมายขนาดมิติ และเบอร์เฟรม จะเหมือนกับมาตรฐานข้อบังคับของ JEM1400

ตาราง 4.1 การใช้เบอร์เฟรมของมอเตอร์แบบหุ้มปิด

เอ๊าท์พุตอัตรา เบอร์เฟรม 2 โพล 4 โพล 6 โพล 8 โพล 0.2 63M 0.2 0.4 0.4 71M 80M 0.75 0.75 1.5 1.5 90M 0.75 2.2 100L 2.2 1.5 112M 3.7 3.7 22 5.5 132S 5.5 3.7 7.5 132M 7.5 5.5 11 160M 11 7.5 15 160L 18.5 15 11 18.5 180M 22 15 22 18.5 180L 30 30 22 37 37 30 200L 45 45 37 225S 55 55 45 30 250S 75 75 55 37 250M 90 90 75 45 280S 110 110 90 55 75 280M 132 132 110

3158

315M

160

200

160

200

132

160

90

110

ตาราง 4.2 การใช้เบอร์เฟรมของมอเตอร์แบบมีการป้องกัน

เบอร์เฟรม	เอ๊าท์พุตอัตรา							
מנשונפתו	2 โพล	4 โพล	6 โพล	8 โพล				
80M	0.75	0.75	-5	- 5				
90M	1.5 2.2	1.5	0.75					
100L	15	2.2	1.5					
112M	3.7	3.7	2.2					
132S	5.5 7.5	5.5	3.7	*				
132M		7.5	5.5					
160M 11 15 7.5 15 18.5		7.5	2					
160L	OL 18.5 15 11 22 18.5		*					
180M	30	22 30	15 18.5	×				
180L	37 45	55	22 30	100)				
200M	55	55	37 45	30				
225S	75	75	55	37				
225M	90	90	75	45				
250S	110	110	90	55				
250M	132	132	110	75				
280S	160	160	132	90				
280M	200	200	160	110				

# 5. วิธีติคตั้งมอเตอร์ (JEM 1408)

เพื่อเป็นการแสดงวิธีติดตั้งของมอเตอร์ให้ถูกต้อง จะได้กำหนดมาตรฐานไว้ใน JEM1408 (แบบโครงสร้างของเครื่องจักร มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนทั่วไป และสัญลักษณ์แสดงการติดตั้ง) ตัวอย่างจะแสดงในตาราง 5.1 และดาราง 5.2 แสดงสัญลักษณ์ของ IEC60034-7 (มี CODE I กับ CODE II)

ตาราง 5.1 แนวการติดตั้ง (แกนแนวนอน)

การติดตั้ง	- Income			<b>10</b> -	<b>₩</b>	***
มาตรฐาน ข้อบังคับ	ติดตั้งบนฐาน สิ่งปลูกสร้าง	ติดตั้งบนฐาน สิ่งปลูกสร้างด้วย ขาติดตั้ง และ พร้อมกับมีการ ติดตั้งหน้าแปลน	ติดตั้งด้วย หน้าแปลน	ติดตั้งกับผนัง มองจากด้าน ต่อเชื่อมชาติดดั้ง อยู่ต้านช้าย	ติดตั้งกับผนัง บองจากด้าน ต่อเชื่อมชาติดตั้ง อยู่ด้านขวา	ติดตั้งกับผนัง มองจากด้าน ต่อเชื่อมขาติดตั้ง อยู่ด้านบน
JEM 1408	IMB 3	IMB 35	IMB 5	IMB 6	IMB 7	IMB 8
150 0000 1 5	IMB 3	IMB 35	IMB 5	IMB 6	IMB 7	IMB 8
IEC 60034-7	IM 1001	IM 2001	IM 3001	IM 1051	IM 1061	IM 1071

หมายเหตุ) ส่วนบนของ IEC60034-7 จะเป็น CODE I ส่วนล่างจะเป็น CODE II

ตาราง 5.2 แนวการติดตั้ง (แกนแนวตั้ง)

การติดตั้ง	my to					静
มาตรฐาน ข้อบังคับ	ดิตตั้งส่วนล่าง หน้าแปลน	ดิดตั้งกับผนัง และยังติดตั้ง ส่วนล่าง หน้าแปลน	ด็ดตั้งส่วนบน หน้าแปลน	ติดตั้งกับผนัง และยังติดตั้ง ส่วนบน หน้าแปลน	ติดตั้งกับผนัง แกนขึ้ลง	ติดตั้งกับผนัง แกนชี้ขึ้น
JEM 1408	IM V1	IM V15	ıм Vз	IM <b>V</b> 36	IM V5	IM <b>V</b> 6
	IM V1	IM V15	ім <b>V</b> з	IM <b>V</b> 36	IM V5	ım V6
IEC60034-7	IM 3011	IM 2011	IM 3031	IM 2031	IM 1011	IM 1031

หมายเหตุ) ส่วนบนของ IEC60034-7 จะเป็น CODE I ส่วนล่างจะเป็น CODE II

# • วิธีการติดตั้งและแบบชนิด

# สำหรับวิธีการติดตั้งมอเตอร์มาตรฐานใช้งานทั่วไป ถ้าตลับลูกปืนเป็นโมเดลลูกปืนมีชืลต้องระมัดระวังดังต่อไปนี้

- หลีกเลี่ยงการติดตั้งบนเพดานเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสั่นสะเทือน หรือโมเดลที่มีเอ๊าท์พุตสูงฯลฯ เพราะจะทำให้เกิดปัญหา
- 2. ถ้ามีการเพิ่มโหลดแรงฉุดที่ไม่ใช่มู่เล่ย์ หรือคับปลิ้งที่ตลับลูกปืนของมอเตอร์แบบแกนชี้ขึ้น หรือกรณีมีการเพิ่มโหลด แรงฉุดที่ไม่ใช่เกียร์ หรือคับปลิ้งที่ตลับลูกปืนของมอเตอร์แบบแกนชี้ลง กรณีแกนชี้ลงต่อด้วยสายพาน จะต้องพิจารณา อายุการใช้งานของตลับลูกปืน นอกจากนี้ ถ้าเป็นแบบแกนชี้ขึ้นแล้วมีเพิ่มโหลดแรงฉุด ก็มีความจะเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้าง ตลับลูกปืนเล็กน้อย ในกรณีนี้ให้ทำการปรึกษา
- 3. สำหรับมอเตอร์ชนิดใช้งานนอกตัวอาคาร (IP55) จะมีการสมมุติว่าแกนเอ๊าท์พุตของส่วนโครงสร้างหน้าแปลนรวมอยู่ ในตัวเครื่องจักร ดังนั้น ที่ส่วนทะลุผ่านแกนเอ๊าท์พุตจะไม่มีการทำเป็นโครงสร้างป้องกันน้ำ/ป้องกันฝุ่นละอองที่เทียบเท่า กับ IP55 ดังนั้นให้ระมัดระวังในการใช้งาน
- 4. โครงสร้างป้องกันน้ำ เช่น มอเตอร์ใช้นอกอาคาร เป็นต้น จะมีการจัดทำรูถอดระบายน้ำเอาไว้ให้ด้วย ในการติดตั้ง ใช้งานที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปจากวิธีติดตั้งมาตรฐาน บางครั้งจะต้องเปลี่ยนทิศทางของรูถอดระบายน้ำ ให้ทำการปรึกษา บริษัท
- 5. การติดตั้งโดยใช้ขาตั้งกับขนาดเบอร์เฟรมมากกว่า 180M ขึ้นไปหรือใมเดลหน้าแปลนติดตั้งเป็นทิศแกนชี้ขึ้น แกนชื้ลง หรือเมื่อติดตั้งบนผนัง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเพิ่มแรงดันที่สลักเกลียวติดตั้งที่ส่วนขาของมอเตอร์ ควรมีอินโลว์ (In-low) หรือตัวข่วยดัน โมเดลของตลับลูกปืนชนิดเปลี่ยนจาระบีได้ จะมีทิศทางการเติมจาระบีแตกต่างกันออกไปตาม ชนิดแกนแนวนอน หรือแกนแนวตั้ง เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องผลิตพร้อมกับวิธีการติดตั้ง กรณีนี้ให้ทำการปรึกษา กับทางบริษัท

ประเภทของวิธีการติดตั้งจะแสดงในตาราง 5.1 และ 5.2 นอกจากนี้ โครงสร้างแบบ Drip-Proof จะขึ้นอยู่กับทิศทางการ ดิดตั้งด้วย

# การเปลี่ยนเป็นระบบหน่วยสากล

# 6-1 ระบบของหน่วยวัค


SI: International System of Units

มาตรฐานข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง JIS Z 8202

JIS Z 8203

จัดทำ ISO 1000 : 1988-07-21

ดาราง 6.1 โครงสร้างของระบบหน่วยวัด



ดาราง 6.1.1 หน่วยพื้นฐาน

หน่วยวัด	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
ความยาว	131917	m
น้ำหนัก	กิโลกรัม	kg
1287	วินาที	s
กระแสไฟ	แอมป์	Α
ยุณหภูมิ	องศาเคลวินหรือเซลเซียสหรือองศา	K°C
ปริมาณสาร	โมล	mol
ระดับแลง	แคนเคอลาร์	cd

ตาราง 6.1.2 หน่วยเสริม

หน่วยวัด	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
องสามุม	เรเดียน	rad
บุมทรงมิติ	Steraalan	sr

ตาราง 6.1.3 หน่วย รเ กับหน่วยที่ใช้

หน่วยวัด	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์หน่วย	
1281	นาที ชั่วใบง วัน	min h d	
มุมแนวราบ	องศา นาที วิบาที	0	
ปริมาตร น้ำหนัก	ลิตร ตัน	I, L	

ตาราง 6.1.1 หน่วยพื้นฐาน

เลขยกกำลังหน่วย	คำา	มาหน้า
เหมือบบนหากกาล	ขื่อ	สัญลักษณ์
tO <sup>ra</sup>	เอกซะ	E
1015	IMME:	Р
1012	เพระ	T
TO <sup>9</sup>	จิกะ	G
10°	ເມດະ	M
100	กิโล	k
102	เฮกโต	h
10 <sup>5</sup>	iatas	da
101	เคลิ	d
10°	เซนติ	С
10.9	มิลลี	m
10°	ไบโคร	μ
100	นาใน	n
10"11	พิโด	р
10-16	เฟบโด	1
10 <sup>48</sup>	อัตโต	а

หมายเหตุ : ต้องปรับตัวเลขให้มีย่านค่า 0.1-1,000 แล้ว จึงใช้คำนำหน้า

# ตาราง 6.1.5 หน่วยผสมที่มีชื่อเฉพาะ

หน่วย	ชื่อหน่วย	ชื่อหน่วย	เป็นการผสมผสานระหว่างหน่วยพื้นฐานกับ หน่วยเสริม หรือผสมผสานกับหน่วยผสมอื่น		
ความถึ	เฮีรดซ์	Hz	1Hz		1s <sup>-1</sup>
499	นิวตัน	N	1N	=	1kg·m/s²
แรงดัน, แรงเด้น	ปาสศาล	Pa	1Pa	=	1N/m <sup>2</sup>
พลังงาน. งาน, ความร้อน	পুল	J	1J	=	1N·m
อัตราการทำงาน, อัตรางาน, แรงขับเคลื่อน, แรงงานไฟฟ้า	วัตต์	W	1W	=	1J/s
ประจุไฟฟ้า, ปริมาณไฟฟ้า	คูลอมบ์	С	1C	=	1A·s
ศักย์ไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, แรงเคลื่อนไฟฟ้า	โวลด์	V	1V	=	1J/C
ความจุไฟฟ้า, คาปาซิแตนซ์	ฟารัด	F	1F		1C/V
ความด้านทาน (ไฟฟ้า)	โอห์ม	Ω	1Ω	=	1V/A
ค่าความนำ (ของไพ่ฟ้า)	ชีเมาเล้	S	18	=	$1\Omega^{-1}$
ฟลั๊กซ์เม่เหล็ด	เวเบอร์	Wb	1Wb	=	1V·s
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก, ความเหนื่ยวนำแม่เหล็ก	เทสลา	Т	1T	=	1Wb/m²
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า	เฮนรี่	н	1H	=	1Wb/A
อุณทภูมิเซลเซียล	องศาหรือองศาเซลเซียล	°C	t°C	=	(t+273.15)k
วัดปริมาณแลง	ลูเมน	lm	1lm	=	1cd sr
ความสว่าง	ลักล์	lx	1lx	=	1lm/m²
กัมมันตราพรังสี	เบ็กเกอเรล	Bq	1Bq	=	1s <sup>-1</sup>
การกระจายพลังงานมวล, ปริมาณรังสื	ហេង	Gy	1GY	=	1J/kg
ปริมาณรังสีสมมูล	ซีเวอร์ต	Sy	1Sv	=	1J/kg

#### • แรงตัน

# ตาราง 6.2 ตารางการคำนวณเพื่อเป็นหน่วย SI ของหน่วยที่สำคัญ

	Pa	- 3	bar	kg	f/cm <sup>2</sup>	1 8	atm	mmH <sub>2</sub> O	หรือ mmAq	mmHg	หรือ Ton
	1		1 x 10 <sup>-6</sup>	1,019	72 x 10 <sup>6</sup>	9.869	23 x 10 <sup>6</sup>	1.019	72 x 10 <sup>-1</sup>	7.500	62 x 10 <sup>-3</sup>
	1 x 10 <sup>5</sup>		1	1.019	72	9.869	23 x 10 <sup>-1</sup>	1.019	72 x 10 <sup>4</sup>	7.500	62 x 10 <sup>2</sup>
9.806	65 x 10 <sup>4</sup>	9.806	65 x 10 <sup>-1</sup>		1	9.678	41 x 10 <sup>-1</sup>		1 x 10 <sup>4</sup>	7.355	59 x 10 <sup>2</sup>
1.013	25 x 10 <sup>5</sup>	1.013	25	1.033	23		1	1.033	23 x 10 <sup>4</sup>	7.600	$00 \times 10^{2}$
9.806	65	9.806	65 x 10 <sup>-6</sup>	2-03-000	1 x 10 <sup>-4</sup>	9.678	41 x 10 <sup>6</sup>	1 Ladorente	1	7.355	59 x 10
1.333	22 x 10 <sup>2</sup>	1.333	22 x 10 <sup>-3</sup>	1.359	51 x 10 <sup>-3</sup>	1.315	79 x 10 <sup>-3</sup>	1.359	51 x 10		1

#### • แรงเค้น

Pa	MPa หรือ N/mm²	kgf/mm²	kgf/cm <sup>2</sup>	
1 1 x 10 <sup>6</sup> 9.806 65 x 10 <sup>6</sup> 9.806 65 x 10 <sup>4</sup>	1 x 10 <sup>-6</sup>	1.019 72 x 10 <sup>7</sup>	1.019 72 x 10 <sup>6</sup>	
	1	1.019 72 x 10 <sup>1</sup>	1.019 72 x 10	
	9.806 65	1	1 x 10	
	9.806 65 x 10 <sup>-2</sup>	1 x 10 <sup>2</sup>	1	

# งาน พลังงาน ความร้อน

J	kW·h	Kgf-m	kcal	
3.600 00 x 10 <sup>6</sup> 9.806 65 4.186 05 x 10 <sup>3</sup>	2.777 78 x 10 <sup>7</sup> 1 2.724 07 x 10 <sup>6</sup> 1.162 79 x 10 <sup>3</sup>	1.019 72 x 10 <sup>-1</sup> 3.670 98 x 10 <sup>5</sup> 1 4.268 58 x 10 <sup>2</sup>	2.388 89 x 10 <sup>-4</sup> 8.600 00 x 10 <sup>2</sup> 2.342 70 x 10 <sup>3</sup>	

# • อัตรางาน (งาน / แรงขับเคลื่อน) การไหลความร้อน

kW	kgf·m/s	PS	keal / h	
9.806 65 x 10 <sup>-3</sup> 7.365 00 x 10 <sup>-1</sup> 1.162 79 x 10 <sup>-3</sup>	1.019 72 x 10 <sup>2</sup> 1 7.500 00 x 10 1.185 72 x 10 <sup>3</sup>	1.359 62 1.333 33 x 10 <sup>2</sup> 1 1.580 95 x 10 <sup>2</sup>	8.600 00 x 10 <sup>2</sup> 8.433 71 6.325 29 x 10 <sup>2</sup>	

# ตาราง 6.3 การเปลี่ยนหน่วยหลัก ๆ

หน่วย	สัญลักษณ์หน่วยของหน่วยเดิม	หน่วย SI และสัญลักษณ์หน่วย ของหน่วยที่ใช้ได้	ค่าการคำนวณ
ความยาว	μ	$\mu$ m	1 <b>μ</b> = 1 <b>μ</b> m
ค่าความเร่ง	Gal	m/s <sup>-1</sup>	1Gal = 10 <sup>4</sup> m/s <sup>4</sup>
unima.econes	G	m/s <sup>-2</sup>	1G = 9.806 65m/s <sup>2</sup>
ความถึ	c/s.c	Hz	ic/s = 1Hz
ความเร็วรอบ/ความเร็วรอบ	rpm:	s <sup>จ</sup> หรือ	Trpm = Tmin*
		min <sup>-1</sup> , r/min, rpm <b>*</b> (1)	
น้ำหนัก มวล	kgf	i ken	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
ปริมาณการใหลของน้ำหนัก	kgf/s	kg	Wido Charles
เริ่มาณการใหล่ของมวล ท่าความถ่วงจำเพาะ		kg/s	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
ความหนาแน่น ความหนาแน่น	kgf/m²	kg/m³	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
ปริมาตรจำเพาะ	m³/kgf	m <sup>o</sup> /kg	Allow SHANGER
20	1055	CAUS	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
lwan	kgf	N	1kgf = 9.806 65N
m24	kgf	2	1kgt = 9.806 65N
ใมเมนต์ของแรง	ďYn	N	1clym = 10.5N
	kgf-m	N-m	1kgf·m = 9.806 65N·m
แรงคัน	kgf/cm <sup>0</sup>	Pa ฟรื่อ bar <b>*</b> (2)	1kgf/cm <sup>2</sup> = 9.806 65x10 <sup>6</sup> Pa
	ar (ความคันอากาศใจงงาน)	Pa	= 0.980 665 bar
	atm (ความดันธากาศ)	Pa	1at = 9.806 65x10* Pa
	mH <sub>2</sub> O, mAq	Pa	Tatm = 1,013 25x10 <sup>5</sup> Pa
	mmHq	Pa	$7mH_{\nu}O = 9.806 65x10^{2} Pa$
	Torr		1mmHg = 133.322 Pa
			1Ton = 133.322 Pa
แรงเค้น	kgt/mm³P	Pa Wise N/m21	1kgt/mm² = 9.806 65x10° Pa
SYLD APPEAL SHALL DI	kgf/cm²p	Pa Wile N/m27	= 9.806 65x10° Nm²
ลัมประสิทธิ์ความยึดหญ่น	kgf/m <sup>2</sup> P	Po Wis N/m² 1	1kgt/cm² = 9,806 65x10 <sup>4</sup> Pa
145		200	= 9.806 65x10 <sup>4</sup> N/m <sup>2</sup>
			1kgt/m <sup>2</sup> = 9.806 65 Pa
			= 9.806-65N/m <sup>2</sup>
			1kgf/cm <sup>2</sup> = 9.806.65x10 <sup>6</sup> N/m <sup>2</sup>
พลังงาน-งาน	kgf-m	je -	1kgf·m = 9.806 65 J
	erg	30	Terg = 10 <sup>-7</sup> J
อัตรางาน แรงขับเคลื่อน	kgf-m/s	w	1kgf-m/s = 9.806 65 W
THE SCHOOL SEARCH MEANANCE ST	PS	W	1PS = 0.735 5kW
ค่าแรงกระแทก	kgt·m/cm <sup>2</sup>	J/m²	$1 \text{kgf·m/cm}^2 = 9.806 65 \times 10^4 \text{ J/m}^2$
Anustrazum Charpy	kgf-m/cm <sup>2</sup>	J/m²	1kgt·m/cm² = 9.806 65x10° J/m²
ค่าแรงกระนทก izod	. I - Manual AVVIII	1x2000	ware and war will along the fact that the problem of the
ความหนืด	P	Pars	1P = 0.1Pa·s
ความหนิดขลน์	St	m²-s	1St = 10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup> /s
อุณหภูมิเทอร์ใน เราะการกรี	PK	K K	1° K = 1K
คุรงย์ชนงปัฐ	deg	K <b>★</b> (3)	1deg = 1K
ค่าความร้อน	cal		1cal = 4.186 05J
ความจุดวามร้อน	cal/°C	J/K * (3)	1cat/°C = 4.186.05J/K
ความร้อนจำเพาะ/ความจุดวายร้อนจำเพาะ	cal/(kgf-°C)	J/(kg-K) *(3)	1cal/(kgf-°C) = 4.186 05J/(kgf-K)
เอนโทรปี	cal/ <sup>a</sup> K	J/к	1caV°K = 4.186 05J/K
อนโทรปีจำเพาะ	cal/(kgf- <sup>a</sup> K)	J/(kg-K)	1cal/(kg <sup>0</sup> K) = 4.186 (65J/(kg·K)
พลังงานภายใน	cal	7)	1cat = 4.186 05J
(เอนโทรปี)			1

หน่วย	สัญลักษณ์หน่วยของหน่วยเดิม	หน่วย SI และสัญลักษณ์หน่วย ของหน่วยที่ใช้ได้	คำการคำนวณ			
พลังงานภายในจำเพาะ	cal/kgf	J/kg	1cal/kgf = 4.186 05J/kg			
(เอนโทรปีจำเพาะ)	163	w	1kcal/h = 1.162 79W			
การไหลของความร้อน	cal/h	W/m²	1kcal/(h·m²) = 1.162 79W/m²			
ความหนาแน่นการไหลของความร้อน	cal/(hm²)	W/(m·K) * (3)	1kcal/(h·m·°C) = 1.162 79W/(m·K)			
อัตราการถ่ายเทความร้อน	cal/(hm°C)	W/(m²-K) *(3)	1kcal/(h·m².ºC) = 1.162 79W/(m²·K)			
สัมปสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน	cal/(hm²-°C)	5-925-941-9-12-2004-9-600-94-1-1	The state of the s			
ความแรงของสนามแม่เหล็ก	Oe	A/m	$10e = 10^{-3}/(4\pi)A/m$			
ฟลั๊กซ์	Mx	Wb	1MZx = 10 <sup>-8</sup> Wb			
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์	Gs, G	Œ	1Gs = 10 <sup>-4</sup> T			
กัมมันตภาพรังสี, อัตราการสลาย	a	Bq	1CI = 3.7x10 <sup>10</sup> Bq			
การกระจายพลังงานมวล/	*(4)	Gv	1rad = 10 <sup>-2</sup> GY			
ปริมาณรังสี	rad <b>*</b> (4)	C/kg	1R = 2.58x10 <sup>-4</sup> C/kg			
ปริมาณแลง	R <b>*</b> (4)	Sv	1rem = 10 <sup>-2</sup> Sv			
ปริมาณรังสีสมมูล	em 🗱 (4)	00000				

หมายเหตุ (1) ไม่อยู่ในมาตรฐานข้อบังคับ ISO จึงไม่ใช้เป็นคุณสมบัติสากล

(2) ใช้สำหรับข้อกำหนดสากสในสาขาที่ใช้ bor และสภาพบรรยากาศที่มีความดันสูง

(3) ใช้ \*°C\* แทน \*K\* ได้

(4) ในปัจจุบัน เป็นหน่วยที่ใช้ร่วมกับหน่วย SI ได้

หน่วย	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์หน่วย	ค่าในหน่วย si
(ระบบ CGS) พลังงานของงาน	เลิก	erg	lerg = 10 <sup>7</sup> J
H34	ดิน	dyn	1dYn = 10°N
ความหนืด	ปัวส์	P* (1)	$1P = 1 dyn \cdot s/cm^2 = 0.1 Pa \cdot s$
ความหนืดจลน์	สโตรก	St* (1)	$1St = 1cm^2/s = 10^4 m^2/s$
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์	เก๊าส์	Gs, G	1Gs = 10 <sup>-4</sup> T
ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	Oersted	Oe .	$10e = 10^3/(4 \pi)A/m$
ฟลั๊กซ์	แมกซ์เวล	Mx	1Mx = 10 <sup>-8</sup> Wb
(ระบบแรงขับเคลื่อน) แรง	กิโลกรัมน้ำหนัก	kgf	1kgf = 9.806.65N
แรงดับ	กิโลกรับน้ำหนัก ตารางเซนติเมตร	(2) kgf/cm²	1kgf/cm² = 9.806 65x10 <sup>4</sup> Pa
(ระบบแท่งน้ำ (ปรอท)) แรงดัน	ทอร์ เมตรแท่งน้ำ มิลลีเมตรแท่งปรอท	Torr mH <sub>2</sub> Q mmHg <b>★</b> (3)	1Torr = $(10^{13}25/760)$ Pa = 133.322Pa 1mH <sub>2</sub> O = 9.806 65x10 <sup>3</sup> Pa 1mmHg = 1.333 22x10 <sup>2</sup> Pa
(ระบบแคลอรี่) ความร้อน	แคลอรี่	col	1col = 4:186 05J
(ชื่อเฉพาะ) ความยาว	ไมครอน	μ	1 <b>μ</b> = 1 <b>μ</b> m = 10 <sup>4</sup> m
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์	แกมมา	γ	1 γ = 1nT = 10° T

หมายเหตุ (1) ในมาตรฐานข้อบังคับของ ISO เขียนบอกว่า "อยู่ในส่วนของระบบ CGS ดังนั้นจึงไม่ควรใช้หน่วย SI" แต่อย่างไรก็ตาม ในมาตรฐานข้อบังคับ JIS นั้น อนุโลมให้ใช้ได้

(2) สำหรับสเกลวัดหรือคำสั่งเกี่ยวกับระบบความดัน เพื่อเหตุผลด้านความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ถ้าหน่วยใหนที่มีความยุ่งยากในการ เปลี่ยนเป็นสเกลหน่วย St เท่านั้นที่ให้ใช้ค่าตามมาตรฐานข้อบังคับนั้นได้

(3) สำหรับสเกลวัดหรือคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องวัดความตื้นเท่านั้นที่ ให้ใช้ค่าตามมาตรฐานข้อบังคับนั้นได้

#### ตาราง 6.5 อักษรกรีช

ตัวใหญ่	ตัวเล็ก	วิธีอ่าน	การใช้งานโดยทั่วไป
Α	α	อัลฟา	มุม สัมปสิทธิ์ พื้นที่ผิว
В	β	เบตา	มุม สัมปลิทธิ์
Γ		แกมมา	มุม ความถ่วงจำเพาะ อัตราการนำไฟฟ้า
Β Γ Δ Ε Ζ	γ δ ε ζ η	เดลตัว	การเปลี่ยนค่าเล็กน้อย ความหมาแน่น
E	ε	เอปซิลอน	(อักษรดัวเล็ก) ค่าฐานของลอการิทีมธรรมชาติ = 2. 71828 ค่าต่ำ ๆ อัตราเหนียวนำ
Z	ζ	สีตา	(อักษรตัวใหญ่) อิมพีแด็นซ์, แกนตั้งฉาก
H	η	เอตา	(อักษรตัวใหญ่) ค่าลับประสิทธิ์ Hysteress, (อักษรตัวเล็ก) ประสิทธิภาพ
Θ I	θ	ชีตัว -	มุม ความต่างเฟส เวลาคงที่
I	1	ไอโอตา	1.0
K	κ	แดปปา	(อักษรตัวเล็ก)อัตราเหนี่ยวนำ
Λ	λ	แลมบ์ดา	(อักษรดัวเล็ก)ความขาวคลื่น
M		มิว	(อักษรตัวเล็ก)อัตราการทะคู่ผ่านของแม่เหล็ก อัตราการขยายของหลอดสูญญากาศ ด้วย่อของไมโด
N	υ	มิว นิว	(อักษรตัวเล็ก)อัตราการต้านแม่เหล็ก
Ξ	μ υ ξ	ไซ	The second control of
N E O	o	โอไมครอน	
П	π	1w	อัตรารอบทรงกลม (3.14159)
	ρ	โร	ชัตราความด้านทาน
Σ	σ	ชีกมา	(อักษรตัวใหญ่) แสดงผลรวมของตัวเลข, (อักษรตัวเล็ก) ค่าเบี่ยงเบนมาตรจาน
T	σ τ	เทา	เวลาคงที่ ความต่างเฟลเชิงเวลา, ทอร์ค (แรงหมุน)
P Σ T Y	υ	อุปไซลอน	TO ESCAPE A MASS PROMINE MENANCI CONSTRUMENTAL REMANDED BY COST CONTROL OF A STATE OF THE A STAT
Φ	$\phi, \varphi$	, ₩	ฟลั๊กซ์, มูมนำหรือมูมตาม
X	χ	ได	(อักษรดัวใหญ่) รีแอคแต็นซ์
Ψ	φ	พโซ	อิเล็กทริกลแต๊ค ความต่างเฟส ความเร็วมุม
Ω	ώ	โอเมก้า	(อักษรตัวใหญ่) สัญลักษณ์หน่วยของโอห์ม, (อักษรตัวเล็ก) ความเร็วมม = 2 π f

# ตาราง 6.6 ไฟฟ้า, แม่เหล็ก, แสง, และอื่นๆ

หน่วย หน่วย		สัญลักษณ์	หน่วย	หน่วย	สัญลักษณ์
กระแสไฟฟ้า	แลมแปร์	А	ความจุไฟฟ้าลถิต	ฟาหรัด	F
แรงคันไฟฟ้า	ใวลด์	٧	ลับปสิทธิการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า	เฮนรี	н
ความด้านทานไฟฟ้า	โอห์ม	Ω	ฟลั๊กแม่เหล็ก	เวเบอร์	Wb
อัตราการนำ	ใน	σ	ความเข้มฟลั๊กแม่เหล็ก	แอมแปร์ต่อครั้ง	AT/m
ความจุไฟฟ้า	ศูลอน	С	Magnetization Force	ทุกๆ เมตร	A/m
	ตอนอยู่ในหน่วยแอมป์แป	Ah	Magnetomative Force	แอมแปร์ต่อครั้ง	AT, A
กำลังไฟฟ้า	วัตต์	W	ความถึ	เฮิร์ต	Hz
Active Power	โวลด์*แอมแปร์	VA	ความดังเสียง	ฮอร์น	Р
Reactive Power	บาร์	Var	การเพิ่มและลดทอน	เครีเบล	dB
งานทานไท่ฟ้า	9,8	J	ปริมาณแลง	อูเมน	Im
	เมื่อเป็นวัตต์	Wh	ระดับแสง	แคนแลอลา	cd
		1111000	ความสว่าง	ลักส์	LX

# ดาราง 6.7 การเปลี่ยนหน่วย

ชื่อหน่วย	หน่วยเดิม	หน่วย รเ	การคำนวณค่า
คำความเร่ง	G	m/s²	1G = 9.806 65m/s <sup>2</sup>
น้ำหนัก	kgf	5 <del>4</del> 8	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
ษาล	*	kg	ค่าตัวเลขจะเหมือนกัน
แรง, น้ำหนัก	kgf	N (นิวตัน)	1kgf = 9.80665N
ทอร์ค (โมเมนต์ของแรง)	kgf m	N·m	1kgf-m = 9.80665N-m
พลังงาน, งาน	kgf m	J (38)	1kgf·m = 9.80665J

# 6 ส่วนการคำนวณข้อมูลเทคนิค

า. สูครที่เกี่ยวข้อง	268
2. เวลาเริ่มการทำงานกับโมเมนค์ความเฉื่อย J ของโหลค	269
3. วิธีเลือกมอเฅอร์พร้อมเบรก	272

# 1. สูตรที่เกี่ยวข้อง

1. 1HP = 0.746kW

6. ตัวประกอบกำลัง

# (1) สูครที่เกี่ยวข้อง

2. กระแสไฟ (แอมแปร์)
 = แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)  
ความต้านทาน (โอห์ม)

 3. ค่าประสิทธิภาพ
 = 
$$\frac{A}{\sqrt{2}}$$
 0.707A
 A : ค่าสูงสุด

 4. กำลังไฟฟ้า
 = แรงดันไฟฟ้า x กระแสสลับ
 ไฟฟ้ากระแสตรง

 = แรงดันไฟฟ้า x กระแสไฟ x ตัวประกอบกำลัง
 1 เฟส

 =  $\sqrt{3}$  x แรงดันไฟฟ้า x กระแสไฟ x ตัวประกอบกำลัง
 3 เฟส

 5. ประสิทธิภาพ
 =  $\frac{อ๊าท์พุต}{อ๊นพุต}$  x 100%
  $\frac{อ๊นพุต - การสูญเสีย}{ο๊นพุต}$  x 100%

= อินพุต กระแสไฟ x แรงดันไฟฟ้า x 100% =  $\frac{3}{\sqrt{3} \times \text{กระแสไฟ} \times \text{แรงดับไฟฟ้า}} \times 100\%$ ตัวประกอบกำลัง 1 เฟล

า เฟล

= 120 x f (ความถึ่) P (จำนวนโพล) 7. ความรวดเร็ว

= ความเร็วรอบ-ความเร็วโหลดเต็มพิกัด x 100% 8. สลิป (%)

1PS = 0.736kW

	หน่วยเดิม	พน่วย รเ				
9. กำลังไฟฟ้า : P	P: 1.027 x T x N x 10 <sup>-3</sup> (KW) T: ทอร์ค (Kgf•m) N: ความเร็วรอบ (min <sup>-2</sup> )	P : 0.105 x T x N x 10 <sup>-5</sup> (KW) T : ทอร์ค (N•m) N : ความเร็วรอบ (min <sup>-2</sup> )				
10. ทอร์ค : T	T = 974 x P (กำลังไฟฟ้า) (Kgf·m)	T = 9550 x — P:(กำลังไฟฟ้า) (N·m)				
11. เวลาเร่งความเร็ว : ta	ta = \frac{\text{GD}^2 \times \text{N}}{375 \times (\text{T}_m - \text{T}_L)} (S)  \text{GD}^2: การเอาชนะแรงเฉื่อย (Kgf·m²) \text{N: ความเร็วรอบ (min²)} \text{T}_m: ทอร์คความเร็ว (Kgf·m) \text{T}_L: ทอร์คโหลค (Kgf·m)	ta = \frac{\text{J x N}}{9.55 x (T_m - T_L)} (S)  J : โมเมนต์ความเจื๋อย (Kgf•m²)  N : ความเร็วรอบ (min²)  T_m : ทอร์คความเร็ว (N•m)  T_L : ทอร์คใหลด (N•m)				
12. เวลาลดความเร็ว : tb	tb = $\frac{GD^2 \times N}{375 \times (T_b - T_L)}$ (S) Tb : ทลร์คเบรก (Kgf+m)	to = $\frac{J \times N}{9.55 \times (T_m - T_L)}$ (5) Tb . พอร์คเบรก (N•m)				

 $J = \frac{1}{4} \cdot GD^2 (Kg \cdot m^2)$ 13. โมเมนต์ความเฉื่อย : J

GD<sup>2</sup> : การเอาชนะแรงเฉื่อย (Kg·m²)

# 2. เวลาเริ่มการทำงานและโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลค

#### 2.1 โมเมนฅ์ความเฉื่อย J

โมเมนต์ความเฉื่อย J คือความเฉื่อย (การเอาชนะแรงเฉื่อย) ของมอเตอร์และตัวหมุนจะเป็นค่าที่ใช้บอกว่าจะถึงความเร็วสูงสุด ได้หรือไม่ เมื่อใช้แรงที่คงที่แรงหนึ่งมาสตาร์ททำงาน ถ้าโมเมนต์ความเฉื่อย J สูง การเพิ่มความเร็วให้ได้ตามที่ต้องการต้องใช้เวลา ในระหว่างการเพิ่มความเร็วนี้จะมีปัญหาจากการเพิ่มความร้อนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวัตถุตัวนำโรเตอร์ โหลดประเภทโบรเวอร์ เครื่องเพรส ฯลฯ จะมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลดสูง ในกรณีนี้ต้องใช้เวลานานในการสตาร์ท หรือหมุนไปกลับ ความถึกการหยุด/สตาร์ทบ่อย ต้องทำการตรวจสอบโมเมนต์ความเฉื่อย J ประกอบการเลือกใช้มอเตอร์เวลาสตาร์ทการสูญเสียตอนสตาร์ท และโมเมนต์ความเฉื่อย J สามารถคำนวณได้โดยใช้สมการดังต่อไปนี้

#### 2.2 การคำนวณเวลาสตาร์ท

เวลาที่มอเตอร์ใช้จากตอนเริ่มหมุนจนถึงความเร็วรอบอัตรา (เวลาสตาร์ท) สามารถคำนวณได้ตามสมการดังต่อไปนี้

$$t = \frac{\sum J \times N}{9.55 (T_m - T_L)}$$
 (s).....(1)

ในที่นี้ T : เวลาสตาร์ท (S)

Σ J : ผลรวมโมเมนต์ความเฉื่อย J ของมอเตอร์กับโหลด (Kg·m²)

N : ความเร็วรอบอัตราต่อนาที (min-1)

Tm : ทอร์คเฉลี่ยของมอเตอร์ตอนเร่งความเร็ว (N·m)

ก : ทอร์คที่ต้องใช้เฉลี่ยของโหลดตอนเร่งความเร็ว (N·m)

#### 2.3 การคำนวณค่าความร้อนตอนสตาร์ท

$$Q = \frac{1}{182.5} \Sigma J \cdot N^2 \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \frac{T_m}{T_m - T_L} (J)$$
 (2)

ในที่นี้ 🔾 : ความร้อนตอนสตาร์ท (J)

R₁ : ความเร็วรอบอัตราต่อนาที (Ω)

 $R_{_{2}}$  : ความต้านทานของโรเตอร์ที่คำนวณจากทางด้านสเตเตอร์  $(\Omega)$ 

การเพิ่มอุณหภูมิของมอเตอร์ และปริมาณความร้อนเกือบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกัน หากทำการสตาร์ทบ่อยครั้ง จะทำให้ อุณหภูมิสูงขึ้น


ในการใช้งานรูปแบบดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องเลือกอันที่เหมาะสมต่อระดับการใช้งานดังต่อไปนี้

- (1) คลาศทนความร้อนที่สูง
- (2) มีการออกแบบมอเตอร์ที่มีค่าความเฉื่อยโมเมนต์ J ต่ำ (ถ้าเทียบโมเมนต์ความเฉื่อยของเครื่องจักรกับโมเมนต์ความเฉื่อย J ของมอเตอร์ แล้วมีค่ามากกว่าอย่างขัดเจน ก็จะไม่มีประโยชน์
- (3) ใช้เบอร์เฟรมที่สูง อันที่เพิ่มความจุความร้อนของมอเตอร์
- (4) ความด้านทานทุติยภูมิสูง
- (5) ใช้มอเตอร์ระบายความร้อนอีกตัว
- (6) นอกจากที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว กรณีที่มีความถี่การสตาร์ทบ่อย นอกจากจะเกิดความร้อนแล้ว ยังมีผลกระทบทำให้ อายุการใช้งานของมอเตอร์ และขั้วต่อสั้นลงด้วย

# 2.4 การคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย J


(1) กรณีของทรงกลม (รูป 2.1)

โมเมนต์ความเฉื่อย J = 1/8 WD² (kg·m²)......(3) (a)



(2) กรณีรูปทรงกระบอก (รูป 2.1)

ใมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลด = 1/8 W(D²+ơ²) (kg·m²).....(3)(b)



# 2-5. การคำนวณโมเมนค์ความเฉื่อย J ของโหลค กรณีความเร็วรอบค่างออกไป และกรณีเคลื่อนที่เป็นเส้นครง

(1) กรณีหมุนทำงาน (รูป 2.3)

กรณีความเร็วรอบของโหลดกับความเร็วรอบมอเตอร์ต่างกันออกไป จะคำนวณเป็นเหมือนกันแกนมอเตอร์ธรรมดา สามารถคำนวณได้ตามสมการดังต่อไปนี้

$$J_{M} = J_{L} \times \left(\frac{N_{L}}{N_{M}}\right)^{2}$$
....(4)

ในที่นี้ J<sub>m</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อยป ของโหลดที่คำนวณเป็นแถนมอเดอร์ (kg·m²)

J<sub>L</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อยJ ของโหลด J(kg·m²)

N<sub>m</sub> : ความเร็วรอบของมอเดอร์ (min¹)

N: ความเร็วรอบของแกนมอเตอร์ (min<sup>-1</sup>)

กรณีใหลดดังตัวอย่างรูป 2.3 จะคำนวณใมเมนต์ความเฉื่อย J ของแกนหมุนแต่ละอันออกมา และนำมาคำนวณรวมกันเป็น ค่าของแกนมอเตอร์


$$J_{m} = J_{1} + \left(\frac{n_{2}}{n_{1}}\right)^{2} J_{2} + \left(\frac{n_{3}}{n_{1}}\right)^{2} J_{3} \qquad (5)$$

ในที่นี้ JM : ผลรวมโมเมนต์ความเฉื่อยJ ของโหลดที่คำนวณเป็นแกนมอเตอร์ (kg·m²)

J<sub>1</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อย J ของมู่เล่ย์จากแกน n<sub>1</sub> (kg )

J<sub>2</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อย J ของมู่เล่ย์จากแกน n<sub>2</sub> เพลากลางเป็นเพื่องเล็ก J (kg·m²)

J<sub>3</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อย J ของเพืองใหญ่ที่ได้จากแกน ก<sub>3</sub> และโหลด (kg·m²)



รูป 2.3

(2) กรณีเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (รูป 2.4)


$$J_{M} = \frac{1}{4\pi^{2}n^{2}} WV^{2} (kg \cdot m^{2})$$
 .....(6)

ในที่นี้ J<sub>M</sub> : โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลดที่คำนวณเป็นแกนมอเตอร์ J(kg·m²)

W : น้ำหนักโหลด (kg)

V : ความเร็วโหลด (m/min<sup>-1</sup>)

n : ความเร็วรอบของมอเตอร์ (min<sup>-1</sup>)



21 2.4

# วิธีการเลือกมอเตอร์พร้อมเบรก

ในวิธีการเลือกมอเตอร์พร้อมเบรก จะประกอบด้วยวิธีการเลือกจากพอร์คเบรกที่จำเป็นต้องใช้ เวลาการเบรกและระยะเบรก สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ เบรกจะทำงานเมื่อจะหยุดโหลด (ของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย) โดยเบรกแต่ละอันจะมีการกำหนดปริมาณงาน ที่ทนได้ (ปริมาณเบรกที่ยอมรับได้) ให้ทำการเลือกมอเตอร์พร้อมเบรกที่เหมาะสมที่สุดกับโหลด โดยดูจากความถี่ของการทำงาน และโหลดที่ใช้

### (1) การคำนวณหาทอร์คที่จำเป็นต้องใช้

คำนวณจากทอร์คอัตรา (%) ของมอเตอร์

$$T_b = \alpha \ T_m = \alpha \times \frac{9.55 \times 10^3 \times P}{N}$$

T<sub>o</sub> : ทอร์คเบรก (N⋅m)

α : การคงสภาพโหลด α ≥ 1.5, ลำหรับทั่วไป = 0.8-1.5

T<sub>M</sub> : ทอร์คอัตรา (N·m)

N : ความเร็วรอบ (min<sup>-1</sup>)

P : เอ๊าท์พูตอัตราของมอเตอร์ (kW)

หมายเหตุ) ตั้งแต่ตรงนี้ไปจะไม่ขออธิบายสัญลักษณ์ที่เหมือนกัน

คำนวณเวลาหยุด

$$T_b = \frac{\Sigma J \times N}{9.55 \times t_b} \pm T_L$$

ΣJ : ผลรวมของโมเมนต์ความเฉื่อย J ที่คำนวณเป็นแกนมอเตอร์ (kg·m²)

t<sub>b</sub> : วลาหน่วงหยุดการเบรก (S)

T<sub>L</sub> : ทอร์คเบรก (N·m)

🛪 กรณีทอร์คโหลดไปเพิ่มความเร็วให้กับแกนเอ๊าท์พุดของมอเตอร์ เช่นกรณีการม้วนยกลงของเครื่อง Winch ให้คำนวณ โดยใช้ + T, ขึ้นไป

# (2) คำนวณเวลาการเบรก


$$t = t_a + t_b$$

$$t_b = \frac{\Sigma J \times N}{9.55 \times (T_b \pm T_L)}$$

t : เวลาการเบรก (S)

t<sub>o</sub> : เวลาหน่วงการหยุด (S)

T ٍ: ทอร์คโหลด (N⋅m)



หมายเหตุ) 1. กรณีทอร์คไปเพิ่มความเร็วให้กับแกนเอ๊าท์พุตของมอเตอร์ เช่นกรณีการม้วนยกลงของเครื่อง Winch ให้คำนวณโดยใช้ (T<sub>b</sub>-T<sub>c</sub>)

ค่าเวลาหน่วงการเบรก ta ให้ดูอ้างอิงใน "11-5 วงจรต่อสาย" หน้า 75

#### (3) การคำนวณระยะเบรก

$$S = (t_a + \frac{1}{2} \times t_b) \times V$$

S : ระยะเบรก (mm)

V : ความเร็วทำงาน (mm/s)

หมายเหตุ) สมการนี้จะใช้กับการลดความเร็วที่คงที่ เช่น สายพาน รถเข็นทั่วไป เป็นต้น

#### (4) การคำนวณปริมาณงานเบรก อัตรางานเบรก

• การคำนวณปริมาณงานเบรก

$$E_a = \frac{\Sigma J \times N^2}{182} \times \frac{T_b}{T_b \pm T_L}$$

Ea : ปริมาณงานเบรกต่อ 1 ครั้ง (J)

พากรณีทอร์คโหลดไปเพิ่มความเร็วให้กับแถนเอ๊าท์พุตของมอเตอร์เช่นกรณีการม้วนยกลงของเครื่อง Winch ให้คำนวณโดย
 ใช้ + T<sub>L</sub> ขึ้นไป

การคำนวณอัตรางานเบรก

$$P_b = \frac{1}{60} \times E_a \times n$$

Pb : อัตรางานเบรก (W)

ก : ความถี่การใช้ (ครั้ง/min)

เบรกแต่ละอันจะมีการกำหนดว่าอัตรางานเบรกที่ยอมรับได้ไว้อยู่แล้ว ผลที่ได้รับจากการคำนวณของสูตรข้างต้น ขอให้ได้ ต่ำกว่าค่าดังต่อไปนี้ (ให้ดูอ้างอิงในเบรก FA; ตาราง 11.2 (หน้า 63) เบรก HBA ตาราง 11.4 (หน้า 67) เบรก NA; ตาราง 11.10 (หน้า 77) นอกจากนี้แล้ว เมื่อปรับให้โมเมนต์ความเฉื่อย J ของโหลดเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยของส่วนมอเตอร์แล้ว ความถี่ที่ ยอมรับได้ของส่วนมอเตอร์พร้อมเบรก จะแสดงในตารางดังต่อไปนี้ ให้ทำการเลือกใช้ตามค่าที่เหมาะสม ถ้าค่าความถี่การใช้ มากกว่าค่าตั้งกล่าวนี้ ให้ทำการการติดต่อกับสำนักงานหรือโรงงานผลิต

# ตาราง 3.1 ความถี่ที่ยอมรับได้ของมอเตอร์พร้อมเบรก

(ครั้ง/ชั่วโมง)

โมเดล						เอ๊าท์พุดมอ	เตอร์ (kW	)			
เมเศต		0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
มอเตอร์พร้อมเบรก	40% ED		900	600	395		-		- 33	-	100
FA	60% ED	345	845	505	320	12	ω.	-	==	120	±
มอเดอร์พร้อมเบรก HBA	40% ED	300	1,000	800	500	400	250	180	140	★80	★50
★ มอเตอร์พร้อม เบรก HBF	60% ED	300	700	800	450	350	210	160	125	<b>★</b> 70	<b>★</b> 40
มอเตอร์พร้อมเบรก	40% ED	-	630	700	395	270	225	=	923	743	12
NA	60% ED	848	585	630	320	215	185	-	æ	-	8
ใบเบ้นต์ความเฉื่อยของโหลด J(kg-m²)		0.00125	0.00128	0.00206	0.0045	0.00875	0.0143	0.0325	0.04	0.0875	0.12

หมายเหตุ 1: เป็นค่าของขั้วมอเตอร์ 50 Hz โมเตล 6โพล ก็จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่กรณี 60Hz จะมีค่าประมาณ 70%

- 2. ความถี่การใช้เป็นค่ารวมของมอเตอร์และเบรก ดังนั้นเครื่องจักรแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันออกไป
- 3. % ED คือค่าอัตราเวลาโหลด เมื่อนำไปใช้งานแบบซ้ำกลับไปมา
- 4. 11kW, 15kW จะใช้เบรก HBF (★)

# 1. อัตรางานเบรกที่ยอมรับได้ ต่อ 1 ครั้ง

แม้ความถี่การใช้จะน้อย เช่น เครื่องแรงเหวี่ยง แต่ปริมาณงานเบรกต่อ 1 ครั้งมีมากกว่า ในบางเงื่อนไขการใช้งาน กรณีเบรก FA, เบรก HBA, เบรก HBF, เบรก NA ให้ทำการเลือกเบรก โดยให้ปริมาณงานเบรก ต่อ 1 ครั้ง มีค่ามากกว่า 2 เท่า ของอัตรางานที่ ยอมรับได้

# (5) การคำนวณอายุ Lining

$$L = \frac{\sum E}{E_{\alpha}}$$

L : จำนวนครั้งอายุ Lining(ครั้ง)

ΣΕ: อายุ Lining (ปริมาณงานเบรก) (J) Ε<sub>σ</sub>: ปริมาณงานเบรกต่อ 1 ครั้ง (J)

# (6) อื่นๆ

## สภาวะแวดล้อมใช้งาน

ต้องให้อุณหภูมิรอบบริเวณต่ำกว่า 40°C ความเร่งการสั่นต่ำกว่า 0.5G (4. 9m/s²) ถ้ามีค่าเกินนี้และเป็นสถานที่นำไฟฟ้าได้ หรือมีฝุ่นละออง ทำให้การติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ลงมา

### • สถานที่ติดตั้ง

ให้เลือกสถานที่/พื้นที่ ที่ทำให้สามารถตรวจสอบบำรุงรักษาได้ง่าย หลังติดตั้งใช้งาน อย่างน้อยที่สุดต้องเลือกพื้นที่ที่สามารถ เปิดฝาครอบเบรกได้ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูในแคตาล็อกมอเตอร์พร้อมเบรก)

## เกี่ยวกับความปลอดภัย

กรณีนำมอเตอร์พร้อมเบรกไปใช้กับงานประเภทขึ้นลง เช่น ม้วนยกปั่นจั่นขึ้นและลง และยกลิฟต์ขึ้นลงเป็นต้น ให้ใช้เบรกที่มี โครงสร้างต่างออกไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

# เกี่ยวกับเครื่องสำรอง

มอเตอร์พร้อมเบรกจะประกอบดังขึ้นส่วนที่สึกกร่อน และมีอายุการใช้งาน เช่น Uning เป็นต้น กรณีนี้ ให้ทำการเปลี่ยนเครื่อง สำรองเอาไว้ด้วย

# **MEMO**

1. การค่อสายมอเคอร์	278
2. วิธีเชื่อมค่อ	281
3. วิธีการหล่อลื่นคลับลูกปืน	291
4. จาระบีสำหรับคลับลูกปืน	292
5. ขั้วต่อกราวค์	294
6. การครวจสอบมอเคอร์และอุปกรณ์ควบคุมและการบันทึก	295
7 ส่วนกา <del>ร</del> บริการ	
7. การวิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์	297
8. การใช้งานมอเตอร์เกียร์	300
9. เอกสา <del>ร</del> บันทึก	304
9-1 ใบติคต่อคุณสมบัติสายพานและมู่เล่ย์	304
9-2 เกี่ยวกับกา <del>ร</del> ประกัน	305

## 1. การค่อสายของมอเตอร์

ในการต่อสายมอเตอร์ ให้ใช้อุปกรณ์ต่อสายที่มีคุณภาพสูง และทำตามข้อบังคับการเดินสายภายใน มาตรฐานเทคนิค อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริษัทจ่ายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อสายที่มีระยะไกล ให้ระมัดระวังในเรื่องแรงดันไฟฟ้าตก ในกรณี เช่นนี้ตัด ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าตกต่ำกว่า 2%

นอกจากนี้ ขั้วต่อสายสำหรับกราวด์ จะมีอยู่ที่ส่วนภายในหรือภายนอกของกล่องขั้วต่อสาย หรือมีอยู่ที่ใต้เฟรม ดังนั้น จึงต้องทำการต่อสายกราวด์ทุกครั้ง

ฟิวส์แบบทั่วไป จะใช้ป้องกันในการเดินสาย ไม่สามารถนำมาป้องกันมอเตอร์ได้ ในป้องกันมอเตอร์ 1 เฟส ป้องกันการ ทำงานติดขัด ป้องกันการโอเวอร์โหลด ให้ใช้รีเลย์ 3 E เพอร์มอลรีเลย์ เบรกเกอร์สำหรับมอเตอร์

การต่อสายโดยทั่วไปของมอเตอร์จะแสดงในตาราง 1.1 นอกจากนี้ กรณีของชนิด 3 เฟส 4 เส้น ให้ต่อสายกลางเข้ากับ ขั้วต่อกราวด์ที่อยู่ภายในกล่องขั้วต่อสาย หลังจากต่อสายเสร็จแล้ว ต้องทำการปิดฝาครอบกล่องขั้วต่อสายเสมอ

ตาราง 1.1 การต่อสายใฟนอเตอร์ (รุ่น 200V) <ส่วนที่ 1><sup>2</sup>

	01 11				107			600		-	71		(4)				107	
เกอร์สำหรับ สาย (A)	ลตาร์ทแบบ ∨- ∆	15	ĵ	1	j	ij	20	90	75	8	125	150	200	225	350	400	009	700
ความจุเมรกเกอร์สำหรับ การต่อสาย (A)	ลดาร์ท โดยตรง	15	15	15	30	30	8	90	7.5	001	901	150	200	225	225	350	200	009
เม่เหล็กไฟฟ้า ร์ทแบบ ∀- △	สำหรับเตลต้า (△)	Ě	î	ŭ	ï	8	B) H20-T	B) H25-T	8) H35-T	B) H50-T	B) H50-T	H65C-1	H80C-T	H100C-T	H125C-T	H150C-T	H200C-T	H250C-T
ชนิดหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการสตาร์ทแบบ Y-△	สำหรับสตาร์ สำหรับเคลต้า (Y) (Δ)	1	1	9	3	Ŋ	H20	H20	H20	H25	H35	H35 H	н20 н	H65C H	H65C H	H80C H	H125C H	H150C H
ชนิดสวิทธ์ แม่เหล็กไฟฟ้า	สำหรับสายค่อ โดยตรง, Y-∆	B) SH8C-T	B) SH10C-T	B) SH11-T		B) SH20-T	B) SH25-T	B) SH35-T	B) SH50-T	B) SH65C-T	SHB0C-T	SH100C-T	SH125C-T	SH150C-T	SH200C-T	SH250C-T	SH300C-T	SH500C-T
Ma (A)	สตาร์ทแบบ ۲-∆	1	ij	1	a	B	30	8 09 B	100	82	100	100	200	200	200	300	300	400
ความจุสวิทช์มือ (A)	ลดาร์ท โดยตรง	15	15	15	30	30	8	100	100	100	200	200	200	200	300	300	400	009
ໂຄ (ໝົກ B) )	สดาร์ทแบบ γ- Δ	1	3	1	3	B	30	20	75	001	300	100	150	150	1	6	f.	3
ความจุฬารส์มือ (ชนิด B) (A)	สดาร์ท โดยตรง	5	15	35	20	30	20	75	100	100	150	150	200	200	i		Ē	ï
<b>**</b>	ต่าสุด ของสายดิน	1.6mm(2.0mm <sup>3</sup> )	1.6mm(2.0mm/?)	1.6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm²)	2.0mm(3.5mm²)	2.6mm(5.5mm <sup>2</sup> )	2 6mm(5.5mm <sup>2</sup> )	14mm²	14mm²	22mm²	22mm <sup>2</sup>	22mm²	22mm²	38mm²	38mm²	38mm²	38mm <sup>2</sup>
* ตบองสายไฟ	ลตาร์ทแบบ γ-∆	Ē	î		1		2.6mm(5.5mm²)	3.2mm(8.0mm²) 2.6mm(5.	14mm <sup>2</sup>	14mm²	22mm²	22mm <sup>2</sup>	30mm <sup>2</sup>	50mm <sup>2</sup>	60mm²	80mm²	125mm <sup>2</sup>	200mm²
** พวามหนาค่าสุดของสายไฟ	สดาร์ทโดยตรง	1.6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	1.6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm²)	2.0mm(3.5mm²)	2.6mm(6.5mm²)	3.2mm(8.0mm²)	14mm²	22mm²	30mm²	30mm <sup>2</sup>	50mm <sup>2</sup>	80mm²	100mm <sup>2</sup>	125mm²	200mm <sup>2</sup>	250mm <sup>2</sup>
	3	5 (10)	5 (10)	10 (15)	(31) 01	15 (30)	30 (60)	30 (40)	(001) 09	(001) 09	100 (150)	100 (200)	150 (300)	150 (300)	200 (400)	200 (400)	300 (500)	400 (600)
แรงคันไฟ (V)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
เล็าท์พุต (xw)		0.4	0.75	1,5	2.2	3.7	5.5	7.5		70	18.5	22	30	37	45	55	75	06

# นักรระวังราม

ทมายเหตุ 1. เครื่องหมาย 🛪 สำหรับ 200V ให้ใช้แอมาไม้เตอร์เสกลเกินขนาด (เลกลปกติ)

2. ความหนาของลายไฟตามตารางร้างตัน จะให้สำหรับตอใหม่อเตอร์ 7 เครื่อง กรณีที่นั้นอเตอร์ 2 เครื่องต่อน้ำกับวงจอนีเเดียวกัน ให้ทำการแยกปรึกษาเครื่องหมาย 💥 ขนาดที่แสดงใน () จะไม่มีในข้อบังตับ เป็นค่าที่ แลดงกรณีที่ใช้สายเกลียว (ค่าเท่ากับระหว่างสตาร์ทโดยตรง, ५-△)

3. ความจุนเรณกอร์สำหรับการต่อสาย จำเป็นที่จะต้องใช้คุณสมบัติด้านแหล่งจ่ายไฟ ลายไฟที่ใช้และอื่นๆ ประกอบการพิจารณาต่วมด้วย ค่าที่แสดงอยู่ในคารารณีเป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง สำหรับเรื่อนไขการสตาร์ท จะเลือก ค่าในช่วง 500% (600%) ของกระแสโทลดเพิ่ม

ตาราง 1.1 การต่อสายไฟมอเตอร์ (รุ่น 400V) <ส่วนที่ 2>

	02	-		100			- 12	4		107	5.6			Var		7	33			
เกอร์สำหรับ เาย (A)	ลดาร์ทแบบ ∨- ∆	ij.	1	j	ij	1	30	30	90	20	75	75	100	125	150	175	225	350	400	009
ความจุเบรกเกอร์สำหรับ การต่อสาย (A)	สตาร์ท โดยตรง	15	15	15	15	8	99	30	90	99	90	75	100	100	150	175	225	225	350	200
เม่เหล็กไฟฟ้า ร์ทแบบ ∨-∆	สำหรับเตลต้า (∆)	8	1	Ä	ä	1	B) H20-T	B) H20-T	B) H20-T	B) H25-T	B) H35-T	B) H50-T	8) H50-T	H65C-T	H65C-T	H80C-1	H100C-T	H125C-T	H150C-T	H200C-T
ชนิดหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า ลำหรับการสตาร์ทแบบ Y-∆	สำหรับสตาร์ สำหรับเคลด้า ( Y ) (△)	81	1	1	8		H20	2Z	H20	H20	H25	H35	H35	150 H	H65C	H65C	HBOC	H100C	H125C	H200C
ชนิดสวิทช์ แม่เหล็กใฟฟ้า	สำหรับสายค่อ โดยตรง, ۲-∆	B) SH10B-RT	B) SH11-RT				B) SH20-RT	B) SH20-RT	B) SH25-RT	B) SH35-RT	B) SH50-RT	B) SH50-RT	SH65-RT	SH80C-RT	SH100C-RT	SH125C-RT	SH150C-RT	SH200C-RT	SH250C-RT	SH300C-RT
กข์มือ (A)	สตาร์ทแบบ ۲-∆	n	î	9	à	î	80	30	30	8	99	100	100	001	001	200	200	200	300	300
ความจุสวิทช์มือ (A)	สดาร์ท โดยตรง	52	15	15	15	30	30	09	8	100	100	100	100	200	200	200	300	300	400	400
นือ (หนิด B) ง	สดาร์ทแบบ ۲-∆	9	1	9	9	1	50	30	30	20	50	75	100	100	3	1	6		1	
ความจุฟิวส์มือ (ชนิด B) (A)	สดาร์ท โดยตรง	15	52	15	50	50	30	40	50	75	75	100	100	150	150	150	150	150	1	ğ
***	ต่าสุด ของสายดิน	1 6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm/)	1.6mm(2.0mm²)	2.0mm(3.5mm?)	2.6mm(5.5mm²)	2.5mm(5.5mm²)	14mm²	14mm²	22mm <sup>2</sup>	22mm²	22mm <sup>2</sup>	22mm²	38mm <sup>2</sup>	38mm²	38mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>	38mm²	38mm <sup>2</sup>
** คนองสายไฟ	สตาร์ทแบบ ^-∆	1	1	1	1	1	1.6mm(2.0mm²)	2.0mm(3.5mm²)	2.4mm(5.5mm²)	2.6mm(5.5mm²)	2.6mm(5.5mm²)	3.2mm(8.0mm <sup>2</sup> )	14mm²	22mm²	22mm²	30mm <sup>2</sup>	50mm²	60mm²	80mm <sup>2</sup>	100mm²
*** พรามหนาต่ำสุดของสายไฟ	สดาร์ทโดยตรง	1.6mm(2.0mm/5)	1.6mm(2.0mm²)	1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	1.6mm(2.0mm <sup>3</sup> )	1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	1.6mm(2.0mm²)	2.0mm(3.5mm <sup>2</sup> )	2.6mm(5.5mm <sup>2</sup> )	3.2mm(8.0mm²)	14mm²	14mm²	22mm²	30mm²	50mm <sup>2</sup>	50mm²	80mm²	100mm <sup>2</sup>	125mm <sup>2</sup>	200mm <sup>2</sup>
	₹	w	Ω	10	01	12	30	30	9	09	100	100	150	150	200	300	300	400	900	200
แรงตันให		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
เอ็าท์พุค (kw)		0.4	0.75	ب ئ	2.2	3.7	5.5	7.5	÷	(2	18.5	22	30	37	45	92	75	06	110	132

# ข้อควรระวังรวม

หมายเหตุ 1. ให้ใช้ 400V

2. ความหนาของสายไฟตามตารางข้างตัน จะใน้สำหรับต่อใหม่อเตอร์ 7 เครื่อง กรณีที่รับอเตอร์ 2 เครื่องต่อเข้ากับวงจรอันเดียวกัน ให้ทำการแยกปรึกษาเครื่องหมาย 💥 ขนาดที่แสดงใน () จะไม่มีในข้อบังคับ เป็นต่าที่ แสดงกรณีที่ใช้สายเกลียว (ค่าเท่ากับระหว่างสตาร์ทโดยตรง, ∀- Δ)


3. ความจุงบรถเกอร์สำหรับการต่อสาย จำเป็นที่จะต้องใช้คุณสมบัติต้านแหล่งจ่ายไฟ ลายไฟที่ใช้และอื่นๆ ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ค่าที่แสดงอยู่ในคารางนี้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง สำหรับเงื่อนไขการสตาร์ท จะเลือก ค่าในช่วง 500% (600%) ของกระแสโทลดเพิ่ม

### 2 วิธีเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับโหลดจะประกอบไปด้วย การต่อด้วยลายพาน และต่อตรงด้วยคับปลิ้งเป็นต้น ในที่นี้จะอธิบายประเภท และข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ

#### 2-1 ค่อค้วยสายพานขนาน

- (1) เหมาะกับมอเตอร์กับเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยมีระยะห่างจากกันมาก โห้ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางมู่เล่ย์ประมาณ 5-6 เท่า
- (2) มีการขึงสายพานให้ตรึงตรงด้านล่าง และปล่อยให้โค้งหย่อนตรงด้านบน การทำเช่นนี้จะทำให้การสลิปของสายพานน้อย และส่งผ่านแรงขับเคลื่อนได้ดี



รูป 2.1 วิธีการตรึงสายพาน

#### 2-2 ค่อด้วยสายพาน V

#### (1) ข้อควรระวังในการต่อด้วยสายพาน V

การต่อด้วยสายพานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้มู่เล่ย์ ∨ อย่างไรก็ตาม การเลือกและวิธีการตรึงของเล่ย์กับสายพาน มีข้อควร ระวังดังต่อไปนี้

- 1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของมู่เล่ย์ ∨ กับคุณสมบัติมู่เล่ย์ ∨ ที่ใช้กับแต่ละเอ๊าท์พุต และจำนวนโพล จะแสดงใน ตาราง 2.4 (สายพานมาตรฐาน) และตาราง 2.5 สายพานหน้ากว้างแคบ ถ้าใช้สายพานจำนวนมากหรือน้ำหนักการโค้งหย่อนของ สายพาน มีค่ามากเกินไป จะทำให้แกนตลับของลูกปืนเกิดความเสียหายขึ้นได้ ให้ระมัดระวังในการใช้งานด้วย
- ให้ทำการติดตั้ง โดยทำให้แกนของมอเตอร์และเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยขนานกันแนวเส้นแกนกลางที่ทำให้มู่เล่ย์ทั้งสอง ตั้งฉากในแนวเส้นเดียวกัน
- 3) ให้เลือกสัดส่วนการหมุนที่ทำให้มุมสัมผัสระหว่างสายพาน ∨ กับมู่เล่ย์มีมากกว่า 140 องศา นอกจากนี้ค่าขีดจำกัด ของความเร็วในการใช้งานของสายพาน ∨ จะเป็น 30m/s สำหรับสายพานมาตรฐานและ 40 m/s สำหรับสายพานหน้ากว้างแคบ
- จุดถ่วงน้ำหนักสายพาน (ของน้ำหนักมู่เล่ย์) ให้พยายามปรับให้อยู่กึ่งกลางที่ด้านในจากค่าในตาราง 2.4 และตาราง
   2.5 และอย่าให้เพลาทำงานหนักเกินไป
- 5) เมื่อใช้สายพานมากกว่า 2 เส้นขึ้นไป ต้องเลือกสายพาน V ที่มีความยาวเฉลี่ยเท่ากัน (ให้ทำการสั่งออเดอร์ "Motched set" กับทางผู้ผลิตสายพาน)

# (2) วิธีการการคำนวณแรงตรึงและน้ำหนักถ่วงการโค้งหย่อนของสายพาน V

ถ้าใช้สายพาน ∨ และมู่เล่ย์ ∨ ที่ไม่อยู่ในตาราง 2.4 และ 2.5 สามารถคำนวณน้ำหนักถ่วงการโค้งหย่อนของสายพาน ∨ ได้ตามสมการดังต่อไปนี้

แรงขับเคลื่อน เพื่อการออกแบบ H<sub>D</sub>=K⋅H<sub>c</sub>(kW) ......(1)

ในที่นี้ K : สัมปลิทธิ์โอเวอร์โหลดของเครื่องจักร (ดูอ้างอิงในตาราง 2.2)

H<sub>k</sub>: เอ๊าท์พูตอัตราของมอเตอร์ (kW)

ในที่นี้ d : เส้นผ่าศูนย์กลางพิชมู่เล่ย์ของด้านมอเดอร์ (mm)

n : ความเร็วรอบของมอเตอร์ (min-1)

แรงตรึ่งเริ่มแรก 
$$T_S = 0.9 \left\{ \left[ \frac{2.5 - F\theta}{F\theta} \right] \frac{500 H_D}{N \cdot V} + w \cdot V^2 \right\}$$
 (N) ......(3) ต่อสายพาน 1 เส้น

ในที่นี้ F**0** : ลัมปลิทธิ์ชดเขยจากมุมสัมผัส ตาราง (2.3)

H<sub>D</sub> : แรงขับเคลื่อนเพื่อการออกแบบ (kW) (สมการ (1))

V : ความเร็วสายพาน (m/s) (สมการ(2))

N : จำนานสายพาน

w : น้ำหนักต่อความยาวหน่วยของสายพาน(kg/m) (ตาราง 2.1)

g : ความเร่งแรงใน้มถ่วง 9,8(m/s²)

ตาราง 2.1 น้ำหนักต่อความยาวหน่วยของสายพาน (w) และค่าคงที่สายพาน (y)

ประเภทสายพาน	A	В	С	D	3V	5V	8V
w(kg/m)	0.12	0.20	0.37	0.67	0.08	0.20	0.50
Y(N)	14.7	19.6	29.4	58,8	19.6	49.0	98.0

น้ำหนักถ่วงการโค้งหย่อนต่อสายพาน 1 เส้น

ในที่นี้ Ts : แรงตรึงเริ่มแรกต่อสายพาน 1 เล้น (N)(สมการ (3))

L : ความยาวทั้งหมดของสายพาน (Amm)

Y : ค่าคงที่สายพาน (N)( ตาราง 2. 1)

t : ความยาวของสแปนของสายพาน (ระยะระหว่างการสัมผัส)(mm)( ดูอ้างอึงในรูป 2.2)

G : สัมปสิทธิ์การตรึงของสายพาน เมื่อตรึงสายพานอันใหม่ G=1.3−1.5 เมื่อตรึงสายพานอันใหม่ G=1.0-1.3

นอกจากนี้ถ้าน้ำหนักถ่วงการโค้งหย่อน Td(N) ที่คำนวณได้จากสูตร (4), (5) มีค่ามากกว่าในตารางตาราง 2.4 และตาราง 2.5 จะทำให้เกิดโอเวอร์โหลดที่แกน หรือตลับลูกปืน กรณีนี้ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท นอกจากนี้ให้หน้า P304 จะมีใบแจ้งติดต่อคุณสมบัติสายพาน/มู่เล่ย์อยู่ ให้นำมาใช้งานได้

ตาราง 2.2 สัมปสิทธิ์โอเวอร์โหลดของเครื่องจักร (K)

	ประเภทมอเตอร์	มอเตอร์แ	บบกรงกระร	าลก 3 เฟล	มอเตอร์แ ทอร์คสูง ม แบบพัน	บบกรงกระร บอเตอร์ 1 เฟ ขอลวด 3 เฟ Line Shaft	อก 3 เฟส ส, มอเตอร์ ส, คลัช,
10.000000000000000000000000000000000000		เวลา	ทำงานใน 1	วัน (h)	เวลาเ	ทำงานใน 1 -	วัน (h)
ประเภทร	เองโหลด	3-5	8-10	16-24	3–5	8-10	16-24
โหลดเปลี่ยนแปลง น้อยมาก	เครื่องกวน (ของเหลว) ใบพัด,โบรเวอร์ (จนถึง 7.5 kW) ปั้นหอยใช่ง คอมเพรลเซอร์แรงเทวียง	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
ใหลดเปลี่ยนแปลง น้อย	ลายพานล่ง (ทราย, ถ่านทีน เป็นต้น) ใบพัด, เครื่องนวดแง (7, 5kW ขึ้นไป) เครื่องปั่นไฟ, Line Shaft, เครื่องขักผ้า, เพลา Machine Tools, เครื่องพิมพ์	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
โทลดเปลี่ยนแปลง กลาง	ลายพานล่ง (บาสเก็ต, สกรู) ปั้ม Plunger คอมเพรสเซอร์ (เคลื่อนที่กลับไปกลับมา) เครื่องเป่า Hommer Mill, รูส, เครื่องมือ, เครื่องมือข่างไม้	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
โทลดเปลี่ยนแปลง มาก	Clusher มิล (Bdl, Rod) Hoist เครื่องสำหรับโรงอุสาหกรรมผลิตยาง (Roll Calpnder)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

ตาราง 2.3 สัมปสิทธิ์ขดเขยจากมุมสัมผัส (F $oldsymbol{\phi}$ )

D-d C	บุมสัมผัสมู่เล่ย์ต่ำสุด	ตาราง 2.3 สัมปสิทธิ์ชดเชย (F <b>p</b> )	
0.00	180	1.0	D : เส้นผ่าศูนย์กลาง Prich มู่เล่ย์ด้านเครื่องที่ใช้งานด้วย (mm)
0.10	174	0.99	d : เส้นผ่าศูนย์กลาง Pitch มู่เล่ย์ด้านมอเตอร์ (mm)
0.20	169	0.97	C : ระยะห่าง ระหว่างแกน (mm)
0.30	163	0.96	4
0.40	157	0.94	(8)
0.50	151	0.93	
0.60	145	0.91	c
0.70	139	0.89	Number 0.1-2 *


คาราง 2.4 คุณสมบัติระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของมู่เล่ย์-V กับสายพาน-V ณุมหน้าสัมผัส : 140°, อัตราการหมุน 2.04) และน้ำหนักถ่วงการใค้งหย่อนของสายพาน (สายพานมาตรฐาน) <ส่วนที่ 1>

				2 ใพล	( <u>0.</u> 11						4 ms	Œ		
เล็าท์	มู่เค่ย์	गूं।लेर्ध (mm)	สาย	สายพาน		ใหลดหย่อนสายพาน : Td (N/เส้น)	าน : Td (N/เส้น)	ųinė	ųliaig (mm)	สาย	สายพาน		โทลดหย่อนลายพาน : Td (N/เล้น)	าน : Td (N/เส้น
W/R	เส้นผ่าศก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าสุด)	ความถว้าง (ค่าสูงสุด)	ลูปร่าง	จำนวน	หูคเหลด สายพาน L (mm)	เมื่อตริงสายพาน ใหม่	เมื่อตรึงชื่อม สายพาน	เส้นผ่าศก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าสุด)	ความกว้าง (ค่าศูงสุด)	शुन्त	จำนวน	หายหาย สายหาน L (mm)	เมื่อตริงลายพาน ใหม่	เมื่อหริงซ่อม สายพาน
0.4	75	50	Ą	6	10	4,4~5.4	3.4~4.4	75	20	¥	S#7	10	6.9~7.8	5.4~6.9
0.75	80	20	Ą	÷	10	6.9~7.8	5.4~6.9	80	20	٧	0.575	10	10.8~12.7	8.8~10.8
÷	Ü	Ε	ı	i	T.	ï	4	90	35	٧	N	17.5	7.8~9.8	5.9~7.8
1,5	80	35	٧	2	17.5	7.8~8.8	5.9~7.8	96	35	٧	Ø	17.5	10.8~11.8	7.8~10.8
2.2	06	35	4	2	17.5	9.8~10.8	7.8~9.8	100	35	4	O.	17.5	13.7~15.7	10.8~13.7
3.7	06	20	٧	3	25	9.8~11.8	7.8~9.8	112	20	٧	ო	25	13.7~15.7	10.8~13.7
5.5	112	20	¥	ю	25	12.7~14.7	9.8~12.7	125	83	8	8	31.5	18.6~21.6	14,7~18.6
7.5	132	90	٧	က	25	14.7~17.6	11.8~14.7	150	83	В	က	31.5	21.6~24.5	16.7~21.6
F	ğ	63	G	Ü				160	82	В	4	14	22.5~25.5	17.6-22.5
15	1	31	,	1	1	-		170	101	8	ıΩ	50.5	23.5~26.5	17.6-23.5
18.5	1	a	1	0	1	1		200	101	B	ភេ	50.5	25.5~28.4	19.6~25.5
22	i	n	1	ì	ı	1	1	224	101	æ	9	50.5	27.4~31.4	21.6-27.4
30	ì	31	1	ı	1	ī	3	224	136	0	S	88	39.2~45.1	30,4~39.2
37	ì	ä	1	ì	ı	1	1	224	162	O	9	81	40.2~46.1	31.4~40.2
45	1	ì.	ĵ	1	9	1	ï	265	162	O	9	81	44.1~51.0	34.3-44.1
99	i	1	1	100	1	1		265	187	O	7	93.5	46.1~52.9	36.3-46.1
75	1	T	ī	1	1	1	,	315	213	O	80	106.5	51.0~58.8	39.2-51.0
06	ï	ī	ī	ŧ	į	1	8	ï	8	Ŧ	î	ï	É	ï
110	ï	Ε	į.	,	į	i	×	i	ř.	£	Ē	ì	î	î
132	1	16	ï	ij	ı	ij	45 90	Ē	Ţ	15	ij	ï	î	ì

| พมายเหล่ 1: ตามาพดาบขวา เมลต่อไสโทคต (Td) ตามคาทัดผู้ในดาขางพิศายพาน 1 เล่น โทหาการปรับธะยะทำงะบทาวแกนที่ทำให้ดาวเมติยน menantu (8) Ilin Lémm alancustratura (8)

(õnseinsväs ülekonssendastivullu toomm.  $\delta$  = 1.6 x 1,000 / 100 = 16mm.  $\delta$  = 1.6x/100 (mm):

t = agnuenosutumesanewnu (mm)





\$11 22


ดาราง 2.4 คุณสมบัติระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางท่ำสุดของมู่เล่ย์-V กับสายพาน-V (มุมหน้าสัมผัส : 140°, อัตราการหมุน 2.04) และน้ำหนักถ่วงการให้งหย่อนของสายพาน (สายพานมาตรฐาน) <ส่วนที่ 2>

				6 IWA							8 lwa			
เล็าท์	บู่เค่ย์	गुंक्ष्य (mm)	สาย	ทเพลาย	3	โทลคทย่อนสายพาน : Td (N/เส้น)	ใน : Td (N/เส้น)	นู่เล่ย์	tjisití (mm)	สาย	สายพาน		ใหลดพย่อนสายพาน : Td (N/เล้น)	าน : Tơ (N/เล้น
WA (KW)	เล้นผ่าคก. มูเล่ย์ (ค่าต่าลุด)	ความถว้าง (ค่าสูงสุด)	รูปรุ่าง	จำนวน	สายพาน มายพาน L (mm)	เมื่อตรึงสายพาน ใหม่	เมื่อตรีงช่อม สายพาน	เส้นผ่าศก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าสูต)	ความกว้าง (ค่าสูงสุด)	gusha	จำนวน	พายพาน สายพาน L (mm) 1	เมื่อตริงสายพาน ใหม่	เมื่อตรึงซ่อม สายพาน
0.4	90	50	Ą	•	10	8.8~6.8	6.9-8.8	80	20	A	or .	10	11.8~12.7	8.8~11.8
0.75	80	35	∢	2	17.5	8.8~5.8	6.9~8.8	80	35	٧	2	17.5	10.8~12.7	8.8~10.8
-	Ü	ε	I.	ı	ï	ï	42	ī	Ē	Е	1	ī	ï	î
1,5	100	35	×	2	17.5	13.7~15.7	10.8~13.7	95	20	٧	8	25	12.7~14.7	9.8~12.7
2.2	100	20	∢	ဇာ	25	12.7~14.7	10.8~12.7	112	20	4	က	25	15.7~17.6	11.8~15.7
3.7	125	89	В	8	31.5	17.6~20.6	13.7~17.6	132	8	в	ო	31.5	22.5~25.5	17.6-22.5
5.5	150	83	8	ю	31.5	22.5~24.5	16.7~22.5	150	82	8	4	41	21.6~24.5	16.7~21.6
7.5	150	82	В	4	4	22.5~25.5	17.6~22.5	150	101	8	S	50.5	23.5~27.4	18.6~23.5
F	170	101	В	5	50.5	23.5~27.4	18.6~23.5	200	101	В	ഹ	50.5	26.5~30.4	20.6~26.5
15	224	101	8	2	50.5	25.5~29.4	19.6~25.5	224	£	υ	4	55.5	40.2~46.1	31.4-40.2
18.5	224	11	O	4	55.5	39.2~45.1	30.4~39.2	224	136	O	ហេ	88	40.2~46.1	31,4~40.2
22	224	136	O	2	68	38.2~43.1	29.4~38.2	250	136	O	9	88	43.5-49.0	33.3-43.5
30	265	136	O	9	89	44.1~51.0	34.3-44.1	265	162	0	9	81	46.1~52.9	36,3~46.1
37	265	162	O	9	81	45.1~51.9	35.3~45.1	280	187	O	7	93.5	46.1~52.9	36.3~46.1
45	280	187	O	7	93.5	45.1~51.9	35.3~45.1	315	187	ပ	7	93.5	51.0~57.8	39.2~51.0
99	300	213	0	8	106.5	46.1~52.9	36.3~46.1	355	196	a	2	88	81.3~93.1	62.7~81.3
75	355	233	۵	9	116.5	78.4~90.2	60.8~78.4	400	233	۵	9	116.5	84.3~97.0	65.7~84.3
96	400	233	Q	9	116.5	86,2~100	67.6~86.2	450	233	0	9	116.5	92.1~106	71.5-92.1
110	400	270	a	7	135	89.2~103	69.6~89.2	450	270	a	7	135	95.1~110	74.5~95.1
132	475	270	٥	7	135	99.0~114	77.4-99.0	450	344	۵	6	172	90.2~104	70.6-90.2

หมายเหตุ 1. ตามภาพด้านขวา ปัจติธงใสไทลด (Td) ตามคำที่อยู่ในคารางหิลายหาน 1 เส้น ให้ทำการปรับระยะท่างระหว่างแกนที่ทำให้ความหย่อน menantu (8) Ilin Lémm alancustrosaulu 100mm

(directorsta Liberoralence with Library 1000 mm)  $\delta = 1.6\times 1.000 \ / \ 100 = 16 mm$   $\delta = 1.6x/100 \ (mm)$   $t = 0.0x/100 \ (mm)$ 







ดาราง 2.5 คุณสมบัติระหว่างเส็นฝ่าศูนย์กลางต่ำสุดของปูเล่ย์-V กับสายพาน-V (มุมหน้าสัมผัส : 140% อัตราการหมุน 2.04) และน้ำหนักถ่วงการโค้งหย่อนของสายพาน (สายพานหน้าแคบ) 🤇 ส่วนที่ 1>

2000				2 lwn							4 lwa			
เล็าท์		រ្យុំទៅម៍ (mm)	สาย	สายพาน	3	ใหลดหย่อนสายพาน : Td (N/เส้น)	าน : Tơ (N/เส้น)	มู่เคยี	ykiejű (mm)	สาย	สายพาน		โหลดหย่อนสายพาน : Td (N/เล้น)	7
KW)	เส้นผ่าตก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าลุด)	ความถว้าง (ค่าสูงสุด)	รูปร่าง	นตนา	สายพาน มายพาน ไ (mm)	เมื่อตรึงสายพาน ใหม่	เมื่อตรึงช่อบ สายพาน	เส้นผ่าศก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าสูต)	ความกว้าง (ค่าสูงสุด)	สูนร่าง	จำนวน	งายพาน สายพาน L (mm)	เมื่อตริงสายพาน ใหม่	เมื่อตริงซ่อม สายพาน
0.4	7.1	17.4	30	-	8.7	4.4~4.9	3.4-4.4	74	17.4	30	**	8.7	6.9~7.8	5.4-6.9
0.75	71	17.4	3V	÷	8.7	6.9~7.8	5,9~6,9	r	17.4	30	0.575	8.7	12.7~14.7	9.8~12.7
·	£	Ε	ı	ï	ţ	ī	42	75	27.7	36	N	13.9	10.8~12.7	7.8~10.8
1,5	75	17,4	30	÷	8.7	12.7~14.7	9.8~12.7	75	27.7	3V	Ø	13.9	12.7~14.7	9.8~12.7
2.2	75	17.4	30	÷	8.7	17.6~20.6	13.7~17.6	75	27.72	30	O	13.9	17,6-20.6	13,7~17.6
3.7	75	27.7	30	2	13.9	15.7~17.6	12.7~15.7	100	27.7	30	Ø	13.9	22.5~25.5	17.6-22.5
5.5	75	38	38	ю	19	15.7~17.6	12,7~15,7	100	38	38	က	19	21.6~25.5	16.7~21.6
7.5	80	48.3	36	4	24.2	14.7~17.6	11.8~14.7	125	38	30	က	19	23.5~27.4	18.6~23.5
F		99	9	9				125	48.3	30	¥	24.2	26.5~30.4	20.6~26.5
15	3)	31	,	-	17/1	1		125	69	30	9	34.5	23.5~27.5	18.6~23.5
18.5	i	1	1	3	1	1		140	69	36	9	34.5	26.5~30.4	20.6~26.5
22		11	3	ì	3	1	1	160	69	30	9	34.5	27.4~31.4	21.6-27.4
30	9	1		ı	1	1	3	180	78	20	4	39	51.9~59.8	41.2~51.9
37	3	ă	Ţ	1	ī	1	1	200	78	20	4	38	57.8~66.6	45.1~57.8
45	1	ř.	ĵ	ì	ij	1	Ĩ	224	78	20	4	39	62.7~72.5	49.0~62.7
99	×	1	1	1	1	1		224	96	90	2	48	61.7~70.6	48.0~61.7
75		ï	ī	ı	1	1	,	250	113	5V	9	56.5	63.7~73.5	50.0-63.7
06	ï	r	Ī	1	¥.	-	36	280	113	20	9	56.5	69.6~75.4	53.9~59.6
110	1	Е	£		ï	i	X	3)	×	£	Ē	î	ï	ï
132	ľ	16	Ë	ij	Ţ	ij	100	Ė	Ţ	10	ï	ï	î	1

หมายเหตุ 1. ตามภาพด้านขวา ปัจติธงใสไทลด (Td) ตามคำที่อยู่ในคารางหิลายหาน 1 เส้น ให้ทำการปรับระยะท่างระหว่างแกนที่ทำให้ความหย่อน menantu (8) Ilin Lémm alancustrosaulu 100mm

t = Assuessassis (mm)(ดักอยางเช่น เมื่อความยาวสแปนปีน 100mm  $\delta$  = 1.6 x 1,000 / 100 = 16mm **δ** = 1.6xt/300 (mm)




रूपमें 22


ดาราง 2.5 คุณสบบัติระหว่างเส้นผ่าสูนย์กลางต่ำสุดของปูเล่ย์-V กับสายหาน-V (มุมหน้าสัมผัส : 140°, อัตราการหมุน 2.04) และน้ำหนักถ่างการให้งหย่อนของสายพาน (สายพานหน้าแคบ) <ส่วนที่ 2>

				6 IWA	8						8 lws			
เล็าท์	યાનથ	गुंक्षर्थ (mm)	สาย	สายพาน	0	โทลดทย่อนสายพาน : Td (N/เส้น)	าน : โฮ (N/เส้น)	มู่เล่ย์	iliali (mm)	สาย	สายพาน	000	ใหลดหย่อนสายพาน : Td (N/เล้น)	าน : Tơ (N/เล้น
W. (KW)	เส้นผ่าตก. มู่เล่ย์ (ต่าต่ำสุด)	ความถว้าง (ค่าสูงสุด)	N-SITE	จำนวน	หายพาย มาเพยา	เมื่อตรึงสายพาน ใหม่	เมื่อตริงช่อม สายพาน	เล้นผ่าศก. มู่เล่ย์ (ค่าต่าสุด)	ความกว้าง (ค่าสูงสุด)	gulin	จำนวน	สายพาน (mm) 1	เมื่อตริงสายพาน ใหม่	เมื่อหริงข่อม สายพาน
0.4	71	17.4	30	•	8.7	9.8~11.8	7.8-9.8	75	17.4	30	See	8.7	12.7~14.7	9.8~12.7
0.75	7	17.4	38	÷	8.7	17.6~19.6	13.7~17.6	75	27.7	30	Ω	13.9	12.7~13.7	9.8~12.7
-	1	Ε	E	1	ı	ē	£	ï	£	E	Ŧ.	1	î	ï
1.5	75	27.7	30	2	13.9	17.6~20.6	13.7~17.6	80	2.7	30	S	13.9	22.5~25.5	17.6-22.5
2.2	06	27.7	30	2	13.9	21.6~24.5	16,7~21.6	06	38	38	က	19	19,6~22.5	14,7~19.6
3.7	100	38	36	3	19	21.6~25.5	16.7~21.6	125	38	30	e	49	23.5~26.5	17.6-23.5
5.5	140	38	30	8	19	23.5~26.5	18.6-23.5	140	48.3	30	4	24.2	23.5~26.5	17.6-23.5
7.5	140	48.3	36	4	24.2	23.5~27.4	18.6~23.5	140	58.6	30	2	29.3	25.5~28.4	19.6~25.5
F	140	58.6	30	5	29.3	27.4~31.4	21.6-27.4	160	6.89	30	9	34.5	26.5~30.4	20.6~26.5
5	160	69	30	9	34.5	27.4~31.4	21.6-27.4	180	19	SV	e	30.5	65.7~75.5	51.0-65.7
18.5	180	61	20	က	30.5	61.7~70.6	48.0-61.7	180	78	20	4	39	9.69~8.09	47.0~60.8
22	180	78	9	4	38	54.9-63.7	43.1~54.9	200	78	20	4	38	64.7~74.5	51.0-64.7
30	224	78	20	4	39	9.69~8.09	47.0~60.8	224	96	20	S	48	63,7~72,5	50.0~63.7
37	224	78	Λ9	4	39	73.5~84.3	56.8~73.5	250	96	20	ഗ	48	69.6~80.4	54.9~69.6
45	224	96	20	2	48	71.5~82.3	55.9~71.5	250	113	98	9	56.5	70.681.3	54.9~70.6
99	250	113	26	9	56.5	66.6~76.4	51.9~66.6	280	113	20	9	56.5	77.4-88.2	59.8~77.4
75	315	113	20	9	56.5	72.5~83.3	56.8~72.5	355	113	20	9	56.5	83.3~96.0	64.7~83.3
96	355	113	20	9	56.5	78.4~89.2	60.8~78.4	355	124	8V	4	62	154~176	120~154
110	355	124	80	4	62	147~170	115~147	400	124	88	4	62	168~192	130~168
132	400	124	88	4	62	159~182	124~159	450	124	88	4	8	179~206	139~179

หมายเหตุ 1. ตามภาพด้านขอา เมื่อต้องใสโหลด (Td) ตามค่าที่อยู่ในดาชางที่ลายหาน 1 เล้น ให้ทำการปรับระยะท่างระหว่างแกนที่ทำให้ความหย่อน ของสายพาน (💰 ) มีค่า 1.6mm ศอกวามยาวลนปน 100mm

t = Annueroautunesanewnu (mm) (ตัวอย่างเช่น เมื่อความยาวสแปนโน 100mm.  $\delta$  = 1.6 x 1,000 / 100 = 16mm  $\delta = 1.6 \pi t/300 \text{ (mm)}$ 








रूपमें 22

#### 2-3 การต่อโดยตรง

ในการต่อตรง ความถูกต้องแม่นยำในการต่อคับปลิ้งเข้าไปโดยตรงเป็นสิ่งสำคัญมาก ให้ดูรูป 2.3 ประกอบ



รูป 2. 3 ความถูกต้องของการต่อโดยตรงด้วยคับปลึ้ง

# หมายเหตุ) เกียร์คับปลิ้ง (ต่อโดยตรง)

ถึงแม้เกียร์คับปลิ้งไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำในการเชื่อมต่อมากนักก็ตาม แต่คำความถูกต้องแม่นยำที่แนะนำไว้ ในแคตาล็อกของคับปลิ้ง อาจไม่เพียงพอที่ทำให้แกนมีความแข็งแรงในบางโมเดล ดังนั้นให้ปรับให้ได้ตามค่าความถูกต้องของ การต่อโดยตรงตามที่แสดงไว้ในรูป 2.3 นอกจากนี้แล้ว ยังต้องระมัดระวังเหมือนกับกรณีต่อด้วยใช่ ซึ่งอาจจะกล่าวถึงต่อไปด้วย สินค้าผลิตในการคาดคะแนเบอร์เฟรม 250 (เทียบเท่า 75kW4P) ขึ้นไป จะมีการใช้ โรลเลอร์แบริ่งที่ด้านโหลด การต่อโดยตรง ด้วยคับปลิ้งจะไม่ค่อยเหมาะนัก ขอให้ทำการสั่งโดยเปลี่ยนลูกปืนแทน

#### 2-4 การต่อด้วยเกียร์

การที่ทำการต่อด้วยเกียร์จะต้องทำการประกอบใส่ไห้ทั้งแกนมอเตอร์และแกนเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยอยู่ขนานกัน และ ชี่ฟันของเกียร์เข้าได้กันพอดี กรณีที่เส้นผ่าศูนย์กลาง Phion Pitch ด้านมอเตอร์ มีค่าต่ำกว่า 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์แกน จะ ทำให้เกิดทอร์คบิดงอที่แกน ดังนั้น จำเป็นที่จะต้อง คำนวณความแข็งแรงของแกนมอเตอร์ ขอให้ปรึกษากับทางบริษัท จุดสำคัญ กรณีต่อด้วยเกียร์ก็คือ การปรับค่าแบ็ครัช (ข่องว่างระหว่างพื้นผิวชี่ฟันตอนที่เฟืองขบเข้ากัน) และจุดกระทบฟัน

#### (1) แบ็ครัช

แบ็ครัชจะใช้ชิกเกจในการปรับ เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสม ถ้าแบ็ครัชมีค่าน้อย เกินไปจะทำให้ชี่ก่อนหน้าและชี่ถัดไปขัดกันเองทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และ เสียงรบกวน และถ้ามีค่ามากเกินไป จะทำให้เกิดดารกระแทกมาก โดยทั่วไป ถ้าเป็นโมเดลเฟือง m = 1~5 แบ็ครัชควรมีค่าประมาณ 0.1~0.5mm

#### (2) จุดกระทบฟัน

ที่ฟันเพื่องจะมีรอยมันวาวจากการขบกันเพื่อทำการหมุน ให้ทำการปรับให้ ตรงกลางของขอบฟันที่มีรอยกระทบ 50% ขึ้นไป





(รอยกระทบไปด้านใดด้านนึ่ง)



ตัวอย่างที่ดี (รอยกระทบอยู่ตรงกลาง)

#### 2-5 การต่อด้วยใช่

กรณีตัดด้วยโช่ ต้องทำให้แกนมอเตอร์และเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยทำงานคู่ขนานกันไปบนพื้นระนาบเดียวกัน และถ้าลปร็อกเก็ต ดั้งไม่ได้ฉากกับพื้นผิวระนาบนั้น จะทำให้เกิดการสะเทียนและเสียงรบกวนเกิดขึ้น ส่งผลให้อายุการทำงานของโช่สั้นลง มีแรงที่มาก เกินไปเพิ่มไปที่แกนของมอเตอร์ และตลับลูกปืน และทำให้เกิดผลกระทบที่เสียหายได้ นอกจากนี้ ถ้าตรึงใช่หย่อนไป จะทำให้เกิด แรงกระแทกตอนเริ่มต้นทำงานมาก อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น แกนมอเตอร์เสียหายได้ ดังนั้นให้ระมัดระวังในการใช้งานตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### (1) สปรีอกเก็ต

- 1) ถ้าเล้นผ่าศูนย์กลาง Pitch ของสปร็อกเก็ตที่ติดเข้ากับมอเตอร์มีค่าน้อยเกินไป (เลือกจำนวนซี่ฟันน้อยเกินไป) จะทำให้ น้ำหนักถ่วงการตรึงมีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยิ่งจุดถ่วงน้ำหนักของแกนใกลักับปลายแกนมากเท่าใด โมเมนต์งอตัวจะมีค่ามากขึ้น เนื่องจากน้ำหนักถ่วงการตรึง ดังนั้นให้เลือกใช้อันที่มี จำนวนชี่ฟันเหมาะสม และถ้าเป็นไปได้ให้พยายามปรับจุดน้ำหนัก ให้เยื้อง มากทางด้านฐานจากจุดถึงกลางแกน การออกแบบใหม่ที่ไม่เคยมีของจริงมาก่อน ให้อ้างอิงค่าประกอบการออกแบบ
- 2) ถ้าไม่มีความถูกต้องของส่วนต่างๆ เช่น รูปฟันของ สปร็อกเก็ต Pitchฯลฯ จะทำให้มีการทำงานโดยปราศการการ หล่อลื่น และอายุการใช้งานก็จะสั้นลง ดังนั้นให้ทำการติดต่อขอชื้อจากผู้ผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งใช่ด้วย
- 3) ถ้าสปร็อกเก็ตเป็นแบบบอสด้านเดียว ระหว่างการทำงานอาจมีความเป็นไปได้ ที่จะมีการเคลื่อนที่ไปทางด้านบอส ที่ติดอยู่ ดังนั้น ให้ทำการขันยึดไปทางแกนให้แน่นหนา
- (2) ประกบมอเตอร์เข้ากับสปร็อกเก็ต ของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยตรงตำแหน่งสเกลหรือ Straight Edge พร้อมกับกำหนด ดำแหน่งที่ทำให้ไม่เกิดข่องว่าง

#### (3) การจัดวาง

เมื่อต่อด้วยใช่ การจัดวางของมอเตอร์กับโหลดที่ใช้งานด้วย ควรให้แนวพื้นระนาบขนานกัน รวมถึงแกนของทั้งคู่ด้วย ถ้าต้อง เอียงขอให้ด่ำกว่ามุม 60 องศา และจำเป็นต้องให้เกิดการหย่อนของโช่ตรงทางด้านล่าง

#### (4) อัตราความเร็ว

โดยปกติทั่วไปจะให้เป็น 1:7 ถ้าเป็นความเร็วต่ำ สามารถใช้ได้ถึง 1:10 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม มุมของโช่ ที่เกิดจากสปร็อกเก็ต ต้องให้มากกว่า 120 องศาขึ้นไป


#### (5) ระยะห่างระหว่างแกน

โดยทั่วไปแล้วระยะห่างระหว่างแกนทั้งสองของการขับเคลื่อน และทำงานต้องมีค่าประมาณ30 ~ 50 เท่าของความยาว Pitch ของใช่ กรณีของใหลดที่มีทอร์คพัลส์ให้เลือกค่าที่ต่ำกว่า 20 เท่า

#### (6) การกระแทกของการต่อด้วยใช่

ถ้าโช่หย่อนจะเกิดแรงกระแทกมหาศาลเกิดขึ้นตอนสตาร์ท และหยุดทำงาน ขอให้ปรับความตึงให้มีค่าที่เหมาะสม ความโค้ง

หย่อนของใช้โดยปกติทั่วไปจะให้มีค่าประมาณ 4% ของความยาวสแปน กรณี มีความถี่การสตาร์ทบ่อยครั้ง หรือกรณีการหมุนกลับอาจตรึงโดยให้มีค่า ประมาณ 2% นอกจากนี้แล้ว ต้องตรวจสอบดูไม่ให้ใช่หลุดระหว่างการทำงาน จากแรงกระแทกนั้น นอกจากความหย่อนของใช่แล้วก็จะมีโมเมนต์ความเฉื่อย จากเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย โดยจะมากน้อยแตกต่างกันออกไปตามค่าคงที่ สปริงของระยะการส่งถ่ายพลัง ถ้าเป็นอันที่เคยมีผลลัพธ์จากการใช้มาก่อน ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าขนิดใหม่ๆ ขอให้ปรึกษากับบริษัทก่อน



### (7) การหล่อลื่น

ในการหล่อลื่นโช่นั้น ขอให้เลือกวิธีการหล่อลื่นโดยใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของประเภทโช่ สภาวะแวดล้อม การใช้งาน ขอให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิดโช่

## 2.6 ในกรณีคังค่อไปนี้ ให้ทำการคิคค่อโคยกรอกค่าตัวเลขคามค้านล่างนี้มาให้ด้วย

- (1) ต่อด้วยสายพาน และไม่อยู่ในตารางคุณสมบัติมาตรฐาน 2.4 หรือตาราง 2.5
- (2) กรณีต่อด้วยเกียร์
- (3) กรณีต่อด้วยโซ่


กรณีส่งถ่ายแรงทอร์คอัตราที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง Pitch ที่ต่ออยู่กับโหลดมีค่าน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง Pitch ของมู่เล่ย์ มาตรฐาน และนอกจากนี้จุดเชื่อมต่อแรง L มีค่ามากกว่า PW/2 ของค่ามาตรฐาน (ดูตาราง 2.4, 5.5 ประกอบ)

		L จุดเชื่อมต่อแรง
โหลดที่ใช้เป็นประจำ F	N	
โหลดสูงสุด F	$\square$ N $\subset$	โหลด F
ระยะจนถึงจุดเชื่อมต่อแรง	mm	<u> </u>
สัมประสิทธิ์การกระแทก		

## 3. วิธีการหล่อลื่นคลับลูกปืน


#### 3-1 ซีลคลับลูกปืน

วิธีการที่ใช้ในมอเตอร์ใช้งานทั่วไปคือประกอบไปด้วยแผ่นซีล 2 ข้างแล้ว จัดจาระบีเข้าไปเพื่อทำการกล่อลื่น




### 3-2 ชนิคเปลี่ยนจาระบี

วิธีที่ใช้สำหรับงานที่มีเอ๊าท์พุตสูงหรือความเร็วรอบสูง จาระบีอันใหม่ จะถูกอัดเข้าจากทางปลายกระบอกอัดจาระบี และจาระบีเก่าจะออกไปทางรู ระบายจาระบีที่อยู่ด้านล่าง (โมเดลที่ใช้วิธีนี้ให้ดูในดารางหมายเลยตลับลูกปืน ในคตาล็อก) ทางลูกค้ายังสามารถกำหนดเลือกไม่ให้มีการระบายจาระบีออก คือวิธีการหยุดจาระบีไม่ให้ระบายได้



## 3-3 ชนิคเปลี่ยนจาระบีแกนแนวคั้ง

ขนิดเปลี่ยนจาระบีแกนแนวตั้ง จะใช้กับงานที่มีเอ้าท์พุตสูง หรือความเร็วรอบสูงที่เป็นแกนแนวตั้ง จาระบีใหม่จะถูกอัดเข้า จากทางปลายกระบอกอัดจาระบี และจาระบีเก่าจะถูกระบายออก ไปทางจาระบีเสีย ในป้ายแสดงข้อความระมัดระวัง จะบอกว่า ถ้าเติมจาระบี 6 ครั้งแล้วหรือครบ 2 ปีแล้วให้ทำการกำจัดจาระบี ออกโดยการเปิดแผ่นกันออก เขี่ยจาระบีทิ้งโดยใช้แท่งอะไรก็ได้ (โมเคลที่ใช้วิธีนี้ ให้ดูในตารางหมายเลขตลับปีนในคตาล็อก)



## 4. จาระบีสำหรับคลับลูกปืน


### 4-1 คลับลูกปืนและอายุการใช้งานจาระบี

อายุการใช้งานของตลับลูกปืน จะขึ้นอยู่กับผลกระทบจากโหลด และจากการเสื่อมสภาพของจาระบี โดยปกติทั่วไป อายุ การใช้งานของตลับลูกปืนจะดูจากการเสื่อมสภาพของจาระบีเป็นหลัก

อายุการใช้งานจาระบีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอุณหภูมิและความเร็วรอบ รวมทั้งได้รับผลกระทบอย่างง่ายดายจาก สภาพบรรยากาศรอบบริเวณ ดังนั้นต้องระมัดระวังอย่างมาก เมื่อจะเลือกใช้งาน

#### (1) ซึลแบริ่ง

ตลับลูกปืนมอเตอร์ของฮิตาชิที่มีความสามารถทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันได้เป็นเวลายาวนาน จะเรียกว่าชีลแบริ่ง ในสภาพการใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแม้แต่น้อย จาระบีที่ใช้ในชีลแบริ่ง จะใช้ Moltemp SRL ชนิดลิเฮียม ทนความร้อน และชนิดโชเดียมแบบพิเศษ (จาระบี WR ฮิตาชี) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานประมาณ 4 เท่าของชนิด ลิเธียมทั่วไป อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานโดยประมาณจะขึ้นอยู่กับขนาดตลับลูกปืนและจำนวนรอบหมุน ดังแสดง ในรูป 4.1 ที่เห็นคือกรณีอุณหภูมิตลับลูกปืนเป็น 65 °C อายุการใช้งานจาระบีจะเปลี่ยนไปอย่างมากตามค่าอุณหภูมิ โดยทั่วไปแล้ว ทุกๆ 10°C ที่เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานจะลดลง 1/2



รูป 4.1 อายุการใช้งานจาระบีของชีลแบริ่ง (65°C)

### (2) ชนิดเปลี่ยนจาระบี

โมเดลที่มีเอ๊าท์พุตสูง (ดูอ้างอิงในคตาล็อก) จะมีการใช้ชนิดเปลี่ยนจาระบี กรณีนี้ ในป้ายแสดงข้อควรระวังตามที่แสดง ในรูป 4.2 และ 4.3 ให้ทำการเดิมจาระบีตามรายละเอียด ในป้ายแสดงนั้น

#### เติมจาระบี

ที่ตลับลูกปืน ทุกๆ 🔃 เดือน ให้ทำการเติม	ที่ตลับลูกปืน ทุกๆ [ เดือน ให้ทำการเติมจาระบี
จาระบี WR ของฮิตาขีจำนวน กรัม เข้าทาง	WR ของฮิตาชีจำนวน กรัม เข้าทางปลายกระ
ปลายกระบอกอัดจาระบี	บอกอัดจาระบีไปที่ผลับลูกปืนด้านโหลด กรัม
	ตลับลูกปืนด้านข้ามโหลด กรับ ทุกๆ ปี ให้ทำ
	การถอดฝาครอบร่วมของตลับลูกปืนทั้งสองออก และ
	เอาจาระบีเก่าออกทางรูระบายน้ำมัน พร้อมทั้งถอด
	ฝาครอบตลับลูกปืนออก ทำการกำจัดจาระบีเก่าทิ้งแล้ว
รูป 4.2 ดัวอย่างหนึ่งของป้ายแสดงข้อควรระวัง (ชนิดแถนแนวนอน)	อัดจาระบีใหม่ประมาณ 1/2~2/3 ของปริมาตรส่วน
	AL CONTRACTOR OF THE PROPERTY

รูป 4.3 ตัวอย่างหนึ่งของป้ายแสดงข้อควรระวัง (ชนิดแถนแนวดั้ง)

ภายในของฝาครอบตลับลูกปืน

อย่างไรก็ตาม ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก หรือกรณีอุณหภูมิของตลับลูกปืนสูงกว่า 75°C จำเป็นที่ต้องเติมจาระบี เร็วกว่าปกติ ถ้าอุณหภูมิของตลับลูกปืนสูงกว่า 75°C ทุกๆ 10°C ที่เพิ่มสูงขึ้น อายุการใช้งานจะลดลงครึ่งหนึ่ง

## 4-2 อุณหภูมิสภาพแวคล้อม และประเภทการใช้จาระบี

ตาราง 4.1 อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และประเภทการใช้จาระบี

เขตอุณหภูมิ	อุณหภูมิสภาพแวดล้อม (°C)	ประเภทของจาระบี
27/27	-60~-40	จาระบีซิลิกอนสำหรับอุณหภูมิต่ำ (sH33L)
สำหรับอุณหภูมิที่ต่ำ	-50 - 0	ISO FLEY SUPER (LDS 18)
	-40~+30	มัดเทมป์ (SRL)
10000200000000	022 1012	เซลล์อัลวาเนียร์ ( NO 2), มัลดีน็อด ( NO 2),
มาตรฐาน	-30 ~ +40	มัลเทมป์ (SRL), จาระปี WR ฮิตาชิ (No.3)
	+40~+100	มัลเทมป์ (SLR)
	+40~+120	จาระบี WR ฮิตาชิ (No.3)
รำหรับอุณหภูมิที่สูง	+40+130	ยูเรียกรีส (เซลล์สตามินากรีส RL2)
ยามาาศัสดุที่ในเป็น	+60~+140	ខ្ញុំទើមពទី៨ (RL2)
	+60~+150	ยูเรียกรีล (ENS)
	+150~+180	💥 จาระบีซิลิสกอนสำหรับอุณหภูมิลูง (SH44M)

หมายเหตุ 1. เครื่องหมาย 🗙 คือแบบ 2 โพล ไม่สามารถใช้ได้กับหมายเลขตลับลูกปืน 6309 ขึ้นไป

- กรณีอุณหภูมิตลับลูกปืนมากกว่า 120°C ขึ้นไป จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนทนความร้อน
- การใช้งานจาระบีจะถูกแยกแยะจากอุณหภูมิตลับลูกปืน

ถ้าต้องการกำหนดระบุจาระบีที่นอกเหนือจากในตาราง 4.1 ให้สอบถามเจ้าของยี่ห้อจาระบีหรือทางผู้ผลิต


# ขั้วต่อกราวค์

## 5-1 กรณีขั้วค่อสายอยู่ครงกล่องขั้วค่อสาย

ในมอเตอร์จะมีการเตรียมขั้วต่อกราวด์ไว้ที่ส่วนภายในกล่องขั้วต่อสาย สำหรับชนิดป้องกันระเบิดเพิ่มความปลอดภัย (ตามข้อบังคับใหม่) และชนิดป้องกันระเบิดทนความดันจะมีการเตรียมขั้วต่อกราวด์ ไว้ที่ด้านนอก

## 5-2 กรณีเครียมขั้วต่อกราวค์ ที่เฟรม

สำหรับอันที่ไม่มีกล่องขั้วต่อสาย จะมีการเตรียมขั้วต่อกราวด์ไว้ที่เฟรม โดยปกติทั่วไปจะมีการเตรียมไว้ในตำแหน่งตาม ที่แสดงในภาพด้านล่าง



## 6. การตรวจสอบมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม และการบันทึก

การตรวจสอบบำรุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบประจำวัน และการตรวจสอบประจำ สัปดาห์หรือประจำเดือน รายละเอียดรายการตรวจสอบจะอยู่ในตาราง 6.1 และ 6.2 รายการตรวจสอบดังกล่าวเหล่านี้ ให้ทำการ แยกเป็นประเภทและเก็บค่าการบันทึกเอาไว้ นอกจากนี้แล้ว ก็ให้ทำการเก็บบันทึกการตรวจสอบที่ทำเป็นครั้งคราวเอาไว้ด้วยเช่นกัน บันทึกเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลอุปกรณ์อย่างมาก ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้น ก็สามารถใช้เป็นเอกสารสำคัญในการ ตรวจหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้

ตาราง 6.1 จุดสังเกตสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบมอเดอร์

ประเภท	การตรวจสอบประจำวัน	การตรวจสอบประจำปี (6 เดือน ถึง 2 ปี)
เป้าหมาย ส่วน	ทำการตรวจสอบว่าสภาพการทำงาน โดยทั่วไปมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่	ตรวจลอบโดยการแยกประกอบ ทำการช่อมแชมส่วนที่เสียหายจาก ผลการตรวจสอบที่ได้ หรือจุดที่ลงสัยมาก่อนหน้านั้น
ตลับลูกปืนและ สารหล่อลื่น	<ol> <li>เสียงหลับลูกปืน</li> <li>การลั่นละเทือน</li> <li>อุณหภูมิ</li> </ol>	<ol> <li>เติมและเปลี่ยนจาระบีของตลับลูกปืน</li> <li>ตรวจสอบตลับลูกปืน</li> </ol>
ลลิปริงก์, ตัวยึดแปรง, แปรงถ่าน และอุปกรณ์ ต่อลัดวงจร	<ol> <li>ระดับประกายไฟของแปรง</li> <li>ความยาวของแปรง</li> <li>การเคลื่อนที่ของแปรง</li> <li>ส่วนการสัมผัสสำหรับต่อลัดวงจร</li> <li>สภาพพื้นผิวของสลิปริงก์</li> </ol>	<ol> <li>ช่อมแซมโดยการลบส่วนที่หยาบของสลิปริงก์</li> <li>เปลี่ยนส่วนการสัมผัสสำหรับต่อลัดวงจร</li> <li>ตรวจสอบตัวยึดแปรง</li> </ol>
สเตเตอร์	<ol> <li>สภาพการถ่ายเทอากาศ</li> <li>มี/ไม่การเพิ่มอุณหภูมิที่ผิดปกติ</li> <li>การลั่นละเทือน</li> <li>เลียงรบกวน</li> <li>กระแสไฟโหลดและการเปลี่ยนแปลง</li> </ol>	<ol> <li>กำจัดฝุ่นละออง</li> <li>ความหลวมของสลักเกลียวและบ็อตที่ขันยึดในตำแหน่งต่างๆ</li> <li>เส้นลวดในขดลวด การหลวมของลิ่ม(Wedge)</li> <li>ระดับความเสื่อมสภาพของฉนวน</li> <li>ทาเคลือบเงาถ้าจำเป็น</li> <li>ความต้นทานฉนวน</li> <li>ความถูกต้องของตำแหน่งการวาง</li> </ol>
โรเตอร์	<ol> <li>การลั่นละเทือน</li> <li>เดียงรบกวน</li> <li>สภาพการตรึงสายพาน</li> </ol>	<ol> <li>การหลวมและการเคลื่อนพี่ของสวตผูก (Binding Wee) (แบบพัน ขตลวด)</li> <li>การหลวกของบัดกรีที่ส่วนเชื่อมต่อขดลวด</li> <li>ระดับความเสื่อมสภาพของฉนวน (แบบพันขดลวด)</li> <li>ตรวจสอบแกนเหล็ก บาร์ เอ็นด์ของโรเตอร์</li> <li>กำจัดผู้นละออง</li> <li>ความหลวมของสลักเกลียวและน็อดที่ขันอีดในตำแหน่งต่าง ๆ</li> <li>การสึกหรอและรอบที่ส่วนเชื่อมต่อกับตลับลูกปืน</li> <li>ความต้นทานฉนวน (แบบพันขดลวด)</li> <li>ทาเคลือบเงาถ้าจำเป็น (แบบพันขดลวด)</li> <li>สรวจสอบความบาล๊านช์</li> </ol>

## ตาราง 6.2 จุดลังเกตสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม

ประเภท	การตรวจสอบประจำวัน	การตรวจสอบประจำปี (6 เดือน ถึง 2 ปี)
เบรก HBA เบรก FA เบรก NA เบรก HBF	<ol> <li>เสียงผิดปกติตอนเคลื่อนที่</li> </ol>	<ol> <li>ตรวจสอบสโตรก</li> <li>ตรวจสอบทอร์คเบรก</li> <li>การสึกกร่อนของไลนึ่ง (Lining), Moving Plate, Fix Plate</li> </ol>
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับปั้นจั่น เบรก	<ol> <li>กลิ่นแปลกปลอม</li> <li>ส่วนการเชื่อมติดส่วนต่างๆ</li> <li>สโตรกแม่เหล็กไฟฟ้า</li> </ol>	<ol> <li>การสึกกร่อนของพื้น และรูพิน</li> <li>การสึกกร่อนของส่วนรับสต๊อปเปอร์</li> <li>ตรวจสอบผู้นยาง</li> <li>ตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นผิวแม่เหล็กไฟฟ้า</li> </ol>
เบรก CF (เซอร์โวลิฟต์เบรก)	<ol> <li>ส่วนการเชื่อมติดส่วนต่างๆ</li> <li>สโตรกของเชอริโวลิฟต์</li> </ol>	<ol> <li>การสึกกร่อนของพิน และรูพิน</li> <li>เปลี่ยนน้ำมันของเชอร์โวลิฟด์</li> <li>เปลี่ยนชื่อน้ำมัน</li> <li>การสึกกร่อนของคัน (ยก) เชอร์โวลิฟต์</li> </ol>
คอนโทรลเลอร์	1. ความสะอาด	<ol> <li>Cam Switches / เติมจาระบี</li> <li>การสึกกร่อนของ Cam Switches / ตลับลูกปืน</li> </ol>
ตัวต้านทานสำหรับสตาร์ท ตัวต้านทานทุติยภูมิ	า. สิ่งแปลกปลอม	<ol> <li>จนวน</li> <li>กริดเปลี่ยนรูป / เปลี่ยนสี</li> </ol>

## 7. การวิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์

ในการบำรุงดูแลรักษามีเตอร์ในเบื้องต้นนั้น ได้อธิบายไปแล้ว อย่างไรก็ตามในบางเหตุการณ์ ต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ

ในตาราง 7,1 - 7.2 จะเป็นตัวอย่างของการวีเคราะห์สาเหตุความผิดปกติของมอเตอร์ และการดำเนินการมาตรการแก้ไข อย่างรวดเร็ว โห้ใช้เป็นข้อมูลประกอกเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้แล้ว หากต้องการข้อมูลเชิงเทคนิค ให้ปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญตามจุดสถานีบริการของฮิตาชิ

### ตาราง 7.1 การตรวจวิเคราะห์มอเตอร์และการแกไขในทันท่วงที (1)

#### • มอเตอร์ 3 เฟสแบบกรงกระรอก

\	ปรากฏการณ์		162	2	ความร	อนเกิน	ana ana	างาน		9884		
สาเหตุ		เสียงมิดปกติ	การหมุนผิดปกติ	การสันสะเพียน	nem	ตลับลูกปัน	รีเลย์เทอร์บอลทำงาน	นกรภัศณาจาก	กระแลไฟฟ้ารัว	ความดับทาบฉบาบลดลง	การแก้ไขในเบื้องดัน	
umia	ดำแหน่งวาง การต่อตรง การต่อด้วย สายพานมีปัญหา	0		0		0					จัดวางตำแหน่งให้ถูกต้องแม่นย้ำ	
งกรวางตำแหน่ง	สายพานตรึ่งมากเกินไป					0					ปรับแรงตรึงของสายพานให้ถูกต้อง	
การวา	การประกอบใส่ขึ้นส่วนเช่นมู่เล่ย์ ดีย้าลฯ หลวม	0		0			,,				ใช้อันที่เหมาะสม	
	ต่อสายกราวด์ (อาร์ค) ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์								0		ต่อสายกราวด์ (อาร์ค) ตามมาตรฐานข้อบังคับ	
การต่อสาย	ความชุของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิทข์ ไม่เทมาะสม				O. artanasi			0		3	เปลี่ยนไปใช้ตามมาตรฐานข้อบังคับ	
150	สายไฟขาด		0				8 8				ช่อมแซมลายไฟ	
c	อุปกรณ์สดาร์ท หน้าสัมผัสสวิทช์ไม่ดี		0		MITATIONS)						บรับส่วนการสัมผัส	
	การระบายความร้อนแย่ลงเนื่องจาก มีสิ่งลกปรก				0						ทำความสะอาดบ่อยๆ	
สภาวะแวดล้อม	อุณหภูมิรอบบริเวณสูง				0	0	0				ปรับอากาศให้ไหลเวียนได้สะดวก หรื ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
	ความขึ้นสัมพัทธ์รอบบริเวณสูง									0	ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
	ฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอบต่างๆ เข้าไปข้างใน					0			0	0	หาวีธีป้องกับ ทำการตรวจสอบใดยถอดประกอบ	
	เปียกชุ่มไปด้วยน้ำ หรือน้ำมันปริมาณมาก					0			0	0		
	มีการสั่นสะเทือนจากภายนอก และ การกระแทกสูง			0								
1174	ทำงานด้วยไฟเฟลเดียว	0	0	0	0		0	0			ทำการตรวจสอบดูส่วนการเชื่อมต่อต่างๆ เข่า เซอร์กิตเบรกเกอร์, สวิทช์, สายขั้วต่อฯลฯ	
แหล่งจ่ายไฟ	แรงดันไฟฟ้าตกมาก	0	0		0		0				ทำการตรวจสอบจุดต่างๆ เช่นความ หนาของสายไฟ ความยาว ฯลฯ ทำการปรึกษากับบริษัทจ่ายไฟ	
19.1777	แรงดับไฟฟ้าไม่บาลานซ์	0	0		0		0				ทำการตรวจสอบโหลดที่อยู่ในระบบ แหล่งจ่ายไฟนั้น	
	โอเวอร์โทลต		0		0		0	0			ลดโหลดให้น้อยลง ตรวจสอบตลับลูกปืนฝั่งเครื่องจักร	
	ความถี่การสตาร์ทสูง				0		0				ลดจำนวนรอบหมุนตอนสตาร์ท ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
ใหลค	โมเมนต์ความเฉียยของใหลดสูง				0		0				บริกษา (88) สำนักงาน หรือโรงงาน	
ST .	Thrust จากฝั่งเครื่องจักร	0		0		0					แก้ไขการประกอบติดตั้ง	
	ใหลดเสียตุลภาพมาก	0		0		0					ปรับให้มีความสมดุลมากขึ้น เช่นการ ทำความสะอาต Uner ให้มากขึ้น	
	การสันละเทียนของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย	0		0			į			<u>(</u>	ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย	
	การวางดำแหน่ง <sup>รอกอแห</sup> ตุ 2			0		0	0				ร้องขอให้ทาง (SS) มาทำการตรวจสอบ	
	การวางตำแหน่ง <sup>หมายเหตุ 2</sup>	0	0		0		0	0	0		ร้องขอให้ทาง (SS) มาทำการตรวจสอบ	

- 4. (SS) คือ Service Station



#### ตาราง 7.2 การตรวจวิเคราะห์มอเตอร์และการแกไขในทันท่วงที่ (2)

### • ชนิดสตาร์ทแบบผสม, ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ท, คอนเดนเซอร์มอเตอร์ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ท

$\overline{}$	ปรากฏการณ์		15	-27	ความรั	้อนเกิน	nu.	로	250	NBA.	3	
র	าเหตุ	เสียงผิดปกติ	การหมุนผิดปกติ	การสับสะเทียน	Lteku	ตลับลูกปืน	รีเลย์เทอร์บอลทำงาน	เชอร์กิดเบรกเกอร์ทำงาน	กระแสไฟฟ้าร้า	ความต้นทานฉนวนลดลง	การแก้ไขในเบื้องต้น	
MINI	ตำแหน่งวาง การต่อตรง การต่อด้วย ลายพานมีปัญหา	0		0		0					จัดวางดำแหน่งให้ถูกต้องแม่นยำ	
การวางตำแหน่ง	สายพานตรึงมากเกินไป					0					ปรับแรงตรึ่งของสายพานให้ถูกต้อง	
กรราก	การประกอบใส่ขึ้นส่วนเช่นมู่เล่ย์ ดีย์ฯลฯ หลวม	0		0							ใข้อันที่เหมาะสม	
	ต้อสายกราวด์ (อาร์ค) ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์								0		ต่อสายกราวด์ (อาร์ค) ตามมาตรฐานข้อบังคับ	
	ความจุของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิทข์ ไม่เหมาะสม		18 - 15		WETTERNIA G			0			เปลี่ยนใปใช้ตามมาตรฐานข้อบังคับ	
อสาย	สายไฟชาด		0		1			0		8	ช่อมแชมสายไฟ	
การต่อสาย	อุปกรณ์สตาร์ท หน้าสัมผัสสวิทช์ไม่ดี		0		WETHOMS O						ปรับส่วนการสัมผัส	
	แรงดันไฟฟ้าตกมาก	0	0		0		0				ทำการตรวจสอบจุดต่างๆ เช่นความหนา ของสายไฟ ความยาว ฯลฯ ทำการปรึกษ กับบริษัทจ่ายไฟ	
100000000000000000000000000000000000000	การระบายความร้อนแย่ลงเนื่องจาก มีสิ่งสกปรถ				0						ทำความสะอาดบ่อยๆ	
BL	อ์ตมบัฏรอาการูเวเทษีง		000			ปรับอากาศให้ไหลเวียนได้สะดวก หรือ ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน						
288	ความขึ้นสัมพัทธ์รอบบริเวณสูง									0	ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
สภาวะแวดล้อม	ผู้นละของ หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปข้างใน					0			0	0	man of the	
	เปียกทุ่มไปด้วยน้ำ หรือน้ำมันปริมาณมาก					0			0	0	หาวิธีป้องกัน ทำการตรวจสอบโดยถอดประกอบ	
	มีการสั่นสะเทียนจากภายนอก และ การกระแทกสูง			0							THE WASHINGTON ON THE STATE OF	
	โอเวอร์โหลด		0		0		0	0			ลดโหลดให้น้อยลง ตรวจสอบตลับลูกปืนฝั่งเครื่องจักร	
	ความถี่การสตาร์ทสูง				0		0				ลดจำนวนรอบหมุนตอนสตาร์ท ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
โหลด	โมเมนต์ความเฉื่อยของโหลดสูง				0		0				ปรึกษา (SS) สำนักงาน หรือโรงงาน	
a-ento	Thrust จากผึ้งเครื่องจักร	0		0		0					แก้ไขการประกอบติดตั้ง	
	โหลดเสียดุลภาพมาก	0		0		0					ปรับให้มีความสมคุลมากขึ้น เช่นการ ทำความสะอาศ Liner ให้มากขึ้น	
	การสันสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย	0		0							ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย	
	ลูกปืนผิดบ่าติ <sup>หมายเหตุ 2</sup>	0		0		0	0				ร้องขอให้ทาง (SS) มาทำการตรวจสอบ	
การรู	ญเสียที่บดลวดมอเตอร์ <sup>หมายเหตุ 2</sup>	0	0		0		0	0	0		ร้องขอให้ทาง (SS) มาทำการตรวจสอบ	

หมายเหตุ) 1 เครื่องหมาย ⊚ คือปรากฏการณ์กับสาเหตุมีความสัมพันธ์กันมาก เครื่องหมาย ⊙ คือมีความสัมพันธ์กัน 2. กรณีนี้ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง และกำจัดออกไป 3. สวิทษ์ เชอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์สตาร์ทมีความร้อนเกิดขึ้น

- 4. (SS) คีย Service Station

### การใช้งานมอเตอร์เกียร์

### 8-10 เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น

#### (1) การเติมน้ำมัน

มอเตอร์เกียร์ที่เป็นโมเดลหล่อลื่นด้วยจาระบี จะมีการเติมจาระบีเอาไว้แล้วตอนส่งออกจากโรงงานจึงไม่ต้องเดิมน้ำมัน การเติมน้ำมันของผลิตภัณฑ์โมเดลหล่อลื่นด้วยน้ำมัน ต้องให้ได้กึ่งกลางของเครื่องวัดระดับผิวน้ำมันห้ามเติมน้ำมัน มากเกินไป หรือน้อยเกินไป

#### (2) การเปลี่ยนสารหล่อลื่น

โมเดลหล่อลื่นด้วยจาระบีให้ตั้งเวลาการเปลี่ยนไว้ที่ประมาณ 20,000 ชั่วโมง กรณีที่นำไปใช้งานในที่ที่มีสภาพโชกโชน เช่นมีอุณหภูมิสูง หรือทำงานต่อเนื่องเป็นต้น ให้ตั้งเวลาการเปลี่ยนไว้ที่ประมาณ 10,000 ชั่วโมง จะทำให้อายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น สำหรับโมเดลหล่อลื่นด้วยน้ำมัน หลังจากใช้งานไปแล้ว 500 ชั่วโมงแรก ให้ทำการเปลี่ยนน้ำมันอันใหม่ ดังแสดงในตาราง 8-1 หลังจากนั้นจึงให้ทำการเปลี่ยนน้ำมันทุก ๆ 2,000 ชั่วโมง

#### (3) จาระบีลำหรับมอเตอร์เกียร์

ในโมเดลหล่อลื่นด้วยจาระบีจะมีการอัดจาระบีดังต่อไปนี้เอาไว้คือ นีปเปโกะ SEP-0 ของนีปป้อนโคยอุณหภูมิใช้งาน บริเวณ -20°C~40°C ถ้านอกเหนือจากสภาพบรรยากาศดังกล่าวให้ทำการสอบถามเพิ่มเติม

#### (4) น้ำมันหล่อลื่นสำหรับมอเตอร์

ตาม JIS K2219 (น้ำมันเกียร์) จะแบ่งมาตรฐานออกได้ 2 ประเภท (เติมสารเพิ่มความดันให้สูงมากขึ้น) ตาราง 8.1 จะแสดงคลาส

ผลิตภัณฑ์ของแต่ละผู้ผลิต นอกจากนี้แล้วจะไม่มีการเติมน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้ตอนส่งออกจากโรงงาน ดังนั้นให้ทำการ เดิมน้ำมันหล่อลื่นก่อนนำไปใช้งาน

## 8-2 วิธีเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรที่ใช้งานค้วย

#### (1) วิธีการต่อตรง

บอเตอร์เกียร์ฮิตาขีจะเหมาะที่สุดเมื่อใช้วิธีการต่อตรง

#### (2) วิธีต่อด้วยสายพานหรือใช่

กรณีนำไปติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรที่ใช้งานด้วย หรือลดความเร็วเพื่อใช้งานที่ความเร็วต่ำ ให้ระมัดระวังดังต่อไปนี้ 1) เกี่ยวกับเล้นผ่าศูนย์กลางสปร็อกเก็ตของโช่ และเล้นผ่าศูนย์กลางเกียร์

เมื่อทำการประกอบสปร็อกเก็ตของโช่หรือเกียร์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแกนเอ๊าท์พูต

ให้ทำการเลือกสปร็อกเก็ต และเกียร์ให้ได้ตามค่าดังกล่าว

#### (3) เกี่ยวกับการตรึงใช่


เมื่อทำการต่อใหลดเข้ากับใช่ใช้งาน ให้ทำการตรึงใช่ที่ทำให้ไม่เกิดการหย่อน ถ้าปล่อยให้ทำงานโดยใช่ยังหย่อนอยู่ จะทำให้เกิดแรงกระแทกมากตอนเริ่มต้นทำงาน และส่งผลกระทบเสียหายต่อเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยหรือมอเตอร์เกียร์ ถ้าต้องการทำงานโดยใช้วิธีเชื่อมต่อที่นอกเหนือไปจากข้อ (1)~(3) และมีความถี่ในการสตาร์ททำงานบ่อยมาก หรือ มีโมเมนต์ความเฉื่อยป ของโหลดสูง ให้ทำการติดต่อสอบถามกับทางบริษัท

### 8-3 เกี่ยวกับการใช้งานโดยการหมุนกลับ

กรณีใช้มอเตอร์เกียร์ในการหมุนกลับ ให้ทำการหยุดชั่วคราวก่อนโดยใช้เบรก แล้วจึงทำการหมุนกลับ การหมุนกลับโดยการ เสียบปลั๊ก จะทำให้เกิดทอร์กระแทกขนาดมาก และจะส่งผลเสียหายต่อเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยหรือมอเตอร์เกียร์ ดังนั้นห้ามทำใน ลักษณะเช่นนี้

#### 8-4 การวางคำแหน่ง

โมเดลหล่อลื่นด้วยจาระบีจะติดตั้งได้ตามทิศทางที่ต้องการ แต่โมเดลหล่อลื่นด้วยน้ำมันแบบแนวนอนให้ดิดตั้งในแนวนอน และแนวตั้งให้ติดตั้งฉาก โมเดลหล่อลื่นด้วยน้ำมันจะมีการใส่น้ำมันหล่อลื่น ถ้าทำการติดตั้งเอียง อาจทำให้น้ำมันหล่อลื่นไหลออก ไปด้านนอกจนอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นกรณีต้องติดตั้งเอียงให้ดูอ้างอิงในคตาล็อก และทำการติดตั้งโดยไม่ให้ เอียงเกินค่าที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการติดตั้งเกินค่าดังกล่าวนี้ให้ทำการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล



## คาราง 8.1 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับมอเตอร์เกียร์

## ตารางการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นของแต่ละบริษัทสำหรับชีรี่ย์ GA (11kW)

อุณหภูมิรอบบริเวณ	0~10°C		0~40°C		
น้ำมันเกียร์ Jis ผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท	ISO VG 100 (ประเภท 2 เลข์ที่ 3)	ISO VG 150 (ประเภท 2 เลขที่ 4)	ISO VG 220 (ประเภท 2 เลขที่ 5)		
อิเดะมิทซิโคซัง	คัฟนี่ชูเปอร์เกียร์ขอยล์ 100 ดัฟนีแมคานิคอจยล์ 100	ดัฟนี่ซูเปอร์เกียร์ออยล์ 150 ดัฟนี่แบคานีคออยล์ 150	ดัฟนี่สูเปอร์เกียร์ออยล์ 220 ดัฟนี่แมคานิคออยล์ 180, 220		
โชวะเชลล์ออยล์	เซลล์โอมูลาออยล์ 100	เซลด์โอมูลาขอยล์ 150	เขคดิโขมูลาออยค์ 220		
เจแปนอิเนอร์จี้	JOMO เรดัคตาส 100	JOMO เรดัคตาส 150	JOMO เรดัคตาล 220		
ชิงนิปปอนออยล์	โบนน็อค M100	โบนน็อค M150	โบนน็อค M220		
คอสโมออยด์	คอสโมเกียร์ SE100	คอสโมเกียร์ SE150	คอสโมเกียร์ SE220		
ใมปิดออยด์	โมบิลเกียร์ 629	โมปิลเกียร์ 629	โมปิลเกียร์ 630		
เซเนรอลออยล์	เซเนรอล SP เกียร์รอล 100	เซเนรอล SP เกียร์รอล 150	เซเนรอล SP เกียร์รอล 220		
เอสโซสแตนคาร์ดออยล์	ลปาร์ตัน EP100	สปาร์ดัน EP150	ลปาร์ตัน EP220		

หมายเหตุ) า ถ้าอุณหภูมิรอบบริเวณมีค่า 0~20°C. ให้ใช้เชลล์เทอราส T15 (ของโขวะเซลล์ออยล์)

ถ้าอุณหภูมิสูงมากๆ หรือต่ำมากๆ ให้ทำการปรึกษากับทางบริษัท

2. น้ำมันหล่อสิ่นจะไม่ได้ให้มาด้วยกับตัวมอเตอร์เกียร์ ให้ดูตารางข้างบนประกอบการเลือกใช้งาน

### ตารางการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นของแต่ละบริษัทสำหรับ Planet Series

อุณหภูมิรอบบริเวณ	-20°C~0°C	0~40°C		
น้ำมันเกียร์ JIS ผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท	ISO VG 46 (ประเภท 2 เลขที่ 1)	ISO VG 220 (ประเภท 2 เลขที่ 5)		
อิเดะมิทชีโคชัง	ดัฟนี่แมคานีคออยล์ 52	ดัฟนี่สูเปอร์เกียร์ออยล์ 220 ดัฟนี่แมคานิคออยล์ 180, 220		
โชวะเขลด์ออยล์	เซลล์โอมูลายอยล์ 52	เขลล์โอมูลาออยล์ 220		
เจแปนอีเนอร์จี้	-	JOMO เรดัดตาส 220		
ชิงนิปปอนออยล์	-	โบนน็อค M220		
คอสโมออยล์	26	คอสโมเกียร์ SE220		
โมบิลออยล์	8 <u>11</u> 78	โมบิลเกียร์ 630		
เซเนรอดออยล์	<b>建</b> 浆	เซเนรอล SP เกียร์รอล 220		
เอสโชสแตนดาร์ดออยล์	177.5	สปาร์ดัน EP220		

หมายเหตุ) น้ำมันหล่อลื่นจะไม่ได้ให้มาด้วยกับตัวมอเตอร์เกียร์ ให้ดูตารางข้างบนประกอบการเลือกใช้งาน

## ตาราง 8.2 ลักษณะความบกพร่อง/สาเหตุ/การแก้ไขของมอเตอร์เกียร์

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
เสียงดังมาก	<ul> <li>ล้อเพื่องสึกกร่อนหรือบิดงอผิดปกติ</li> <li>ลูกปืน (Ball Bearing) ของส่วนมอเตอร์ เสียหาย</li> <li>เกิดรีโซแนนซ์กับแท่นยึดติดตั้ง</li> <li>กล่องตลับลูกปืนสึกกร่อนมาก</li> </ul>	<ul> <li>ให้ทำการเปลี่ยนล้อเพื่อง</li> <li>ให้ทำการเปลี่ยนลูกปืน (Ball Bearing)</li> <li>ปรับแท่นอีดติดตั้งให้แข็งแรงขึ้น</li> <li>ให้ทำการเปลี่ยนกล่องแบริ่ง</li> </ul>
เคสเสียหาย ชี่ฟันล้อเฟืองเสียหาย	<ul> <li>โมเมนต์ความเฉื่อย ป ของโหลด สูงมาก</li> <li>ความถี่การสตาร์ทบ่อย</li> <li>โช่ตรึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป</li> <li>ทำงานแบบปลั๊กกิ้ง</li> <li>สปร็อกเก็ตถูกอัดเข้ากับปลายแกน</li> </ul>	<ul> <li>เลือกใช้โมเดลอื่นจากในแคตาล็อกที่ค่าอยู่ในย่านที่ยอมรับได้</li> <li>ให้ปรับความตรึงของใช่ให้น้อยลงนิคหน่อย</li> <li>ให้หยุดหมุนก่อนจึงค่อยทำการหมุนกลับ</li> <li>ให้อัดเข้าโดยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวแกน</li> </ul>
น้ำมันรั่ว	ใส่น้ำมันมากเกินไป     ส่วนของมอเตอร์เอียงไปทางด้านล่าง     ขนย้ายโดยมีการเอียงตัวอุปกรณ์หลัง     เติมน้ำมัน	<ul> <li>ให้เอาออกด้วยมือ เมื่อหยุด ให้เติมเข้าไปให้ได้ระดับ ประมาณกึ่งกลางของเครื่องวัดฝัวน้ำมัน</li> <li>ให้เอาออกด้วยมือ ปรับใช้งานโดยอยู่ค่ามุมที่ยอมรับได้ตาม ที่ระบุไว้ในคดาล็อก</li> <li>ให้เอาออกด้วยมือ หลังจากติดตั้งแล้วจึงค่อยเติมด้วยมือ หรือขนย้ายโดยไม่ให้เอียง</li> </ul>
น้ำมันจาระบี	• ชีลน้ำมันและแกบลึกกร่อนหรือเป็นรอย	• ให้ทำการเปลี่ยนซีลน้ำมันหรือแกน
การเพิ่มอุณหภูมิสูง	<ul> <li>ความถี่การสตาร์ทบ่อย</li> <li>โอเวอร์โหลด</li> <li>รูระบายอากาศของฝาครอบปลายอุดตัน</li> </ul>	<ul> <li>ปรับให้อยู่ในค่าช่วงที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในคตาล็อก</li> <li>ปรับโหลดให้ต่ำกว่าค่าอัตรา</li> <li>ให้ทำความสะอาดผงหรือฝุ่นละอองในรูระบายอากาศ</li> </ul>

นอกจากนี้แล้ว หากต้องการรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานมอเตอร์เกียร์ฮิตาชิ

## เอกสารแนบบันทึก

# เอกสารบันทึก 1. ใบติดต่อคุณสมบัติสายพานและมู่เล่ย์ (ขอให้ทำการถ่ายเอกสารนี้ เมื่อจะนำไปใช้งาน)

ใบติดต่อคุณสมบัต	หลายพานและมู่เล่ย์		
ถ้าคุณสมบัติสายพานมีค่ามาก	ากว่าค่าที่แสดงในคตา	ล็อกห <b>รื</b> อ	
น้ำหนักโค้งหย่อนสายพานมีค่ามาก	ให้ใช้ใบเอกสารนี้ประเ	กอบการติดต่อ	
และจะทำการพิจารณาความแข็งแรงข	องแกน และอายุใช้งา	นของตลับลูกปืน	
(ขื่อบริษัท)		8	
Pa.	53.80 LG	ຄາເ	Ĭ
Title .	บันทึก 	<b>B</b> 4	<b>Ц.</b>
1. การใช้งาน			
2 โมเดล kw แบบานิด		V	Нz
3. คุณสมบัติสายพาน	anning of the grant of the same	***************************************	annin de
184 THEORY CO. S. STONE STONE STANDARD CO. S. STONE STANDARD CO.	/, 8V, (อื่นๆ		
(ให้ล้อมรอบด้วย)	, 04, (314	ettetrii i	
จำนวนสายพาน = เส้น			
4. คุณสมบัติล้อเฟือง			
เล้นผ่าศูนย์กลาง Pitch มู่เล่ย์ด้านโหลด		n = [	mm
เล้นผ่าศูนย์กลาง Pitch มู่เล่ย์ด้านมอเตอร์		11/2	mm
ระยะแกนกลางระหว่างล้อเพื่อง			T mm
ขนาดของส่วนเป็นขั้นกับแกนมอเตอร์ถึงปลายมู่			mm
(a = 0 ได้จะดีมาก			100000000
ความกว้างมู่เล่ย์มอเตอร์	ā	PW =	mm
จุดใหลดจากแรงตรึ่งสายพาน			mm
<b>※</b> (ให้คิดว่า L=a+	575		
	2 /		
5. เกี่ยวกับการตรึงสายพาน	FT 0 T	8 2 3 150	2 2
ถ้ากำหนดโหลดตรึงสายพาน เช่นส่วนที่ติดตั้งอเ			
น้ำหนักโค้งหย่อนสายพาน		) N/เล้น (เ	เรือ kgf/เส้น)
ปริมาณการโค้งหย่อนสายพาน	δ = (	) mm	
<ol> <li>ภาพอธิบายสัญลักษณ์</li> <li>a PW .</li> </ol>		n ı	
*****	W	-	
	(8)		)
จุดโทลดจากแรง	disas	ศูนธ์กลาง Pitch	NIGHTAL Prich
พริงลายพาน	PE	c	
ี่ * ำตัที่สุดต้อ a = 0, L	= 2   <b>◄</b> ตัวนมอเตอร์	- 100	
		บายเลขลั่งซื้อ (เลขที่)	
		มายเลขลงขอ (เลข <i>ก)</i> มายเลขผลิต	
	VP.		

### เอกสารแบบบันทึก 2 เกี่ยวกับการรับประกัน

#### 1. ระยะเวลารับประกัน และขอบเขคการรับประกัน

ระยะเวลารับประกันของสินค้านำส่งคือ 1 ปี นับจากทำการส่งมอบไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในการลั่งชื้อ ในระหว่างระยะเวลา รับประกันนี้ หากใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานแล้วเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะรับผิดขอบในการเปลี่ยนขึ้นส่วนที่เสียหาย หรือช่อมแชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างนี้จะไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกัน

- (1) กรณีฝั่งผู้ใช้มีการปฏิบัติ และใช้งานไม่เหมาะสม
- (2) กรณีสาเหตุความเสียหายไม่ใช่จากสินค้าที่นำส่งมอบ
- (3) กรณีทำการถอดประกอบหรือช่อมแซมที่ไม่ใช่ผู้นำส่ง
- (4) กรณีไม่ใช่ต้นเหตุจากผู้นำส่งเช่น จากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ นอกจากนี้แล้วคำว่ารับประกันในที่นี้มีความหมายคือ การรับประกันเฉพาะอุปกรณ์ที่นำส่งมอบเท่านั้น ความเสียหาย ที่เกิดจากสินค้านำส่งชำรุดจะไม่รวมอยู่ในนี้ด้วย และการรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

#### 2. การซ่อมแซมแบบมีค่าใช้จ่าย

หลังระยะเวลารับประกัน (1 ปี) ทั้งการตรวจสอบและช่อมแชมจะคิดค่าใช้จ่ายเสมอ นอกจากนี้แล้วถึงแม้อยู่ในระยะเวลา รับประกัน หากให้ทำการซ่อมแชมความเสียหายที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันรวมทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุจะคิดค่า ใช้จ่ายด้วย ให้ทำการติดต่อสอบถามกับผู้ขายหรือสถานที่บริการ

## คัชนี

(อังกฤษ)	AC มอเตอร์เซอร์โร	136		ความถี่ที่ยอมรับได้	274
	Tiế CA	15, 104		บอเตอร์เกียร์สำหรับโหลดสม่ำเสมอ	15, 104
	เครื่องหมาย CE	195		สายขั้วต่อ	184, 229
	ECOHEART	139		จาระปี	291, 292
	คำสั่ง EC	195		ขนิดเปลี่ยนจาระบี	20, 35, 291, 293
	UU Eb	200		มอเตอร์ปั้นจั่น	84
	ซีรี่ย์ GA	14, 104		การต่อสาย	184
	มอเตอร์เกียร์ HA	104		การป้องกันการศักร์อนในการขัด	131
	เครื่องหมาย IC	173		เวลาการลดความเร็ว	268
	IE2	200, 256		มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	8, 25, 200, 254
	IE3	200, 256		มอเตอร์สำหรับ Machine Tools	130
	EC.	198		ความแม่นยำในการทำงาน	131
	เครื่องหมาย IP	173		ภาพโครงสร้าง	62, 66, 71, 76, 103
	มอเดอร์ IX	101		มอเดอร์ความเร็วสูง	81
	JEC	197		ค่าประสิทธิภาพ -	144 ~ 152, 254, 268
	JEM	197		ระบบหน่วยสากล	262
	JIS	196		Conduit	243
	ขนาดมิติ KD	243		แบบ Conduit Packing	244 - 246
	NEMA	198, 204		ชนิดทำงานด้วยคอนเตนเชอร์	9, 134
	บอเตอร์ PM	136		คอนเดนเซอร์สตาร์ท	9, 134, 173, 186, 299
	SI	262		บอเตอร์สำหรับคอมเพรสเซอร์	128
	UE	198	(3)	เดอะมอเตอร์	18
	ต่อตัวยสายพาน V	281	5250	เดอะมอเดอร์ Neo100	18, 173, 231, 235
(1)	มอเตอร์ชนิดทนระเบิดแบบเพิ่ม	3-03011		มอเตอร์เซอร์โว	136
	ความปลอดภัย	10, 64, 172, 190, 239		ทอร์คลูงสุด	144 ~ 152, 257
	โหลดไม่สมดูล	125, 209, 212, 214		ตัวเก็บเสียง	39
	มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์	98		ชนิด 3 คอนแทคเตอร์	189
	อูปกรณ์ไฟฟ้าปั้นจั่นอื่นเวอร์เตอร์	91		สตาร์ทโดยตรง	189
	มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร	139		ชีลแบริ่ง	20, 35, 291, 292
	ชีลน้ำมัน	132, 226		วัสดุแกน	223
	มอเตอร์ชนิดใช้นอกอาคาร	7, 20, 261		แผ่นกระพบปลายแกนหมุน	221
	ขีดจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิ	187		รูปร่างปลายแกน	220
(2)	ระเบียบข้อบังคับต่างประเทศ	198		เวลาเริ่มการทำงาน	269, 153
	สกรูว์เล้นฝาศูนย์กลางภายนอก	222		ทอร์คเริ่มต้นทำงาน	144 ~ 152, 257
	ความเร็วรอบ	144 ~ 152, 161, 268		วิธีการสตาร์ท	189
	ทิศทางการหมุน	194		บรรยากาศ	187, 293
	วิธีการต่อสายไฟกับภายนอก	243		มอเดอร์เกียร์สำหรับโหลดขนาดใหญ่	104
	เวลาการเพิ่มความเร็ว	268		ผลการประหยัดพลังงาน	28, 98
	การควบคุมแบบหน้าสัมผัส	85		การสูญเสียจากการเมาใหม้	298, 299
	řé	224		การตรวจวิเคราะห์มอเตอร์และการ	
	การสูญเสียที่เครื่องจักร	25		แก้ไขในทันท่วงที	297
	ระเบียบข้อมังคับ	196		ค่าการสั้น	208
	สถานที่อันตราย	46		ระดับการสั่น	207
	ต่อตัวยเกียร์	288, 300		บอเตอร์ใช้ในน้ำ	108
	นอเตอร์เกียร์	12, 104, 300		วิธีการสตาร์ทชนิดสตาร์เดลต้า	155, 189
	จำนวนโพล	161		ลเปซฮีตเตอร์	193
	โมเมนต์ความเฉื่อยที่ยอมรับได้	155		สลิป (Sip)	161, 268
	เวลาจำกัดที่ยอมรับได้	54		โหลดแรงถุด	157

	ความถูกต้องของขนาด	215	1	การใช้งานแบบกลับไปมา	41, 178
	เวลาการเบรก	272		มอเตอร์ใช้งานทั่วไป	18
	ขั้วต่อกราวด์	196, 294		การสูญเสียจากสเตรย์โหลด	25
	ทอร์คโหลดทั้งหมด	144 - 152, 16		ต่อด้วยสายพานขนาน	281
(4) (5)	มอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด			มอเตอร์แบบ Built-in	79
	แบบทนความตัน	10, 57		มอเตอร์สำหรับพัดลม/โบรเวอร์	123
	คลาสทนความร้อน	187		มู่เล่ย์	281
	มอเตอร์ทนความร้อน	44		โมเมนต์ความเจื่อยโหลด	269
	มอเตอร์สำหรับใช้งานเวลาสั้นๆ	41		อัตราเวลาใหลด	41, 181
	กล่องขั้วต่อลาย	30, 55, 58, 113, 230		การควบคุมแบบผสม	85
	มอเตอร์ 1 เฟล	9, 134, 194		วัสคุมีฤทธิ์กัดกร่อน	34
	การต่อด้วยใช่	289		ขนิดกรงกระรอกธรรมดา	171, 173
	มอเตอร์เกียร์ลำหรับโหลดขนาดกลาง	12, 104		มอเตอร์พร้อมมีเบรก	11, 61
	การต่อโดยตรง	288, 300		ทอร์คเบรก	272
	การควบคุมโดยตรง	85		วิธีการสตาร์ทแบบลปลิทเฟล	134, 173, 186
	อัตรา	178, 182		ฐาน	249
	เอ๊าท์พุทอัตรา	160	1	้ บอเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์เวคเตอร์	102
	คุณลักษณะทอร์คลดต่ำลง	100		ความโค้งสายพาน	281
	วิธีฉนวน	44, 187		ขนิด Bellmouth Packing	243, 247
	คุณลักษณะเอ๊าท์พุตอัตรา	100		กรรมวิธีป้องกันความขึ้นสัมพัทธ์	191
	มอเตอร์ชนิดเสียงรบกวนต่ำ	37		บอเตอร์ชนิดป้องกันการกัดกร่อน	33
	คุณลักษณะทอร์คอัตรา	100		มอเตอร์ชนิดป้องกันฝุ่น	32
	การสูญเสียที่แกนเหล็ก	25		มอเตอร์ชนิดป้องกันน้ำ	29
	แรงตับไฟฟ้าตก	278, 298		โครงสร้างป้องกับน้ำ	29, 225
	แรงดันไฟฟ้าไม่บาลานช์	208, 298		ระเบียบข้อบังคับป้องกันการระเบิด	60
	กฎความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า	197		โครงสร้างป้องกันการระเปิด	48, 49, 52
	การตรวจสอบ	59, 295		วิธีการป้องกัน	163, 171
	เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า	61		มอเตอร์สำหรับปั้ม	117
	ขนิดการเชื่อมต่อสกรูยึดท่อร้อยลาย	243	(7)	บอเตอร์ปั้นจั่นแบบพันขดลวด	85
	มอเตอร์สำหรับไฟฟ้ากำลัง	116	756	เบรกแบบไม่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า	61
	ความเร็วซึ่งโครนัส	161, 268		การแสดงป้ายชื่อ	183, 199
	การสูญเสียที่ขดลวด	25	(8)	มอเตอร์สำหรับปั้นไฮตรอลิก	121
	บนิดกรงกระรอกพิเศษ	173	197	สำหรับการส่งออก	195
	ทิศทางตามเข็มนาฟิกา	194	(9)	อายุไลนิ่ง (Lining)	274
	สีทา	251	(30)	เบบเร็ก	229
	วิธีติดตั้ง	21, 171, 260		แบบเรา ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	144 ~ 152, 268
	วระบาย	192, 252		แกนคู่	217
	รูระบาย โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบ	192, 202		แกนภู วิธีการระบายความร้อน	165, 196
	เครงสรางบองกณากรระเบตแบบ ใช้ความดันภายใน	48		ขนิด Excitation Brake	61
	เรครามคนรายเน ชนิด 2 คอนแทคเตอร์			ขนด excitation Brake สารทำความเย็น	
		189		สารทาศวามเยน วิธีเชื่อมต่อ	165
	รูลกรูว์	220		SECTION	281
	ขนาดรูน็อต	232, 234, 243			
(6)	เฮอร์เมติคมเตอร์	79			
	การต่อลาย	278			
	ก๊าซที่ระเบิดได้	46			
	มอเดอร์สำหรับเรือ	113			
	การคำนวณการเกิดความร้อน	269	1		
	ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา	194	1		